

中华人民共和国第一机械工业部

制造工艺指导性文件

低 压 电 器

第 1 輯

第一机械工业部第八局

1960

北京市书刊出版业营业許可証出字第 038 号 书号 15033·2-62

1960 年 7 月第一版 1960 年 7 月第一版第一次印刷
850×1168 1/32 字数 98 千字 印张 2 20/25 00,001—11,000 册
机械工业出版社(北京阜成门外百万庄)出版
机械工业出版社印刷厂(北京阜成门外甘家口 4 号)印刷

新华书店发行

定价 (11-10)0.46 元

目 录

0AC.680.000	指导性工艺文件編制条例	1
0AC.555.000	低压电器綫圈技术条件	3
0AC.555.001	經絕緣处理的胶木零件技术条件	7
0AC.555.002	石棉水泥板浸漬桐油及塗漆技术条件	9
0AC.912.000	軟联結紫銅皮退火工艺守則	11
0AC.912.001	电工鋼加工及退火工艺守則	13
0AC.912.002	彈簧低溫回火工艺守則	15
0AC.918.000	胶木件压制工艺守則	17
0AC.918.001	胶木件塑化处理工艺守則	21
0AC.918.002	塑料压制作件加工工艺守則	22
0AC.918.003	石棉水泥零件的压制工艺守則	24
0AC.919.000	車床制造圓柱形彈簧的工艺守則	26
0AC.922.000	胶木零件塗漆工艺守則	30
0AC.922.001	石棉水泥板浸桐油处理工艺守則	32
0AC.922.002	石棉水泥板浸漬石腊松香絕緣处理工艺守則	34
0AC.922.003	胶木零件浸漬石腊松香工艺守則	37
0AC.945.001	有骨架綫圈的繞制与包扎工艺守則	39
0AC.945.002	柱形无骨架綫圈的繞制工艺守則	43
0AC.945.003	低压电器漏斗式无骨架綫圈的繞制工艺守則	46
0AC.947.000	金屬零件烘包絕緣工艺守則	49
0AC.955.001	低压电器綫圈接头的焊接及搪錫工艺守則	52
0AC.956.000	电器产品的鐵心鉚裝工艺守則	58
0AC.956.001	电器吸鐵的鐵心磨加工工艺守則	60
0AC.957.000	低压电器漆包綫綫圈压力浸漆工艺守則	63
0AC.957.001	低压电器紗包綫綫圈压力浸漆工艺守則	65
0AC.957.002	电器綫圈真空压力浸漆處理工艺守則	67
0AC.957.003	低压电器綫圈表面塗漆工艺守則	70

中华人民共和国 第一机械工业部 第八局	指 导 性 文 件	OAC.630.000
	指导性工艺文件編制 条例	代替 年 月 日

一、总 則

1. 指导性工艺文件系汇总国内各生产部門在电工产品生产方面所掌握的各种先进工艺，以及生产单位与科研部門研究成功的，有一定經濟效果，适合于我国具体情况的新工艺，新制造。經整理或組織有关单位共同采納提高后編成，作为国内生产单位推广应用的指导性資料。出版时按产品大类分別成輯，由于技术发展很快，变动必大，使用此項指导性文件时，注意代替栏。

二、适用的产品对象

2. 指导性工艺文件的应用限于电工类产品：包括各种电机，电器，仪表专业所屬的产品。

三、包含工艺范围

3. 指导性工艺文件編制的工艺范围，包含电工类各专业产品生产过程所需要的各种工艺。

四、編制原則及方法

4. 指导性工艺文件的編制，主要在闡述先进合理的工艺方法。同时考虑了文件的通用性和企业单位的不同条件，因此文件內容重点在工艺方法本身，与工艺方法相关的設備，若非必不可少的具有严格規定的专用設備以外，文件內一般不提設備的具体規格，只提出为保証工艺质量对設備、工具、仪器所要求的技术条件。

例如：干燥炉，只提出要求溫度及通風情況。对于热能来源，結構型式，不作規定。

5. 文件內容，基本上包括以下几个項目：

- (1) 适用范围；
- (2) 材料；
- (3) 設備及工具；
- (4) 准备工作；

OAC. 680.000

指導性工藝文件編制條例

- (5) 工藝過程；
- (6) 檢查；
- (7) 技術保安及注意事項。

在具體編制時，根據具體需要可適當增減。

6. 文件格式編號及外形尺寸根據第一機械工業部部定規格，基本產品技術資料編制和管理制度規定進行。

7. 指導性工藝文件考慮了工藝的提高與發展，需不斷進行修整補充，因此文件除編號外，首頁右上角存代替舊文件的編號及試行日期，以資對照。

8. 文件由電器科學研究院工藝研究所根據企業及科研單位提供的資料進行匯總編制，必要時可以由工藝研究所委託或組織有關單位協同進行。

中华人民共和国
第一机械工业部
第八局

指导性技术文件
低压电器綫圈技术条件

OAC. 555.000

代替 年 月 日

一、适用范围

1. 本技术条件适用于由漆絕緣、紗絕緣、絲絕緣、紗漆絕緣、絲漆絕緣导綫繞制的低压电器綫圈。作为工艺守則附件。

二、技术要求

2. 線圈繞組的导綫、絕緣以及綫圈的整个結構，必須符合图纸要求，綫圈有塑料骨架者經絕緣處理后不得有變形，开裂等現象。

3. 線圈的繞組必須层次分明，在一层中不容許匝与匝相交迭（在图纸上注明允許亂繞者例外）。

4. 線圈出头焊接处采用无酸性焊接，焊接必須牢固，綫端或銅接头必須牢固地固定。

5. 線圈繞組的电阻值必須符合图纸要求，如果图纸上对电阻值容差未規定时，其允許偏差不得超过表 1 所列数值：

表 1

綫圈繞組导綫直徑 (毫米)	直流綫圈繞組电阻值允許偏差 (%)	交流綫圈繞組电阻值允許偏差 (%)
0.16以下	±10%	±20%
0.17~0.25	±7%	±10%
0.25以上	±5%	±7%

6. 線圈繞組的匝数必須符合图纸要求，若图纸对匝数偏差未作規定时，其允許偏差值不得超过表 2 所列数值：

表 2

綫圈繞組的匝数	繞組匝数允許偏差值%
100 匝以下	0
100 匝至 500 匝	±1%
500 匝以上	±2%

OAC.555.000

低压电器线圈技术条件

7. 线圈绕组不得有短路匝。

注：直流线圈有匝间短路者不作报废依据。交直流两用的线圈不得有短路匝。特别要求者依图纸上规定。

8. 线圈须经绝缘处理，并作表面塗漆修飾，表面修飾必須平滑，不得有漆的堆积或未塗着处。

9. 线圈匝间绝缘必须能承受 2.5 倍额定电压历时一分钟的试验（但亦不得超过额定电压的 4 倍）。

10. 线圈的绝缘必须承受交流正弦波 50 赫，耐压试验无击穿。各种额定电压线圈的耐压试验值见表 3。

表 3

线圈的额定电压(伏)	试验电压一分钟(伏)	试验电压一秒钟(伏)
至 24	500	650
大于 24 至 48	1000	1250
大于 48 至 500	2000	2500

11. 线圈上必须有规定的名牌。

12. 线圈在周围介质温度为 $40^{\circ}\pm 5^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 $95\pm 3\%$ 的潮湿器中放置 5 昼夜后线圈裸露引出线与距离最近的接地部分间的绝缘电阻不小于 10 兆欧。

13. 线圈的浸渍物必须深透至线圈最里层，使每层间不得留有空隙。

三、试验规则

14. 绕制完毕及绝缘处理后根据第 2 条逐件检查其外型尺寸。

15. 线圈在制造过程中应经常注意及抽查本条件第 2，3，4 条的各项规定。

16. 线圈在绕制与浸渍完成后都应根据本条件第 5 条逐件检查电阻值。

17. 线圈在绕制及绝缘处理后根据本条件第 6 条逐件进行匝数误差检查。

18. 线圈在绕制及绝缘处理后根据本条件第 7 条进行匝间短路检查。

19. 根据本条件第 8 条逐件检查表面塗漆是否符合要求。

20. 根据本条件第 9 条逐件进行匝间绝缘试验。

注：根据本条件第 12 条经受潮处理的线圈匝间绝缘试验每季度不得少于一次，每次 10 只。

21. 根据本条件第 10 条线圈的绝缘强度试验每季度不得少于一次，每次 10 只。

22. 根据本条件第 11 条按照图纸逐件进行线圈名牌标注检查。

23. 根据本条件第 12 条对线圈进行绝缘电阻检查每季度不得少于一次，每次

低压电器线圈技术条件

OAC. 555.000

不少于10只。

24. 根据本条件第13条每季一次每次选一、二只有代表性的线圈拆开检查。

四、試驗方法

25. 按14条采用游标卡尺测量线圈外型尺寸，不得超过图纸规定允许偏差。

26. 按15条经常注意工人在绕制过程中是否按照图纸规定绕制。

27. 按16条测量电阻值时，小于1欧姆的线圈用汤姆生电桥测量，电阻值大于1欧姆时，用惠司登电桥测量。在测量时由于周围介质温度与图纸规定不同时可用下法换算。

$R_{t1} = KR_t$ 式中： K ——系数，其数值随温度变化而定，见表4。

R_t ——图纸规定温度 $t^{\circ}\text{C}$ 时的电阻值。

R_{t1} ——温度 $t_1^{\circ}\text{C}$ 时的电阻值。

表 4

$t^{\circ}\text{C}$	K	$t^{\circ}\text{C}$	K	$t^{\circ}\text{C}$	K	$t^{\circ}\text{C}$	K
5	0.941	13	0.973	21	1.004	29	1.035
6	0.945	14	0.976	22	1.008	30	1.039
7	0.949	15	0.980	23	1.011	31	1.043
8	0.953	16	0.984	24	1.015	32	1.047
9	0.957	17	0.988	25	1.019	33	1.051
10	0.961	18	0.992	26	1.023	34	1.055
11	0.965	19	0.996	27	1.027	35	1.059
12	0.969	20	1.000	28	1.031		

若温度超过 5°C ~ 35°C 范围以内，或温度数值为小数（如 12.5°C ）则按下式换算：

$$R_{t1} = \frac{235 + t_1}{235 + t_0} R_t$$

28. 按17条进行匝数误差测量，用专用设备进行，设备的示意图见图1。




图 1

测量时按图 1 接线，但须注意标准线圈与被测定线圈的极性，必须使其感应电压相反。此两线圈联接得是否正确，可以预先测定，预测时，将 B_3 闭合，当检流表的指针偏转过大时将转换开关 H_2 转换至另一位置。在确定了联接的正确性以后，即可打开 B_2 开关，进行测量，调节标准线圈的匝数在检流表零位置时，被测定线圈匝数等于标准线圈匝数。

29. 按18条进行短匝试验，采用专用设备，设备的示意图见图 2。




图 2

试验时按图 2 接线，通上电流，将开关 B_1 闭上 B_2 打开，并将被测线圈慢慢套在铁芯上，如果毫安表不偏转则无短匝现象。

注：在做任何试验时，被测线圈二端的感应电压不得超过该线圈额定电压的 4 倍。

30. 按19条用目测方法逐个检查线圈表面是否有未塗漆处或不光滑。

31. 按 20 条进行匝间绝缘试验，采用设备同图 2。试验时通上电源， B_1 打开， B_2 闭合，调节频率或电流，感应出所需的试验电压数值。（该电压不得超过线圈额定电压的 4 倍）匝间没有击穿现象，被认为合格。

注：对电流线圈可以不必试验。

32. 按21条线圈作绝缘强度试验，试验前将线圈置于磁系统或特殊装置上；使周围介质温度为 $+40 \pm 5^\circ\text{C}$ ，相对湿度 $95 \pm 3\%$ 的潮湿器中 5 昼夜后，在线圈的端头与磁系统间施以规定的电压，历时一分钟或一秒钟。

33. 按22条检查名牌与图纸核对，看名牌上所列数据是否有标注错误或遗漏。

34. 按23条对线圈进行绝缘电阻检查，与上条同法受潮后用兆欧表测量，测量时应选择足以代表引出线间表面情况处。测量应避免通过绕组导线所引起的误差。

35. 按24条拆开线圈用目测方法，看线圈内部是否有未填满处。

中华人民共和国 第一机械工业部 第八局	指导性技术文件 經絕緣处理的胶木零件 技术条件	OAC.555.001 代替 _____ 年月日
---------------------------	---------------------------------------	-----------------------------

一、适用范围

1. 本技术条件适用于經浸漬石腊或塗漆絕緣处理后的胶木零件，但不适用于航海用途及热带气候使用的零件。

胶木件的絕緣处理可分为 2 类：

(1) 纤维胶木件（如布质、棉花、石棉纤维等作为填料压制而成的零件）浸漬石腊。

(2) 木粉胶木件（以木粉作填料压制而成的零件）加工部分塗漆。

二、技术要求

2. 只有經机械加工完毕后的零件才进行絕緣处理。处理后的零件表面应平滑光洁，不允许有斑点、起泡、裂开、缺料、或变形等，并不应有絕緣漆或石腊的堆积。

3. 胶木件內的金属嵌件的表面在处理后其表面不应有腐蚀损伤，或遮没导电的金属，嵌件的表面不应有絕緣漆或石腊。

4. 絶緣处理后的零件尺寸应符合图纸规定。

5. 絶緣处理后的零件的吸水性应不大于 0.2%。

6. 絶緣处理后的零件在100°C的溫度以下，不允许有絕緣漆自零件中流出。

7. 絶緣处理后的零件应具有下列数值的絶緣电阻，并能承受下列絶緣强度試驗：

(1) 在相对湿度为95±3%溫度为40±5°C时受潮5昼夜后胶木件表面不能有出水，起泡及眼見的粒状斑点，其最近的带电部分間的絶緣电阻应不低于100兆欧，电气絶緣强度应不小于3千伏。

(2) 在正常情况下（相对湿度为65%溫度为20±5°C）其最近的带电部分間的絶緣电阻，应不小于500兆欧，电气絶緣强度应不小于4千伏。

三、驗收規則

8. 試驗分型式試驗及檢查試驗：型式試驗是一种新的工艺实施时 或在工艺上，石腊絕緣质，胶木件等材料的成分，性质上有所更动时进行，对上述情况无更动

时至少每隔一季进行一次型式試驗，試驗可在任何一种产品上进行。

9. 所有提交驗收的零件应作外觀檢查（第 2、3 条），不合格者須重新處理后提交第 2 次驗收，如仍不合格作廢。

10. 零件的尺寸每批可抽查 10%，但不少于 5 件，如有不合格者則抽二倍數量的零件重行檢查，如再有不合格者，則整批檢查，不合格者作廢。

11. 經檢查試驗過的零件按照 5、6、7 条進行型式試驗，其數量為一批零件中的 2%，但不少于 3 件，如有不合格者則抽二倍數量的零件重行試驗，如再有不合格者則整批作廢，待試驗合格后方可繼續出產。

四、試驗方法

12. 外觀檢查以目力進行。

13. 將處理後零件浸于 $20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 的蒸餾水中浸 24 小時後試驗吸水性，按下式計算吸水性。

$$\text{吸水性 } B\% = \frac{W_2 - W_1}{W_1} \times 100$$

W_2 ：浸水後零件的重量（克）

W_1 ：浸水前零件的重量（克）

14. 第 7 条絕緣電阻以兆歐搖表試驗之，絕緣強度以交流 50 赫試驗變壓器試驗 1 分鐘。

注：試驗時可在膠木件最近帶電二孔中插入銅接頭，但二孔中心線間距離不得小於 15 毫米。

中华人民共和国
第一机械工业部
第八局

指导性技术文件

OAC.555.002

石棉水泥板浸渍桐油 及塗漆技术条件

代替——年月日

一、总 则

- 本技术条件适用于石棉水泥板的浸渍桐油及塗漆絕緣处理。

二、石棉水泥板浸渍桐油

(一) 技术要求:

2. 石棉水泥板在未浸渍前的性能应符合于TOCT 4248-48。在浸渍前应作完一切机械加工，浸渍后不允许任何机械加工。

3. 浸渍后的石棉水泥板的尺寸必須符合图纸。

4. 浸渍后的石棉水泥板不得有裂紋、凹坑、疏松与油的堆积。

5. 浸渍后的石棉水泥板在 $20^{\circ}\pm 2^{\circ}\text{C}$ 时24小时吸水性不大于1%。

6. 浸渍后的石棉水泥板的絕緣电阻：

(1) 在正常情况时(即相对湿度为6.5% 温度为 $20\pm 5^{\circ}\text{C}$) 不低于500兆欧。

(2) 在相对湿度为95±3% 的空气中放置5昼夜后不低于100兆欧。

7. 浸渍后的石棉水泥板的平均击穿电場强度在正常情况时：

对于厚度至10毫米的不低于2000伏/毫米。

对于厚度大于10毫米的不低于1500伏/毫米。

8. 浸渍后的石棉水泥板，經耐潮試驗后，在沿层方向相距25毫米間，加上两个电极，其击穿电压应不低于4千伏。

9. 石棉板表面及加工面的浸渍深度不小于面板厚度的四分之一。

(二) 驗收規則:

10. 浸渍后的石棉水泥板的試驗分为型式試驗及檢查試驗。

型式試驗是在一种新的工艺实施时，及在工艺上，石棉水泥板原材料以及桐油成分有所改变时进行。

若以上情况沒有更动，对經浸渍后的石棉水泥板至少每隔一季度进行一次型式試驗。此种試驗可在任何一种产品上进行。但对經浸渍后的石棉水泥板必須按照規定数量进行一次檢查試驗。

11. 檢查試驗按2，3，4及6項(1)条进行。

OAC. 555. 002

石棉水泥板浸漬桐油及塗漆技術條件

12. 經檢查試驗的制件按第 5, 6 項 (2) 7, 8, 9 条進行型式試驗，試驗時由每批浸漬過的石棉水泥板中選出 2%，但不少於 3 件，在試驗結果不符合要求時，取兩倍數量的試樣作第 2 次試驗，如再有一件不合格時，則整批報廢，此種試驗須全部合格後方可繼續出產。

(三) 試驗方法：

13. 外觀檢查以目力進行（第 2, 4 条）。

14. 吸水率（第 5 条）試驗按 OCT 40045 進行。

15. 击穿電場強度（第 7 条）按 OCT 1410-42 進行。

16. 浸漬後的石棉水泥板經耐潮試驗後，其沿層擊穿電壓試驗時（第 8 条），取 $25 \times 100 \times$ 厚度的試樣，二邊放置互相平行的電極，電極間的距離為 25 毫米，在 $20^{\circ} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 下以 4000 伏的交流電壓試一 minute，而試樣不發熱，無沿層擊穿或閃絡，即認為合格。

17. 絶緣電阻（第 6 条）試驗，按 OCT 40125 進行。

注：但第 6 条項（1）檢查試驗在產品上進行，相鄰最近二孔間中心線距離不得小於 15 毫米。

三、石棉水泥板塗漆

(一) 技術要求：

18. 塗漆前必須已經是加工完畢並經浸漬桐油的石棉水泥板。

19. 塗漆表面須平整、半光澤，漆層應均勻地塗滿全部表面，當用手指壓表面時應看不出指印。

20. 塗飾完畢的表面上施以 5 千伏電壓後不能有閃絡擊穿或電壓顯著下降。

注：當電壓施於制件的孔上時，如發現小小的火花，不能認為不合格，但此時 5 千伏的電壓值不得下降，同時電阻不低於 500 兆歐。

(二) 驗收規則：

21. 經塗漆的全部制件應作外觀檢查，不合格者應重新處理後，再提交第二次驗收。不合格者報廢。

22. 由同一批塗漆過的制件中取 10% 但不少於 5 件作表面絕緣電氣強度檢查，如有一件不合格，則全部制件應逐件進行檢查，不合格者作廢。

(三) 試驗方法：

23. 外觀檢查（第 18, 19 条）以目力進行。

24. 塗漆後表面絕緣的電氣強度以特製的電極來進行，電極間距離為 12 毫米，試驗電壓為交流 50 赫 5 千伏，試驗應從制件的表面上選擇 10 個能代表全部表面情況的位置來進行，電極應放在選定的位置的同一平面上。

中华人民共和国 第一机械工业部 第八局	指导性技术文件 軟联結紫銅皮退火 工艺守則	OAC.912.000 代替_____年月日
---------------------------	-------------------------------------	---------------------------

一、适用范围

1. 本守則适用于低压电器的軟联結紫銅皮退火的操作。

二、材 料

2. 木炭粉末：粒度約为 2~10 毫米。

石棉泥。

耐火泥。

水玻璃。

薄鐵板：厚度約 0.5 毫米，每边比退火箱的边小 25 毫米。

火鉗。

三、设备与工具

3. 高溫幅射式退火炉——溫度可达 250°C。

热电偶溫度計——讀数从 200°C 到 1200°C。

用 6 毫米厚軟鋼板焊成的退火箱（附有封閉用的鐵板）尺寸不宜超过长 800 毫米，宽 500 毫米，高 400 毫米。

四、准备工作

4. 紫銅皮退火为防止其表面氧化，所用木炭粉要十分干燥，在装箱封口的当天，要先在 160°C ~ 200°C 的溫度下烘干两小时。

5. 装箱前把紫銅皮整齐的迭在一起，每厚 70~90 毫米分为一扎，用φ1 毫米的裸銅綫扎紧。

6. 在耐火泥中加入約 10% 石棉泥，并用水玻璃（硅酸鈉）掺水拌和，供封口时使用。

五、工艺过程

7. 箱底先鋪上一层約 10 毫米厚的木炭粉末，鋪一块薄鐵板，上放一层銅皮，以后每放一层銅皮，蓋上一块薄鐵板，至离箱面 50 毫米时为止，然后在薄鐵板上

OAC.912.000

軟聯結紫銅皮退火工藝守則

鋪一层 20~30 毫米厚的木炭粉末，再将封閉用的鐵板妥为盖好。

8. 将已混合拌匀的石棉泥和耐火泥的填料，把封閉用的铁板的四周密封，然后再用箱盖盖上并密封好。

9. 可用最快的加热速度，加热到热电偶溫度計讀數640~700°C。（箱內溫度約500~600°C）保溫1小時。

10. 保溫后可移至炉外冷却至室溫，然后开箱取出紫銅皮。

六、檢查

11. 經過退火的銅皮，其軟硬程度根据实样进行比較决定合格与否。

12. 經過退火的銅皮，允許表面有色澤变暗，銅皮邊緣允許有不严重之暗黃色氧化膜产生。

13. 檢查本工艺守則的执行情况。

七、安全及注意事項

14. 退火溫度应严格控制，若溫度过高，則会产生黑色氧化膜。

15. 开箱必須在冷到室溫后进行。

16. 必須遵守热处理安全操作規程。

中华人民共和国
第一机械工业部
第八局

指导性技术文件

OAC.912.001

电工鋼加工及退火 工艺守則

代替_____年 月 日

一、适用范围

1. 本守則适用于电工鋼材料的毛坯成型热加工和加工后的退火，目的是消除在加工过程中所产生的冷作硬化，改善导磁性能。

二、材 料

2. 无灰份及杂质之#5石英砂。

三、设备与工具

3. 1000°C高温电炉或辐射炉。

火鉗。

4. 盛工件用铁箱（铁箱一般尺寸为(长)×(高)×(闊)=800×400×300，过大则传热性差）。

四、工艺过程

(一) 毛坯热加工：

5. 材料进厂需经化学成份分析，未经分析之材料不得投入车间生产。

6. 电工钢热加工温度为730°~850°C。

7. 电工钢在高温时溶碳及溶杂能力高，故不许在煤炉中加热，而只能在高温辐射炉或电炉中加热。

8. 电工钢的退火应在最后加工完毕后进行，已经退火的电工钢不允许再进行冲弯、压延、锻造等改变零件形状的再加工，但允许进行修正性的刨、磨、攻丝等轻微的表面加工。

(二) 退火：

9. 需退火之零件应进行去锈、去油、去氧化皮工作，并使充分干燥。

10. 石英砂使用前须在110~120°C的温度下烘干，时间不少于二小时，以除去含有的水份。

11. 先在铁箱底上铺一层厚20~25毫米，经烘干之石英砂。

12. 离箱壁20~25毫米装入一层所需退火工件，工件间距不得小于10毫米。

13. 工件上再铺一层20~25毫米厚之石英砂。

OAG. 912.001

电工鋼加工及退火工艺守則

14. 按上述方法重复安装，最后一层工件上鋪上40毫米厚之石英砂。
15. 盖上箱盖，用耐火粘土密封，阴干后装入炉中。
16. 允許以最大加热速度加热到 $940 \pm 20^{\circ}\text{C}$ 后，保溫10小时。
17. 在炉內冷却至 500°C 以下后，取出在空气中冷却。
18. 在空气中冷至室溫后，打开箱盖，取出工件。

五、檢　　查

19. 退火后之电工鋼不允许其外表面有严重的氧化层或脱壳現象。
20. 檢查本工艺守則的执行情况。

六、安全及注意事項

21. 为避免工件氧化，工件必須先經去油，去锈和干燥处理，石英砂必須干燥。
22. 开箱必須在冷到室溫后进行。
23. 必須遵守热处理安全操作規程。