

2015

Autodesk Inventor 从入门到精通

(配全程视频教程)

时培德 编著

Autodesk Inventor
2015 从入门到精通



18.5 小时 **2.43** G
358 集全程视频教程

书配光盘 互动学习

在线答疑解惑

助您快速入门，从进阶到高手

内容全面，范例丰富

讲解详细，条理清晰

写法独特，附加值高



中国工信出版集团



电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

Autodesk Inventor 认证工程师成长之路丛书

Autodesk Inventor 2015

从入门到精通

(配全程视频教程)

时培德 编著



电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内 容 简 介

本书是 Autodesk Inventor 2015 软件从快速入门到精通的书籍,内容丰富,包括 Autodesk Inventor 2015 安装、软件配置、二维草图的设计、零件与装配设计、模型的测量与分析、工程图、曲面造型、钣金设计、结构件生成器、渲染、运动仿真与分析、有限元分析等模块,书中还配有大量的实际综合应用案例。

在内容安排上,书中结合大量的实例对 Autodesk Inventor 2015 软件各个模块中一些抽象的概念、命令、功能和应用技巧进行讲解,通俗易懂,化深奥为简易;另外,本书所举范例均为一线实际产品,这样的安排能使读者较快地进入实战状态。在写作方式上,本书紧贴软件的真实界面进行讲解,使读者能够直观地操作软件,提高学习效率。读者在系统学习本书后,能够迅速地运用 Inventor 软件来完成复杂产品的设计、运动与结构分析等工作。本书附带 1 张多媒体 DVD 教学光盘,包括与本书全程同步的语音视频文件,含 358 个 Inventor 应用技巧和具有针对性实例的教学视频(全部提供语音教学视频),时长达 18.5 小时(1110 分钟)。光盘还包含了本书所有的素材文件、练习文件和范例(实例或案例)的源文件。

本书可作为工程技术人员的 Inventor 完全自学教程和参考书,也可供大专院校机械专业师生教学参考。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

Autodesk Inventor 2015 从入门到精通/时培德编著. —北京:电子工业出版社,2016.4

(Autodesk Inventor 认证工程师成长之路丛书)

配全程视频教程

ISBN 978-7-121-26506-8

I. ①A… II. ①时… III. ①机械设计—计算机辅助设计—应用软件—职业技能—资格认证—自学参考资料 IV. ①TH122

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 147176 号

策划编辑:管晓伟

责任编辑:管晓伟 特约编辑:王欢等

印刷:三河市华成印务有限公司

装订:三河市华成印务有限公司

出版发行:电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编:100036

开本:787×1092 1/16 印张:32.5 字数:780 千字

版次:2016 年 4 月第 1 版

印次:2016 年 4 月第 1 次印刷

定价:79.90 元(含多媒体 DVD 光盘 1 张)

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题,请向购买书店调换。若书店售缺,请与本社发行部联系,联系及邮购电话:(010) 88254888。

质量投诉请发邮件至 zltz@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线:(010) 88258888。

前 言

Inventor 是美国 Autodesk 公司的一款三维 CAD 应用软件, 是基于 Windows 平台、功能强大且易用的三维 CAD 软件, 已经成功应用于机械、电子、航空航天、汽车、仪器仪表、模具、造船、消费品等行业。该软件还提供了从二维视图到三维实体的转换工具, 无须摒弃多年来二维制图的成果, 借助 Inventor 就能迅速跃升到三维设计。本书是 Autodesk Inventor 2015 从快速入门到精通的书籍, 其特色如下。

- ◆ **内容全面。**涵盖了产品设计的零件创建(含钣金、曲面设计)、产品装配、工程图制作、运动仿真与动画和有限元结构分析的全过程。
- ◆ **前呼后应, 浑然一体。**书中后面的产品装配、运动仿真和零部件的有限元结构分析等章节中的实例或案例, 都在前面的零件设计、曲面设计、钣金设计等章节中详细讲述了它们的三维建模的方法和过程, 这样的安排有利于迅速提升读者的软件综合应用能力, 使读者能更快地进入实战状态, 将学到的 Inventor 技能较快地应用到自己的实际工作中去, 极大地提升读者的职业竞争力。
- ◆ **实例、范例、案例丰富。**本书对软件中的主要命令和功能, 先结合简单的实例进行讲解, 然后安排一些较复杂的综合范例或案例, 帮助读者深入理解和灵活应用。另外, 限于篇幅(篇幅过大势必增加书的定价及读者的负担), 随书光盘中存放了大量的应用视频案例(含语音)讲解, 这样的安排可以进一步迅速提高读者使用软件的能力和技巧, 同时提高了本书的性价比。
- ◆ **讲解详细, 条理清晰。**保证自学的读者能独立学习和实际运用 Inventor 软件。
- ◆ **写法独特。**采用 Inventor (2015 版) 中真实的对话框、操控板和按钮等。
- ◆ **附加值高。**本书附带 1 张多媒体 DVD 学习光盘, 包括 358 个 Inventor 应用技巧和具有针对性实例的教学视频(全部提供语音教学视频), 时长达 18.5 小时(1110 分钟), 可以帮助读者轻松、高效地学习。

本书由时培德编著, 参加编写的人员还有王双兴、郭如涛、马志伟、师磊、李东亮、白超文、张建秋、任彦芳、杨作为、陈爱君、夏佩、谢白雪、王志磊、张党杰、张娟、马斯雨、车小平、曾为劲。本书已经经过多次审校, 但仍不免有疏漏之处, 恳请广大读者予以指正。

电子邮箱: bookwellok@163.com

咨询电话: 010-82176248, 010-82176249。

编 者

本书导读

为了更好地学习本书的知识，请您仔细阅读下面的内容：

【写作软件蓝本】

本书采用的软件蓝本是 Inventor 2015 版。

【写作计算机操作系统】

本书使用的操作系统为 Windows 7 专业版，系统主题采用 Windows 经典主题。

【光盘使用说明】

为方便读者练习，特将本书所有素材文件、已完成的范例文件、配置文件和视频语音讲解文件等放入随书附带的光盘中，读者在学习过程中可以打开相应素材文件进行操作和练习。

本书附赠多媒体 DVD 光盘 1 张，建议读者在学习本书前，先将 DVD 光盘中的所有文件复制到计算机硬盘的 D 盘中。

在光盘的 inv15 目录下共有 2 个子目录，分述如下。

- (1) work 子目录：包含本书讲解中所有的教案文件、范例文件和练习素材文件。
- (2) video 子目录：包含本书讲解中全部操作的视频录像文件（含语音讲解）。

光盘中带有“ok”扩展名的文件或文件夹表示是已完成的范例。

【本书约定】

◆ 本书中有关鼠标操作的简略表述说明如下。

- 单击：将鼠标指针光标移至某位置处，然后按一下鼠标的左键。
- 双击：将鼠标指针光标移至某位置处，然后连续快速地按两次鼠标的左键。
- 右击：将鼠标指针光标移至某位置处，然后按一下鼠标的右键。
- 单击中键：将鼠标指针光标移至某位置处，然后按一下鼠标的中键。
- 滚动中键：只是滚动鼠标的中键，而不是按中键。
- 选择（选取）某对象：将鼠标指针光标移至某对象上，单击以选取该对象。

- 拖移某对象：将鼠标指针光标移至某对象上，然后按下鼠标的左键不放，同时移动鼠标，将该对象拖移到指定的位置后再松开鼠标的左键。
- ◆ 本书中的操作步骤分为“任务”和“步骤”两个级别，说明如下。
 - 对于一般的软件操作，每个操作步骤以 **步骤 01** 字符开始。
 - 每个“步骤”操作视其复杂程度，下面可含有多级子操作。例如，**步骤 01** 下可能包含 (1)、(2)、(3) 等子操作，(1) 子操作下可能包含 ①、②、③ 等子操作，① 子操作下可能包含 a)、b)、c) 等子操作。
 - 对于多个任务的操作，则每个“任务”冠以 **任务 01**、**任务 02**、**任务 03** 等，每个“任务”操作下则包含“步骤”级别的操作。
- ◆ 由于已建议读者将随书光盘中的所有文件复制到计算机硬盘的 D 盘中，所以书中在要求设置工作目录或打开光盘文件时，所述的路径均以“D:”开始。

目 录

第一篇 Inventor 2015 快速入门

第 1 章	Inventor 2015 基础概述.....	1
1.1	Inventor 各模块简介.....	1
1.2	Inventor 2015 软件的新功能.....	3
1.3	Inventor 2015 的安装.....	4
1.3.1	安装要求.....	4
1.3.2	安装过程.....	4
1.4	创建用户文件夹.....	5
1.5	启动 Inventor 软件.....	6
1.6	Inventor 2015 用户界面.....	6
1.7	Inventor 2015 用户界面的定制.....	11
1.7.1	功能区的自定义.....	11
1.7.2	键盘的自定义.....	11
1.7.3	标记菜单的自定义.....	11
1.8	模型显示的设置.....	13
1.8.1	模型显示的方式.....	13
1.8.2	工作环境的设置.....	14
1.9	Inventor 鼠标的操作方法和技巧.....	14
1.9.1	鼠标的操作.....	15
1.9.2	对象的选择.....	17
1.10	在 Inventor 中操作文件.....	17
1.10.1	打开文件.....	17
1.10.2	保存文件.....	18
1.10.3	关闭文件.....	18
第 2 章	二维草图设计.....	19
2.1	进入/退出草图设计环境的操作.....	19
2.2	草图设计环境中的工具按钮.....	20
2.3	对草图进行环境设置.....	20
2.4	绘制二维草图.....	21
2.4.1	直线.....	21
2.4.2	矩形.....	22
2.4.3	绘制圆.....	24
2.4.4	绘制椭圆.....	24
2.4.5	绘制圆弧.....	25
2.4.6	倒角.....	25
2.4.7	圆角.....	26
2.4.8	样条曲线.....	27
2.4.9	多边形.....	28

2.4.10	绘制文本轮廓	29
2.4.11	点的创建	30
2.5	编辑二维草图	31
2.5.1	删除草图图元	31
2.5.2	操纵草图图元	31
2.5.3	剪裁草图图元	32
2.5.4	延伸草图图元	33
2.5.5	拉伸草图图元	34
2.5.6	分割草图图元	34
2.5.7	变换草图图元	35
2.5.8	投影	38
2.5.9	偏移草图图元	38
2.5.10	将一般元素转换为构造元素	39
2.6	二维草图约束	40
2.6.1	几何约束	40
2.6.2	尺寸约束	47
2.7	完全约束	50
2.8	对尺寸标注进行更改	50
2.8.1	尺寸的移动	50
2.8.2	尺寸值修改的步骤	50
2.8.3	删除尺寸	51
2.8.4	对尺寸精度进行修改	51
第3章	零件设计	52
3.1	Inventor 零件设计的一般方法	52
3.1.1	零件文件的新建步骤	53
3.1.2	创建一个拉伸特征作为零件的基础特征	53
3.1.3	创建其他特征	61
3.2	模型的显示与控制	64
3.2.1	模型的移动、旋转与缩放	64
3.2.2	模型的视图定向	66
3.2.3	模型的剖切	67
3.3	旋转特征	68
3.3.1	旋转特征概述	68
3.3.2	旋转切削特征	70
3.4	Inventor 的浏览器	71
3.4.1	浏览器界面简介	71
3.4.2	浏览器的作用与一般操作	71
3.5	对特征进行编辑	72
3.5.1	编辑特征的操作	72
3.5.2	三维夹点的编辑	73
3.5.3	编辑特征的显示与隐藏	74
3.5.4	特征的抑制	75
3.5.5	删除特征	76
3.5.6	编辑特征的名称	77
3.5.7	编辑特征尺寸	77
3.6	特征的多级撤销/重做功能	78
3.7	孔特征	78

3.7.1	简单直孔	78
3.7.2	标准孔	80
3.8	修饰特征	81
3.8.1	螺纹特征	81
3.8.2	倒角特征	82
3.8.3	圆角特征	84
3.8.4	抽壳特征	90
3.8.5	拔模特征	92
3.9	特征的重新排序及插入操作	94
3.9.1	概述	94
3.9.2	重新排序的操作方法	95
3.9.3	特征的插入操作	95
3.10	参考几何体	96
3.10.1	工作平面	96
3.10.2	工作轴	99
3.10.3	工作点	101
3.10.4	用户坐标系	103
3.11	加强筋(肋)特征	103
3.12	特征生成失败及其解决方法	106
3.12.1	特征生成失败的出现	106
3.12.2	特征生成失败的解决方法	107
3.13	特征变换的几种方式	109
3.13.1	特征的镜像复制	109
3.13.2	特征的一般复制	110
3.13.3	矩形阵列	111
3.13.4	环形阵列	113
3.13.5	删除阵列	114
3.14	扫掠特征	115
3.14.1	创建扫掠特征的一般过程	115
3.14.2	创建扫掠切削特征的一般过程	117
3.15	螺旋扫掠特征	117
3.16	放样特征	119
3.16.1	创建放样特征的一般过程	120
3.16.2	创建放样切削特征的一般过程	122
3.17	凸雕特征	122
3.18	零件模型属性的设置	124
3.18.1	零件模型材料的设置	124
3.18.2	零件模型单位的设置	125
3.19	模型的测量	127
3.19.1	测量距离	127
3.19.2	测量角度	128
3.19.3	测量面积及周长	129
3.19.4	测量曲线长度	130
3.19.5	模型的质量属性分析	131
第4章	装配设计	132
4.1	概述	132
4.2	装配约束	132

4.2.1	“配合/齐平”约束	133
4.2.2	“角度”约束	134
4.2.3	“相切”约束	134
4.2.4	“插入”约束	134
4.3	装配的过程和方法	135
4.3.1	新建装配文件	135
4.3.2	装配第一个零件	135
4.3.3	装配其余零件	136
4.4	零部件的复制	139
4.4.1	镜像	139
4.4.2	矩形阵列	141
4.4.3	环形阵列	143
4.4.4	关联阵列	144
4.5	在装配体中修改零部件	145
4.5.1	更改浏览器中零部件的名称	145
4.5.2	修改零部件的尺寸	145
4.6	装配体爆炸视图	146
4.7	简化表示	150
4.7.1	切换零部件的显示状态	150
4.7.2	抑制零部件	151
4.8	装配干涉分析	151
第 5 章	工程图设计	153
5.1	工程图的组成	153
5.2	工程图设计环境中的功能选项卡	154
5.3	工程图设计环境的设置	156
5.4	新建工程图	158
5.5	工程图视图	158
5.5.1	基本视图	158
5.5.2	视图基本操作	160
5.5.3	视图的显示方式	161
5.5.4	斜视图	162
5.5.5	创建全剖视图	163
5.5.6	创建半剖视图	164
5.5.7	创建阶梯剖视图	164
5.5.8	创建旋转剖视图	165
5.5.9	创建局部剖视图	166
5.5.10	创建局部放大图	166
5.5.11	断裂视图	167
5.5.12	断面图	168
5.6	工程图标注	169
5.6.1	尺寸标注	169
5.6.2	尺寸标注基本操作	172
5.6.3	尺寸公差标注	175
5.6.4	基准符号标注	176
5.6.5	形位公差标注	177
5.6.6	表面粗糙度标注	178
5.6.7	焊接标注	179

5.6.8 注释文本标注	180
5.7 Inventor 软件的打印出图	182

第二篇 Inventor 2015 进阶

第 6 章 曲面设计	184
6.1 概述	184
6.2 创建曲线	184
6.2.1 通过参考点的曲线	184
6.2.2 投影曲线	185
6.2.3 分割曲线	186
6.2.4 相交曲线	187
6.2.5 螺旋线	188
6.3 创建基本曲面	189
6.3.1 拉伸曲面	189
6.3.2 旋转曲面	190
6.3.3 偏移曲面	191
6.3.4 边界嵌片	192
6.3.5 扫掠曲面	193
6.3.6 放样曲面	194
6.4 曲线与曲面的曲率分析	194
6.4.1 曲线曲率的显示	194
6.4.2 曲面曲率的显示	195
6.4.3 曲面斑马条纹的显示	196
6.5 对曲面进行编辑	196
6.5.1 曲面的延伸	196
6.5.2 曲面的剪裁	197
6.5.3 曲面的缝合	198
6.5.4 删除面	199
6.6 曲面的圆角	199
6.6.1 等半径圆角	199
6.6.2 变半径圆角	200
6.6.3 面圆角	201
6.6.4 完整圆角	202
6.7 曲面实体化操作	203
6.7.1 封闭曲面	203
6.7.2 加厚曲面	204
6.7.3 替换面	205
第 7 章 钣金设计	206
7.1 钣金设计入门	206
7.1.1 钣金设计概述	206
7.1.2 钣金设计环境中的功能选项卡	207
7.2 创建钣金基础特征	207
7.2.1 平板	207
7.2.2 凸缘	212
7.2.3 异形板	217
7.2.4 卷边	220

7.2.5	钣金放样.....	222
7.3	折弯钣金体.....	223
7.3.1	折叠.....	223
7.3.2	展开.....	225
7.3.3	重新折叠.....	225
7.4	钣金的其他处理方法.....	226
7.4.1	剪切.....	226
7.4.2	孔.....	227
7.4.3	拐角圆角.....	227
7.4.4	拐角倒角.....	228
7.4.5	拐角接缝.....	229
7.5	钣金冲压.....	232
7.5.1	冲压工具.....	232
7.5.2	创建冲压特征的一般过程.....	235
7.6	创建钣金工程图的方法.....	237
第 8 章	结构件生成器.....	243
8.1	概述.....	243
8.1.1	结构件生成器环境.....	243
8.1.2	利用结构件生成器进行结构设计的一般过程.....	244
8.2	结构框架.....	244
8.2.1	3D 草图的创建.....	244
8.2.2	布局结构框架草图.....	245
8.3	插入结构件.....	248
8.3.1	在 2D 结构框架中插入结构件.....	248
8.3.2	在 3D 结构框架中插入结构件.....	253
8.4	结构件的末端处理方式.....	257
8.4.1	斜接.....	257
8.4.2	修剪到结构件.....	259
8.4.3	修剪/延伸.....	261
8.4.4	延长/缩短.....	263
8.4.5	删除末端处理方式.....	265
8.5	梁、柱、板计算器.....	265
8.5.1	梁/柱计算器.....	265
8.5.2	板计算器.....	266

第三篇 Inventor 2015 精通

第 9 章	模型的外观处理与渲染.....	268
9.1	模型的外观处理.....	268
9.1.1	颜色.....	268
9.1.2	外观.....	269
9.2	灯光设置.....	271
9.2.1	光源样式.....	271
9.2.2	点光源.....	273
9.2.3	平行光源.....	275
9.2.4	聚光灯.....	277
9.3	场景样式.....	278

9.4 渲染图像	281
第 10 章 动画设计	284
10.1 Inventor 动画导入	284
10.1.1 进入与退出 Inventor 动画环境	284
10.1.2 动画模块界面	284
10.2 动画时间轴	285
10.3 零部件动画	286
10.4 渐入动画	288
10.5 约束动画	289
10.6 参数动画	291
10.7 位置表达动画	293
10.8 相机动画	294
10.9 渲染动画	296
第 11 章 机构运动仿真与分析	297
11.1 机构运动仿真基础	297
11.2 机构运动仿真环境	297
11.2.1 进入/退出 Inventor 运动仿真环境	297
11.2.2 运动仿真环境基础参数设置	298
11.3 基本运动类型	299
11.3.1 空间自由运动	300
11.3.2 铰链（旋转）运动	302
11.3.3 平移运动	303
11.3.4 柱面运动	305
11.3.5 球面运动	306
11.3.6 平面运动	307
11.3.7 球面圆槽运动	309
11.3.8 线面运动	310
11.3.9 点面运动	311
11.3.10 焊接连接	312
11.4 机构运动类型	314
11.4.1 齿轮齿条运动	314
11.4.2 外齿轮啮合运动	315
11.4.3 内齿轮啮合运动	315
11.4.4 皮带运动	316
11.4.5 螺旋运动	317
11.5 受力类型	318
11.5.1 弹簧/阻尼器/千斤顶	318
11.5.2 3D Contact（接触）	320
11.6 添加驱动	321
11.7 添加外部载荷	325
11.7.1 重力	326
11.7.2 力	327
11.7.3 转矩	328
11.8 输出图示器	329
第 12 章 有限元结构分析	331
12.1 概述	331

12.2	有限元分析环境	332
12.2.1	进入/退出有限元分析环境	332
12.2.2	有限元分析的工作界面	332
12.2.3	有限元分析选项设置	333
12.2.4	有限元分析一般过程	333
12.3	Inventor 零件有限元分析的一般过程	335
12.3.1	打开模型文件并进入分析环境	335
12.3.2	指定材料	337
12.3.3	添加约束	339
12.3.4	添加外部载荷	341
12.3.5	划分网格	343
12.3.6	求解分析	344
12.3.7	结果查看与评估	345
12.3.8	其他结果显示工具及报告文件	348

第四篇 Inventor 2015 实际综合应用案例

第 13 章	Inventor 零件设计实际综合应用	353
13.1	零件设计案例 1——儿童玩具勺	353
13.2	零件设计案例 2——操作杆	358
13.3	零件设计案例 3——支架	367
13.4	零件设计案例 4——塑料框	379
13.5	零件设计案例 5——排气管	389
13.6	零件设计案例 6——削笔器	389
第 14 章	Inventor 工程图设计实际综合应用	390
14.1	案例概述	390
14.2	新建工程图	390
14.3	创建视图	391
14.4	为视图添加中心线	393
14.5	创建尺寸标注	394
14.6	添加基准特征符号	397
14.7	标注形位公差	398
14.8	添加注释文本 1	398
14.9	添加注释文本 2	398
14.10	标注表面粗糙度	400
第 15 章	Inventor 曲面设计实际综合应用	401
15.1	曲面设计案例 1——连接臂	401
15.2	曲面设计案例 2——门把手	408
15.3	曲面设计案例 3——休闲座椅	420
15.4	曲面设计案例 4——微波炉面板	425
15.5	曲面设计案例 5——瓶子	437
第 16 章	Inventor 钣金设计实际综合应用	439
16.1	钣金零件设计案例 1——卷尺头	439
16.2	钣金零件设计案例 2——钣金支架	443
16.3	钣金零件设计案例 3——手机 SIM 卡固定架	453
第 17 章	Inventor 高级渲染实际综合应用	467

17.1 渲染应用 1——机械零件的渲染..... 467

17.1.1 打开模型文件..... 467

17.1.2 设置材料..... 467

17.1.3 设置外观..... 468

17.1.4 光源设置..... 469

17.1.5 设置场景..... 471

17.1.6 查看渲染效果..... 472

17.1.7 保存零件模型..... 473

17.2 渲染应用 2——水杯的渲染..... 473

第 18 章 Inventor 动画设计实际综合应用..... 477

第 19 章 Inventor 机构运动仿真实际综合应用..... 483

第 20 章 Inventor 装配体有限元分析实际综合应用..... 494

第一篇

Inventor 2015 快速入门

第 1 章 Inventor 2015 基础概述

1.1 Inventor 各模块简介

Inventor 是美国 Autodesk 公司推出的一款三维可视化实体建模软件, Autodesk Inventor 产品系列正在改变传统的 CAD 工作流程: 它简化了复杂三维模型的创建, 这样工程师就可专注于设计的功能, 通过快速创建数字样机, 并利用数字样机来验证设计的功能, 可在投产前更容易发现设计中的错误, 及时进行更改, 以更快的速度把新的产品推向市场。

Inventor 的主要应用模块简介如下。

◆ 零件设计

Inventor 可以帮助设计人员更为轻松地重复利用已有的设计数据, 生动地表现设计意图。借助其中全面关联的模型, 零件设计中的任何变化都可以反映到装配模型和工程图文件中。由此, 设计人员的工作效率将得到显著提高。Inventor 还可以把经常使用的自定义特征和零件的设计标准化和系列化, 从而提高客户的生产效率。利用 Inventor 中的 iPart 技术, 设计公司可以轻松设置智能零件库, 以确保始终以同种方式创建常用零件。

◆ 装配设计

Inventor 将设计加速器与易于使用的装配工具相结合, 使用户可以确保装配设计中每一个零部件的安装正确。精确地验证干涉情况和各种属性, 以便快速创建高质量的产品。Inventor 提供的强大工具可有效控制和管理大型装配设计中创建的数据, 因此用户只需专心工作在所关心的部分零部件上。

◆ 钣金设计

Autodesk Inventor 能够帮助用户简化复杂钣金零件的设计。Inventor 中的数字样机结合了加工信息（如冲压工具参数和自定义的折弯表）、精确的钣金折弯模型以及展开模型编辑环境。在展开模型编辑环境中，工程师可以对钣金展开模型进行细微的改动。因此能够帮助用户提高设计钣金零件的效率。

◆ 电缆线束设计

从电路设计软件导出的导线表，可以接续进行电缆和线束设计，将电缆与线束（包括软质排线）集成到数字样机中，用户可以准确计算路径长度，避免过小的弯曲半径，并确保电气零部件与机械零部件匹配，从而节约大量时间和成本。

◆ 管线设计

用户可以按照最小或最大长度标准以及折弯半径等布管规则选择不同的布管方式。此外，用户也可以通过创建三维几何草图手动定义管线，或利用管线编辑工具交互式创建管线。自动布好的管段可以与用户定义的管段结合在一起，让用户实现最大限度的控制。

◆ 工程制图

Autodesk Inventor 中包含从数字样机中生成工程设计和制造文档的全套工具。这些工具可减少设计错误，缩短设计交付时间。Inventor 还支持所有主流的绘图标准，与三维模型的完全关联（在出现设计变更时，工程图将同步更新），以及 DWG 输出格式，因此是创建和共享 DWG 工程图的理想选择。

◆ 工程师手册

设计加速器中的工程师手册提供了丰富的工程理论、公式和算法参考资料，以及一个可在 Inventor 中任意位置访问的设计知识库。

◆ 内置的零部件数据库资源库

LinkAble PARTcommunity 旨在为基于 Inventor 环境的设计者提供完善而有效的零部件三维数据资源，用于本地产品的开发和配置。LinkAble PARTcommunity 除包含完整的 ISO / EN / DIN 标准件模型数据资源外，更囊括数百家国内外厂商的零部件产品模型，涉及气动、液压、FA 自动化、五金、管路、操作件、阀门、紧固件等多个门类，能够满足机电产品及装备制造业企业的产品研发人员日常所需。

PARTsolutions 是翎瑞鸿翔与德国 CADENAS 共同面向中国市场推出的 Inventor 离线版零部件数据资源库解决方案，其不仅可提供比 PARTcommunity 更为丰富的零部件数据资源，而且采取局域网服务器-客户端安装方式，大大提高了 Inventor 终端对模型数据的搜索和调用效率。此外，PARTsolutions 可与 Inventor 及其 PLM 环境实现紧密集成，实现企业内部物料信