

# 丸砂常用机械知识

湖南首丸炭工业局供应处

一九八〇年六月

## 编 写

为了适应党的着重点转移，帮助物资供应人员提高业务水平，我们编写了《物资供应与管理》、《煤矿常用机电设备基础知识》、《煤矿常用材料基本知识》三部份资料，供我省煤炭系统物资供应科长、物资供应计划人员轮训班作讲义使用。

本资料我们吸取和参考了煤炭部秦皇岛煤校、四川矿业学院工程经济系及淮北矿务局等单位编写的有关物资供应教材内容，组织我省矿务局、公司部份人员编写而成，由于我们水平不高，又缺乏经验，难免有错误和不妥之处，望予以批评指正。

在编写过程中承煤炭部干校、秦皇岛煤校、淮北矿务局供给有关教材；我省涟邵矿务局、白沙矿务局、煤矿基建公司、涟源地区煤炭局大力支持，指定人员参加编写工作，煤田勘探公司、煤矿汽修厂、煤田勘探公司技校、湘潭煤炭学院协助打字印刷，特此表示感谢。

湖南省煤炭局供应处

一九八〇年五月三十一日

# 目 录

## 第一篇 采掘机械设备

第一章 联合采煤机组.....	1
1-1 概述.....	1
1-2 ✓ M L X - 5 0 型联合采煤机.....	9
第二章 刨煤机.....	11
2-1 概述.....	11
2-2 M B J - 2 刨煤机.....	12
第三章 钻孔机械.....	13
3-1 ✓ 凿岩机.....	13
第四章 风 镐.....	20
4-1 风镐的使用范围及技术规格.....	20
4-2 ✓ G - 1 1 型风镐的构造及工作原理	21
第五章 煤电钻.....	23
5-1 ✓ 煤电站概述.....	23
第六章 岩石电钻.....	25
6-1 ✓ 岩石电钻.....	25
第七章 ✓ 电力装岩机.....	30
7-1 概述.....	30

7 - 2	耙斗装岩机.....	3 4
第八章 装岩机.....		3 6
8 - 1	ZMZ <sub>2</sub> -17型装煤机用途含义特征	3 6

## 第二篇 矿井提升与运输设备

第九章 提升设备.....		3 8
9 - 1	矿井提升设备的主要组成与分类	3 8
9 - 2	提升容器、井架与天轮.....	4 0
9 - 3	电控设备.....	5 4
9 - 4	提升机的订货、验收和保管.....	5 6
第十章 运输设备.....		5 8
钢丝绳运输.....		5 9
10 - 1	有极绳运输.....	5 9
10 - 2	调度绞车.....	6 4
10 - 3	无极绳运输.....	6 6
第十一章 刮板运输机.....		6 9
11 - 1	概 述.....	6 9
11 - 2	V型运输机.....	7 2
11 - 3	SGD-20B型运输机.....	7 3
11 - 4	SGWD-17型可弯曲刮板运输机	7 4
11 - 5	SGW-44型可弯曲刮板输送机.....	7 6

11-6	SGW-80型和SGW-40型可弯曲 刮板运输机.....	78
11-8	SGW-150A型可弯曲刮板输送机	81
11-8	刮板输送机的订货、验收和保管...	83
第十二章	胶带运输机.....	83
	概 述.....	83
12-1	SD-22型吊挂带式输送机.....	89
12-2	SPJ-800型绳架式胶带输送机	94
12-3	SPS-800型可伸缩胶带输送机	96
12-4	钢丝绳牵引胶带输送机.....	98
12-5	固定机架胶带输送机.....	103
12-6	皮带运输机的订货、验收、保管、保 养常识.....	104
第十三章	电机车运输.....	106
13-1	概 述.....	106
第三篇 矿用排水、通风、压气设备		
第十四章	矿用水泵.....	115
14-1	概 述.....	115
14-2	排水系统及水泵的几项工作参数	116

1 4 - 3	离心式水泵的工作原理和分类.....	1 1 9
1 4 - 4	几种离心式水泵简介.....	1 2 1
附 则 阀 门.....		1 3 9
第十五章 矿用风机.....		1 5 1
1 5 - 1	概 述.....	1 5 1
1 5 - 2	4-72-11型通风机简介.....	1 5 6
1 5 - 3	4-72-11型通风机结构.....	1 5 8
1 5 - 4	矿用轴流式通风机的构造及技术规格	1 5 9
1 5 - 5	矿用通风机的电动机.....	1 6 4
1 5 - 6	局部扇风机.....	1 6 5
1 5 - 7	通风机的订货、验收及保养常识.....	1 6 7
第十六章 矿用压气设备		
1 6 - 1	空气压缩机概述.....	1 7 0
1 6 - 2	往复式压气机的工作原理及其分类	1 7 2
1 6 - 3	L型空气压缩机.....	1 7 5
1 6 - 4	螺杆式压缩机.....	1 8 0
1 6 - 5	往复式压缩机的辅助设备.....	1 8 2
1 6 - 6	空压机的订货、验收及保管、保养	1 8 8

机壳高：2—操作机架及机械组合，包括合机架和一个电动机。  
采机（薄层）的机械和工具。①滚筒机组，②刮机机，③改装机组，④破碎机。  
⑤钢丝绳卷筒，⑥振动器，⑦裁机机，⑧电机站。  
⑨风筒，⑩手镐。

## 第一篇 采掘机械设备

### 第一章 联合采煤机组

#### 1—1 概述

联合采煤机组，是煤矿井下综合机械化的主要设备。结构型式有：  
MLQ<sub>1</sub>—80型、MLS<sub>2</sub>—150型、MLX—50型、MLH<sub>2</sub>  
型、MLB型、ML—1200型、DYA—100型，适用于中厚  
煤层及薄煤层的可调高单、双滚筒联合采煤机组、急倾斜中厚煤层采  
煤机组和江南煤田小型联合采煤机组等。

#### （一）使用范围：

MLQ<sub>1</sub>—80型单滚筒可调高浅截式联合采煤机是我国目前煤矿  
中使用的一种采煤机。它与SGW—44型可弯曲刮板运输机，金属  
摩擦式支柱，金属铰接顶梁组成普通机械化采煤工作面。

MLQ<sub>1</sub>—80型采煤机适用于长壁式回采工作面，煤层厚度为  
1·1—1·9米，煤层倾角0~25°，煤质中硬不含有极硬的夹  
杂物，顶板中等稳定，工作面倾斜长度150~200米为宜，采煤  
走向长度不应少于500米，以避免频繁更换工作面，影响生产。采  
煤机电气设备采用隔爆型，故可在有瓦斯和煤尘爆炸危险的矿井中使  
用。

#### 1. 型号含义特性用途

MLQ<sub>1</sub>—80型浅截式单滚筒联合采煤机组含义，M—采“煤”  
用，L—“联”合，Q<sub>1</sub>—“浅”截式，第一次设计，80电动机功率  
(瓦)。S<sub>1</sub>—第一次双滚筒设计，S<sub>2</sub>—第二次双滚筒设计，H<sub>2</sub>  
—红旗二号，B—薄煤层一号，X—小型。

#### 2. 主要技术特性：

## M L Q<sub>1</sub>—80型采煤机技术规格。

- ① 生产能力(煤层厚度为1·5米时) 210吨/小时
- ② 滚筒直径(以齿尖计标) 1·1, 1·25, 1·4米
- ③ 截深 ..... 0·6米
- ④ 截割速度(滚筒速度以1·25米时) 0~3·1米/分
- ⑤ 牵引速度 ..... 0~2·5米/分
- ⑥ 最大牵引力 ..... 9吨
- ⑦ 钢丝绳直径 ..... 18 M/M
- ⑧ 电动机 .....
  - 型号 ..... DM—60
  - 功率(小时/长时) ..... 80/60瓦
  - 转速 ..... 1465转/分
  - 额定电压(按订货要求) ..... 380伏或660伏
- ⑨ 牵引下油泵
  - 型式 ..... 强制移动叶片式
  - 转速 ..... 1465转/分
  - 流量( $P=25\text{ kg/cm}^2$ 装有吸油阀时) 160升/分
  - 偏心距 ..... 1~4 MM
  - 最大压力 ..... 30 kg/cm<sup>2</sup>
- ⑩ 牵引下液压马达
  - 型式 ..... 强制移动叶片式
  - 转速( $P=20\text{ kg/cm}^2$ ) ..... ≥362转/分
  - 转矩( $P=20\text{ kg/cm}^2$ ) ..... ≥9·75kg/m
  - 偏心距 ..... 5 MM
- ⑪ 截割下的柱塞泵
  - 型式 ..... 单缸柱塞式

往复次数 ..... 277 次/分  
流量 ..... 5.9 升/分  
工作压力 ..... 100 kg/cm<sup>2</sup>

(12) 截丸下油缸


工作压力 ..... 100 kg/cm<sup>2</sup>  
最大行程 ..... 308 mm

(13) 机田外型尺寸

长 ..... 6900~7040 mm  
宽(机身带滚筒) ..... 1438~1579 mm  
高(不计滚筒和弧形装丸板) ..... 1438~1579 mm

(14) 重量(不包括工具、备件,拉紧装置) 6.167 kg

M L Q - 80 型联合采丸机,由下列部分组成,如图 1-1 所示。



图：1—1 M L Q - 80 型联合采丸机

- 1.牵引下 2.电动机下 3.截丸下 4.截丸滚筒 5.截齿  
6.弧形装丸板 7.底托架 8.电丝架 9.喷雾装置

### 一、牵引下

牵引下由以下几个主要下分组成，液体传动下、齿轮传动下、导绳轮、电动机管制口及其操纵机构。

### 二、电动机下

采丸机具有防爆的大功率的电动机下，属于双鼠笼型外路转子三相交流感应电动机，DM—60型，额定电压380或660伏，长时间功率60瓦，小时功率80瓦，电动机具有优良的起动特性和过负荷特性，电动机允许温升80℃，使用B级绝缘，由抚顺电机厂制造。

### 三、截丸下

其传动系统，它分二路，一路由电动机经园柱齿轮( $z_{11}-z_{12}$ )，传动园锥齿轮 $z_{13}-z_{14}$ ，园柱齿轮 $z_{15}-z_{16}-z_{17}-z_{18}-z_{19}-z_{20}$ )带动滚筒传动。

另一路由电动机(经园柱齿轮 $z_{11}-z_{12}-z_{13}-z_{14}$ )传动偏心套旋转，使其带动柱塞作往复运动，以实现摇臂，滚筒上下摆动或停止在某一位置。

### 四、截丸滚筒和截齿

截丸滚筒和截齿是联合采丸机的主要下件，它负担着截丸和装丸的任务，因此，滚筒上的结构与截齿的排列合理否，不但影响丸的块度和装丸的效率，而且也影响到机口能否稳定的工作和截齿的消耗量。

#### (1) 截丸滚筒

截丸滚筒从形状看来，一般可分为鼓形滚筒。由于鼓形滚筒装丸效果差，也很少采用。目前均采用螺旋形的，因为它具有减少丸

的二次破碎，增加块度，装丸效果好和适合穿梭采丸等优点，它是由扇形钢板按左螺旋或右螺旋排列搭接焊在轮壳上的，它的末端焊有平的圆盘，在螺旋叶片和端面平盘上均装有齿坐，齿坐上安装截齿。

螺旋滚筒按螺旋方向分为左螺旋和右螺旋两种，前者适用于右工作面，后者适用于左工作面，这样出丸效果较好，但当滚筒缺乏时，左工作面也可以使用左螺旋滚筒，右工作面也可以使用右螺旋滚筒。

按螺旋头数分为单头，双头和多头，目前一般采用双头的，从螺距来看，目前多数采用等螺距的，我国设计一种新的联合采丸机中，也有采用变螺距的螺旋滚筒，靠近丸壁近处的螺距小于平均螺距，而外侧螺距大于平均螺距。

M L Q,-80型是双螺旋滚筒，根据丸层厚度应选用适应的螺旋滚筒，其直径规格现有三种，即1100，1250和1400毫米，对于应用不同规格的滚筒需要有相应的弧形装丸板，底托架与它配套，按表1—2配合使用和提出订货。

滚筒，弧形装丸板，底托架配套一览表

表1—1

滚筒规格	滚筒图号	弧形装丸板图号	底托架图号	备注
φ1400 mm	MLQ-112(左右)	MLQ-13	MLQ-17	滚筒轴
φ1250 mm	MLQ-0910	MLQ-03	MLQ-17	带锥度
φ1100 mm	MLQ-141	MLQ-16	MLQ-04	

在截丸滚筒的螺旋叶片上和末端圆盘上（靠近壁端）均焊有齿坐，在齿坐上装有截齿。

## (2) 截齿

截齿是直接完成破碎丸的刀具，其质量直接影响到采丸机工作。刀

具在实际工作中受力情况比较复杂。因此，截齿应有合理几何形式，以减少破碎丸的能量消耗。为了减少更换截齿的次数，使用的截齿材料要有足够的强度和耐磨性，除此截齿的结构要简单，便于制造，更换容易，固定可靠。

目前我国普遍采用的截齿有二种：

扁形截齿，这种截齿由刀杆和刀头两部分组成，刀杆可用碳素工具钢或合金结构钢制造。刀头上镶嵌硬质合金（又称硬质合金）。

扁形截齿割煤时阻力大，消耗量也大，成本高，制造复杂。  
(见图 1—3)

我国煤矿工人阶级，破除迷信，解放思想，革命干下和技术人员组成以工人为主体三结合小组，通过不断试验，自行设计制造了镐形截齿，(见图 1—4)




图 1—3 扁形截齿

1. 横销孔 2. 齿坐  
3. 卡圈 4. 刀头  
5. 焊料 6. 堆焊层

图 1—4 镐形截齿

1. 镐形截齿 2. 齿坐 3. 卡圈  
4. 刀头 5. 焊料 6. 堆焊层

镐形截齿，这种截齿的特点是结构简单，使用寿命长，固定可靠，拆卸方便。在工作过程中能自动旋转（具有耐磨性），保持截齿锋锐，在截煤时有较大的楔入力，因此消耗低，在坚硬的煤层中也能正常工作。

### 镐形截齿与扁形截齿比较具有以下优点：

第一，镐形截齿工作时，切割阻力小，硬质合金不易崩碎，齿身不易折断，同时，齿尖自行磨锐，磨损均匀，硬质合金能充分利用，从而提高了使用寿命，降低了截齿的消耗量。

第二，镐形截齿系点击刨煤，因此，截割硬质煤的性能好。降低电机负荷，提高了牵引速度。在遇到夹石或割煤时，也能平顺工作。

第三，截齿采用卡环或固定，牢固可靠，拆卸更换方便，点夹自动磨锐，始终保持锋利，不需更换多磨，因而减少了辅助时间，充分发挥机具的效能。

第四，镐形截齿和齿座结构简单，制造方便，一般矿上的修理厂能制造。

### 五、弧形装煤板

弧形装煤板的作用是将破碎下来的煤装到工作面的运输机，它可以翻转 $180^{\circ}$ ，故能适应穿梭采煤的要求，对于三种不同规格的滚筒，相应的有三种不同弧形装煤板与其配套（见表1—1）。三种弧形装煤板仅支架，弧板两个焊接组件不同，其余零件均相同，因此，如果一台采煤机已有一种弧形装煤板，需订购另一种，则可以不必订购弧形装板全组，按表1—2只订购不同下分就行，三种弧形装煤板之不同下分（所需更换的对应分组件）表1—2。

表1—2

所配套的滚筒规格	对应更换不同分组件图号		
φ 1400mm	MLQ,-1301 (支架)	MLQ,-1302 (弧板)	
φ 1250mm	MLQ,-0301 "	MLQ,-0302 "	
φ 1100mm	MLQ,-1601 "	MLQ,-1602 "	

### 3. 底托架

底托架是连接机口各个下分，并用它来支承联合采煤机在溜槽上行走，在底托架两侧有连接电缆架用的锁轴，后端装有防滑架，用以防止机口的下滑。

对于三种不同规格的滚筒，要配用两种相应尺寸的底托架，这两种托架仅右支架，左支架和后支架三个焊接分组件不同，余另件均相同。因此，如果已有一种底托架，需订购另一种，则可以不必订购底托架全组，只订购其余不同下分就行，这两种底托架之不同下分（即需要更换的对应分组件）见表 1—3。

表 1—3

所配套的滚筒规格	对应更换的不同组件图号	备注
φ 1400 mm	MLQ <sub>1</sub> -1701(右支架) 1702(左支架)	后支架每台需二组
φ 1250 mm	1703(后支架)	
φ 1100 mm	MLQ <sub>1</sub> -0403(右支架) 0404(左支架) 0405(后支架)	

### 七、电缆架：

电缆架是采煤机在工作面时盘绕电缆用的，以避免在底板上拖拉现象。它与前托架相连，跟随采煤机在溜槽上一起移动。

### 八、喷雾装置：

用于洒水减尘，压力水是由平巷内的 LB20—24 型螺杆泵装置或利用井上水供给，压力水经连接管送到工作面，供机口喷雾之用。

### 九、紧绳装置：

给钢丝绳以初张力保证采煤机产生足够的牵引力。紧绳装置在工作面上如图 1—5 所示，下巷紧绳装置一端固定于工作面，运输

机头上，另一端与钢丝绳连接，利用小绞车来进行钢丝绳初张力。

图：1—5

1. 小绞车 2. 紧绳装置

3. 联合采丸机

4. 导轮

5. 电源设备

MLQ<sub>1</sub>—80型电源设备（借用

MLQ<sub>1</sub>—64型联合采丸机的）除防

火电机外，还有：

1. QC83—225型防爆磁力启动器。

2. DAK—1型起动按钮一个。

DAB—1型停止按钮二个（一个停止电动机用，另一个停止运输机用）。

3. DC—7型防爆杆销

4. DH—3型换向开关（管制口）

5. UYP—1000 4×35+3×2·5 橡套电缆


联合采丸机在出厂时，不是整体发运，而是分几个下件箱装箱发运，因此在验收时应特别注意，各下件是否齐全，存放时，各下件尽量放在一起。

## 1—2 MLX—50型联合采丸机

一、用途和使用范围：

MLX—50型联合采丸机为单滚筒浅槽式采丸机械，工作时应与SGWA—44型可弯曲刮板运输机，金属支柱和金属顶梁配套，组成联合采丸机组，用于长壁式回采工作面中落丸和装丸。

本机适用于丸层倾角为25°以下，丸层厚度为0·7~1·1米，工作面长度为120米左右的缓倾斜的长壁式回采工作面，要求丸质中



硬，顶板中等较定，底板起伏不宜过大，煤质内不含极坚硬的夹杂物。如果煤层倾角大于 $18^{\circ}$ 时，需配防滑绞车或防滑装置。

全下电四设备为矿用隔爆型。可在有瓦斯的矿井中使用。

## 二、技术特征：

1. 生产能力..... 50吨/小时
2. 采 高..... 0.7~1.1米
3. 液筒直径（从齿尖计标）..... 670毫米
4. 截 深..... 600毫米
5. 液筒截割速度..... 4.98米/秒
6. 牵引速度..... 0~5米/分
7. 最大牵引力..... 5.7吨
8. 牵引圆环链规格.....  $\phi 14 \times 50$ 毫米
9. 喷雾形式..... 外喷雾

## 10. 电动机

- |            |                      |
|------------|----------------------|
| 型 号.....   | DMB - 50 S           |
| 功 率.....   | 50瓦                  |
| 转 速.....   | 1460转/分              |
| 电 压.....   | 380 / 660伏           |
| 频 率.....   | 50赫芝                 |
| 冷却水压力..... | 8 kg/cm <sup>2</sup> |

11. 外型尺寸..... 3000×500×326毫米
12. 机四重量..... 3500公斤

## 三、结构

M LX - 50型采煤机结构由：1.牵引部 2.截煤部 3.滚筒  
4.拖电丝装置 5.拉紧装置与紧链口 6.喷雾与冷却系统组成。

## 四、电四下分

### 1. 电动机：

在牵引下和截丸下中间装有 D M B — 5 0 S 矿用防爆型 5 0 匹的电动机一台。

### 2. 电凹操纵箱

电凹操纵箱内装有：(1)一个电线插销，电压 660 伏，电流 120 安。 (2)一个换向开关，电压 660 伏，电流 100 安，在采丸机停时切断电源和变换电动机转向。 (3)一套控制按钮，一个闭锁按钮，一个紧急停止按钮。 (4)硅整流凹控制板。

### 3. 供电与控制

采丸机和运输机分别由二台 Q C 8 3 — 1 2 0 型磁力启动凹供电。采丸机供电电源为矿用橡胶绝缘 U Y P — 1 0 0 0 伏  $3 \times 25 + 1 \times 4 + 3 \times 2.5$  电缆。

## 第二章 刨丸机

### 2—1 概述

刨丸机是一种浅截式采丸机，它适用于缓倾斜薄丸层，丸的硬度在中硬以下，无夹石层，顶、底板比较致密，工作面长度在 200 米左右，刨丸机具有结构简单，吃刀浅，速度快，能充分利用矿山压力破碎作用的特点。使用刨丸机有块丸率高，丸尘少，采丸效率高，装丸效果好等优点。

根据刨刀对丸体作用力的性质刨丸机可分为静力刨丸机和动力刨丸机二大类。静力刨丸机是借刨刀对丸壁的静压力破丸。动力刨丸机是刨刀对丸体冲击破丸。由于动力刨丸机，丸刨冲击破丸的动力不易解决，所以发展缓慢。目前主要使用静力刨丸机。