

电子计算机使用手册

原

书

缺

页

7.2	地址调整.....	(119)
7.3	整体符号的地址调整.....	(121)
7.4	保存文件的形式.....	(123)
7.5	TMIN 及 TCBMO	(123)
7.6	系统库.....	(123)
7.7	公用的文件.....	(124)
7.8	浮动装配时的出错信息.....	(125)
7.9	RLDR 命令.....	(129)
7.10	例题	(131)
8.	程序的执行.....	(136)
8.1	程序的装入.....	(136)
8.2	程序的失控.....	(136)
8.3	MRDOS 的 TRAP (陷阱)	(137)
8.4	程序执行过程中的停止和打断.....	(137)
8.5	当 RDOS 系统死了时的恢复步骤.....	(138)
8.6	当 DOS/FDOS 系统死了时的恢复步骤.....	(139)
8.7	MRDOS 的 TRAP (陷阱) 时的处理.....	(139)
8.8	后台程序的执行.....	(140)
8.9	前台程序的执行.....	(141)
9.	FORTRAN IV	(145)
9.1	FORTRAN IV 编译程序的处理.....	(145)
9.2	FORTRAN IV 编译程序的编译.....	(145)
9.3	数据区.....	(146)
9.4	多任务及FORTRAN 栈.....	(147)
9.5	CALL语句及 RETURN 语句的翻译.....	(147)
9.6	子程序名.....	(147)
9.7	FORTRAN 程序和 OS.....	(149)
9.8	编译时的错误.....	(150)
9.9	运行时的出错代码.....	(155)
9.10	FORTRAN 程序的查错.....	(156)
9.11	FORTRAN IV 编译程序及运行库的种类.....	(158)
9.12	公用的文件.....	(158)
9.13	RDSI和FORT 0.LB	(160)
9.14	FORT 命令.....	(160)
9.15	例题	(161)
	(1) FORTRAN 运行库的合成.....	(161)
	(2) 编译、汇编.....	(162)

(3) RLDR 命令及执行.....	(162)
(4) 子程序.....	(163)
(5) 实例.....	(164)
(6) 执行.....	(166)
(7) CLG	(166)
(8) 执行前的处理.....	(169)
(9) 多任务程序.....	(179)
(10) 更改输出文件名.....	(180)
(11) 检查语句结构 (Syntax)	(180)
(12) ID 编号.....	(180)
(13) 覆盖.....	(181)
(14) INIT	(181)
10. FORTRAN 5	(182)
10.1 FORTRAN 5 编译程序的特征.....	(182)
10.2 FORTRAN IV 和 5 的区别.....	(182)
10.3 编译时的出错信息.....	(184)
10.4 运行时的出错信息.....	(184)
10.5 其它错误信息及跟踪.....	(184)
10.6 必用的文件.....	(188)
10.7 FORTRAN 命令.....	(189)
10.8 例题.....	(190)
(1) 语法检查.....	(190)
(2) 装入查错程序.....	(191)
11. BASIC	(195)
11.1 BASIC 的特长.....	(195)
11.2 BASIC 的内存结构和中间码.....	(195)
11.3 BASIC 处理程序的处理.....	(196)
11.4 必用的文件.....	(197)
11.5 RDOS系统生成.....	(199)
11.6 BASIC 系统生成.....	(201)
11.7 BASIC 的使用例.....	(205)
12. 汇编程序的查错.....	(210)
12.1 关于查错程序的考虑.....	(210)
12.2 程序查错和查错程序.....	(211)
12.3 命令的使用方法.....	(212)
12.4 命令一览表.....	(216)
12.5 符号表.....	(217)

12.6	查错程序的使用方法.....	(217)
13.	八进制编辑及修补.....	(222)
13.1	保存文件的修改.....	(222)
13.2	八进制编辑程序.....	(222)
13.3	八进制编辑的使用方法.....	(226)
13.4	修补.....	(229)
14.	库文件 编辑.....	(231)
14.1	库程序化.....	(231)
14.2	库程序的用途.....	(231)
14.3	库程序制作上的注意事项.....	(231)
14.4	出错信息.....	(233)
14.5	LFE 命令.....	(233)
14.6	例题.....	(235)
(1)	用户子程序的库程序化.....	(235)
(2)	库程序的合并.....	(236)
(3)	浮动二进制文件的检查.....	(236)
(4)	查询各模块的ZREL/NREL.....	(236)
(5)	复盖段的分配.....	(236)
(6)	NSP 程序包的查询.....	(238)
(7)	用户子程序的查询.....	(239)
(8)	系统库的查询.....	(239)
15.	SOS 和 独立程序的执行.....	(240)
15.1	程序的输入.....	(240)
15.2	程序的构造.....	(240)
15.3	SOS的构造.....	(242)
15.4	SOS的系统生成.....	(242)
15.5	RDSI	(243)
15.6	指定的项目.....	(244)
15.7	内存象.....	(245)
15.8	使用方法.....	(245)
16.	XRDOS 程序的执行.....	(254)
16.1	同磁盘操作系统的区别.....	(254)
16.2	XRDOS 的特点.....	(255)
16.3	磁盘文件的使用.....	(256)
16.4	XRDOS 系统生成.....	(256)
16.5	通过CLI留出文件区.....	(257)
16.6	汇编程序.....	(258)

16.7	FORTRAN 程序	(260)
16.8	- 操作步骤	(261)
16.9	例题	(263)
17.	复带程序	(264)
17.1	带的复制	(264)
17.2	检查和	(264)
17.3	例题	(265)
(1)	复制所提供的程序	(265)
(2)	拷贝带的检查	(266)
(3)	主带的制作	(267)

第三章 出故障时的措施和操作

1.	故障	(268)
1.1	故障识别	(268)
1.2	系统故障的区分	(269)
2.	根据现象查明原带	(270)
2.1	故障的情况	(270)
2.2	故障判别及处理	(272)
2.3	失措	(276)
3.	硬件中的注意事项	(278)
3.1	总线和终端	(278)
3.2	用户设备及程序设计	(280)
3.3	用户接口设计上的注意事项	(281)
3.4	优先权线路	(282)
4.	卡盘使用上的注意事项	(283)
4.1	卡盘的使用	(283)
4.2	新买进的卡盘	(284)
4.3	高质量的维护	(284)

第四章 绝对二进制程序

1.	系统的手工操作	(285)
1.1	开关操作的目的及步骤	(285)
1.2	CPU 前面控制台面板	(286)
1.3	控制台(面板)指示灯	(286)
1.4	控制台数据开关	(289)
1.5	控制台功能开关	(289)
1.6	ECLIPSE 加强的功能开关	(292)

2. 引导程序操作方法 F	(294)
2.1 二进制引导程序装入 方法.....	(294)
2.2 通过AUTO PROGRAM LOAD 写入二进制引导程序.....	(294)
2.3 地址的八进制表示及输入设备的 指定.....	(296)
2.4 自举引导程序 (13条) 的写入.....	(297)
2.5 绝对二进制程序的 装入.....	(298)
3. 二进制引导程序和绝对二进制形式	(300)
3.1 二进制引导程序的纸带 形式.....	(300)
3.2 绝对二进制 形式.....	(301)
3.3 源程序和绝对二进制 程序.....	(305)
3.4 自动程序装入 (AUTO PROGRAM LOAD).....	(306)
3.5 引导程序的程序 清单.....	(307)

第五章 故障 诊 断

1. 诊断程序的目的	(313)
1.1 故障的 判断.....	(313)
1.2 联系 事项.....	(315)
2. 由诊断程序进行测试	(316)
2.1 内存 测试.....	(316)
2.2 可动头磁 盘机.....	(317)
2.3 DDOS	(320)
2.4 DTOS	(325)
2.5 维修 表格.....	(325)

附 录

1. 汇编语言	(327)
1.1 算术和逻辑型 指令.....	(327)
1.2 访内型 指令.....	(328)
1.3 输入输出型 指令.....	(329)
1.4 基本汇编指令记忆符一覽 表.....	(331)
1.5 扩充汇编程序伪指令一覽 表.....	(336)
1.6 130机无操作系统时使用汇编程序操作规程.....	(339)
2. FORTRAN IV 语言	(341)
2.1 程序 形式.....	(341)
2.2 FORTRAN IV 语言简表.....	(342)
3. FORTRAN 5	
3.1 FORTRAN 5 与标准 FORTRAN 的差别.....	

4. BASIC 语言	(353)
4.1 基本量的表示	(353)
4.2 矩阵运算语句简表	(355)
4.3 BASIC 键盘命令和语句一览表	(356)
5. ALGOL 命令的使用	(359)
6. COBOL命令和 COBOLINT 命令的使用	(360)
6.1 COBOL 命令	(360)
6.2 COBOLINT 命令	(361)
7. CLI 命令总览	(363)
7.1 命令行中所用符号及其功能	(363)
7.2 CLI 命令一览表	(364)

第一 章 系统的启动与停止步骤

1. 电源接通顺序

1.1 CPU主机

按如下步骤接通电源：

- (1) 接通总开关电源、合闸；
- (2) 把CPU控制台面板上的电源开关旋到ON (开) 或者LOCK (锁) 的位置，
如下图：




图 1-1

(3) 按下磁盘接合器的电源开关，指示灯亮，这时成为联机状态。如下图：



图 1-2

(备注)

开关接通后，如果机架中风扇没有声音，则说明电源尚未供电。应了解供电的状况
(停电或保险丝断了) 后，加以适当的处理。

1.2 控制台打字机

1) DASHER字符显示器打字机

- (1) 把电源(POWER)开关置到开(ON)，

- (2) 打到联机 (ON LINE)；
- (3) 把观察键 (VIEW) 置到ON；
- (4) 按下字符锁键 **ALPHA LOCK**，成为大写字符。

2) ASR 33电传机
置成连机 (LINE) 位置。
(备注)

一般情况下，机器的电源 (POWER) 指示灯亮，电传是马达旋转声响。如果指示灯不亮，马达不响，则说明尚未供电，应检查接插件及有关电源。对电传机旋到连机 (LINE) 时，如果打印机无序地乱打，则说明CPU和电源未接通。

3) DASHER显示器
(1) 拉电源拉杆开关；

- (2) 按字符锁键 **ALPHA LOCK**，成为大写字符。如图1—8、1—4；




图 1—8

4) 喷墨打印机

- (1) 将电源开关 (POWER) 置到ON位置；
- (2) 将方式选择键 (MODE) 置到联机 (LINE)。




图 1-4

1.3 DASHER字符显示打字机键盘

在NOVA系列机中采用ASCII码或JIS码。在键盘上不仅可以产生英文字母和数字，还可以用`CTRL`键与`A`~`Z`键同时按下来产生0(NULL, 零符)~37的控制代码。

如果要使执行中的程序停止，或者还有优先要处理的事情时，可以强行打断执行中的程序。这时采用同时按`CTRL`键和`A`键即可。

在输入命令时发现有错误，要使前面打人的字符作废时，可以按`DEL`键或`RUB OUT`键。但因为该键是无铅字的代码，在字符显示器上只显示“—”来表示这个代码已经输入了。例如：

按`DEL`或`RUB OUT`

XFR-ER/A \$ PTR A ↵

↑用“—”来回响

这里通过按`DEL`或`RUB OUT`键已把R删去，正确的语句已成为XFER/A
\$PTR A

DEL 和 **RUB OUT** 键可以连续使用。按几下就删去前面的几个字符。

命令输入完了要按回车 **CR** 键或 **RETURN** 键，键盘命令解释程序 (CLI) 得到回

车后，立即分析输入的字符串并进行相应的处理。

在本书中，凡是由操作者输入的字符串命令，都用回车 “****” 结束。例如：

XFER/A \$PTR A[\] ……输入的命令

LOAD \$PTR, STRIKE ANY KEY ……信息

如要取消一行时，按 **** 键或同时按 **SHIFT** 键和 **L** 键。例如：

按 **** 或 **SHIFT** + **L**



DLETE \…… 以 “\” 回响并进行回车、换行。

DELETE ← A[\]

1.4 磁盘机的操作和卡盘的安装

1) 5947型磁盘机

(1) 电源开关置到 “ON”。

(2) 如果磁盘已放

到磁盘室中，按 RUN 开关。

(若 UNSAFE 指示灯 (红色) 亮，表示部件电源未接通)。

磁盘驱动器正面开关的操作如右图所示：

① **FIX1 / ICARTRIDGE PROTECT** 开关 (磁盘保护开关) 必须置到 OFF 一侧 (关掉)，如右图。

〈打开磁盘室的方法〉

② 把磁盘驱动器的 POWER 开关置到 ON 一侧，接通电源，“POWER”指示灯亮。

③ 在齿条方式的机架 (Rack mount) 中，如图中 A 部分内

侧有一金属杆，拉它并把驱动器向面前拉出来。

对于独立机架型，打开门便可。




图 1—6

。顶装式卡盘(5947C)罩的外观如图1—6所示。手柄和栓板在顶盖上。移动卡盘时就要用手提这个手柄。另外，要把顶盖从底盖上卸下来时，或者放到磁盘驱动器中后要把顶盖拿掉时，都通过栓板才能打开锁。




图 1—6




图 1—7

〈装卸底盖的顺序〉

要安装底盖时用下面方法进行：

- ①把手柄立起来，把卡盘放在底盖的上面。
- ②把手柄倒下，这样，卡盘就固定在底盖上了。

要卸掉底盖时可按如下述方法进行。从磁盘驱动器上取掉卡盘时也一样。即可以把磁盘驱动器上放置卡盘的地方当作底盖。

- ①用大姆指将顶盖中央手柄(见图1—7)的栓板移向左侧。

- ②栓板仍保持移向左侧的状态，把手柄顺手提起。

- ③仍在这个状态下，把手放入手柄，原样往上提，底盖也就被取掉了。

〈安装磁卡盘的步骤〉：

- ①拉压板R.L，将磁盘室内塑料做的防尘盖取出。

- ②用手指按卡盘的栓板，把手柄拉起来，取掉底盘(张开手支撑住，以防止底盘掉落)。保持着按栓板的状态。

- ③把卡盘放入磁盘室，放开栓板，把手柄放倒。

- ④把底盖放在上面，加上压板R.L。

如果是连条机架型，则沿齿条推回去。

如果READY指示灯始终不亮，则首先把「START」开关拨到OFF，然后检查原因。

在这种情况下应检查以下项目：

- 磁盘是否完全放进去了。
- 压板R.L是否压在底盖上了。




图 1—8

- 如果是连条机架型，则是否已经完全推回去了。

- 对独立机架型，则检查是否已关好门。

如果〈UNSAFE〉指示灯亮，则首先要检查磁盘接口的电源是否接通了。






图 1—9



ECLIPSE 的控制面板



NOVA 3 的控制面板

然后进行改正并重新把〈START〉开关搬到ON位置上。

〈取出卡盘的步骤〉

①把〈START〉开关置到OFF一边。结果是〈READY〉指示灯灭。

②25秒钟后，电机的转动停止、〈RUN〉指示灯灭。

③对连条机架型，将驱动器拉出；对独立机架型，把门打开，把压板取掉、取出卡盘。

④把防尘盖放入磁盘室，卡盘上装上底盖。

⑤对连条机架型，将驱动器沿连条推回去。对独立机架型，把门关上，将〈POWER〉开关置到OFF一方，切断电源。

〈注意事项〉

·早晨刚开机时，要空转20~30分钟。但如果已经开机，仅仅是换卡盘，则只要5~10分钟就可以了。

2) 4047型磁盘机

①把转换器电源旋钮转到ON或LOCK(通常转到ON)。

②如果磁盘(媒体)已经装进去了，则将〈LOAD/RUN〉开关置向RUN一侧，接着按WRITE PROTECT指示灯(红色)，灯灭。

③在READY指示灯(橙色)亮之前大约要等待50秒钟。

(1) 磁卡盘的装入步骤

①将磁盘转接器的电源开关旋到ON或LOCK位置。

②向前拉支杆。如图1-9右图那样插入磁卡盘。

只有当〈LOAD/RUN〉开关倒向LOAD一侧，“LOAD指示灯”亮，LOCK插销倒下来时才能够把门打开。反之，〈LOAD/RUN〉开关倒向LOAD一侧，约待1分钟LOCK插销才倒下，然后方能把门关上。

③使〈LOAD/RUN开关〉置向RUN一侧，约50秒钟后，〈READY指示灯〉亮。此后，按〈WRITE PROTECT指示灯/开关〉，灯灭。

1.5 CPU控制台的开关操作

(1) RDOS的自举

〈备有APL的NOVA系列CPU或ECLIPSE系列CPU〉

①将数据开关置成〈100033₁₆〉。

②按功能开关〈PR LOAD〉。

〈没有APL的NOVA系列CPU〉

①将数据开关置成〈000376₁₆〉。

②按功能开关〈EXAM〉。

③置数据开关〈060133₁₆〉(=NIOS-DKP)，按开关〈DEP〉。

④置数据开关〈000377₁₆〉，按开关〈DEP NEXT〉。

⑤置数据开关〈000376₁₆〉，依次按开关〈RESET〉，〈START〉。




图 1-11




图 1-12

其结果〈BOOT〉和“BOOT·SV”被装入，打印信息〈FILENAME?〉。

如果这个信息没有被打印出来，可参照〈1.7 节故障〉和〈第三部分〉适当处理。

(2) 塑料磁盘机

〈带HHC（手动控制台，hand hold console）的微NOVA〉

- ①把微NOVA的电源开关旋到〈RUN〉。
- ②把塑料磁盘机的电源接通。
- ③把塑料磁盘（媒体）插入0号驱动器。（必须接通电源后方能插入）。




图 1-13