

# 气 动 元 件

## 附 录

上海机械学院 射流专业  
气压传动技术训练班

## 目 录

---

技术改造的好助手——气压传动技术	1
截止式电阀气阀设计标书	5
换向阀的性能参数指标及定型设计的品种规格数	19
QTY-15-S <sub>1</sub> 型1/2" 调压阀设计设计标书及附录	29
膜片——截止式气动逻辑元件及其应用	54
流通能力	67
一机部矿字(75)-383气缸联合设计组气缸装配图二张	70
印刷机双张与折角检测器	75
气动常用计量单位及其换算	86
气动计标图表	95
部分厂气动元件产品目录	108

# 技术改造的好助手——气压传动技术

## 气压传动的优点

气压传动就是以压缩空气为动力源来控制和驱动各种机械的动作。这种气压传动和液压传动一样，已广泛地应用于工业部门，在工业自动化和技术改造方面占有重要地位。采用气压传动，具有三个突出的优点。

第一，简单、方便。气压传动所用的介质是空气，取之不尽，用之不竭。如果在传动中，由于密封不良而引起泄漏，也不会造成污染。空气本身粘度小，管道中流动速度快，损失少，因此压缩空气便于集中供应，一个工厂或车间，设立一个压缩机站，就可以供给许多台设备使用，只要工厂有压缩空气管路，通过一些简单的气阀和气缸，就可以实现上料、下料、运送夹紧、进给等各种动作。气动元件本身结构也较简单，容易维修和制造，比较易于掌握。

第二，安全、可靠。可以在高温、振动、腐蚀、易爆等环境下工作而不会产生危险，而且经得住长期使用的考验。

第三，投资少、见效快。气动装置结构简单，容易实现，在量大面广的技术改造中，投资较少，见效较快。尤其在自动化、机械化辅助动作方面，可大大提高效率，减轻劳动强度，因此在搞自制专用设备时，是很好的手段。

气压传动的缺点是，由于空气是可以压缩的，所以在外界压力变化时，空气的体积也随着改变。这与液压传动相比，虽然传动速度较快，但其平稳性差。另外，工作压力也不可能太高（一般每平方厘米在十公斤以下），所以不能用于动力较大的场合。

由于气压传动有其优点，近十余年来，应用日益广泛。气压传动和液压传动相比，各有适合应用的场合，互为补充，也有利用两者优点的气—液装置，使流体装置有了更广泛的应用。

## 气压传动的应用

气动元件是气压传动中的基础元件，它可以和各种机械配合，完成机械装置所要求的各种动作。气动元件比较结实，寿命长，在动作重复次数非常多，速度比较高，条件比较差的环境中，尤为适用。当然，如前述在空气回压力为7-8公斤/厘米<sup>2</sup>下在力量不很大的场合才适用。

例如，在金属切削加工中，一般机床可以采用气动卡盘、气动虎钳和夹具，速度快，节省体力。高效专用机床可以安装各种形式的气动机械手，实现工件自动上料、定位、夹紧、清洗等动作。在小型零件加工中，车床、钻床、铣床的进给运动也可以用气缸或气液缸来驱动。数控机床上，可用气压传动的机械手，实现自动更换刀具或主传动的变速，转台的分度和定位等等。因此在大批量的小型零件加工中，气压传动可以发挥很好的效用。在汽车、仪表、轻工业中，有大批的这种小型零件，可采用气压传动制造简易高效机床。

在轴承制造业中，零件形状比较简单，可利用气压传动将机床组成自动线，完成各种提升、给料、定位、传送工件等辅助动作，和气动测量相结合，完成工件的自动分选，自动装配和检验，等等。如广东轴承厂，1969年以来，对原有设备实现气动化，产量大大提高，五年中产量从十四万套增加到一百四十万套，增长了十倍。

在锻压机床上，可利用小型气动进给装置，实现锻料毛坯

的进给，冲床可以用高速气缸来实现冲头的动作，安全可靠。

在热加工中，气动装置可以显示出更大的优越性。如铸造行业流水线中，送砂、振动、起模、造型等等各道工序，都可采用气压传动。由于气动没有火灾的危险，在制芯机、射芯机、浇铸等机械上，均可采用气压传动。尽管铸造车间灰尘大，温度高，仍能可靠地工作。

在交通运输部门，气动主要用在轮船、汽车、机车的刹车、开关门、有翻车等机构上。

化工厂、石油企业、热处理车间可采用各种气吊，没有引爆的危险。利用气压传动控制各种阀门及可燃气体的输送等等。

利用气动元件，可以方便地组成各种输送装置，由于其体积小（最小气缸的直径仅10毫米左右）可以在很小的空间完成一些较复杂动作，管路连接也很方便。自动输送装置不仅是联接机械设备，减轻劳动强度的主要手段，而且有很重要的经济效果。据国外统计，大批量机械加工中，搬运工作和装卸工件的劳动力费用占32%，所以采用气动装置，是组成自动输送装置的一条途径。因此在钟表、自行车、照相机、缝纫机等大批量生产中，普遍采用气动机械手以完成零件的输送、传递等工作是有很大的好处。小型复杂零件的加工，最适合采用全气动动力头。这种全气动动力头体积小、转速高、能实现自肃循环，可以在很小的空间组成多工位组合机床，而且能够方便地随着工件的形状不同而改变位置，这种动力头可用来加工仪表零件和无线电零件，是一种通用化部件。

除了专用机械手以外，气压传动还广泛地应用于程控操作机（或称为工业机器人）。这种程控操作机有较大的灵活可调性，而且与主机没有机械的联系，通用性较广。据了解，目前在国外程控操作机中，有三分之一左右采用气压传动，完成“手臂”的各种动作。

在矿山机械中广泛地应用气动马达。气动马达适用于需要无级变速，经常改变旋转方向，起动频繁以及防爆、负载起动的场合。在空气潮湿，高温以及不便于人直接操作的地方，适于采用气动马达（如小型装岩机<sup>1</sup>因此在矿山、井下作业中，气动马达需要量很大。  
气翻矿车等）。

在轧钢和有色金属轧制设备上，采用气压传动完成各种辅助动作，一般一条轧钢自动线，需要二百余套气阀和相应数目的气缸，便于实现远距离自动控制。

在各种机械的装配工作中，可利用气动元件组成自动装配线或流水线，完成装配、包装、加封等动作。

气压传动元件的生产，近年来在国外发展较快，例如日本1972年产值为三百六十亿日元，1973年为五百五十亿日元，比上年增长54%，而同期液压元件产值为一千三百亿日元。液压件与气动元件的比例是2.5:1。在我国，目前气动元件的产量和品种都还较少，和液压件相比差距也大，随着工业自动化的发展，气动元件的需要量必然将与日俱增，本市应重视这项工作。

采用气压传动，可用多种方式实现自动控制。既可用电器进行控制，又可实现全气动控制。实现全气动时，利用气动逻辑元件或小型控制阀组成的控制回路，可以不用任何电器元件，采用同一气体动力源，不必进行介质的转换，又没有触点火花引爆的危险，结构简单，制造容易，维修和使用均比较方便。

综上所述，气压传动有广泛的应用前景，特别是在机械设备的自动化、机械化中，适用于实现快速和负荷不大的各种辅助运动，可以和电气、液压等技术一起、互为补充，成为一种投资少、见效快，易于搞群众运动的技术改造手段，在挖掘现有企业潜力中，是一项有效的技术措施。

（上海科学技术情报研究所编 75年4月）

# 截止伐电磁导伐的计算

根据日小金井电磁线圈实际测定，此线圈加交流电压220V，整流后，直流电压为70V。设  $\mu_0 = 0.01754 \frac{A \cdot m^2}{m} = 17.54 \frac{A \cdot mm^2}{mm} \times 10^{-6}$

直流电压  $U = 70V$ ，行程  $S = 0.06 cm$

磁路尺寸：

## A、山形中心柱截面积

$$S_{\text{中}} = \frac{\pi}{4} (16^2 - 4^2 - 2 \times 3.2^2 - 2 \times 2.5^2) = 162.58 \text{ mm}^2$$

## B、山形园周的截面积

$$S_{\text{周}} = \frac{\pi}{4} (33.5^2 - 29.5^2) - 9.5 \times \frac{3.7}{2} = 166.30 \text{ mm}^2$$

## C、山形根部厚度

$$H_{\text{山}} = \frac{162.58}{\pi \times 16} = 3.23 \text{ mm} \quad \text{取 } H_{\text{山}} = 3.5 \text{ mm}$$

行程  $s = 0.06 cm$

线圈部分尺寸：

线圈高  $H = 20.5 - (0.8 - 3.5) - 1.5 = 14.7 \text{ mm}$  取  $H = 14.5 \text{ mm}$

线圈厚  $B = \frac{29.5 - 16}{2} - 1.9 = 5 \text{ mm}$

线圈窗口面积：

$$Q_K = 14.5 \times 5 = 72.5 \text{ mm}^2$$

线圈平均直径

$$D_{\text{CP}} = \frac{29.5 + 16}{2} = \frac{45.5}{2} = 22.9 \text{ mm}$$

线圈充填系数  $\gamma_K = 0.44$  或  $0.495$

设直流电压为70V

## 一、关于电感的影响：

由于电感的存在，整流后之电压，很大一部分为反电动势所

抵消，由原测数据，电压为 26V

$$\text{则 } 45 = I \sqrt{R^2 + X_L^2} \quad \therefore I X_L = 36.7$$

$$I = 0.105 A \quad \therefore X_L = 350 \Omega$$

$$\because X_L = 2\pi f L \quad \text{故 } L \propto \frac{1}{f} \propto \frac{\omega \Phi}{\lambda} \propto \frac{\omega}{f} \Phi$$

$$\phi \propto \frac{\omega i}{R_M} \quad \therefore L \propto \frac{\omega^2}{R_M}$$

即电感与线圈匝数平方成正比，与磁阻成反比，但磁路尺寸一定，所以  $R_M$  不变。

## 二、计算线径

$$d = \sqrt{\frac{4f D_{cp} \cdot I_w}{\mu}} = \sqrt{\frac{4 \times 17.54 \times 10^{-6} \times 0.105 \times 2500}{70}} = \sqrt{\frac{4218375 \times 10^{-6}}{70}} = 0.08 \text{ mm}$$

取  $d = 0.09$  或 0.10

## 三、面积核算：

$$(1) d = 0.09, W = 5500 \text{ 匝}, d' = 0.105$$

$$Q = 1.1 \times W \times d'^2 = 1.1 \times 5500 \times 0.105^2 = 66.7 < 72.5 \text{ 可以}$$

$$(2) d = 0.10, W = 4500 \text{ 匝}, d' = 0.12$$

$$Q_K = 1.1 \times W \times d'^2 = 1.1 \times 4500 \times 0.12^2 = 74.28 < 72.5 \text{ 可以}$$

## 四、求电阻：

$$(1) R = W \cdot f \frac{D_{cp} \times \pi}{\pi \times \frac{1}{4} d^2} = 5500 \times \frac{4 \times 17.54 \times 10^{-6} \times 22.9}{0.09^2} = 1091 \Omega$$

$$(2) R = 4500 \times \frac{4 \times 17.54 \times 10^{-6} \times 22.9}{0.10^2} = 723 \Omega$$

## 五、求感抗 $X_L$

$$(1) X_L = \left( \frac{5500}{2500} \right)^2 \times 350 = 1694 \Omega$$

$$(2) X_L = \left( \frac{4500}{2500} \right)^2 \times 350 = 1294 \Omega$$

## 六、电流 I：

$$(1) Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{1091^2 + 1694^2} = 2029 \Omega$$

$$\therefore I = \frac{99}{2029} = 0.049 A$$

$$(2) Z = \sqrt{1294^2 + 723^2} = 1480 \Omega$$

$$I = \frac{0.45 \times 220}{1480} = 0.067$$

### 七、求安匝数 $I_W$

$$(1) I_W = 0.049 \times 5500 = 269.5 > 262.5$$

可以

$$(2) I_W = 0.067 \times 4500 = 301.5 > 262.5$$

可以

### 八、电流密度 $J$ ：

$$(1) J = \frac{I}{\frac{\pi}{4} d^2} = \frac{0.067}{0.785 \times 0.1^2} = 8.5$$

尚可

$$(2) J = \frac{0.049}{0.785 \times 0.092} = 7.7$$

尚可

## 截止伐的计标

### 一、前述：

本次选型设计截止伐分为活塞式及薄膜式二类，而规格活塞式的有1"和1/4"两种，薄膜式的只有1"的一种。在计标中1"的以活塞式为主，薄膜式与活塞式参数相同处就略标就不再重复了。计标内容包括主要参数计标、密封比压计标、弹簧计标、橡胶挤压强度计标，以及对1"活塞式个别零件进行剪切强度计标。


### 二、计标

#### 1/4" 截止伐计标

##### (一) 流通面积及行程

根据标准1/4" 截止伐的公称通径应为Φ8mm。采用的密封面结构如图所示，其最小流通截面处为ab 截圆锥表面积，则

表面积为： $f = \pi b_K \frac{D+d}{2}$ ，  $b_K = h \cdot \sin \frac{\alpha}{2}$   
 $D = d + 2 b_K \cos \frac{\alpha}{2} = d + 2 h \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} = d + h \sin \alpha$   
 $\therefore f = \pi h \sin \frac{\alpha}{2} (d + \frac{h}{2} \sin \alpha)$ ，而伐座的流通面积  $f_1$



$$f_1 = \frac{\pi (d^2 - d_0^2)}{4}$$

设计中应要求  $f = f_1$ 。

$$\text{即 } \frac{\pi (d^2 - d_0^2)}{4} = \pi h \sin \frac{\alpha}{2} (d + \frac{h}{2} \sin \alpha)$$

$$h = \frac{-d + \sqrt{d^2 - \cos \frac{\alpha}{2} (d_0^2 - d^2)}}{\sin \alpha}$$

设  $\frac{1}{4}$  " 截止伐中  $d_0 = \phi 5 \text{ mm}$ ， $d = \phi 9.5 \text{ mm}$ ， $\alpha = 90^\circ$

$$\text{公称流通面积 } f_{\text{公}} = \frac{\pi}{4} d_{\text{公}}^2 = \frac{\pi}{4} \times 0.8^2 = 0.503 (\text{cm}^2)$$

伐座流通面积  $f_1 = \frac{\pi}{4} (d^2 - d_0^2) = \frac{\pi}{4} (0.95^2 - 0.5^2) = 0.513 (\text{cm}^2)$   
 $> 0.503 (\text{cm}^2)$  说明可行。

将以上所设已知数代入行程方程式得：

$$h = \frac{-9.5 + \sqrt{9.5^2 - \cos 45^\circ (5^2 - 9.5^2)}}{\sin 90^\circ} = -9.5 + \sqrt{132.85} = 2 (\text{mm})$$

### (二) 密封比压

根据日、小金井样机 M254-4E1 截止伐试验数据可得：  
 密封为锥形面软橡胶密封，当工作压力和控制压力大于或  
 等于  $4 \text{ kg/cm}^2$  时，截止伐不漏气。其最小密封比压为：

由所给弹簧的已知数求弹簧力


$$\text{已知：} D_2 = 44 \text{ mm} \quad d_0 = 5 \text{ mm}$$

$$d = 6 \text{ mm} \quad D_1 = 10.7 \text{ mm}$$

弹簧已知：

$$\text{质量 } d_{\text{外}} = \phi 2.6 \text{ mm}， D_{\text{外}} = \phi 3 \text{ mm}， A = \phi 0.4 \text{ mm}$$

$$\text{而 } h_1 = 10 \text{ mm}, \quad H_1 = 15 \text{ mm}$$



安装变形  $f_1 = 0.8 \text{ mm}$ , 最大变形  $f_2 = 2.3 \text{ mm}$

根据弹簧变形量公式


$$f = \frac{8Pd^3n_I}{Gd^4}$$

∴ 弹簧安装时受力:

$$P_{\text{弹}} = \frac{f \times G \times d}{8 \times d \cdot n_I} = \frac{0.8 \times 8000 \times 0.4^4}{8 \times 2.6^3 \times 10} = 0.12 \text{ kg}$$

常开型:

按  $1 \text{ kg/cm}^2$  下来考虑密封比压(在此结构, 当工作压力增加时, 密封力也随之增加, 所以  $1 \text{ kg/cm}^2$  下能封住, 压力增加就一定能封住)



密封力:

$$P_1 = (\frac{\pi}{4} D_2^2 - \frac{\pi}{4} d^2) p + P_{\text{弹}} = \frac{\pi}{4} (14^2 - 0.8^2) + 0.12 \\ = 1.16 \text{ kg}$$

密封面面积:

$$f = \pi b (\frac{D_1 + d}{2}) = \pi \times 1.35 \times \sqrt{2} \left( \frac{10.7 + 8}{2} \right) = 0.55 \text{ cm}^2$$

则密封比压:  $P_{\text{比}} = \frac{P_1}{f} = \frac{1.16}{0.55} = 2.1 \text{ kg/cm}^2$

有控制压力时橡胶受挤压, 而在常闭状态下受挤压较大,所以在  $9 \text{ kg/cm}^2$  最大压力下, 总受力为 F 为,

$$F = \frac{\pi}{4} D_3^2 \times p - \frac{\pi}{4} \times d^2 \times p - \frac{P_{\text{弹}}}{f_1} \times f_2$$

式中:  $D_3 = 2 \text{ cm}$ ,  $p = 9 \text{ kg/cm}^2$ ,  $d = 0.8 \text{ cm}$ ,  $P_{\text{弹}} = 0.12 \text{ kg}$

$f_1$ =初变形,  $f_2$ =切换向后最大变形, 将已知数代入

$$F = \frac{\pi}{4} \times 2^2 \times 9 - \frac{\pi}{4} \times 0.8^2 \times 9 - 0.12 \frac{2.8}{0.8} = 23.5 \text{ kg}$$

$$P_{\text{挤压}} = \frac{F}{f} = \frac{23.5}{0.55} = 43 \text{ kg/cm}^2$$

本设计  $\frac{1}{4}$ " 截止伐，设弹簧的安装时初变形为  $1.8 \text{ mm}$ ，受力为  $0.24 \text{ kg}$ ，总变形为  $3.8 \text{ mm}$  总受力为  $0.5 \text{ kg}$ ，伐有关尺寸前面已假设

$$d_0 = 5 \text{ mm} \quad d = 9.5 \text{ mm} \quad D_1 = 12 \text{ mm}$$

以下分别计算常闭时的密封比压。

(1)、常开时、常闭及

$$\begin{aligned} \text{密封面积 } f_{\text{密}} &= \pi \cdot b \left( \frac{D_1 + d}{2} \right) = \pi \times 1.25\sqrt{2} \left( \frac{12 + 9.5}{2} \right) = 5.96 (\text{mm}^2) \\ &= 0.596 (\text{cm}^2) \end{aligned}$$

根据流通截面应不小于

$$\frac{\pi}{4} d_{\text{公}}^2 = \frac{\pi}{4} \times 8^2 = 50.3 (\text{mm}^2) = 0.503 (\text{cm}^2)$$

$$\text{要求 } \frac{\pi}{4} (D_2^2 - D_1^2) = \frac{\pi}{4} d_{\text{公}}^2$$

$$\therefore D_2 = \sqrt{d_{\text{公}}^2 + D_1^2} = \sqrt{8^2 + 12^2} = 14.4 (\text{mm})$$

$$\text{取 } D_2 = 15 \text{ mm}$$

当工作压力为  $1 \text{ kg/cm}^2$  时

$$P_{\text{比}} = \left[ \frac{\pi}{4} (D_2^2 - d^2) \times p + P_{\text{弹}} \right] / f_{\text{密}}$$

$$= \left[ \frac{\pi}{4} (15^2 - 9.5^2) \times 1 + 0.24 \right] / 0.596 = 2.2 \text{ kg/cm}^2 > 2.1 \text{ kg/cm}^2$$

此数据大于小金井  $P_{\text{比}}$ ，说明可行。在工作压力与控制压力为同一气源时，最低工作压力为  $1 \text{ kg/cm}^2$

(2)、常闭时：

$$P_{\text{比}} = \frac{\frac{\pi}{4} D_1^2 \times p + 0.24}{0.596} = \frac{\frac{\pi}{4} \times 12^2 \times 1 + 0.24}{0.596} = 2.3 \text{ kg/cm}^2 > 2.1 \text{ kg/cm}^2 \text{ 说明可行。}$$

(3)、求  $D_3$  (即控制压力作用于大活塞直径)

指在工作压力为  $5 \text{ kg/cm}^2$ ，控制压力为  $2.5 \text{ kg/cm}^2$  射推力、阻力计算，常开、常闭分别计算如下：

(a)、常闭时：

阻力  $P_{\text{阻}} = \frac{\pi}{4} P_I D_1^2 + P_{\text{弹}} + F_{\text{摩}}$ , 推力  $P_{\text{推}} = \frac{\pi}{4} D_3^2 P_{\text{控}}$   
求活塞二个V型圈之摩擦力

在  $D_2$  处  $F_{\text{摩}} = \pi D_2 \ell \cdot f \cdot P_I = \pi \times 1.5 \times 0.15 \times 0.1 \times 5 = 0.35 \text{ kg}$

其中  $\ell$  - V形圈接触面长度  $0.15 \text{ cm}$ , 摩擦系数  $= 0.1$ ,

$P_I$  工作压力  $= 5 \text{ kg/cm}^2$

在  $D_3$  处  $F_{\text{摩}} = \pi D_3 \ell \delta \cdot P_{\text{控}} = \pi D_3 \times 0.15 \times 0.1 \times 2.5$

设  $D_3 = 22 \text{ mm}$

则  $F_{\text{摩}} = 3.14 \times 2.2 \times 0.15 \times 0.1 \times 2.5 = 0.3 \text{ kg}$

$\therefore$  总摩擦力  $F_{\text{摩}} = F_{\text{摩}} + F_{\text{摩}} = 0.35 + 0.3 = 0.65 \text{ kg}$

阻力  $P_{\text{阻}} = 5 \times \frac{\pi}{4} \times 1.2^2 + 0.5 + 0.65 = 6.77 \text{ kg}$

推力  $P_{\text{推}} = \frac{\pi}{4} \times 2.2^2 \times 2.5 = 8.2 \text{ kg} > 6.77 \text{ kg}$

由上可知  $P_{\text{推}} > P_{\text{阻}}$ , 说明假设尺寸可行。

$\therefore D_3 = 22 \text{ mm}$

(b)、壳开时,

$P_{\text{推力不变}}, \text{ 阻力 } P_{\text{阻}} = \frac{\pi}{4} (D_2^2 - d^2) \times P_I + F_{\text{摩}} + P_{\text{弹}}$

$$= \frac{\pi}{4} (1.5^2 - 0.95^2) \times 5 + 0.65 + 0.5 = 6.55 \text{ kg} < 8.2 \text{ kg}$$

可行。

### (三)、弹簧计标

已知: 初变形  $f_1 = 1.5 \text{ mm}$ , 初压缩力  $F_1 = 0.24 \text{ kg}$ , 最大变形  $f_2 = 3.5 \text{ mm}$ , 最大压缩力  $F_2 = 0.5 \text{ kg}$

设弹簧有关尺寸为  $d_{\text{cp}} = \phi 2.6 \text{ mm}$ ,  $D_{\text{外}} = \phi 3 \text{ mm}$ ,  $d = 0.4 \text{ mm}$ ,  $n_I = 10$ ,  $H_{\text{自}} = \delta \cdot n_I + (n_I + 1) d$

式中  $\delta$  - 弹簧间隙,  $n_I$  - 弹簧总圈数 ( $n_I = n_I + 1.5$ )  $d$  - 弹簧丝直径

将已知数代入得

$$H_{\text{自}} = 10\delta + (11.5 + 1) \times 0.4 = 15 \quad \therefore \delta = 1 \text{ mm}, \text{ 节距 } t = \delta + d = 1 + 0.4 = 1.4 \text{ mm}$$

$P_{\text{弹}} = 0.24 \text{ kg}$ , 则  $f_1 = \frac{8 P d c p^3 \cdot n_i}{G \times d^4} = \frac{8 \times 0.24 \times 2.6^3 \times 10}{18 \times 0.4^4 \times 10^3} = 14 \text{ mm}$  可行。

#### (四) 核杯橡胶挤压强度

(1). 常闭时, 按控制压力及工作均 $8 \text{ kg/cm}^2$  情况下

$$F = \frac{\pi}{4} \times D_3^2 \times p - \frac{\pi}{4} \times d^2 \times p - 0.5 = \frac{\pi}{4} \times 2.2^2 \times 8 - \frac{\pi}{4} \times 0.95^2 \times 8 - 0.5 = 24.2 \text{ kg}$$

$$f = 0.596 \text{ cm}^2$$

$$P_{\text{挤压}} = \frac{F}{f} = \frac{24.2}{0.596} = 40 \text{ kg/cm}^2$$

查机械零件手册 P 299 页 (苏联、阿尔切康主编), 中等硬度橡胶  $\sigma_{\text{允许}} = 40 \text{ kg/cm}^2$  说明可行。

#### 1" 截止伐设计

##### → 流通面积和行程

根据标准 1" 截止伐公称通径应为 25mm, 采用的密封结构同  $\frac{1}{4}$ ", 如图所示。


其最小流通截面处为截圆锥表面积

$$f = \pi b K \left( \frac{D+d}{2} \right)$$

$$b K = h \sin \frac{\alpha}{2} \quad D = d + h \sin \alpha$$

$$\therefore f = \pi h \sin \frac{\alpha}{2} \left( d + \frac{h}{2} \sin \alpha \right)$$

$$\text{伐座流通面积 } f_1 = \frac{\pi (d^2 - d_0^2)}{4}$$



设计中应要求  $f = f_1$

$$\text{即 } \frac{\pi (d^2 - d_0^2)}{4} = \pi h \sin \frac{\alpha}{2} \left( d + \frac{h}{2} \sin \alpha \right)$$

$$\therefore f_1 = \frac{-d + \sqrt{d^2 - \cos \frac{\alpha}{2} (d_0^2 - d)}}{\sin \alpha}$$

设 1" 截止伐中  $d_0 = 6 \text{ mm}$ ,  $d = 27 \text{ mm}$ ,  $\alpha = 90^\circ$ ,

$$\text{公称流通面积 } f_{\text{公}} = \frac{\pi}{4} d_{\text{公}}^2 = \frac{\pi}{4} \times 2.5^2 = 4.91 (\text{cm}^2)$$

伐座流通面积  $f_1 = \frac{\pi}{4} (2.7^2 - 0.8^2) = 5.73 - 0.5 = 5.23 \text{ cm}^2$

$5.23 \text{ cm}^2 > 4.91 \text{ cm}^2$  说明可行。

将以上所设已知数代入行程方程式得：

$$h = \frac{-27 + \sqrt{27^2 + \cos 45^\circ (8^2 - 27^2)}}{\sin 90^\circ} = 8 \text{ mm}$$

## (二) 密封比压

根据前述已对日、小金井伐密封比压，进行了计算，得  $p_{\text{比}} = 2.1 \text{ kg/cm}^2$ 。

现计算本设计 1" 截止伐的密封比压，设弹簧 安装初变形为 4 mm，受力为 0.5 kg，最大变形为 12 mm，总受力为 1.5 kg。伐的有关尺寸  $d_0 = 8 \text{ mm}$ ， $D_1 = 32 \text{ mm}$ ， $d = 27 \text{ mm}$ ， $D_2$  由下式推算  $\frac{\pi}{4} (D_2^2 - D_1^2) = \frac{\pi}{4} d^2$ ， $D_2 = \sqrt{D_1^2 + d^2} = \sqrt{32^2 + 27^2} = 40.5 \text{ mm}$ 。现取  $D_2 = 42 \text{ mm}$ 。

现分别计算常闭及常开时的密封比压

### 1. 常开时

密封面积  $f_{\text{密}} = \pi b$

$$\left( \frac{D_1 + d}{2} \right)$$

将已知数代入得

$$f_{\text{密}} = \pi \times 2.5 / 2 \left( \frac{32 + 27}{2} \right)$$


$$= 327.4 \text{ mm}^2 = 3.274 \text{ cm}^2$$

当工作压力为  $1 \text{ kg/cm}^2$  时，

$$P_{\text{比}} = \left[ \frac{\pi}{4} (D_2^2 - d^2) P + P_{\text{弹}} \right] / f_{\text{密}}$$

式中  $D_2 = 42 \text{ mm}$ ， $d = 27 \text{ mm}$ ， $P_{\text{弹}} = 0.5 \text{ kg}$ ， $f_{\text{密}} = 3.274 \text{ cm}^2$ 。

$$\therefore P_{\text{比}} = \left[ \frac{\pi}{4} (4.2^2 - 2.7^2) \times 1 + 0.5 \right] / 3.274 = 2.64 \text{ kg/cm}^2 > 2.1 \text{ kg/cm}^2$$



此数据大于小金井  $P_{\text{比}}$ ，说明最低工作压力  $1 \text{kg}/\text{cm}^2$  可行能密封。

## 2、常闭时

$$P_{\text{比}} = \frac{\pi}{4} D_1^2 \times p + P_{\text{弹}} / f_{\text{密}} = \frac{\pi}{4} \times 3.2^2 \times 1 + 0.5 / 3.274 = 2.61 \text{kg}/\text{cm}^2 > 2.1 \text{kg}/\text{cm}^2$$

说明可行。

3、求  $D_3$ ：指在工作压力为  $5 \text{kg}/\text{cm}^2$ ，控制压力为  $2.5 \text{kg}/\text{cm}^2$  时的推力，阻力计算。

常开常闭分别计算如下：

### a、常闭时

$$\text{阻力 } P_{\text{阻}} = \frac{\pi}{4} P_I \cdot D_1^2 + P_{\text{弹}} + F_{\text{摩}}$$

$$\text{推力 } P_{\text{推}} = \frac{\pi}{4} D_3^2 \cdot P_{\text{控}}$$

式中  $P_I = 5 \text{kg}/\text{cm}^2$ ,  $P_{\text{弹}} = 1.5 \text{kg}$  (优换向动作弹簧最大压缩变形力)

$$F_{\text{摩}} = \text{两个 } V \text{ 型圈的摩擦力} = F_{\text{摩1}} + F_{\text{摩2}}$$

求两个  $V$  型圈的摩擦力：

$$D_2 \text{ 处 } V \text{ 型圈的摩擦力 } F_{\text{摩}} = \pi D_2 \ell f p$$

式中  $\ell - V$  型圈长度为  $1 \text{cm}$ ,  $f$ -摩擦系数为  $0.1$

$$\therefore F_{\text{摩1}} = 3.14 \times 4.2 \times 1 \times 0.1 \times 5 = 6.59 \text{ kg}$$

$$D_3 \text{ 处 } V \text{ 型圈的摩擦力 } \quad \text{设 } D_3 = 5.5 \text{ cm}$$

$$F_{\text{摩2}} = 3.14 \times 5.5 \times 1 \times 0.1 \times 2.5 = 4.26 \text{ kg}$$

$$\therefore F_{\text{摩}} = 6.59 + 4.26 = 10.85 \text{ kg} \quad \text{代入上式 } P_{\text{阻}}$$

$$\text{阻力 } P_{\text{阻}} = \frac{\pi}{4} \times 3.2^2 \times 5 + 1.5 + 10.85 = 52.3 \text{ kg}$$

$$\text{推力 } P_{\text{推}} = \frac{\pi}{4} \times 5.5^2 \times 2.5 = 58.6 \text{ kg} > 52.3 \text{ kg}$$

说明  $D_3 = 5.5 \text{ cm}$ , 能克服阻力

### b、常开时

$$\text{阻力 } P_{\text{阻}} = \frac{\pi}{4} (D_2^2 - d^2) p + F_{\text{摩}} + P_{\text{弹}} = \frac{\pi}{4} (4.2^2 - 2.7^2) \times 5 + 10.85 + 1.5 = 52.98 \text{ kg} < 58.6 \text{ kg}$$

$$\text{推力不妥 } P_{\text{推}} = 58.6 \text{ kg}$$

说明在常开时， $P_{控} = 2.5 \text{ kg/cm}^2$ ， $P_I = 5 \text{ kg/cm}^2$ ，也能阻力工作。

### (三) 弹簧计标

已知：安装时初变形力  $P_{弹1} = 0.5 \text{ kg}$ ，动作时最大变形力  $P_{弹2} = 1.5 \text{ kg}$ ，工作行程  $h = 8 \text{ mm}$ ，材料 60Si2Mn， $G = 8 \times 10^3 \text{ kg/mm}$ ，设有尺寸为  $d = \phi 1.6 \text{ mm}$ ， $n_I = 8$ ， $n_{总} = n_I + 2 = 10$ 。

$$D_{外} = 20.5 \text{ mm}, d_{内} = 18.9, t = 3.2 \text{ mm}$$

$$H_{自} = n_I t + 1.5 d = 8 \times 3.2 + 1.5 \times 1.6 = 28 \text{ mm}$$

$$\text{刚度 } p' = \frac{G d^4}{8 d e p^3 n_I} = \frac{8 \times 10^3 \times 16^4}{8 \times 18.9^3 \times 8} = 0.12 \text{ kg/mm}^2$$

$$\text{又根据 } p' = \frac{P_2 - P_1}{h} = \frac{1.5 - 0.5}{8} = 0.12 \text{ kg/mm}$$

$$\text{又 } p' = \frac{P_1}{f_1} = \frac{0.5}{4} = 0.12 \text{ kg/mm} \text{ 说明所设弹簧可行。}$$

### (四) 橡胶挤压强度计标

#### 1. 常闭时

按控制压力及工作压力均为最大压力  $8 \text{ kg/cm}^2$  情况下

$$P_{挤} = \frac{F_{挤}}{f_{密}} = (\frac{\pi}{4} D_3^2 p - \frac{\pi}{4} d^2 p - 1.5) / f = \frac{\frac{\pi}{4} \times 8 \times (5.5^2 - 2.7^2) - 1.5}{3.274} = 43.61 \text{ kg/cm}^2$$

#### 2. 常开时

$$P_{挤} = \frac{\frac{\pi}{4} D_3^2 p - \frac{\pi}{4} (D_2^2 - D_1^2) \times p - 1.5}{f} = \frac{\frac{\pi}{4} \times 8 (5.5^2 - 4.2^2 + 3.2^2) - 1.5}{3.274} = 43.4 \text{ kg/cm}^2$$

$\sigma_{允许} = 40 \text{ kg/cm}^2$ ，而我们标得的数据都大于  $40 \text{ kg/cm}^2$ ，说明在一般常用工作压力  $5 \sim 7 \text{ kg/cm}^2$  下较保险，在最大工作压力下用就稍有些高，但一般很少用到  $8 \text{ kg/cm}^2$ ，所以还是可行。

### (五) 有关另件强度计标

#### 1. 挡圈剪切强度计标

已知：材料  $A_3$ ,  $[\tau] = 350 \text{ kg/cm}^2$ ,  $p = 8 \text{ kg/cm}^2$