

印刷工艺学教材

(試用本)

第一印刷厂技术检查科

目 录

第一篇 概 論

第一章 印刷技术原理	1
第一节：基本概念的确定	1
第二节：印刷技术的基本过程和方法	5
第三节：紙張	10
第四节：油墨	15
第二章 我国的印刷工业	16

第二篇 凸版印刷

第三章 文字版的排制	23
第五节：基本概念的确定	23
第六节：活字的規格和系列	24
第七节：文字版的排制工官	28
第四章 图版的制作	33
第八节：凸版印刷的图版原稿及其复制原理	33
第九节：照象（摄影）	36
第十节：底片晒制銅鋅版	42
第十一节：图版的腐蚀工作	47
第十二节：图版的修整	53
第十三节：制作单色图版的各种特殊方法	57
第十四节：三色复制版和四色复制版	60

第十五节：双重和三重网线复制法.....	69
第十六节：彩色线条复制版.....	71
第十七节：照象制版和原稿.....	72
第五章 印版的制作.....	78
第十八节：铅版的原理及运用.....	78
第十九节：制纸型、浇铅版.....	80
第六章 印刷机器和印刷过程.....	84
第二十节：凸版印刷过程的要点.....	84
第二十一节：印刷机器的类型.....	88
第二十二节：立式平压印刷机.....	90
第二十三节：平台印刷机.....	92
第二十四节：轮转印刷机.....	94
第二十五节：印版的准备工作.....	96
第二十六节：印刷机上的准备工作.....	101
第二十七节：垫版工作.....	103
第二十八节：印刷.....	110
第二十九节：印刷质量.....	112

第三篇 平版印刷

第七章 平版印刷的工艺过程和材料.....	115
第三十节：制版过程的原理.....	115
第三十一节：平版制版的各种材料.....	116
第三十二节：各种制版方法与印刷方法.....	117
第八章 平版的照相制版法.....	119
第三十三节：美术照相版的制作.....	119

第三十四节：文字照相版的制作.....	124
第三十五节：阴图或阳图底片的併版工作.....	127
第三十六节：阴图晒版法.....	128
第三十七节：阳图晒版法.....	131
第三十八节：各种特別制版法.....	134
第三十九节：試印校样.....	135
第四十节：照相凸版（即珂罗版）.....	137
第九章 手工制印版和番制印版法.....	140
第四十一节：制原版的各种手工方法.....	140
第四十二节：印版的番制.....	144
第十章 平版印刷的过程.....	147
第四十三节：印刷过程的特点.....	147
第四十四节：胶印印刷机和印刷的准备工作.....	149
第四十五节：平版印刷的范围.....	154

第四篇 裝訂与整飾工作

第十一章 平装書裝訂工作.....	158
第四十六节：平装书装订工作的任务.....	158
第四十七节：裁切.....	159
第四十八节：折頁.....	160
第四十九节：配书帖.....	167
第五十节：配书心.....	170
第五十一节：訂书.....	173
第五十二节：上封面.....	177
第五十三节：切书.....	179

第十二章 精裝書裝訂工作	184
第五十四节：精装书装订工作的任务	184
第五十五节：书心的构造	184
第五十六节：书心的加工	188
第五十七节：书壳的构造	189
第五十八节：书壳的材料	191
第五十九节：书壳的制作	195
第六十节：书壳的整飾工作	196
第六十一节：上书壳	199
第十三章 整飾工作	202
第六十二节：整飾工作的任务	202
第六十三节：制品的表面整飾工作	202
第六十四节：制品的机器加工	205

第一篇 概 論

第一章 印刷技术原理

第一 节 基本概念的确定

“印刷”是一种技术，凡是以各种不同方法复印文字或图画的报纸、杂志、书籍、宣传画、地图、商标和其他各种各样形式的印制品都是“印刷”。換句話說，印刷技术即是一切用以获得不论是文字的或者图画的、多量同样复制品的技术方法的总和。


压力原理是印刷复制图表文字——印刷技术——的基础，在压力帮助之下，就可以获得大量同样的印張。但应当指出，也还有复印同样的图表文字的其他各种方法，并不具有印刷过程——用压力来获得印張——的基本特点。例如，照相方法便可以算是这类非印刷的复印的制法。照相法复制同样的图表文字，是用光在各种感光材料上所起的化学作用而获得的。

印版 使用印刷方法印制印張，必須要有印版和印刷用材料(紙張或其他材料及印刷油墨)。木板、金属板、圓筒等都可以作成的。印版的版面有着墨部分和非着墨部分(即空白

部分），前者复制画面涂上油墨，在压力下使图表文字移印到紙張上，后者对紙張表面应不发生变化。

印版可以分为三种，即着墨部分凸起的一种凹进的一种和平面的一种。根据印版的三种类型，印刷可以分为三种主要方式：即凸版印刷（或称活字版印刷）凹版印刷和平版印刷。

凸版印刷的版面上，（图一A）正象它的名称一样凸起成版面一般水平的 a 部分，就是着墨部分实际上这是从版面上全部非着墨部分 b 挖去图表文字間的空白获得的，因此复印图表文字的笔划就有些凸起。印版版面滚上油墨 B 时，只有版面的着墨部分才滚上墨，所以也只有这些笔划才能在紙上印出来。（图一B）




凸版印刷的印版和印样

凸版版面的另一个主要特征，是所有着墨部分（全部凸起部分）必须极端平整。如果版面的着墨部分不平整，例如，有些高低不平，那末油墨只能滚在高出部分的表面上，而其余的笔划就滚不上油墨而变成非着墨部分了。版面上油墨层滚得均匀，印刷出来的笔划、句点、图画和其他部分也

就能色調均勻了。

因为印刷时压在紙上的着墨部分是凸起的，所以結果在紙張的反面就可以看見有些略微凸起（图一B）。

凹版的版面正和凸版的版面絕對相反（图二）在这里版面高出的表面（图二A）a 就是非着墨部分，版面上所有凹进的部分 b 才是着墨部分。这些凹进部分填滿油墨，在强大的压力下，把图表文字移印到紙張上。开始先把油墨涂上整个版面的表面（图二 C），然后用机械自动的钢刮刀括去空白部分的油墨，抵有在版面的凹进部分 b 里留有油墨（图二D）。




凹版印刷的印版和印样

这类印刷和凸版印刷的根本区别，便在于其着墨部分的深度不一样，而是按照印刷物各部分的不同色調程度而变异的印出图表文字較深暗处的凹进部分應該比較深些，亦即能容納較多量的油墨，反之，则容納較少量的油墨。与此相应，在印張上便得到不同厚度的油墨层（图二E），从而由

于紙張白色透过油墨的厚薄程度不同，也就得出了不同程度的画面色調。凹版版面的这种特性，和凸版印刷及平版印刷比較起来，创造了很大优点，凸版印刷和平版印刷的图表文字色調的深浅程度，只可以用变运着墨部分的面积来表现，而不是以涂在它上面的油墨层的厚度来表现的。

平版版面和上述两种不同之处（图三）是所有着墨部分



平版印刷的印版和印样

及非着墨部分实际上都处于同样平面（图三A）。由于着墨部分和非着墨部有不同的物理化学特性，便可以多次滚墨而只着于着墨部分，因而可从版面多次印出同样的图表文字。

由于化学的作用，版面具有一种能分别吸收水分（非着墨部分）和油墨（着墨部分）的性能。也可以說平印是巧妙的利用了油水反泼的原理。

各种印版一般都有一种特点，即在制版时，文字、图画等都應該翻成反形，如同镜子反照的形象。这是必要的，因为在印刷时，即可以得到正形的图画文字。印刷术中另有一种变态的印刷技术（胶版印刷），它不是把图画文字直接从版面印到紙張上，而是印到中間一层可以轉印并有彈性的物質表面，然后再从彈性的物質表面轉印到各种紙張上。在这

种情形下，版面上的图画文字应是正形的，当印到彈性的物質表面上时，就变成反形，而最后印到紙張上时，又成正形象了。

第二节 印刷技术的基本过程和方法

根据印刷技术的本質，可把印刷的操作分成下列三个基本生产过程：

- (甲) 制造印版的过程，即所謂制版过程；
- (乙) 印刷的过程，亦即从印版面印出印張的过程；
- (丙) 整理加工过程，即加工印好的成品。

制版过程首先应按印刷种类来区分，供各种印刷用的有各种不同的印版。因此就有凸版、凹版和平版的各种制版过程。

图表文字的性質——即印刷物用原稿的性質，对制造印版的方法有极大的影响。因此制版过程基本上可以分成两大类——即文字类和图画类（或美术类）①。文字类的制版过程和方法，是专为翻印各种文稿用的。在大部的文字印刷方法中，是文字的內容翻印得都很正确（一字不差），而版面、字体則有改变。例如，在用打字的或手写的文稿印刷时，则印刷体和原稿中的打字体、手写体是不同的。

图画的制版过程和方法专为翻印各种图画，如写生画、图案、照片等，不论是专为印刷而作的画（如艺术家为供书籍插画而作的画）或者是作者本来不准备用来印刷的作品

① 除純粹文字的图画的制版外，还有各种混合制版，它的任务即在复制同时有文字和图画的印版。这类混合制版，是现代平版印刷和凹版印刷的最大特点。

（如油画）。图画类的制版过程和文稿的制版过程不同，图画制版不仅要做到所翻印的内容，而且形式也要和原稿一模一样。

必须郑重指出，首先要了解原图翻印得精确的条件。印刷上翻印的精确性，不仅依赖于制版和印刷的技术精湛，和所用材料的品质优良，而且也依赖于许多在印刷的可能范围以外的原因。例如，用印刷机器在平面的纸张上印出来的图画，终是平面的不是立体的。由此可见，印刷物要有高度的精确性，只能对那些专为翻印而作的平面画（例如，在墨汁画在纸上的画）才可以办到。有体积的立体物，如大多数的生物和非生物的实物，要翻制时是最不易精确的。所以大多数是采用各种平面照相作为翻印原稿的。

印刷物对象的表面风格，即所谓原稿的作法，对翻印的精确性有很大影响。例如，假定一张要翻印的原稿是无光泽的，不光滑的表面，而为印刷机器转印到非常光滑面的纸上，则不可避免地会破坏一些印刷品的精确性的。

最后，印刷品的精确性有很大部分是依靠于原稿和印刷品大小的比例。例如，假定画图原稿尺寸为 300×150 厘米，而翻制品的尺寸为 30×15 厘米，即按面积要小一百倍，则在翻制时就会不可避免地显示不出原稿上的若干细微部分；除此以外，在相当小的面积情形下，在原稿任何色彩部分的色调对照关系都会起变化。由此可见，翻印画的精确程度也将因翻制面积比例的缩小而降低。

手工制版、机械制版和照相制版（或照相化学制版），均因制版方法而不同。在第一种情形下，版面的着墨部分和非着墨（空白）部分的制作是靠手工来达成的，有的是把事

先制成的鉛字用手工排成文字印版的制版法（参阅后述“排版过程”）有的是以雕刻工具用人工在版面上加工或在版面上繪成图版的制版法（凸版和凹版的各种雕刻法，以及在版材上繪制平版等）。机械的，或电机的制版过程中，把版面分成着墨部分和非着墨（空白）部分，是在专门机器上用机械加工来达成的。在以照相制版法的制版时，多数情形要把照相过程和版面化学加工結合而成的。在现代印刷技术中，将如本书以后所述，照相制版法和机械制版法具有极大意义并普遍采用，因为它們在其他同等条件下能保証对原稿的翻制有高度精确性。

必須指出，近来如何创造各种自动制版的問題，正引起极大的注意，即是要创造这样一种制版法，版面不用人手而由特殊的自动机制作。要解决这个問題的最大难关，在于如何把文字稿件的复制自动化。

在許多情形下，特别是在印刷大量出版物（大量份数的報紙、书籍、雜誌、以及其他各种印制品），就必须用各种方法复制許多印版。这就是說在制版过程中要另外建立一个工作部門，其任务是复制如原版一样的副版。在凸版印刷中就是大家知道的所謂“紙型浇版法”，而用这方法复制出来的副版就叫做“鉛版”。在平版印刷和凹版印刷中，复制的印刷版主要是用照相复制法制作的。

印刷过程，为使凸版印刷、凹版印刷和平版印刷中能不断的用油墨印刷紙張，必须进行下列各种基本程序：（甲）把油墨滾上印版版面（在平版印刷中，滾墨前先要将版面湿润），（乙）把紙張覆上印版版面，（丙）印刷，即油墨藉助压力从印版版面轉印到紙張上，（丁）把印好的印張推出

到收紙台。


印刷的这些基本程序可以用两种主要方法来实现。其中一种最普遍的，是把紙張直接紧压于版面而印出。第二种方法，紧压于版面的，是中間一层有彈性物的表面，紙張則跟着紧压于这彈性物的表面上。所以，在这第二种情形下，便有双重的印刷过程，油墨层从版面到紙張需經两次轉印。这种印刷方法就是大家知道的“胶版印刷”。

在印刷多色原稿时，对构成多色图画所用的每一色油墨都应制成单独的印版。这样的印刷过程，就是把紙張逐次紧压于各个印版，每一版面都滾着所需的一种色彩的油墨。

印刷的基本程序，可以根据制品的性质和大小尺寸、生产的规模、印制品出版的份数和时限，而采用各种不同的机械或自动机械来进行。

根据压印版的性质和印版种类，实现印刷过程所使用的机器可以分为三个基本类型。

第一种类型（图四 a）的印版是摆在装版盘 1 上的。紙



印刷机器的各种基本类型

張是用压印板 3 紧压到版面上的，而且紙張是同时紧压在版面的整个着墨部分的。

第二种类型（图四 6）的印版 2 也和第一种类型一样，摆在装版平台上面，但是紙張則用压印圓筒緊压在版面上。在这种情形下，同时和紙張接触着的不是版面的整个着墨部分，而是与压印圆筒长度相等的一条狭窄的紧压面，其宽度，则因圆筒的曲率半径而有不同。这一狭条的名称叫作“压印带”。逐渐地印刷整个版面是由于版面的前进和圆筒的转动来达到的。而这个版面运动的直线速度和圆筒转动的圆周速度应严格一致。

第三种类型（图四 B）的印版 2 是装在压印圆筒 1 上的；把纸紧压到版面上的压印圆筒也是圆筒形。也象第二种类型一样，同时和纸张接触着的仅仅是版面着墨部分的狭长一条。印刷是在两个圆筒面之间以同样的圆周速度转动下进行的。

在凸版印刷中，这三种类型的印刷机器全采用，凹版印刷中主要采用第三种，平版印刷中主要也是第三种，但也有一部分是用第二种类型的。

除上述印刷过程中的必要部分外，还有不用油墨而印出图画文字的各种印刷方法。这些方法就是大家知道的軋印，它是用强大压力压上烘热的印版，而把纸张或其他材料压出图画文字。因軋印而构成纸张或其他材料的各种变形，使能在平整的纸上、厚纸上、特别是布上印出各种图画文字。軋印版面可以有凹版和凸版两种。

整理加工过程的任务，是把制品变成消费品形式。整理加工过程的性质范围，因印制品的种类和消费者的用途而改变。

整理加工的主要过程可以分为机械的和化学的两类。属

于第一类的，是把印好的半制品分別完成其消費品形式，因此也就是首先把印好而又經過折叠起来的印張压实，再配齐各帖各頁裝訂成冊，最后把半制品按規格切光成消費品形式的整理加工过程。属于第二类的，主要是把制成品的各独立部份胶粘起来的过程，以及在成品表面上加某种保护层（例如亮油），用以增加消費品的坚固性。这两类整理加工过程，在印制品的装幀工作中起着极重要的作用。如某种印制品（如報紙、标語宣传画、地图、艺术画片、美术明信片等）的整理加工过程的范围不大，在某些情形下（特别是在印制報紙时），整理加工过程是和印刷过程結合在兼有印刷和折叠装置的同一机器上完成的。但另几种印制品（如书籍、雜誌、画册的整理加工过程范围（折訂）就非常大，在总生产量中却佔着极大的比重。

印 刷 用 材 料

印刷用的主要原材料是紙張和油墨，对于各种不同印刷方法和不同的印件对紙張和油墨都有其不同的要求，因而下面我們对紙張和油墨的性能作简单的介紹。

第三节 紙 张

印刷与紙張的关系很密切；印刷是借印版的帮助，将油墨轉移到紙上的生产过程。实际是先刷后印；因而作为一个印刷工作者來說就必须对紙張的性質和用途有較明确的理解，才能作好工作。

造紙原料 各种造紙的原料，是利用各种植物的茎，皮等，这些部份都含有大量的纖維質，用于造紙的纖維大致可分

为三类。第一类是种毛与树皮纤维，系利用植物的种子上所生的长毛，例如棉花是最好的造纸原料，麻类与桑树皮等也属于此类，这类纤维的质量最好，但价格较高，因而只能用于少数的高级纸张的制造上。第二类是木质纤维，系采用各种树木的枝、干例如松、柏、杨以及其他树木等均可作为造纸的原料，并且是目前各国使用最广的原料。第三类是草类纤维，系用草本植物的茎，例如稻麦秆、芦苇、竹材，甘蔗皮、高粱杆等是一种成本较低的原料。以上所述的各类造纸原料，都含有大量的纤维，一般含量都在50%以上。一般纤维中间是空的易吸收水份，（含水量一般在6—12%左右），由于纤维互相交織，而形成极薄的纸张，（好象羊毛毡子一样），并具有一定的拉力。但由于纤维能吸收水份，所以纸张的伸缩与空气的潮湿程度有密切关系，另外由于各种纤维是细长，纤维长度又不相同，因而制成纸张后，拉力的大小也不相同，如第一类纤维的拉力大，第三类纤维的拉力小，所以用第一类纤维制出的纸张就要比第三类的纸张好的多，我国目前所用的纸张大部都还是利用第三类纤维所制，这是因为我国目前棉花生活量还不够多，用来作布以及其它的主要工业原料还不足用，虽然用一些破布或用过的棉麻来造部份纸张也只能用于作比较高级的纸。在苏联等国造纸的原料有90%是用木制成的，而我国目前木料出产也不多，而第三类纤维在我国目前又是取之不尽，价格低廉的材料，是我国造纸主要方向。

造纸的生产过程主要有制浆和抄纸二个大工种。制浆我国目前利用三种办法，第一是手工制浆，可分为剥皮浸料、蒸煮、发酵，漂白等四个工序。第二是机械木浆，可分为破

碎、过滤两个主要工序。第三是化学制浆、又分为亚硫酸木浆（苇浆），硫酸盐木浆，（竹浆）碱法棉浆，（麻浆），稻草浆，废纸浆等五种。手工制浆生产周期过长一般需要十几天，是不适合于发展要求的，已将逐渐淘汰。我国目前采用的大部份是下面两种，特别是最后一种制出的纸张质量好。也是今后发展的方向。抄纸也分为手工抄纸和机械抄纸两种、手工抄纸的生产工序有调浆，抄纸，湿压，烘纸，包装等五个。机制纸有圆网，平网两种一般双面压光高级纸大部份都是采用平网抄纸机，机制纸的生产过程主要有打浆，抄纸，压光等三道工序。纸张除上述原料尚须在打浆（调浆）时加入一定的填充料，（一般都利用滑石粉）和加入一定的松香之类的胶。

每一种纸张的基本特性，在印刷过程中都具有或多或少的作用。例如，纸张表面的光滑程度具有很大关系，这种光滑程度根据纸张的机器加工——轧光而定。纸张表面愈平滑，对印刷条件愈有利。从纸张表面的光滑观点来区别，还有平滑和光泽之分。除一般纸张外，同样还有几种纸张其表面带有特殊的填充料。在填充料成分中有硫酸钡、高岭土、甘油、亚胶和干酪素作为凝聚物。纸上先加上这层填充料，然后加以轧光，因此纸的表面变得特别光滑。这类纸张即所谓“粉纸”（即铜版纸）。

纸张的柔韧性、韧性、弹性，以及它紧贴在版面着墨部份上的能力，对印刷过程都有重大影响。纸张的吸墨性能，是根据纸浆纤维的交织紧密程度（不遵守这条件，在印刷时可能引起纸张纤维起毛），和在与墨质的相互影响过程中都起不同作用。纸张的机制紧密程度，主要在高速度印刷时能