

1971.16.5.1

丁酉

087457

先进单位经验交流

路基养护经验交流会专集

太原铁路管理局技术馆

铁干机三部资料室



(内部資料、非卖品)

編著者：太鐵工務處

出版者：太鐵技術館

印刷者：太原印刷廠

1957年8月

書名號02—85—57—57

印數：820冊

前　　言

这本小冊子是我們在學習與推行呼石工務段路基养护經驗的基礎上，進一步總結我局一年多以來所取得的成績汇集而成，是通過6月份在呼和浩特工務段召開的路基經驗交流會整理出來的。

主要內容有：各段路基养护工作經驗、路基經常維修與評分、路基的基本技術知識以及我局各線的主要路基變形及其整治等，并着重結合了我局管內路基具體情況，字句淺近，易于理解。

為了保證線路質量，開展路基經常預防性維修從根本上防治病害提高線路質量，將是我們今后工務工作中的一个重要方向，因此希望我局全体工務工作者同志們好好學習，認真研究，在貫徹實踐中創造更多經驗，爭取作出更大成績提高線路質量，確保行車安全。

最後，在我們路基經驗交流會中得到三院地質9分隊的于家鼎隊長和孔工程師的大力幫助，僅致謝意。

工務處

——1957.7.——

目 录

1	开幕詞	(1)
2	各段整治路基病害經驗介紹	(4)
3	路基經常維修評分辦法	(29)
4	我局路基變形的主要形式和整治辦法	(37)
5	地質基本知識	(61)
6	岩層地質地質圖的繪制及手搖鑽探	(66)
7	大會總結	(69)

在全局路基养护經驗 交流会上的发言

工务处技术科长 吴兆桐

同志們：

管理局召开的全局路基养护經驗交流会，今天按照預定的計劃在呼和浩特工務段召开了。这次會議能够順利地召开，主要是取得了呼和浩特地区党委的亲切关怀和指导，以及工務段在各方面的大力协助，使我們在准备工作上，得到了极大的便利。現在請讓我代表工務处，向呼和浩特地区党委及呼和浩特工務段在这次會議中給予我們的关怀与协助表示謝意。

下面我想先談一談，我們召开这次會議的目的和意义。

我們路局管轄的綫路設備，除了集二綫和部份专用總是解放后新建的以外，其他絕大部份是从反动派手里接收过来的。这些設備在先天上就非常不足，在綫路上部建筑方面，我們管过窄軌，輕型鋼軌，小枕木等等。在路基方面，由于綫路穿过地区的恶劣的地質条件，和受过去投資及修建技术条件的限制，因此遺留下來的缺点和病害，更是不少。解放以來，我們全体工務工作者，在加強綫路設備方面曾經作了很多的努力，取得不少成績，特別是通过各种維修，在綫路上部建筑方面有了显著的改善。但在路基养护方面，整治病害工作作得較少，而又忽視了路基的經常維修工作，因此，旧的病害未能得到消灭，而新的病害又不断发生。这些路基病害的存在不仅使我們在养护工作上造成被动局面，而且在保証行車安全和运输暢通上，給我們带来了极大的威胁。每年由于路基发生变形，如塌山落石，綫路下沉，滑坡、冲刷、冻害等，造成断道或徐行的事故是很多的。例如去年南同蒲667公

里的大滑坡，三次断道，长时期内牵制了我们很大部分的劳动力。817公里的水浸路基，造成长时期的线路徐行，而京包线的南后路基冲断和冬季冻害更是屡见不鲜。由于这些事故的教训，使我们感到要想做好工务工作，提高线路质量，光做好线上部建筑工作是不行的。必须同时作好路基养护工作，开展路基经常性的养护工作。整治病害，保证路基稳固，才能经常保持线路良好。特别是从去年学习了坪石工务段的经验以后，更使我们感到有加强路基养护工作的必要，所以我们去年七月份，召开过全局的路基养护会议，大力推广坪石段的先进经验，一年以来，我们已经取得了一定的成绩。根据不完全统计，我们已经做过：草皮护坡9处，计11,086M²，其中最多的是呼和段4处3902M²，顶撑30处643M³，其中最多的是原平段10处，241M³，坡脚填补，运城8处14,815M³，堑坡封面14处7,386M²，运城段最多计10处，5,416M²，换土呼和段351处，截水沟40处4,602M，原平段最多16处，2,030M，横盲沟187处，呼和段最多计127处，通过以上的现场工作，我们初步总结了以下几种经验：计有呼和段换土整治冻害的经验，运城段抹草泥整治风化剥落的经验，原平段防止塌山落石的经验，介休段544看山小砌的经验，大同段用渗水井整治冻害的经验等等。

由于作了以上这些工作，给我们减少行车安全威胁上，起到了一定的作用。但是我们在路基上存在的病害还很严重，就以1957年1月1日技术履历书的统计：全局尚有51公厘以上的冻害地段58处，1,248延长公尺，大小滑坡60处，16,635延长公尺，沉陷585处，70,431延长公尺；水害132处，23,862延长公尺；害害89处，67,311延长公尺。造成这些病害的根源，除了上面所说的先天条件不足以外，还有以下几方面：

首先是有领导，对路基养护工作还认识不足，在理论认识与实践上还有着不同程度的距离，如技规第16条规定：“路基为铁路线路中最重要部份之一，其状态如何及完整与否，关系到整个线路质量”。路基是上部建筑的基础，路基不巩固，轨道的水平高低就无法保持，这道理很明显，但我们常常未把这个道理贯彻到工作中去。当我们发

生翻浆冒泥路基下沉时，光知道起道捣固，而不从作好排水来解决問題，又如塌山落石，光知刷坡清方，而不从事作好危石稳定工作。大部分的段在养护工作中，仍有偏重綫路上部建筑工作，忽視路基养护的現象。这中間由于路基病害比較隱蔽不易預測，不若軌距水平不良的容易顯見也是一个原因。其次是在整治路基病害上还缺少經驗，对于整治大的病害感到办法少，有些病害长期未作解决，如京包綫几个大沟的冻害問題。同蒲石太綫悬石风裂問題等。第三是个别的段由于将要技术改造，在工作上有等待思想，而放棄了必要的路基病害預防和整治工作，因此沒有病害的地段发生病害，而小病害地段由于忽視必要的整治，又发展成为較大的病害。第四是每年受到基建大修投資一定的限制。

为了进一步提高綫路質量，繼續推广坪石段的先进經驗，开展路基經常化維修工作，作好預防消灭病害，从根本上解决綫路質量，將是我们今后工务工作中一个努力的方向，因此，我們决定在今年內召開这次路基养护經驗交流会，这次會議的內容；包括：（1）交流各段的工作經驗；（2）进一步貫彻路基評分和开展路基工队工作；（3）講授一些路基技术人員的基本技术知識。

为了开好这次大会，我們要求各段作好以下几点：（1）必須无保留地詳細介紹本段的工作經驗，并虛心听取各兄弟段的經驗，認真交流，达到互相学习，共同提高的目的；（2）在交流經驗中，必須本着“爭鳴”的精神，大胆提出不同的意見，以求得完善 的結論；（3）遵守會議制度，注意現場參觀中的行車和技术安全問題，保証順利地开好大会。

同志們：开好这次大会，对于开展我們今后的路基經常維修工作，提高路基質量，将会起到显著的作用，讓我在这里預祝大会的成功。

各段整治路基病害經驗介紹

錢宗賢工程师整理

呼和浩特工務段


一、对整治冻害的一些經驗

1.冻害原因：


- (1) 水量大，土質不良不易排水的粘性土壤較多。
- (2) 地下水位过高，呼和浩特以西地下水高在1.5—2公尺。
- (3) 大部份路基均有陷槽。
- (4) 路基地形較低，地表水均匯在路基兩側。

2.整治冻害的几个办法：

- (1) 挖通橫盲沟——宜于路堤冻起高度集中一点的情况，这点的路基土壤組織是表层为渗水土壤中間夹杂着一层不渗水土壤，故使地表水渗下后不能向四下流动而存于該处，每至冬季水分冻结膨胀造成线路冻起(图一)；据此情况必須打通不渗水土层，使水囊中的积水




(图一) 换土后断面



(图二) 挖横盲沟前断面

(图二)



排出路基，但如于路基下
1—1.2m的深度时，也
可以不打通，而挖一个枕
木孔宽(0.7~0.8m)，
的横盲沟(图2)亦可，
其深度是根据土质情况来
决定的。


(2) 更换土质——

适用于低路堑，我段在路堑及站内均采用此法降低冻道，在换土地段一般土壤为粘土颗粒微小，有黑、黄、白、灰四种颜色。吸水量较大，饱和后水分不易排出，毛细管上升比较强，在这种地段更换土质最为合适。我段换土依据以下几点情况分别整治冻害：

①先冻起先回落地段，一般入冬后就冻起高度30~50%，其原因是不渗水层不太深，距路基面近0.4~0.6m左右(图三)，另一种是吸水量较大的粘土在路基的上层厚度亦为0.4~0.6m左右，更换土质时将不渗水层打通或将粘土挖出换入炉渣或沙子即可降低冻道。




图三 土质断面




(图三)

粘土层断面



②后冻起后回落的地段，冻起时间是在12月底至来年一月份，冻起较晚，原因是不渗水层距路基面比较深，一般距路基面深在0.6~1.0m左右，另一种情况是一种吸水性的粘土较软，同时在粘土的上层至路基面有一层0.3~0.5的渗水性的土壤，在这种情况下，必须将粘土挖出与1m以下的沙层接触或挖至冻结线以下才能降低冻道(图四)。




(图四)



③冻起为间歇冻起地段：即为开始冻起，冻高一定程度时即停止，隔一个时间后又继续冻起，回落时也为间歇回落，这种地段是有上下两层及多层不透水层组成或是吸水粘土中间有一层或多层透水沙层组成，对这种地段更换土质必须换到冻结线以下或挖至与砂层接触处所，才能有其效果（图五）。



(图五)



④作业程序：

編號	工作項目	工人編號	
		1	2
1	装卸工具		
2	扒石碴		
3	方正枕木		
4	移开枕木捣固		
5	按設加固鐵		
6	加固枕木头捣固		
7	挖土		

8	移土
9	填入灰碴
10	夯实灰碴 (0.1m—0.2m夯实一次)
11	撤除加固铁
12	方正枕木
13	捣固
14	垫防水层
15	夯实水层
16	清筛填回石碴
17	夯实填回石碴
18	回检

注：1.在正线施工时，防护员除外

2.工长随时进行技术指导并注意行车安全

(3) 结合夏季维修冻道，增加枕木下的净碎厚度，这个办法适用于地表冻起，冻起地段较长而高度不大的地方，一般的冻起高度在10~30公厘，在起道时，必须将石碴两侧土壤清筛干净，以利排水，在更换土质的地方也可结合这一方法。

(4) 防止地表水渗入路基，在一般路基中，土壤排水较好，冻道均是由于道床及路基排水不良而造成的表面冻起，必须采取清筛石碴土壤及石碴，加强路基面的排水才能降低冻道。

(5) 挖渗水沟：在不良土质较多的地方，同时在路基两侧无法排水时，我段在54年挖了渗水井12处，使路基土壤干燥，冻害减轻。

3. 我段整治冻害的几点体会及经验教训：

(1) 冻起较高的地点，要在冻道回落前在钢轨上做成符号并记载冻起最高度和长度以便在夏季内进行整治；

(2) 更換土質時必須將不滲水層或粘土層全部挖出，直到與底部砂土層接觸後為止，如果不能挖出砂層就必須挖至 1.2~1.8 公尺左右，超過凍結線 0.5 公尺即可（凍結線呼東 1.5~1.77 呼西 1.08 公尺）；

(3) 填入的材料最好用爐渣，其優點是體積輕易排水不下沉，其次就是沙子，絕對禁止用大石塊填築橫盲溝，大石塊填築的橫盲溝雖然可以降低凍害，但造成了線路經常下沉，使軌距水平超限不能保持經常的合格；

(4) 更換土質或挖橫盲溝後，必須在路基面上做防水層。

(5) 有的地段經更換土質或挖橫盲溝後沒有起到效果或效果不大主要是以下原因：

①沒有把凍起的地点記好發生了錯挖。

②挖時沒有與砂層接觸或未挖至凍結線以下。

③整治時未考慮地下水及水流的方向，未對降低地下水採取有效措施。

二、對路基因受雨水冲刷侵蝕而引起的坍方落石的整治辦法

1. 路基溜塌的原因：有以下兩種情況：

第一種情況：路基建築在淤積層的上夾石地帶，它的結構是由土沙、細沙、沙砾河卵石及石塊等組成每逢雨季經雨水冲刷後，將石塊沖出經常溜塌在線路上並將側沟淤塞每年 6~10 月份平均每月清除側沟一次，在 54 年以前整治的方法是刷坡，較大的石塊採取放炮的辦法經整治後不能徹底解決，再經雨水冲刷又出現新的危石。

第二種情況：路基建築在風化的火成岩地帶，路盤高度一般 30~50 公尺左右邊坡陡經歷年風吹雨浸岩石風化而引起坍落石塊，以前每年在春融後放炮崩落危石，因放炮震動面較大，造成岩石不斷裂縫。雖除危石，又有了新的。

2. 整治的辦法：

對第一種情況採取鋪草皮護坡的辦法，防止地表水冲刷坡面：

④草皮的选择：要选择根部长能蔓延，茎叶茂盛，不高，生长力强的天然草皮，因为根部蔓延深可以把土壤连接为整体不易被水冲刷，生长力强铺后就能见效，同时也可以抗旱抗冻并能迅速繁殖。

⑤铺草皮的方法：首先须将路堑边坡修理平整，把松土拍实，在天旱时应先在边坡上浇水使土壤湿润而保证草皮的成活率，草皮的尺寸为 $25\text{cm} \times 40\text{cm}$ 厚度 $6\sim 10\text{cm}$ ，铺种时均须采取沟铺的方法，铺一平方公尺平均用水三桶（铺前，铺后各浇一次，当日收工时浇一次），铺好后必须将接缝拍紧，否则容易脱落。


对第二种情况采取了用浆砌片石作护墙或顶撑，防止了边坡溜塌和岩石脱落。

大同工务段


一、对冻害的整治经验

1. 挖渗水井：

(1) 渗水井位置的确定(参考图一、图二)



图一



图二

① 渗水井在线路上纵向位置：其长度范围是以冻结长度为限度，其纵向间距要与渗水井的水平断面面积（深度一般在地下水位以下）互相密切配合，即渗水井的水平断面面积小时，其纵向间距可移近些（多挖些），相反时即水平断面面积较大时，其纵

向間距也隨之增大(少挖些)，這就是我們布置滲水井的原則；

②與鐵路中心線垂直的橫向距離位置，其確定適宜與否關係到滲水井效果之大小，太遠則不能起作用，太近則減少路基受壓面積，影響路基的穩定，所以滲水井橫向位置的確定，將對滅除凍害起主要作用。

③滲水井的位置，根據凍害的嚴重程度形成集中與分散的兩種。凍害在50%以上時，由於滲水井間距較小，而挖的較多。50%以下的凍害因病害較輕故其數量較少。50%以上之間距為15~20m，50%以下時，間距20~30m。

(2) 滲水井縱橫斷面積的確定，其原則為50%以上地段採用較大的水平橫斷面，50%以下地段採用較小斷面，我段50%以上採用上部為 $1.4 \times 1.2m$ ，下部為 $1.0 \times 0.8m$ 的水平橫斷面，其深度在地下水位以下，使土壤得到最大程度的干燥。由於滲水井深度在地下水位以下10~20%，故地下水能向滲水井下滲，在部份的滲水井因其下滲的水量小，匯集的水量大故井中往往有許多積水，這些積水要注意經常排除，否則病害即將加劇。

2.挖橫盲沟：其位置及間距以凍害的嚴重程度來決定，我段採用3~5公尺其橫向貫穿整個鐵路橫斷面，寬0.3~0.4m，深在鐵路中心部位為1m，在坡角深度為1.2~1.4m，這樣即能排除路基內部的積水，而且也能提高路基土壤的干燥程度，在這些地段內都沒有四角盲沟，也起到了相同的作用。

3.整治凍害尚存在的問題：

(1)所挖橫盲沟較窄，寬度不足，深度也較淺，未能達到含水量最大的土層，使路基內部土壤保持的溫度還不小。

(2)滲水井由於保養很差，部份井壁很快溜塌，未用木板及方木支撐，冬季沒有防寒設備，如木蓋草墊等，至使滲水井第二年全部不能繼續使用。

(3)滲水井有的布置離鐵路中心線較遠(在側沟外達10米)，根本沒有起到滅除凍害的作用。

由於以上原因未能將病害徹底消滅，只減輕了病害的嚴重程度。

二、整治翻浆冒泥

我段小泊工区在110+600~111+000的400M长度的地段有翻浆冒泥，列车通过时，泥浆向外飞溅，水平相差达25%，前后高低也异常不良，该工区整治时在该轨条范围内将泥浆全部挖出，深在1.1~1.2m左右，然后填以200%左右的石块及碎砖，其上部再填铺道床石渣，捣固，在经过第一次列车压过后水平差20%左右，在经过第2次捣固后经列车压过水平最大差4~5%，这样整治后线路一直保持的很好。

我们考虑到排水问题，便在挖掘时在轨节中间两端稍有一坡度，并在适当地段挖横盲沟，这样即不会造成线路积水。

三、整治塌山落石

在需顶撑处所，须了解岩石裂纹的性质范围，确定顶撑的方法。一般采取密贴顶撑的塌山处所，均为悬空的岩石，裂纹纵横交错，其上部悬空部分及其以上的岩体，由于贯穿纵裂缝而有下塌危险时被采用图三的办法。

在悬空部分的边缘岩体有下塌的危险，而其靠近内部的岩体均很坚固，没有什么裂纹和下塌的危险及可能，不需要全部顶撑者，只将边缘的下塌岩体稳定即可，如图四。




图 三




图 四

原平工务段

一、防止塌山落石的办法

1. 橫越斜坡地面修筑之路堑石斜坡高的一面沒有截水沟时，必須新修，不能修筑时，要加強檢查工作，若有截水沟要經常保持暢通，以免水冲坡面。
2. 遇有滑動土石或山头悬石即行鏟除，个别处所栽了枕木墙，防止了碎石滾到軌道上。
3. 遇有不严重的裂縫可用土填滿夯实，減除雨水滲入和大破裂。
4. 凡在山坡陡峻坡度突出突凹地段都做了浆砌片石頂擋山牆，假如用劈山的方法既不能保証山坡的稳定又浪費錢，而頂擋就保証不再塌落。
5. 进行撞山工作必須开炮爆炸时，要用抬眼不用坐眼，此种方法避免了扩大工作量而且能逐层开掉，防止了大石块抛下損傷鋼軌。
6. 对可能塌落地段注意标记，加强檢查工作，注意变化情况，并做纪录。

二、撞山的办法

在山头陡峭险要的地方檢查出有塌山落石的危險，而人不能到此處撞掉，但必須撞了悬石才能保証行車安全，此种情況首先觀察好地形，开辟进路，在保証安全又便于上下了望的地方用鋼焊打好窟窿串牢鋼棍拴好麻繩于其上，将繩子放下去左右摆动，先将活石撞掉，然后再選擇對撞山有經驗的能手，头戴鋼盔，身系安全帶用三根繩子系住腰部，主繩的直徑35%在腰部中間，两个保險繩在左右，在下邊有經驗的工友指揮下，將人慢慢系到該處，用鋼焊鏟去要撞掉的石头，如用双手够不到需要撞的地方就用繩子綁住一端，一手把住一端，下邊的人帶動繩子一緊的帶動鋼棍去撞，这样所得的效果也很好。

运城工务段


白灰砂浆及草泥封面防止边坡风化剥落的經驗

1.准备工作

(1) 整理坡面：将需要封闭的坡面，根据现场实际情况，适当的修成平顺的斜坡。坡度不陡于竖3横1为最好。过陡则施工困难。

(2) 钳除表面风化松散部份：封闭处所的土质，如系红色粘土或沙层，必须将表面风化松散部份全部清除平整。深度以露出坚硬部份为原则。

(3) 挖平台：封闭处所经整修后的坡度，如较3：1为缓、施工前应将坡面挖成台级形式。如图一、二在台级上抹白灰草泥，使封面层底部粘着面积大，更形稳固而不易坍落。为了节省工料费用，两个台级中间可距离0.2~0.3公尺。



图二