

547418

46713  
1/4413.  
T.1

# 檢驗與規量(上)



成都科学技术图书馆

基本馆藏

" 547418

46713  
/4413  
下

46713  
/4413  
下

71

# 檢驗與規量(上)

# 目 錄

譯 序

作者甘乃廸序

作者安德魯序

## 第一章 檢驗在工業之需要和功用

1-1	檢驗之研究.....	2
1-2	小工廠與大工廠之檢驗.....	3
1-3	在工業中檢驗之任務.....	4
1-4	檢驗部門之雙重重務.....	4
1-5	檢驗之需要.....	5
1-6	最後檢驗尚嫌不足.....	6
1-7	大量生產需要互換性.....	8
1-8	檢驗員之特別任務.....	8
1-9	檢驗部門之第二重責任.....	9
1-10	檢驗之分類.....	10
1-11	檢驗員之額外任務.....	11

## 第二章 規格如何協助檢驗員

2-1	藍圖作為規格.....	13
2-2	藍圖閱讀.....	14

2-3 確實得到正確之藍圖.....	14
2-4 檢查最新之訂正圖.....	15
2-5 正確零件之檢驗.....	16
2-6 確認修改和圖說.....	16
2-7 材料是否正確.....	18
2-8 度量或觀察之順序.....	18
2-9 藍圖註解應仔細閱讀.....	20
2-10 操作順序應注意.....	22
2-11 注意涵蓋於圖中之條件.....	22
2-12 缺乏表面平行度.....	25
2-13 所不欲之軸之斜度.....	25
2-14 同心度、偏轉及偏心度.....	26
2-15 不適合之孔與軸之狀況.....	27
2-16 三角效應.....	28
2-17 不欲之毛口和內圓角.....	29
2-18 操作單作為規格.....	30
2-19 書寫規格.....	32
2-20 採購單.....	33
2-21 其他規格型式.....	34
2-22 檢驗規格.....	36

### 第三章 公差與裕度

3-1 基本尺寸之需要.....	37
3-2 何以指定公差.....	38
3-3 單向公差與雙向公差.....	39
3-4 正裕度與負裕度.....	41

### 第四章 標準如何協助檢驗員

4-1 緊急標準.....	43
4-2 製造標準之舉例.....	44

4-3	標準未必一定精確.....	44
4-4	表面光製標準之需要.....	45
4-5	表面光製之重要性.....	45
4-6	影響表面光製之因子.....	46
4-6a	粗糙度.....	47
4-6b	波浪.....	47
4-6c	裂隙.....	47
4-6d	切削層.....	47
4-7	度量表面狀況.....	47
4-8	制訂比較樣品以作檢驗參考.....	51
4-9	表面光製之經濟學.....	52
4-10	表面光製之個人標準.....	52
4-11	經驗作為準繩.....	53
4-12	將優良工作物與不良工作物分開.....	54
4-13	制訂一標準.....	54
4-14	表明手藝之標準.....	55
4-15	標準板之應用.....	56
4-16	各種光製表面之標準.....	57
4-17	判斷顏色.....	58
4-18	應用外觀以外製造方法之標準.....	59
4-19	許可之斜度、失圓或偏心度.....	60
4-20	解釋藍圖公差與限度.....	61
4-21	背景知識有助於檢驗員.....	61
4-22	標準應該首尾一致.....	62
4-23	發現非常缺陷.....	63
4-24	檢驗員不應制訂自己之標準.....	64
4-25	當檢驗員之權力被取消時.....	65

## 第五章 度量之基本原理和技術

5-1	如何正確應用鋼尺.....	66
-----	---------------	----

5-2	自參考點至度量點.....	68
5-3	重複是精確度量之試驗.....	70
5-4	分格線即是標準單位大小.....	71
5-5	視差可導致標尺讀數誤差.....	72
5-6	注意人為誤差.....	72
5-7	組合角尺之應用.....	73
5-8	卡鉗——鋼尺之附件.....	74
5-9	度量真直徑.....	75
5-10	規量壓力應輕微.....	77
5-11	游標卡鉗之應用.....	78
5-12	正確操作避免錯誤.....	81
5-13	游標卡鉗精確度量試驗.....	82
5-14	游標深度規.....	84
5-15	其他游標設備.....	86
5-16	瞭解分厘卡.....	86
5-17	分厘卡讀法.....	89
5-18	清淨分厘卡.....	91
5-19	度量表面之平行度與平度試驗.....	93
5-20	檢驗零讀數.....	94
5-21	校準分厘卡.....	95
5-22	分厘卡正確之應用與養護.....	96
5-23	誤讀分厘卡標尺.....	98
5-24	分厘塞規.....	100
5-25	內分厘卡.....	101
5-26	開口球規與套管伸縮規.....	102
5-27	分厘深度規.....	104

## 第六章 固定規

6-1	卡規之應用.....	107
6-2	固定卡規.....	109

6-3	檢驗卡規之精度	111
6-4	調定可調節之卡規應考慮之因子	112
6-5	環規	114
6-6	規具製造師之公差和磨蝕裕度	116
6-7	環規之限度	118
6-8	塞規	118
6-9	塞規之正確應用	120
6-10	避免一種困難	121
6-11	檢驗塞規	121
6-12	塞規之限度	122
6-13	特別形狀之規具——栓槽規——厚薄規	123
6-14	半徑規與樣板規	126
6-15	平銷規	129
6-16	斜度平行規	131

## 第七章 平板法與平板設備

7-1	精密規矩塊	133
7-2	規矩塊係用作直線度量	134
7-3	規矩塊之等級	136
7-4	層疊規矩塊以作度量	137
7-5	緊貼規矩塊於一起	138
7-6	規矩塊之度量技術	139
7-7	規矩塊必需保持清潔	140
7-8	選擇適當之規矩塊	140
7-9	若干種配合能力	143
7-10	清潔規矩塊	144
7-11	檢驗規矩塊之損傷	145
7-12	磨蝕規矩塊之應用	146
7-13	夾緊設施與附件應用	146
7-14	對度量表面之防護	148

7-15	清潔是一種重要因素.....	148
7-16	溫度變化可影響精度.....	149
7-17	平板可作基準參考表面.....	149
7-18	平板之種類.....	150
7-19	平板之保養與使用.....	151
7-20	平板附件.....	153
7-21	平板應用之基本原理.....	153
7-22	典型平板檢驗問題.....	155
7-23	檢驗孔之位置與槽之位置.....	157
7-24	檢驗孔位之附件.....	160
7-25	高度規.....	164
7-26	檢驗高度規之精度.....	166
7-27	附件亦應檢驗.....	168
7-28	高度規之養護與使用.....	168
7-29	高度規度量可望之精度.....	169
7-30	V型塊.....	170
7-31	檢驗V型塊之精度.....	171
7-32	平面規.....	173
7-33	工具製造師之平板.....	175

## 第八章 機械指示設備

8-1	高度規上應用試驗指示器.....	179
8-2	檢驗各種軸之狀況.....	180
8-3	由一軸之狀況區別另一軸之狀況.....	182
8-4	試驗設施.....	183
8-5	正確應用試驗設施.....	185
8-6	汽車引擎活塞之檢驗.....	187
8-7	檢驗活塞端之方正度和度量外直徑.....	189
8-8	檢驗活塞銷孔軸之方向.....	190
8-9	檢驗階級或偏位活塞銷孔.....	193

8-10	度量活塞銷孔之垂直位置.....	196
8-11	規矩塊標準有效之用法.....	197
8-12	以高度規與試驗針盤指示器探測.....	198
8-13	以試驗設施檢驗內直徑.....	199
8-14	針盤指示錶之機械原理.....	201
8-15	擴大與放大.....	202
8-16	瞭解針盤指示錶之機構.....	202
8-17	針盤指示錶之構造.....	204
8-18	平衡針盤與連續針盤.....	206
8-19	影響選擇針盤指示錶之其他因子.....	207
8-20	選擇適當大小之針盤指示錶.....	208
8-21	針盤指示錶超越行程之理由.....	211
8-22	限制針盤指示錶範圍之因子.....	212
8-23	齒輪系列慣性與摩擦之效應.....	212
8-24	針盤指示錶之應用、保養，和校準.....	213
8-25	檢驗針盤指示錶之精度.....	214
8-26	比測儀與針盤量規.....	215
8-27	鉗桌比測儀之構成因素.....	216
8-28	可互換之針盤指示錶與接觸尖之應用.....	218
8-29	檢驗橢圓度與斜度.....	221
8-30	比測儀之特性.....	221
8-31	移動式針盤指示錶量規.....	223
8-32	針盤指示錶卡規.....	224
8-33	應用正確之規量方法.....	225
8-34	檢驗正確之校準.....	226
8-35	針盤指示錶量規係直接讀數.....	227
8-36	正確應用針盤指示錶量規.....	228
8-37	針盤指示錶分厘卡.....	230
8-38	如何得到精確之讀數.....	232
8-39	直接讀數鉗桌分厘卡.....	232

8-40 爲內直徑量規與針盤指示錶內徑量規所用之比測儀	232
8-41 針盤指示錶內徑量規之標準調定	236
8-42 內徑量規定心器之誤差效應	237
8-43 針盤指示錶內徑量規之正確操縱	237
8-44 必需預測之孔之狀況	241
8-45 針盤指示錶量規設備之養護與檢驗	242
8-46 縮放繪圖器機構	243
8-47 備有縮放繪圖器機構之量規之應用	245
8-48 舊式機構	245
8-49 多用途及特別設計之量規	247
8-50 度量中之相互關係	248
8-51 特別針盤指示錶量規之應用	250
8-52 軟材料之度量	251
8-53 正確規量軟材料	253
8-54 以針盤指示錶量規作連續度量	254

## 第九章 電氣規量設備

9-1 電氣規量設備之基本單元	260
9-2 電子比測儀	262
9-3 電氣比測儀與電子比測儀之優點	263
9-4 應用電子比測儀之注意事項	265
9-5 自動分類規具：具有經濟價值	266
9-6 自動分類規具之裝置、調定、養護和檢驗	269
9-7 機器控制規具	271
9-8 機器控制規具之電氣附件	272
9-9 自動規具之額外注意事項	274
9-10 加工後之規量	275

# 第一章 檢驗在工業之需要和功用

吾人之五官，基本上是基於自己保有，好奇或享受之檢驗儀器。吾人常向左看，以判斷是否安全通過街道，和傾聽鈴聲，以便安全通過鐵路平交道。吾人之鼻子，可以告知氣體漏氣，味覺可以警告吾人在吃食之前何者為不良食物或有毒食物。吾人在黑暗中在碰撞家具之前感觸到電燈開關。

嬰孩將任何東西放入嘴中，此是嬰孩比較新而又神秘的東西與其已知事物之方法，是嬰兒檢驗之方法。吾人可觀看日落，聞一朵玫瑰，聽音樂，嗜糖菓，和撫摸軟如絲之狗耳朵。

為着保護或為着滿足，吾人整天都在檢驗。太太們常檢驗剛從乾洗店收回之服裝；讀者之汽車剛自保養廠完成調節後，必試驗剎車均是。彎腰低頭如回教徒禱告，在精確將球打進球洞之前由球瞄準線城，是一種檢驗。甚多檢驗甚為平凡，在作檢驗時自己並不覺察，直至某些東西發生歪斜時方始知曉。在讀者日常生活中每天早上看到廚櫃時，從不注意，但是一種熟稔之物被除去，或以其他之物代替時，就可覺察。

檢驗，由字典之定義為精密檢驗某種物品，在工業中之檢驗師，就其職銜之性質而論，則為較工作人員進行加工更為精密檢驗成品。但在廣義之工業意義而言，檢驗是一種導致某種預定目標之精密檢驗。當讀者仔細檢驗商店櫥窗時，讀者之註釋只是缺乏對稱或某些不相干之狀況，但當檢驗櫥櫃時，讀者立刻能偵察出缺乏某一商品項目，或錯誤之價格標籤。一工廠檢驗師對於車床所製零件上之油污及切屑並不在乎，因為檢驗師知道此等零件將予清洗和鍍鎳，而將注意觀察肩上之毛口，此將阻礙與配合零件之裝配。

檢驗，在廣義之工業意義而言，若欲以極少之字語作定義，應為比較或決定產品與規格符合性之任務。

## 1-1 檢驗之研究

在製造工廠中檢驗主旨之達成，可由若干方法之一種達成之。至於選擇那一種，則並不重要，因為檢驗主旨中有若干因素，均密切相關，研究一種因素，勢必瞭解其他因素。

為着此處之目的，則該走一條路線，最低限度一個短距離。任何人研究工業檢驗，最低限度應有工業製造方法之足夠知識，在工廠場地有足夠之時間，因之，頻繁而冗長之普通製造操作和名詞之解釋可以避免。

提到工廠檢驗，立刻就意味到度量所需之能力。檢驗需要觀察分厘卡 (Micro meters)，高度規 (Height gages)，平板 (Surface plate)，指示表 (Indicators)，以及甚多為工廠檢驗師所用而發展之甚多度量設施。度量是檢驗之重要部分，熟練和精通，在有效取得精確之度量甚為重要。不過，不可將所有重點置於學習此方面之檢驗。

其他之項目，如通常所稱之目視檢驗，觀察零件及配件之動作，以及目視分類工作物何者為合格，何者應予剔除均是。目視之技術和優良判斷以決定工廠產品之品質，是成功之檢驗師之資本，應予發展。

不同產品，不同製造方法和型式，當然檢驗觀點之細節亦有變更。鑄造工場之檢驗師只想到鑄件，氣泡，心型對準，及枝樁等事。在紙廠或紡織廠之檢驗，則在檢查產品較大之面積，或撕去大塊樣品，作更詳細之分析。其檢驗常包黏度或拉力強度等試驗；此可包括讀出電氣儀器之讀數。在一銀器工廠之檢驗師，則需要光製之專門知識，而糖菓廠之檢驗師，多數是一位品嚐師。火柴工廠獨一無二之檢驗師是擦着並吹熄三千根火柴一天，此是一天生產量之樣品，以觀察各種安全試驗中所產生之現象。此等為方法與技術之細節檢驗師所必需學習者，方能稱職。

檢驗亦可自近代工業機構中與生產，工程，採購等等之功用與責任觀點比較研究之。此種觀點極有價值，因為甚多檢驗師未曾在森林中觀察過樹木。此等檢驗師，當其極小之決定受到質詢時，即對小時發生咆哮，而發生爭論，自己認為理直氣壯，常忘却他人及其他部門對其任務和技能具有興趣，並享有同等與間之權利。有一種檢驗之基本體制，幾

乎可適應於每一種工業，此是總機構推出產品之任務之一，其中將特別局部檢驗細節型態予以善為安排。

## 1-2 小工廠與大工廠之檢驗

茲考慮一所小工廠，其所僱工人假定少於十人。廠主曾是此“單人”商業之監督人，銷售經理，財務經理，和領班。幾乎在任何時候，彼能檢驗每一操作細節，檢驗所製造產品之零件或總成。彼知道主顧如何想法。彼能檢驗彼所購買材料或零件之品質。又，每一僱員分享着主人之利害關係，當工廠發現有不良的手藝，立刻為大家所知。在此一團體中，就不像有類似正式之檢驗。

在另一種極端之情形，舉例說，龐大之汽車製造廠，以幾千工人分三班工作。另有幾千代理商和推銷員將汽車和修理零件分配至全世界。此種機構的“老闆”就只有偶爾對其成品作詳細檢驗之機會。彼幾乎從來對個別操作不作精密檢驗。可是每一輛汽車的品質對老闆而言，更為重要，可能較任何其他問題更為重要，因為他知道，主顧對大汽車廠產品品質的重視，尤甚於單人商業所提供之商品。

當工廠逐漸成長，有更多之人員工作其中，而此等人員必需承擔廠主之若干責任和願望。此等人員必需負起責任，誠如“老闆”有時來承擔一樣。因之，在某種程度下，一位檢驗員就是代表老闆來檢驗所製造之產品，以符合所欲之標準。

工廠檢驗複雜之處理，應包括儀器之研究一規具，儀表，特別設施，目視補助，此等設施之選擇，使用和保養。工廠檢驗之處理，更應包括常用工業檢驗例行常式之研究，一天有效工作之計畫，主要之紀錄，和不必要作業之消除。一位檢驗員，在甚多情形，尚需具備統計品質控制之技術。若此檢驗員具有力學的本領，則此人自較完美。此人應具責任有關之商業意識，尤其應能發現無益的例行檢驗。彼應該如同好商人不願賣掉好商品之審慎選擇過多之檢驗方法。最後，尚有一個為人所熟知之心理角度，檢驗員應能與人和睦相處，能影響他人，使人能接受他的決定，而且樂於接受，此是檢驗員所具之最大資產。

### 1-3 在工業中檢驗之任務

對檢驗任務最好之看法，則為將工業機構與政府機構相比較。就美國體制之政府，具有立法、行政、和司法部門。一工業機構，則具有工程、生產、和檢驗部門。政府三足鼎立之一個足或兩個足合併或缺失，就易於變成獨裁。在工業機構中由於一個或兩個分枝功用之軟弱，亦可如同政府機構之發生獨裁。

在基本上，工廠無論製造何種產品，都是為着主顧之需要。主顧之對於工業，誠如菩提樹之對於政治家。因之，百姓一主顧一之需要，大部分係由推銷部門與工程部門所決定。就理論而言，在多數工廠，製造何種產品與如何製造之最後責任，係落於工程師之肩上。工程師乃是立法委員。

其次，理論上和實際上，生產部門則執行工程部門之命令。生產部門之製造一定之產品，製造銷售部門所要求品質之產品，多數均是依據工程部門詳細預定之製造方法。生產部門厲行法律—“不得詢問何故”，最低限度理論上是如此。

### 1-4 檢驗部門之雙重任務

產品已經製成，即準備銷售，但是有否超越法律？此處，在多數進步之工廠，就介入檢驗部門。檢驗部門誠如政府之司法部門，具有兩種任務。此部門必需同時解釋法令，和決定是否滿意地符合法令。在此情形，檢驗部門是站在工程部門與生產部門之間之仲裁地位。但是若作業正常，檢驗部門還執行另一種任務，明鏡高懸的法庭，其判決不獨僅基於法律，而亦基於人民之觀點，感覺，和權利。在工廠中之檢驗部門，代表著主顧。此項責任應該存諸胸中以決定極為惱人之工廠家庭紛爭。

在同樣的心境，檢驗員不應試圖立法—創作規格，變更規格，竭力作成規格，或新創規格—但是，誠如在一法庭中，法官對法律，對憲法之明智解釋，若欲照彼之意思行事，可以法律不同之運用而達成其所欲變更之最後效應。

應用另一個觀點，可說檢驗員之工作包括一種管理任務和責任。彼

被指定之工作，是工廠經理，採購經理，總工程師，及生產經理自己應該做的工作。在理論上，彼等若有時間均應自己做的工作。此項承擔，應無理由使檢驗員升高其重要性。吾人建議完全為加重優良檢驗員應承擔之責任程度。由於檢驗員確實接納品質和性能之責任，使銷售經理能專心努力從事於推銷產品，採購經理可致力於更佳之材料供應來源，工程師可專心於設計和製造方法，生產工人可從事於實際製造操作。

在製造中，檢驗作用本身需要將產品與規格或某種標準比較。此包括決定是否零件，產品，或一批產品具有錯誤，損傷，或瑕疵，是否製成預定之公差，尺寸，顏色，氣味，或質地。部分製造檢驗時常疏忽者則為確認已經應用正確材料之責任，以及所有加工操作均已進行，尤為重要。

檢驗，誠如一種工廠作業，已經成為一種計畫與一定之工廠操作，諸如鑽孔，加硬，記時，或驗收相同。工廠檢驗，通常包括重複操作，和某種型式或某種程度之例行操作。

### 1-5 檢驗之需要

讓一個人製作一物，另一個人製作另一種物，第三人將此兩物裝於一起，形成一個副總成或一產品，吾人就有檢驗之基本需要。當不同之人製造零件，就可有甚多不同之手藝標準。今日甚少由一個工人由原料製成一種產品，其整個趨勢是將工作分成一系列分開之操作。對產品之操作，亦常在分開之處所及分開之時間間隔中所進行。舉例說，零件係送至銑床操作，然後送至樓上鑽孔。零件又常送至廠外電鍍，或作硬化操作。

若干年前，若某人需要一螺絲起子，彼切取一枚鋼，加熱，鎚擊，鍛製，並磨成螺絲起子板，然後再車一段硬木頭作為把手，或以推刨切削而成。今日起子之製造，係以機器在一處將材料切成所需之長度，以落鍛鎚在模具中鍛成螺絲起子刀口，在硬化爐中回火，然後以另一組工人輪磨之。起子把手則在木工部門由一人車製，而由另一人擴孔。此等把手然後送至油漆工場，浸於油漆，再取出烘乾。金屬箍則先製毛坯，然後再另一處以壓床抽製之。最後將起子安裝。一枝螺絲起子，有十餘

個工人承手製造零件。

此外，一一或由於專業化之結果——一個別工作人員幾乎只對其自己之工作發生興趣，對於先前之操作或後續之操作甚少與聞。於是就發生重複，單調，甚至苦工之現象。在近代工業中，操作者已非是一位技工，只是一個自動化的人而已。

工程師與方法工程師係偏來設置機器，技術，和例行工作，以達更快，更簡單，和更廉價之產品。鼓勵政策，係以工人所完成產品之數量而定其工資給與，而非以產品品質定其給與。

若干操作者對品質之集體責任，抵不上由一個人自己進行所有操作之單人責任。當業務成長，工人人數增加，使個人之責任心沖淡。因之，檢驗之“維他命丸”必需加於工業食譜，以保證產品之健全。

在較大之機構，由於方法，工具，及設備之技術改進之連續壓力，時間與動作研究，以及營業額之增進，均為不可避免之擴展原因，此等情形及類似之情形，均可導致產品中之次貨，廢品，和重製分量增加，除非採取有效措施予以防止，當又作別論。有系統之例行檢驗，是最佳之方法。據成本報告指出，廢品與重製之節省，足以支付適當裝置之檢驗設施。

若干偏用三人至五十人之工廠，甚少考慮或採用正式之檢驗步驟，直至連續成長和主顧提出不滿時方對其產品作必需之例行檢驗。在最初，當產品包裝待運之前，才對產品作正式之檢驗操作。有時，亦需對零件，材料，或購自外界而直接應用於產品之副總成作檢驗。故偏用一位檢驗員，或指定一個人做此例行檢驗工作。在此種情形，檢驗步驟已經開始，然後成長至一種製造之例行工作。


## 1-6 最後檢驗尚嫌不足

成品之最後檢驗制訂以後不久，據發現產品並不較製成產品之構件為佳。然後將此項最後檢驗予以擴展，各種零件在裝配之前予以檢驗。在製造過程之早期檢驗，不獨可經濟地發現零件之疵瑕，而且有時不可能試驗或檢驗已經裝配之產品，以確實值知隱藏在產品內部之手藝缺陷。

舉例說，試驗一無線電凝電器，剛製就時試驗自較自整台無線電中

拆卸試驗更換零件為便宜。一馬達之磁場線圈當剛製就時可予高電壓作破壞試驗，此種型式之試驗，當磁場線圈安裝於定子，電樞已經裝配，就不能安全施以高電壓。只要有一枝翹曲或鬆動之活塞銷連接於汽缸內之一個活塞，則此 5000 美元之汽車車主將喪失對此車之一切快樂。又，有缺陷之活塞銷在一般工廠之試驗，或代理商在城內作短途之試車，均難顯示其缺陷。此種缺陷在每時 70 哩之速度，或辛若行駛一哩高之山路，方能顯示。在最新式之工業，需要有一種檢驗機構，專門負責發現實際或可能隱藏之缺陷。

檢驗之另一個經濟理由，則為一零件在製造程序中，其後續之操作有若干次仍然不能校正其缺陷。假定一小馬達軸承之鑽孔如圖 1-1 之 b 所示，而不以正確之虛線 a 所示。其次一操作之鉸刀將跟隨原始之鑽孔，不管鉸刀如何堅實，仍將跟隨原來之鑽孔，軸承將中止或保持。當馬達裝此種偏失之軸承，則電樞軸縱然未有咬住，最低限將發生振動，熱量，並快速磨蝕。



■ 1-1 未有正確鑽孔之馬達軸承。

檢驗與某種生產操作同時配合進行，可協助防止產品之累積誤差。編織之疵瑕，可歸咎於織機，但是其故障常可追溯至精紡機，梳毛機，甚至原始所剪羊毛清洗不小心所致。讀者尚記得二輪有蓋馬車之故事：“為着一枚釘子………而打了敗仗。”近代工業，更其依賴於檢驗員以檢驗製造過程中之任何省略，此將使誤差上累積誤差，猶若雪球向山下滾，越滾越大。