

471666

57731  
89470

# 塑料模具设计

第四机械工业部标准化研究所

# 塑料模具设计

江苏工业学院图书馆  
藏书章

第四机械工业部标准化研究所

## 塑料模具设计

出版单位：第四机械工业部标准化研究所

印刷：北京印刷一厂

1974年6月第1版 1974年6月第1次印刷

开本 787×1092  $\frac{1}{16}$  印张 15  $\frac{1}{4}$  字数 474千字

印数：15000册

## 前 言

毛主席教导我们说：“我们不能走世界各国技术发展的老路，跟在别人后面一步一步地爬行。我们必须打破常规，尽量采用先进技术，在一个不太长的历史时期内，把我国建设成为一个社会主义的现代化的强国。”在毛主席这一光辉教导指引下，近几年来，特别是在无产阶级文化大革命以来，我国塑料工业发展非常迅速，并且不少品种已赶上了世界先进水平。目前，塑料的大量应用的群众运动，也在部属厂中搞得热火朝天，并在一些单位中积累了不少宝贵经验。这样一来，如何提高塑料模具的设计、制造水平和效率，便成为目前迫切需要进一步解决的问题。为了交流和推广塑料模具的设计、制造经验，进一步配合各单位推广塑料应用的发展，在上级单位领导和有关单位的大力支持下，集中了几个厂从事多年设计工作的同志组成编写小组，编写了这本“塑料模具设计”资料，以供有关人员在生产实践中参考、使用。

本“塑料模具设计”资料共分九章。第一章介绍塑料性能及塑件的工艺性；第二章介绍塑件成型的设备和工艺；第三、四、五、六、七章分别介绍模具的分类与结构形式；分型面及浇注系统；成型零件与结构零件的设计；抽芯机构；顶出机构；第八章介绍型腔的几种加工工艺。考虑到使用方便，增添了第九章附录；在附录中列出了实际工作中必须参考、使用的数据和计算公式等。

这本“塑料模具设计”资料在编写过程中，得到了很多工厂和研究所的领导和同志们的大力支持和协助，提供了宝贵的经验，对此，我们表示感谢。

我们几个厂同志的思想、业务水平都不高，编写时间也比较仓促，调查研究又不够，缺点和错误在所难免，恳切希望同志们批评、指正。

“塑料模具设计”工作组

一九七四年

2016.11.16

# 目 录

## 第一章 塑料性能及塑件的工艺性

一、概述	1
1. 塑料的特性	1
2. 塑料的分类	1
3. 塑料的应用	2
二、热固性塑料的技术数据	3
1. 常用热固性塑料的性能和用途分类表	3
2. 常用热固性塑料的牌号对照表	5
3. 常用热固性塑料的综合性能表	7
三、热塑性塑料的技术数据	10
1. 常用热塑性塑料的性能和用途分类表	10
2. 常用热塑性塑料的综合性能表	13
四、热固性和热塑性塑料燃烧性能鉴别表	20
五、塑件的工艺性	21
1. 塑件的结构设计	21
2. 脱模斜度	28
3. 塑件的壁厚设计	29
4. 塑件的公差精度	29
5. 螺纹	31
6. 凹凸纹	32
7. 嵌件周围塑料的最小壁厚	32
8. 表面装饰	33

## 第二章 塑件成型的设备和工艺

一、热固性塑料压制机	35
1. 压制成型机的分类	35
2. 螺杆式压机	35
3. 液压机	36
4. 压片机	42
5. 热固性塑料注射成型机	44
二、热塑性塑料注射机	45
1. 注射成型机的分类	45
2. 卧式注射成型机	46
3. 立式注射成型机	56

4. 直角式注射成型机 .....	60
5. 注射系统的概述 .....	62
<b>三、模具设计和设备的选用</b> .....	<b>64</b>
1. 热固性塑料模具和设备的关系 .....	64
2. 热塑性塑料模具和设备的关系 .....	65
<b>四、热固性塑件的成型工艺</b> .....	<b>68</b>
1. 压制成型的原理和工艺过程 .....	68
2. 注射成型的原理和工艺过程 .....	70
3. 压注成型(挤胶法)的原理和工艺特点 .....	71
4. 常用热固性塑料成型工艺参数表 .....	71
<b>五、热塑性塑件的成型工艺</b> .....	<b>73</b>
1. 注射成型的原理和工艺过程 .....	73
2. 常用热塑性塑料注射成型工艺参数表 .....	75
3. 塑件成型收缩率的变化因素 .....	77
4. 中空塑件吹塑成型工艺 .....	77
5. 泡沫塑件成型工艺 .....	83
6. 塑件的机械加工 .....	89
<b>六、塑件生产可能产生的质量问题及原因分析</b> .....	<b>93</b>
1. 热固性塑件生产可能产生的质量问题及原因分析 .....	93
2. 热塑性塑件生产可能产生的质量问题及原因分析 .....	94

### 第三章 模具的分类与结构形式

<b>一、概述及模具的分类表</b> .....	<b>99</b>
<b>二、热固性塑料模具</b> .....	<b>99</b>
1. 分类 .....	99
2. 结构形式 .....	101
<b>三、热塑性塑料模具</b> .....	<b>110</b>
1. 分类 .....	110
2. 结构形式 .....	111

### 第四章 分型面及浇注系统

<b>一、分型面</b> .....	<b>115</b>
1. 概述 .....	115
2. 分型面选择要点 .....	115
3. 分型面类型 .....	116
4. 分型面选择实例 .....	116
<b>二、浇注系统</b> .....	<b>119</b>
1. 概述 .....	119
2. 浇注系统的组成 .....	119

3. 浇注系统设计原则 .....	120
4. 浇注系统各部分的确定 .....	120
5. 溢料槽 .....	125
6. 排气槽 .....	125
7. 浇口的种类及其特点 .....	126
8. 进料口位置的选择 .....	131
9. 带浇注系统塑件的实例 .....	139
10. 点浇口的脱落形式 .....	162

## 第五章 成型零件与结构零件的设计

<b>一、成型零件与结构零件概述</b> .....	165
1. 材料选用 .....	165
2. 淬火硬度 .....	165
3. 表面光洁度 .....	166
4. 配合精度 .....	166
<b>二、型腔、型芯（凸模）的设计</b> .....	178
1. 型腔的结构形式 .....	178
2. 型芯（凸模）的结构形式 .....	184
3. 型腔、型芯（凸模）成型尺寸的计算 .....	190
4. 型腔、模套的强度和弹性变形量计算 .....	192
<b>三、螺纹型芯、螺纹型环的设计</b> .....	200
1. 螺纹型芯的结构形式 .....	201
2. 螺纹型环的结构形式 .....	204
3. 螺纹成型尺寸计算 .....	205
4. 粗牙、细牙普通螺纹型芯、螺纹型环尺寸表 .....	208
5. 常用收缩率数值表 .....	211
<b>四、嵌件的定位方法</b> .....	211
1. 概述 .....	211
2. 嵌件定位的结构形式 .....	212
<b>五、拉料杆（穴）与分流锥</b> .....	220
1. 拉料杆（穴）的结构形式 .....	221
2. 分流锥的结构形式 .....	224
<b>六、加料腔</b> .....	225
1. 加料腔的结构形式 .....	225
2. 加料腔尺寸的计算 .....	231
<b>七、导向零件的设计</b> .....	234
1. 概述 .....	234
2. 导柱的结构形式 .....	235
<b>八、固定板、垫板、限制块、支承板、手柄</b> .....	236

1. 固定板 .....	236
2. 垫板 .....	237
3. 限制块 .....	238
4. 支承板 .....	238
5. 手柄 .....	240
<b>九、加热与冷却装置</b> .....	241
1. 加热装置的形式 .....	242
2. 电热棒外形尺寸和功率表 .....	244
3. 电热计算 .....	245
4. 计算实例 .....	246
5. 冷却装置的形式 .....	247

## 第六章 抽 芯 机 构

<b>一、抽芯机构的概述</b> .....	251
1. 抽芯机构的分类 .....	251
2. 抽芯距及抽芯机构的工作原理 .....	251
3. 抽拔力简叙 .....	253
<b>二、斜导柱抽芯机构</b> .....	254
1. 斜导柱、滑块、锁紧楔的设计 .....	254
2. 斜导柱抽芯机构中的其他问题 .....	263
3. 斜导柱复合抽芯机构 .....	264
4. 斜导柱内侧抽芯机构 .....	265
5. 定距分型拉紧机构 .....	266
6. 斜导柱固定于动模的抽芯机构 .....	269
7. 斜导柱抽芯机构的其他形式 .....	272
<b>三、斜滑块抽芯机构</b> .....	273
1. 斜滑块的导滑及组合形式 .....	273
2. 斜滑块外侧分型或抽芯机构 .....	274
3. 斜滑块内侧抽芯机构 .....	276
4. 其他形式的斜滑块抽芯机构 .....	277
5. 斜滑块抽芯机构中的其他问题 .....	279
<b>四、齿轮齿条抽芯机构</b> .....	280
1. 手动齿轮齿条抽芯机构 .....	280
2. 机动齿轮齿条抽芯机构 .....	281
<b>五、螺纹型芯或型环的脱出机构</b> .....	283
1. 塑件结构对螺纹型芯、型环脱出的影响 .....	283
2. 手动脱出螺纹型芯、型环机构 .....	284
3. 机动脱出螺纹型芯、型环机构 .....	285
<b>六、其他类型的抽芯机构</b> .....	289

1. 活动银块抽芯机构 .....	289
2. 模内手动螺纹抽芯机构 .....	291
3. 偏心转盘抽芯机构 .....	291
4. 偏心滑板抽芯机构 .....	293
5. 橡皮、弹簧抽芯机构 .....	293

## 第七章 顶 出 机 构

<b>一、一次顶出机构的设计</b> .....	295
1. 顶杆顶出塑件形式 .....	295
2. 顶管顶出塑件形式 .....	297
3. 顶板顶出塑件形式 .....	298
4. 滑块带出塑件形式 .....	300
5. 用成型银件及塑件内的嵌件顶出塑件形式 .....	301
6. 型腔带出塑件形式 .....	302
7. 多元件同时顶出塑件形式 .....	303
<b>二、两次顶出机构的设计</b> .....	303
1. 拉钩式两次顶出机构 .....	304
2. 八字形摆杆式两次顶出机构 .....	305
3. U形限制架式两次顶出机构 .....	305
4. 活动摆块式两次顶出机构 .....	306
5. 型腔弹簧联合式两次顶出机构 .....	306
6. 顶管顶杆联合式两次顶出机构 .....	308
7. 摆块拉板式两次顶出机构 .....	308
8. 悬臂摆杆式两次顶出机构 .....	309
<b>三、上模和定模顶出机构的设计</b> .....	309
<b>四、其他顶出机构的设计</b> .....	312
1. 手动杠杆和手动齿轮齿条顶出形式 .....	312
2. 上模拉杆顶出形式 .....	313
3. 多嵌件的顶出形式 .....	314
4. 长型芯塑件的顶出形式 .....	314
<b>五、顶出机构中的辅助顶出元件</b> .....	314
1. 导向零件 .....	314
2. 反推杆 .....	314
3. 拉杆和拉杆接头 .....	316
<b>六、先复位机构的设计</b> .....	317
1. 三角形滑块先复位机构 .....	317
2. 摆杆先复位机构 .....	317
3. 杠杆先复位机构 .....	318
4. 弹簧先复位机构 .....	318

<b>七、顶出机构的设计原则及顶出距离</b> .....	318
1. 顶出机构的设计原则 .....	318
2. 塑件的顶出距离 .....	318
<b>八、卸模形式及卸模架顶杆长度的计算</b> .....	319
1. 卸模形式 .....	319
2. 卸模架顶杆长度的计算 .....	321

## 第八章 型腔的几种加工工艺

<b>一、冷压型腔工艺</b> .....	325
1. 冷压成型方法 .....	325
2. 冷压型腔用胚料的要求 .....	326
3. 冷压凸模的设计与制造 .....	327
4. 模套的设计 .....	328
5. 定位圈的设计 .....	329
6. 冷压型腔所需的压力 .....	330
7. 冷压过程及其注意事项 .....	330
8. 冷压型腔实例 .....	331
<b>二、电铸型腔工艺</b> .....	340
1. 电铸工艺流程 .....	340
2. 钢模芯电铸前的准备 .....	340
3. 铝模芯电铸前的准备 .....	342
4. 有机玻璃模芯电铸前的准备 .....	343
5. 型腔的复制 .....	343
6. 电铸镍 .....	345
7. 电铸型腔实例 .....	347
<b>三、电加工型腔工艺</b> .....	349
1. 电加工工艺 .....	350
2. 电极要求 .....	357
3. 胚料准备 .....	360
4. 注意事项 .....	360
5. 电加工型腔实例 .....	362
<b>四、塑料型腔工艺</b> .....	364
1. 工艺流程 .....	364
2. 模具设计 .....	368
3. 样件的设计 .....	368
4. 塑料型腔实例 .....	369
<b>五、化学腐蚀型腔加工工艺</b> .....	369
1. 化学腐蚀型腔的工艺流程 .....	369
2. 花纹底片的摄制和使用 .....	369

3. 感光胶的配制和使用 .....	370
4. 腐蚀液的配制和使用 .....	370
5. 化学腐蚀型腔实例 .....	370

## 第九章 附 录

<b>一、常用数据和公式</b> .....	375
1. 常用数字公式 .....	375
2. 三角函数表 .....	376
3. 平方、立方、平方根、立方根、常用对数、倒数、圆周长和圆面积表 .....	399
4. 扇形各要素数据表 .....	424
5. 斜度计算表 .....	426
6. 各种几何图形的面积计算公式表 .....	434
7. 各种几何体的表面积和体积的计算公式表 .....	437
8. 常用截面形状的惯性矩和截面模数计算公式 .....	441
9. 各种硬度值对照表 .....	445
10. 容纳螺钉、螺栓用的埋头孔的尺寸表 .....	446
11. 黑色金属的机械性能表 .....	447
<b>二、公差和配合</b> .....	448
1. 公差配合的分布(GB 159~59) .....	448
2. 1~500 毫米国家标准(GB)和 ISA、OCT 配合对照表 .....	449
3. 中国、苏联“国际”标准公差等级对照表 .....	451
4. 基准件公差表 .....	452
5. 尺寸 1~500 毫米基孔制静配合表(GB 164-59) .....	453
6. 尺寸 1~500 毫米基孔制过渡配合表(GB 165-59) .....	454
7. 尺寸 1~500 毫米基孔制动配合表(GB 166-59) .....	455
8. 尺寸 1~500 毫米基轴制静配合表(GB 167-59) .....	456
9. 尺寸 1~500 毫米基轴制过渡配合表(GB 168-59) .....	457
10. 尺寸 1~500 毫米基轴制动配合表(GB 169-59) .....	458
11. 锥度公差表(JB 1-59) .....	459
12. 自由角度公差表(JB 7-59) .....	459
13. 粗牙螺纹公差表 .....	460
14. 细牙螺纹公差表 .....	461
<b>三、齿轮计算</b> .....	462
1. 齿条(渐开线齿轮原始齿廓)基本参数表 .....	462
2. 模数(0.5~5)系列表 .....	462
3. 模数与节径换算表 .....	463
4. 圆柱齿轮传动计算表 .....	464
5. 伞齿轮传动计算表 .....	466
6. 蜗杆和蜗轮传动计算表 .....	467

<b>四、普通螺纹尺寸和测量计算</b> .....	469
1. 普通螺纹基本尺寸计算表 .....	469
2. 粗牙螺纹基本尺寸表 .....	470
3. 细牙螺纹基本尺寸表 .....	471
4. 螺纹的三线测量 .....	471
5. 普通螺纹所用量针直径及千分尺读数表 .....	472
<b>五、常用塑料的缩写及中、英、日文对照表</b> .....	474

# 第一章 塑料性能及塑件的工艺性

## 一 概 述

从事塑料模具的设计人员，必须对塑料一般情况有所认识。因为各种塑料的化学成分、分子结构不同，故其物理化学性能、机械电气性能、成型工艺收缩率等，也不完全一样。所以在模具设计过程中必须了解和掌握各种塑料性能，才能达到预期的效果。

### 1. 塑料的特性

塑料是一种可以塑制成型的化学原料，我们这里指的主要是以合成树脂为基础，并可以塑制成型的材料。有些塑料就是一种单纯的合成树脂。有些塑料则除了合成树脂以外，还添加某些必要的填料和配合剂。

塑料的种类很多，不同的塑料具有各种各样的性能，综合起来，塑料有下述一些特性。

1) 质量轻：一般塑料的比重在 0.9~2.2 范围内，比重大小取决于树脂与填料的种类与用量。例如，聚丙烯、聚乙烯等比水还轻，而玻璃纤维、增强塑料的比重，一般则在 1.6~1.8 之间。比重最大的塑料是聚四氟乙烯塑料，约为 2.2~2.3。但一般来看，塑料的比重约为钢的 1/4~1/8，铝的 1/2 左右。

2) 具有不同的机械强度：由于塑料种类不同而有不同的强度。既有与皮革、橡皮相似的柔软的塑料，如软聚氯乙烯、高压聚乙烯等。又有坚硬的刚性塑料，如酚醛塑料，氨基塑料等。还有坚韧象角质材料的塑料，如聚酰胺，强度特别高的，有玻璃纤维增强塑料，它的抗张强度达到 1700—4000 公斤/厘米<sup>2</sup>。而一般钢材为 3400—4200 公斤/厘米<sup>2</sup>。

3) 化学稳定性好：一般塑料对酸、碱等化学物品，均有良好的抗腐蚀能力。其中特别是含氟塑料(如聚四氟乙烯)，它除与融熔的碱金属能起作用外，差不多所有的化学药物都不能腐蚀它，甚至能耐“王水”的作用。因此，塑料可以制造各种耐腐蚀设备上的装置。

4) 电气绝缘性好：几乎所有的塑料都有优越的电绝缘、极小的介质损耗以及优良的耐电弧特性。可与陶瓷、橡胶或其它绝缘材料相比美。一般塑料的体积电阻为  $10^{10}$ ~ $10^{18}$  欧姆一厘米，某些塑料如聚乙烯是良好的高频电介质。塑料中如加入导电粉填料(如金属粉、石墨等)，经特殊处理，即可制得具有一定导电率的导体或半导体，以供特殊需要。

5) 耐磨性好：有许多塑料的摩擦系数很小，且极耐磨，可以作为减摩材料，在各种液体(包括腐蚀性介质、油及水等)，半干摩擦以致完全没有润滑的条件下有效地工作。因此，可用来制造轴瓦、齿轮等受摩部件。

6) 不易导热：尤以泡沫塑料最为突出，所以可用作绝缘保温材料。导热系数只有金属的 1/200~1/600。

7) 吸震及消声好：对高速运转的机械，采用塑料零件来提高运转速度关系很大。装有塑料轴承和塑料齿轮的机械，可以减少噪音。

8) 耐热性差及老化：一般塑料温度一高容易变形，强度更低，塑料在日光空气等长期作用下，性能会逐渐变坏(此过程称为“老化”)，表面产生裂纹或色泽暗淡，也就是塑料制品耐用度还不理想的一个原因。

### 2. 塑料的分类

塑料根据其热性能，基本上可分为两大类：

1) 热固性塑料：这类塑料在模具中硬化后便成为不熔融和不溶解的状态，再次加热时亦不能熔化，它在压制时的硬化属于化学变化，所以，只能模塑一次。如：酚醛、环氧、聚酯、氨基、呋喃。有机硅树脂以及较新的聚邻苯二甲酸二烯丙酯(PDAP)等。

2) 热塑性塑料：这类塑料在模具中硬化后并不转变成不熔融和不溶解的状态，也就是再次加热时还能熔化的，故谓之“可逆的”。在模塑过程中无化学变化，故在它流满模型后，必须用冷却方法使其硬化。如：聚氯乙烯、聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯、AAS、ABS、聚酰胺、聚甲醛、聚碳酸酯、氯化聚醚以及新颖的聚苯醚、聚砜等。

### 3. 塑料的应用

用塑料制成的零件在国民经济各部门中均广泛地应用着。

在电讯仪表、电器、电机制造工业中，很多绝缘作用零件和结构零件都采用塑料来制造。象聚乙烯和聚四氟乙烯等，都是良好的高频电绝缘材料。它们在较大的频率和温度范围内介电损耗极小，因此常用来制造无线电、电视、雷达中的电缆插头、磁棒天线夹架等绝缘件。又如聚苯乙烯、ABS塑料在结构零件中用得很多，晶体管收音机外壳、电池盒等都是用这类塑料制造的。酚醛塑料在各种电器、仪表中用来做电表表壳、开关座板、电话机壳等也很多。在电机制造中以新型的有机硅聚合物作为绝缘材料，电机的使用寿命可以延长10倍以上，其体积和重量可减缩40%左右，因而也节约了大量有色和黑色金属，并可在180~200°C的高温，相对湿度为95~98%等恶劣条件下安全运转。

在机器制造工业中，有些轴瓦、齿轮、滑轮等零件均是用塑料制成的，如以层压塑料代替青铜以制造轧钢机轴瓦。由于塑料摩擦系数小，吸收震动能量大，使轴瓦的寿命延长了3~4倍，电能的消耗却减少30%，因此，不但节约了有色金属的消耗，而且还取得了更好的使用效果。又如在汽车制造业中，一辆中型汽车用塑料制造的部件超过2000件，其中有驾驶盘、分电盘、齿轮、蓄电池壳和装饰件等。

在建筑和造船工业中，可以用增强塑料作为结构材料，如做天花板、地板和内部装饰材料等。

在化学工业中，合成树脂与塑料也获得广泛的应用，由于它们的化学稳定性高，主要作为耐腐蚀的化工机械设备的结构材料，制造管道、阀件、容器等零件。

在轻工业中，由于塑料质轻，性能良好，加工方便，因此也被广泛采用。用塑料既能制成各种质优色美的牙刷、面盆、手提包等日用品，还能制成各式各样的塑料鲜花和儿童玩具。

在国防和尖端技术方面，塑料制品日益发挥它的巨大作用，用高强度塑料可以制成防弹的装甲快艇的船体，用泡沫塑料可以制造各种在枪弹击穿后不沉没的浮船、渡船和水上飞机的浮筒等。瞬时能耐较高温度的塑料是火箭导弹的必需材料。抗辐射的塑料也是原子能工业所必需的。

在农业方面，采用塑料薄膜作为防冻复盖层，对农业增产发挥重大作用。用塑料管道作人工降雨器，移动方便，可减轻劳动强度。

在医疗卫生事业中，除了用塑料制成各种医疗器具外，近年来已被用来制造骨骼、筋骨、血管等。

可以看出：用塑料制成的制品，在国民经济各部门中，应用日益广泛，因此，掌握塑料制品工艺，学会塑料模具设计与制造，提供更多更好的塑料制品，是我们一项极为重要的任务。

## 二 热固性塑料的技术数据

### 1. 常用热固性塑料的性能和用途分类表

常用热固性塑料的性能和用途分类表

表 1-1

塑 料 牌 号		性 能	用 途
704厂	上海塑料厂		
一般工业电器用酚醛塑料			
FUF-81	塑 11-1	具有良好的可塑性, 适宜于一般热压加工成型, 工艺性能良好, 其制品具有光亮平滑表面, 有良好的机械性能和电性能。	各型工业电器开关及零件, 仪表壳、电话机壳及零件, 纺织机械零件等。
FUF-72			电器仪表, 电讯、纺织工业的制品等。
	塑 11-4 (T. S.) (643)		一般工业用的制品及仪表外壳零件等, 并作为出口产品, 出口牌号为(T. S.)
	塑 19-1 (6290)		用于装造矿灯零件及其他工业零件。
	塑 18-1 (632)		灯头、开关、插座、插头等普通日用电器制件。
高电绝缘用酚醛塑料			
EUF-31		适宜于热压加工成型, 除具有良好的机械性能之外, 还有优良的电绝缘性能和耐水性, 上塑厂生产的牌号上角有“T”者, 表示兼有抗霉性能。	制造电绝缘性能和耐水性要求较高的电器、仪表、电讯工业的制件。
FUF-11	塑 14-1		制造交通电工器材及无线电零件和电讯零件, 如汽车分电器盖, 转子, 发火线圈头, 电位器等。
	塑 14-1 <sup>T</sup>		同 上
FUF-21 -22	塑 17-1		制造在长期使用过程中不放出氨的工业制品和交通电器机电、电讯工业用的绝缘结构零件。
FUF-1 -2	塑 21-1		制造要求电绝缘性能和耐水性能高的电器、仪表、电讯工业的制件。
	塑 21-1 <sup>T</sup>		同 上
高频率用酚醛塑料			
FYF-12	塑 14-5	除具有优良的耐热和耐水性外, 还有耐高频率电绝缘的特性。此类材料所做的产品, 适宜于湿热带气候条件使用。	制造高频率电绝缘工业用的制件及电器零件。
FKF-12	塑 14-6		制造高频率电绝缘工业用的制件, 如短波和超短波的电讯器材, 高绝缘试验仪器的绝缘材料。
FYF-13			制造无线电、雷达工业的制件, 如耐高频率的开关、接插件等。
	塑 14-8 (14-9-A)		制造仪表、无线电工业的零件, 如电子管灯座等。
	塑 14-9 (14-9-B)		制造仪表、无线电绝缘制件和电容器。
	塑 17-3		制造有金属嵌件的塑件, 和在长期使用过程中不放出氨的工业制件。

续表 1-1

塑 料 牌 号		性 能	用 途
7 0 4 厂	上海塑料厂		
其他用途酚醛塑料和胺基塑料			
FSF-86	塑 11-2	具有良好的耐热耐水特性。	制造耐水耐热性高的电器工业零件以及其他特殊零件,并适宜于湿热带气候使用。
FSF-91			同 上
	塑 11-18		制造耐热较高的电器零件和电热仪器制品。
FJUF-41	塑 32-1	具有较高的抗冲击强度特性。	制造带有金属嵌件的复杂制件,如真空管插座、电磁开关座、蓄电池箱盖、有线电通讯机外壳等。
	塑 32-1 <sup>T</sup>		同上,再具有防霉特性。
FJBF-43	塑32-5		制造在湿热带条件工作下的机电电工产品上作抗震耐绝缘的结构件。
	塑 11-6	具有自然防霉耐湿和耐酸的特性。	制造蓄电池的零件,人造纤维工业用的器械零件及卫生医药用具,以及用于制造有酸及水蒸汽侵蚀的仪表、电器零件。
FUF-85	塑 11-10		制造机电、仪表等电工产品上绝缘结构件,制品具有光亮夺目的外观。
FXKF-51 -52	塑 35-1 (YFA-1)	具有高度的防湿、防霉、耐高频的特性。	适宜在湿度大、频率高、电压高的条件下工作的机电、仪表电讯、无线电、有线电等电工产品上作绝缘的结构件。
	塑 33-3	具有良好的耐电弧和介电特性。 (由三聚氰胺甲醛树脂为基材加入无机填料或有关添加剂组成)	制造耐电弧性的电工零件,如点火器、各种开关、磁石发电机零件以及矿井防爆电器设备配件,电动工具的绝缘部件等。

2. 常用热固性塑料的牌号对照表

常用热固性塑料的牌号对照表

表 1-2

生产单位 塑料名称	704厂	上海 塑料厂	长春 化工 二厂	哈尔滨 绝缘材 料厂	山东 化工厂	天津 树脂 厂	天河 塑料 厂	太原 酚醛 塑料厂	重庆 塑料厂	常熟 塑料厂	南中 塑料厂	相当于 苏联牌号
酚醛 木纤维 压制塑 料	FUF-1	塑21-1	6511	4012	FS-202	308	1601	301	D2-31	635-20		K-21-22
	FUF-2	塑21-1	6511	4012	FS-202	308	1601	301	D2-31	635-20		K-21-22
	FUF-11	塑14-1	6711	5361	FS-201	309		403	D5-41	635-23		K-211-2
	FUF-20											K-20-2
	FUF-21	塑17-1	6601		FS-501		3401	601	A4-41	635-29	A4-41	K-214-2
	FUF-22	塑17-1	6601		FS-504		3401	601	A4-41	635-29	A4-41	K-214-2
	FUF-31											K-220-23
	FUF-72			5711	FS-601					631-12		K-17-2
	FUF-81	塑11-1	5511	4010	FS-602	3142	1001	906	T1-31	631-10	145 245	K-18-2
	FUF-83											
	FUF-84											K-101-201
	FUF-85	塑11-10	6611	4013			411	1003	907	631-19	150 250	МОНО- ЛИТ-1
		塑11-4 (T. S.)	6612							T1-31C	631-28	
		塑16-1										
		塑18-1										
	塑19-2	6221				101 103	1101 1202	904	R1-21	-13, -23 633-30, -41 -50, -62		
	塑44-1											
	塑44-2											
	塑44-3											
	塑44-5											
酚醛 棉纤维 压制塑 料	FMX-43											
	FMX-44											
酚醛 石棉纤 维压制 塑料	FSF-22											
	FSF-86	塑11-2	6402		FS-402	1031				631-24		K-18-22
	FSF-91	塑11-18								631-25		K-18-53
	FSX-41	塑13-3										K-6
	FSX-42	塑13-5										K-φ-3
		塑11-6 塑23-1	6412	4510			3041			634-10		K-18-36
酚醛 矿物压 制塑料	FKF-12	塑14-6	6713	5362	FS-101		3252	604 605		635-24		K-211-3
	FYF-13			5363			3202			635-26		K-211-4