


87385



011032

煤氣車的使用經驗



人民交通出版社

目 录

編者的話

- 控溫式白煤爐的構造和使用說明 北京市公共汽車公司技術科 (3)
推行白煤車的初步經驗 四川省瀘州運輸公司、瀘州交通機械厂 (15)
江蘇式白煤爐的構造和使用經驗 江蘇省交通廳 (32)
統一式木炭爐的使用經驗和操作規程 浙江省交通廳 (38)
解放牌汽車改燃發生爐煤气的試驗研究 第一機械工業部第六局汽車研究所發動機科 (54)
提高煤气車的使用性能
——煤气發生設備的選型和发动机的改装 趙振邦 (80)

編 者 的 話

就地取材，使用各种代用燃料，不仅能够解决当前汽车运输业石油供应不足的困难，而且也能合理地使用国家的资源，对国民经济来说，具有很重要的意义。

随着工农业更大更全面的跃进，代用燃料汽车还要有相应的发展，同时要求在代燃车上展开技术革命，以提高其效能。

本書汇集了几种国内煤气发生炉式汽车的改装和使用经验，包括一部分较好炉型的构造、使用煤气发动机的改装技术以及煤气车的驾驶保修经验，可供研究改进煤气车使用技术时的参考。

为精简起见，有些经验只选入了其中主要部分，并重新加以编排。

本書可供煤气车的驾驶员、保修工人和技术人员的工作上参考之用。

1959年3月20日

控溫式白煤爐的構造和使用說明

北京市公共汽車公司技術科

一、構造

控溫式白煤爐的結構比較簡單，全爐分成上下兩體，構造情況分敘如下：

(1)上爐身：為圓筒形，上有爐門，下有接盤，與下爐身相接處裝有出氣口；擋板焊接其上，煤气由此導出。容的部份為貯存煤炭之用，當下爐身(火室)內燃料消耗後，所存煤塊即受車輛行動振力而下降，流入火室(下爐身內)繼續補充，以供燃耗。

(2)下爐身：亦為圓筒形，上口有接盤，與上爐身相接；下有下爐門，斜爐底上裝有進風管，筒形四周及斜底均鋪耐火土，構成高溫火室；空氣由進風口進入，使燃料燃燒。

(3)上爐門：燃煤由此口加入，並且在初送風時用以排出不正常的煤氣及水份。

(4)擋板： 130° 圓弧形板，焊接于上爐身吸氣口內部，用以擋隔煤塊，不使其隨煤气吸入出氣管口。


(5)出氣管：為斜圓錐形管，焊接于出氣口上，上有接盤用以接合導管，輸出煤气。

(6)下爐門：用以清除爐內灰渣及存煤(未燃燒完全的煤塊)。

(7)爐柵：用此柵以隔開煤塊，不使煤塊與爐門口接觸，防止下爐門漏氣時燒壞爐口及爐門。

(8)進風口門：用以清除由進風口落下的灰份和煤塊並供生火時點火之用。

(9)斜爐底：成 27° 角度焊于本爐底上，進風管以傾斜 55° 角度裝于其上，上鋪耐火土，使灰渣及煤塊由此斜面可自動的流出爐外。斜爐



全爐圖樣

- 1-上爐身；2-下爐身；3-上爐門；4-擋板；5-出氣管；6-下爐門；
 7-爐柵；8-進風口門；9-斜爐底；10-進風管；11-進風管插；12-爐筋；
 13-耐火土；14-爐架；15-廢氣導管；16-廢氣調節門；17-爐身接盤；
 18-通條口；19-接手搖風管。

底底面还有預热混合气及滴水，使其中发生水蒸气的作用。

(10)进风管总成：进风管口与斜炉底成 55° 角度，其口上端与对方炉壁要保持一定($10''$)距离，防止炉内产生偏热的现象。

(11)进风管筛：管筛带有絲扣焊接斜炉底上，上套进风管，全藏于耐火土内以抗氧化；当进风管因使用日久而氧化至 $1/3$ 时，应更换新品。

(12)炉筋：斜炉底下炉身壁及四周焊薄斜形炉筋，以增大耐火土的附着力，不致脱落。

(13)耐火土：下炉身四周及斜炉底上部都有耐火土，保持炉内温度，减少热能的损失，而节约燃料，并保护炉身铁板，不受高温氧化，增长其使用寿命。

(14)炉架：用以将煤气炉装在汽车上。

(15)废气导管：与发动机排气管相接以导废气进入下炉身斜炉底下部预热室内。

(16)废气调节门：用以调节进入炉内的废气量，利用废气(二氧化碳)的吸热反应作用，来控制炉内温度以保持正常煤气。

(17)炉身接盘：通过接盘而将炉身分为上下两体，给检修及制造上取得便利。

(18)其他：炉盖、下炉门盖、进风门盖及进风口盖均为鑄鐵，由鑄造半成品再加工后使用。

二、使用和操作

甲、白煤炉使用說明：

(1)清炉工作：在除炉前先准备一只半截铁桶，放在下炉门下面，打开炉门用鐵鉤拉出炉桶(因为是鑄鐵制品應該注意不要拉坏)稍一运动，紅煤就自动的流出来。待流净后，用通扒将所有灰渣扒干净。

(2)检查工作：

1)当除炉干净后，即开始查看斜底面上之耐火土是否有所损坏，及四周是否有所损坏。如有损坏应即时补修完好。

2)如果是新整装的煤炉，应先检查是否漏气。炉内装置木柴，木

花，由进风口点火送风，使产生浓厚烟气，再盖好各部分盖，检查全炉各导管接头及滤清器等处是否有漏气现象，如有，应彻底整理，使其完全气密，以无漏气现象为合格。

3)耐火土情况：如果炉底部过薄或炉壁部份有所脱落，应即整修或全部拆炉一次。

4)进风口管情况：如果因耐火土脱落，进风口管可能随耐火土厚度减低而减短，故必须检查。如损坏 $2/3$ 时即刻更换新品，底部重搪耐火土以免损坏管壁，增大修理费用。

(3)装炉及整理工作：

1)盖下炉门工作：当炉体及滤清器整理完竣以后，肯定炉门内无漏气或堵塞现象，即可开始作装炉工作，即先将炉内清扫干净，再将炉栅填入炉门内，盖好下炉盖，压妥盖螺丝不使漏气。

2)加煤工作：当下炉门盖盖好后，即可作加煤工作，先将新煤两袋(约25公斤)由上炉口倒入炉内，再将由炉内除下来的二煤用粗筛筛好，检出杂质后加入炉内，加完后再继续加入新煤，共计约110公斤。可以用通条通实上炉身，使煤块间隙减小，使加煤量可以增多；且注意通条不可通到下炉身四周及通达斜炉底，以免损坏耐火土。

(4)点火及送风工作：加入新煤以后，即可开始点火。点火前先将废气调节门关闭以免送风由此漏出，然后加纸一卷送入斜炉底下部，点火燃着，盖好进风口盖，随即低速送风。同时注意上炉口是否有青白色煤烟冒出，如果有时，即证明煤块已燃烧着，即可盖好通条口盖，强力送风；约计三分鐘后，用燃点办法检查煤层即可发动。

(5)准备与发动工作：用点火检验煤气是否能发出爆燃，燃色如系黄红色(非紫蓝色)，则煤气性能正常。

1)在未停止送风前，助手将手摇柄预先装于发动机上，当检查煤气正常时，即可发动。

2)发动时开动马达(或手摇发动)，司机首先将风门拉成全闭位置，在发动机转动后，渐渐推开，使混合空气量渐次增多，到正常比例时发动机即发动。

3)发动机持低速运转3分钟，最初切勿高速迴轉，以免潤滑失常，

发动机磨损加大。

(6) 废气的应用及定点工作：因为废气管的连接角度不同，导管的直径不同，排气管排出口的弯曲度不同，各种不同的条件形成各种不同的阻力，使进入的废气量不同。所以就不能用固定一个角度，来适应各种情况。故必须变动调节门，来配合上述各种不同的条件，才能得到适宜的废气量，才能保持正常的炉温。因此当新装制的白煤炉最初时必须做好定调节门的工作；要找到调节门放到什么角度最适宜而打成记号，这就叫定点工作。当行車30分鐘后，即可开始供给废气，将废气門打开，最初开成 $60^{\circ} \sim 70^{\circ}$ （全开为 90° ），再繼續行車可能发现馬力减弱或煤气供给不足現象，則可停車打开点火門通条口，檢視进风口內外的燃煤状况，其征象和检修方法見下表。

号次	進風口附近 燃燒情況	試明加入廢 氣量的多少	應當如何 修 正	通條檢查情況	附 記
1	全部自亮色 (未經通動)	廢氣量過少 爐溫過高	加大廢氣量	有粘絲由通條 帶出(在三小時 以後)(或 感有粘滑)	(使用日 泉媒情 況)
2	有部分自亮 色，同時有松 動焦灰存于進 風口外部	廢氣量較少 爐溫較高	少增廢氣量	有焦灰掉出無 粘結情況	
3	上部自亮色，下 部半紅色，或 有黑煤面無焦 灰	廢氣量正常 爐溫正常	保 持 不 变	爐內不粘結運 動時是與燃前 情況相同	
4	全口四周無亮 光，全黑色	廢氣量過多 爐溫過低	減少廢氣量	通前進風口無 火光，通後始 能發現紅色， 不粘結	

如系表上第四种情况，用通条通松一次，然后再将调节門关闭 $3^{\circ} \sim 5^{\circ}$ 再繼續行驶。如果情况仍如前，则可再行关闭 $3^{\circ} \sim 5^{\circ}$ （但不可一次关闭很多，因为调节門每度中所差的风量都很大）；必須漸次的关闭調整到第三条为止。如果行車动力正常，且进风口呈現表上第三种情况

时，即为调节门的最适点，在角度盘上划线，或用冲头打成记号点，完成定点工作。以后每次应用时，不需要重复定点，而只需将调节门放置该处，即可得到标准的废气与空气比，得到正常炉温与正常煤气。

在定点最初时，多加入废气量，呈现第四种的情况，再渐次调整减少，这叫做减少调整法，但应注意不能应用增大调整法，即最初加入的废气量小而渐次调正增多，这样调整常因高温而使灰份发生熔结现象（即结渣现象），以致不能明确的找到适量的混合比；且无法维持17小时以上不启动的行驶。为避免此种情况的发生，开始定点工作时必须应用减少调整法。

当初行驶30分钟后即可将废气门打开，放在定点处行驶，有暇可检查风口的颜色及通松情况，以便正确的确定牠。定点处的行驶状况应该是不结渣而汽车动力性能很好的一点（使用口泉煤效果最明显，阳泉煤则次之）。

(7) 行驶注意事项：

1. 通松工作：在正常炉温下进风口即不需要每次通松；每半日通松、检查一次即可，掌握熟练者整日不需通松。

2. 停久起步：灭火停車过久时再起步，炉温将低落。因煤的燃燒性比較緩慢，不象木柴、木炭那样快；如果在低温时高速进风，有时不但不能增加优良煤气，反而造成以下两种反作用：

1) 因为低炉温中，通过空气較快时，还原作用很低，故二氧化碳成份（不可燃气体）增多，发动机无力或熄火。

2) 在低炉温时如果高速送风，有时不但不能帮助氧化增加热量，反而因大量进入冷空气，而使炉温逐渐减低，还原作用不良，而不能产生优良煤气。故当煤气不正常时不能使发动机高速吹吸，而应用低速吹风，以促使炉温逐渐提高（ 1000°C 左右），产生正常的煤气。不宜一、二档急快，而宜用三、四档缓行，在短时间即可得到正常煤气。

3. 中途加煤工作：先将煤准备于炉旁，打开上炉盖，同时关闭废气（调节门）而开始手摇送风，使煤气由上炉口排出；这样可以避免在加煤时空气由上口流入炉中，与煤气混合，一經加煤振动发生放炮伤人的现象。煤加妥后送风工作亦完了，关好加煤盖，停止送风，即可起动发动

机急速迴轉，再將廢氣門打開調整至適點繼續行（普通加煤操作時間需要5~10分鐘）。

4.耐火土的注意事項：

在夜晚除爐後，當特別注意檢查爐膛內的耐火土及爐底狀況；如有損壞，應立即補好，不使爐身鐵板蒙受高溫氧化，而減短壽命。

乙、白煤車操作要點

(1)發動操作要點

1. 氣缸預熱操作——將氣缸溫度通過預熱辦法使由大氣溫度升到45°C以上，預熱前先關好水箱簾，水箱套、手動節溫器。

1)熱水預熱——用90°C以上的水加入發動機，5~10分鐘後將水放掉，再加一次熱水（根據天氣寒冷情況或再加幾次熱水）以提高缸溫達到45°C以上。

2)蒸汽預熱——用露天暖汽設備將蒸汽接入發動機，使缸溫升到80°C以上。

2.空轉潤滑操作——在溫缸的同時，要用搖手柄搖轉發動機10~20轉，搖轉時應踏下離合器，同時檢查電火情況是否正常。

3.發動操作——早晨發動：

1)首先檢查煤气性能是否正常（在混合器處一點火即著，加速送風火焰不斷，呈紅黃色）。

2)踏下離合器，定好混合比，起動發動機，如果不能發動，應檢查電系、煤气，不得堅持繼續開起動機。

4.起步操作：

發動機發動後中速運轉5~10分鐘，此時有手動節溫器者應關閉，待缸溫升到60°C時低速起步運行。

(2)運行操作要點

1.控制爐溫：

1)在起步行車15分鐘後按比例供應廢氣控溫，供給量的大小，按減少調整法進行，以防止結渣，而使煤气正常地發生。

2)到首末站在斜底板下面加入冷水，成水蒸氣供給爐內，控制爐溫，以補廢氣不足，及增加煤气中氮氣的成份。

2. 控制发动机溫度：

1) 用水箱簾及水箱套來調整散热量，以保持发动机溫度經常在80~90°C之間。

2) 到首末站停站熄火時，要关好水箱簾，以保持发动机的溫度。

3) 初次起步行車時，車速不得超過15公里，行駛10~15分鐘後即可正常行車。

4) 在首末站應進行熄火停車，以減少发动机磨損，提高中修里程。

(3) 操作守則

1. 缸溫在45°C以下時不得發動。

2. 不得未經過空轉潤滑操作即發動发动机。

3. 早晨發動開動起動機時，必須有人力搖車幫助，不得單獨起動。

4. 不得在60°C溫度下起步行車。

5. 初步行車速度，不得超過15公里。應慢行10~15分鐘。

6. 行駛中必須掌握控制爐溫，以節約燃料及防止結渣，保證煤气的正常供應。

7. 行駛中氣缸溫度必須保持在80~90°C之間。

三、理論說明

(1) 使用白煤的困難

1. 結渣問題：白煤是含灰份較多的燃料，與木炭及木柴性質有些不同。白煤除氣化反應性不強（氣化率低）外，還有使人感到困難的就是灰份熔渣問題。因為灰份的熔結將直接影響到爐溫的低落，故使用白煤的車輛常常是在行駛3~5小時以後就產生煤气低落而致拋錨的情況。

這是白煤在燃燒以後遺留下的粉狀灰份受到了高溫而熔解成為糊狀液体或塊狀的固体，阻止了空氣流通；而使爐子進入的空氣量減少，燃燒的溫度下降，氣化能力降低，煤气的成份變坏而形成故障。

口泉煤的熔化點是1273°C，就是當爐溫升到1273°C以上時，灰份就要熔化成為糊狀體，造成通風困難；最嚴重時不能進入空氣，而使煤气爐窒熄。

2. 解決措施：為克服這種困難，我們採取了控制爐溫的辦法，將爐

溫加以人力控制（在应用日泉煤时），不使炉温高过 1270°C ，但是又要不使它低于 1000°C 。如果能控制的好，能保持接近一个水平線的炉温，即可經常通畅，而不断产生正常的煤气。控制炉温的办法有两种：

1)用水蒸气作吸热体控制炉温的办法：在斜炉底下面經常保持一部份水份，接受炉底的导热而成水蒸气，再被吸入炉中吸热而控制炉温。

2)用废气作吸热体控制炉温的办法：原理是应用发动机所排出的废气 CO_2 （二氧化碳）混空气重新加入煤气炉中。因为二氧化碳是吸热体，进入的空气是发热体，二者比例构成炉内的热平衡；如果废气比例一多，炉温就被吸热体吸收而使之降低。相反的，废气少就要升高。如果比例适宜了，就可以保持一个平衡的溫度，可以保持在 $1000^{\circ}\sim 1270^{\circ}\text{C}$ 之間的溫度。試驗結果，这个办法完全可以避免結渣而使火带內保持通畅。这就是应用废气或水蒸气的原理。

（2）对使用煤气的发动机的要求

1. 气缸压力要求在90磅/平方吋以上，才能产生較正常的动力，过低则会造成无负荷时跑的快，一有负荷就走不动的現象。压縮比能由 $5.4\sim 6:1$ 增加到 $7\sim 8:1$ 为最佳，压力可达到 $13\sim 140$ 磅/平方吋。

2. 点火时间必須比用汽油时提前，使其提前爆发，而补偿其燃烧速度較慢的缺点。

3. 火花塞是比用汽油时易于污髒，需要时常清洁，并校正间隙以使用汽油时小些（一般为 $0.025"$ ）。

4. 火点间隙調整为 0.018 吋。

5. 进气門在发动机热后調整 0.010 吋，排气門調整 0.016 吋（适用于丰田車上）。根据丰田車代燃試驗証明，1942年份代燃車发动机的調整比煤气发生炉更重要，沒有正常的发动机就沒有正常的代燃車。因为一只正常的煤气炉經常不会发生故障。而故障最容易产生在发动机，及导管漏气上。所以要想有正常的代燃車，必須有正常的发动机。

6. 为着引起使用时注意起見，特別在最后要重复說明耐火土問題：它的作用是，增长煤气的寿命，同时也将起到节约燃料增大效能的作用。

沒有正常的耐火土保溫，就沒有正常的煤气，耐火土的损坏，就会使煤气炉遭到损害。

耐火土保护下炉身的铁板而增长寿命，同时还能起着保护炉温，节约热量的作用。所以耐火土一經破裂或脫掉，则保溫能力低落，煤气失常，行車动力降低。为着爱护人民的财产，并能使用正常的煤炉，就必须經常注意耐火土的情况，使它有良好的保溫性能：

- 1)在由进风口通炉时，要注意对方炉壁上的耐火土，不要通抵土面里，要向进风口四周通松，而不要通向炉壁。
- 2)由上面通炉时要注意到炉斜底的耐火土。
- 3)炉内的存煤量注意不可低于挡板下口，否则有紅炉的可能，耗費大量燃料并減低炉身寿命。

四、經驗介紹

(1)克服停站过久起步困难的简易办法：

如果起步时感到煤气接不上，则可以一面将风門少閉，一面慢搖手搖風，这样可使炉内进入的空气量增多，使炉温增高，迅速地产生正常的煤气。发生以上情况的最基本的原因是导气系統中或煤炉的本身有漏气現象。如果查明确无漏气現象，则停站熄火30~40分鐘，亦无起步困难的情况产生。

(2)停熄发动机在30分鐘以上时，必須打开上炉盖：

这工作也是很必要的，如果停熄发动机在30分鐘以上，不打开上炉盖，炉内被蒸发的水份无处逃逸，滿存于上炉身内及煤块的外表，这样造成了炉内的表面水份过多（在冬季尤多）；所存水份吸收热量太多，使炉温低落过低，要产生正常的煤气，必须将所存水份全部驅出，这样就需要送风15~20分。在停車时如将大盖打开，使被蒸发的水蒸汽由上盖自动排出，则炉温可以保持，不会过度的低落，水份不留存在于炉身內。在启动发动机前先上盖通炉一次，使新煤降入火室，少加送风即可得到正常的煤气。

(3)行驶中結渣的处理办法：

如果不留意，廢氣供給的不够，甚至沒有供給，会造成炉温过高，

以致灰份經高溫而溶結成渣，阻塞风道，使通风不良，产生煤气不足（口泉深情况），而呈现马力不足現象。当停車通松进风口，如系坚固結渣而无法通动时，这时可加入大量的廢气。

因为廢气本身具有較大气高的压力，故可使炉内真空度減低而使煤气量增加。虽然馬力低，但发动机不会熄火。这样无力地繼續行驶一段路以后，再停車通松进风口时，所有結渣因为廢气吸热的冷却关系，削弱了結渣的組織力，即可能很容易的打开結渣，使部份渣由进风口流出。通风道即可重开，炉况即可恢复正常；再将廢气調整正常，则炉又复原。但如不加入大量廢气或水蒸气，则結渣就不可能通碎，就无法复原。

(4)上吸式加煤不熄火的办法：

上吸式的煤炉加煤都是要停发动机的，我們加煤不熄火的办法是在打开上炉盖的同时，即开始搖送风机通风，使进入的空气量增多而产生的煤气也增多，一部份可供发动机燃烧，一部份由上炉盖排出。这样虽然是上吸式的代燃炉，打开火炉盖也就不熄火了。送风时要注意的一点，是在加煤完了后，在盖上炉盖的时候，一边盖上盖，一边使送风量減低，到盖好以后就停止送风；否则送风量过多时，使进入发动机的煤气量过大而熄火。

(5)安全操作事項：

如果发动机熄火后，应注意不可通进风口，必須等发动机启动后，才可以通松进风口。因为当发动机熄火后，煤气无去路输出，一部份则由进风口排出，到斜炉底下部与該处空（混合成爆炸性的混合气，如果一經通動則将引起点火而造成爆炸（放炮）情况。如不留意，容易发生损伤。如必要通松或檢查时，则可先行送风，設法将发动机发动，或邊送风邊檢查通松，也可避免以上事件发生。

(6)普通三种毛病：

1.漏气現象

1)当檢查混合器空氣門时，不能張开，必須閉住；或少开一些，才能得到較好的馬力。这种情况，常說明导气系中有漏气現象。

2)当起步而需要大量煤气时，由于发动机真空度的增大而造成炉

內強大的真空度；如果沒有漏氣部份，則導管爐身內可以保持很大的真空度，因之進風口進入高速的空氣後很快的就可以提高了爐溫，產生了夠用的煤氣量。如有漏氣的部份，則在發動機需要煤氣時，因漏入空氣而使爐內不能提高真空度，漏入的空氣量越多，真空度越低，不能有高速空氣進入火帶，則爐溫不能很快提高——形成加速慢，嚴重的可造成起步困難，或發動機熄火現象。

2. 堵塞現象：如果拉閉空氣門不能得到較高的馬力時，感到馬力一時大又一時小，這是由有部份堵塞現象，煤氣通過不暢所致。常發生的故障有：導管中部份堵塞、間隙過小、濾清布套不通暢、濾清器堵塞等情況。

3. 代燃爐進風量不定現象：例如結渣情況，因灰份的粘結阻擋進風路使進風量減低而爐溫降低（口泉煤嚴重），或因混合比的空氣量過少而致爐溫降低，煤氣不良。

(7) 經驗記錄：

在站停車如果導管不漏氣的時候，待30~40分鐘再起步，沒有一點困難。但是如果一有漏氣的地方，在停站5~10分鐘起步時，就會感到困難，甚至易于熄火。

(8) 停車熄火操作法：

1. 滅氣水蒸氣的使用：行車時經常注意爐內燃燒溫度適當，給以適當的廢氣量或水蒸氣，以控制爐溫，使煤氣發生正常。

2. 拉閉阻風門熄火停車：停車熄火前在車輛距停車處約七、八公尺時拉閉阻風門徐踏制動器，使車慢慢停止；然後關閉電門 摘開排檔，使煤氣留存全部系統內，以便再次發動時利用。

3. 起動發動機：發動時扭開電門，拉開阻風門2/5，踏動起動機，即行發動。

4. 踏動起動機：踏上起動機不超過三秒鐘，即行抬腳，以增大火花塞電火強度立即發動。

5. 行車起動：發動機起動後即怠轉運轉，根據情況少閉阻風門。直到發動機運轉正常後，再行推開阻風門。

推行白煤車的初步經驗


四川省泸州运输公司、泸州交通机械厂

一、爐型制造上的几項改进


四川省泸州运输公司在改装煤气车上，选用了按湿式炉型，并进行了下列改进：

(一) 将大小炉門前后对开的位置，改变为大炉門在車廂側面与小炉門成90度角，斜炉底向左移轉90°与大炉門相对，进风管口移至炉底中心，增长为190.5公厘与炉底成18°(如图1)，使用結果：燃燒帶寬、炉壁結渣稍有好转，同时放煤清炉操作較为方便。

現在大爐門及進風管位置



原來大爐門及進風管位置



图·1

1~大爐門及進風管位置； 2~小爐門；
3~爐槽。

(二) 炉柵未改装前，大清炉时，炉柵上发现有大量未燃的新煤，炉柵改为与水平成45°角后，在大清炉时打开炉門，有部份次渣已落到炉

栅下面，炉栅上不能燃烧的煤就减少了，为今后除灰和小清炉创造了初步条件。（如图 2）。




图 2

- 1 - 現在爐柵位置； 2 - 發現黑煤減少；
- 3 - 改進后打開大爐門有煤灰； 4 - 原來爐柵位置；
- 5 - 大清爐時發現有不能燃燒的黑煤；
- 6 - 打開爐門時無煤灰。




图 3 改進后的高温除灰罐
1-煤气出口；2-煤气进口；3-加水口；
4-用外徑 $5\frac{1}{16}$ 以上的钢管；5-出气到
進風管口。

(三)除灰罐原系单层铁皮，因温度过高容易损坏，改为夹层水冷式。经使用后，冷却煤气效果良好。（如图 3）

(四)上下炉身夹缘衬垫，原以红纸板制作，每只需价 6.50 元，同时纸板硬不易密合，容易漏气，改用 $\phi 3$ 公厘石棉绳 10 根，编成 30 公厘宽的“辫子”做衬垫，每根只花 0.50 元，在辫子上涂黄油、石墨粉，各 50% 或加红丹亦可，在螺丝孔上用尖冲在石棉辫上穿眼，但不要切