

分散染料

阳离子染料

三原色拼色

手

册

3736



中纺院图书馆ZL0465

## 染料三原色条件

颜料的三原色又称第一次色，它们是黄(Hauza Yellow)、品红(Magenta Red)、蓝绿(Cgaine Blue)。理论上，三原色可拼出除白以外的所有色种，但由于颜料拼色是一种减色混合，混合后明度下降，故不能制得此三原色明度更高的色种。

染料三原色俗称为黄、红、蓝。构成染料三原色组的染料应具备如下条件：

1. 各项染色坚牢度达到国家标准。
2. 外界条件变化时，各染料的颜色、色光及在纤维上的染率变化小。
3. 各染料的染色配伍性优良。
4. 染料的物理性能相互干扰少。

## 三原色拼色样卡说明

本三原色拼色样卡由二组国产分散染料、一组国产阳离子染料、一组国产碱性染料所组成。分散染料染色浓度(O、W、f)为0.3%、1.0%、2.0%、4.0%，阳离子染料与碱性染料染色浓度(O、M、F)为0.1%、0.5%、1.0%、2.0%。色样数共计1056只。

### 一、材料和染色工艺条件

#### 1. 织物：

9.5'涤纶针织物。

9.5'腈纶针织物。

#### 2. 染料：

低温型国产分散染料组：金黄E—3 RL、红E—4 B、蓝E—4 R。

高温型国产分散染料组：黄棕S—2RFL、红玉S—2GFL、蓝S—3 BG。

国产阳离子染料组：嫩黄7GL、红2GL、蓝RL。

国产碱性染料组：嫩黄O、品红、品绿。

注：分散染料均为苏州染料厂生产，金黄E—3 RL代黄RGFL、红E—4 B代红3 B、蓝E—4 R代蓝2 BLN，蓝S—3 BG代蓝H GL。阳离子染料由上海染料五厂生产，碱性染料由扬州染料厂生产。

#### 3. 染色机械

GR77—3型高温度高压小样机。

#### 4. 分散染料染色工艺

### (1) 工艺流程:

前处理→染色(下锅→升温→保温→降温→出锅)→水洗→还原清洗→水洗→自然干燥。

### (2) 工艺参数:

前处理: 60°C热水处理10分钟、浴比1:20。

染 色: 染料浓度(O、W、F) 0.3%、1.0%、2.0%、4.0%。

六偏磷酸钠 0.3g/L


单加O 0.3g/L

98%醋酸

PH值 4.5—5.5

浴比 1:20

升温曲线:



还原清洗: 36° Be烧碱 5 ml/l

85%保险粉 1.5g/l

温 度 65°C~70°C

时 间 10分钟

### 5. 阳离子染料样色工艺:

#### (1) 工艺流程:

前处理→染色(下锅→升温→保温→降温→出锅)→水洗→自然干燥。

#### (2) 工艺参数:

前处理: 60°C热水处理10分钟、浴比1:20

染 色: 染料浓度(O、W、F) 0.1%、0.5%、1.0%、2.0%。

六偏磷酸钠 0.3g/L

单加O 0.3g/L


扩散剂NNO 0.6g/L

98%醋酸 0.6mL/L

PH值 4.5—5

浴 比 1:20

升温曲线:



## 6. 碱性染料染色工艺：

### (1) 工艺流程：

前处理 → 染色（下锅 → 升温 → 保温 → 出锅） → 水洗 → 自然干燥。

### (2) 工艺参数：

前处理：60°C热水处理10分钟、浴比1:20

染 色：染料浓度(O、W、f) 0.1%、0.5%、1.0%、2.0%。

六偏磷酸钠 0.3g/L

~~单~~ 单加O 0.3g/L


扩散剂NNO 0.6g/L

98% 醋酸 0.6mL/L

pH值 4.5~5

浴 比 1:20

升温曲线：



## 二、样卡的使用（举例说明）

样板与样卡中某一颜色相同\*，查其浓度为2%，标号为3•1.6，在50kg高温高压染色机上加工染色，每锅染12包60kg。

P总为染料总用量，Wy为黄染料用量

$$P_{\text{总}} = \text{百分比浓度} \times \text{纱总重} = 2\% \times 60 = 1.2 \text{ (kg)}$$


$$W_y = \frac{\text{黄染料标号}}{10} \times P_{\text{总}} = \frac{3}{10} \times 1.2 = 0.36 \text{ (kg)}$$

余红、蓝染料用量计算与黄染料相同。

## 国产分散染料主要性能测试分析

### 一、升温上染率曲线

分散染料采用高温高压染色法染色的上染率曲线一般呈S形，表示上染率与温度、时间的关系。（图1）



**A** B段：表示染料初期吸附，上染部分。在这过程中，虽然染温高于涤纶的玻璃化温度，但染温较低，染料分子动能小，纤维链段运动较少，纤维结构仍处于紧密状态，因而，染料除少量能进入纤维表面外，大部分染料或在染浴中，或被吸附在纤维表面。


**B点**、表示染料开始上染温度。这时，涤纶纤维链段运动增加，纤维微隙增大，增多，染料开始大量进入纤维表层。

**BC段**：表示染料上染部分。随着染温的升高，染料动能增加，纤维链段也发生剧烈的运动，纤维微隙剧增，染料大量上染。在这一阶段中，染料上染率占整个染色上染率的80~90%。


**C点**：称为上染完毕温度。此时，染浴中大部分染料都已上染到纤维上，温度、时间再增加，染料已较少上染。

**CD段**：表示染料扩散部分，此时上染于纤维表层的染料向纤维内部渗透或扩散，或脱落到染浴中再重新上染纤维。

本样卡三组国产分散染料上染曲线。（图2）（图3）。



图二、国产分散染料E型组各染料的升温上染率曲线




图三、国产分散三原色染料S型组各染料升温上染率曲线


## 二、分散染料PH值依存性

分散染料在高温高压染色中，其上染率、颜色、色光随染液 PH 值的变化而变化的性质，称为分散染料 PH 值依存性。

1. 上染率的变化（图 4）、（图 5）。



图四、染浴 PH 值对 E 型分散染料上染率的影响，



图五、染浴 PH 值对 S 型分散料上染率的影响，

2. 颜色、色光的变化

染料	PH值				
	4	5	6	7	8
金黄E-3RL	略偏红	标 准	标 准	略 浅	略 浅
红E-4B	标 准	标 准	标 准	略 浅	略 浅
蓝E-4R	标 准	标 准	略 暗	略 暗	略 暗
黄棕S-2RFL	偏 黄	标 准	标 准	偏 红	偏 红
红玉S-2GFL	鲜 艳	标 准	偏 蓝	偏 蓝	偏 蓝
蓝S-3BG	标 准	标 准	标 准	鲜 艳	鲜 艳

金黄E—3 R+ 红E—4 B 蓝E—4 R

浓度 标号	0.3%	1%	2%	4%
10.0.0				
9.1.0				
9.0.1				
8.2.0				
8.1.1				
8.0.2				
7.3.0				
7.2.1				
7.1.2				
7.0.3				
6.4.0				
6.3.1				
6.2.2				
6.1.3				
6.0.4				
5.5.0				
5.4.1				



金黄E-3 RL 红E-4 B 蓝E-4 R

浓度	0.3%	1%	2%	4%
标号				
5.3.2				
5.2.3				
5.1.4				
5.0.5				
4.6.0				
4.5.1				
4.4.2				
4.3.3				
4.2.4				
4.1.5				
4.0.6				
3.7.0				
3.6.1				
3.5.2				
3.4.3				
3.3.4				
3.2.5				

金黄E-3 RL 红E-4 B 蓝E-4 R

浓度	0.3%	1%	2%	4%
标号				
3.1.6				
3.0.7				
2.8.0				
2.7.1				
2.6.2				
2.5.3				
2.4.4				
2.3.5				
2.2.6				
2.1.7				
2.0.8				
1.9.0				
1.8.1				
1.7.2				
1.6.3				
1.5.4				
1.4.5				






金黄E—3 R1 红E—4 B 蓝E—4 R

浓度 标号	0.3%	1%	2%	4%
1.3.6				
1.2.7				
1.1.8				
1.0.9				
0.10.0				
0.9.1				
0.8.2				
0.7.3				
0.6.4				
0.5.5				
0.4.6				
0.3.7				
0.2.8				
0.1.9				
0.0.10				
				
				

黄棕S—2 RL 红黄S—2 RL 蓝S—3 BC

浓度 标号	浓度			
	0.3%	1%	2%	4%
10.0.0				
9.1.0				
9.0.1				
8.2.0				
8.1.1				
8.0.2				
7.3.0				
7.2.1				
7.1.2				
7.0.3				
6.4.0				
6.3.1				
6.2.2				
6.1.3				
6.0.4				
5.5.0				
5.4.1				

黄棕S-2 RFL 红玉S-2 GFL 蓝S-3 BG

浓度	0.3%	1%	2%	4%
标号				
5.3.2				
5.2.3				
5.1.4				
5.0.5				
4.6.0				
4.5.1				
4.4.2				
4.3.3				
4.2.4				
4.1.5				
4.0.6				
3.7.0				
3.6.1				
3.5.2				
3.4.3				
3.3.4				
3.2.5				

## 分散染料

黄棕S—2 RFL 红ES—2 GFL 蓝S—3 BG

浓度	0.3%	1%	2%	4%
标号				
3.1.6				
3.0.7				
2.8.0				
2.7.1				
2.6.2				
2.5.3				
2.4.4				
2.3.5				
2.2.6				
2.1.7				
2.0.8				
1.9.0				
1.8.1				
1.7.2				
1.6.3				
1.5.4				
1.4.5				

黄棕S—2 RFL 红E S—2 GFL 蓝S—3 BG

浓度	0.3%	1%	2%	4%
标号				
1.3.6				
1.2.7				
1.1.8				
1.0.9				
0.10.0				
0.9.1				
0.8.2				
0.7.3				
0.6.4				
0.5.5				
0.4.6				
0.3.7				
0.2.8				
0.1.9				
0.0.10				
				
				

嫩黄 7 GL 红 2 GL 蓝 RL

浓度 标号	0.1%	0.5%	1%	2%
10.0.0	嫩黄	红	蓝	黑
9.1.0	嫩黄	红	蓝	黑
9.0.1	嫩绿	绿	深绿	黑
8.2.0	嫩黄	红	蓝	黑
8.1.1	嫩绿	绿	深绿	黑
8.0.2	嫩绿	绿	深绿	黑
7.3.0	嫩黄	红	蓝	黑
7.2.1	嫩黄	黑	黑	黑
7.1.2	嫩绿	黑	黑	黑
7.0.3	嫩蓝	黑	黑	黑
6.4.0	嫩红	红	蓝	黑
6.3.1	嫩红	黑	黑	黑
6.2.2	深红	黑	黑	黑
6.1.3	深蓝	黑	黑	黑
6.0.4	深蓝	黑	黑	黑
5.5.0	嫩红	红	蓝	黑
5.4.1	深红	黑	黑	黑

## 阳离子染料

嫩黄 7 GL 红 2 GL 蓝 RL

浓度	0.1%	0.5%	1%	2%
标号				
5.3.2				
5.2.3				
5.1.4				
5.0.5				
4.6.0				
4.5.1				
4.4.2				
4.3.3				
4.2.4				
4.1.5				
4.0.6				
3.7.0				
3.6.1				
3.5.2				
3.4.3				
3.3.4				
3.2.5				

嫩黄 7 GL 红 2 GL 蓝RL

浓度 标号	0.1%	0.5%	1%	2%
3.1.6				
3.0.7				
2.8.0				
2.7.1				
2.6.2				
2.5.3				
2.4.4				
2.3.5				
2.2.6				
2.1.7				
2.0.8				
1.9.0				
1.8.1				
1.7.2				
1.6.3				
1.5.4				
1.4.5		