

# 聚合物混炼技术

(英) 乔治·马修斯

林 华 译

化工部科学技术情报研究所  
北京市橡胶制品设计研究院

TX330.11

4713

## 譯者的話

本书主要论述橡胶及塑料混炼技术。全书共分七章，聚合物材料混炼的必要性、混炼原理、掺合设备、间歇混炼设备、连续混炼设备、混合的辅助设备及混炼的原材料。

书中列举了各国现代化混炼工艺等设备，并指出了各种先进设备的技术特征、参数计算及设备设计数据，收集了各种混炼工艺与设备的操作技术资料，並对橡塑的机械共混提供了工艺与装备技术。

本书可供橡胶工业及塑料工业的工程技术人员、科研部门及大专院校的有关师生使用和参考。

本书经北京化工学院机械系橡机教研室程源副教授和青岛橡胶工业研究所情报室王作龄工程师詳細审核，在此表示衷心的感谢。

在本书成印过程中，承蒙北京橡胶制品设计研究院孟宪平同志的鼎力帮助，深表谢意。

尽管我们在翻译工作中尽了最大努力，但由于水平有限，定有不妥之处，敬希读者批评指正。

译者

1987年10月

## 序 言

关于聚合物加工中混炼操作重要意义的論文有很多，然而，  
欲为专门論述聚合物混炼技术的著作，这还是第一本。因此，  
如本书这样全面合理的概括整理，可以说还是一次尝试。

本书侧重講解混炼技术，但在第二章中，仍以一定篇幅論  
述了混炼的理論概念，不过，并没有相应的过多引入复杂的數  
學公式。这是因为，有关這些理論概念，在 John Funt 著的《  
橡胶混炼》(RAPRA, 1977 年)一书中，已有完备的推演过  
程；另外，根据作者的实践经验对于一般技术人員來說，在选  
择和使用聚合物混炼设备时，數學公式並无多大用处。但是，  
以數學为定量手段的基本理論概念，却是十分重要的。因而，  
对这些概念有一个定性的了解，也是每个从事实际混炼工作的  
人员所急需的。

本书第三、四、五章叙述了聚合物混炼的单元设备和操作  
方法；第六章介绍了辅助设备及其工艺过程，并討論各单元  
操作如何组成一个完整的聚合物混炼系统，同时在本章末尾还  
研究了各主要原材料的成本价格；最后的第七章里論述了某  
些特种聚合物的混炼特性。

本书对从事聚合物混炼的研究、开发和生产人员均有参考

KAF 6.1.31

实用价值。本书的内容超出了聚合物专业的大学生或研究生的課程范围，但它对该专业的学生，不管是課内全文阅读还是选修部份内容，都是颇有裨益的。本书每章后面都列出了参考文献，欲詳細研究本书任何部分內容的讀者，可由此查阅有关文献原件。

GEORGE MATTHEWS

## 原出版者的譜

本书作者最先提出撰寫一部以混煉為題材的書。當時，作者在帝國化學工業公司(ICI)塑料部工作，本書基本上是根據他在該公司的工作經驗而編寫的，並根據其後在高等院校授課和擔任諮詢工作的體會，做了補充和修改。在編寫過程中，作者的許多同事、朋友和其他合作者提供了資料，並已分別編進各章，在此雖沒有逐一列出他們的名姓，但對他們所給予的支持却銘記在心，對他們的這種協助不管是出于主動與否，在此均致誠懇謝意。

在編寫過程中，作者還參攷了不少混煉設備與混煉材料的生產廠家和供應商所提供的有關混煉技術資料。有關的公司已列于附錄中，對那些提供丰富資料而未能錄用者，同樣表示感謝。

另外，還感謝提供照片的公司。有些照片得到使用，有些由于某原因未能利用，無論採用與否，均表感謝。

本謝啓尚不全面，如全體主審人員對本書提出不少建設性意見，以及約翰·布賴森對原稿提出一些有益的評論，均未能分別致謝。

本書雖得到多方面的巨大幫助，但全部觀點均屬作者本人。

作者对此承担全部责任。

应用科学出版社

伦敦 1982年

# 目 录

## 第一 章 緒 言

- 1.1 混炼发展史
- 1.2 混炼专业术语
- 1.3 聚合材料混炼的必要性
- 1.4 混炼在聚合物加工中的地位

### 参考文献

## 第二 章 混炼原理

- 2.1 概 述
- 2.2 混合料的形态
- 2.3 混炼机理和动力学
- 2.4 混炼物组分性质与混炼加工的关系
- 2.5 混炼机械设计与操作的一般特性

### 参考文献

### 参考书目

## 第三 章 参合与参合设备

- 3.1 概 述
- 3.2 振动或往复式参合机
- 3.3 鼓式参合机

- 3.4 搅拌式混合器
- 3.5 强力非熔融混合器
- 3.6 螺带式掺合器及其同类混合器
- 3.7 Z型转子混合器及类似的双臂混合器
- 3.8 犁式混合器
- 3.9 流化床混合器和空气混合器
- 3.10 漏斗式混合器
- 3.11 连续汇流式蜗轮混合器
- 3.12 盆式、嵌插针式及其他形式的胶体磨
- 3.13 球磨机及同类磨机
- 3.14 轮碾机(muller) 和捏合机
- 3.15 开炼机
- 3.16 静电掺合
- 3.17 结论

#### 参考文献

### 第四章 间歇混炼设备

- 4.1 概述
- 4.2 双辊开炼机
- 4.3 密炼机

#### 参考文献

## 第五章 连续混炼设备

- 5.1 概述
- 5.2 挤出机混炼的一般特点
- 5.3 单螺杆混炼机
- 5.4 双螺杆混炼机
- 5.5 其它连续式混炼机
- 5.6 注射成型中的混合
- 5.7 结论

### 参考文献

## 第六章 有关混合的辅助装置

- 6.1 概述
- 6.2 辅助工艺及其设备
- 6.3 整体混合装置
- 6.4 成本

### 参考文献

## 第七章 混炼的原材料

- 7.1 概述
- 7.2 添加剂
- 7.3 特种聚合物

### 参考文献

# 第一章 緒論

## 1.1 混炼发展史

聚合材料被加工成產品，不仅应具有所要求的形状，而且必须在组成和性能上具有一一定程度的均匀性。聚合材料的工业化利用（我们这里主要讨论塑料和橡胶），实际是始于 1839 年，即，从固特异发现天然橡胶的硫黄硫化<sup>(1)</sup>为开端。为达到满意的硫化状态，硫黄和橡胶需进行混炼，因此，约 140 年前便產生了聚合物混炼技术。

在创立橡胶工艺之初，“捏和机”就已经用于“湿”混（即与溶剂混合）操作，而且开炼机也已用于塑炼和混炼，这类机械至今还在广泛使用<sup>(2)</sup>。Hancock 当初所发明的机器究竟是开炼机还是密炼机的问题，目前尚有争议<sup>(4)</sup>，但第一台开炼机似乎确是由 Hancock 早在 1820 年设计的<sup>(3)</sup>；而第一台蒸气加热的开炼机，则是由 Chaffee 于 1835 年发明的<sup>(4)</sup>。大约在 80 年之后，混炼机械发生了第一次重大变革，这就是 Banbury 发明的密炼机<sup>(5)</sup>。不过，习惯上人们有时把今天的密炼机仍称之为“Banbury 密炼机”，这是不确切的。多年来，虽然人们对密炼机的结构设计进行了各种改进，但是至今仍沿用 60 年前所确立的基本原理。

二十世纪初，塑料工业兴起，但混炼设备的设计却没有重大创新。直到本世纪中叶，随着热塑性材料生产规模的迅速扩大，主要是聚氯乙烯（PVC）和聚丙烯，在生产发展急需的刺激下，才有新型的混炼机问世。开炼机和密炼机基本上都是属于间歇操作的混炼机，因此，在过去 30 年间，大部分研究工作都是设法使混炼机连续化。这个时期的另一重大技术进展，是

出現了所謂“高速”混合器，又称之为“流动混合器”（fluid mixers），或“螺旋混合器”（turbomixer），并已获得普遍应用。它们主要用于不过分软化、不凝结或没有附聚作用的聚合物，可进行干燥粉料或粒料的掺混。

今天，可供聚合材料混炼的设备，其型状和规格种类之繁多，令人难以掌握。本书的主要目的，就是研讨混炼机械的结构特点及其操作工艺，以便读者能够全面地了解各类机器的基本原理，从而，可以更好地根据各厂的具体需要，合理选择混炼机，一旦选定了，还可实现最佳操作。

## 1.2 混炼专业术语

与其它多数技术领域一样，在聚合物混炼技术研究中，人们也面临专业术语的确定问题。从学习者的立场看，为了避免产生误解，总是希望尽可能准确地使用某些关键技术语，为此，必须毫不含糊地定义每个术语。可是，一旦人们照此去做，一般将会发现这些定义恰恰排斥了希望包括的某些含义；然而，假如人们设法去修正它，将这部分含义也包括进去，其结果又会引入其它不希望有的含义。因此，给专业术语下严格定义是不可能的。事实上，知识往往不能够划分成互不相关、界线分明的范畴。这很类似于区域分辨清晰的不连续光谱，但常常可以从某一位置，通过一系列彼此相关而又邻近的区域进行逐渐过渡。除了这一个困难之外，从技术发展来看，一般常常先于相关的理论，所以，需过一段时间才逐步确立技术的科学原理，而早已产生的有关专业术语则随着科学技术的发展日趋完善，但有时也难免相互混同，不能协调使用。因此，由于缺乏统一的概念，在工艺学家和工程技术人员之间，往往会发生分歧，

甚至產生矛盾。聚合物混炼技术与其它技术领域一样，亦有类似情况。現舉一典型例子说明之。有人将“混炼”（Compounding）这个詞用于所有的混合过程，亦包括“熔融”状态聚合物的切变混炼过程，而在某些場合，这个詞的字面意思则是指一种配方的混料。因此，为防止在本书以后各章的討論中发生混淆，避免反复地做一些令人厌烦的解釋，有必要对术语的含义进行统一規定。

“混合”一詞无疑是研究本來讨论課題的关键术语，使用中，它有兩尔種有不同的含意。一个含意是指混合起干物料的工艺过程或机器设备；而从另一个从略有差异的观点來說，混合又可以指代各种物料混合后所发生的结果，不论这种结果是专门加工或原无预计的混合结果，还是在成型加工过程中偶然产生的结果。

根据聚合物和其他所有共混材料的特性与形态，以及成型加工过程和机器的特点与性能，在某些情况下，必须首先满足物料在熔融状态的剪切条件，然后才能进行成型加工；而在另一些情况下，聚合物不必软化或熔融，只要各种组份均匀混合即可满足加工要求，在这类情况下，聚合物显然需要某种合适的形态，例如，粉末状、颗粒状、分散体，溶液或胶乳状态。区分这两类情况并不困难，前一类情形即已有分散添加剂的聚合物連續进行不同程度的软化，熔融和压缩，称之为混炼；执行这种加工职能的机械，称之为混炼机（Compounding machine）。这类混炼过程有时又称做强力混合，但对于其它任何依靠切变量决定混炼程度的过程而言，这个术语的含意还不够确切，因此，值得指出的是，混炼与强力混合的区别在于它们表面更新的產生或流动<sup>[6.7]</sup>。在描述不涉及混炼的混合过程时，对于下面所要讨论的术语，其意義是一致的。采用“混合”这个术语

同时可避免用“单纯混合”一词。因此，Palmgren<sup>(8)</sup> 是这样定义的：“混合，又叫单纯混合，狭义上是指混合物分子的无规则运动或熵增加的过程，且该过程並不影响其组份的物理状态”。但是，即便是这样一种较严紧的定义，也不一定能将此词义划分清楚。关于“掺混”(blending)一词，可能还需要做些补充说明，因为一般常用“干合料”和“粉合料”两词表示这类混合过程的某些产品。Fisher 和 Chard<sup>(7)</sup> 将掺混定义为：“把两种或两种以上的组份或配合剂通过物理方法加以混合，而不引起组份的物理状态发生显著改变的全部过程”。此外，他们还对以下术语的含义做了限定，即“辊炼”(milling)是“由塑炼和滚擦联合”作用而进行混合，尚可包括“磨碎作用、使颗粒尺寸减小，从而形成分散相”；“捏合”(Kneading)则通过“连续压缩并使料先互相叠合的方法”达到混合同目的；“辊压”(mulling)是“滚擦作用和滚压运动相结合”。

Palmgren<sup>(8)</sup> 将混炼分成四个步骤，即“细分”：在该阶段，将各种组份都破碎成更小的单元；“混入”：在此阶段，某种组份的单元分散在其它单元所占据的空间中；“分散”：在该阶段，组份的单元聚集成集合体，或者附聚成偏集或离析的料团；“简单混合”：一种组份的单元向混合物其它组份中运动，趋向无规分布。在实际混炼过程中，这些步骤有时可以同时进行，但细分一定要先于混入，毫无疑问，混入必须在分散及简单混合之前完成。这些概念很有用，但要指出的是，分散与简单混合之间的界线并不是十分明显的。

正如 Mohr 和 Coworkers<sup>(9)</sup> 所说，“混炼工作中无法回避的问题，是混合物的质量检查”。若用 Danckwerts<sup>(10)</sup> 的话说，就是“混炼质量”问题。Danckwerts 提出以混合物的两个特性作为衡量标准，即“分散大小”和“分散密度”。

分凝大小是同一组份构成的区域之间平均距离的量度，它与“平均条纹厚度”有关：所谓平均条纹厚度，就是混合物相界面间的平均距离<sup>[11]</sup>。分凝量度是任意点处的浓度与平均浓度差值的量度<sup>[11]</sup>。

在上面讨论的所有术语中，容易引起混淆的是“混合”与“混炼”。如上所述，“混合”及与其配合使用的词，适用于两种或两种以上组份直接混合的任何过程或操作，不管组份的物理本性是否发生改变，也不管过程是专门或主要用于提高混合程度的，还是只有这种趋向的。在本书的整个讨论过程中，除了特别指出以外，都将来用以上所述定义。当与以上定义有差异时，则相应地做出注释。

“混炼”一词，和与其配合使用的词，都同样用于以下场合：已有分散添加剂的聚合物连续相，出现不同程度的软化、熔融和压缩。虽该组份进行混合，但没有这种混炼特征的过程，按上述规定一律称之为掺混。

### 1.3 聚合材料混炼的必要性

在聚合物的制造过程中，原料混合一般并不是主要矛盾，因为，进行聚合反应时，聚合体系的组份通常溶解于单体相中，或易于分散在惰性介质中。在这些情况下，所采用的设备均属典型的化学工程常用设备，故在此不再详细讨论。然而，有些材料在聚合时确实存在共混的问题，这主要是指热固性材料，它们是在两种或两种以上组份混合后，一起反应产生的交联结构材料。这类材料基本上包括某些固体聚氨酯、聚氯酯和脲醛泡沫塑料及某种环氧树脂。对于它们的工艺要求是，在聚合和交联反应之前，该组份得以充分混合。因为反应后固本反应物

占了相当大的比例，因此会妨碍或阻止材料的进一步混合。

在生产实际当中，绝大多数聚合材料都是在熔融状态下进行加工的，或者采用聚合物，或者直接采用树脂类中间产品。聚合物在没有添加剂的情况下进行加工是极少见的，但即使在这种场合，也须进行某种程度的混炼，以便尽可能使制品的各个部位受热均匀，并且受到相同的剪切处理。在一般情况下，需要把添加剂与聚合物混好后再行加工，从制品的可能组份表（见表1-1）上不难看出，要完成混炼任务是十分艰巨的。但应明确，表中排列各项，不一定都是严格表示每种配合剂的功用，经常可以发现，某一项可同时描述配合剂的不同功用，与此相反，好几项又可能基本上描述的是同一种功用。另外，尽管是根据某种特性或效能来选择配合剂，但几乎毫无例外地发现，该配合剂的其它效能也将发挥作用。

当然，绝没有一种聚合材料会含有表中所列全部配合剂的，但由九种组份构成的聚合物典型实例，似乎比较常见。除了故意可能有的配合剂数目之外，还应注意以下事实：配合剂的比例变化范围非常宽，即所占聚合物数量的百分比可以从千分之几到百分之几；另外，它们的物理形态也是多样性的，从流态或粘滞液体，到粘性、蜡状或坚硬固体。由此可见，欲达到充分混炼的目的，困难是很多的。

表1-1 塑料或橡胶配合物的可能组份

聚合物（或树脂类中间产品）	抗氧剂
再生聚合物或再生胶	紫外线吸收剂
硫化剂或交联剂	着色剂
硫化促进剂	耐强光、耐老化、
硫化活性剂	耐冲击用改性剂

热稳定剂	或增强树脂
润滑剂	增粘剂
操作助剂	抗静电剂
增塑剂	防霉剂
软化剂	阻燃剂
增塑增溶剂	附着剂
活性抑制剂	防霉剂
固化剂	杀菌剂
发泡剂	塑解剂
发泡沫助剂	填料剂
滑脱剂	抗氧化剂
防粘剂	

## 1.4 混炼在聚合物加工中的地位

在规定混炼定义和明确混炼目的时，尽管有困难，但也不能以未经证实的假定为依据。兹将 Mohr<sup>[11]</sup>的定义，关于混炼加工之任务，略加改动后抄录于下：

“-----改变各组份无规或偏析聚集的原来空间分布，且使任何一种组份的颗粒或微元体积在任意处出现的几率增大，从而达到符合要求的空间分布几率”。

这乍定义虽然是出自一家之言，但它确实指出了混炼性质及其评价所具有的统计性。关于这问题，我们在下一章还要讨论。还有一个较为简明，但可能不够严密的定义是：“在分子或其它某种相应水平上，令混合物各组份间的融合提高到满足工艺要求的程度”。在理论和实践中，这两定义讲得有指

是意义，下面的第6章也还要讲到。




图 1-1

聚合物熔融加工成型的主要工艺流程