

СПРАВОЧНИК
ТОВАРОВЕДА
ПРОМЫШЛЕННЫХ
ТОВАРОВ



ГОСТОРГИЗДЛТ
1955

СПРАВОЧНИК ТОВАРОВЕДА ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Общие сведения. Ткани. Швейные товары.
Пушно-меховые товары. Трикотажные товары.

Обувные товары. Галантерейные товары.
Парфюмерные товары.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

*доц., канд. техн. наук Н. А. Архангельский,
канд. педагог. наук Д. А. Андрусевич,
доц., канд. техн. наук Т. С. Остановский.*

Редактор издания Г. А. Орлова

ПРЕДИСЛОВИЕ

На основе всемерного роста тяжелой индустрии развивается легкая и пищевая промышленность. Увеличение выпуска товаров народного потребления дает возможность удовлетворять постоянно растущие потребности населения и повышать материальное благосостояние трудящихся.

Почетна и ответственна роль товароведа в деле снабжения населения товарами народного потребления. Высококвалифицированный товаровед должен знать свойства товаров, уметь правильно оценить, соответствует ли ассортимент и качество товаров вкусам и потребностям покупателя.

Основная цель настоящего Справочника дать наиболее важные сведения, которые могут понадобиться товароведу промышленных товаров в его практической работе.

Составители Справочника ставили перед собой задачу, с одной стороны, обобщить обширные документальные данные по ассортименту и качеству товаров всех основных групп и с другой — представить в систематизированном виде материалы по организации и технике торговли промышленными товарами. Создание такого Справочника по чрезвычайно разнообразным промышленным товарам вызвало большие затруднения в связи с непрерывно расширяющимся ассортиментом промышленных товаров, повышением требований к их качеству, а следовательно, изменением действующих стандартов, что необходимо учитывать при работе со Справочником.

При составлении Справочника использованы в основном официальные источники: прейскуранты, государственные стандарты, технические условия, инструкции и нормативы Министерства торговли СССР, а также некоторые практические данные, литературные материалы и т. д.

В составлении Справочника приняли участие не только работники торговли, преподаватели торговых техникумов, вузов, работники Научно-исследовательского института советской торговли, но и работники промышленности и научно-исследовательских институтов промышленности.

Ввиду обширности фактического материала Справочник выпускается в трех частях.

В первую часть Справочника включены следующие разделы: I «Общие сведения» — инж. Д. Н. Архангельский, II «Ткани» — канд. техн. наук Т. Н. Саблина, III «Швейные товары» — Г. Г. Гохман, IV «Пушно-меховые товары» — Р. И. Шурик, V «Трикотажные товары» — канд. техн. наук И. А. Липков, VI «Обувные товары» — канд. техн. наук М. Г. Любич, VII «Галантерейные товары» и VIII «Парфюмерные товары» — канд. техн. наук Б. С. Гуревич.

В вторую часть — разделы: I «Школьно-письменные товары» — канд. техн. наук Т. С. Остановский, II «Фототовары» — Н. И. Хажинский, III «Музыкальные товары» — канд. техн. наук Г. Л. Трахтенберг, IV «Радиотовары» — канд. техн. наук Т. С. Остановский, V «Спортивные товары» — канд. техн. наук Т. С. Остановский и Ф. Г. Варфоломеев, VI «Автомобили, мотоциклы, велосипеды» — канд. техн. наук Д. М. Аронов, VII «Охотничьи товары» — канд. техн. наук Т. С. Остановский, VIII «Рыболовные товары» — канд. техн. наук Т. С. Остановский и Д. И. Калганов, IX «Игрушки» — канд. техн. наук Т. С. Остановский.

В третью часть — разделы: I «Химико-москательные товары» — В. И. Маслина, II «Стеклянные товары» — В. И. Маслина, III «Керамические товары» — Н. К. Мельников, IV «Металлические товары» — канд. педагог. наук Д. А. Андрусевич, V «Электрические товары» — Г. М. Зак и И. И. Малков, VI «Швейные машины» — А. Г. Нанкин, VII «Часы» — П. Д. Цыплаков, VIII «Ювелирные товары» — П. Д. Цыплаков, IX «Мебель» — М. Д. Сахаров, X «Ковровые товары» — В. И. Лебедев, XI «Обои» — В. И. Маслина, XII «Организация и техника торговли промышленными товарами» — Н. И. Строгов.

В рецензировании Справочника, кроме членов редакколлегии, принимали участие начальник сектора трикотажных и чулочноносочных товаров Главунивермага А. Кулькова, доктор геологоминералогических наук проф. Г. Г. Леммлейн, инж. Б. А. Семашко, канд. техн. наук И. Стефанович, проф. Н. А. Классен, старший научный сотрудник НИИЧАСПРОМа Е. И. Левитан.

* * *

Справочник для товароведа промышленных товаров издается впервые; составители его сознают, что при трудности поставленных задач в книге возможны различные недочеты, и обращаются к лицам, пользующимся Справочником, с просьбой присыпать свои замечания о настоящем издании, а также пожелания к будущим изданиям.

Замечания следует направлять в адрес Издательства: Москва, Дубининская, 39.

РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

МЕРЫ И ЕДИНИЦЫ

Международная метрическая система

Меры длины

Основная единица — метр (*m*)

Название	Сокращенное обозначение	Величина	Отношение к основной единице	В степенях <i>c.m</i>
Миллимикрон . . .	<i>mμ</i>	0,001 <i>μ</i>	10^{-9}	10^{-7}
Микрон	<i>μ</i>	$0,000001 \text{ m} = 0,0001 \text{ cm} = 0,001 \text{ mm}$	10^{-6}	10^{-4}
Миллиметр	<i>mm</i>	$0,001 \text{ m} = 0,1 \text{ cm} = 1000 \mu$	10^{-3}	10^{-1}
Сантиметр	<i>cm</i>	$0,01 \text{ m} = 10 \text{ mm} = 10000 \mu$	10^{-2}	1
Дециметр	<i>dm</i>	$0,1 \text{ m} = 10 \text{ cm} = 100 \text{ mm}$	10^{-1}	10
Метр	<i>m</i>	$100 \text{ cm} = 1000 \text{ mm}$	1	10^2
Километр	<i>km</i>	$1000 \text{ m} = 100000 \text{ cm} = 1000000 \text{ mm}$	10^3	10^5

Меры поверхности

Основная единица — квадратный метр (*m²*)

Название	Сокращенное обозначение	Величина	Отношение к основной единице	В степенях <i>c.m²</i>
Квадратный миллиметр	<i>mm²</i>	$0,000001 \text{ m}^2$	10^{-6}	10^{-2}
Квадратный сантиметр	<i>cm²</i>	$0,0001 \text{ m}^2 = 100 \text{ mm}^2$	10^{-4}	1
Квадратный дециметр	<i>dm²</i>	$0,01 \text{ m}^2 = 100 \text{ cm}^2 = 10000 \text{ mm}^2$	10^{-2}	10^2
Квадратный метр	<i>m²</i>	$10000 \text{ cm}^2 = 1000000 \text{ mm}^2$	1	10^4
Квадратный гектометр (га) . .	<i>га</i>	10000 m^2	10^4	10^8
Квадратный километр	<i>km²</i>	1000000 m^2	10^6	10^{10}

Меры объемаОсновная единица — кубический метр (m^3)

Название	Сокращенное обозначение	Величина	Отношение к основной единице	В степенях m^3
Кубический миллиметр	mm^3	$0,000000001 m^3 = 0,001 cm^3$	10^{-9}	10^{-3}
Кубический сантиметр	cm^3	$0,000001 m^3 = 1000 mm^3$	10^{-6}	1
Кубический дециметр	dm^3	$0,001 m^3 = 1000 cm^3 = 1000000 mm^3$	10^{-3}	10^3
Кубический метр	m^3	$1000 dm^3 = 1000000 cm^3$	1	10^6

Меры емкости

Основная единица — литр — объем, занимаемый массой воды в один килограмм при температуре наибольшей ее плотности ($3,98^\circ$) и при давлении, равном нормальной атмосфере (760 мм рт. ст.). Литр равен $1000,028 cm^3$.

Название	Сокращенное обозначение	Величина	Отношение к основной единице	В степенях ml
Декалитр	dkl	$10 л$	10	10^4
Литр	л	$10 дл = 100 сл = 1000 мл$	1	10^3
Децилитр	dl	$0,1 л = 100 мл$	10^{-1}	10^2
Сантилитр	cl	$0,01 л = 10 мл$	10^{-2}	10
Миллилитр	ml	$0,001 л$	10^{-3}	1

Меры массы (веса)Основная единица — килограмм (kg)

Название	Сокращенное обозначение	Величина	Отношение к основной единице	В степенях g
Миллиграмм	mg	$0,001 г$	10^{-6}	10^{-3}
Сантиграмм	cg	$0,01 г = 10 mg$	10^{-5}	10^{-2}
Дециграмм	dg	$0,1 г = 10 cg = 100 mg$	10^{-4}	10^{-1}
Грамм	г	$10 dg = 100 cg = 1000 mg$	10^{-3}	1
Килограмм	kg	$1000 г$	1	10^3
Центнер	ц	$100 kg = 100000 г$	10^2	10^5
Тонна	t	$1000 kg = 10 ц$	10^3	10^6

Английская система мер

Названия мер и соотношения	В метрических мерах
1 ярд = 3 футам = 36 дюймам	0,9144 м = 91,44 см
1 фут = 12 дюймам	0,3048 м = 30,48 см
1 дюйм	25,4 мм
1 кв. ярд = 9 кв. футам	0,8361 м ²
1 кв. фут. = 144 кв. дюймам	0,0929 м ² = 929 см ²
1 кв. дюйм	6,4516 см ²
1 фунт = 16 торг. унциям	453,5924 г
1 торг. унция = 16 драхмам	28,3495 г
1 драхма	1,77185 г

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ

Сопротивление R

Ом (*ом*, Ω) — сопротивление (при неизменяющемся электрическом токе и при 0°) ртутного столба длиной в 106,3 см, имеющего одинаковое по всей длине сечение и массу 14,4521 г.

Мегом (*мом*, $M\Omega$) = 1000000 ом.

Сила тока I

Ампер (*а*, A) — сила неизменяющегося электрического тока, который выделяет, проходя через водный раствор $AgNO_3$, в 1 сек. 0,001180 г серебра.

Миллиампер (*ма*, mA) = 0,001 а.

Напряжение (электродвижущая сила)

$$V = IR$$

Вольт (*в*, V) — электрическое напряжение или электродвижущая сила, которые в проводнике, имеющем сопротивление в 1 ом, производят ток силой в 1 а.

Киловольт (*кв*, kV) = 1000 в.

Милливольт (*мв*, mV) = 0,001 в.

Мощность

$$P = R \cdot I^2$$

Баtт (*бт*, W) — мощность неизменяющегося электрического тока силой в 1 а при напряжении в 1 в.

Киловатт (*квт*, kW) — 1000 бт.

Гектоватт (*гвт*, hW) — 100 бт.

Количество электричества

$$Q = It, \quad t — \text{время}$$

Кулон (*к*, С) — ампер-секунда — количество электричества, протекающего через поперечное сечение проводника в течение 1 сек. при токе силой в 1 а.

1 кулон = $3 \cdot 10^9$ электростатических единиц количества электричества (CGSE) = заряду $6,25 \cdot 10^{18}$ электронов.

Ампер-час (*а·ч*, Ah) = 3600 к.

Работа электрического тока

$$A = RI^2t; \quad t \text{ — время}$$

Ватт-секунда (дюоуль) [*вт·с*, Ws (*дж*, J)] — работа, совершаемая электрическим током в течение 1 сек. при мощности тока в 1 *вт*.

Ватт-час (*вт·ч*, Wh) = 3600 *вт·с*.

Киловатт-час (*квт·ч*, kWh) = 1000 *вт·ч*.

Гектоватт-час (*гвт·ч*, hWh) = 100 *вт·ч*.

Электрическая емкость

$$C = \frac{Q}{V}$$

Фараада (*ф*, F) — емкость конденсатора, заряжаемого до напряжения в 1 в одни кулоном.

Микрофараада (*мкф*, μ F) = 0,000001 *ф*.

Индуктивность *L*

Генри (*гн*, H) — индуктивность электрической цепи, в которой при равномерном изменении силы тока на 1 *а* в 1 сек. индуцируется электродвижущая сила в 1 в.

Единицы измерения удельного электрического сопротивления и удельной электрической проводимости

ρ — удельное электрическое сопротивление = $\frac{RS}{l}$, где *R*, *S* и *l* — соответственно сопротивление, площадь сечения и длина проводника.

ρ в физике измеряется в омо-сантиметрах (*ом·см*), в электротехнической практике — в $\frac{\text{ом} \cdot \text{мм}^2}{\text{м}}$ = 0,0001 *ом·см*.

γ — удельная электрическая проводимость = $\frac{1}{\rho}$.

Диэлектрическая проницаемость и диэлектрическая прочность

Диэлектрическая проницаемость ϵ материала показывает, во сколько раз увеличивается емкость конденсатора при заполнении пространства между пластинами данным материалом по сравнению с воздухом, величина ϵ которого принимается равной 1.

Диэлектрическая прочность (пробивное напряжение) для диэлектрика — это напряжение в вольтах или киловольтах (на толщину диэлектрика в 1 см или 1 *мм*) обозначается в *кв/мм* или *в/см*.

СВЕДЕНИЯ ИЗ АКУСТИКИ

Единицы частоты колебаний

Период (T) — время в секундах, в течение которого происходит одно колебание (прошедшее через все промежуточные направления в обоих направлениях). Полупериодом называется время между двумя нулевыми значениями периодической функции, между которыми переменная величина принимала значение только одного направления знака.

Частота (f) — число полных колебаний в секунду, величина, обратная периоду $f = \frac{1}{T}$

$$f = \frac{C}{\lambda},$$

где:

f — частота колебаний;

λ — длина волны колебаний;

C — скорость распространения колебаний.

При вычислении λ электромагнитных колебаний в воздухе, $C \approx 3 \cdot 10^8$ м/сек; для более точных вычислений (до 1%) $C \approx 2,998 \cdot 10^8$ м/сек.

Единица частоты колебаний — герц ($гц$, Hz) — частота периодически изменяющейся во времени величины, период которой равен одной средней солнечной секунде.

1 килогерц ($кгц$, kHz) = 1000 $гц$;

1 мегагерц ($мгц$, MHz) = 1000000 $гц$.

Соотношение между длиной волны λ и частотой волны f

Длина волны λ (в м)	Частота f (в кгц)	Длина волны λ (в м)	Частота f (в кгц)
1	300000	14	21400
2	150000	15	20000
3	100000	16	18800
4	75000	17	17600
5	60000	18	16700
6	50000	19	15800
7	42900	20	15000
8	37500	21	14300
9	33000	22	13600
10	30000	23	13000
11	27350	24	12500
12	25000	25	12000
13	23100	26	11500
Волна $\frac{\lambda}{10}$ (в м)	Частота $f \cdot 10$ (в кгц)	Волна $\frac{\lambda}{10}$ (в м)	Частота $f \cdot 10$ (в кгц)

$$f \text{ (в кгц)} = \frac{299820}{\lambda \text{ (в м)}}$$

Единицы звукового давления

Бар — это звуковое давление, испытываемое плоской поверхностью в 1 см^2 под действием равномерно на ней распределенной нагрузки силой в 1 дину (1 г = 981 дн)¹.

Единицы акустики

Единица плотности звуковой энергии (эр на кубический сантиметр — э/см^3) — плотность звуковой энергии, при которой величина ее в 1² равномерно распределена по объему в 1 см^3 .

Единица силы звука (эр в секунду на квадратный сантиметр — $\text{э/сек}\cdot\text{см}^2$) — сила звука в точке, в которой через площадь в 1 см^2 , перпендикулярную к направлению проходящей волны, проходит звуковая мощность в 1 э/сек .

1 ватт на квадратный сантиметр (вт/см^2) = 10⁷ $\text{э/сек}\cdot\text{см}^2$.

1 микроватт на квадратный сантиметр (мквт/см^2) = 10 $\text{э/сек}\cdot\text{см}^2$.

Единица разности уровней звуковых мощностей — белл (б) — разность уровней двух мощностей, десятичный логарифм отношения которых равен единице.

1 децибелл (дб) = 0,1 б.

Сила звука измеряется: в эргах в секунду на 1 см^2 , в ваттах на 1 см^2 , в микроваттах на 1 см^2 .

Эрг в секунду на 1 см^2 — поток свободно распространяющейся звуковой энергии в э/сек , проходящий при равномерном распределении через плоскость, перпендикулярную к направлению распространения, в 1 см^2 .

Основные соотношения:

$$1 \text{ э/сек}\cdot\text{см}^2 = 0,1 \text{ мквт/сек}\cdot\text{см}^2 = 10^{-7} \text{ вт/сек}\cdot\text{см}^2.$$

ОПТИЧЕСКАЯ СИЛА ЛИНЗЫ

Оптическая сила линзы: $D = \frac{1}{F}$, где F — главное фокусное расстояние линзы (измеряется в м, см и мм).

Единица оптической силы линзы — диоптрия — оптическая сила линзы с главным фокусным расстоянием F , равным 1 м.

Оптическая сила собирающей линзы обозначается знаком плюс (+), рассеивающей линзы — знаком минус (-).

Примеры. $D = +4$ диоптрии, $D = -1,75$ диоптрии.

СВЕТОВЫЕ ЕДИНИЦЫ

Единица светового потока — люмен (лм).

Единица освещенности — фот (ϕ) — поверхностная плотность светового потока в 1 лм , равномерно распределенного на площади в 1 см^2 .

Люкс (лк) — поверхностная плотность светового потока в 1 лм , равномерно распределенного на площади в 1 м^2 .

1 $\text{лк} = 10^{-4} \phi$.

¹ В физике баром иногда называется величина в 100000 раз большая единица давления 100000 дн/см^2 .

КВАДРАТНЫЕ КОРНИ И $\frac{\pi n^2}{4}$ ЧИСЕЛ от 1 до 200

n	\sqrt{n}	$\frac{\pi n^2}{4}$	n	\sqrt{n}	$\frac{\pi n^2}{4}$
1	1,000	0,785	47	6,856	1735
2	1,414	3,142	48	6,928	1810
3	1,732	7,069	49	7,000	1886
4	2,000	12,57	50	7,071	1963
5	2,236	19,63	51	7,141	2043
6	2,449	28,27	52	7,211	2124
7	2,646	38,48	53	7,280	2206
8	2,828	50,27	54	7,348	2290
9	3,000	63,62	55	7,416	2376
10	3,162	78,54	56	7,483	2463
11	3,317	95,03	57	7,550	2552
12	3,464	113,1	58	7,616	2642
13	3,606	132,7	59	7,681	2734
14	3,742	153,9	60	7,746	2827
15	3,873	176,7	61	7,810	2922
16	4,000	201,1	62	7,874	3019
17	4,123	227,0	63	7,937	3117
18	4,243	254,5	64	8,000	3217
19	4,359	283,5	65	8,062	3318
20	4,472	314,2	66	8,124	3421
21	4,583	346,4	67	8,185	3526
22	4,690	380,1	68	8,246	3632
23	4,796	415,5	69	8,307	3739
24	4,899	452,4	70	8,367	3848
25	5,000	490,9	71	8,426	3959
26	5,099	530,9	72	8,485	4072
27	5,196	572,6	73	8,544	4185
28	5,292	615,8	74	8,602	4301
29	5,385	660,5	75	8,660	4418
30	5,477	706,9	76	8,718	4536
31	5,568	754,8	77	8,775	4657
32	5,657	804,2	78	8,832	4778
33	5,745	855,3	79	8,888	4902
34	5,831	907,9	80	8,944	5027
35	5,916	962,1	81	9,000	5153
36	6,000	1018	82	9,055	5281
37	6,083	1075	83	9,110	5411
38	6,164	1134	84	9,165	5542
39	6,245	1195	85	9,220	5675
40	6,325	1257	86	9,274	5809
41	6,403	1320	87	9,327	5945
42	6,481	1385	88	9,381	6082
43	6,557	1452	89	9,434	6221
44	6,633	1521	90	9,487	6362
45	6,708	1590	91	9,539	6504
46	6,782	1662	92	9,592	6648

Продолжение

n	$\sqrt[n]{n}$	$\frac{\pi n^2}{4}$	n	$\sqrt[n]{n}$	$\frac{\pi n^2}{4}$
93	9,644	6793	140	11,83	15394
94	9,695	6940	141	11,87	15615
95	9,747	7088	142	11,92	15837
96	9,798	7238	143	11,96	16061
97	9,849	7390	144	12,00	16286
98	9,899	7543	145	12,04	16513
99	9,950	7698	146	12,08	16741
100	10,00	7854	147	12,12	16972
101	10,05	8012	148	12,17	17203
102	10,10	8171	149	12,21	17437
103	10,15	8332	150	12,25	17671
104	10,20	8495	151	12,29	17908
105	10,25	8659	152	12,33	18146
106	10,30	8825	153	12,37	18385
107	10,34	8992	154	12,41	18627
108	10,39	9161	155	12,45	18869
109	10,44	9331	156	12,49	19113
110	10,49	9503	157	12,53	19359
111	10,54	9677	158	12,57	19608
112	10,58	9852	159	12,61	19856
113	10,63	10029	160	12,65	20106
114	10,68	10207	161	12,69	20358
115	10,72	10387	162	12,73	20612
116	10,77	10568	163	12,77	20867
117	10,82	10751	164	12,81	21124
118	10,86	10936	165	12,85	21383
119	10,91	11122	166	12,88	21642
120	10,95	11310	167	12,92	21904
121	11,00	11499	168	12,96	22167
122	11,05	11690	169	13,00	22432
123	11,09	11882	170	13,04	22698
124	11,14	12076	171	13,08	22966
125	11,18	12272	172	13,11	23235
126	11,22	12469	173	13,15	23506
127	11,27	12668	174	13,19	23779
128	11,31	12868	175	13,23	24053
129	11,36	13070	176	13,27	24329
130	11,40	13273	177	13,30	24606
131	11,45	13478	178	13,34	24885
132	11,49	13685	179	13,38	25165
133	11,53	13893	180	13,42	25447
134	11,58	14103	181	13,45	25730
135	11,62	14314	182	13,49	26015
136	11,66	14527	183	13,53	26302
137	11,70	14741	184	13,56	26590
138	11,75	14957	185	13,60	26880
139	11,79	15175	186	13,64	27172

Продолжение

n	\sqrt{n}	$\frac{\pi n^2}{4}$	n	\sqrt{n}	$\frac{\pi n^2}{4}$
187	13,67	27465	194	13,93	29559
188	13,71	27759	195	13,96	29865
189	13,75	28055	196	14,00	30172
190	13,78	28353	197	14,04	30481
191	13,82	28652	198	14,07	30791
192	13,86	28953	199	14,11	31103
193	13,89	29255	200	14,14	31416

СВОЙСТВА ВОЗДУХА, НАСЫЩЕННОГО ВОДЯНЫМ ПАРОМ

Темпера- тура (в градусах)	Упругость водяного пара (в мм рт. ст.)	Содержание водяного пара при нормальном атмосферном давлении и полном насыщении (в г) на 1 м ³ паро-воздушной смеси	Темпера- тура (в градусах)	Упругость водяного пара (в мм рт. ст.)	Содержание водяного пара при нормальном атмосферном давлении и полном насыщении (в г) на 1 м ³ паро-воздушной смеси
-20	0,927	1,1	15	12,699	12,8
-15	1,400	1,6	16	13,536	13,6
-10	2,093	2,3	17	14,421	14,4
-9	2,267	2,5	18	15,357	15,3
-8	2,455	2,7	19	16,346	16,2
-7	2,658	2,9	20	17,391	17,2
-6	2,876	3,1	21	18,495	18,2
-5	3,113	3,4	22	19,659	19,3
-4	3,368	3,6	23	20,888	20,4
-3	3,644	3,9	24	22,184	21,6
-2	3,941	4,2	25	23,550	22,9
-1	4,263	4,5	26	24,988	24,2
0	4,600	4,9	27	26,505	25,6
1	4,940	5,2	28	28,101	27,0
2	5,302	5,6	29	29,782	28,5
3	5,687	6,0	30	31,548	30,1
4	6,097	6,4	31	33,406	31,8
5	6,535	6,8	32	35,359	33,5
6	6,998	7,3	33	37,411	35,4
7	7,492	7,7	34	39,565	37,3
8	8,017	8,3	35	41,827	39,3
9	8,574	8,8	36	44,201	41,4
10	9,165	9,4	37	46,691	43,6
11	9,762	9,9	38	49,302	45,9
12	10,457	10,6	39	52,039	48,3
13	11,162	11,3	40	54,906	50,8
14	11,908	12,0			

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА ПО ПОКАЗАНИЯМ ПСИХРОМЕТРА

Психрометрическая формула

Психрометр простой (воздух около шариков термометров относительно неподвижен):

$$\varphi = \frac{E_1 - 0,00074B(t - t_1)}{E} \cdot 100\%,$$

где:

φ — относительная влажность, в %;

t — температура, показываемая сухим термометром, в градусах;

t_1 — температура, показываемая влажным термометром, в градусах;

E и E_1 — давление насыщенного водяного пара, в мм рт. ст. при температуре t и t_1 (табл.);

B — барометрическое давление, в мм рт. ст.

Психрометрическая таблица

В таблице дана относительная влажность воздуха, выраженная в процентах, в зависимости от показаний сухого (t^o) термометра и разности показаний сухого и влажного ($t^o - t_1^o$) термометров. Для показаний термометров, промежуточных по отношению к температурам, данным в таблице, значения относительной влажности могут быть вычислены посредством пропорционального пересчета.

t^o (показания сухого термо- метра)	$(t^o - t_1^o)$ (разность показаний сухого и влажного термометров)											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	100	81	63	45	28	11						
1	100	83	65	48	32	16						
2	100	84	68	51	35	20						
3	100	84	69	54	39	24	10					
4	100	85	70	56	42	28	14					
5	100	86	72	58	45	32	19	6				
6	100	86	73	60	47	35	23	10				
7	100	87	74	61	49	37	26	14				
8	100	87	75	63	51	40	29	18	7			
9	100	88	76	64	53	42	31	21	11			
10	100	88	76	65	54	44	34	24	14	5		
11	100	88	77	66	56	46	36	26	17	8		
12	100	89	78	68	57	48	38	29	20	11		
13	100	89	79	69	59	49	40	31	23	14	6	
14	100	89	79	70	60	51	42	34	25	17	9	
15	100	90	80	71	61	52	44	36	27	20	12	
16	100	90	81	71	62	54	46	37	30	22	15	8
17	100	90	81	72	64	55	47	39	32	24	17	10
18	100	91	82	73	65	56	49	41	34	27	20	13

Продолжение

t (показания сухого термо- метра)	$(t^{\circ} - t_1^{\circ})$ (разность показаний сухого и влажного термометров)											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	100	91	82	74	65	58	50	43	35	29	22	15
20	100	91	83	74	66	59	51	44	37	30	24	18
21	100	91	83	75	67	60	52	46	39	32	26	20
22	100	92	83	76	68	61	54	47	40	34	28	22
23	100	92	84	76	69	61	55	48	42	36	30	24
24	100	92	84	77	69	62	56	49	43	37	31	26
25	100	92	84	77	70	63	57	50	44	38	33	27
26	100	92	85	78	71	64	58	51	46	40	34	29
27	100	92	85	78	71	65	59	52	47	41	36	30
28	100	93	85	78	71	65	59	52	48	42	37	32
29	100	93	86	79	72	66	60	54	49	43	38	33
30	100	93	86	79	73	67	61	55	50	44	39	34

ТОЧКИ ПЛАВЛЕНИЯ И УДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ

Материалы	Точка плавления (в градусах)	Удельное электрическое сопротивление при 0° (в о.м · мм ² /м)
Алюминий	658	$2,9 \cdot 10^{-2}$
Бронза	900	$0,021 - 0,04$
Вольфрам	3400	$5,60 \cdot 10^{-2}$
Графит	—	$400 - 1000$
Железо	1520	0,13
Константан	1200	$0,40 - 0,51$
Латунь	900	$0,7 - 0,08$
Манганин	910	0,42
Медь	1080	$1,72 \cdot 10^{-2}$
Никелин	1060	$0,40 - 0,44$
Никель	1450	$12,3 \cdot 10^{-2}$
Нихром	1375	0,1
Олово	232	$13,1 \cdot 10^{-2}$
Платина	1760	$8,25 \cdot 10^{-2}$
Ртуть	—40	$94,4 \cdot 10^{-2}$
Свинец	327	$20,4 \cdot 10^{-2}$
Серебро	960	$1,47 \cdot 10^{-2}$
Сталь	1530	$1,1 - 0,24$
Хромель	1450	1,2
Фехраль	1500	1,3
Цинк	420	$5,75 \cdot 10^{-2}$

ИЗОЛИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Материал	Объемный вес (в $\text{г}/\text{см}^3$)	Диэлектрическая проницаемость ϵ	Электрическая прочность (в $\text{kV}/\text{м.м}$)	Удельное электрическое сопротивление при 20° (в $\text{ом} \cdot \text{см}$)
Асбестовая бумага и ткань	1,2—2	—	1,5—3	$2 \cdot 10^5$
Бакелит (гетинакс) листовой	1,3—1,4	4,5—6	10—20	$10^{11}—10^{14}$
Бумага кабельная сухая	0,8	2—2,5	6—9	$10^{13}—10^{14}$
» пропитанная маслом	—	3—3,5	10—25	10^{15}
Воздух	0,00121	1,00059	3—4	—
Вода (4°)	1	81	—	—
Дуб сухой	0,6—0,9	2—8	4—7	10^{12}
Лакированная лента	1,1—1,3	3,5—5	32—45	10^{12}
Масло трансформаторное	0,85	2—2,5	5—18	10^{12}
Миканит	2,2	5	15—20	10^{15}
Мрамор	2,5—2,8	8—10	3,5—5,5	10^{10}
Парафин	0,9	2,1	15—30	10^{15}
Прессшпан сухой	0,8—1,3	2,5—4	8—10	$10^9—10^{13}$
» пропитанный маслом	—	4—5	12—17	10^{13}
Резина листовая	1,3—1,8	2,6—3,5	10—15	10^{13}
Слюдя	2,6—3,2	5—8	120—200	10^{14}
Стекло	2,2—2,8	5—10	10—40	$10^{11}—10^{15}$
Фибра	1,2—1,4	3—5	4—11	10^{10}
Фарфор	2,2—2,5	5—7	6—10	10^{14}
Шифер	2,7	8—10	1,5—3	$10^7—10^{10}$
ЦеллULOид	1,45	4	10—15	$2 \cdot 10^{10}$
Эбонит	1,15	2—3,5	8—10	10^{17}

ПЛОТНОСТЬ НЕКОТОРЫХ ТВЕРДЫХ И ЖИДКИХ ВЕЩЕСТВ
(средние значения)

	$\text{г}/\text{см}^3$	$\text{г}/\text{см}^3$	
Агат	2,5—2,8	Бронза (6—20 % Sn)	8,7—8,9
Алебастр	2,2—2,88	Воск пчелиный	0,96
Алмаз	3,4—3,6	Вуда сплав	9,7
Алюминий	2,70	Гипосульфит безводный	1,67
» литой	2,56	Глет свинцовый	9,4
» прокат	2,6—2,8	Глина	1,6—2,9
Асбест	2,1—2,8	Глицерин	1,26
» листовой	1,2	Гранит	2,5—3,0
Баббит	7,1	Графит	2,3—2,7
Бензин	0,68—0,74	Древесный уголь	0,3—0,5
Береза воздушно-сухая	0,5—0,8	Дуб (воздушно-сухой)	0,6—0,9
» сырья	0,8—1,1	Дюралюминий	2,6—2,9
Бетон (сухой)	1,8—2,5	Ель (воздушно-сухая)	0,4—0,7