

建筑管理现代化丛书

# 电子计算机与 建筑信息管理

魏继臣 编著

中国建筑工业出版社

7·96

本书是建筑管理现代化丛书之一，主要介绍微型计算机硬、软件基本知识，BASIC语言基础，计算机在建筑管理中的应用及管理信息系统等，可供基建、建筑业管理人员学习或作为培训教材，也可供大专、中专院校管理类专业师生参考。

建筑管理现代化丛书  
电子计算机与建筑信息管理  
魏绥臣 编著

\*  
中国建筑工业出版社出版(北京西郊百万庄)  
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售  
中国建筑工业出版社印刷厂印刷(北京阜外南礼士路)

\*  
开本：787×1092毫米 1/32 印张：37/8 字数：86千字  
1988年5月第一版 1988年5月第一次印刷  
印数：1—5,680册 定价：0.98元  
ISBN7-112-00161-7/F·13  
统一书号：15040·5474

《建筑管理现代化》丛书

编辑委员会

委员 (以姓氏笔划为序) 卢忠政 关 柯  
何万钟 何秀杰 蔡秉乾  
主任委员 卢忠政  
顾问 翟立林

## 出版说明

《建筑管理现代化》丛书开始和读者见面了。

我们出版这套丛书的目的，主要不在于向读者介绍传统的管理知识，以提高建筑企业当前的管理水平；而是着眼于未来，把国内外建筑企业管理方面的先进理论、方法和经验及现代管理科学的新成就奉献给建筑业的广大职工，以期起到启迪思路、开扩眼界、洋为中用的作用，在未来的一段较长时间内，促进我国建筑企业经营管理的改革和逐步实现管理现代化。

出版这套丛书，也是为了适应建筑业在职干部进修的需要。当前，从我国四化建设的要求考虑，对在职干部进行继续教育的重要性和迫切性日益突出。有鉴于此，城乡建设环境保护部曾委托同济大学、重庆建筑工程学院和哈尔滨建筑工程学院从1981年开始举办了建筑企业经理、干部、工程师等不同类型的进修班。以上述三院校的任课教师为主（并有其他院校教师参加），在教学实践的基础上编写的这套丛书，可作为这些进修班的教材或主要教学参考书，并推荐作为建筑企业在职干部的自学必读。

这套丛书计划选题三十种左右，二、三年内出齐。

企业管理是一门思想性、理论性、技术性都很强的科学。我国实现建筑企业管理现代化，还要经历漫长道路的探索。本丛书在介绍西方现代管理的理论和方法时，虽然注意了结合我国国情，运用马克思主义理论加以鉴别和取舍，但

书中所涉及的观点和内容选材是否适当，能否满足广大读者  
的要求，还有待于大家多提出批评和改进意见。

城乡建设环境保护部干部局  
中国建筑工业出版社  
1986年6月

# 目 录

引言 .....	1
<b>一、微型计算机概述 .....</b>	<b>3</b>
(一) 计算机硬件和数的表示.....	3
(二) 计算机软件.....	14
(三) 计算机的发展、特点及其用途.....	24
<b>二、BASIC语言基础 .....</b>	<b>31</b>
(一) 简单程序设计.....	32
(二) 分支程序设计.....	42
(三) 循环程序设计.....	49
(四) 子程序.....	62
<b>三、计算机在建筑企业管理中的应用 .....</b>	<b>69</b>
(一) 开发建筑企业管理应用程序的步骤.....	69
(二) 应用计算机前需要做的工作.....	82
(三) 当前国内外建筑企业管理中应用计算机的情况.....	87
<b>四、建筑企业管理信息系统 .....</b>	<b>94</b>
(一) 企业管理与信息.....	94
(二) 建筑企业信息的分类、编码及对信息的要求 .....	100
(三) 建筑企业管理信息系统 .....	107
<b>结束语 .....</b>	<b>114</b>
<b>主要参考文献 .....</b>	<b>116</b>

## 引　　言

随着科学技术的发展，企业规模日益扩大，专业化生产日趋精细，企业的管理信息也急剧地增加，企业对信息的要求越来越高。国内外经验表明，正确反映现代化大生产客观规律要求的规章制度、工艺规程、技术标准、各种定额、数据、报表以及社会经济动态、市场需求、资源供应等信息，是组织现代化大生产的必要条件。企业如果不能及时分析、处理和利用这些信息，就不能对生产经营活动进行合理规划和有效的控制。因此，建立企业管理信息系统是提高企业经济效益、实现企业管理现代化的一项重要工作。

毫无疑问，进行信息处理的最有效的工具是运用电子计算机，它可以确保快速和准确。六十年代以来，人们已把电子计算机广泛地应用于经济管理领域。据有关资料统计，工业发达国家用于各种管理的电子计算机占计算机总数的80%，而用于科学的研究的只占8%，用于生产过程控制的占12%。将计算机应用于企业管理信息系统的主要目的和意义在于：

（1）使广大管理人员摆脱单调、枯燥、大量重复性的例行工作，并尽可能减少和避免工作中的差错；

（2）有利于解决时间紧、计算工作量大而又复杂的困难问题；

（3）为企业的决策及时提供充分、可靠的信息；

（4）一些例行工作被计算机代替后，企业领导和广大管理人员可赢得时间，集中精力处理例外情况。

电子计算机不仅快速、准确，而且它有很大的存容量，能够形成高效的数据库。在这种数据库中，我们可以存储大量数字化了的信息。可以说，数据库是现代企业管理信息系统的一个重要分支。

七十年代以来，由于半导体集成电路技术的迅猛发展，电子计算机向巨型和微型两个方向发展。特别是体积小、重量轻、能耗少、价格低、使用和维护方便的微型计算机的出现，为建筑企业信息管理提供了有力工具，在建筑企业管理中应用微型计算机已势在必行。

我们学习、了解微型计算机和建筑企业管理信息系统，将对提高企业的科学管理水平起决定的作用。

## 一、微型计算机概述

微型计算机的组成和工作原理同其它所有计算机一样，所不同的主要是其组成元件和运算速度。因此，要了解微型计算机，还得从一般的计算机了解起。

那么，什么是计算机呢？我们说，计算机是人类的一种现代化计算工具。正象通常的生产工具是人类手的延长一样，计算机是人脑的延长。所以，许多人把计算机也叫做电脑，把微型计算机叫做微电脑。

下面，我们对计算机的软、硬件及发展作一概括的介绍。

### (一) 计算机硬件和数的表示

#### 1. 计算机的硬件组成

要让计算机工作，首先要告诉计算机完成什么任务，按什么步骤进行工作，原始数据是什么，然后计算机根据人们预先规定的要求进行工作，并把结果告诉我们。

例如要让计算机计算三根混凝土梁的平均体积，我们应该给计算机下达这样的指令：

- (1) 输入三根混凝土梁的体积；
- (2) 计算梁的体积和；
- (3) 计算梁的平均体积；
- (4) 把平均体积打印在纸上；
- (5) 结束。

上面五条指令，告诉计算机工作的步骤，通常称为“程

序”，而各根混凝土梁的体积和平均体积，均称为“数据”。

和用算盘算题一样，用计算机算题需要具备以下几种设备：

(1) **运算器** 是进行加、减、乘、除算术运算的设备，它相当于一把算盘。

(2) **存储器** 是保存和记录原始数据、运算操作步骤以及各种运算结果的“记忆”装置，它相当于记录用的纸和笔。

存储器好象一个大仓库，它有许许多多小“房间”，每个小房间叫一个“存储单元”，每个存储单元都有一个“门牌号码”，这个号码叫“单元地址”，地址是以二进制码表示的。不同计算机所具有的存储单元数（存储容量）是不同的。一般存储器的单元数为 $2^n$ 个，由于 $2^{10} = 1024$ ，所以我们就把 $2^{10}$ 个存储单元称为1K单元。同样，存储单元数 $2^{12}$ 个为4K，存储单元数 $2^{16}$ 个为64K等等。假如一个存储器只有16个存储单元，则其编号为0~15，一般总是从0号开始，到 $2^n - 1$ 号结束。

由于技术上和经济上的原因，计算机的存储器分主存储器（又叫内存储器）和外存储器。主存储器与中央处理器直接联系，要求速度快。常用的有磁心存储器或半导体集成电路存储器。一般所讲的机器内存多少K，就是指这个机器的主存储器有多少个存储单元。每个存储单元能存放多少个二进制位，不同型号的计算机也不一定相同。一般是8的倍数，因为通常把8个二进制位称为一个字节，即1个Byte，可缩写为B。如果每个存储单元由一个字节构成，那么计算机有多少个存储单元，也就是这个计算机的内存容量是多少个字节。外存储器是辅助存储器，一般指的是磁盘、磁带等。

设备。主存储器容量较小，价格较贵，而外存储器的特点是容量大、速度较慢。

(3) **控制器** 是控制运算器自动进行运算操作，并使各部分设备能协调进行工作的一个“总指挥”装置——计算机的“神经中枢”，它相当于计算人员本身。

控制器和运算器合在一起，称为中央处理器。

(4) **输入和输出设备** 如果只有上述三种基本设备，计算机还不能工作。因为要算题，人们必须把原始数据和规定的计算步骤事先送到计算机中去，而计算结果又必须从计算机中输出来，这种人和计算机之间联系的桥梁，叫做输入或输出设备。

将程序和数据送入计算机的设备叫输入设备。常用的输入设备有纸带输入机、卡片输入机和键盘打字机；将计算结果显示给人们的设备叫输出设备，常用的输出设备有多种打字机，终端显示器，绘图仪和快速凿孔机等。可装卸的磁带机和磁盘，有时也可用于输入或输出。

计算机的基本组成以及它们之间的关系如图 1 所示。

控制器、运算器和主存储器构成计算机的主机部分，而输入输出设备和外存储器等叫做计算机的外围设备。

微型计算机的中央处理器 (CPU) 是由一片或几片大规模集成电路芯片组成的元件，通常又称为微处理器或微处理机，它是微型计算机的心脏部分。所以不能把微处理器误认为微型计算机。只有当微处理器配上了存储器和输入输出设备的控制装置以后，才构成一台完整的微型计算机。如果再配上系统软件、外部设备和电源，就构成一个完整的微型计算机系统，其相互关系如图 2。

随着半导体工业的发展，目前已出现了单片微型计算

机，即在一片集成电路上包括了全部计算机内容：中央处理器（CPU）、只读存储器（ROM）、随机存储器（RAM）和外部设备接口等等。




图 1 计算机的基本组成及其相互关系




图 2 微型计算机系统图

## 2. 微型计算机的典型结构及其外围设备

微型计算机的结构和一般计算机也是一样的，只是把CPU和存储器大规模集成电路化，各种接口也大都采用大规模集成电路方式。图3是一个计算机的典型结构，其各

总线是接受信息的通用线路，地址总线是给予内存地址的信息时或外部设备的外设号码时使用的，数据总线是为接受指令或数据而准备的线路，控制线路是为了运行规定的动作而发出动作信号时所使用的线路。

只读存储器（ROM）是仅供读出而不能写入的存储器，由于其中存储器的内容即使在断电后也不会发生变化，所以通常用来存储已经最终完成而无需再作修改的程序和数据。

随机存储器（RAM）它既能读出又能写入。断电以后其存储内容全部丢失，因此只用来存储短时间使用的程序和数据。




图 3 微型计算机典型结构


微型机的外围设备种类很多，主要有：

(1) 终端设备：有作为输入的键盘、数字化仪和作为输出的阴极射线显象管（CRT）显示；

(2) 输出设备：有点阵式打印机，彩色绘图仪、彩色绘图印字机；

(3) 软盘驱动器：通常有8英寸和 $5\frac{1}{2}$ 英寸两种，它是用来读出和写入相应软盘中信息的装置；

(4) 外存储设备：



其中软盘盘基采用聚酯塑料做成，盘片密封于盘套中（如图4所示），一来防尘防碰撞，二来保护所记的信息。软盘除了按大力分以外，还按记录密度和使用面分为单面单密度、单面双密度、双面单密度、双面双密度等。




图 4 软盘片

### 3. 计算机中数的表示——二进制

我们日常生活中用的数是十进制的。因为人类最早是用自身的附属物（手指、脚指）来计数的。由于人们常用十个

指头来计数，在计满十个以后就用身边的小石块等物记住，就自然形成“逢十进一”的十进制记数法。有时人们在生活中也有用两只手或两只眼睛来计数的，“逢二进一”，这就是二进制记数法。

在十进制记数法中，用十个符号记数，它们是0、1、2、3、4、5、6、7、8、9。这十个符号称为数字。把若干个数字拼起来，就成为一个十进制数，如685。在685中，个位（或称 $10^0$ 位）是5，代表5个1，十位（或称 $10^1$ 位）是8，代表8个10，百位（或称 $10^2$ 位）是6，代表6个100，写成公式就是

$$6 \times 10^2 + 8 \times 10^1 + 5 \times 10^0 = 685$$

从这里可以看出，“ $10^n$ ”表示了数的位置，如 $10^2$ 表示百位数， $10^1$ 表示十位数，其中的“10”就表明这种数的“数制”。

根据这个道理，可以把任何一个十进制的数字表达为：

$$\begin{aligned} N = & \pm [k_n \times 10^n + k_{n-1} \times 10^{n-1} + k_{n-2} \times 10^{n-2} \\ & + \dots + k_0 \times 10^0 + k_{-1} \times 10^{-1} + k_{-2} \times 10^{-2} \\ & + \dots + k_{-m} \times 10^{-m}] \end{aligned}$$

式中 $m$ 、 $n$ 都为正整数， $k_i$ 可以是0、1、2、3、4、5、6、7、8、9这十个数中的任何一个，由具体的数决定。如果将这里的“ $10^n$ ”换成相应的数制基数“ $R^n$ ”，则任何一个数制的数字都可表达为：

$$(N)_R = \pm [k_n \times R^n + k_{n-1} \times R^{n-1} + \dots + k_{-m} \times R^{-m}]$$

式中 $R$ 和 $(N)$ 的下标 $R$ 表示该数制的基数， $k_i$ 为0、1、2、……( $R - 1$ )等相应数符中的任一个。如果 $R = 2$ ，即为二进制的数， $k_i$ 就只是代表0和1两个数符。

因为二进制数只需0和1两个数字符号，在电气元件中可以用电压的高和低，电灯的亮和灭，电容器的充电和放电，脉冲的有和无，晶体管的导通和截止……等等来表示，比较

容易实现，如图5所示。而且它在四则运算中是最简单的。

二进制数的运算规则：

加法：

$$0 + 0 = 0$$

$$0 + 1 = 1$$

$$1 + 1 = 10$$

减法：

$$0 - 0 = 0$$

$$1 - 0 = 1$$

$$1 - 1 = 0$$

乘法：

$$0 \times 0 = 0$$

$$0 \times 1 = 0$$

$$1 \times 1 = 1$$

除法：

$$0 \div 1 = 0$$

$$1 \div 1 = 1$$




图 5 用电压、脉冲和穿孔纸带表示的二进制数

它不象十进制的算术运算，必须熟记两数运算的大量规则（如九九乘规等），所以电子计算机内部都采用二进制数。

为了让计算机进行计算，需要将十进制数“翻译”成二

进制数，当计算完毕后，还需将二进制数“翻译”成十进制数。这种“翻译”在计算机内完全由机器自动来实现的。

计算机如何进行二进制数与十进制数的互换呢？

### (1) 二进制数→十进制数

依照二进制数的定义，利用前面关于任意数N的表达式，便可以将任何二进制数转换成相应的十进制数。例如：

$$\begin{aligned}(11011)_2 &= 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 \\ &= 16 + 8 + 2 + 1 = (27)_{10}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(0.101)_2 &= 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{8} = 0.5 + 0.125 = (0.625)_{10}\end{aligned}$$

### (2) 十进制数→二进制数

将该十进制数一次又一次地用2除，一直进行到所得的商等于0为止，然后将其所得的余数自下而上地顺序排列起来，即为用二进制表示的数，这种方法叫“除2取余法”。例如：

余数

$$\begin{array}{r} 2 | \quad \quad 20 \quad \quad (0) \\ \hline 2 | \quad \quad 10 \quad \quad (0) \\ \hline 2 | \quad \quad 5 \quad \quad (1) \\ \hline 2 | \quad \quad 2 \quad \quad (0) \\ \hline 2 | \quad \quad 1 \quad \quad (1) \\ \hline \quad \quad \quad 0 \end{array}$$

得到  $(20)_{10} = (10100)_2$

以上是十进制整数的转换方法，若是十进制小数，则应采用“乘2取整法”，即将该十进制的小数乘2，将所得乘积的整数记录下来，再拿乘积中小数点后的数去乘2，一直进行到乘积的小数部分全部为0时结束，前后将所有的整数部分自上而下地排列起来，并在前面加上小数点，就是相应