


BANJINZHANKAI

JISUAN
SHOUCE



板金展开计算手册

甘肃人民出版社

前　　言

板金展开图的放样方法，是多年来应用的一种传统作图方法。它按照实际尺寸的大小，把制件的局部或全部画成大样图，做为下料的依据。这项工作，除必须具备宽阔平坦的场地外，画线人员还须具备一定的投影作图知识和熟练的技巧。在制件较大、投影线较多时，初学者会感到一定的困难。

本书采用的数学计算放样方法，是根据制件的图给尺寸，代入数学公式，用计算和查表求出下料必需的实际尺寸，准确简便、直观地画出展开图，从而避开了复杂的作图过程。随着我国科学技术的迅速发展和袖珍电子计算器的普遍使用，数学放样法将比传统放大样法更显得优越。

本书着重实际应用，因此力求数学表达式简明，步骤清楚，结果准确，而对公式的推导一概从略。书中对圆制件介绍了一种新的展开方法，为了确认其科学性，在第四章里提出了两条几何引理，并加以证明。采用这种方法以后，放样计算较为简便。

本书按制件类型分为二十章，从易到难，由浅入深，所列三百余种制件中，每种都有施工零件图，各制件都有具体尺寸的计算实例。由于板金制件种类繁多，对于未列入的其它制件，一般参照书中零件的相似部分，也可推导出放样公式画出展开图。

刘予生、陈惠远、岳元定等同志参与了本书计算公式、例题和算表的校对工作。编写过程中得到四冶教育处领导的大力支持以及高德金、段大田、常维福等同志的帮助，在此一并致以深切的感谢。

著　　者
一九七九年七月

目 录

第一章 空间线段实长计算	(1)
一、勾股定理	(1)
二、特殊位置空间线段实长计算	(1)
三、一般位置空间斜线实长计算(之一)	(2)
四、一般位置空间斜线实长计算(之二)	(2)
五、一般位置二相交斜线实长计算	(3)
六、斜方锥各下料线实长计算(之一)	(4)
七、正方锥台各下料线实长计算	(5)
八、矩形方锥台各下料线实长计算	(5)
九、上端直线、下端圆弧的倾斜弧板下料线实长计算	(7)
十、上、下为不同直径的倾斜弧板下料线实长计算	(8)
十一、上端圆弧，下端为直角的曲面与平面上各线实长计算	(9)
十二、部分斜圆锥面上各线实长计算	(10)
十三、上口半圆、下口矩形的平面和曲面上各线段实长计算	(10)
十四、侧面为半圆，下口为直线的弧板下料线实长计算	(11)
十五、上、下圆弧半径相等的倾斜弧板下料线实长计算	(12)
十六、求倾斜扁圆柱侧表面展开图上的曲线高度	(13)
第二章 求空间线段实长的原理和方法	(14)
一、概述	(14)
二、旋转法求实长	(14)
三、应用旋转法求斜圆锥各素线实长	(15)
四、应用旋转法求方圆制件各下料线实长	(16)
五、直角三角形法，求空间倾斜线段实长	(16)
六、应用直角三角形法求斜方锥棱线实长	(17)
七、应用“平面支高法”及“立面支宽法”求上口倾斜方锥下料线实长	(18)
八、应用“平面支高法”及“立面支宽法”求斜口方圆件下料线实长	(18)
九、应用“平面支高法”及“立面支宽法”求钢结构架的倾斜杆实长	(19)
十、实立面图法求倾斜杆件实长	(20)
十一、直角梯形法求空间线段实长	(20)
十二、用硬纸模型来解释直角梯形法求实长的空间概念	(20)
十三、拖拉线法求空间线段实长	(26)
十四、综合法求空间线段实长	(26)
第三章 求物体上曲线实长	(28)
一、曲线的分类	(28)
二、求平面曲线实长	(28)
三、应用“平面支高法”及“立面支宽法”求空间曲线实长	(28)
四、求两个视图为“?”号横放的曲线实长	(29)

五、求两个视图中呈现“3”字形的曲线实长	(30)
六、求上、下口相等的双向弯曲方管棱线实长	(30)
七、求大小口迂回方管棱线实长和实形	(31)
第四章 计算表的形成及应用实例	(33)
一、计算表的形成	(33)
二、计算表使用注意事项	(33)
三、查表求16等分圆制作各 b_n 值(之一)	(33)
四、查表求16等分圆制作各 b_n 值(之二)	(34)
五、求斜截圆管的展开图中各等分线到曲线的高度(之一)	(34)
六、求斜截圆管的展开图中各等分线到曲线的高度(之二)	(34)
七、利用查表法解几种常用角度的三角形	(34)
八、圆柱螺旋线的画法	(35)
九、圆锥螺旋线的画法	(35)
十、椭圆的画法(之一)	(36)
十一、椭圆的画法(之二)	(36)
十二、椭圆各部尺寸的计算	(36)
十三、应用坐标法画椭圆	(37)
十四、特大圆弧放样计算(之一)	(38)
十五、特大圆弧放样计算(之二)	(39)
十六、正弦曲线简易画法	(40)
十七、求斜口圆柱以不同素线为起点的展开曲线	(41)
十八、斜截圆柱的尺寸变化对展开曲线的影响	(41)
十九、方格法求斜截圆柱展开曲线	(41)
二十、纵坐标法求斜截圆柱的展开曲线	(42)
二十一、由圆柱斜截面的长短轴，求展开曲线和斜切角	(42)
二十二、坐标法画圆柱螺旋叶	(43)
二十三、斜截圆管制作三种展开法及其证明	(43)
二十四、闸门翻板放样计算	(45)
第五章 各种角度弯头及蛇形管展开放样的计算	(47)
一、二节90°弯头展开放样计算	(47)
二、三节90°弯头展开放样计算	(47)
三、四节90°弯头展开放样计算	(48)
四、三节60°弯头展开放样计算	(49)
五、三节45°弯头展开放样计算	(49)
六、二节30°弯头展开放样计算	(50)
七、二节22½°弯头展开放样计算	(51)
八、任意倾斜角度来复弯管展开放样计算	(51)
九、现场弯头测绘与配制	(52)
十、七节蛇形管展开放样计算	(53)
十一、五节半卧、半立蛇形管展开放样计算	(53)
十二、五节蛇形管展开放样计算	(54)
十三、五节45°蛇形管展开放样计算	(55)
十四、三节30°蛇形管展开放样计算	(55)

十五、二节90° 补料弯头展开放样计算	(56)
十六、二节120° 补料弯头展开放样计算	(57)
十七、二节90° 方圆弯头展开放样计算	(58)
十八、各种角度圆管弯头放样计算一览表	(59)
第六章 三通展开放样计算	(61)
一、圆管等径三通展开放样计算	(61)
二、圆管等径斜交三通展开放样计算	(61)
三、圆管异径三通展开放样计算	(62)
四、等径补料三通展开放样计算	(63)
五、扩径三通展开放样计算	(64)
六、等径斜交补料三通展开放样计算	(65)
七、支管为蛇形弯的等径斜交三通展开放样计算	(66)
八、三通补料弧板展开放样计算	(67)
第七章 裤形管展开放样计算	(68)
一、等径裤形管展开放样计算	(68)
二、支管平行、等径裤形管展开放样计算	(68)
三、等径90° 补料裤形管展开放样计算	(69)
四、等径扁圆裤形管展开放样计算	(70)
五、主管方形、支管方圆的裤形管展开放样计算	(71)
六、上口为方、下口为方圆的裤形管展开放样计算	(71)
第八章 方圆制件展开放样计算	(73)
一、下口为正方形的方圆件展开放样计算	(73)
二、下口矩形的方圆制件展开放样计算	(74)
三、上圆口与下口正方形相切的方圆件展开放样计算	(75)
四、上圆与下口矩形相切的方圆件展开放样计算	(76)
五、上圆大于矩形宽的方圆件展开放样计算	(77)
六、上圆大于矩形宽、等于矩形长的方圆件展开放样计算	(78)
七、上口正方、下口大圆的方圆件展开放样计算	(78)
八、上口长方、下口大圆的方圆件展开放样计算	(79)
九、上口方，下口大圆，偏心的方圆件展开放样计算	(80)
十、偏心方圆件展开放样计算	(81)
十一、方口被斜截的方圆件展开放样计算	(83)
十二、方圆口径成直角的方圆件展开放样计算	(84)
十三、圆口被斜截的方圆件展开放样计算	(85)
十四、上口方、下口带圆角正方形的方圆件展开放样计算	(86)
十五、上口方、下口带圆角矩形的偏心方圆件展开放样计算	(87)
十六、带圆角的方圆件展开放样计算(之一)	(88)
十七、带圆角的方圆件展开放样计算(之二)	(89)
十八、带圆角的方圆件展开放样计算(之三)	(90)
十九、带圆角的方圆件展开放样计算(之四)	(91)
二十、方圆件放样计算一览表	(93)
第九章 扁圆制件展开放样计算	(95)

一、上口为圆、下口为细长圆的连结件展开放样计算	(95)
二、上口为圆、下口为细长的靴形连结件展开放样计算	(95)
三、上圆半径与下细长圆半径相等的连结件展开放样计算	(96)
四、侧端圆下口圆的连结件展开放样计算	(97)
五、变径弧板展开放样计算	(99)
六、上圆、两侧各半圆的连结件展开放样计算	(99)
七、上、下圆相等的倾斜扁圆柱展开放样计算	(100)
八、两口径成直角的扁圆柱展开放样计算	(101)
第十章 圆锥、锥台及斜圆锥台的展开放样计算	(102)
一、正圆锥展开放样计算	(102)
二、正圆台展开放样计算	(102)
三、两口径之差较小的正圆锥台展开放样计算	(103)
四、爬山法求圆锥台的展开半径和底圆到圆锥顶点高度	(104)
五、较大的圆锥台分块展开放样计算	(105)
六、斜圆锥的展开放样计算	(106)
七、斜圆锥台的展开放样计算	(107)
八、椭圆锥的展开放样计算	(108)
九、两口成直角的异径过渡接头展开放样计算	(109)
十、两口径平行的异径偏心斜锥台展开放样计算	(110)
第十一章 倾斜连接管及迂回管的展开放样计算	(112)
一、关于迂回管的基本概念	(112)
二、怎样把同一圆柱上两个任意斜面旋转为垂直面	(112)
三、将有椭圆的视图变换为直线段视图	(113)
四、由直线段视图作圆柱表面展开图	(114)
五、判断正曲和反曲	(114)
六、圆柱两端为一般位置两截面，求侧表面展开图	(114)
七、将圆柱两端特殊位置的两截面从中切断，旋转某一角度，求旋转后的圆柱视图	(114)
八、中间管为一般位置的蛇形弯管展开放样计算	(115)
九、倾斜的来复弯管展开放样计算	(116)
十、三节倾斜弯管展开放样计算	(117)
十一、支管倾斜的等径斜交三通展开放样计算	(118)
十二、二节倾斜弯管展开放样计算	(119)
十三、三节倾斜蛇形管展开放样计算	(120)
十四、支管扭转某一角度的等径三通展开放样计算	(121)
十五、四节迂回弯管展开放样计算	(122)
十六、三节迂回弯管展开放样计算（之一）	(123)
十七、三节迂回弯管展开放样计算（之二）	(125)
十八、三节迂回弯管展开放样计算（之三）	(126)
第十二章 棱柱、棱锥及各种漏斗展开放样计算	(129)
一、倾斜正三棱柱展开放样计算	(129)
二、倾斜扁四棱柱展开放样计算	(130)
三、倾斜扁六棱柱展开放样计算	(130)

四、两口成直角的扁六棱柱展开放样计算	(131)
五、正三棱锥展开放样计算	(132)
六、正四棱锥展开放样计算	(132)
七、正五棱锥展开放样计算	(133)
八、正六棱锥展开放样计算	(134)
九、起凸五星展开放样计算	(134)
十、偏心矩形方锥展开放样计算	(135)
十一、扭转45° 方锥台展开放样计算	(136)
十二、扭转90° 矩形口漏斗展开放样计算(之一)	(136)
十三、扭转90° 矩形口漏斗展开放样计算(之二)	(137)
十四、扭转45° 偏心方漏斗展开放样计算	(138)
十五、偏心方漏斗展开放样计算	(139)
十六、大小方口成直角的方漏斗展开放样计算	(140)
十七、任意角度方漏斗展开放样计算	(141)
十八、上、下口为矩形的倾斜方漏斗展开放样计算	(142)
十九、上口斜截的方漏斗展开放样计算	(143)
二十、下口斜截的方漏斗展开放样计算	(144)
二十一、两口平行的偏心方漏斗展开放样计算	(146)
第十三章 折板与弧板展开放样计算	(148)
一、折板展开放样计算(之一)	(148)
二、折板展开放样计算(之二)	(148)
三、折板展开放样计算(之三)	(149)
四、弧板展开放样计算(之一)	(149)
五、弧板展开放样计算(之二)	(150)
第十四章 板金制件卡样板角度计算	(152)
一、概述	(152)
二、扭转90° 矩形漏斗的卡样板角度计算	(152)
三、起凸五星的卡样板角度计算	(153)
四、方漏斗卡样板角度计算	(153)
五、扭转90° 矩形漏斗的卡样板角度计算	(154)
六、偏心方漏斗的卡样板角度计算	(154)
七、上口被斜截的方漏斗的卡样板角度计算	(155)
第十五章 迂回90°~360°方螺旋管展开放样计算	(157)
一、迂回90° 方螺旋管展开放样计算	(157)
二、迂回180° 方螺旋管展开放样计算	(158)
三、迂回90° 方螺旋管展开图简易画法和计算	(159)
四、迂回180° 方螺旋管展开图的简易画法及其计算	(160)
五、迂回270° 方螺旋管展开图的简易画法及其计算	(161)
六、迂回360° 方螺旋管展开图的简易画法及其计算	(162)
第十六章 圆锥与圆柱上截面画法及其计算	(164)
一、圆锥上椭圆截面实形的计算	(164)
二、圆锥的抛物线截面实形计算	(164)

三、圆锥上双曲线截面实形的计算	(165)
四、圆锥的椭圆截面实形简易画法	(166)
五、圆锥抛物线截面实形的简易画法	(166)
六、圆锥双曲线截面实形简易画法	(167)
七、圆柱各截面实形和圆柱表面展开图的画法	(167)
八、圆锥被转折剖面所截的截面实形画法(之一)	(170)
九、圆锥被转折剖面切割的截面实形画法(之二)	(170)
十、有关求截面实形的应用实例	(171)
第十七章 相交体的交线画法和计算.....	(174)
一、方锥与方柱交线的放样计算	(174)
二、方锥与圆柱交线放样计算	(175)
三、圆锥与圆柱水平相交的交线放样计算	(176)
四、特殊相贯线的画法及计算	(178)
五、求圆锥台与圆锥平行相交的交线	(179)
六、求圆锥台与圆柱倾斜相交的交线	(180)
七、求两不同直径圆柱与圆锥垂直和倾斜相交的交线	(181)
八、求两圆柱与方锥垂直和倾斜相交的交线	(181)
九、求两不同直径圆柱与大圆柱倾斜相交的交线	(182)
十、求两不同直径圆柱与斜口扁圆柱水平和倾斜相交的交线	(183)
十一、求两圆柱与斜锥台垂直和水平相交的交线	(183)
十二、求圆柱与圆锥垂直相交的交线	(184)
十三、应用“球面法”求两不同直径圆柱斜交的交线	(184)
十四、求圆锥台与圆管倾斜相交的交线	(185)
十五、求两不同直径圆柱与圆锥台斜交的交线	(185)
十六、求渐缩二节弯头与圆管斜交的交线	(186)
十七、求三节90° 圆柱弯头与圆锥台垂直相交的交线	(186)
十八、求四节90° 圆管弯头与圆管水平相交的交线	(187)
十九、相交体的展开放样实例	(187)
第十八章 圆球及冲压组件展开计算.....	(189)
一、圆球展开计算	(189)
二、球缺毛料直径计算	(189)
三、半球毛料直径计算	(190)
四、半球带直边毛料直径计算	(190)
五、半球翻边毛料直径计算	(191)
六、半球直边翻边毛料直径计算	(191)
七、球缺带直边毛料直径计算	(192)
八、平顶圆角直边冲压组件毛料直径计算	(192)
九、平顶圆角冲压件毛料直径计算	(193)
第十九章 板厚处理及厚板组件展开计算.....	(194)
一、什么叫板厚处理	(194)
二、板厚处理的意义	(194)
三、圆筒和弧板之类的组件展开长度处理	(194)

四、折板制件展开长度处理	(195)
五、圆筒展开长度计算	(195)
六、 $1/4$ 圆的弧板长度计算	(195)
七、任意角度弧板长度计算	(196)
八、环形圆筒展开长度计算	(196)
九、矩形方筒展开长度计算	(196)
十、方压板展开长度计算	(197)
十一、圆管弯头板厚处理一览表	(198)
十二、圆管三通板厚处理一览表	(199)
十三、圆台, 方锥台, 方圆台, 板厚处理一览表	(200)
十四、厚板二节 90° 弯头放样计算	(201)
十五、厚板等径三通放样计算	(201)
十六、厚板方圆制件展开放样计算	(202)
十七、圆锥台、方锥台、方圆台的高度处理	(203)
第二十章 型钢煨曲下料计算	(204)
一、角钢内煨任意角度和各种封闭图形下料总长的确定	(204)
二、角钢内煨任意角度圆角下料长度的确定	(204)
三、角钢内煨 90° 的展开下料计算	(205)
四、角钢内煨任意角度展开计算	(205)
五、角钢煨成 90° 圆角	(207)
六、角钢煨成任意角度圆角	(208)
七、用角钢拼成起凸五星展开计算	(209)
八、拖车底盘封头横梁下料计算	(210)
九、角钢对接为 90° 各种组合型式的展开计算	(210)
十、槽钢大面煨成 90° 大圆角展开下料计算	(212)
十一、槽钢大面煨成 90° 小圆角展开下料计算	(213)
十二、槽钢煨成任意角度的大圆角展开下料计算	(213)
十三、槽钢大面煨成任意角度的小圆角展开下料计算	(214)
十四、槽钢大面煨成带圆角虾体形展开计算	(215)
十五、槽钢煨成蛇形弯大圆角的展开计算	(216)
十六、槽钢大面煨成带心圆角的虾体形展开计算	(217)
十七、槽钢大面煨成异形展开下料计算(之一)	(217)
十八、槽钢大面煨成异形展开下料计算(之二)	(218)
十九、槽钢大面煨成异形展开下料计算(之三)	(219)
二十、槽钢大面煨成带圆角的梯形框	(219)
二十一、角钢外煨带圆角、 $1/4$ 圆的托架下料计算	(220)
二十二、槽钢大面煨成带圆角的半圆托架展开下料计算	(221)
二十三、角钢外煨圆形支架展开下料计算	(221)
二十四、工字钢环形梁下料长度计算	(222)
二十五、角钢内煨带圆角、半圆框架展开计算	(222)
二十六、角钢内煨带圆角缺圆框架展开下料计算	(223)
二十七、角钢内煨半圆框架展开下料计算	(223)
二十八、角钢内煨缺圆框架展开下料计算	(224)

二十九、角钢内煨圆顶方形框架展开下料计算	(225)
三十、角钢内煨圆顶梯形框架展开下料计算	(225)
三十一、角钢煨成来复弯圆弧下料计算	(226)
三十二、引风机外壳护边角钢下料计算	(227)
三十三、角钢内煨椭圆下料长度计算	(227)
三十四、角钢外煨椭圆下料计算	(228)
三十五、角钢内煨倾斜位置90°角的展开下料计算	(229)
三十六、角钢内煨倾斜位置虾形弯下料计算	(229)
三十七、角钢斜支撑展开下料计算(之一)	(230)
三十八、角钢斜支撑展开下料计算(之二)	(230)
三十九、直角三角框	(232)
四十、矩形框	(232)
四十一、梯形框	(233)
四十二、直角梯形框	(233)
四十三、正五边形框	(234)
四十四、正六边形框	(234)
四十五、正七边形框	(235)
四十六、正八边形框	(235)
四十七、平行四边框	(236)
四十八、菱形框	(236)
四十九、带圆角矩形框	(237)
五十、带圆角槽钢框	(237)
五十一、带圆角三角形框	(238)
五十二、带圆角槽钢框	(238)
五十三、带圆角菱形框	(239)
五十四、带圆角五方框	(239)
五十五、对接角钢方框	(240)
五十六、对接角钢六边框	(240)
五十七、对接角钢框	(241)
五十八、对接矩形框	(241)
五十九、角钢外煨四分之一圆	(242)
六十、任意角度圆弧	(242)
六十一、内煨角钢圈	(243)
六十二、外煨角钢圈	(243)
六十三、内煨不等边角钢圈	(244)
六十四、外煨不等边角钢圈	(244)
六十五、不等边角钢圈	(245)
六十六、不等边角钢圈	(245)
六十七、角钢内煨环形	(246)
六十八、角钢外煨环形	(246)
六十九、槽钢小面煨圈	(247)
七十、槽钢大面煨圈	(247)
七十一、槽钢小面外煨圈	(248)

七十二、工字钢小面煨圈	(248)
七十三、工字钢大面煨圈	(249)
七十四、三心曲线梁	(249)
七十五、工字钢来复弯梁	(250)
七十六、任意角度圆弧梁	(250)
七十七、工字钢来复弯梁	(251)
七十八、工字钢来复弯梁	(251)

附录

表一 bn 值计算表	(252)
表二 圆周长表	(269)
表三 十六分之一圆周长表	(271)
表四 型钢规格表	(273)
表五 弧弦计算	(282)
表六 三角函数	(285)
表七 整数的平方值和平方根值	(289)

第一章 空间线段实长计算

一、勾股定理

在两千多年以前，我国古代科学家就发现直角三角形三个边的变化规律，总结了有名的勾股定理，并用它测量太阳的高度和直径。以后，这一卓越的发现成了测量和工程计算中最重要的基本计算方法之一。板金展开图的计算中，也大量应用这一定理，计算制件的展开线实长。

勾股定理是指三角形三个边长的关系，即：勾的平方加股的平方等于弦的平方（如图 1—1(a) 所示）。

写成计算公式为：

$$a^2 + b^2 = c^2 \dots\dots (1)$$

由加减法里已知数和得数间的关系，这个公式也可以写成

$$c^2 - b^2 = a^2 \dots\dots (2)$$

$$c^2 - a^2 = b^2 \dots\dots (3)$$




图 1—1

有了这三个公式，只要知道直角三角形任意两条边，另一条边就可以计算出来。

二、特殊位置空间线段实长计算

图 1—2 中，(A) 为箱体的立体图，(B)、(C) 分别为箱体的立面图和平面图。如果将一直线 L 刚好放在 $a = 300$ 、 $h = 400$ (已知尺寸) 的透明箱体的前面对角上，试求直线 L 实长。




图 1—2

注：图中的双点划线表示箱体的各方向面的轮廓线。

求空间线段实长之前，假想把这一直线放在已知尺寸的透明箱体中，由此来确定空间线段

的顶点，然后用已知箱体尺寸算出线段实长。

由立体图可以看出直线 L 位于箱体前面对角上。可由箱体长 a 和高 h ，用勾股定理算出 L 。

解：据根勾股定理(1)

$$\begin{aligned} \text{得: } L &= \sqrt{a^2 + h^2} \\ &= \sqrt{300^2 + 400^2} \\ &= 500 \end{aligned}$$

$$\therefore L = 500 \text{ 毫米}$$

三、一般位置空间斜线实长计算(之一)

图给尺寸: $a = 30\text{cm}$ $b = 40\text{cm}$ $h = 50\text{cm}$

求透明箱体内，斜对角上的 L 直线实长〔如图1—3(A)〕。




图 1—3

L ——空间线长

l —— L 线在平面上投影长

l' —— L 线在立面上投影长

解：根据勾股定理(1)先求出 l 。即： $l = \sqrt{a^2 + b^2}$ ……(1)

用算出的 l 和已知高度 h 为直角三角形两边，再用勾股定理(1)算出 L 实长。

即： $L = \sqrt{l^2 + h^2}$ ……(2)

将(1)代入(2)式，得

$$\begin{aligned} L &= \sqrt{(\sqrt{a^2 + b^2})^2 + h^2} \\ &= \sqrt{a^2 + b^2 + h^2} \\ &= \sqrt{30^2 + 40^2 + 50^2} \\ &= \sqrt{50000} \\ &= 70.71\text{cm}. \end{aligned}$$

当 $a = b = h$ (正方体)线段实长 $L = \sqrt{3}a \approx 1.732a$

四、一般位置空间斜线实长计算(之二)

图给尺寸: $a = 1732$ $b = 1000$ $L = 4000$

求透明箱体的斜线高度。

解：根据勾股定理(1)算出斜线在平面上投影 l 。

$$\text{即: } l = \sqrt{a^2 + b^2} \cdots\cdots (1)$$





图 1—4

用 l 、 L 为直角边和斜边，根据勾股定理(2)求出斜线的高度 h 。

$$\text{即: } h = \sqrt{L^2 - l^2} \cdots\cdots (2)$$

将(1)代入(2)式得：

$$\begin{aligned} h &= \sqrt{L^2 - l^2} \\ &= \sqrt{L^2 - a^2 - b^2} \cdots\cdots (3) \end{aligned}$$

并将已知尺寸代入(3)式

$$\begin{aligned} h &= \sqrt{4000^2 - 1732^2 - 1000^2} \\ &= 3464 \end{aligned}$$

\therefore 箱体高度 $h = 3464$ (毫米)。

五、一般位置二相交斜线实长计算

两条直线 L_1 、 L_2 按图1—5(A)位置放在已知尺寸的透明箱体内，求 L_1 、 L_2 实长。

解：根据图(A)各部尺寸画出两面分析视图(B)和(C)，并用 a 和 b 两尺寸算出 l_1 。





图 1—5

即： $l_1 = \sqrt{a^2 + b^2}$ (1)

再由已算出的 l_1 和 h_1 两尺寸算出 L_1 。

$$L_1 = \sqrt{l_1^2 + h_1^2} \dots\dots(2)$$

将(1)式代入(2)式，得

$$L_1 = \sqrt{a^2 + b^2 + h_1^2} \dots\dots(3)$$

用同样方法，由 a 、 b 、 c 、 d 各已知尺寸算出 l_2 ，

$$l_2 = \sqrt{(a-c)^2 + (b-d)^2} \dots\dots(4)$$

最后用已知和算出的 h_2 、 l_2 算出 L_2 实长。

$$L_2 = \sqrt{l_2^2 + h_2^2} \dots\dots(5)$$

将(4)代入(5)式，得

$$L_2 = \sqrt{(a-c)^2 + (b-d)^2 + h_2^2} \dots\dots(6)$$

六、斜方锥各下料线实长计算(之一)

L_1 、 L_2 、 $\dots\dots L_5$ 为五条斜线，按图1—6位置放于已知尺寸的箱体内，分别求出各线实长。

解：按已知尺寸画出两视图(B)、(C)。




图1—6

计算一般位置斜线实长和前面讲述的方法一样，首先算出空间斜线在平面上投影长 l_1 、 l_2 、 l_3 、 l_4 、 l_5 ，它们和立面高度 h 组成直角三角形两直角边。这样，用勾股定理(1)算出空间 L_1 、 L_2 L_5 各实长。

即： $L_1 = \sqrt{d_1^2 + h_1^2}$

$$L_2 = \sqrt{a^2 + d^2 + h^2}$$

$$L_3 = \sqrt{(a-c)^2 + d^2 + h^2}$$

$$L_4 = \sqrt{(a-c)^2 + (b-d)^2 + h^2}$$

$$L_5 = \sqrt{(a-c)^2 + h^2}.$$

七、正方锥台各下料线实长计算

图1—7为方锥台，按图示那样放在已知尺寸的透明箱体内，求棱线 L_1 和外表面对角线 L_2 的实长。




图1—7

解：按已知尺寸画出箱体平面图(C)和立面图(B)。先求出锥台棱线和对角线在平面上投影 l_1 ， l_2 。根据勾股定理(1)得：

$$\begin{aligned} l_1 &= \sqrt{\left(\frac{A-a}{2}\right)^2 + \left(\frac{A-a}{2}\right)^2} \\ &= \sqrt{2\left(\frac{A-a}{2}\right)^2} \quad \dots\dots(1) \end{aligned}$$

$$l_2 = \sqrt{\left(\frac{A-a}{2} + a\right)^2 + \left(\frac{A-a}{2}\right)^2} \quad \dots\dots(2)$$

用已算出的 l_1 、 l_2 和已知高度 H 为直角三角形两直角边，分别求出 L_1 和对角线 L_2 。

$$L_1 = \sqrt{l_1^2 + H^2} \quad \dots\dots(3)$$

$$L_2 = \sqrt{l_2^2 + H^2} \quad \dots\dots(4)$$

将(1)、(2)两式代入(3)、(4)

$$\text{得: } L_1 = \sqrt{2\left(\frac{A-a}{2}\right)^2 + H^2}$$

$$L_2 = \sqrt{\left(\frac{A-a}{2} + a\right)^2 + \left(\frac{A-a}{2}\right)^2 + H^2}$$

八、矩形方锥台各下料线实长计算

图1—8(A)为斜方锥台按照图上的位置，放在已知尺寸箱体内，求箱体中 L_1 、 L_2 …… L_4 线实长。

解：按图给尺寸画出箱体平面(C)和立面图(B)。根据勾股定理，(1)，先算出图(C)中 l_1 、 l_2 、 l_3 、 l_4 。




图 1—8

$$\text{即: } l_1 = \frac{b-d}{2} \dots\dots (1)$$

$$l_2 = \sqrt{\left(\frac{b-d}{2}\right)^2 + c^2} \dots\dots (2)$$

$$l_3 = \sqrt{\left(\frac{b-d}{2}\right)^2 + (a-c)^2} \dots\dots (3)$$

$$l_4 = \sqrt{\left(b - \frac{b-d}{2}\right)^2 + (a-c)^2} \dots\dots (4)$$

将已算出的 l_1 、 l_2 、…… l_4 与高度 H ，分别作为直角三角形两直角边，用勾股定理(1)算出 L_1 、 L_2 、 L_3 、 L_4 各线实长。

$$\text{即: } L_1 = \sqrt{l_1^2 + H^2} \dots\dots (5)$$

$$L_2 = \sqrt{l_2^2 + H^2} \dots\dots (6)$$

$$L_3 = \sqrt{l_3^2 + H^2} \dots\dots (7)$$

$$L_4 = \sqrt{l_4^2 + H^2} \dots\dots (8)$$

将(1)、(2)、(3)、(4)各式代入(5)、(6)、(7)、(8)各式。

$$\text{得: } L_1 = \sqrt{\left(\frac{b-d}{2}\right)^2 + H^2}$$

$$L_2 = \sqrt{\left(\frac{b-d}{2}\right)^2 + c^2 + H^2}$$

$$L_3 = \sqrt{\left(\frac{b-d}{2}\right)^2 + (a-c)^2 + H^2}$$

$$L_4 = \sqrt{\left(b - \frac{b-d}{2}\right)^2 + (a-c)^2 + H^2}$$

以上四条实长线，也可以按图尺寸，先算出立面图中 l_1' 、 l_2' 、 l_3' 、 l_4' 各投影长：

$$l_1' = H \dots\dots (1)'$$

$$l_2' = \sqrt{c^2 + H^2} \dots\dots (2)'$$