

李曙平 编

军工美学是项角



兵器工业出版社

510.6-44

## **车工工艺学题解**

**李曙平 编**

**兵器工业出版社出版发行**

**(北京市海淀区车道沟10号)**

**新华书店总店北京科技发行所经销**

**北方工业大学印刷厂印装**

**三**

**开本: 787×1092 1/32 印张: 3.5 字数: 80 千字**

**1989年8月第1版 1989年8月第1次印装**

**印数: 6000 定价: 2.20元**

**ISBN 7-80038-106-4/TG·8**

# 目 录

第一章 车床操作的基本知识.....	1
一、车床及其用途.....	1
二、车床的性能.....	1
三、车床型号.....	3
四、CA6140 型普通车床 .....	10
五、车床附件及常用工装.....	17
六、普通车床的一级保养.....	23
七、安全技术.....	24
八、工作场地的布置.....	25
复 习 题 .....	26
第二章 切削原理基本知识.....	27
一、车削加工常用基本概念.....	27
二、车刀及其几何参数.....	29
三、车刀材料.....	35
四、车削加工切削用量的选择.....	36
五、减少表面粗糙度的方法.....	38
六、切削过程中的基本规律.....	40
七、冷却润滑液.....	49
复 习 题 .....	51
第三章 轴类零件的车削.....	53
一、外圆车刀、端面车刀和台阶车刀 .....	53

二、工件的装夹	57
三、轴类零件的车削方法	61
四、端面和台阶的车削方法	65
复习题	70
第四章 切断和车沟槽	71
一、切断刀	71
二、切断与车外沟槽的方法	75
三、端面沟槽的车削方法	80
四、车内沟槽的方法	83
五、典型轴类零件的工艺分析	83
复习题	86
第五章 圆柱孔的车削	87
一、概述	87
二、钻孔	88
三、扩孔与锪孔	100
四、圆柱孔的车削	102
五、铰孔	108
六、具有圆柱孔零件的检验	112
七、具有圆柱孔类零件车削加工质量分析	118
复习题	119
第六章 圆锥面车削	120
一、圆锥的形成、各部分名称及其计算方法	121
二、标准圆锥	125
三、车削外圆锥面的方法	127
四、车削内圆锥面的方法	132
五、圆锥的检验	135
六、车削圆锥产生废品原因及预防方法	138

复习题 .....	139
<b>第七章 特形面车削.....</b>	<b>141</b>
一、车削成形面.....	141
二、表面修饰加工.....	149
复习题 .....	152
<b>※第八章 中等复杂工件的加工.....</b>	<b>153</b>
一、概述.....	153
二、复杂零件的车削.....	154
三、偏心工件的车削.....	159
四、薄壁工件的车削.....	169
五、细长轴的车削.....	173
六、深孔加工介绍.....	180
复习题 .....	188
<b>第九章 螺纹的车削.....</b>	<b>189</b>
一、螺纹的种类及各部分名称.....	189
二、三角螺纹各部分尺寸计算.....	193
三、方形螺纹的各部分尺寸计算.....	196
四、梯形螺纹各部分尺寸计算.....	197
五、车削螺纹时的挂轮计算和车床调整.....	198
六、乱扣及其预防措施.....	200
七、三角螺纹的车削.....	202
八、方形螺纹的车削.....	207
九、梯形螺纹的车削.....	208
十、用板牙和丝锥切削螺纹.....	212
十一、螺纹的测量.....	216
十二、车削螺纹时常见质量问题.....	217
复习题 .....	218

※第十章 蜗杆和多头螺纹车削.....	219
一、蜗轮传动的特点及蜗杆的几何尺寸.....	219
二、车蜗杆时的挂轮和机床调整.....	223
三、蜗杆车刀与蜗杆车削方法.....	230
四、多头螺纹的车削.....	235
五、螺纹的测量.....	243
复习题 .....	252
※第十一章 车床.....	253
一、CA6140型车床的传动系统.....	253
二、CA6140型车床的主要部件结构及其调整 .....	271
三、六角车床、自动车床.....	281
复习题 .....	291

# 第一章 车床操作的基本知识

## 一、车床及其用途

车床是一种应用最广泛的切削加工机床。切削加工是指在机床上利用刀具切除毛坯上多余材料，而获得满足一定使用要求的零件加工过程，车床所完成的切削加工简称为车削。在车削过程中工件转动，刀具相对工件作直线运动。

车床用于各种回转表面的加工和其他加工。车床的加工范围，见图1—1。

## 二、车床的性能

车床的技术性能是选择和使用车床的重要依据，一般包括下列内容：


(1) 车床所能完成的工艺范围 车床的工艺范围是指在车床上所能完成的工序种类、被加工件的类型、尺寸及精度，所使用的刀具特征等。

(2) 车床主要技术参数 车床主要技术参数包括尺寸参数，运动参数、动力参数等。

尺寸参数又称几何参数，反映车床的加工范围。它包括主参数、第二参数和与被加工零件有关的其他尺寸参数。

普通车床的主参数是床身上工件最大回转直径。第二参数是被加工件的最大长度。与被加工零件有关的其他尺寸参

数有刀架上最大工件回转直径，最大车削长度，主轴中心到车身平面导轨的距离，主轴孔径等等。



1—车外圆      2—车端面      3—一切断      4—钻中心孔  
5—钻孔      6—车内孔      7—铰孔      8—车螺纹  
9—车锥体      10—车特形面      11—滚花      12—绕弹簧

图 1—1 车床加工范围

车床的运动参数一般包括主轴转速范围，进给量范围，床鞍刀架快速移动速度，电动机的转速等等。

车床的动力参数包括车床所使用的各种电动机的功率，主轴允许的最大扭矩与最大进给抗力等等。

(3) 车床所能实现的加工精度和表面粗糙度 按照标准，这两个精度指标应是正常工艺条件下的合理经济精度。

(4) 车床的生产效率与自动化程度。

(5) 车床的运行性能 一台具有良好运行性能的车床必须具有操作方便，工作安全可靠，故障率低，易于维护与修理，运转平稳，噪音低等特点。

(6) 经济指标 车床的经济指标包括车床本身的价格和车床的运行费用。

选择车床时，要根据工件的几何尺寸、精度、产量、批量以及有无特殊要求等条件，选择技术性能相适应的车床。


### 三、车床型号

随着生产技术的发展，车床的种类在日趋增多。为了使用和设备管理的方便，对车床采用统一编号。这样以来，可根据车床的型号了解其用途、结构特性、主参数等。

车床是按照“金属切削机床型号编制方法”(JB1838—85)的规定，进行型号编制的。标准规定车床型号由汉语拼音字母和阿拉伯数字组成，其组成格式见图1—2。从格式中可见车床型号分为六部分，现对各部分说明如下：

#### 1. 机床类别代号

每类机床的代号用其名称的汉语拼音第一个大写字母作为代号，机床型号中的汉语拼音字母一律按所拼读的汉字读音。例如“车床”的汉语拼音是“Chē”，于是就用“C”



1—机床类别代号位    2—机床通用特征代号位    3—机  
床组别代号位    4—机床型别代号位    5—机床主参数代号位  
6—机床重大改进设计顺序代号位

图 1—2 机床型号组成格式

代表车床类机床，并读作“车”。机床类别代号见表1—1。

表1—1 机床类别代号

类别	车 床	钻 床	磨 床	镗 床	铣 床	锯 床	刨 床
代 号	C	Z	M	T	X	G	B
读 音	车	钻	磨	镗	铣	割	刨

## 2. 车床通用特性代号

对具有某种特殊性能的车床，就在车床类别代号“C”后面加上一个表示车床特性的字母，这就是车床通用特性代号。车床的通用特性与代号见表1—2。

## 3. 车床的组别与型别代号

车床的组别与型别共用两位数字表示，特性代号后的第一个数字表示组别，第二个数字表示型号。车床的组别和型别代号见表1—3。

## 4. 车床主参数

车床主参数用位于型别代号后面的两位数字表示，它反

映车床的主要技术性能。车床主参数名称及其表示方法见表1—4。

### 5. 车床重大改进序号

当车床的结构、性能有重大改进和提高，须对原产品重新设计、试制和鉴定时，按改型设计顺序分别用“A，B，C，……”表示。A表示第一次改进，B表示第二次改进，……。标准规定改进序号置于车床型号的最后面。

表1—2 车床通用特性及其代号

通用特性	高精度	精 密	自 动	半自动	数 控	仿 形	自 换 刀	动 刀	轻型	万能	简式
代 号	G	M	Z	B	K	F	H	Q	W	J	
读 音	高	密	自	半	控	仿	换	轻	万	简	

根据上面的介绍，分析几个车床型号。

例1 试分析说明型号CM6140。

解 这个型号是由六个符号组成的，其具体意义如下：

C是机床类别代号，代表车床类；

M是通用特性代号，代表精密；

6是组别代号，代表落地及卧式车床组；

1是型别代号，代表普通车床型；

40是主参数代号，代表最大加工直径为400毫米。

综上所述，CM6140表示最大加工直径为400毫米的精密卧式普通车床。

表1—3 车床组别代号与型号代号

组代号	组 别	型 代 号	型 别
0	仪表车床	0	
		1	
		2	
		3	六角(仪表)车床
		4	
		5	精密(仪表)车床
		6	普通(仪表)车床
		7	
		8	
		9	
1	单轴自动车床	0	
		1	单轴纵切自动车床
		2	单轴横切自动车床
		3	单轴六角自动车床
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	
2	多轴自动、半自动车床	0	卧式(平行作业)多轴自动车床
		1	卧式多轴自动车床
		2	卧式多轴半自动车床
		3	
		4	卧式(可调)多轴自动车床
		5	卧式(可调)多轴半自动车床
		6	立式多轴半自动车床
		7	立式(连续作业)多轴半自动车床
		8	
		9	

续表

组代号	组别	型代号	型别
3	六角车床	0	回轮式六角车床
		1	转塔式六角车床
		2	半自动六角车床
		3	
		4	
		5	
		6	立式半自动六角车床
		7	立式转塔式车床
		8	立式卡盘转塔式车床
		9	
4	曲轴及凸轮轴车床	0	旋风切削曲轴车床
		1	万能曲轴车床
		2	曲轴(主轴颈)车床
		3	曲轴(连杆轴颈)车床
		4	
		5	
		6	万能凸轮轴车床
		7	凸轮轴(中轴颈)车床
		8	凸轮轴(端轴颈)车床
		9	凸轮轴(凸轮)车床
5	立式车床	0	
		1	单柱立式车床
		2	双柱立式车床
		3	单柱移动立式车床
		4	双柱移动立式车床
		5	单柱工作台移动立式车床
		6	
		7	
		8	横梁固定单柱立式车床
		9	
6	落地及卧式车床	0	落地车床
		1	普通车床
		2	马鞍车床
		3	无丝杠车床
		4	卡盘车床
		5	
		6	
		7	
		8	
		9	

续表

组代号	组别	型代号	型别
7	仿形及多车刀车床	0	仿形车床
		1	卡盘仿形车床
		2	立式仿形车床
		3	
		4	
		5	多刀车床
		6	卡盘多刀车床
		7	立式多刀车床
		8	
		9	
8	轮、轴、铤、辊及铲齿车床	0	车轮车床
		1	车轴车床
		2	动轮曲拐销车床
		3	(轮对) 轴颈车床
		4	轧辊车床
		5	钢铤车床
		6	
		7	
		8	板牙铲齿车床
		9	铲齿车床
9	其它车床	0	落地车床
		1	联合车床
		2	单能半自动车床
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	活塞环仿形车床
		8	
		9	钢铤模车床

表1—4 车床主参数

车床名称	主参数 (mm)	表示方法
单轴自动车床	最大棒料直径	用基本参数表示
多轴自动车床	最大棒料直径	用基本参数表示
六角车床	最大棒料直径	用基本参数表示
多轴半自动车床	最大车削直径	用基本参数的1/10表示
普通车床	床身上最大车削直径	用基本参数的1/10表示
台式车床	床身上最大车削直径	用基本参数的1/10表示
多刀半自动车床	床身上最大车削直径	用基本参数的1/10表示
立式车床	最大车削直径	用基本参数的1/100表示
落地车床	最大车削直径	用基本参数的1/100表示

例2 试分析说明型号C6140A。

解 型号C6140A与CM6140相比较，少了一个特性代号“M”，多了一个改进设计顺序代号“A”。根据标准可知C6140A表示经过第一次改进的最大加工直径为400毫米的卧式普通车床。

应该指出，目前在我国各个工厂中还有一些车床的型号是按旧标准编制的。对此要有所了解，为此举例说明如下：

例3 试分析说明型号C620。

解 按旧标准，型号中各个符号意义如下：

C是机床类别代号，代表车床类；

6是组别代号，代表普通车床组；

20是主参代号，表示主轴中心高为200毫米。可知C620代表主轴中心高为200毫米的普通车床。

例4 试分析说明型号C620—1。

解 型号C620—1与型号C620相比多一个改进序号。可知型号C620—1代表经过第一次改进的中心高为200毫米的普通车床。

## 四、CA6140型普通车床

现对CA6140型普通车床的技术性能，主要结构、传动系统、润滑系统以及操纵系统作以简介。

### 1. 技术性能

CA6140型普通车床是我国在七十年代自行设计的产品。它以性能良好、结构先进、操作方便、外观整齐美观等优点优于C620—1型普通车床。其加工精度可达到下列水平：

精车外圆的圆度 0.01毫米；

精车外圆的圆柱度 0.01毫米/100毫米；

精车端面的平面度 0.02毫米/300毫米；

精车螺纹的螺距精度 0.04毫米/100毫米， 0.06毫米/300毫米；

精车的表面粗糙度  $R_a=1.25\sim2.5$ 微米。

CA6140型普通车床的主要技术性能如下：

#### (1) 几何参数：

床身上最大工件回转直径 400毫米；

刀架上最大工件回转直径 210毫米；

最大工件长度(4种) 750, 1000, 1500, 2000毫米；

最大切削长度(4种) 650, 900, 1400, 1900毫米；

主轴内孔直径 48毫米；

主轴孔前端锥度 莫氏 6 号；  
主轴中心高 205 毫米。

(2) 运动参数：

主轴转速 正转 24 级 10~1400 转/分；

反转 12 级 14~1580 转/分

进给量 纵向进给量 64 级 0.028~6.33 毫米/转；  
横向进给量 64 级 0.014~3.16 毫米/转。

纵向快速移动 4 米/分；

横向快速移动 2 米/分。

刀架行程

最大纵向行程 (4 种) 650, 900, 1400, 1900 毫米；

最大横向行程 260, 295 毫米。

车削螺纹范围

公制螺纹 44 种  $P = 1 \sim 192$  毫米；

英制螺纹 20 种  $P = 2 \sim 24$  扣/英寸；

模数螺纹 39 种  $m = 0.25 \sim 48$  毫米；

径向螺纹 37 种  $DP = 1 \sim 96$  牙/英寸。

主电动机转速 1450 转/分。

(3) 动力参数：主电动机功率 7.5 千瓦

(4) 其他参数：

对于最大工件长度为 1000 毫米的车床；

车床轮廓尺寸 (长×宽×高) 2668×1000×1190 毫米；

车床净重 2010 公斤。

## 2. 主要结构

由 CA6140 型普通车床结构图 (图 1—3) 可以看到这