

# 新编全国机械设备维修配件目录

## 第 八 分 册

# 机床产品(铣、刨、磨、钻、镗 及其它)配件及附件目录

机械工业部生产与信息统计司 编  
中国机械工业供销总公司

兵器工业出版社

(京)新登字 049 号

图书在版编目(CIP)数据

新编全国机械设备维修配件目录 第八分册:机床产品(铣、刨、磨、钻、镗及其它)配件及附件目录/机械工业部生产与信息统计司、中国机械工业供销总公司编. —北京:兵器工业出版社,1994.5

ISBN 7-80038-711-9

I. 新… II. ①机…②中… III. ①机械设备-配件-工业产品目录②机床-配件-工业产品目录 IV. ①TH13-63②TG502-63

中国版本图书馆 CIP 数据核字(94)第 04766 号

新编全国机械设备维修配件目录

第 八 分 册

机床产品(铣、刨、磨、钻、镗及其它)配件及附件目录

机械工业部生产与信息统计司  
中国机械工业供销总公司编

责任编辑:聂笃克

兵器工业出版社出版  
(北京市海淀区车道沟 10 号)

各地新华书店经销

河北省高碑店市印刷厂印装

开本:850×1168 1/32 印张:145.75 字数:5079 千字

1994 年 5 月第 1 版 1994 年 5 月第 1 次印刷

印数:1—750 全套定价:270.00 元

ISBN 7-80038-711-9/TH·37

## 序 言

改革开放以来,机械工业的电工电器、重型矿山、石化通用、机床工具、工程机械等行业得到了十分迅速的发展,各工厂企业通过采用技术改造、技术引进、合作生产等项措施,使产品系列、品种、规格等方面都有很大变化。由于大量的新工艺、新技术的采用,一些老产品被新产品所取代,亦有一大批老产品已被淘汰……;因此,1984年出版的《机电产品维修配件目录》已不能继续使用。为了适应市场经济发展的要求,结合机械工业各行业主机产品发展变化的实际情况,现重新出版了一套较为全面、实用、规范的《新编全国机械设备维修配件目录》。它的出版不仅是供需双方的共同愿望与要求,同时也是建立机电产品市场、建立配件产品市场的需要。它既能为用户在设备维修配件的计划管理、采购订货中提供依据,也能为生产企业开拓市场、促进销售起到积极的宣传作用。

《新编全国机械设备维修配件目录》的出版,是一项十分细致复杂的工作。它不仅工作量大,涉及面广,而且资料来源困难。在此,对各方面的积极支持配合表示诚挚感谢!

薛 冰 林 著

1993年10月

## 《新编全国机械设备维修配件目录》编委会

**主 任：**薛德林（机械工业部生产与信息统计司司长）

**副 主 任：**冯志刚（中国机械工业供销总公司总经理）

**编 委：**孙玉丹 张朔南 沈小元 王国秦 李庆枝 刘锡绶  
陈湘云

**编写人员：**（按姓氏笔划为序）

|     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 王平辉 | 王光荣 | 文德邦 | 田惠珍 | 冯丽莎 | 孙文海 | 孙瑞方 |
| 邢 军 | 祁豫从 | 张英杰 | 张茹桐 | 李日新 | 李万纯 | 何素娟 |
| 吴明时 | 陈毓华 | 陈连富 | 杨 辉 | 施顺喜 | 彭义正 |     |

## 编者说明

《新编全国机械设备维修配件目录》是根据广大用户要求,适应社会主义市场经济发展需要,依据原机械电子工业部机生(92)167号文件的精神,由中国机械工业供销总公司机械配件中心协调组建《配件目录》编委会汇编完成的。

本《目录》包括以下八个分册:

第一分册 重型与矿山机械配件目录

第二分册 工程机械配件目录

第三分册 通用机械风机、制氧机配件目录

第四分册 通用机械工业泵、真空设备配件目录

第五分册 通用机械压缩机、冷冻机配件目录

第六分册 电工产品及工业锅炉配套辅机及配件目录

第七分册 机床产品(车床)配件及附件目录

第八分册 机床产品(铣、刨、磨、钻、镗及其它)配件及附件目录

本《目录》包括529个企业,约5000种机型和8万种配件,对用户可起到方便、实用、导购指南的作用。

本《目录》的编写主要考虑方便实用,如系列清晰,尽量以机型为主;生产分工明确,则以企业为主;有些则是机型、企业兼而有之。例如机床配件以机型为主汇编,水泵风机配件以企业为主汇编,电工及锅炉配件则是机型与企业兼用。

本《目录》在编写中,除原机电部生产司、第二装备司,中国机械工业供销总公司以及众多企业支持外,还得到中国华大工程机械集团公司、中国通用机械工业协会、中国制冷与空调工业协会、机械部沈阳真空技术研究所、中国电工技术咨询中心、中国电器工业协会等部门及有关同志的大力协助,在此一并致以衷心感谢!

《新编全国机械设备维修配件目录》编委会

1993年10月

## 第八分册 编 例

本分册包括铣、刨、磨、钻、镗、锯、齿轮加工机床、锻压机械、铸造机械等 11 大类机床配件及附件（包括制动带、活塞环、摩擦片、操作件等）。每类按机型分类，按型号顺序排列。

本分册包括主机生产厂和 81 家配件生产厂生产的 300 多种机型配件，每种机型均分别注明主机生产厂和配件生产厂，未注明主机生产厂的均指两者合一。

本分册由文德邦、杨辉同志负责编辑。

## 第八分册 目 录

### 一、铣 床

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 立式铣床 X5030 .....        | 3  |
| 立式铣床 X5032A .....       | 7  |
| 立式铣床 X5032 .....        | 13 |
| 立式铣床 X52K .....         | 15 |
| 立式铣床 X53K .....         | 16 |
| 立式铣床 X53T .....         | 17 |
| 卧式铣床 X6030 .....        | 18 |
| 卧式铣床 X6032A .....       | 22 |
| 卧式铣床 X61 .....          | 28 |
| 万能铣床 X61W .....         | 29 |
| 铣床 X61 X61W X51 .....   | 33 |
| 卧式铣床 X62 .....          | 35 |
| 铣床 X62 X62W .....       | 35 |
| 万能铣床 X6130 .....        | 36 |
| 万能铣床 X62W .....         | 40 |
| 万能铣床 X6132 .....        | 65 |
| 万能铣床 X6132A .....       | 70 |
| 卧式铣床 X63 .....          | 77 |
| 卧式铣床 X63W .....         | 77 |
| 花键铣床 Y6310 .....        | 78 |
| 万能工具铣床 X8126 .....      | 79 |
| 轻型龙门铣床 XQ 系列 .....      | 82 |
| 龙门镗铣床 X2112 X2116 ..... | 84 |

### 二、刨 床

|                     |    |
|---------------------|----|
| 龙门(单臂)刨床 A 系列 ..... | 89 |
|---------------------|----|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 轻型龙门刨床 BQ2010 .....    | 91  |
| 轻型电磁龙门刨床 BQ2010A ..... | 95  |
| 牛头刨床 B650 .....        | 97  |
| 牛头刨床 B665 .....        | 97  |
| 牛头刨床 BC6063 .....      | 98  |
| 牛头刨床 B665 .....        | 103 |
| 牛头刨床 B6080—1 .....     | 115 |
| 牛头刨床 B690 .....        | 116 |
| 牛头刨床 B60100A .....     | 121 |

### 三、钻 床

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| 摇臂钻床 Z32K .....              | 127 |
| 摇臂钻床 Z35 .....               | 137 |
| 摇臂钻床 Z3025 .....             | 139 |
| 摇臂钻床 Z3035B .....            | 141 |
| 摇臂钻床 Z3040×16 Z3050×16 ..... | 145 |
| 摇臂钻床 Z3040 .....             | 149 |
| 摇臂钻床 Z3080 .....             | 151 |
| 立式钻床 Z525 .....              | 156 |
| 立式钻床 Z525B .....             | 160 |
| 立式钻床 Z535 .....              | 164 |
| 立式钻床 Z5125 .....             | 170 |
| 钻床 Z5125A .....              | 172 |
| 钻床 Z5132A .....              | 172 |
| 钻床 Z5140A .....              | 172 |
| 立式钻床 Z5163A .....            | 173 |
| 立式钻床 ZQ5180A .....           | 174 |
| 立式钻床 Z5625. 2A .....         | 174 |
| 立式钻床 Z5625. 3A .....         | 175 |
| 立式钻床 Z5625. 4A .....         | 175 |
| 十字工作台立式钻床 Z5725A .....       | 176 |
| 十字工作台立式钻床 Z5740 .....        | 176 |

#### 四、镗 床

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 深孔镗床 T2120 .....     | 179 |
| 座标镗床 T4163 .....     | 180 |
| 座标镗床 T4240 .....     | 184 |
| 立式加工中心 TH5632A ..... | 186 |
| 立式加工中心 TH5640 .....  | 190 |
| 卧式镗床 T68 T611 .....  | 193 |
| 卧式镗床 T68 .....       | 208 |
| 卧式镗床 T617 .....      | 217 |
| 卧式镗床 T618 .....      | 223 |
| 镗制动鼓机床 T8358 .....   | 224 |

#### 五、锯床

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 带锯床 G4025—1 ..... | 229 |
| 带锯床 GZ4030 .....  | 230 |
| 带锯床 GZ4032 .....  | 230 |
| 圆锯床 G607 .....    | 232 |
| 圆锯床 G6010 .....   | 236 |
| 圆锯床 G6014 .....   | 237 |
| 弓锯床 G72 .....     | 239 |

#### 六、插 床

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 插床 B5032 .....       | 243 |
| 插床 B5032 B5020 ..... | 244 |

#### 七、磨 床

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 无心磨床 M1010 .....   | 249 |
| 无心磨床 M1040 .....   | 250 |
| 无心磨床 M1080 .....   | 252 |
| 无心磨床 M1080B .....  | 256 |
| 无心磨床 M1083 .....   | 257 |
| 无心磨床 M10100 .....  | 258 |
| 无心磨床 MZ10160 ..... | 259 |
| 无心磨床 M10200 .....  | 260 |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 无心磨床 M10100 .....             | 260 |
| 外圆磨床 M131W .....              | 261 |
| 外圆磨床 M131 .....               | 261 |
| 半自动外圆磨床 MMB1312 .....         | 262 |
| 外圆磨床 MS1312 .....             | 263 |
| 半自动外圆磨床 MMB1320B .....        | 263 |
| 外圆磨床 M1332C .....             | 264 |
| 外圆磨床 M1332 M1332C .....       | 265 |
| 外圆磨床 MQ1350 M1350A .....      | 265 |
| 外圆磨床 M1412 .....              | 265 |
| 半自动外圆磨床 MMB1412 .....         | 266 |
| 外圆磨床 M1420 .....              | 266 |
| 外圆磨床 MGB1420 .....            | 267 |
| 外圆磨床 MM1420 M1420 M1320 ..... | 269 |
| 外圆磨床 M1432A .....             | 269 |
| 外圆磨床 M1432 .....              | 270 |
| 高精度外圆磨床 MG1432 .....          | 271 |
| 高精度外圆磨床 MG1432A .....         | 272 |
| 外圆磨床 M1432 M1432B .....       | 273 |
| 外圆磨床 M1432A .....             | 273 |
| 外圆磨床 M1450A .....             | 274 |
| 外圆磨床 MB1632 .....             | 275 |
| 内圆磨床 M2110 .....              | 276 |
| 内圆磨床 M2110A .....             | 277 |
| 内圆磨床 M2120 .....              | 277 |
| 内圆磨床 M2120A .....             | 278 |
| 内圆磨床 M215 MD215 .....         | 279 |
| 自动内圆磨床 MZ2015 .....           | 279 |
| 珩磨机 M4215 .....               | 280 |
| 珩磨机 MB4215(MB4215Z) .....     | 281 |
| 珩磨机 MBA4215(含 MBA4215Z) ..... | 281 |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 珩磨机 MB4220×100 .....     | 281 |
| 珩磨机 MB4225×160A .....    | 282 |
| 珩磨机 MB425×32A .....      | 282 |
| 万能工具磨床 M6020A .....      | 283 |
| 工具磨床 M6025 .....         | 283 |
| 平面磨床 M7120 .....         | 285 |
| 平面磨床 M7120A .....        | 286 |
| 平面磨床 M7120D .....        | 287 |
| 平面磨床 M7120 M7120A .....  | 290 |
| 平面磨床 MM7125 .....        | 291 |
| 平面磨床 M7130 M7130H .....  | 292 |
| 平面磨床 M7130T .....        | 292 |
| 平面磨床 M7130C M7130D ..... | 293 |
| 平面磨床 M7130 .....         | 294 |
| 平面磨床 M7130 M7130H .....  | 294 |
| 平面磨床 M7132H .....        | 295 |
| 平面磨床 MM7132 .....        | 297 |
| 平面磨床 M7132A .....        | 297 |
| 平面磨床 M7132A M7132B ..... | 297 |
| 平面磨床 M7150 .....         | 298 |
| 平面磨床 M7150A .....        | 298 |
| 平面磨床 M7475A .....        | 299 |
| 平面磨床 M7475B .....        | 301 |
| 花键磨床 M8612 M8612K .....  | 305 |
| 花键磨床 M8612A .....        | 306 |
| 模具工具磨床 M9116 .....       | 307 |
| 卡规磨床 MM9825 .....        | 308 |
| 珩磨机 2M2216×32 .....      | 308 |
| 2M9120A .....            | 308 |

## 八、齿加工机床

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 弧齿锥齿铣齿机 Y225 ..... | 311 |
|--------------------|-----|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 弧齿锥齿铣齿机 Y2280 .....        | 314 |
| 锥齿轮刨齿机 Y236 .....          | 317 |
| 锥齿轮刨齿机 Y2350 .....         | 322 |
| 锥齿轮刨齿机 Y2380A .....        | 324 |
| 滚齿机 YB3120 .....           | 326 |
| 滚齿机 YBA3120 .....          | 330 |
| 滚齿机 Y3150 .....            | 333 |
| 滚齿机 Y3150E YM3150E .....   | 335 |
| 滚齿机 YB3150E .....          | 339 |
| 滚齿机 Y3180 .....            | 346 |
| 滚齿机 Y3180H YM3180H .....   | 348 |
| 滚齿机 YB3180H .....          | 353 |
| 滚齿机 Y31125A .....          | 357 |
| 滚齿机 YN31125 .....          | 360 |
| 滚齿机 Y31125E YM31125E ..... | 362 |
| 滚齿机 Y38 .....              | 364 |
| 滚齿机 Y38—1 .....            | 365 |
| 插齿机 Y5120A .....           | 365 |
| 插齿机 Y5132 .....            | 367 |
| 插齿机 Y54A .....             | 368 |
| 插齿机 Y54 Y54A .....         | 370 |
| 齿轮磨床 Y7125 .....           | 374 |
| 齿轮磨床 Y7131 .....           | 375 |
| 齿轮磨床 Y7132 .....           | 377 |
| 齿轮磨床 Y7150 .....           | 377 |
| 螺纹磨床 Y7520K .....          | 378 |
| 螺纹磨床 Y7520W .....          | 380 |

## 九、锻压机械

|                  |     |
|------------------|-----|
| 空气锤 C41—40 ..... | 385 |
| 空气锤 C41—65 ..... | 385 |
| 空气锤 C41—75 ..... | 387 |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 空气锤 C41—75B .....        | 389 |
| 空气锤 C41—150 .....        | 390 |
| 空气锤 C41—250 .....        | 392 |
| 空气锤 C41—400 .....        | 393 |
| 空气锤 C41—560 .....        | 395 |
| 空气锤 CA41—560 .....       | 396 |
| 空气锤 C41—750 .....        | 397 |
| 空气锤 C41—1000 .....       | 398 |
| 开式固定台式压力机 JH21—25 .....  | 399 |
| 开式固定台式压力机 JH21—45 .....  | 400 |
| 开式固定台式压力机 JH21—60 .....  | 400 |
| 开式固定台式压力机 JH21—80 .....  | 401 |
| 开式固定台式压力机 JH21—110 ..... | 401 |
| J21—125 .....            | 402 |
| 开式可倾压力机 J23—16 .....     | 403 |
| J23—16B JB23—16B .....   | 404 |
| JN23—16 .....            | 404 |
| JC23-20A JA11-20 .....   | 405 |
| 开式可倾压力机 J23—25 .....     | 406 |
| JN23—25 .....            | 407 |
| JC23—35 .....            | 408 |
| 开式可倾压力机 J23—40 .....     | 409 |
| JG23—40 .....            | 410 |
| JN23—40 .....            | 411 |
| 开式可倾压力机 JB23—63 .....    | 412 |
| JC23—63A .....           | 413 |
| JN23—63 .....            | 413 |
| J23—80 .....             | 414 |
| J23—100 .....            | 415 |
| JA23—100 .....           | 417 |
| JN23—100 .....           | 417 |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| JA31—160 .....               | 418 |
| JA31—250 JA31—400 .....      | 421 |
| J44—55E .....                | 422 |
| J44—80A .....                | 423 |
| J53—100A .....               | 424 |
| J53—160A .....               | 424 |
| J53—300 .....                | 425 |
| J53A—400 .....               | 425 |
| J53—630C .....               | 425 |
| J53—1000A .....              | 426 |
| J53—1600A .....              | 426 |
| J67—400 .....                | 426 |
| J67—630 .....                | 427 |
| J67—1000 .....               | 427 |
| J88—200 .....                | 427 |
| 板料折弯机 WB67Y—63/2500 .....    | 431 |
| 板料折弯机 WB67Y—100/3200 .....   | 431 |
| 折剪两用机 WA68Y—63/4×2000 .....  | 432 |
| 折剪两用机 WA68Y—100/6×2500 ..... | 432 |
| 滚丝机 Z28—75 .....             | 433 |

## 十、铸造机械

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 落砂机 L415 .....         | 439 |
| 清理滚筒 Q116 .....        | 440 |
| 圆形清理滚筒 Q118—1 .....    | 441 |
| 六方形清理滚筒 Q168 .....     | 442 |
| 混砂机 S114A I .....      | 443 |
| 树脂混砂机 S2512C .....     | 445 |
| 树脂混砂机 S2520 .....      | 445 |
| 树脂砂旧砂再生成套设备 S528 ..... | 446 |
| 脱箱震压造型机 Z124A .....    | 447 |
| 顶箱震压造型机 Z145— I .....  | 447 |

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| 微震压实造型机 Z116A .....                    | 449        |
| 顶箱震压造型机 Z148B .....                    | 450        |
| 微震压实造型机 Z148C .....                    | 452        |
| 微震压实造型机 Z148E .....                    | 454        |
| 翻台震实造型机 Z2310 .....                    | 456        |
| 转台震实造型机 Z2520 .....                    | 459        |
| 固定式抛砂机 Z6312A .....                    | 463        |
| 单轨移动式抛砂机 Z6625A .....                  | 464        |
| <b>十一、附件等</b>                          |            |
| 机床摩擦片 .....                            | 469        |
| 丝杠 .....                               | 487        |
| 活塞环 .....                              | 488        |
| 刹车带、压缩弹簧拉簧、冷却管 .....                   | 493        |
| 弹簧钢带、制动带 .....                         | 494        |
| 机床导轨防护罩 .....                          | 498        |
| 机床操作件 .....                            | 499        |
| <b>机床(铣、刨、磨、钻、镗等)配件及附件生产企业名录 .....</b> | <b>501</b> |

# 铣 床

