


物理實驗模型

薛 欣 荣 編 著



萬里書店出版

出版說明

青少年朋友對模型製作大多具有濃厚興趣。

模型製作是一項有益身心的活動。通過一輛架空纜車、一台起重機、一艘活動船艇的製作活動，可以啟發青少年的智慧、了解機械結構的原理、認識材料和工具的使用、養成熟愛科學、喜歡自己動手的好習慣。

有關模型製作的書籍，我們準備陸續出版幾個專集，供青年朋友選擇自己所喜歡的。諸如模型車、模型船、模型機械、飛機、遙控玩具，等等……。所有模型都是會動的，動力大都採用小型電動機。

在選材方面，我們盡量注意到趣味性和富有啟發性，工具簡單、材料趨向時代化；都是易於籌措的輕木和塑膠，說明文字力求清楚明瞭，簡要地介紹科學原理，插圖多用實體圖解方式，使能一看便通其原理結構。

這幾本書的出版目的，是希望能對青少年們的科學活動起些微的幫助和促進作用，竭誠希望熱心人士不吝賜教，或提出意見，或提供材料，或直接給我們幫助。

目 次

出版說明.....	1
一、 本生燈的製造.....	1
二、 本生「炸彈」.....	4
三、 測溫器.....	6
四、 簡易熱機.....	9
五、 濕度計.....	16
六、 視錯覺的實驗.....	20
七、 混色器.....	26
八、 萬花筒.....	29
九、 駐波觀察器.....	35
十、 固定叉和米爾德裝置.....	41
十一、 卡爾頓哨子和竹笛.....	49
十二、 聲波的圖像——克洛瓦圓盤和崔社圓盤.....	53
十三、 浮沉子.....	57
十四、 推進器.....	60
十五、 噴氣推進器.....	63

十六、簡諧運動.....	66
十七、複合諧和運動.....	68
十八、模風特勒發條器械.....	72
十九、諧振記錄器.....	75
二十、磁場圖.....	85
二十一、電流計.....	88

一、本生燈的製造

本生（Bunsen）是德國一位化學家的名字，他所發明的燈在科學上被廣泛應用，稱為本生燈。

本生燈的火焰是由於燃燒噴出的煤氣而產生的，噴氣在通過可以調節的氣孔同時把一股空氣吸入它的氣流。這同汽車的汽化器在把爆炸的混合物送入汽缸之前，先把空氣吸入汽化了的汽油中的原理是一樣的。

本生燈可以產生我們通常需要的一簇又乾淨又灼熱的火焰，但亦能在需要時產生一種轟鳴的強烈的火焰。使用本生燈時很少把氣孔關住，因為純煤氣燃燒的火焰是黃色的且會冒煙，但和空氣混合發出的是很有用的、柔和的藍色火焰，溫度可達1,000°C。

假如手頭沒有本生燈可用，可利用廢料自己動手造一個。材料要看我們的廢料箱裏有什麼東西而定。假如有些直徑大約半英寸，可以互相配合滑動的黃銅管那就十分理想了。造本生燈時，不用力求使各個零件的尺寸都很精確，只要我們知道它造成後是什麼樣子，就可以動手去造。

把廢鉛裝在牢固的鐵罐或廢鍋裏，然後放在煤氣灶上熔解，熔解後倒入鞋油罐裏。這個鑄件（鞋油罐




圖1 本生燈

可以連在上面)就形成一個重燈座(圖1)。用手搖鑽分別鑽一個垂直的和一個水平的孔，如圖中的B和C所示，它們是用來裝銅管的。銅管要稍為弄尖，用鎚子敲進鉛座孔內，供應煤氣的B管可敲入達 $\frac{1}{2}$ 英寸，而噴氣管C應剛好敲入水平的孔裏，量度C管的尺寸，把鉛塞入，或直接鑄在管內。把熔鉛順着放在中央塗了油脂的縫針注入管口，把縫針抽出以後，就留下噴氣孔。在鑄鉛時，管子可固定於一塊事前已鑄好了一個淺孔的木塊裏，淺孔中央如能精巧地插着縫針，鑄的噴氣孔就會更符合要求。

選擇直徑合適的黃銅管作燈筒D和套筒E，在筒上鑿一對稱的氣孔。如找不到黃銅套筒，可用鐵管代替，當然樣子就不很好看了。假如D管不能恰好和C管貼合，可用一些Evo-stik之類的塑膠黏合劑把它們之間封好。要在管上鑿一對稱的氣孔，最容易的方法，是先把管子固定於台鉗上，先銼一個平面，然後再用鑽嘴為 $\frac{1}{2}$ 英寸的手搖鑽或電鑽鑽孔，最後用圓銼

修整氣孔，並把套筒內壁銼平滑，以便套入 D 管。把一圈銅線焊在燈筒 D 上以防止套筒 E 滑脫。

假如 D、E 兩管氣孔完全對着的時候，空氣就會供應得過多，煤氣在燈筒內燃燒，因而火焰縮回，這種情況不應持久，否則噴氣孔會軟化而把氣孔封閉。

在底座上敷一層灰色的琺瑯會使燈更美觀，而把擦亮的銅管適當塗上清漆後就會保持得更好。為了達到這個目的，把一點蟲膠片溶在變性酒精中，在管子旋轉時迅速用一把軟刷塗在管上。把要塗漆的工件先加溫乾燥可避免外表變得像牛奶一樣，這通常是在乾燥較慢時由水分造成的。

二、本生「炸彈」

本生燈的火焰正常地在管頂燃燒，但是假如氣孔太大或煤氣供應太少，火焰就會突然「呼」地一聲縮回到噴氣孔上。現在必須了解到空氣——煤氣的這種燃燒（即慢「爆炸」）通過混合氣體時有一定的移動速度，它取決於混合氣體的組成。假如從圓筒裏流出的混合氣體速率超過這個特定速度，一切都正常，火焰就在頂端燃燒。而假如爆炸移動速度大些，火焰就會縮回到噴嘴上。它當然在那裏停住，因為煤氣本身並不會燃燒；燃燒是煤氣和氧氣相結合的結果。

在一個兩磅蜜糖罐的蓋上鑽一個 $\frac{1}{2}$ 英寸的孔，並在罐底鑿一個孔以便裝一個軟木塞（如圖2）。用一個削尖的管子作鑽軟木塞器，在木塞上鑽一個洞以適合本生燈的圓筒。蓋上罐蓋，開始時不要太緊。在罐內充入煤氣，本生燈的氣孔則要封住，而當滿了時（約10秒鐘），在蓋上點亮煤氣。接着就擰開空氣，關掉煤氣。然後退後站在安全的地方等待。幾分鐘後火焰會明顯地從蓋上的孔消失，隨後，罐內的混合氣體就會爆炸，發出巨大的響聲，把罐蓋衝走，爆炸速率超過排氣速率，而速率很快的「打回」就會跟着發生。進




圖2 本生「炸弹」

行這個實驗時要留意，不要讓飛掉的蓋子造成任何損害。

三、測溫器

測溫器的原理是和液體的熱膨脹有關的。測溫器很容易造，所需材料只是一根大約長 2 英尺，內徑為 $\frac{1}{16}$ 英寸的空心薄玻璃管。

空氣測溫器的製作方法

拿一個普通藥瓶，在軟木塞上鑽一個孔，該孔能緊緊夾住該玻璃管；假如發現孔口漏氣，就必須塗上蠟（圖 3）。用紅墨水把瓶底的水染成紅色，然後把玻璃管插入瓶裏，使它幾乎接觸到瓶底。吹入一兩個氣泡，水就能升到玻璃管底部適當的高度。假如水停在那個高度上不動，那就可以假定軟木塞和管子之間沒有漏氣。

這種裝置叫做空氣測溫器，在管子上刻上適當的度數，就可用來當作一種粗式的溫度計。無論如何，這種粗糙的測溫器對溫度的變化非常敏感。

把雙手貼在瓶子上，手溫就會使管子裏的水位升




圖3 測溫器

高不少，這是因為瓶子裏的空氣有很大的膨脹性。溫度每升高一度，膨脹的幅度事實上只是攝氏零度時的空氣原來體積的 $\frac{1}{273}$ 。另一方面，這種測溫器如用作永久的溫度計，是遠遠不夠準確的，因為它不是密封的，而是暴露在空氣之中，因此它既受溫度的影響也受氣壓變化的影響。它還有另外一個缺點，就是液體會逐步蒸發。又若把該瓶子投入一盆熱水中，空氣會迅速膨脹，這會把一股紅色的水擠出管子頂部。

水測溫器的製作方法

現將同樣裝置（即圖3）改裝成「水測溫器」，瓶內裝滿有色的水，而管子只達到軟木塞底下，管子內水面高度的變化將是由水和瓶子膨脹的差異引起的。把測溫器的瓶子投入一盆熱水，並仔細觀察管內水頂的彎月面。它先是大幅度下降，這是由於玻璃膨脹增加瓶子內部的容積所造成的。接着它開始慢慢上升，經過刻度上它原有的起點，並繼續上升一直到瓶內的水的溫度和盆裏的水的溫度一樣為止。

由此可見，雖然水的膨脹比空氣要小得多，但使用這種測溫器還是很容易把它測定出來。


四、簡易熱機

工程師們從很早的時候起，就很關心把熱轉化成更為明顯的運動形式這個問題。從瓦特時代一直到現代蒸氣渦輪機的設計者，蒸氣法都得到最充分的利用，核子發電站亦依靠這種方法。而這往往使我們忽視到一點，就是由空氣直接膨脹而產生的轉化會比利用蒸氣更為簡單。

空氣隨着溫度升高而膨脹，如果不讓它膨脹，空氣壓力就會按比例增大。前者在蓋·呂薩克定律中已提到：「在不變的壓力下，氣體體積與絕對溫度成正比」；而後者則可見於壓力定律：「一定質量的氣體在體積不變情況下，壓強與絕對溫度成正比」。

下面就談談簡易熱機的製作過程。這種模型不會產生可觀的動力，但它能很好說明熱能怎樣直接轉化成機械能。

用一個裝在汽缸冷熱兩端之間的驅動位移器，把空氣推來推去使之交替地加熱和冷卻，因而產生熱使空氣膨脹，推動汽缸裏的一個適合的活塞。這個機械能就傳給飛輪，而飛輪的曲柄軸反過來就把驅動位移活塞上下移動。同樣的空氣，如果我們假定沒有從汽



照片圖 1

缸裏漏出的話，是在整個過程中始終起作用的物質。要注意到它既不按照壓力定律所規定的特殊條件（因其體積不是不變的），也不按照蓋·呂薩克定律所規定的（因其壓力不是不變的），而是以有趣的方式把兩者結合在一起，所以上述的定律不能直接應用，而必須稍加修正。

在造模型之前，必須先收集各種各樣大小不一的罐頭空罐，以供選擇，在造這種和其他模型時，碎鉛管、銅管和鋼管，都是很有用的。

這個模型是焊接工藝的一次好練習，因為有些軟焊部分緊密相鄰，而接縫又必須密不通風的。焊接的初學者必須注意兩點，首先表面必須真正刮乾淨，若能塗上一層錫更好。其次，在進行焊接時，要連接的

零件必須先用鐵線綁住或用其他方法固定。對於熱容量大或冷却面大的物件，可以直接用本生燈，但對於小些的接縫，則要用吹管或電烙鐵。

首先要造好的零件是動力汽缸和活塞⑥(圖4)，接着是帶動位移器的⑦桿和適合它的軸承管⑧，汽缸用大約十多毫米直徑那麼粗的光滑黃銅或鋼管來造就很適合。活塞要在裏面和管壁吻合，而且要滑動輕便，假如沒有金屬活塞，亦可以用黑檀木之類的硬木車削而成。在汽缸內部用輕合金鑄成活塞，或甚至用兩枚硬幣裝在一根中心桿上造成活塞亦可。為了保證活塞和汽缸壁吻合得好，一個證明成功的方法是在活塞上車削一圈淺淺的凹槽，然後用如 Loy 之類的軟金屬「焊藥」填入，而在它還很軟時，把活塞推入預先塗上油脂的汽缸內，使它在那裏凝固。但是，除在小模型以外，木材並不是真正適宜的活塞材料，因為它所含的水分會使它變形。

膨脹室⑨(見圖4)是一個圓柱形的罐子，直徑是4英寸，高 $2\frac{1}{2}$ 英寸，位移器在裏面上下移動。罐子底部用一個小本生燈或酒精燈加熱，而罐子頂部用另一個裝着冷水的罐子⑩封閉住。罐子⑨的直徑也是4英寸，但只有1英寸深。準確地在中間鑽好孔，然後把位移器桿⑦的導管焊進去。

空氣位移器⑪是用輕乾硬木材車削成的圓柱體，它的半徑比⑨罐要少 $\frac{1}{2}$ 英寸，它的厚度要使它能自由上下移動 $\frac{1}{2}$ 英寸，因而把空氣從罐子的高溫部分轉移到低溫部分，造成膨脹收縮互相交替。在位移器下面裝上鐵片圓盤可使那裏的熱均勻，而且減少木材燃燒




圖4 簡單熱機

的可能性。位移器桿①必須裝在正中並且要裝得直，而且由於整個器具的重量要盡可能輕，所以用空心的管子來造要比用金屬棒好。必須記住，在把位移器裝

入⑧罐並且把冷却罐⑨焊在⑧罐頂部以後，罐子內部將無法看見，要不是罐內留下一個半英寸的洞作為通往汽缸⑩的出口，整個罐子就是密不透風的了。

⑤處的一根短黃銅管把⑧罐和⑩動力汽缸連接起來。汽缸和管子正確地擺好了，就用鐵線把它們綁住而把夾帶⑪以及⑫處的短管焊好。如果⑫洞在罐子邊較高的地方，靠近冷却罐，焊接處就不會受到運轉時罐底合理加熱的影響。

⑧罐的容水量不多，如果要較長時間保持冷卻就不足用了，因此在旁邊加上一個冷却罐①。這是一個大罐，焊上半英寸金屬管再用幾英寸軟管連接到⑧罐上。要注意必須使冷却的水自由循環。在⑧的下面加熱時，水就產生對流，而①罐內裝的水在相當的時間內可起冷却作用。①罐要漆成無光澤的黑色，從⑧罐的空氣裏傳遞熱的方式有三種：

1. 通過⑧罐底部傳導；
2. 通過水在⑧罐和①罐間循環而對流；
3. 由①罐的廣泛黑色表面而引起的輻射損失。

熱機的直軸和軸承沒有必要加以鑄造，而且它可裝上一副很令人滿意的飛輪。與其試圖把曲柄在軸內拗彎，倒不如用紅纖維板或白梭寧（Paxolin）（一種酚醛層壓塑料）在軸內做成更為簡單的曲柄（如圖5所示）。在一塊扇形板上鑽④、⑤和⑥三個孔，板厚半英寸，A、B的距離就是其必要的衝程，而孔的大小必須緊緊地和曲柄銷和軸相配。鋸一條縫直到⑦；然後把一個夾緊螺絲旋過橫孔⑧。對位移器曲柄（大約0.3英寸）來說，A B的長度是位移器的總有效行