

65.51  
HNT

# 拖拉机修理工艺

黑龙江省农业机械厅修配局 编



黑龙江人民出版社

# 拖拉机修理工艺

黑龙江省农业机械厅 编

黑龙江人民出版社

1965年·哈尔滨

## 拖拉机修理工艺

黑龙江省农业机械厅编

李 鴻 祥 封面設計

---

黑龙江人民出版社出版(哈尔滨道里森林街14—5号) 黑龙江省书刊出版业营业许可证黑出字第001号

黑龙江新华印刷厂印刷 黑龙江省新华书店发行

开本850×1168毫米  $\frac{1}{32}$  • 印张6 $\frac{13}{16}$  • 字数 154,000 • 印数 1—13,300

1965年1月第1版 1965年1月第1次印刷

---

總号:1419

统一书号: 15093·74 定价: (7)七角五分

## 前　　言

正确地制訂和执行拖拉机各种零部件的修理工艺，是提高拖拉机修理质量的重要保証。为了适应目前修理厂的实际需要，我們編写了这本书。

本书着重叙述了东方紅—54和铁牛—40拖拉机主要零部件的性能、缺陷、修理、修后技术要求和报废技术条件，特别对拖拉机的检查和修理方法作了比較詳尽的叙述。在內容上，注重从生产实际出发，充分考虑目前修理厂的设备和生产技术条件，以便使讀者容易理解和应用。在篇章结构上，力求简单，标题层次少，条理鮮明。文字注意通俗簡练。

在編写过程中，我們參閱了不少有关拖拉机修理工艺方面的資料，吸收了各地（包括外省）行之有效的修理經驗。初稿曾在我省修理厂技术員和主修技工訓練班上进行过討論、补充和修改，并經我厅总工程师陆景云同志审閱。

本书可作为修理厂各级技术人員学习和工作中参考。  
也可供农机院校师生研究和教学上的参考。

我們在編写时，由于时间紧迫，收集的資料不全，书中不当或錯誤之处在所难免，恳切希望讀者給予指正，以便再版时修訂。

黑龙江省农业机械厅

1964年5月

# 目 录

## 前 言

气缸体和气缸盖 .....	1
一、气缸体 .....	1
二、气缸盖 .....	3
配气机构 .....	11
一、气門座.....	11
二、气門.....	14
三、凸輪軸.....	17
四、气門导管.....	19
五、气門彈簧.....	20
六、气門搖臂.....	21
气缸和活塞連杆組.....	23
一、活塞环.....	23
二、活塞.....	27
三、气缸.....	30
四、連杆.....	40
五、活塞銷.....	45
六、連杆銅套.....	48
曲軸 .....	49
滑动轴承 .....	59
燃油系統 .....	66
一、燃油泵.....	66
二、噴油嘴.....	82
三、調速器.....	87

四、輸油泵	89
五、油管	92
潤滑系統	95
冷却系統	104
电气系統	111
一、直流发电机	111
二、交流发电机	117
三、調節器	120
四、蓄电池	122
五、磁电机	129
发动机磨合和功率試驗	135
主离合器	142
变速箱	152
万向传动装置	165
前桥	166
后桥	170
行走装置	180
一、驅动輪	180
二、引导輪	182
三、托鏈輪	186
四、支重台車	188
五、鏈軌	191
六、輪胎	193
車架	200
滚动軸承	206
<b>附：东方紅 54 拖拉机各部分滚动軸承的規格(毫米)</b>	<b>210</b>

## 气缸体和气缸盖

### 一、气 缸 体

气缸体是由灰鑄鐵或鋁合金制成，是发动机的主体和基础零件，工艺要求高，制造較复杂，它对其余零件的相互位置和安装的是否正确有很大影响。

#### (一) 气缸体的缺陷

1. 气缸体平面有裂縫、凹痕、擦伤和挠曲变形。
2. 气缸体产生裂縫和破孔。
3. 气缸体上的油底壳、机油过滤器壳、燃油过滤器壳、加油管、水泵、风扇以及齒輪壳等固定螺栓或螺孔的螺紋磨損和損伤。
4. 主軸承孔不同心。
5. 主軸承孔、凸輪軸套孔和定位銷孔的表面磨損。

#### (二) 气缸体的检查

1. 气缸体的裂縫和破損：
  - (1) 用眼睛觀察。
  - (2) 用木棒敲击检查。
  - (3) 用水压試驗器进行检查試驗，在3~5公斤/厘米<sup>2</sup>气压下，五分钟內不得有漏水和渗水現象。
  - (4) 在裂縫範圍內涂抹火油并擦干淨，撒上一层白粉末，經過1~2小时后，渗透到裂縫中去的火油，就以鮮明的黃色条紋出現在裂縫的表面，即可找出裂縫的位置。

## 2. 气缸体平面挠曲变形：

(1) 用鋼板尺或检查平台，将厚薄規插在气缸体和鋼板尺(或平台)之間检查。

(2) 用平台染色法进行检查，在气缸体平面或平台上涂一层极薄的紅丹，将气缸体安装平面与平台接触，往复推动研磨数次，检查紅丹被磨掉的部分即为不平处。

## 3. 主軸承孔、凸輪軸套孔和定位銷孔磨損：

(1) 用內径千分尺或千分表測量孔的直径，检查是否有椭圓和錐形。

(2) 用正常紧度将主軸承蓋擰紧后，以木棒敲击軸瓦，检查其是否紧密貼合。

## 4. 主軸承孔不同心：

(1) 将主軸承孔清洗干淨，按照标准扭力擰紧主軸承蓋，将标准检查軸穿入所有主軸承孔內，用厚薄規測量各主軸承孔和标准检查軸的間隙，从間隙的变化检查各主軸承孔的同心度是否在允許范围内。

(2) 将标准軸安装在主軸承座上，擰紧主軸承蓋后，用厚薄尺检查标准軸和主軸承孔的間隙。

(3) 利用主軸承鎗瓦机，在鎗杆上安装千分表，旋轉鎗杆，检查各主軸承孔千分表的讀数是否一致。

## 5. 固定螺栓或螺絲孔的螺紋磨損和損傷：

(1) 用眼睛觀察螺紋是否光洁和完整。

(2) 擰入标准的螺栓或螺帽，检查是否順利擰入或有松动現象。当用小锤敲击时应发出清脆的金属声音。

(3) 用角尺检查双头螺栓是否与气缸体平面成垂直。

## (三) 气缸体报废技术条件

1. 安裝氣缸套孔的間壁產生裂縫已不能修復。
2. 氣缸體有較大裂口或裂縫延伸到主油道，已破裂不能修復。
3. 安裝凸輪軸套孔破損不能修復。
4. 安裝平面經過修復後還不能保持要求的標準。

## 二、氣缸蓋

氣缸蓋是用灰鑄鐵或含有鉻、鎳、鉬的天然合金鑄鐵制成，它是發動機配氣系統的基礎零件，硬度在布氏 170~241 左右。

### (一) 氣缸蓋的缺陷

1. 氣缸蓋安裝平面有凹痕或撓曲變形。
2. 氣缸蓋在水套壁、預燃室和氣門座或兩個氣門座間壁上產生裂縫。
3. 搖臂軸支柱、進排氣管、發電機托架、噴油嘴、氣門室罩以及氣缸蓋水管和蓋的固定螺栓或螺絲孔磨損或損壞。

### (二) 氣缸蓋的檢查方法與氣缸體相同

### (三) 氣缸蓋報廢技術條件

1. 裂縫延伸到螺絲孔和氣門導管座孔。
2. 氣門座的間壁在前次焊修後又重新出現裂紋。
3. 在渦流室內或喉管口上產生裂縫。
4. 安裝平面有嚴重的撓曲、凹痕和擦傷，已不能修復。

## 三、氣缸體和氣缸蓋的修理

(一) 安裝接觸平面產生凹痕、擦傷和撓曲變形   當東方紅—54 拖拉機超過 0.15 毫米，鐵牛—40 拖拉機超過 0.10 毫米時，應進行修理。不平度小時，可用刮刀刮平，也可以在氣缸體和氣

缸盖之間加入机油或金刚砂，利用人工进行研磨。但这种修理方法費工較大，最好是用平面磨床或带有研磨装置的钻床进行磨修。在磨修时，要保持气缸体和气缸盖的水平位置，采用中等硬度和粒度的白色氧化鋁砂輪，钻床的主軸轉数为 600~900 轉/分。损坏严重时可用鉋床进行鉋修。为防止改变压缩比，鉋磨量应以磨去不平处为限。气缸盖的鉋磨量超过 0.3 毫米，而气门下陷量小于标准值时，应适当加厚气缸垫。气缸体鉋磨后，应按照鉋磨量加厚气缸体衬垫。

## （二）固定螺栓或螺絲孔的螺紋磨損或損傷 修理方法有：

1. 按照規定的修理尺寸加大螺絲孔，在孔內鉸出新的螺紋，配以相应加大修理尺寸的螺栓。
2. 用钻头扩大磨損的螺絲孔，除掉原有的螺紋，鉸出加大的螺紋，鑲入加大的带有外螺紋的螺絲塞子，将塞子的多余凸起部分切去，保持与气缸盖平面相齐。在塞子和气缸盖連接处钻出直径 4 毫米、深度 10~12 毫米的孔，并压入一个銷釘固定住、然后在螺絲塞子上鉸出标准尺寸的螺絲孔。
3. 先用钻头把磨損的螺絲孔扩大，除掉原有旧的螺紋，在孔內用气焊填焊，然后按照标准尺寸进行钻孔，并鉸出标准尺寸的螺絲孔。

## （三）固定螺栓折斷在螺絲孔內的修理方法

1. 在折断的螺栓上钻出一个小孔眼，鉸出与原螺孔相反的螺紋，擰进一个倒牙的螺栓，将折断的螺栓取出来。
2. 折断的螺栓露出較长时，可用螺帽焊在露出平面的折断螺栓頂部，把折断的螺栓擰出来。
3. 用钻头将螺栓钻除掉，在螺孔內鉸出直径加大的螺紋，配以加大修理尺寸的螺栓。

**(四) 各主軸承孔磨損变形** 当东方紅—54 和 鐵牛—40 拖拉机的椭圓大于 0.04 毫米，錐形大于 0.03 毫米，不同心度大于 0.05 毫米时应进行修理，修理方法有：

1. 用专用鏜孔設備将各主軸承孔鏜削到加大的修理尺寸，以消除磨損的痕迹，然后配以外径加大的軸瓦。也可以在原来的軸瓦外表面相应加大(鍍銅或鍍鐵等)，以恢复原有配合，但不得采用在主軸承孔和瓦片之間加垫鉄皮、銅皮或紙垫来恢复安装孔磨損的方法。

2. 将主軸承蓋分解面的金属进行适量的銑削或磨削，然后按照要求的标准孔径，用主軸承鏜瓦机进行鏜削，以保証各主軸承孔的同心。

#### **(五) 裂縫和破損的修理方法有：**

1. 补板法：气缸体外部强度要求不高处产生裂縫和破洞，可用补板方法进行修复。先在裂縫的两端打出銑眼，用钻头钻出直径 3~5 毫米的孔，以防止裂縫繼續延伸。用 3~4 毫米厚的鋼板或紫銅板作为补板(如图1)。补板的大小应能完全盖住裂縫边缘 20~30 毫米。用凿子或砂輪将补板的表面打光修平，将补板放在贴补的裂縫处，用热鍛或冷鍛的方法輕輕锤击，使补板和裂縫处的表面互相貼合。然后将补板焊接在气缸体上。也可用螺釘貼补，沿补釘距边缘 10~12 毫米的四周




图 1

钻出 6~8 毫米的螺孔，每个螺孔的距离为 20~25 毫米，在气缸体上攻制螺紋，垫以石棉紙片，用螺釘把补板擰紧在气缸体上。

2. 栽釘法：气缸体表面产生較长而細的裂縫，而且强度要求

不严的部位，可用栽釘方法（如图 2）进行修理。按图的排列顺序，沿裂縫钻出直径为 6~8 毫米的螺孔，在孔內鉸出螺紋，要求两个相邻的螺釘互相要有  $1/3$  的咬合，然后擰入紫銅制成的螺釘，擰入的深度最好与壁厚一样，用鋼鋸截断多余的长度，并用手锤轻轻敲击露在表面的螺釘，要求凸起部不得超过 1 毫米，外觀平整。




图 2

3. 焊接法：气缸体和气缸盖在内部产生裂縫，而且該部位的强度要求較高，就需要用焊接法进行修理。焊接时可采用冷焊和热焊两种。冷焊适用于受震动不大和加工精度不高的部位；热焊适用于壁薄，而且断裂的四周与其他部位相連的。焊接方法可分：

(1) 气焊法：气缸盖的两个气門座之間往往容易产生裂紋，可采用气焊方法修补。焊修前要将裂縫处的油污、鐵銹用鋼刷或碱水彻底清洗干淨，直到露出光泽的金属，将裂縫处用扁鎚或砂輪开成  $4 \times 45^\circ$  的 V形槽，槽的深度要超过裂縫深度，并在裂縫两端打上銑眼，各钻出直径为 3~5 毫米的孔。焊接方法有采用冷焊、焊后加热和焊前局部或全部加热三种。焊后加热可用熾热的木炭复盖在被焊部位保持溫度在  $450^\circ\text{C}$  左右，保溫一定時間后緩慢冷却。焊前加热应根据焊体大小，采用加溫炉或用紅砖壘成的炉子，經常保持焊件在炉子中达到  $600\sim700^\circ\text{C}$  的溫度，不得在焊接中途停止加热。焊接后应进行回火处理，回火溫度为  $600\sim650^\circ\text{C}$ ，保持 10~20 分钟后自然冷却。在焊接时应正确掌握溫度和速度，采用中性焰或过乙炔焰，要防止金属内部产生气眼和孔隙。

焊条可用含硅高的灰鑄鐵，一般都用拖拉机的废活塞环或生鐵焊条，焊剂可用硼砂。焊接后可用灰培起，上边用草袋复盖，借助于干草袋慢慢燃烧的溫度，以达到保溫的作用，冷却后才能打开。

(2) 电焊法：焊接前的准备工作基本上与气焊法相同，根据裂縫所处的不同部位，采用不同种类的焊条和施焊方法。

①对受力較大和壁厚的裂縫处，可用两层涂料的低碳鋼焊条焊接。其基本涂料成分的配方有：

配 方 一	石 墨 40—50%	45 号矽鐵 50—60%
配 方 二	石 墨 30—40%	石英砂 60—70%
配 方 三	石 墨 40—60%	45 号矽鐵 40—60%

#### 附加涂料配方

	长 石	鐵 漬	石 灰 石	螢 石
配 方 一	75	25	—	—
配 方 二	50	40	10	—
配 方 三	50	—	—	50

也可以采用鋼焊条附加焊剂进行冷焊。焊剂成分为：硼砂 50%，氧化鉄皮 30%，氢氧化鉀(鈉) 18%，白垩粉 2%。焊接时，可将焊剂鋪放在焊接处，其厚度为 3~5 毫米，鋪放长度应超过焊縫长度的 10~25 毫米。对壁厚在 5~8 毫米的裂紋，采用直径为 3~5 毫米的焊条，100~130 安培的电流焊补。对壁厚在 8~12 毫米的裂紋，采用直径为 4~6 毫米的焊条，140~160 安培的电流进行焊补。

②对于壁薄和形状复杂或工作时經常受到高溫的部位，比如气缸盖水套的裂紋，应采用有良好附着能力的双金属焊条（銅鐵合金焊条）来焊接，用 3~4 毫米紅銅棒繞以 1.0~1.5 毫米粗的

鋼絲或鐵絲，或将直径 3.0~3.5 毫米的軟鋼絲插入 4 毫米銅管中，也可用直径为 3~6 毫米的銅絲包以 0.3 毫米厚的黑鐵皮或白鐵皮作为焊条，外涂以硼砂为主要成分的一般石灰石为涂料。其成分为：硼砂 50%，鐵屑 20%，氢氧化鈉 10%，氯化銅 20% 与相同重量的石灰石，用占全部重量 20% 的水玻璃調和。在焊接时应使焊件的溫度不得过高，焊道溫度要求距离焊接处 30~40 毫米的地方不得超过 400°C。裂縫长度大于 75 毫米以上，最好采用短弧分段間歇焊接，以避免过热而扩张裂紋。可用 30~40 毫米长度作为一段，每段焊完后应趁热用手錘輕輕敲击，使焊縫金属結構密实，减少內应力，并用金属刷或划針等彻底清除熔渣。等到焊道溫度冷却不燙手（約 50~60°C）时，繼續进行另一段的焊接。在第二次起弧，要在前段焊后息弧的稍前方的未焊处进行。

③对壁厚超过 12 毫米的部位，还可采用每根直径都是 3~4 毫米的組合焊条束来焊接，用涂有涂料的普通鋼焊条一根，銅絲和黃銅絲各一根进行焊接。

4. 粘补法：对負荷和强度要求不大的部位产生裂縫时，可采用粘补的方法修理。粘补的配方各地很多。有用生鐵粉（用废活塞环鏟下的碎屑）80%，黑鉛粉 10%，鮮猪肝（剁烂成浆糊状）10%，加入 98° 的酸醋精或陈醋調合成糊状；有用耐火土 9 份，鐵粉（热鍛件鍛掉的鐵皮楂子研磨成）6 份，用万能胶調合成浆糊状；也有用鑄鐵屑 8 份，硫磺 1 份，用水調和成膏状使用。这些配方应随用隨調，用多少，調多少，調得稀稠要合适。

在粘补前应将裂縫处的鐵锈和油污，用汽油、砂布或鋼刷清除，并用碱水和热水彻底清洗干淨，一直使表面达到光亮清洁，等到裂縫处冷却到 40°C 以下时，就可进行粘补。

对于非結合平面或細小裂縫可以直接进行涂抹，对結合平面

应沿裂縫开出V形槽，然后用粘补剂嵌补到与平面齐平。涂抹时应先向裂縫中間涂抹，逐渐涂抹到周围，达到适当宽度。粘补后放在20~30°C的室内阴干，或用200瓦灯泡慢慢烤干，不得高温急干或用烘晒法干燥。

近年来有采用环氧树脂修补裂縫。环氧树脂是一种新的合成树脂，它比焊接方法简单，质量較好，技术要求不高；同时环氧树脂在硬化过程中收縮小，不会形成多孔疏松，对水、酸和碱的作用安定。

### 粘合剂的配料

材 料	用途	配 方 比 例 (重量以克計)				
		1	2	3	4	5
9-37号环氧树脂	粘结剂	100	100	100	100	
834号环氧树脂	粘结剂					100
苯二甲酸酐	固化剂			25	30	
磷酸二甲酸二丁脂	增塑剂			10	12	
石棉粉	填充剂	20	25	15	28	15
滑石粉	填充剂				10	10
石 墨	填充剂	20		15	10	
鋁 粉	填充剂			25		
水 泥	填充剂		100			

将环氧树脂加热熔化，9-37号加热到85~90°C，834号加热到100~110°C，保持五分钟，以便除去树脂內所含的水分。加热装置应密封，以免水蒸气进入树脂产生气孔。树脂熔化后应加入填充剂，增塑剂和固化剂，并仔細加以攪拌。

粘补前先用汽油或碱水清除裂縫附近的油垢、鐵锈，开出V形坡口，将裂縫打磨出金属光泽，并在裂縫两端钻出直径3毫米

的孔，以防裂縫延伸。然后将清洗后的零件放在烘炉內加热到 $60\sim100^{\circ}\text{C}$ ，将配制好的粘合剂涂在裂縫上，再放入烘炉內在 $150\sim200^{\circ}\text{C}$ 下保溫 $3\sim4$ 小时，使粘合剂变成半固化状态后即可。

但是环氧树脂加热超过 $120^{\circ}\text{C}$ 时，粘合剂的机械强度就要降低，在溫度超过 $300^{\circ}\text{C}$ 时便开始分解，因此不适合高溫部位的修补。

5. 药剂煮沸法：对看不出或焊不到的細小裂縫，可采用榆树面1斤，芥末粉0.5斤，糜子面0.5斤，藍錠0.25斤，研成細粉末用水調成糊状。也有用銅或鋅的盐类溶液或盐酸溶液。先卸去发动机的散热器和风扇，堵住下水口，起动发动机待水热后停車，将糊状药剂或溶液从上水口倒入水套，用木塞堵住上水口，然后再起动发动机，使水溫繼續升高，直到蒸汽压力使木塞頂出，这样依靠蒸汽压力可使細小的药物堵住裂縫。接着放出脏水，装上水箱，下水口接通清水，再起动发动机直到上水口不再排出脏水为止，最后装上散热器和风扇即可使用。

#### 四、气缸体和气缸盖修后技术要求

1. 在 $3\sim4$ 公斤/厘米<sup>2</sup>气压下进行五分钟的水压试驗，不得有漏水、渗水和压力降低現象。
2. 安装平面的不平度，东方紅—54 拖拉机不得大于0.10毫米，铁牛—40 拖拉机不得大于0.05毫米。
3. 东方紅—54 和铁牛—40 拖拉机各主軸承孔的椭圓和錐形不得大于0.03毫米，不同心度不得大于0.02毫米。
4. 固定螺栓或螺絲孔的螺紋应完好，不得有毛刺和损伤，螺栓擰入后应是紧密配合，螺紋孔要与平面保持垂直。

## 配气机构

配气机构經常受到高溫和冲击负荷，冷却和潤滑条件較差，所以很容易产生化学腐蝕和机械磨損的現象，破坏各部（特別是气門座）的密封性，降低发动机功率，必須經常注意各零件之間的正常配合，及时予以修复。配气机构一般是由气門座、气門、凸輪軸、气門导管、气門弹簧和气門搖臂等組成。

### 一、气門座

气門座一般与气缸盖做成一体，座圈的材料与气缸盖相同，都是用珠光体細顆粒組織，硬度为布氏 190~250 的灰鑄鐵制成，也有小部分采用压入耐磨材料制成的气門座圈，当蝕損严重时可予以更換。

**(一) 气門座的缺陷** 气門座工作表面产生烧蝕和磨損現象，呈現不同程度的积炭、斑点和条紋。

#### (二) 气門座的修理

1. 气門座斜面蝕損輕微时，可先用刮刀或鋼絲刷除淨积炭，然后在气門与气門座之間涂上一层很薄的研磨剂，用手工或机械方法互相研磨消除。

2. 气門座斜面蝕損較严重时，可用专门的气門座研磨机进行磨修斜面。根据气門座斜面角度和磨損情况，选择粗細砂輪进行加工。并要检查砂輪的角度和平衡、砂輪磨鈍后，要用金刚石修正，砂輪旋轉速度为 1,000~1,200 轉/分。砂輪上的导杆应按照气門导管的孔径选择，以保持气門座和气門导管的同心。用細砂輪