

353197


成都工学院图书馆  
基本馆藏

# 蒸汽锅炉简明手册

王德林、王正元、王立生著 谷昌译



中国工业出版社



# 蒸汽锅炉简明手册

〔苏联〕M.B.密克里雅尔著

洪 呂 譯

中国工业出版社

在本簡明手册中，提供了有关发电厂蒸汽锅炉在运行、检修及調整等方面的实用資料，并介绍了为提高蒸汽锅炉运行安全性和經濟性所採取的各项基本措施。

本手册可供热能动力工作者，首先是发电厂和工业企业锅炉分場的工作人员参考。

М.В.Мейхир

**КРАТЧИЙ СПРАВОЧНИК ПО ПАРОВЫМ КОТЛАМ**

ГОСЭНЕРГОИЗДАТ

МОСКВА 1961年版

**蒸汽锅炉簡明手册**

洪 呂 謹

\*

水利电力部办公厅图书编辑部编辑  
《北京卓外月坛南里房》

中国工业出版社出版《北京卓外月坛南里房》

(北京市书刊出版业营业登记证字第110号)

中国工业出版社第二印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·各地新华书店經售

\*

开本787×1092毫米·印张35/16·字数72,000

1964年5月北京第一版·1964年5月北京第一次印刷

印数0001—7,960·定价(科六)0.46元

\*

统一书号：15165·3081(水电-421)

## 目 录

第一章 水和蒸汽的基本特性.....	1
第二章 锅炉规范.....	5
第三章 锅炉的钢制元件.....	11
锅炉钢的分类 .....	11
锅炉钢的特性 .....	15
电焊条的特性 .....	17
受热面管子 .....	20
受热面管子的强度计算 .....	22
管子弯曲的计算 .....	26
不同直径管子的连接计算 .....	29
第四章 炉墙材料.....	30
红砖及耐火砖 .....	30
硅藻土制作 .....	30
苏维利特板 .....	31
耐火及绝热混凝土 .....	31
密封涂料 .....	33
铬质塑料 .....	34
第五章 启动前的工作.....	34
管子的通球试验 .....	34
锅炉的水压试验 .....	35
锅炉的碱煮 .....	36
酸洗 .....	39
锅炉的蒸汽严密性试验 .....	43

<b>第六章 燃料、空气及燃烧产物</b>	45
燃料的特性及燃燒產物	45
燃料的粉碎	54
1956年“防爆規限”摘录	59
<b>第七章 锅炉水质</b>	63
基本特性	63
蒸汽、給水及炉水的水质标准	67
分段蒸发	70
磷酸盐	72
锅炉中金属的腐蚀	73
锅炉保护	76
<b>第八章 锅炉的运行特征</b>	78
过剩空气系数	78
噴水式蒸汽减温器的运行	81
锅炉的热损失	83
锅炉的綜合热效率	87
<b>第九章 争取提高蒸汽锅炉经济性的基本措施</b>	91
降低排烟热损失	91
降低化学及机械未完全燃烧热损失	94
燃用质量降低了的燃料	96
合理組織燃料的燃燒過程	96
与炉壁結渣作斗争	100
热风溫度的降低	100
<b>参考文献</b>	101

# 第一章 水和蒸汽的基本特性

**压力** 1个物理大气压相当于760毫米水银柱的压力。1个工业大气压代表1公斤/厘米<sup>2</sup>的压力，它略小于1个物理大气压：

$$\begin{aligned}1 \text{ 物理大气压} &= 760 \text{ 毫米水银柱} \\&= 1.033 \text{ 公斤/厘米}^2;\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}1 \text{ 工业大气压} &= 735.5 \text{ 毫米水银柱} \\&= 1.0 \text{ 公斤/厘米}^2.\end{aligned}$$

压力  $p$  可以按绝对大气压( $ama$ )测量，也可以按表大气压( $amu$ )测量；表大气压就是超过外界大气的压力。通常，将四周环境中的1个物理大气压，近似地选作1公斤/厘米<sup>2</sup>，所以有：

$$p_{ama} = p_{amu} + 1 \text{ 公斤/厘米}^2.$$

**温度** 温度  $t$  按国际(百度)温标中的度( $^\circ\text{C}$ )来测量。此时，采取1个物理大气压下冰的熔点为 $0^\circ\text{C}$ ，水的沸点为 $100^\circ\text{C}$ 。在热工学中，压力以工业大气压来测量；因此在表3中，水在1个绝对大气压力下的沸点不等于 $100^\circ\text{C}$ 。

按照绝对温标，温度从绝对零度开始计算。温度按照这种温标时，以符号 $^\circ\text{K}$ (凯尔文度)或 $T^\circ$ 来表示：

$$T^\circ = t^\circ\text{C} + 273.16^\circ\text{C}.$$

**热量单位——大卡(kkax)** 它实际等于在1个大气压力下，1公斤的水从 $19.5^\circ\text{C}$ 加热到 $20.5^\circ\text{C}$ 时所需要的热量。在表1中列出了相当1个大卡的功与其他功的测量单位的比较。

表1

大卡	国际单位-小时	公斤-米
1	$1.1614 \times 10^{-3}$	426.5
861.0	1	$3.672 \times 10^5$
$2.345 \times 10^{-3}$	$2.721 \times 10^{-6}$	1

**水或蒸汽的热焓** 它代表1公斤的水从0°C加热到某一定温度时，所需耗用热量的大卡数。水实际上是不可压缩的，它在某一定温度下的比容(就是1公斤的体积)与它所受的压力几乎无关。当温度不变时，水的热焓也很少随压力改变。水的比容，特别是它的热焓，随温度有很大改变(表2)。蒸汽的特性则与压力及温度有着极为密切的关系(表3及表4)。

**蒸发潜热** 它是使得1公斤已加热至沸点的水，转变为相同温度下的水蒸汽时所需耗用的热量。蒸发潜热随压力的升高而降低，并且当达到临界参数(225.65绝对大气压、

表2 水的特性

温 度 (°C)	压力(绝对大气压)			
	20	40	100	160
热焓(大卡/公斤)				
100	100.5	100.8	101.9	103.0
150	151.2	151.5	152.4	153.3
200	203.6	203.8	204.4	205.0
240	—	247.8	248.0	248.2
300	—	—	320.9	319.3
340	—	—	—	379.4

續表 2

溫 度 (°C)	壓力(絕對大氣壓)			
	20	40	100	160
比容(米 <sup>3</sup> /公斤)				
100	0.00104	0.00104	0.00104	0.00104
160	0.00109	0.00109	0.00108	0.00108
200	0.00116	0.00115	0.00115	0.00114
240	—	0.00123	0.00122	0.00121
300	—	—	0.00140	0.00137
340	—	—	—	0.00162

表 3 干飽和蒸汽和沸騰水的特性

壓 力 (絕對大氣壓)	沸 点 (°C)	熱焓(大卡/公斤)		蒸發潛熱 (大卡/公斤)	比容(米 <sup>3</sup> /公斤)	
		水	蒸 汽		水	蒸 汽
1.0	99.1	99.2	638.7	539.5	0.00104	1.725
10	179.0	181.2	663.3	482.1	0.00113	0.198
17	203.4	207.2	647.5	460.3	0.00116	0.119
23	218.5	223.7	669.0	445.3	0.00119	0.0885
32	236.4	243.7	689.5	425.8	0.00122	0.0637
35	241.4	249.5	689.5	420.0	0.00123	0.0582
40	249.2	258.4	669.0	410.6	0.00125	0.0508
44	254.9	275.1	668.5	403.4	0.00126	0.0460
50	262.7	274.3	667.5	393.2	0.00128	0.0403
60	274.3	288.4	665.4	377.0	0.00131	0.0331
70	284.5	301.0	662.6	361.6	0.00135	0.0280
80	293.6	312.8	659.4	346.6	0.00138	0.0241
90	301.9	323.8	655.7	331.9	0.00141	0.0210
100	309.5	334.3	651.7	317.4	0.00145	0.0185
110	316.6	344.2	647.1	302.9	0.00148	0.0164
120	323.2	353.9	642.4	288.5	0.00152	0.0146
130	329.3	363.3	637.3	274.0	0.00156	0.0131
140	335.1	372.6	631.6	259.0	0.00160	0.0118
150	340.6	381.9	625.6	243.7	0.00164	0.0107
160	345.7	391.0	618.9	227.9	0.00169	0.00963

374°C)時成為零。

在表 1 ~ 4 中，水和蒸汽的特性按其額定值表示〔參考文獻 1〕。

表4 过热蒸汽的热焓和比容

温度 (°C)	17絶对大气压		23絶对大气压		32絶对大气压	
	热焓 (大卡/公斤)	比容 (米³/公斤)	热焓 (大卡/公斤)	比容 (米³/公斤)	热焓 (大卡/公斤)	比容 (米³/公斤)
220	678.5	0.1252	670.1	0.08890	—	—
250	696.8	0.1358	690.7	0.09765	680.3	0.06692
300	724.5	0.1520	720.5	0.1104	714.1	0.07723
350	751.0	0.1673	748.0	0.1222	743.4	0.08628
360	756.2	0.1703	753.1	0.1245	749.0	0.08801
370	761.4	0.1733	758.3	0.1268	754.6	0.08972
380	766.6	0.1763	761.1	0.1290	760.7	0.09142
390	771.8	0.1792	769.4	0.1313	765.7	0.09310
400	777.0	0.1822	774.7	0.1335	771.2	0.09477
410	782.2	0.1851	780.0	0.1358	776.6	0.09611
420	787.4	0.1880	785.3	0.1380	782.1	0.09807
430	792.6	0.1910	790.6	0.1402	787.5	0.09949
440	797.8	0.1939	795.9	0.1424	793.0	0.1013
450	803.0	0.1968	801.2	0.1446	798.4	0.1029
460	—	—	806.5	0.1468	803.8	0.1045
470	—	—	811.8	0.1489	809.2	0.1061
480	—	—	817.1	0.1511	814.6	0.1077
490	—	—	822.4	0.1532	820.0	0.1093
500	—	—	827.7	0.1554	825.4	0.1109
	40絶对大气压		100絶对大气压		140絶对大气压	
340	733.2	0.06638	689.8	0.02206	642.2	0.01254
370	750.8	0.07074	717.1	0.02475	687.3	0.01554
400	768.0	0.07493	740.6	0.02705	718.5	0.01769
410	773.6	0.07630	747.9	0.02776	727.6	0.01837
420	779.2	0.07745	755.0	0.02845	736.2	0.01892
430	784.8	0.07899	761.9	0.02913	744.4	0.01949
440	790.3	0.08032	768.7	0.02979	752.3	0.02004
450	795.9	0.08164	775.4	0.03043	759.9	0.02057
460	801.4	0.08295	781.9	0.03106	767.4	0.02109
470	806.9	0.08426	787.3	0.03168	771.7	0.02159
480	812.4	0.08556	794.7	0.03228	781.8	0.02208
490	817.9	0.08685	801.0	0.03288	788.8	0.02255
500	823.4	0.08811	807.2	0.03348	795.6	0.02302
510	828.9	0.08942	813.4	0.03407	802.3	0.02348
520	834.4	0.09069	819.7	0.03464	809.0	0.02393
530	839.8	0.09196	825.7	0.03521	815.6	0.02437
540	845.3	0.09322	831.7	0.03578	822.1	0.02481
550	850.8	0.09448	837.7	0.03634	828.5	0.02524
560	—	—	843.7	0.03690	834.9	0.02567
570	—	—	849.7	0.03741	841.3	0.02609
580	—	—	855.7	0.03799	847.6	0.02650
590	—	—	861.9	0.03853	853.8	0.02691
600	—	—	867.5	0.03907	860.0	0.02732

## 第二章 锅炉规范

在苏联，蒸汽锅炉仅按确定的蒸汽压力和温度(参数)来制造(表5)。高蒸汽参数对大容量的蒸汽锅炉和汽轮机最为适宜。经济核算表明，当压力从40大气压提高至100大气压时，同时相应地提高蒸汽温度，可保证降低发电厂的燃料消耗约12%。仅仅只将锅炉在100个大气压力下所发出的蒸汽温度从510°C提高到540°C，燃料节约约为1%。若将100大气压、540°C的锅炉，换为140大气压、570°C的锅炉，可以使发电厂的燃料消耗再降低约4%，而采用蒸汽二次过热，

表5 锅炉参数

(按照苏联国家标准3619-59)

锅炉出口蒸汽压力 (绝对大气压)	蒸汽温度 (°C)	中间过热器后 的蒸汽温度 (°C)	给水温度 (°C)	锅炉蒸发量 (吨/时)
9	饱和	—	50	0.2~1.0
14	饱和	—	50	2.5~10
14	饱和	—	50	4~10
	或250	—	100	15~20
24	饱和	—	100~145	4~20
	或370			
	或425			
40	440	—	145	6.5~75
100	540	—	215	60~220
140	570	—	230	160~480
140	570	570	230	320~640

表 6 頂定過熱蒸汽溫度的允許偏差

(按照蘇聯國家標準3619-59)

額定蒸汽壓力 (絕對大氣壓)	14	21	40	100	140
額定蒸汽溫度(°C)	250	370	425	440	540
正偏差(°C)	35	20	10	10	5
負偏差(°C)	35	20	20	15	10

注：对于額定蒸汽壓力為14絕對大氣壓的鍋爐，上面的數值是指運行在額定蒸發量下的允許偏差。对于其他的鍋爐，是指負荷為額定值的70%到100%範圍內的允許偏差，而对于二次過熱蒸汽，則是指負荷為額定值的50%到100%範圍內的允許偏差。

燃料的節約可再增加約4%。

鍋爐製造廠出品的鍋爐的計算特性，有時並不完全符合蘇聯國家標準。例如，蒸汽壓力通常不按絕對大氣壓來計算，而是按照表大氣壓帶點富余來計算。

蘇聯成批生產的中等容量和大容量鍋爐的基本特性（表7~12）中，沒有包括個別非成批生產的鍋爐型號（例如：蒸發量為950噸/時、壓力為255大氣壓、一次蒸汽溫度為585°C、二次過熱蒸汽溫度為570°C的THII-110型鍋爐）。

蒸汽不經二次過熱、蒸發量為420噸/時的鍋爐，可保證獲得10萬瓩的發電功率；蒸汽經二次過熱、蒸發量為500及640噸/時的鍋爐，可分別保證相當於15萬和20萬瓩的發電功率；THII-110型鍋爐相當於30萬瓩的發電功率。

表7 塔干罗格“紅色鍋炉工”鍋炉制造厂1961年220吨/时、  
100表大气压、540°C鍋炉的規范

鍋炉型号 1	設 計 煤 种 2	分段燃 燒設 置 3	噴 燃 器 型 式 4	特 徵 5
TII-10	烟煤	2	直射式煤粉噴燃器	
TII-12	无烟煤末及貧煤	2	直射式煤粉噴燃器	
TII-13	烟煤、高炉及炼焦 爐煤气	2	渦流式煤粉噴燃器及 縫隙式瓦斯噴燃器	
TII-13/A	烟煤	2	直射式煤粉噴燃器及 馬弗炉	
TII-13/B	烟煤、高炉及炼焦 爐煤气	2	渦流式煤粉噴燃器及 狹縫式瓦斯噴燃器	布置得較稀疏 的省煤器
TII-14	褐煤	3	鑿井式磨煤机	
TII-15	无烟煤末及貧煤	3	渦流式煤粉噴燃器及 狹縫式瓦斯噴燃器	
TII-15/A	无烟煤末及貧煤	3	直射式煤粉噴燃器	
TII-16	烟煤、高炉及炼焦 爐煤气	3	渦流式煤粉噴燃器及 狹縫式瓦斯噴燃器	
TII-17	波罗的海沿岸頁岩	2	直射式煤粉噴燃器	特殊4行程的 烟道布置
TII-45	褐煤	2	鑿井式磨煤机	
TII-46	烟煤	3	直射式煤粉噴燃器	
TII-46/A	烟煤	3	直射式煤粉噴燃器	
TII-47	无烟煤末及貧煤	3	直射式煤粉噴燃器	布置得較稀疏 的省煤器
TII-48	烟煤	3	直射式煤粉噴燃器	傾斜度小的燃 燒室炉底
TII-49	烟煤	3	直射式煤粉噴燃器及 馬弗炉	下鍋空氣預熱 器受熱面縮 小
TFM-151	重油和瓦斯	3	瓦斯重油噴燃器	
TII-152	木质褐煤	2	鑿井式磨煤机	
TFM-153	重油和瓦斯	3	瓦斯重油噴燃器	帶瓦斯蒸發器

表8 塔干罗格“紅色鍋炉工”鍋炉制造厂1961年  
140表大气压、一次蒸汽温度570°C鍋炉的規范

鍋炉型号	蒸发量 (吨/时)	二次过热蒸 汽温度(°C)	受热面 組合型式	主要燃料	作法类别
TH-67	320	570	特殊布置	瓦砾	固态排渣
TH-80	420	—	II	无烟煤末及貧煤	液态排渣
TH-82	420	—	II	烟煤	固态排渣
TH-85	420	—	II	烟煤	液态排渣
THM-84	420	—	II	重油及瓦斯	—
TM-84	420	—	II	重油	—
TH-90	500	570	II	无烟煤末及貧煤	液态排渣
TH-92	500	570	II	烟煤	固态排渣
THM-94	500	570	II	重油及瓦斯	—
THM-96	480	—	II	重油及瓦斯	—
TH-100	640	570	T	无烟煤末及貧煤	液态排渣

注：1.在T式布置中，对流受热面分段布置在鍋炉燃烧室左、右侧（从鍋炉前面看）的两个垂直管道中；  
2.在TH-67型鍋炉中，烟气依次通过三个垂直壁井。

表9 奥尔忠尼启则-波道尔斯克工厂(3nO) 1960年鍋炉規范

鍋炉型号	蒸发量 (吨/时)	压 力 (表大) (气压)	一次蒸 汽温度 (°C)	二次蒸 汽温度 (°C)	汽鼓 数目	設計煤种	特 征
PK-19-2	110	100	540	—	1	无烟煤末及干烟煤	
PK-20-2	110	100	540	—	1	褐煤	汽鼓式鍋 炉
PK-10-2	220	100	540	—	2	干烟煤	
PK-14-2	220	100	540	—	2	褐煤	
PK-24	270	140	570	570	—	干烟煤	直流鍋炉
PK-38	270	140	570	570	—	褐煤	
PK-33	640	140	570	570	—	褐煤	
PK-40	640	140	570	570	—	干烟煤	

表 10 巴尔瑙尔工厂1960年锅炉规范

锅炉型号	蒸发量 (吨/时)	蒸汽压力 (表压)	过热蒸汽 温度(°C)	燃料
БК375-39ФБ	75	4.0	440	无烟煤、烟煤、褐煤、贫煤及木质弱炭
БК375-39ФМ	75	4.0	440	木质燃料
БК375-39ФСЛ	75	4.0	440	可燃页岩
БК375-39Д	75	4.0	440	高炉煤气
БК3120-100ГМ	120	10.0	540	天然气及重油
БК3160-100Ф	160	10.0	540	无烟煤、褐煤及贫煤
БК3160-100ГМ	160	10.0	540	天然气及重油
БК3220-100Ф	220	10.0	540	烟煤
БК3210-140Ф	210	14.0	570	焦煤，褐煤及木质弱炭
БК3210-140ФПТ	210	14.0	570	贫煤及无烟煤末

表 11 别尔戈罗德工厂1960年锅炉规范

锅炉型号	蒸发量 (吨/时)	燃烧装置	燃料
TC-20-Y	19	БИР-M型链式炉排, 7900×3110	APIII、ACIII、AC②
TC-20-Y	20	БТИ-Комега燃烧室, БИР-M 5500×3110	烟煤及褐煤(原煤)
TC-35-Y	32	БИР-M型链式炉排, 7900×4590	APIII、ACIII、AC
TC-35-Y	35	БТИ-Комега燃烧室, БИР-M 6500×4590	烟煤及褐煤(原煤)
TC-35-Y	35	ДЧПИ燃烧室(波美期带式), БИР-M 6500×4590	块状泥煤及木质料

① БИР-M: M型木屑床的炉式炉排。——译者

② APIII: 未筛分的无烟煤块带煤末; ACIII: 瓜子块无烟煤带粉末;  
AC: 瓜子块无烟煤。——译者

續表 11

鍋炉型母	蒸发量 (吨/时)	燃 燃 装 置	燃 料
TH-20-Y	20	裝置鑿井式磨煤机的室燃炉	烟煤、褐煤、鍶采泥煤
TH-20-Y	20	ПКТН 气力燃烧室(謝尔斯尼夫式)	鍶采泥煤
TH-35-V	35	裝置鑿井式磨煤机的室燃炉	烟煤、褐煤、鍶采泥煤
TH-35-V	35	裝置湍流式喷燃器的室燃炉	挥发分低的烟煤
TH-35	35	裝置风机式磨煤机的室燃炉	高水分的褐煤
TH-35	35	裝置鋼球磨煤机的室燃炉	无烟煤末
TH-35	35	ПКТН气力燃烧室(謝尔斯尼夫式，并可不依靠风机磨)	鍶采泥煤及高水分的褐煤
BM-35	35	室燃炉	重油
БГ-35	35	室燃炉	天然气及重油
БИ-50/39	50	裝置鋼球磨煤机的室燃炉	无烟煤末
СУ-15(組合式)	15	倒轉的帶型鏈式爐排 4500×2660并风力播煤机	烟煤及褐煤
СУ-20(組合式)	20	倒轉的帶型鏈式爐排 5600×2660并风力播煤机	长焰烟煤及褐煤
СУ-9(組合式)	9	倒轉的帶型鏈式爐排 4200×1990并风力播煤机	长焰烟煤及褐煤
СУ-9(組合式)	9	ПМЗ型燃烧室(带有翻轉式 爐排片的爐排3660×2200 并风力播煤机)	APIII、ACIII、AC
Д-9(組合式)	9	快速燃燒的ПКТН型燃烧室 (波美斯采火式)	廢木料
БГД	0.7~0.9	炉篦式爐排	烟煤及褐煤、APIII、 ACIII、AC

注: 1.除БГД型鍋炉以外的所有鍋炉,均按39表大气压和过热蒸氣温度450°C供給。БГД鍋炉的計算壓力为8个表大气压;  
 2.当标准委员会有专门决定时, TH-20-Y 及 TC-20-Y 型鍋炉可变型为17~23表大气压及350~400°C。在这种情况下, 宜称作 TH-20-M 及 TC-20-M型鍋炉。

表 12 比斯克工厂1961年垂直水管式锅炉规范

锅炉型号	蒸发量 (吨/时)	压 力 (绝对大气压)	过热蒸汽温度 (°C)	锅炉受热面积 (米 <sup>2</sup> )
ДКВР-2.5-13	2.5	14	饱和	91.3
ДКВР-4-13	4	14	〃	138.4
ДКВР-6.5-13	6.5	14	〃	225.3
ДКВР-10-13	10	14	〃	277
ДКВР-4-13-250	4	14	250	129
ДКВР-6.5-13-250	6.5	14	250	206.6
ДКВР-10-13-250	10	14	250	255.4
ДКВР-6.5-21	6.5	22	饱和	225.3
ДКВР-10-21	10	22	〃	277
ДКВР-6.5-21-350	6.5	22	350	206.6
ДКВР-10-21-350	10	22	350	255.4

注：锅炉按情况供给以下的燃烧装置：

1. 用来燃烧牌号为AO的无烟煤、烟煤及褐煤的带БИР-M型链式炉排的燃烧室；
2. 用来燃烧烟煤及褐煤的ИМЗ РПК型燃烧室(带有翻转式炉排片的炉排及风力推煤机)；
3. 用来燃烧露天泥煤的ИКТИ谢尔斯尼夫式旋风炉；
4. 用来燃烧废木料的ПСТН波美朗采夫式快速燃烧室；
5. 用来燃烧烟煤及褐煤的华西里市夫柳燃烧室。

### 第三章 锅炉的钢制元件

#### 锅炉钢的分类

锅炉制造中采用的钢材分为：

- 1)珠光体类钢(表13、15及16)。它又分碳素钢(牌号10、

表 13

鋼号	20	15XM	12XMФ	16FHM	22R
元素 名称	用 于 受 热 面			用 于 锅 炉 汽 鼓	
碳	0.17~0.25	0.09~0.16	0.08~0.15	0.12~0.18	0.19~0.26
锰	0.35~0.65	0.40~0.70	0.4~0.7	0.8~1.1	0.75~1.00
硅	0.17~0.37	0.17~0.37	0.15~0.35	0.17~0.37	0.2~0.4
钼	—	0.40~0.60	0.25~0.35	0.40~0.55	—
铬	0.3 以下	0.8~1.1	0.4~0.6	0.3 以下	0.4 以下
钒	—	—	0.15~0.3	—	—
镍	—	0.3 以下	0.3 以下	1.0~1.3	0.3 以下
钢	0.25以下	0.25以下	0.25以下	0.15~0.25	0.3 以下
硫	0.045以下	0.04以下	0.04以下	0.04以下	0.045以下
磷	0.04以下	0.04以下	0.04以下	0.035以下	0.045以下

表 14 锅炉用奥氏体钢的化学成分

鋼 号	1X18H9T	1X18L12T	1X14H14B2MT
元 素 名 称	元 素 含 量 (重量%)		
碳	0.12以下	0.08~0.12	0.15以下
锰	1.5 以下	1.0~2.0	0.7 以下
硅	1.0 以下	0.75以下	0.8 以下
铬	17~20	17~18.5	13~15
镍	9~11	11~13	13~15
钛	0.8 以下	0.65以下	0.5
钨	—	—	2.0~2.75
钼	—	—	0.45~0.6
硫	0.030以下	0.020以下	0.030以下
磷	0.035以下	0.035以下	0.035以下