

# 热力学在冶金中的应用

H. H. 道伯洛豪托夫 著

科学出版社

# 熱力学在冶金中的应用

H. H. 道伯洛豪托夫著  
李 姜 訳  
鐵 榮 謹 校

## 热力学在冶金中的应用

H. H. 道伯洛豪托夫著

李 鐵 藩 譯

姜 荣 燦 校

\*

科学出版社出版(北京朝陽門大街117号)

北京市書刊出版業營業許可證出字第 061 号

中国科学院印刷厂印刷 新华书店总經售

\*

1957年12月第 一 版

書名: 0987 印張: 2 3/8

1958年 7 月第二次印刷

开本: 850×1168 1/32

(印) 976—1,983

字數: 58,000

定价: (10) 0.48 元

Н. Н. ДОБРОХОТОВ  
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМОДИНАМИКИ  
В МЕТАЛЛУРГИИ

Изд. АН УССР

Киев, 1955

内 容 提 要

本書系統而簡明地敘述了熱力學的基本概念與定律，並使這些基本概念融於冶金研究工作的實例之中而與利用熱力學研究冶金反應的最新結果相聯繫，並對從熱力學出發研究高溫冶金反應的主要方面作了扼要的評述，且援引了最新的參考資料和數據，對冶金專業的高年級大學生、研究生及工程師和研究工作者皆有參考價值。

## 目 录

热力学的基本概念	1
物体的内能	3
气体的体积能	5
物体的焓	6
热与功	7
气体的状态变化	8
热力学第一定律	9
物体的熵	10
卡諾(Carnot)定理	15
热力学第二定律	17
能的降級	18
最大有用功	20
化学势	24
气体的节流或隙流	25
气体从噴嘴中噴出	27
化学反应中組元的活度	30
溶解於液体鐵中的元素的活度与自由能	37
爐渣中組元的活度	44
化学反应的热力学平衡方程式	50
物質溶解时的热过程	54
化学反应的經驗平衡方程式	57
平衡方程式的变换	59
列沙德里(LeChatelier)定律	61
分解压力	63
附表	65

## 热力学的基本概念

在广义上热力学是这样一种科学，它研究任一种能量从一种形态轉变到另一种形态及能量从一系統轉移到另一系統的規律，它研究由於热力学基本法則所得到的一些关系式。在狭义上热力学是研究热過程的科学，即研究由大量微小質点的不規則运动或輻射所傳遞的能量轉变的規律，它研究这种能量（热）轉变为有功用的条件。

热力学第一定律（能量轉变与守恆定律）說明能量既不能消灭也不能产生；在自然界中只进行能量自一物体傳遞到另外物体或由一种形态轉变为另一种形态；在隔离系統中能量的傳遞或从一种形态轉变为另一种形态的結果，能的总量並不改变。热力学第一定律是 M. B. 罗蒙諾索夫（Ломоносов）發現的自然界普遍規律的特殊形式。

在 1760 年於“關於液体与固体的討論”中，M. B. 罗蒙諾索夫写道：“在自然界發生的一切变化的實質是这样：一物体的某种东西消耗若干，则便有若干这种东西加到另一物体上。例如，若某处有若干数量的物質減少，則在另一处便有相同数量的物質增加。这个普遍的自然規律也可推广到运动的規律：因为物体以自己的力使另一物体运动时，在該物体本身丢失了多少运动，即有多少运动傳到另一物体上，这另一物体从而获得了运动。”

根据热力学第二定律，由大量無秩序地运动着的微粒所組成的隔离系統的熵与状态混乱性可以始終不变化或者增加。在这样的系統中只有趋近於平衡状态的过程才能自發进行。

热力学第三定律是說，温度为絕對零度 ( $-273.16^{\circ}\text{C}$ ) 时理想

構造的晶体中原子的位置絲毫不混乱，原子的热运动也完全停止了；温度为絕對零度时，在真实物体中仍保持質点的某些混乱振动。低於絕對零度的温度是不可能获得的。

物質是客觀存在的，它不为人們的意識所轉移，而具有一定的能量与質量。能量和質量是存在於自然界中物質的表現形式，是物質不可分离的根本性質(属性)。

物体的能量表現於它能引起該物体或另外物体的状态变化。物体的質量量度为物体的惰性。自然界中所有物体皆具有惰性，惰性用作用力与受力作用的物体所具有的加速度之比来测定。取在 $4^{\circ}\text{C}$ 时1厘米<sup>3</sup>水的質量作为質量單位，这种單位称为克質量。

物体的总能正比於它的質量並等於  $E=mc^2$ ，式中  $c$ ——光速，而  $m$ ——物体的質量。当物体能量減少时，它的質量也減少。質量增加1克，物質的总能量增加  $2.1 \times 10^{13}$  卡 ( $2.5 \times 10^7$  千瓦·时)。根据愛因斯坦方程式，运动物体的質量等於

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}},$$

式中  $m_0$ ——靜止状态物体的質量； $v$ ——物体的运动速度。

物体中所含能量的数量为物体特定的状态函数，不依賴於該状态下它的获得历史，即不依賴於物体自一状态到另外状态的轉移方法。工程热力学是研究有机械功和热的放出或吸收伴随产生的能量轉換問題。

工程热力学問題之一是關於完成一定数量的功所需的最低热消耗量。为了能利用热力学定律解决实际工程任务，首先需要掌握热力学基本概念。

#### 热力学基本概念

物体的内能

气态物体的体积能

焓

#### 採用的符号

$U$

$pV$

$I$  或  $H$

热量	$Q$
功	$W$ 或 $L$
物体的熵	$S$
束缚能	$TS$
恒容时物体的热力势	$A$
恒压时物体的热力势	$F, G, \Phi, Z$
物质的化学势	"
系统运动的动能	$E_{\text{动}}$
系统的势能	$E_{\text{位}}$

除上述者外，尚有其他热力学概念（温度、压力、热容等）。

## 物体的內能

物体的内能不包括使整个物体运动的动能及物体在某种外力场（地心引力、电与磁场等）中而引起的位能。

任何物体的内能等於

$$U = U_0 + U_{\text{动}} + U_{\text{势}},$$

式中  $U_0$ ——温度为绝对零度时该物体的内能； $U_{\text{动}}$ ——物体内部所有微粒运动的动能总和； $U_{\text{势}}$ ——微粒间相互作用的势能。

零点能  $U_0$  是由原子内部的电子运动能（称为光谱级能）、原子核内的能量（原子能）及温度为绝对零度时质点的振动能所组成。在所有的温度下，包括绝对零度，电子均在原子内运动。 $U_{\text{动}}$ ——微粒（分子与原子）的动能，是由微粒的移动、旋转与振动运动的动能所组成。 $U_{\text{势}}$ ——微粒相互作用的势能，主要是由於外层电子（价电子）使物体內各个微粒（各分子和各原子）間發生相互作用与联系而产生的。

温度升高时物体的内能增加。

物体的热容等於在該条件下为使物体升高  $1^{\circ}\text{C}$  所需供给物体的热量，或者更准确些，为  $C = \left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_S$ 。

在恒容而不作功时，热量仅仅用於使物体的内能升高，即

$dQ = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_v dT$ , 因此物体的热容等於  $C_v = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_v$ , 即物体的內能對於溫度的偏微分。因此, 恒容时物体的內能等於

$$U_T = U_0 + \int_0^T C_v dT.$$

因为在理想气体分子之間沒有吸引力的作用, 它的內能不依賴於气体体积或者压力, 仅为其溫度的函数 (在 1845 年發現的焦耳定律)。單原子理想气体的內能不决定於溫度, 因而它的热容几乎为常数。近似地等於  $C_v = 3$  卡/克分子·度。真实气体的热容既决定於气体的溫度又取决於压力。

對於解决一般热力学問題不需要內能的絕對值; 一般仅需知道当物体从一状态轉变为另一状态时物体内能的变化。

随着溫度的升高, 物質的热容增加。在不大的溫度变化範圍内物体热容可以認為是常数; 物体内能的增量可按下列方程計算:

$$\Delta U = U_2 - U_1 = C_v \Delta T.$$

物質內能的变化与热容可用三种方法測定:

1) 測定量热器(卡計)中溫度变化的量热器法;

2) 測定物質光譜並进行适当計算的光譜法<sup>1)</sup>;

3) 在可逆原电池中測定电动势及电动势随溫度的变化的电化学法。

当加热 1 千克分子物質时, 分子的原子数目愈多, 其能量增量也愈大; 这可以比較气体的恒容热容看出:

單原子气体的热容約为 3 卡/克分子·度;

双原子气体的热容約为 5 卡/克分子·度;

三原子气体的热容約为 7 卡/克分子·度。

根据度朗-柏蒂 (Dulong-Petit) 定律 (1819 年), 在室温时液体与固体的热容相近, 使 1 克原子的物質溫度增加 1°C 約为 6 卡/

1) М. П. Вакулович, В. А. Кириллен и др., Термодинамические свойства газов, Машгиз, 1953.

克分子·度。相同温度下呈蒸汽状态物质的热容小于液体状态的热容。关于物体热容更准确的数据列在相应的参考表内(例如图1和表5)。

## 气体的体积能

为使物体体积在压力为  $p$  的空间内由零增大到  $V$ , 必需消耗  $pV$  的能量以给予周围的空间; 这种能我们称之为体积能。因此, 当 1 千克比容为  $v$  和密度为  $\gamma = \frac{1}{v}$  的气体形成时, 需要给予周围空间的体积能等于  $\frac{p}{\gamma}$ 。相当于 1 千克气体的这种能称为气体的压缩压力。

结合波义耳 (Boyle) - 马略奥特 (Mariott)、盖吕萨克 (Gay-Lussac) 和阿佛伽德罗 (Avogadro) 定律得到理想气体的克拉普隆 - 门捷列夫 (Clapeyron-Менделеев) 方程式(根据门捷列夫 1874 年的资料)

$$pV = RT,$$

式中  $R$  —— 气体常数, 等于 848 千克·米 / 千克分子·度 = 1.986 千卡 / 千克分子·度;  
 $V$  —— 千克分子气体体积, 米<sup>3</sup>;  $p$  —— 压力, 千克 / 米<sup>2</sup>。

对真实气体

$$pV = cRT,$$

式中  $c$  —— 该气体与理想气体的定律偏差系数, 有时称为气体的压缩系数, 为变数。




图 1. 几种物质的克分子热容

$c$  与气体成分、压力  $p$  和温度  $T$  的关系通常以图形的方式表示。

真实气体的状态也可用范德华(Van der Waar) (1873 年) 方程式表示：

$$\left(p + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT,$$

式中  $a$  和  $b$  为常数, 是气体临界温度与临界压力的函数。

尚有其他比較复杂但較准确的真实气体状态方程式 [伏卡洛維奇(Вукалович)和諾維考夫(Новиков), 别尔特洛(Бертало)等等]。

$pV$  乘积为状态函数, 在理想气体条件下它仅决定於温度。气体的  $pV$  乘积具有較大的数值, 因此對於涉及气体的热力学計算应当考虑这个数值。

在恆压下进行的过程,  $pV$  乘积的差

$$p_2 V_2 - p_1 V_1 = p(V_2 - V_1)$$

等於使气体体积增加  $\Delta V = V_2 - V_1$  数值时所消耗的能量。

### 物体的焓

能量总和  $H = U + pV$  称为物体的焓, 式中  $U$ —物体的内能,  $pV$ —給予周围环境的体积能。如物体處於气体状态, 或液体及固体处在較大压力下, 則其体积能的数值將相当大。處於較小压力下的液体及固体的  $pV$  值很小, 因此对它們而言,  $H = U$ , 即焓与内能实际上相等。

焓的增量等於

$$dH = d(U + pV) = dU + pdV + Vdp.$$

工程热力学中通常以字母  $I$  表示焓, 而在化学热力学中以  $H$  表示。大写字母表示 1 千克分子的焓, 而小写字母表示 1 千克的焓。有时焓称为热含, 但这称呼並不正确, 关於这点將於下面敘述。

在恆压下物体加热时所消耗的能: 用於使物体内能增加, 用於

使物体膨胀时抵抗外压力所作的功和物体所作的其他功。

在个别情况下,当恒压( $Vdp=0$ )加热理想气体时,除抵抗恒压的膨胀功外,没有任何其他的功( $dW=0$ ),这时焓的增量等於加热气体的热量,同时

$$\begin{aligned} dH &= dU + d(pV); \\ dU &= C_v dT; \quad d(pV) = d(RT) = RdT; \\ dH &= C_v dT + RdT = (C_v + R)dT = C_p dT. \end{aligned}$$

因此,恒压时理想气体的热容等於

$$C_p = C_v + R,$$

式中  $R$ —气体常数。

假如物体在恒压下加热时还产生某种有用功 $W$ ,则以热的形式给予物体的能量用於增加它的焓( $U+pV$ )及所作的有用功 $W$ 。

因而,物体焓的增量等於在恒压下加热物体的热量,这时除了物体体积变化之外,沒有产生任何其他的功。

理想气体的内能、焓与热容( $C_v$ 和 $C_p$ )不依赖於气体的压力或体积,而仅仅取决於气体的成分和它的温度。相同温度下蒸汽的焓大於液体的焓,其焓的差等於液体的蒸發热。

## 热与功

热与功不是能的特殊形式,而是能的傳遞或轉變的形式<sup>1)</sup>。

热是利用原子和分子的不規則运动以及輻射所傳遞的能量。

功是利用物体抵抗外力作用而有秩序地运动时所傳遞的能量。太陽与爐內火焰發射的能量不能称为热能。由太陽和火焰放出的热射線或与加热物体相接触的無序运动分子的能均可为物体接收;因此該物体被加热,其内能也增加了。

可以說热或功为被傳遞的能量,而不能認為热或功是以热或

1) К. А. Путилов, Лекции по термодинамике, Всесоюзное хим. общество им. Менделеева, М., 1939.

功的形式所集中或聚結的能量。热与功不是物体的狀態函数，它取决于能的傳遞方法。

如物体获得热的同时要作功，则物体所得到的热量不是定值，这热量取决於达到該物体状态的过程。因此不能說在該状态或者該物体内含有热量。

当气态物体加热时，它的焓增加，即物体的內能与傳遞到环境的能增加，而不是指它的热含量增加。被傳遞的热可以用於使物体的內能增加，也可以通过作功物体而轉变为外功（在理想气体等温膨胀时可以完成）。“在燃料中含有热能”或者“碳为燃料的热能来源”等等，这样的說法同样是不正确的。燃料本身或者燃料与惰性气体（例如氮气）相混合时並不具有化学势能。仅仅当燃料与氧化剂（例如氧气）相混合时才具有化学势能（焓）。

如燃燒时不做任何有用的功、热不被帶走和反应产物仍留在該封閉系統时，则燃燒产物的焓等於原始物質的焓。为了使燃燒产物冷却到最初温度，应当自燃燒产物中取出能量，这能即称为燃料燃燒的热效应。在相等溫度下形成时放热的物質具有比原始物質較小的能量（焓）。

## 气体的状态变化

在气体中进行的过程可以分为下列类型：

- 1) 气体在恒压下的等压过程；
- 2) 气体在恒温下的等温过程，对理想气体  $pV = \text{常数}$ ；
- 3) 不傳热也不自外界取得热，即当  $pV^k = \text{常数}$ （式中  $k = \frac{C_p}{C_v}$ ）时的絕热过程；
- 4) 气体在恒容下的等容过程；
- 5) 当  $pV^n = \text{常数}$  时（式中  $n$  可以为常数或者变数）的多型过程。

在恒压下物体体积增加，表明在周圍空間力的作用下物体做

功，即将自己的能傳給空間。

如理想气体等温膨胀，即在恒温下膨胀，则气体压力的降低与它体积的增加成反比；为了保持温度，需要自外界以热傳遞的方式向气体加入能量。当气体等温可逆膨胀时加入的热可以完全轉变为功。等温膨胀时气体借助於被加入的热而作功。

当理想气体等温膨胀时，它的內能  $U$ ，体积能  $pV = RT$ ，也就是它的焓  $(U + pV)$  都保持不变，而加入气体中的热以膨胀功的形式完全傳給周圍空間。

在过程可逆的条件下，理想气体等温膨胀所作的功等於

$$W = \int_{V_1}^{V_2} pdV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{RT}{V} dV = RT \int_{V_1}^{V_2} d \ln V = RT \ln \frac{V_2}{V_1}.$$

因为  $p_1V_1 = p_2V_2 = RT$  = 常数，故对 1 千克分子理想气体，

$$W = RT \ln \frac{V_2}{V_1} = RT \ln \frac{p_1}{p_2} = 1.986 \times 2.3 T \lg \frac{p_1}{p_2} = 4.575 T \lg \frac{p_1}{p_2}.$$

当理想气体等温压缩时，加入的能以热的形式完全傳給周圍空間。

## 热力学第一定律

根据热力学第一定律，能量既不能产生也不能消灭，而只可能从一种形态轉变为另一形态；因此由於热交換帶給物体的能可以轉变为另外的形态或某种外功。热力学第一定律可以方程式表示之：

$$dQ = dU + pdV + dW,$$

式中  $dW$  ——除气体膨胀功外物体所进行的其他的功，或者除內能与体积能外物体其他能的增量。

根据热力学第一定律，在一种形态消耗的能与另外形态获得的能之間有严格地正比的关系；例如，1 千卡相當於 427 千克·米的机械功或 1/860 千瓦·小时的电能。

假如当加热时物体不进行任何附加的功 ( $dW = 0$ ) 及作用於物

体上的外压力不变时( $dp=0$ )，則加入的热仅仅用於升高物体的焓，即仅仅用於增加物体的內能和物体抵抗外压力的膨胀功，

$$dQ = dU + pdV = dH.$$

因之，恒容量热器中所获得的热用於使物体的內能升高，而於恒压量热器中所得的热用於使物体的焓升高。

对理想气体在等温过程中  $dU=0$ ，因此， $dQ=pdV+dW$ ，即在等温可逆膨胀时所有加入到理想气体中的热全轉变为功；真实气体則將加入的热的某些(不大的)部分消耗於增加气体的內能。

絕热过程中不加入热也不放出热，即  $dQ=0$ ，热力学第一定律的方程式可以採用下面的形式

$$dU + pdV + dW = 0.$$

因此，气体絕热膨胀所作的功是靠由於温度的降低而引起的內能的減少来进行的，而不是由於热含量的改变。这一点再一次地証實了焓不是热含量。

物体所傳出来的功称为外部有用功。例如，蒸汽克服蒸汽机負荷部分的膨胀功为有用功。物体抵抗周围大气压力的膨胀功(例如液体蒸發时)不能在循环动作的机器上利用。内燃机排出的廢气所进行的抵抗大气压力的膨胀功不是有用功。

將固体与液体分割为細小部分所作的功，用於增加所形成的細小部分的表面能及使質点变形与破坏。用於使質点变形和破坏的功以后不能利用，而分散系統的自由表面能可部分地用来得到外部有用功。

因而，功可以是有用的也可以是無用的。

### 物体的熵

在物体由一状态轉变到另一状态时，如果物体作功，则以輻射、对流和热傳导的方式傳給物体的热量(能)不是物体的状态參变数。因为这个热量决定於作功物体轉变的性質。

加入物体的热量与物体的绝对温度之比  $\frac{dQ}{T}$  称为热温商。当物体自第一状态改变到第二状态时，热温商之代数和为积分  $\int \frac{dQ}{T}$ 。积分  $\int \frac{dQ}{T}$  不依赖于过程的性质而完全取决于物体的最初与最终状态。因此  $\frac{dQ}{T}$  值是某一函数的全微分。这个状态函数称为熵。在可逆加热之后物体的熵等於

$$S_T = S_0 + \int \frac{dQ}{T},$$

式中  $S_0$ ——物体在绝对零度时的熵。

可逆过程的微分式为

$$dS = \frac{dQ}{T}.$$

熵是物体的状态函数，即它不依赖于物体到达该状态的途径，因此在任何可逆循环过程中，当做功物体回到最初状态时，总的熵变等於零。

熵变的数学表示式不是加入的热量被加热的最后温度去除所得的分数，熵为多项式（积分）。为了计算熵值，需要将全部加热过程分为许多过程，在这些过程中，物体的温度可认为是常数。之后，加入到每个过程中的热量除以该部分的绝对温度，并加合（积分）所有这样得到的值及加上绝对零度时的熵值。

测定物质的熵正像测定热容或内能与熵的变化那样，有三种方法：量热器法；研究物质光谱与用量子物理公式计算的分光镜法；电化学法——测定用该物质配制的可逆原电池的电动势。

在绝对零度时物质的熵一般不等於零，但接近於零。仅仅理想结构的晶体在绝对零度时的熵等於零。这是热力学第三定律的结论。

任意温度下物体的熵可以用量热器法计算如下：

$$S_T = S_{T_0} + \int_{T_0}^{T_{\text{相变}}} \frac{C_p' \ln dT}{T} + \frac{Q_{\text{相变}}}{T_{\text{相变}}} + \int_{T_{\text{相变}}}^{T_{\text{熔}}} \frac{C_p'' dT}{T} + \\ + \frac{Q_{\text{熔}}}{T_{\text{熔}}} + \int_{T_{\text{熔}}}^{T_{\text{沸}}} \frac{C_p^{\text{液}} dT}{T} + \frac{Q_{\text{沸}}}{T_{\text{沸}}} + \int_{T_{\text{沸}}}^{T} \frac{C_p^{\text{气}} dT}{T},$$

式中  $T_{\text{相变}}$  —— 温度;  $Q_{\text{相变}}$  —— 物质由一形态变到另一形态的轉变热;  $S_{T_0}$  —— 温度为  $T_0$  时熵的值。

总之,任意物体在任意状态时的熵可以测定与计算。熵与热容一样以千卡/千克·度表示。

已知在 0°C 或者在室温下物质的熵,便可以计算在任何其他温度下的熵。假如从绝对零度计算熵,则可以得到熵的绝对值;但也可以计算给定温度时与在任何情况下所选择的零度之间熵值的差——此即熵的相对值。例如,工程热力学中为了计算方便起见,以在 0°C 时液态水的熵值为零。于 -193°C 时液态空气的熵值条件地作为零。

在标准状况(压力为 1 大气压和温度 25°C = 298°K 时)下各种物质熵的绝对值列于参考表 6 内。

现已制定了关于工程方面物质的各种重要热力学性质的详细与准确数据的专门的表。为了热力学计算简易起见,除表外,还编制了热力学图解,利用图解可以容易与迅速地对过程进行分析与计算。

最通用的  $I-S$  图中其横坐标为物质的熵值,沿纵坐标为该物质的焓值,而曲线表示在各种温度与压力下该物质熵与焓的关系。关于空气与燃烧产物的  $I-S$  曲线可供内燃机参考。

已知物质的任意二参变数,由热力学表可以求得其余数值以及决定在某些过程中物体获得(或者消耗)的热与功。

在图 2 与 3 中标明了在各种温度下纯铁的熵及焓的数值以及它们之间的关系。