

電機工人適用

# 電工學

第十一分冊 內燃機电气設備

羅先植 章炎福著



水利电力出版社

## 機 說

內燃机是应用得最广的原动机，为了使用方便，内燃机发动机常配置着成套的电气设备，这些电气设备可分为供给电能的电源和消耗电能的负荷两部分。

内燃机电气设备的电源是发电机和蓄电池，当内燃机发动机正常运行时，发电机除用来对负荷供电外，同时对蓄电池充电；当转速较低或负荷较重时，发电机和蓄电池同时对负荷供电；当发动机转速很低或停止运行而需要用电源的时候，蓄电池便代替发电机来供电。发电机和蓄电池之间装置着截流器，当发电机电压低于蓄电池电压时，截流器的接触头是经常断开的，可是当发电机电压高到足够对蓄电池充电时，截流器能自动使它的接触头闭合，发电机就开始对蓄电池或其他负荷供电。

因为内燃机常用于汽车、拖拉机、船隻或其他起重运输等交通工具，所以这些内燃机的发电机必须在变动的转速下仍保持比较平稳的电压和不超过额定数值的电流。利用电压调节器和电流限制器或第三刷发电机可达到以上要求，关于发电机（包括第三刷发电机在内）、截流器、电压调节器、电流限制器的构造将在第二十六章中详细说明。

内燃机附装的蓄电池大多是采用酸性蓄电池，这些蓄电池是由几个（一般是三个，有些是六个）单独的蓄电池串联组成的，每一个蓄电池的容量和电压完全相同，这些单独

的蓄电池常合装在一个分格的容器中，关于蓄电池的构造和容量以及充电和放电等问题，将在第二十五章中详细说明。

内燃机发动机需要用电的负荷是很多的，根据不同的用途大致可分为以下几种：

(1)点火系统：它是由感应线圈、断电器、配电器和火花塞等组成，感应线圈和断电器可以使蓄电池或发电机供给的低压电源变成高压电源，然后通过配电器而按时在气缸的火花塞上发生点火的电弧，来燃点发动机气缸中燃料和空气的混合气体。除蓄电池和感应线圈等组成的点火系统外，有些内燃机发动机是采用直接传动的磁电机来产生点火的高压电源。至于柴油发动机因为常采用压缩点火的方法，故不属于电气设备的范围。关于点火系统的构造和原理将在第二十七章中详细说明。

(2)起动系统：它是由装有一定传动机构的起动机和电磁开关以及连接起动机和蓄电池的导线等组成的，当发动机开动时，用来摇转发动机的曲轴。

(3)附属仪表：用途不同的内燃机常配置着不同的仪表，一般内燃机的仪表包括：指示蓄电池充电或放电时电流强度的安培表、指示燃料贮量的油量计、指示冷却水温度的温度计、此外在设备完善的内燃机中还装有指示排气温度的高测计，和其他有关的指示器、警报器等设备。

(4)其他电气设备：用于汽车、拖拉机、或其他小艇的内燃机发电机有时还具有照明负荷，用来供给行驶或停止时必要的照明、喇叭或其他信号标志等辅助设备，此外

电动离合器、调速器等电气设备近年来也逐渐开始应用或推广。

内燃机电气设备的额定电压是根据发电机或蓄电池的标称电压来决定的，在汽车上一般是采用6伏或12伏两种，大型汽车上有高到24伏的，船舶内燃机电气设备的额定电压有时常采用较24伏更高的电压。

# 目 錄

## 概說

第二十五章 蓄电池	6
-----------	---

一、酸性蓄电池的工作原理	6
二、酸性蓄电池的构造	8
三、电解液	13
四、酸性蓄电池的充电和放电过程	18
五、蓄电池的容量	22
六、蓄电池的測定法	24
七、蓄电池充电的电路	26
八、蓄电池在充电前的准备工作	29
九、蓄电池的充电工作	31
十、蓄电池的充电设备	34
十一、蓄电池的故障	36

第二十六章 內燃机发电机和截流器——調節器	42
-----------------------	----

一、內燃机发电机的构造	42
二、发电机电压的調節和电压調節器	46
三、电流限制器	54
四、截流器	56
五、截流器——調節器	58
六、第三刷发电机	64
七、第三刷发电机負荷电流的調節	67
八、交流发电机	70
九、发电机的故障	75

第二十七章 内燃机发动机的点火	82
一、点火系统的概述	82
二、感应线圈的构造	87
三、断电器和配电器的构造	91
四、提早点火装置	98
五、磁电机	104
六、磁电机的冲转器	118
七、磁电机点火和蓄电池点火的比较	120
八、火花塞	122
第二十八章 内燃机发动机的起动设备	128
一、起动设备概说	128
二、起动机的构造	129
三、典型的起动机	130
四、起动机的开关	137
五、直流发电机的起动绕组	145
六、起动机的故障	149


## 第二十五章 蓄电池

### 一、酸性蓄电池的工作原理

我們在第一分冊第二章第五節中曾談到，利用化學變化來產生電動勢的設備叫做電池。電池可分為原電池和蓄電池兩種。在原電池（如手電筒電池、無線電的乙電池等）中，如果產生化學變化的物質全部轉化為別種物質後，就不能用反向電流通入電池的方法來恢復已變化的物質。因此，當原電池的化學物質全部用完後，就必須另外添加新的化學物質，否則電池就不能再用。在蓄電池中，我們先將電流通入電池，使電池通過化學變化後，把電能儲藏起來。當使用時，電池中的電能經過相反的化學變化輸出到外面的電路中去。因此，在蓄電池中，電能可以從蓄電池輸出到外面去，同時也可以使反向電流通入電池，來使它完全恢復到原來的狀態。

常用的蓄電池有兩種：一種是鉛質硫酸蓄電池，簡稱酸性蓄電池或鉛蓄電池；另一種是鎳-鐵-鹼蓄電池，簡稱鹼性蓄電池。因為酸性蓄電池的製造費用較少，放電量較大，特別適用於起動內燃機的電動機，所以在絕大多數的內燃機電氣設備中，都是採用酸性蓄電池來供給起動電流。本書只介紹有關酸性蓄電池的工作原理、構造和充電工作法等。

圖1甲表示酸性蓄電池的放電工作。當正極板和負極板同時和硫酸溶液接觸時，在正、負極板之間即產生了約2伏




甲

圖1 酸性蓄電池的工作原理

1—二氧化鉛(正板); 2—鉛(負板); 3—硫酸溶液  
(電解質); 4—玻璃容器; 5—電阻(負荷)。

的电动势。如果我們用電阻5連通正极板1和負极板2时，电流即从二氧化鉛1經過電阻5回到鉛板2，如图中箭头所示。这时，在蓄電池中产生了化学变化如下：



也就是说，蓄電池的正极板(二氧化鉛)、負极板(鉛)和硫



乙

酸溶液化合为硫酸鉛。这样的过程叫做蓄电池的放电。当蓄电池在向外面的电路输出电流时，公式 1 的化学变化繼續进行，直到产生化学变化的物質(例如二氧化鉛、硫酸或鉛)全部用完时，化学变化就停止进行。这时，蓄电池不能再向外輸出电流，也就是說，它所儲藏的电能已全部放完。

当蓄电池的正、負极板都轉化为硫酸鉛时，如果我們用反向电流通入蓄电池，即电源的正极接通蓄电池的正极，电源的負极接通蓄电池的負极(如图 1 乙所示)，电流即从电源的正极通过蓄电池的正极、負极，然后回到电源的負极，如图中箭头所示。这时，在蓄电池中产生了和公式 1 相反的化学变化。也就是說，蓄电池的正、負极板又分別轉化为二氧化鉛和鉛。这样的过程叫做蓄电池的充电。当正、負极板全部轉化为二氧化鉛和鉛时，我們即可停止充电。这时，蓄电池已从电源吸取了很多的电能並把它儲藏在化学物質中。我們只要用电阻接通蓄电池的正、負极板，蓄电池就又可向外面的电路輸出电流了。

## 二、酸性蓄电池的構造

蓄电池的构造随着它的工作条件和所供給的各种負荷的不同而不同，例如，固定的大型蓄电池需要有长久的寿命；便携式蓄电池的重量需較輕，所佔的地位需較少；經常工作的蓄电池需要有构造坚固的极板，产生化学变化的物質需不易脱落，但紧急用的蓄电池却需要能在短时期內放出較多的电能等等。这里所介紹的蓄电池是主要作为起

动用的便携式蓄电池，它能在短时期内放出较多的电能（因为要使内燃机车起动，需用很大的电流，见第二十八章第二节），同时它的内电阻、体积、重量等也都必须较小。

酸性蓄电池的主要构造可分为容器、极板和隔板：

### (1) 容器

图2表示蓄电池的剖面图。因为在酸性蓄电池中所用的电解液是腐蚀性和化学性能都很强的硫酸，所以蓄电池的容器必须采用耐酸材料制成，如硬橡胶、玻璃或塑料




图2 酸性蓄电池的剖面图

等，其中以硬橡胶最为经济耐用，所以在内燃机电气设备所用的蓄电池中应用也最多。每一组正、负极板所组成的

单电池的电压約有2伏左右，在实际应用中常将三个、四个或更多个相同的单电池串接起来成为一组。因此图2所示蓄电池的容器有三个空格以便装置三組极板，这样，經串接后即可得到約6伏的电压。在容器的底部有几根突起的筋骨，它一方面可用以擋置极板，另一方面筋骨和筋骨之間的空間可以容納极板偶然脫落下来的化学物质。



图3 极板的框架

蓄电池的盖子也是用硬橡胶制成，盖子上面有三个孔，旁边两个孔用来固定正极板和负极板。中间一个孔是有螺紋的，透气塞可以很方便地旋入孔中，使外面的杂物不能进入蓄电池的内部，同时当蓄电池

在移动时（如在内燃机車輛上），电解液也不会被滾出来。将透气塞旋出，即可从孔中灌入或取出电解液和进行測量、檢查蓄电池的内部等工作。当蓄电池的极板装配完毕后，盖子和容器的接縫处需用耐酸的土瀝青化合物密封。这种土瀝青必須在低溫度时也能保持它的黏性而不裂开，并且在蓄电池的最高工作溫度（約60°C）时不会軟化。

单电池和单电池之間用連接鉛条焊接。在串联接法中，单电池的負极必須和相邻的蓄电池的正极相連接，因此在相邻的两个单电池中，正极板和負极板的佈置必須相反，以便用最短的連接鉛条即可把它们串接起来。

## （2）极板

蓄电池的极板是用铅和锑(5%~6%)的合金浇铸成具有很多直条和横条的框架，如图3所示。锑的作用可以增加框架的机械强度，同时也不容易被硫酸腐蚀。在正极板上用铅丹和稀硫酸，而在负极板上则用土沱铅粉和稀硫酸，分别调成浆糊状的氧化铅涂在框架的空格里，并使它黏附在框架的直条和横条上。当浆糊状的氧化铅凝固后，再将其烧。负极板浸在稀硫酸溶液中，并通过适当的电流，使正、负极板分别转变为二氧化铅和铅。

在起动内燃机车时，耗用的电流很大，因此在蓄电池中，必须有很多的化学物质和硫酸溶液接触。为了增加它们的接触面积，我们常采用薄的极板(厚度为2~3毫米)，并相应地增加极板的片数。并联各极板之间隔一定的距离，以容许异性的串联极板。每一块极板的上端有一个凸出的铅柱，和横条互相焊接。使同性的极板都连成并联，每一块极板的电流通过横条后从电极桩头上流出。正负极板的组合完全相同，只是正极板的片数比负极板少一块。当正、负极板互相交叉地镶嵌(如图4所示)时，每一块正极板的两面都可和一块负极板相对应。如果正、负极板的片数相同，那么，最后一块正极板将有一面不和负极板相对。




图4 单电池极板的组合  
(罐模中的正负极板)

应。这样，当蓄电池在工作时，这一面将因沒有电流而不发热，但另外一面都因化学变化而产生很多的热量，因此，这一块正极板即因两面溫度不同而弯曲，甚致损坏。所以負极板的片数必須比正极板多一块。

在充电或放电时，电流須經過蓄电池的电极桩头、鉛質橫条、极板鉛柄、极板框架、活性物質和电解液等部分。这些部分的电阻組成了蓄电池的內电阻。当电流通过蓄电池时，由于內电阻的作用，产生了电压降，并在蓄电池的內部产生热量使电解液的溫度升高。为了減小蓄电池的內电阻，正、負极板之間的距离必須很小。在每两块正、負极板之間需插入一块絕緣隔板来防止正、負极板之間的短路。当正、負极板讓嵌完毕后，它們的电极桩头分別焊接在容器的蓋子上。

### (3)隔板

隔板的作用是使蓄电池的正、負极板互相絕緣，它可以用木板、硬橡皮、塑料等制成。为了使电解液能自由地流通，隔板的构造應該是多孔性的，並具有很大的絕緣电阻。

木質隔板可用松树或赤楊树制成。它的一面是光滑的，但另一面却刨成槽形。槽形的一面應該朝向正极板，因为正极板的化学变化比負极板剧烈得多，所以木隔板和正极板相接触的一面必須刨成槽形，使較多的硫酸溶液容易和正极板相接近。

蓄电池中所用的硫酸溶液必須很純粹，否則容易腐蝕极板和损坏蓄电池。木材的纖維含有醋酸，所以在把木材制

成一定的形状后，还必须浸在6%苛性钠的水溶液中20小时，使全部醋酸和苛性钠化合，然后再将隔板浸在清水中漂洗6小时。这时，木隔板中的醋酸虽已全部消除，但可能还有残余的苛性钠存在。因此，再将木隔板浸在稀薄的硫酸溶液中6~8小时，然后才能取出应用。

木隔板的价格便宜，并具有良好的多孔性，但不能承受较高的温度。当蓄电池的化学变化进行得太剧烈或溶液的温度太高时（高于45°C），木隔板容易被烧焦而损坏。在较新式的蓄电池中常采用具有许多小孔的硬橡皮、塑料等制成的隔板。虽然它们的价格较贵，但因它们的电阻率很高，能耐较高的温度（约70°C），机械强度也较大，所以它们可以制成很薄的极板来隔离靠得很近的正、负极板。因而减少了蓄电池的内电阻和它的尺寸。

### 三、电解液

酸性蓄电池中所用的电解液为硫酸。硫酸制造厂的产品一般都是纯硫酸，它是水分很少而且杂质不超过一定标准的纯粹硫酸。这种硫酸吸水能力很强，氧化性能非常剧烈，不论衣服或铜锌等金属和它接触后，都会受到它的腐蚀。因此，在操作时，必须注意勿使硫酸被溅出，尤其不可使它接触手、皮肤或溅入眼睛等地方，否则将造成灼伤事故。

蓄电池中所用的硫酸溶液为稀硫酸，即水和纯硫酸按一定比例所制成的溶液。当纯硫酸和水接触时，水就立刻被纯硫酸所吸收而成硫酸溶液，同时产生大量的热。因此

在混合硫酸和水时，必須注意：

只可将硫酸倒入水中而切不可将水倒入硫酸中去。不然，即使少量的水落入到純硫酸中，也会使純硫酸的液面产生爆濺的現象，使一部分硫酸从容器中溅出，並且容易沾着手、面、眼睛或衣服等处而造成事故。如果不留心将較多的水倒入純硫酸中时，不但硫酸的液面将产生极剧烈的爆濺現象，而且还能产生很大的热量，足够将容器炸碎。这样所产生的后果将非常严重。因此，在将硫酸倒入水的时候，需注意溶液的溫度，不可太高，同时必須緩慢地分成几次倒入水中，以免过快地产生太多的热量。

蓄电池所用稀硫酸的化学成分必須很純粹，它所含的杂质不能超过一定的数量，例如銅、鐵等含量都不得超过十万分之五。因为不純粹的电解液将腐蝕极板的框架，而且由于金屬杂质和极板同时和电解液相接触，因而形成了許多小电池。这些小电池不断地在蓄电池內部放电，消耗极板的活性物質，因而減少蓄电池所儲存的电能。同时，稀硫酸能和各种金屬(鉛除外)化合，因此不可用鐵、銅等金属来作盛放硫酸的容器而只能用乾淨的玻璃、瓷、陶、硬橡皮或衬鉛木箱等来制造盛放稀硫酸的容器。

同样，水也必須是很純粹的蒸溜水或清洁的雨水。虽然水不容易和各种金属起化学作用；但在实用上仍以玻璃、瓷、陶等来作容器，以减少杂质进入电解液的机会。

电解液，我們常用比重法来衡量它的重量。液体的比重是它的重量和相同容积水的重量的比值。因此，当液体的比重大于1时，它的单位容积的重量比水的单位容积的

重量大，也就是說，它比水重。當液体的比重等於1時，它的單位容積的重量和水的單位容積的重量相等，也就是說，它和水一樣重。同樣，當液体的比重小於1時，它的單位容積的重量比水小，也就是說，它比水輕。

液体的比重和溫度有著密切的關係。當溫度升高時，硫酸溶液因受熱而膨脹，因此比重降低。在測量蓄電池中硫酸溶液的比重時，以 $20^{\circ}\text{C}$ 為標準。如果硫酸溶液的溫度不是 $20^{\circ}\text{C}$ 時，必須將所測量的結果換算到 $20^{\circ}\text{C}$ 時的比重。當硫酸溶液的溫度高於 $20^{\circ}\text{C}$ 時，它的比重比在 $20^{\circ}\text{C}$ 時的小，這時溫度比 $20^{\circ}\text{C}$ 每高出一度，則需將測得的比重增加0.0007才能求得在 $20^{\circ}\text{C}$ 時的比重。同樣，當硫酸溶液的溫度低於 $20^{\circ}\text{C}$ 時，溫度比 $20^{\circ}\text{C}$ 每低一度，則需將測得的比重減去0.0007才能求得在 $20^{\circ}\text{C}$ 時的比重。

例1：某蓄電池的電解液在 $30^{\circ}\text{C}$ 時的比重為1.115。試求它在 $20^{\circ}\text{C}$ 時的比重。

解：溫度比 $20^{\circ}\text{C}$ 高出的度數： $30^{\circ} - 20^{\circ} = 10^{\circ}$ 。

但溫度每高出一度，比重需增加0.0007，故比重共計需增加

$$10 \times 0.0007 = 0.007,$$

所以在 $20^{\circ}\text{C}$ 時的比重為 $1.115 + 0.007 = 1.122$ 。

例2：某蓄電池在 $10^{\circ}\text{C}$ 時的比重為1.250。試求在 $20^{\circ}\text{C}$ 時的比重。

解：溫度比 $20^{\circ}\text{C}$ 低的度數： $20^{\circ} - 10^{\circ} = 10^{\circ}$ 。

但溫度每低一度，比重需減去0.0007，故比重共計需減去

$$10 \times 0.0007 = 0.007,$$

所以在 $20^{\circ}\text{C}$ 時的比重為 $1.250 - 0.007 = 1.243$ 。

純硫酸的比重約為1.830。這是很濃的硫酸，不適宜

用在蓄电池中。蓄电池所用的电解液是比重为1.150~1.300之间的稀硫酸。因此，我們常常需要将浓硫酸和蒸馏水混合后来配制适当比重的稀硫酸。表1表示在調配各种比重的电解液时，每一公升蒸馏水所需用的纯硫酸的数量。

調製各種比重的电解液时，蒸馏水和硫酸的比例表 表1

电解液的比重	在15°C时每一公升蒸馏水所需比重为1.830的硫酸数量	
	克	立方厘米
1.100	167.4	91.0
1.125	214.3	116.4
1.171	303.6	167.8
1.240	478.0	260.0
1.262	534.2	290.0
1.285	593.0	324.7
1.308	670.0	363.8
1.320	709.0	384.8
1.353	939.0	510.0

测量液体比重的工具叫做比重表。图5中1、2、3可表示它的构造。它是一根玻璃圆管1，底部放置小铅珠2，以便使比重表在液体中可以維持直立的位置。圆管的上部为一玻璃梗3，上面刻着比重的度数。当比重表放置在液体中时，比重表所浮起的高度决定于液体的比重。液体的比重愈大，比重表浮得愈高，液体的比重愈小，比重表浮得愈低。因此，測量比重表所浮起的高度即可知道液体的比重。

在携带式蓄电池中，电解液高出极板的頂部只約10~15毫米左右，不能使比重表浮起，因此需将比重表放在虹