


87.18233 0202041
QTS



铁路货车滑动轴承 检查与修理

人民铁道出版社

铁路货车滑动轴承 检查与修理

齐齐哈尔铁路局三结合编写小组

人民铁道出版社

1976年·北京

内 容 简 介

这本小册子通俗地介绍了我国铁路货车在“段修”或站修线的检修作业中防止滑动轴承热轴的修理方法。内容包括：轴瓦的浇挂与旋修；油卷的制作及油沟处理；轴颈的检查与修理，轴瓦的选配与组装；以及轴箱、摇枕挡、摩擦减振器的检修和转向架测量等。

本书可供铁路车辆部门广大职工学习之用，也可以供教学参考。

铁路货车滑动轴承检查与修理

齐齐哈尔铁路局_主结合编写小组

人民铁道出版社出版

(北京东单三条14号)

新华书店北京发行所发行

各地新华书店经售

人民铁道出版社印刷厂印

开本：787×1092_{1/4} 印张：1.875 字数：34千

1976年5月 第1版

1976年5月第1版第1次印刷

印数：0001—13,000册 定价(科二)：0.15元

毛主席语录

阶级斗争是纲，其余都是目。

一个正确的认识，往往需要经过由物质到精神，由精神到物质，即由实践到认识，由认识到实践这样多次的反复，才能够完成。这就是马克思主义的认识论，就是辩证唯物论的认识论。

人的正确思想是从那里来的？是从天上掉下来的吗？不

是。是自己头脑里固有的吗？
不是。人的正确思想，只能从
社会实践中来；只能从社会的
生产斗争、阶级斗争和科学实
验这三项实践中来。

要认真总结经验。

出版说明

在毛主席伟大著作《实践论》的指导下，齐齐哈尔铁路局车辆部门的广大职工，多年来，特别是无产阶级文化大革命和批林批孔运动以来，在货车滑动轴承检查修理与防止热轴故障方面，积累了一些经验。这些经验，对提高修车质量，消灭货车热轴故障，保证行车安全起到了一定作用。为此，遵照伟大领袖毛主席关于“要认真总结经验”的教导，齐齐哈尔铁路局机辆处、教育处组织了该局职工学校、车辆段中有经验的工人、工程技术人员和领导干部成立了三结合编写小组，他们以阶级斗争为纲，通过调查研究、召开经验交流会、技术表演和训练班等形式，把多年来在实践中不断丰富、提高、并行

之有效的“货车滑动轴承检查与修理”方法，认真加以总结，并吸收了兄弟局的经验，编印成册，供铁路车辆部门广大职工学习与参考。

本书由于编写时间仓促，难免有不完全之处。同时由于全路职工不断创造与革新，今后会有更多的新经验出现，希望广大读者提出宝贵意见，以便再版时修订、补充。

目 录

第一节 轴瓦浇挂与旋修	1
一、挂瓦	1
1. 瓦体加修及端磨瓦的处理	1
2. 旧瓦退掉白合金的处理	14
3. 白合金加鎔	15
4. 瓦体预热	26
5. 胎模预热	28
6. 浇注	30
二、旋瓦	40
1. 旋瓦常出现的毛病、危害及原因	40
2. 旋瓦基本方法	42
3. 机床的校正	44
三、轴瓦验收	45
第二节 油卷制作及检修	46

一、油卷制作	47
1. 泡沫塑料的种类及外观区别	47
2. 泡沫塑料油卷的切割加工	47
3. 木前枕及后挡板	49
二、甩线	50
1. 第一次洗涤	50
2. 第一次甩线	51
3. 第二次洗涤	51
4. 第二次甩线	52
5. 干燥处理	52
三、旧油卷加修及装套	52
1. 旧泡沫塑料的检查及加修	52
2. 旧棉毛线清理	55
3. 旧线套清理及加修	56
4. 油卷装套	56
四、油卷浸润	57
1. 浸润时间及温度	57
2. 捆线要求	57

3. 对衰弱油卷的复查	57
第三节 轴颈的检查与修理	58
一、锥度	59
1. 产生锥度过限的原因	59
2. 锥度过限的危害	60
3. 检查方法	61
4. 处理方法	62
二、螺旋轴	62
1. 螺旋轴产生的原因	62
2. 螺旋轴的危害	63
3. 检查方法	64
4. 处理方法	64
三、轴颈台肩及轴颈压痕	67
1. 产生原因	67
2. 危害	67
3. 检查	68
4. 处理	68
四、鱼鳞轴	68

1. 鱼鳞轴产生的原因	68
2. 鱼鳞轴的危害	68
3. 检查方法	69
4. 处理方法	69
五、光洁度过低	69
1. 轴颈光洁度过低的原因	69
2. 光洁度过低的危害	70
3. 检查方法	70
4. 光洁度过低的处理	70
六、轴颈麻点	70
1. 轴颈麻点的种类	71
2. 产生原因	71
3. 危害	72
4. 处理	72
七、花纹轴	72
八、轴颈其它伤痕	73
1. 产生的原因	73
2. 防止方法	74

第四节 轴瓦选配与组装	76
一、测量轴颈并复查质量	77
二、选瓦	77
三、试瓦	78
1. 检查游间	78
2. 检查摆头、翘角	78
3. 检查接触面	79
四、刮研	82
五、轴瓦编号与排列	83
六、装瓦	83
1. 检查轴瓦垫板	83
2. 确认轴箱状态	83
3. 装轴箱及装瓦	84
4. 复查垫板弧度	84
七、油卷填充	84
1. 后挡板	84
2. 中卷	85
3. 木前枕	85

4. 对“小轴颈”填充的要求	86
八、注油	90
九、关盖	91
第五节 轴箱、摇枕挡、摩擦减振器 的检修及转向架测量	92
一、轴箱	92
1. 轴箱清扫与检查	92
2. 轴箱与侧架配合	93
二、摇枕挡	96
1. 摆枕挡的作用	96
2. 摆枕挡游间的测量	97
3. 摆枕挡焊修	98
三、摩擦减振器	99
1. 摩擦减振器的作用原理	99
2. 摩擦减振器的检修	103
3. 摆枕斜楔槽加修	105
四、转向架测量	105
1. 对角线测量	105
2. 固定轴距测量	106

第一节 轴瓦浇挂与 旋修

在铁路货车滑动轴承中最重要的部件就是轴瓦，它能将车体的重量传达分布到轴颈上，并减轻与轴颈的摩擦阻力，减少行车阻力，防止车轴发热。因此，努力提高轴瓦质量乃是防止定检车发生热轴故障的一个重要方面。

一、挂瓦

挂瓦工作，近几年来广泛的相继采用了电气挂瓦、无锡挂瓦、无泥挂瓦、自动流水线等大量的新技术，同时在挂瓦方法和挂瓦经验方面，也有了进一步的提高和发展。

1. 瓦体加修及端磨瓦的处理

对脱去旧白合金的瓦体或新制瓦体，在抛光前必须进行外观检查，检查有无裂损、磨耗、过限，并测量厚度，然后对合格瓦体刻打厚度钢印。打钢印的目的是因为在运用货车上所测量的轴瓦厚度，一般都是瓦体厚度和白合金厚度之总和，但要想知道白合金的厚度，就必须先掌握瓦体厚度，从总厚度中减去瓦体厚度，便是白合金实际厚度。为此，对脱去白合金的瓦体应刻打厚度钢印。如果瓦体的厚度没有记载，一旦旋瓦机吃刀量过大或在运用中白合金磨耗过限，就不可能知道剩余白合金的厚度，从而造成白合金过薄，耐磨时间短，在较大振动力下白合金将会产生裂纹而导致热轴。打钢印的方法是先用卡钳和钢板尺测量瓦体中部的厚度，然后在瓦体一侧，打上所测厚度钢印，如图1所示。对原瓦体已刻有厚度钢印的，应进行复测




图1 测量轴瓦体厚度

1—测量轴瓦体厚度；2—轴瓦厚度刻印

校对，有变化时应重新刻打。

球墨铸铁瓦体在运用中发生端磨是很普遍的。因此，对磨耗超过规定限度的球墨铸铁瓦体，必须认真处理。如果采用浇注白合金填补端磨部位的方法继续使用，其缺点一方面是端磨部分的白合金不易结合牢固；另一方面，在运用中，由于端部白合金强度低，在车辆横动力下，就会顺着磨耗深度的方向挤掉，造成白合金局部脱

壳、吃片或吃铁粉，以致造成热轴。所以对这种瓦体要按工艺规定的要求进行焊或镶嵌“尼龙”瓦头。

球墨铸铁瓦体的焊修一般有电焊和焊两种方法。现以电焊为主介绍一下工要求。

各型球墨铸铁瓦体纵向磨耗超过以限度时，可以加修或更换。

厂修 段修

(1) 前端 2 8

(2) 后端 3 5

(1) 球墨铸铁焊条芯的化学成分如下表：

元 素	碳 (C)	硅 (Si)	锰 (Mn)
成分 (%)	3.0~3.6	2.0~3.0	0.4~0.8