


港口機械初級教材

电 绞 车

港口教材编写組 編

人民交通出版社



港口機械初級教材

電 紋 車

港口教材編寫組 編

这本小册子是港口机械初级教材的一种，简要地叙述电钢車在港口机械化生产中的经济价值，系统地介绍它的种类、构造、性能、动作原理，以及如何维护与保养的有关知识。适合于具备高小以上文化和初学电钢車者学习参考。

港口机械初级教材

电 钢 車

港口教材编写组 编

*

人 民 交 通 出 版 社 出 版

(北京安定門外和平里)

北京市書刊出版業營業許可證出字第〇〇六号

新 华 書 店 发 行

人民交通出版社印刷厂印刷

*

1980年4月北京第一版 1980年4月北京第一次印刷

开本：787×1092毫米 印张：1 张插页1

全书：18,000字 印数：1—6,200册

统一书号：15044·5225

定价（8）：0.11元

目 录

前 言	2
第一章 电绞車概況	3
第二章 电绞車的类别	4
第三章 电绞車的构造	5
一、卷筒及离合器	5
二、主軸及軸承	6
三、減速器	7
四、制动器	9
1. 閘瓦式制动器	9
2. 带式制动器	11
3. 圆盘式制动器	12
第四章 电绞車的保护装置	13
一、深度指示器	13
二、終点开关	15
第五章 电绞車的主要电气设备	17
一、电动机	17
二、定子换接开关	17
三、起动变阻器	18
四、鼓形电阻控制器（可逆式）	19
第六章 电绞車的维护保养、排除故障和司机守則	22
一、电绞車的维护保养	22
二、电绞車的故障及消除方法	24
三、电绞車司机守則	25

前　　言

这本小冊子是港口机械初級教材的一种，內容可分为三部分：第一部分是述說电綫車在港口机械生产中的經濟价值，介紹它的种类，使讀者对电綫車有初步的認識。第二部分是介紹电綫車各部分的詳細构造、性能和动作原理，使讀者对电綫車的构造知識有一个較全面而深入的了解。第三部分是介紹电綫車的使用与維护保养方法，使讀者在实际工作中能掌握运用，既能很好地完成生产任务，又能保养好机械，延长它的使用壽命。

本書文字力求簡易通俗，以期适合高小以上文化程度以及初学电綫車者學習參攷；但搜集的資料不够全面，不能完全适应每一个學習电綫車技术的讀者的需要，希望提出补充的意見和要求，以便将来再版时斟酌修正和增入，使本書內容更为充实，更广泛地适应讀者的需要。

第一章 电绞車概況

电绞車又名电动卷揚机，它是以电动机为原动力，經過减速齒輪驅动卷筒的一种机器。这机器用途很广，如輪船上的起锚机、绞缆机、起重机，矿坑里的提升机，工厂里的行車，斜坡上的束纜車，碼头上的起重机等都使用它。因为它用电作原动力，具备有体积小、重量輕、结构簡單、操縱輕便、清洁耐用、造价低廉、修理費少等优点，所以現代的新型企业都乐于采用它。我們港灣作业的装卸机械工人，在起貨时，无论在輪船上或碼头上，使用它的时间很多，所以对它应有一定的了解。

电绞車用在矿坑里作为提升机具，提升深度可达1千米以上，提升速度每秒可达20米以上。因为它能力大，在大型矿坑里，一台电绞車有重达300吨以上的。我們装卸作业中，一般所用的电绞車，虽然沒有矿坑的大，但数量却很多，如一艘較大的海輪，可能有10部以上的电动起重机，如岸上的門式起重机，每台就有两部电绞車，对一艘船的装卸，有时用到三、四台起重机；所以在几台机械同时使用發揮高效率时，每小时可以装卸1千吨以上的貨物。

我国自解放以来，由于社会主义建設突飞猛进，国内已建成不少的矿山机器厂，如撫順、洛阳、上海、重庆、貴阳等地都能生产电动绞車，特别是在大跃进的1958年，我国的煤炭产量，由1亿3千万吨，跃到2亿7千万吨，铁矿也激增到1亿吨。在生产中，电绞車发挥的力量是不小的。

复习题

(1) 电绞车为什么被广泛地采用?

第二章 电绞车的类别

电绞车因为结构的不同，可分为等直径卷筒绞车、圆锥形卷筒绞车及摩擦绞车等，不过一般厂矿和港口作业起重所用，绝大多数是等直径卷筒绞车(即圆筒式卷筒绞车)，其他不常用，就不叙述了。

等直径卷筒绞车，可分为双卷筒式及单卷筒式两种，双卷筒式绞车的每一个卷筒固定用一根钢丝绳，两根钢丝绳缠绕的方向相反，因此当卷筒旋转时，一个挂钩上升，另一个挂钩下




图 1 单卷筒电绞车

降，一举而完成上升和下降的任务。由于在提升使用过程中，需要进行调节繩长及换繩等操作，因此把双卷筒之一后装在軸上，通过离合器（或联接固定卷筒的螺絲）与軸連接。另一个絞筒則用鍵固定在軸上。

单卷筒电絞車（图1）所不同于双卷筒电絞車的地方，就是只有一个卷筒，它可以用来进行单鉤提升，也可以进行双鉤提升；双鉤提升时，卷筒纏繞的表面为两条鋼絲繩所共用，下放繩騰出卷筒表面时，上升繩即向該表面纏繞，此时卷筒纏繞的表面，在提升中得到了充分利用。单卷筒电絞机的优点是：体积小，重量輕；缺点是只有一个与軸用鍵来楔死的卷筒，对于调节繩长及换繩等很不方便。

复习题

- (1) 电絞車有那几种？
- (2) 港口装卸采用那种电絞車的？

第三章 电絞車的构造

电絞車的主要組成部份分为卷筒离合器主軸和主軸承减速器以及制动装置等，茲分別叙述于后：

一、卷筒及离合器

电絞車的卷筒，主要是由鑄造或焊接而成，小型的一般都是鑄造的，有的用鐵鑄，也有的用鋼鑄，大型的則用鋼板和角鋼焊成。卷筒外部，卷筒的表面有的車成平直，有的車上繩槽，有的装上木衬，以减少摩擦，增加鋼絲繩的使用寿命。木衬应采用强而韌的木材，为便于安装木衬，一般作成寬100~

200毫米的木条，其厚度应不小于鋼絲繩直徑的2倍，木村用螺釘固定在筒壳上，每根木条至少用3个螺釘，固定螺釘应埋入木村的三分之一的厚度，以免木村在磨損時鋼絲繩與螺釘頭接觸，木村外表亦可刻上螺旋槽，以便引導鋼繩均勻的分布在卷筒上；鋼絲繩的固定端，用繩卡固定在絞筒的輪幅上。

双卷筒一般有两种构造：一种是軸上裝3个轴承，两个卷筒裝在3个轴承之間，其中1个卷筒开上鍵槽，用鍵与軸連成一体；另1个卷筒則不开鍵槽，但卷筒的一端开有啮合齿，另裝1个有活动鍵槽的离合器，当調整鋼繩的長度时，先使制动器把卷筒刹住，然后将离合器与卷筒离开，待另一个有鍵的卷筒將繩長調整合度后，再将离合器套上即可繼續生产。另一种是軸上裝2个轴承，两个卷筒俱裝在軸承之間，1个卷筒开有鍵槽，用鍵与軸連成一体，另1个卷筒則不开鍵槽，又是在两个卷筒的接合面同一半径的圓周上，鑽螺絲眼孔12~24个，当調整鋼繩長度时，先使制动器把卷筒刹住，然后轉动另一个有鍵的卷筒，待繩的長度适合时，即用螺絲把两个卷筒联接成一体，即可繼續生产；这就不用离合器了。

二、主軸及軸承

电綫車的主軸是承受所有外部負荷，并将此負荷經主軸承傳給底盤的主要承力部件，大型的电綫車，无论是2个或3个軸承，大都安装在水泥基础上，小型的綫車，其軸承大都安装在一个整体的鋼或鐵的底盤上，軸的一端与減速器的齒輪相連。

主軸由优质鋼鍛成，一般电綫車主軸的直徑，約為卷筒直徑的 $1/10$ 。

主軸承支承主軸的作用由几个主要部分构成：鑄鐵制成的軸承座，軸承蓋及澆鑄有巴氏合金衬層的鋼制上下軸瓦（或合

金銅鑄成的軸瓦)。

軸承的潤滑有集中潤滑和油環潤滑兩種。集中潤滑由電絞車的集中潤滑系統供油，潤滑油在壓力作用下，由油量指示器流入軸承，給油量的調節可用油量指示器的活門進行；油環潤滑是在軸瓦中間開有一個缺口，在缺口處掛上兩個半圓合成的油環，油環隨軸的轉動就將下面儲油盒的油帶上軸承，為了在軸承和軸承出口處的密封可靠，防止漏油和灰塵的侵入，在軸承兩側設有密封蓋，塗入毛毡用螺釘壓緊。

三、減速器

電絞車的減速器如圖2所示，一般由3根軸和4個平齒輪組成：第1根高速軸與電動機的軸相聯接；第2根為中速軸，安裝於低速軸與高速軸之間；第3根為低速軸，與卷筒的軸相聯接。第1根軸上裝一個最小直徑的齒輪，與第2根上較大的齒輪相咬合；由於兩個齒輪的直徑不同，大齒輪的轉速就比小齒輪降低，如果大齒輪的直徑為小齒輪的5倍，則大齒輪軸的轉速將降低為小齒輪軸的五分之一；第2根上又裝一個小齒輪，與第3根上的大齒輪相咬合；如果第3根軸上大齒輪的直徑亦為第2根軸上小齒輪的5倍，則第3根大齒輪一轉時，第1根小齒輪軸將轉 $5 \times 5 = 25$ 轉；例如電動機的轉速為每分980轉，經過兩次齒輪的變速，每次降為五分之一，到卷筒軸時，每分只有39.2轉了。這樣的結構，稱為減速齒輪。各式電絞車大小齒輪的倍數不一定都是5倍，可根據卷筒需要的轉數和電動機規定的轉速來設計。減速齒輪負荷較大的都用鋼制，負荷較輕者，亦有用鑄鐵製造的。

另外，還有一種不用平齒輪傳動，而用蝸輪傳動的減速裝置，在低速的卷筒軸上裝一個蝸輪，另在與電動機聯接軸上裝




图2 減速器

丙

一根螺旋形的蜗杆；这样的变速，一次即可降低到 $1/10 \sim 1/30$ ，一般轻便的小型电绞车有采用它的，其构造如图3。

四、制动器

电绞车的制动器（又名刹车）用途有三：（1）操纵电绞车在减速时起控制作用，在停车时刹住绞车；（2）保护绞车提升工作的安全，在发生事故时紧急刹住绞车；（3）调节繩长或换繩时刹住卷筒。

制动器可分为闸瓦式、带式和圆盘式三种，这三种都是由于闸瓦制动带或圆盘强压在制动轮上，使制动轮产生摩擦力因而得到了制动作用。兹分别叙述于后：

1. 闸瓦式制动器：在起重机中用得最广泛的有双闸瓦式弹簧制动器及双闸瓦式重锤制动器两种；另外还有一种单闸瓦式的制动器，因为它有很大缺点，易使车轴受到强烈的双曲负荷，故一般都不使用它了；至于双闸瓦式的制动器，则因它的制动力矩比较大，而且无论车轴向那一边旋转，都可以使用。

(1) 双闸瓦式弹簧制动器：图4是它的结构图，在支座1上安装有制动杠杆2和3，铸铁闸瓦4和5，是用梢轴连接在制动杠杆2和3上的，闸瓦上钉有铜丝和石棉制成的刹带，制动杆的外侧固定着电磁铁的线圈6吸块7顶在推杆11上，推杆被弹簧8紧压着，V形弯板9固定在制动杠杆3上，并围绕在弹簧8的外边，螺母12和弹簧13是用来调整制动轮和闸瓦之间的间隙用的。

当电磁铁的电路断开的时候，在缩着的弹簧8就加压力在V形弯板9的上面，因而拉动了制动杠杆3，使闸瓦与压紧制动




图3 蜗輪傳动装置




图4 双闸瓦弹簧式电磁制动机

輪，同时通过螺母10和推杆11，使杠杆2和閘瓦4向右移动，这样就把制輪的轉动制住了。

当电磁铁的电路接通时，吸块7被吸向线圈6，因此吸块7的另一部分，就顶在推杆11的末端，并且使制动杠杆3向右移开，直到限住螺钉14被底座1抵住为止；同时由于推杆11的末端被继续压紧着，使制动拉杆2也离开制动轮，这样，两个閘瓦就都松开了，在两个制动杠杆向两边离开时，由于V形弯板9向右移动，和螺母10向左移动，就把弹簧8压缩了。

制动器电磁铁的断路或者接通，是在电动机的断路或者接通的同时，而且自动发生的。这种制动器不分交流或直流，构造都是一样的；只是在安装时要按电源情况分别采用直流或交流的电磁铁。

这种制动轮，一般都装在电动机与减速齿轮轴的联轴器之间，有的就把联轴器作为制动轮；这种制动轮的直径，一般不大于400毫米。

(2) 双闸瓦式重锤制动器：图5是它的结构图，一般中小型的电绞车除安装弹簧制动器外，另在卷筒的一端安装直径较大的制动轮；制动轮的外边仍装双闸瓦式制动器，这种制动器除弹簧不用，另用重锤代替弹簧外，其他部份的构造原理与双闸瓦式弹簧制动器相同；为防止重锤落下时震动激烈，另还加装油压的缓冲器，让重锤以较缓的速度落下来，以免震伤机件。

2. 带式制动器：带式制动器是由一个圆柱形的制动轮和挠性的制动带所组成，制动带包在制动轮的外面，并且固定在制动杠杆上，扳动制动杠杆，制动带就抱紧在制动轮的轮缘上，由此就产生了摩擦力，而使制动轮停止转动。在这种制动器中，为了增加摩擦力和减少磨损起见，通常是在制动带的摩擦面上，增加一层摩擦材料，一般是铜丝和石棉编织成的刹带；直径较大的制动轮，也有用木块缠上以代替刹带的。

起动机的带式制动器，可分为简单带式制动器，差动带式制动器，和综合带式制动器三种。

(1) 简单带式制动器：如图6。制动带的紧边是固定在一个固定点上，或是固定在制动杠杆的转动轴上，而松边是固定在制动杠杆上。这种制动器只能用在单向制动的起重机构上（也就是制动轮只按照图示下降的方向作一个方向转动）。

(2) 差动帶式制動器：如图 7。制動帶的两端都固定在制動杠杆上，而两个固定点各在制動杠杆轉軸的两边。这种制動与上述简单帶式制動器一样，也不能用作双向制動。这种制動器在制動时，容易发生較大的冲击，松开制動帶的时候，制動帶与制動輪之間間隙很小。这种制動器只用在不能采用简单帶式制動器的情况下，在电动絞車中很少用。




图 6 简单帶式制動器




图 7 差动带式制動器

(3) 綜合帶式制動器：如图 8。这种制動器与上述两种制動器不同的地方是它可以用作双向制動，也就是制動輪向任何方向旋轉时，都可以制動。

以上三种帶式制動器，在小型电絞車中尚有采用者，但在較大型的电絞車中，已被閘瓦式的制動器所代替了。

3. 圆盘式制動器：如图 9。这种制動器是由一些鋼制的圆盘組成的，圆盘 1 用滑键同外壳 2 相連接，圆盘 4 用滑键同軸




图 8 綜合帶式制動器

3 相連接，各圓盤間保留一定的間隙。这种制動器的制動作用，是摩擦力引起的，这摩擦力的来源，有彈簧的压力，有重物的重量；有人工用杠杆施加的力，以及液壓或氣壓電磁等所作用的力。这种制動器，也常用于中小型的電絞車中。




图9 圆盘式制動器

复习題

(1) 电絞車是由那几个主要部分构成的？

(2) 电絞車各主要部分的詳細构造是怎样样的？

第四章 电絞車的保护装置

电絞車的运转，要求具有高度的可靠性及安全性，无论使用在提升机上纜車上，或吊貨机上，任何不正常的运转，都会影响生产或严重的危害人身及设备的安全；因此不太小的电絞車，都应装有机械的及电气的保护装置。电絞車的主要保护装置有深度指示器及终点开关两种。

一、深度指示器

深度指示器的作用是：(1) 向司机指示所提物件行到的位置；(2) 所吊物件将接近终点时发出减速信号；(3) 限

制所提物件超过终点。

深度指示器的构造如图10所示。自电绞车主轴经圆锥形齿轮的传动系统，将主轴的运动传给两根垂直的螺絲杆8，两螺絲杆的螺旋方向相反，螺絲杆旋转时常有指針的螺母9，就上下移动，螺母的运动方向和位置，都应与所提物件相对应，标尺4又是螺母9的轨道标尺，上有刻度，以便准确地指出所提




图10. 深度指示器

1-外壳；2-终点开关的带动装置；3-信号装置压板；4-标尺；5-对抱离合器；6-圆盘；7-限速板；8-螺杆；9-带指针的螺母。