

高炉机械設備 安裝手冊

冶金安装总公司 编

冶金工业出版社

高 爐 机 械 設 备
安 裝 手 冊

冶金安装总公司 编

冶金工业出版社

本書系根据苏联专家和鞍山高爐公司所編写的工艺及其他有关資料编写而成。它扼要地介紹了国内外已成熟的現場安装經驗。本書适用于巨型高爐。

本書主要供高爐机裝技术人員使用，但其它冶金机械設備的安装人員也可参考。

高爐机械设备安装手册

冶金安装总公司編

1960年7月第一版 1960年7月北京第一次印刷 7,025 册

开本 787×1092 1/32 • 字数40,000 • 印张 3 $\frac{8}{32}$ • 插頁 2 • 定价0.38 元
统一书号15062·2130 冶金工业出版社印刷厂印 新华书店科技发行所发行

各地新华书店經售

冶金工业出版社出版 (地址: 北京市灯市口甲45号)

北京市书刊出版业营业許可証出字第093号

目 录

前言.....	5
第一章 装料设备安装.....	6
第一节 大盖和大盖漏斗的安装.....	8
第二节 炉口外罩的安装.....	14
第三节 旋转布料器的安装.....	15
第四节 大小盖拉杆的安装.....	18
第五节 受料漏斗的安装.....	27
第二章 炉顶设备的安装.....	28
第一节 悬臂迴轉式起重机的安装.....	28
第二节 大小盖平衡杆支架的安装.....	29
第三节 大小盖平衡杆的安装.....	30
第三章 炉下设备的安装.....	33
第一节 风口设备的安装.....	33
第二节 泥炮机的安装.....	36
第三节 开口机的安装.....	37
第四节 考斯金汽鎛的安装.....	39
第五节 渣口塞的安装.....	40
第四章 热风炉设备的安装.....	43
第一节 热风炉内部炉篦子及篦子支柱的安装.....	43
第二节 短管法兰盘的安装.....	47
第三节 燃烧器及送风机的安装.....	49
第四节 手动Φ1100煤气閥的安装.....	52
第五节 烟道閥的安装.....	54

第六节	$\phi 400$ 旁通閥安装	55
第七节	$\phi 1200$ 冷风閥安装	56
第八节	$\phi 1100$ 热风閥安装	56
第九节	$\phi 1200$ 冷风隔断閥的安装	60
第十节	$\phi 1200$ 冷风调节閥	61
第十一节	$\phi 1400$ 放风閥的安装	61
第五章	煤气系統設備安装	64
第一节	克林格叶型插板的安装	64
第二节	热力式叶型插板的安装	70
第三节	除尘器 $\phi 400$ 放散閥安装	74
第四节	除尘器清灰閥安装	76
第五节	瓦斯遮断閥安装	76
第六节	除尘器攪拌机安装	79
第六章	供料設備安装	81
第一节	貯矿槽轉鼓閘門的安装	81
第二节	焦炭称量磅称及漏斗的安装	86
第三节	焦炭篩和称量漏斗的安装	89
第四节	料車卷揚机的安装	89
第五节	大小盖复合式卷揚机的安装	97
第六节	供料裝置挂鋼繩	98

前　　言

随着我国工业的大跃进，施工队伍在迅速的壮大。过去仅有的一支高爐建設队伍，目前已发展为几十个、几百个。因此很有必要編制一本高爐設備安装手册，以适应冶金工业发展的需要，并借以达到互相交流經驗的目的。

这本高爐設備安装手册，是針對大型高爐而写的。它綜合了苏联专家和鞍山高爐公司所編写的工艺卡，并参考了其他資料而編写的；扼要地介紹了國內外已成熟的現場安装經驗。这对指导施工和多快好省的建設我国新型的社会主义鋼鐵事业，无疑会起到一定的作用。

本手册中所介紹的施工方法还不够完善，希望各施工單位結合自己的情况来运用；并有待全国的高爐建設工人和技术人員不断的改进和提高。

冶金安装总公司

第一章 装料设备安装

表 1

装料设备重量表

編號	設 备 名 称	數量	单重(吨)	总重(吨)
1	2	3	4	5
1	大盖:	1		16.8
	其中有: a 保护板	1	1.5	
	b 保护套	1	2.1	
2	大盖漏斗	1	13.1	13.1
3	大盖拉杆	1	2.8	2.8
4	煤口外罩	1	17.4	17.4
5	移动安装小車的卷揚机 滑輪) Q=3.5吨 (包括	1	2.2	2.2
6	布粉器(总重)	1		54.1
7	探尺	2	0.05	0.1
8	带拉杆的小蓋	1		8.0
	其中: 小蓋	1	3.6	
	拉杆	1	4.4	
9	带衬板的受料漏斗	1	15.2	15.2
10	带滑輪的安装小車 Q=60吨	1	10.7	10.7
11	双槽大滑輪 $\varphi 2000$ 毫米	2	0.8	1.6
12	放散閥	2	0.8	1.6
13	悬臂迴轉起重机 Q=3吨	1	6.1	6.1
14	移动安装小車的滑輪	2	0.75	1.5




图 1 炉顶装料设备
总图

- 1—爐口鋼圈； 2—大蓋
漏斗； 3—大蓋； 4—爐
口外罩； 5—布料器；
- 6—小蓋拉杆； 7—小蓋；
8—大蓋保護罩； 9—大
蓋拉杆； 10—拉杆吊
挂； 11—大小蓋平衡杆；
12—平衡杆繩輪； 13—
料車； 14—安裝小車。

第一节 大蓋和大蓋漏斗的安裝

安装方法：

第一方案——組合安裝（圖2）。利用蒸汽吊車或塔式
起重机将大蓋和漏斗預先組合好，整体吊到設計位置上去。




图 2 大蓋和大蓋漏斗安装的第一方案：組合安裝

把大盖放在枕木堆上，从上面将大盖漏斗放到大盖上面，利用四个 $Q = 8$ 吨的加减丝将大盖挂到漏斗上图5a。吊装的工具见图56，捆紮起吊的方法，也可按图6和图7所示进行。




图 3 大盖及大盖漏斗安装的第二方案，分部安装

說明：

1. 在大鐘設計位置下面的临时平台必須經過仔細的找平，其水平度的偏差允許在 0.2 毫米/米以內；
2. 其次，用鎗錘將爐口鋼圈的中心投至平台上。以此中心為中心，以大鐘半徑為半徑，在平台上畫圓。沿此圓周，在四個互相均勻對稱的點上，焊上四個經過找正的導板。然後，使大鐘沿着導板落在平台上；
3. 將大漏斗安往爐口鋼圈上。

利用Q=60吨的安装小車和拖拉滑車組起吊組合好的部件。在安裝到設計位置時，需在爐口鋼圈上摆好浸過食鹽水的Φ25—30的石棉繩，然后再把大蓋和漏斗放上去。

第二方案——分部安裝（圖3）。

在爐口鋼圈上，或者在爐口鋼圈之下的爐喉處，設一臨時平台，首先將大蓋吊起放到平台上，然后再把漏斗吊起放到大蓋上面或設計位置上。

當臨時平台放在爐口鋼圈上時，將大蓋與漏斗連接起來，再放到設計位置上去，也就是第一和第二兩方案綜合利用。

如利用5K-40塔式起重機進行安裝時，在起吊大蓋和漏斗前，不應安裝爐頂門形架和斜橋的結構。

安裝技術條件：參看圖4。

爐口鋼圈：a，不平度≤1%鋼圈直徑。

b，對托盤的中心偏差≤3% (H-h)。但最大不得超過30毫米。

c，橢圓度≤10毫米。

式中，H—鋼圈表面的標高；h—爐身托盤標高。

漏斗法蘭表面的不平度≤ $\frac{0.5}{1000}$ 漏斗直徑。

大蓋與漏斗接觸公差：

a，對普通壓力的高爐，在一米的接觸長度為，其間隙不許超過一毫米（製造公差應較此嚴格）。

b，對高壓操作的高爐，在30%的接觸長度內，允許有不超過0.3毫米的間隙（製造公差應較此嚴格，一般可規定在10%的接觸長度內，允許有不超過0.1毫米的間隙）。




图 4 大小盖定心示意图





图 5 大盖及其漏斗起吊
捆紮方法之一

a一大盖及大盖漏斗吊装；
b—吊装所用工具







图 6 大盖及其漏斗起吊搁架方法之二
注：工字钢钢板各联接部用电焊焊起来



当沒有 8 吨的加減絲時，可將部件 4 加長直接與大蓋的安裝耳子連接。

图 7 大盖及其漏斗起吊捆紮方法之三

第二节 火口外罩的安装

爐口外罩如果是兩半時，如圖 8 所示（有時是整體的），應該在地上將它們及它們之間的衬板裝配在一起，然後再將其安到設計位置上。




图 8 壁口外罩填石棉绳和螺絲固定略图

为便于找正，在起吊前应将高炉斜桥和探尺等的中心线用洋冲打在外罩上。

当外罩落在大盖漏斗上后，用长500—600毫米的过冲子，使之就位。

炉口钢圈和炉口外罩的联接见图9。

外罩安装的技术条件：

a, 上部法兰的不水平度 ≤ 0.25 毫米/米。

b, 法兰螺孔中心线的位置允差2毫米。




图9 炉口钢圈和炉口外罩联接略图

1—炉口钢圈；2—炉口外罩；3—大盖漏斗法兰；4—防漏圈；

5—石棉绳（Φ25~30）

第三节 旋转布料器的安装

安装方法：

第一方案：整体安装（图10a, b）。


在地面上设置由I 24E或P43钢轨组成的预装台。预装台必须经过严格的找平。利用汽吊或塔式起重机在预装台上进行布料器和小盖的组合装配。利用固定在小盖和布料器上的耳子和四个Q=3吨的加减丝，使小盖紧密地贴紧布料

器。装配完毕后，整体起吊安放到設計位置上。由于装配起来后，设备过重，采用此方案时要慎重核算。

第二方案——分部安装（图11）。

此法系将布料器采取分部或按部件进行安装；此方案适用于起重工具受到一定限制时。

首先在小盖設計位置下面，設置一临时平台，再把小盖吊起置于平台上。如小盖的构造系整体的，则需按中心位置放好。如为两半的，则随意置于平台上即可。然后按順序将布料器的底座、旋转漏斗……等分別安到設計位置上。



a, 吊装方法示意图

图 10 布料器安装