

农田水利工程技術參考資料

# 施工导流和基础处理

農業部農田水利局編

農業出版社

## 內 容 提 要

在农田水利施工过程中，围水导流和基础处理很关重要。作好这些工程，整个工程的稳定就有很大保障，并可缩短施工期限和节省工程费用。本书介绍了安徽、河北、辽宁、广西、河南、山东、云南等地部分农田水利工程的施工导流和基础处理成功经验，可供各地参考。

## 施工导流和基础处理

农林部农田水利局编

农林出版社出版

(北京西直门胡同 7 号)

北京市书刊出版业营业登记证字第 118 号

北京外文印刷厂印刷 新华书店发行

787×1092 印 1/32·3 印张·88,500 字

1958 年 12 月第 1 版

1958 年 12 月北京第 1 次印刷

印数：1—10,000 定价：(7) 0.25 元

统一书号：16144·473 58·12 京塑

## 前　　言

在农田水利施工过程中，围水导流和基础处理，是極关重要的一个阶段，这一阶段問題处理的好，工程的稳定就有很大的保障，施工期限可以大大縮短，工程費用也可节省很多。否则，就容易带来不少困难和損失。施工导流和基础处理問題虽比較复杂，但并不神秘，在总路綫的光輝照耀下，在水利建設高潮中，由于党的正确領導，破除迷信，打破陈規，發揮了群众的積極性創造性，在这一工程上創造了許多先进經驗，对多快好省地进行农田水利建設起了很大的作用。

为了吸取已有的成功經驗，有利于解决施工导流和基础处理工作中的問題，特搜集一部分关于介紹这方面經驗的資料，主要是水利大跃进中的先进經驗，編成一册，以便各地在施工中参考。

## 目 录

- 前言 ..... ( 3 )
- 磨子潭水库的施工导流 ..... 安徽建筑厅 ( 5 )
- 东安县金江水库平板围堰水导流 ..... 湖南省水利水电局 ( 25 )
- 满城县刘家台水库清基情况的专题  
报告 ..... 河北省满城县刘家台水库指挥部 ( 42 )
- 中型水库快速合堰工作的总结 ..... 辽宁省水利局 ( 51 )
- 容县武思江水库工程技术及施工  
总结 ..... 广西僮族自治区容县專署 ( 57 )
- “土井点”结合暗溝排水降低了地下水位，  
克服了流沙 ..... 河南省东明县水利局 ( 68 )
- 武城县辛堤闸以碎砖代替水椿处理基础  
的经验 ..... 山东省水利厅 ( 72 )
- 向石灰岩展开斗争 ..... 云南省农業厅水利局 ( 77 )
- 土壙在軟弱基础上的穩定計算 ..... 姜家驥 ( 86 )

# 磨子潭水庫的施工导流

安徽建築厅

## (一)前 言

兴建磨子潭水庫的任务是在 1956 年初提出的，要求在 1957 年汛期能攔蓄百年洪水，为时甚为紧迫，故施工导流方案的取决，必須使大壩施工总进度能满足攔洪要求。初步設計中原选定“隧洞导流一期施工”的方案，拟在左岸开挖一条直徑 6.5 公尺、長約 200 公尺的隧洞，用以导流。在壩址上下游建筑圍壩，攔截洪水，騰出壩基，进行施工。这个方案具有不少优点，如：可与樞紐工程中的永久性泄洪隧洞相結合，經濟上比較合算；对最后选定墩基位置的牽制影响小，清基后如發現有局部的地質問題，壩墩位置尚可稍作移动；而且由于壩址河谷較窄，采用隧洞导流，使工場布置简化，施工矛盾減少。原計劃規定于 1956 年 6 月中旬开始鑿隧洞，9 月下旬打通，經必要的修整处理后，并配合圍壩的建筑，要求在 10 月中旬能放水导流。

原方案本是比較經濟合理的，但后来由于某些客觀原因，开工日期推迟了 3 个月时间，如仍用原方案，將使工期拖后。为了弥补时间上的损失，使大壩仍能在 1957 年汛期攔蓄百年洪水，故对导流方案重新作了研究，結果采用“涵洞隧洞与河床分期导流相结合的施工导流方案”。新方案除規定在壩址左

岸仍需开挖隧洞一座而外(施工时间已推迟)，另于右半河床大堤<sup>±</sup>8#9#垛内靠近基础面处辟导流涵洞两座，作为施工期间主要的泄水孔道。围堰分成三期，堰身混凝土分成两期进行施工。

## (二) 导流布置

根据分期导流，两期施工的导流方案，导流布置共分为三期：

### 1. 第一期导流(1956年10—11月)：

堤址河床部分，岩石出露，没有风化复盖层。一期导流是用围堰围住左岸5#6#，垛便于该处清基，河水从右岸7#8#9#等垛的基础导向下游。

一期围堰的任务是保证5#6#垛的开挖清基。10月间流量已较小，同时即使围堰过水对工程的影响也很小。所以围堰没有按照规范规定的标准设计，只是在10月初和清基开始的同时，用粘土麻袋通过7#垛中心线在河床左岸修筑了一道1—2公尺小围堰，以抵御一般低水。

由于河床没有复盖层，岩石又新鲜，所以围堰的堆筑较为顺利，岩石与粘土间也极少渗水。清基过程小坎坎虽没过一次水，但很快的排水后即行恢复。实践证明，在非汛期低水头施工时间短，而且处在河床基岩暴露的情况下，用较小的临时围堰是经济而合宜的。

### 2. 第二期导流(1956年11月—1957年1月底)

5#6#垛基础开挖完成后，转而进行右岸7#8#9#10#垛的清基。

拆除一期围堰后，利用已开挖好的5#6#垛河床导流。同时，在11月初修筑二期围堰以保证7—10垛的清基，及在1957

年1月底以前將7#—10# 埼基礎混凝土澆筑至132.0公尺高程。

圍壩的標準是根據蘇聯建築法規的規定，按四級建築物採用5%即20年一遇的洪水頻率進行設計。設計洪水流量在二期圍壩使用期間以11月份為最大， $Q=349$ 秒公方，經左半河床下泄，上游水位為130.2公尺高程，下游水位為128.0公尺高程，因此圍壩的上下游頂高相應選擇為131.0公尺及128.5公尺高程。

二期圍壩原設計在順水流部分為木籠壩，上游為竹籠壩，下游為木板心牆砂壳壩。因當時木材缺乏，木籠壩的施工又較複雜。同時為節約起見，結合工地實際情況，經研究決定將順水流部分改為粘土麻袋和堆築塊石圍壩；上下游部分則改為粘土心牆堆石壩，而所用石料均利用清基的石礫。

(二期導流的布置及圍壩結構見附圖)

二期圍壩可靠的保證了右岸清基的順利完成和基礎部分的混凝土澆筑；並建成了8#、9#墩的導流涵洞，為三期導流創造了必要的條件。在圍壩使用期間水的滲漏極小，僅用4部5.5的馬力小抽水機即已能保證基坑內清基和澆灌混凝土排水的需要。

### 3. 第三期導流(1957年2月—4月)：

當右岸河床各墩均已澆至132.0公尺高程並完成了8#、9#墩導流涵洞後，即開始拆除二期圍壩，並通過涵洞導流。1月底左岸三期圍壩合壩後，接着進行5#、6#墩因壩軸線上移而須重新進行的開挖。

三期圍壩，按四月份20年一遇的洪水頻率計算洪水流量為1011秒公方。推算出上下游水位各為139.2及130.0公尺高程，因而決定上游圍壩頂高為139.5公尺，下游為130.5

公尺高程。

三期圍壩均为粘土心牆塊石竹籠混合壩，圩壩的任务是保証四月底前，左岸4#5#6#各堆在桃汛前均澆至142.0公尺高程以上。在施工过程中由于壩堆上升快，当圍壩堆填至136公尺高程时，左岸各堆均已超过圍壩高度，且隧洞已开挖完成，参与导流。因此，圍壩再行堆高，已沒有意义，故决定三期圍壩即堆筑至136公尺高程。

在施工导流期間1957年4月10日上游最高水位为128.90公尺。下泄流量209秒公方，只相当于設計20年一遇的25%圩堤質量良好，从而保証了施工的順利进行。

### (三)涵洞导流

#### 1. 采用涵洞导流的主要依据

涵洞导流是一个可靠的导流方法，适用于各种壩型，在重力壩及單拱壩壩體內設置底孔涵洞用以导流，均有成例；我国狮子灘水电站在建造时利用預先建造在堆石壩壩體內的一座鋼筋混凝土涵洞导流，又屬一种类型；支墩壩采用涵洞导流，尤屬合适。因为壩垛牆往往直接可利用为导流渠的边牆，使工程措施簡化，工程費用更經濟。

磨子潭水庫空心重力壩，选用涵洞导流，仅需在壩堆局部地方給予加強处理，不需另造專門的建筑物。根据計算，兩座涵洞共費混凝土約1,700公方，鋼筋約50吨，与整个导流費用來比，仅占18%左右，是較為經濟的。

采用涵洞导流的另一个主要理由是該方案能滿足57年汛期攔洪的进度要求，使开工日期拖迟而造成的时间损失得到补偿。因为在壩體內修建涵洞是在壩身混凝土澆筑的同时进行的，仅在施工上稍增一些麻煩，并不影响工程进度。

## 2. 涵洞隧洞尺寸的决定及有关措施

隧洞在水庫樞紐工程中已肯定作为永久性的泄洪孔道，担负水庫建成以后渲泄汛期洪水的任务，故其泄洪能力必需要满足水庫规划中的规定，技术設計中已就隧洞沿綫的地質情况、施工設备条件及施工时间等各项有关因素作了技术經濟比較，最后規定隧洞的开挖断面是 6.5 公尺的圓形断面。

由于隧洞沿綫，大部地段岩層坚固，地質良好，故过水前除出口一段石質破碎帶建筑了临时混凝土襯砌外，其余均未作特殊处理。

隧洞的尺寸既定，涵洞尺寸的决定便比較容易了。就导流观点講，涵洞孔徑越大越好，因为孔徑大了，涵洞造价增加不多，而泄水能力加大，可減低上游圍壩的高度，在經濟上是合算的；但另一方面，我們必須結合壩垛的結構尺寸來考慮問題，因为孔徑大了，涵洞对壩体的減弱影响也就要加大，对壩体結構講是不利的。磨壩壩垛擋水面(即大头)的寬度是 18 公尺，壩垛兩邊垛牆間的淨距是 6 公尺，配合这个結構尺寸，于#8、9 壩垛內分別設置双孔涵洞一座，孔徑为  $2.5 \times 5$  公尺，洞中間有一厚 1.2 公尺的閘墩，兩側設有直立的邊墩，涵洞的上緣采用橢圓曲線与 1:0.5 坡度的壩已相接(橢圓的曲線方程式是  $\frac{x^2}{2.5^2} + \frac{y^2}{0.75^2} = 1$ )，閘墩水平斷面在上游端呈半圓形，进閘孔后，兩側即以 1:25 的比率縮窄，到尾端墩厚減至 0.8 公尺亦做成半圓形，整个曲線近于梭形，涵洞兩側邊牆也隨閘墩曲線平行縮窄，保持每孔的过水寬度为 2.5 公尺，涵洞底面高程設于 125 公尺，与原河床面相近。

由于导流涵洞在壩垛內开了很大的洞孔，对壩身起着一定的減弱作用。而涵洞四周的应力分析，又是一个复杂的問

題，不可能在短期内加以解决，計算时仅就洞外到达百年洪水位而洞内無水的最不利情况按一般大体积混凝土开洞的情况考虑。为了免除由于应力集中而导致裂縫，于閘墩及洞壁四周均布置了加強鋼筋。另外还埋設兩道止水鐵片，防止回填后漏水。

閘墩及边墩均突出壩面以外，設有直立的及与壩面平行的插板槽各一道，准备在导流結束后，擇枯水时期以插板断流，并以混凝土將涵洞堵塞，新旧混凝土的結合，是在涵洞頂預埋灌漿設備，待回填混凝土充分收縮后，再施行灌漿处理。

按計劃規定，涵洞在1957年汛期遭遇百年洪水时，上游水位將升至170.1公尺，上下游水头差达40公尺左右，涵洞最大泄水量达1,000秒公方，流速达25公尺/秒左右，为防止涵洞內高速水流对塙牆产生冲刷等不利影响，塙牆內側（即臨水一面）在涵洞最高水面綫以下加厚10公分，表面还布置

導流方法	時 期	一九五七年												一九五八年			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4		
二个涵洞及隧洞导流																	
最大进水量	505	1011	2469	4509	6146	4390	2837	730	349	328	308	422	565	101.1			
最大泄水量	620	830	1329	1636	1723	1610	1408	587	330	314	290	394	612	700			
上游水位	133.9	139.2	153.5	164.5	165.2	163.4	166.5	169.2	153.0	132.6	132.2	134.2	137.0	143.0			
适用频率	1/20	→	1/100	→	1/100	→	1/100	→	1/100	→	1/100	→	1/100	→	1/100	→	1/100

了鋼筋網，兩片堵牆之間，基礎面上加做了鋼筋混凝土底板。这样在壩垛中就形成了一个淨寬5.8公尺的鋼筋混凝土矩形渠槽，直通下游，下游面板也相应开了洞孔，俾涵洞水流通過。

（涵洞詳細結構見附圖）

在大壩施工期間，按各時期所要求的不同的頻率所計算的水位流量關係如上表：

### 3. 問題討論：

(1) 导流涵洞的斷面曲線及開敞形式，經設計後，最好由水工模型試驗修正決定，取得最合理的結果，這樣可使涵洞在高水頭情況下泄水時，保持穩定的流態，並免除負壓的產生。磨子潭水庫導流涵洞因限於時間，開始時未作水工試驗，待至涵洞導流以後，為了了解水流情況，才行補做，發現由於進口曲線不夠理想，在滿流時進口上緣有負壓產生，而且使水流收縮，泄量較計算者減少達20%。

(2) 水流出涵洞後，在壩垛的兩片堵牆之間通過，考慮到高速水流對堵牆壁可能起着意想不到的衝擊作用，因此在最高水面線以下普遍將堵牆加厚10公分，並布置了鋼筋網，底板厚度採用50公分，表面也布置了鋼筋網，我們如能對高速水流有充分的認識，那麼這些數字是都可以考慮減少的，而且總的來說，涵洞是一個臨時性建築物，僅在1957年汛期攔洪期間，遇到設計洪水時才有很大的流速出現，但無論在遭遇的次數或泄水的歷時上都是很少的，因此考慮與涵洞有關的各項防冲措施時，不能同一般永久性泄水建築物（如磨庫泄洪隧洞）相提並論，標準上應該有所差別，拿磨庫導流涵洞的實例來說，1958年汛期未遭遇計劃洪水，故設計中考慮的洪水，實際上已不可能遇到了，因此涵洞防護結構都顯得有些過分牢固。

(3) 由于堵塞涵洞的混凝土不易回填密实，除在选用涵洞上緣曲綫时应考慮結合回填混凝土时的需要外，也可考慮將涵洞周圍局部加強后，仅在上游面加以封塞，洞身则不另回填混凝土，这样做在止水的效果上可能做得更好。此外为防止涵洞堵閉后發生滲水，应考慮沿涵洞四周設置止水鋼片。

(4) 导流涵洞有可能与樞紐的永久性泄水孔相結合，使經濟上更为合理。如磨庫导流涵洞，在結構上是有条件將高压弧形閘門安設在尾端而使涵洞变成永久性泄水孔的，这样做即可代替一个泄洪隧洞的作用。問題在于泄水期間，涵洞將發生震动（無論哪种泄水建筑物在泄水期間發生震动。实际上は不可避免的），而对壩身产生有害的影响，目前尚無法加以計算，用数字來說明問題，因此从最严重的情况着想，为了大壩安全，还是放弃了这样的打算。应作进一步的分析研究。

#### (四)小結

##### 1. 导流方案：

磨庫导流方案因泄洪隧洞的延迟开挖而由一期导流改为三期导流。这对于时间的爭取，保証1957年汛期閘蓄百年一遇洪水是具有决定意义的措施，因而是正确的。

##### 2. 圍壩的形式和結構：

磨庫第一、二、三期圍壩都沒有按照原設計施工，而是結合實際情況，降低了标准（一期圍壩）和修改了圍壩的結構形式（二、三期圍壩）。

圍壩結構形式的修改是考慮到充分利用清基的石礫和粘土，对于解决工地当时竹木材料缺乏以及节约大量修建費用方面起了很大的作用。


粘土心牆圍壩，它的抗滲性能是很強的。三期上游圍壩粘

土心牆在填筑过程受雨雪冰冻及土料不足等影响，造成断面参差不齐而远较设计断面为小。但从运用过程及汛期浸水后的情况证明，围堰的透水性远较预计的小，这可说明今后考虑用粘土筑临时围堰时，设计标准可以适当的降低，以减少工程造价。

3. 导流涵洞。如前所述，如仅作为施工导流用，设计标准应考虑适当降低不应和永久结构等量齐观，闸墩及採蘗兩側的鋼筋布置均可考虑减少或省去。

在考虑整个樞紐工程方案时，如对涵洞与永久泄水孔相结合的方案，进行水工模型试验和認真的研究分析比較，和充分发挥扩大溢洪道泄水建筑物的作用下泄洪隧洞是可以考虑省去。


导流涵洞的堵塞是一个很重要的問題，堵塞不好，很容易在接缝处造成較大的滲漏。磨庫涵洞四周曾埋有止水铁片准备在回填后起止水作用。但因止水白铁片质量差而薄在导流过程中，被水流冲坏而失去效用。应引为教训，今后止水设备应使用质量较好的紫铜片。顶部及两侧均应预埋灌浆盒，准备以后作接缝灌浆，这样才能有效的防止堵塞不实發生漏水等不良后果。




导流涵洞結構圖

說明：


1. 單位除高程以公尺計以外一律以公分計。
2. 涵洞进口上級及閘墩曲線由經驗決定而經試驗認為不夠理想。
3. 涵洞在導流以後，即以混凝土將其圓填堵密，新旧混凝土接觸而設施行灌漿，进口用插板閘門斷流。




桥洞钢筋布置图 断面乙-乙



邊墩鋼筋布置圖



底板伸縮縫細部



斷面 D-D

