

中国钢铁工业 五十年

《中国钢铁工业五十年》编辑委员会 编

中国钢铁工业五十年

《中国钢铁工业五十年》编辑委员会 编

北 京
冶金工业出版社
1999

图书在版编目(CIP)数据

中国钢铁工业五十年 /《中国钢铁工业五十年》编辑委员会编 . - 北京：冶金工业出版社，1999.9
ISBN 7-5024-2391-5

I . 中… II . 中… III . 钢铁工业 - 经济建设 - 成就 - 中国 IV . F426.31

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 28827 号

出版人 卿启云(北京沙滩嵩祝院北巷 39 号，邮编 100009)

责任编辑 郭富志 纪晓津 美术编辑 李 心 熊晓梅 王耀忠

正文设计 张 青 责任校对 刘 倩 李文彦

责任印制 丁小晶 李玉山

北京日邦印刷有限公司印刷；冶金工业出版社发行；各地新华书店经销
1999 年 9 月第 1 版；1999 年 9 月第 1 次印刷

787mm×1092mm 1/16；41.25 印张；962 千字；630 页；1~3000 册
160.00 元

冶金工业出版社发行部 电话：(010)64044283 传真：(010)64044283

冶金书店 地址：北京东四西大街 46 号(100711) 电话：(010)65289081

(本社图书如有印装质量问题，本社发行部负责退换)

《中国钢铁工业五十年》

编辑委员会

顾 问：王鹤寿 吕 东 袁宝华 高扬文
唐 克 李东冶 陈绍昆 刘 淇
(以下按姓氏笔画排列)
马 明 马 宾 马成德 王玉清
王汝林 李 超 李非平 毕 群
仲恩荣 吴溪淳 林 华 周传典
周冠五 张益民 赵 岚 徐 驰
徐大铨 钱传钧 殷瑞钰 黎 明

主 任：王万宾 蒲海清
副主任：吴建常 翁宇庆 孙国芝 单亦和
赵喜子

委 员：(按姓氏汉语拼音字母次序排列)
白葆华 曹胜利 陈明德 陈晓棠
陈雪山 谌灿伦 程志广 戴元永
单亦和 高玉章 顾德章 顾建国
郭代仪 韩贵义 何达平 何胜云
赫冀成 洪及鄙 蒋其龙 金 忠
乐景彭 李宝文 李长顺 李成群
李国清 李汉中 李景常 李明克
李书臣 李 珂 李应儒 李元曦
李跃民 李振川 林东鲁 林一胜
凌华椿 刘 珍 刘本仁 刘国强
刘汉章 刘克忠 刘树和 刘修和

刘玉堂	刘振江	刘志嘉	柳克勋
罗冰生	马鸿烈	马玉康	苗青远
欧阳元和		潘锡光	乔贵祥
秦海	任崇信	史济春	沈文荣
施振权	孙国芝	孙显同	童云芳
涂建民	王创全	王茂清	王佩显
王天义	王万宾	王晓齐	王玉科
翁宇庆	吴栋材	吴建常	武维宇
谢企华	谢心敏	徐连生	严圣祥
阎胜科	杨长恒	杨超	杨德新
杨复强	杨思明	杨小宁	杨渝亚
游文宅	于常友	于志领	张鹏亮
袁世臻	詹先礼	张长富	张来亮
张心健	张信传	张振纲	章湖杰
赵喜子	郑双喜	朱继民	

《中国钢铁工业五十年》 编 辑 部

主任：杨小宁

副主任：柳克勋（常务） 曹胜利

成员：刘静海 宋春雷 刘逊

孙金荣 任崇信 郭富志

纪晓津

党和国家领导人对钢铁工业的重要指示

(按时间排列)

“钢要成材，材要好材。希望你们多生产高质量的钢和钢材。”

1949年6月7日，朱德副主席视察天津钢厂时的指示。

“钢铁工业是一切工业的骨干。我们首先要把东北的钢铁工业建设起来，发展东北也是为了全国”；“我们搞建设主要是靠自己。不是不要外援，但是不要依赖外援，而是以自力更生为主，没有外援我们也能成功。”

摘自1949年12月16日，朱德副主席在全国第一次钢铁会议开幕式上的讲话。

“技术人员是实现国家工业化不可缺少的力量。”

摘自1949年12月25日，陈云副主席在第一次全国钢铁会议上的总结报告。

“钢铁工业是一切工业的基础，钢铁产品质量不好，其他工业当然就无从搞好。我们现在工作里还有缺点，存在着重视产量不重视质量的偏向，今后必须纠正。一切生产竞赛都要从提高质量出发，不能单纯追求产量。只追求产量，

不注意提高质量，会造成很严重的损失。”

摘自1951年5月11日，朱德副主席在重工业部全国钢铁质量会议上的讲话。

“鞍钢的恢复和发展，是全国基本建设的重点，如果我们不能及时将重点转向基本建设，就会犯路线上的错误。”

1952年3月上旬，陈云副主席视察鞍山钢铁公司时作的指示。

“社会主义企业要有大有小，工业是由很多大的企业和小的企业组织起来的，大的要办，小的也不能丢掉”。
“要艰苦奋斗，克服浪费，不要有轻视小厂的思想，以主人翁态度管好工厂。”

1955年6月6日，朱德副主席视察龙烟铁矿时作的指示。

“我国地大物博，现在每年只有二百万吨钢，实在太不像话。我们要全国努力，工商界也要努力，四五十年总行吧，我们要争口气，超过美国。”

1955年毛泽东主席在工商联执委座谈会上的讲话中的一段。这是首次提出赶超美国的口号。

“应该是可以的。第一是因为有苏联的成功经验，又可以少走苏联走过的弯路；第二是因为我们有广阔的市场，人民群众中蕴藏着早日实现社会主义工业化的巨大积极性。”

1956年2月25日，毛泽东主席在听取重工业部关于钢铁工业现状和发展规划的汇报，听到重工业部认为我国钢铁工业发展速度可以比苏联快一点时的插话。

“这几个省的矿产资源比较丰富，问题是国家对这些资源统得太死，地方和群众都没有活动的余地。对于蕴藏量大、易于利用现代化设备进行开采的矿山和特种稀有金属等，由国家统一计划开采是必要的和正确的，是符合国家和人民利益的。但是对于蕴藏量不大的、分散的、国家又照顾不到的矿山资源，我认为应允许地方有领导、有计划地开采，但必须保证国家矿山资源不被破坏和浪费。”“这样做，资源就能够更有效地得到利用。”“同时又合理地利用了劳动力，养活一部分手工业者和农民，国家也可以减少一部分投资，好处很多。”

摘自1957年初，朱德副主席视察了湖北、广西、广东、云南、四川、陕西等地后，给党中央写的关于矿产资源开发问题的报告。

“大中小方针问题也是如此。我们现在要偏到小的方面。现在就要用百分之七十的力量去搞小的，将来小的产量还是会多的。第二个五年计划要偏到这方面来。你们为什么不要中小型？为什么不把钢铁厂散布到全国！中国历来是

统一的时候比较多，因此地方不大发展。……我们要注意发展地方。为什么我们不能一个省有一个钢铁厂、两个钢铁厂。各个部应该有百分之六十的力量去帮助各省搞钢铁厂。你们要把你们的眼光，注意到六亿人民。”

摘自1958年1月，毛泽东主席在南宁会议上的讲话。

“沿海有工业底子，我们应很好利用，应和内地的发展很好地结合起来，这个问题要解决就要大中小结合。这个问题大家讨论很多，光靠中央搞大的不行，还要靠地方搞中小的。如果只靠中央，第二个五年计划最多2000万吨钢，靠地方，就可以超过2000万吨钢。在座的都是搞大中的，一定要协助搞小的。”

摘自1958年4月19日，周恩来总理在冶金厂矿长会议上的报告。

“这是一个新发现”。“你包，生产力就高些，你不包就低些，可见不包干的这个办法阻碍生产的发展。潜力原来就有，但是你用包干的办法就发挥出来了。”“实行投资包干，你们叫当家作主，实际是权力下放，把权力交给你们。”“这也是全民所有制的具体表现形式。全民所有制如何执行，如何表现，生产力能不能发挥，是多发挥，还是少发挥，都与这很有关系。”

1958年7月1日至7月5日，刘少奇委员长视察石景山钢铁厂。这些话是针对首钢实行的基本建设投资大包干办法所作的肯定评价。

“书记挂帅，全党全民大搞钢铁”

1958年8月16日，毛泽东主席在北戴河提出的口号。

“钢铁，大的归中央，中小型的各省都可以搞一点。……统一计划，分级管理，重点建设，枝叶扶持”。“以钢为纲”

摘自1958年8月19日，毛泽东主席在北戴河会议上的讲话。

“发展钢铁工业一定要搞群众运动。什么工作都要搞群众运动，没有群众运动是不行的。”

1958年9月，毛泽东主席视察完安徽省几个钢铁厂后的指示。

“钢铁工业建设是要选择适当的地方，这不是条件论。马钢的发展，就很好地说明了这个问题。你们有矿、有煤、有水、有电，运输条件又好，从小铁厂发展成钢铁联合企业，就是顺理成章的事了。我们搞任何工作，都要从实际出发，不要超越客观条件。要按客观规律办事，要重视客观条件。只有这样，我们的事业才能成功。”“工作越顺利越要保持清醒的头脑，不要吹牛。”

摘自1958年10月22日，刘少奇委员长视察马鞍山钢铁公司时的讲话。

“凡有条件的地区，应当搞‘小洋群’”。“‘小土群’应该提高为‘小洋群’，也要搞‘中洋群’”。

1958年10月25日至11月1日邓小平总书记在昆明、贵州视察时，针对各地“小土群”存在的具体问题所作的指示。

“要求你们什么呢？……挖掘潜力，提高劳动生产率，进行技术革新。……大型企业跟中小型企业同时并举的时候，大型企业为主导。因为大型企业规模大，像石景山、唐山、天津、太原、包头等钢铁厂就应是主导，对邯郸、唐山的小高炉来说，他们就是主导作用。”

摘自1959年4月25日，周恩来总理在华北地区钢铁工业五级干部会议上的讲话。

“鞍山市委这个报告很好，使人越看越高兴，不觉得文字长，再长一点也愿意看，因为这个报告所提出的问题有事实有道理，很吸引人。鞍钢是全国第一个最大的企业，职工十多万，过去他们认为这个企业是现代化的了，用不着再有所谓技术革命，更反对大搞群众运动，反对两参一改三结合的方针，反对政治挂帅，只信任少数人冷冷清清地去干。许多人主张一长制，反对党委领导的厂长分工负责制。他们认为‘马钢宪法’（苏联一个大钢厂的一套权威性的办法）是神圣不可侵犯的。这是1958年的情形，这是第一阶段。1959年为第二阶段，人们开始想问题，开始相信群众运动，开始怀疑一长制，开始怀疑马钢宪法。1959年7月庐山会议时期，中央收到他们的一个好报告，主张大跃进，主张反右倾，并且提出了一个可以实行的高指标。中央看了这个报告极为高兴，曾经将此报告批发各同志看，各同志立即用电话发给各省、市、区，帮助了当时批判右倾机会主义的斗争。现在的这个报告，更加进步，不是马钢宪

法那一套，而是创造了一个鞍钢宪法。鞍钢宪法在远东，在中国出现了。这是第三个阶段。现在把这个报告转发给你们，并请你们转发所属大企业和中等企业，转发一切大中城市的市委，当然也可以转发地委和城市，并且当作一个学习文件，让干部学习一遍，启发他们的脑筋，想一想自己的事情，在1960年一个整年内，有领导地，一环接一环一浪接一浪地实行伟大的马克思列宁主义的城乡技术革命运动。”

1960年3月22日，毛泽东主席对中共鞍山市委《关于工业战线上的技术革新和技术革命运动开展情况的报告》的批示。

“五八、五九年提数量，这对。现在要讲质量。十一年经验，讲了十年数量，今年要讲质量了。……专门搞个缺门部，叫拾遗补缺部，着重搞规格、品种、质量。品种、质量放在第一位，数量放在第二位。”

1960年6月14日，毛泽东主席在上海会议上的讲话中，针对钢铁工业发展方针讲的一段话。

“国家工业各个部门现在有人提议从上至下（即从部到厂矿）都学解放军，……看来不这样做是不行的，是不能振起整个工业部门（还有商业部门，还有农业部门）成百成千万的干部和工人的革命精神。……这个问题我考虑了几年了，现在因为工业部门主动提出学解放军，并有石油部的伟大成绩可以说服人，这就到了普遍实行的时候了。”

1963年12月16日，毛泽东主席

对冶金工业部《为了加强思想政治工作，提议在企业里学习解放军的报告》的批复。

“我们的工业建设，要有纵深配置”，“不建攀枝花，我是总不放心，打起仗来怎么办？我睡不好觉”；“攀枝花矿高钒高钛，如果钛铁分离不开，铁炼不出来，你们后悔不后悔”。

1964年5月，在中共中央北戴河会议期间，毛泽东主席几次对攀枝花建设问题作的指示。

“一、攀钢、六盘水煤矿和成昆铁路是配套项目，应同时上马，同时列入国家计划。二、关于攀钢的厂址，我是同意放在弄弄坪的。我向来不赞成选择厂址的传统观点。苏联专家选定的武钢、包钢厂址都过于宽广，厂内各车间的距离过大，厂内铁路太多、太长。难道不能放弃那些传统观点，选用一个面积较小的厂址，把厂内布置得更加紧凑、更加经济合理吗？希望钢铁厂总图布置的专家们好好地研究这个问题。三、同意即速建设试验厂。为了早日完成冶炼攀枝花钒钛磁铁矿的工业试验，花这笔2000万元的投资是值得的，请计委审查核拨。四、攀钢的设计规模第一期定为150万吨是可以的。产品方案和最终应该多大，都请冶金部研究确定。五、自力更生制造全部设备。请冶金部提出设备清单和工艺要求，一机部负责设计和制造，并参加安装、调整、试车，提供备件。要求两部专家们合作共事，共同完成这一艰巨任务。”

1964年8~9月，周恩来总理在听

取攀枝花地区考察组汇报时，对攀枝花基地的建设所作的指示。

“攀枝花是战略问题，不仅是钢铁厂问题。”

1964年8月，毛泽东主席在中央书记处研究三线建设问题时作的指示。

“不搞攀枝花是没有道理的，不是早知道攀枝花有矿吗？为什么不搞？你们不去安排，我骑着毛驴下西昌。如果说没有投资，可以把我的稿费拿出来。”

1964年9月，毛泽东主席在听取修建西南铁路情况汇报时作的批示。

“攀钢的建设和生产由冶金部总负责。将来工厂建成组织生产，就要鞍钢保攀钢，即从鞍钢成套调大批干部和技术工人支援攀钢。这项任务要早给鞍钢打招呼。”

1964年秋，周恩来总理对攀钢建设问题作的指示。

“搞钢铁也要注意采掘工业，搞出钢来也要注意轧成材，开始搞3万吨、2万吨、1万吨规模的也好。”

1965年2月，周恩来总理在听取《工交会议情况和问题汇报》时作的指示。

“一、同意你们汇报的攀钢建设设计方案，批准所选定的弄弄坪厂址，你们就可据此进行施工设计。其他各厂矿的设计也不必送北京审批，我们授权由你们建设总指挥在现场审批；二、在三线建设项目中，攀钢何时投产，六盘水

何时供煤，成昆线何时通车，而且何时供多少煤和铁路承担多大运量，三家都要制定和执行相互配合的时间表；三、上次李副总理来视察时，已提出由物资部在渡口市设办事处和仓库，存一批钢材以便随时供应，这是个好办法。请计委同志打电话告物资部催办；四、为缓解你们运力的不足，总理已商请从北京、辽宁、山东、河南、安徽五省市各派出一支300辆卡车的车队帮助攀钢运送物资。也请计委同志打电话，催他们即派车队先运物资部的钢材到渡口。他们应即速派人到北京联系这项任务。”

1965年12月1日，邓小平总书记视察攀枝花建设工地，在听取汇报后所作的指示。

“我们要依靠工人的智慧想办法。我们的计划指标要放在可靠的基础上，本来有条件可以做到的不去做，能够办到的事情不去办，能够克服的困难不去克服，可以搞的技术革新不去搞，这就是右倾保守。”

摘自1970年6月8日，周恩来总理在接见参加全国重点钢铁企业座谈会的代表时的讲话。

“当前，钢铁工业重点要解决四个问题：第一，必须建立一个坚强的领导班子。现在钢铁生产上不去，主要是包钢、武钢、鞍钢、太钢等大钢厂的生产上不去。……钢铁生产搞不好，关键是领导班子问题，是领导班子软、懒、散。冶金部的领导班子就是软的，当然还不能说是懒的、散的。软，就要加强一下。

……如果这个问题解决得不好，不要说带领群众前进，就是开步走都困难。因此，我们首先强调要把领导班子的问题解决好。不光是冶金部，各个公司、厂矿、车间的领导班子，包括职能机构，都要加强。要使领导班子一不软，二不懒，三不散，说了话大家都能听，都能指挥得动，都能领导起来。……第二，必须坚决同派性作斗争。……对于派性，领导上要有个明确的态度，就是要坚决反对。有的人把党的事业闹得乌天黑地，你还等他觉悟，你能等得及吗？要敢字当头，对坚持闹派性的人，该调的就调，该批的就批，该斗的就斗，不能慢吞吞的，总是等待。……治那种人的办法，就是发动群众同他斗，寸步不让。……第三，必须认真落实政策。……在落实政策时，还要特别注意那些老工人、技术骨干、老劳模，要把这一部分人的积极性调动起来。……第四，必须建立必要的规章制度。……有的工厂纪律很松弛，职工可以上班，也可以不上班；制度可以执行，也可以不执行。要讲清楚，对这些现象，过去的还可以原谅，现在就不许可再存在了。……执行规章制度宁可要求严一些，不严就建立不起来。……总之，把钢铁生产搞上去有很多工作要做。我看，抓住以上这四条最重要。”

1975年5月29日，邓小平副总理在接见中共中央钢铁工业座谈会代表时的讲话要点。

“鞍钢这么大的企业，有管理问题，也有体制问题。整个生产过程，是从上

到下一环扣一环的，要有一个强有力的生产指挥机构。现在由市委直接管厂子的办法，不是管生产的好办法。事实上，市委是抓不过来的。市委第一书记可以兼公司第一书记，但是公司必须单独有个班子，不是管油、盐、酱、醋、菜，南昌是指挥生产，成为一个完整系统。鞍钢干部有的是，有许多好干部，可以大量提拔嘛！”“领导鞍钢这么大的企业，那么复杂，没有懂行的人，没有强有力的指挥机构，不打败仗才怪呢！”

1975年9月15日，邓小平副总理在国务院常务会议上对鞍钢的管理体制问题作出重要指示。

“鞍钢改造要革命，不要改良。要以70年代先进水平为起点，采用当代世界最先进的技术、设备和工艺，改造和建设鞍钢。到1985年钢产量要达到1500万吨，使鞍钢成为全国企业改造的样板。”

1978年9月18日，邓小平副总理视察鞍山钢铁公司时作的指示。

“我们要从总方针来一个调整，先搞那些容易搞、上得快、能赚钱的，减少一些钢铁厂和一些大项目。”“现在的中心任务是调整，首先要有决心，东照顾、西照顾不行。过去是以粮为纲、以钢为纲，是到该总结的时候了。一个国家的工业水平，不光决定于钢。把钢的指标减下来，搞一些别的。”

1979年1月～3月间，邓小平副总理谈国民经济调整问题时的几次指示。

“冶金部组织自己的进出口公司很

重要，有些部也应如此。”

1979年1月24日，邓小平副总理在冶金部关于进出口工作报告上的批示。

“钢的指标必须可靠。钢的发展方向，不仅要重数量，而且更要重质量。要着重调整我国所需要的各种钢材之间的比例关系，钢的发展速度照顾到各行各业发展的比例关系。”

摘自1979年3月14日，陈云副总理与李先念副总理一起就经济工作问题给中央写的信。

“一、干到底。二、应该列的项目要考虑周到，不要漏列。三、买设备，同时也要买技术专利。四、要提前练兵。五、谁负责？斩马谡？要斩谁？六、对宝钢建设要有严格的要求，甚至是苛求，苛刻的要求。七、冶金部有带动中央其他各部的责任。冶金是重工业中的一个重要的部门，特别是壮大一机部制造能力是冶金部应有的责任。各部应热情地协作，建设好宝钢。煤、电、运输、水运以及四机部等等要协作好。八、冶金部的全体干部、专家对宝钢应展开一次讨论。我们应采纳有益的意见，即使有不同意见也应该听取，目的是为了做得更好。”

摘自1979年6月16日，陈云副总理在国务院财经委员会讨论宝钢问题的全体会议上的讲话。

“宝钢，市委还是管吧！第一要干；第二要保证干好。听说花三百万美元买个什么东西（大平板车），不需要的。大企业摆阔气，处理要严肃。要严肃处理

一下。宝钢，国内外议论多，我们不后悔。问题是搞不好。”

1979年7月21日，邓小平副总理在上海与上海市委常委谈话时，对宝钢工程建设作的指示。

“历史将证明，建设宝钢是正确的。”

摘自1979年9月，邓小平副总理的一次讲话。

“宝钢二期原来安排在‘七五’上马，现在每年进口1000万吨钢材，这种局面怎么扭转？宝钢二期工程早投产一年，就可以少进口300万吨钢材，进口一吨钢材要300多美元。从长远看，宝钢二期是否能想办法，争取早些上。如果到‘七五’上，要推迟两年建成，这样很不利。”“宁肯借点债，付点利息，也要争取时间。付点利钱，我们早一点拿到钢材，总算起来还是划得来的。”“这事要确定下来，今年就干，争取时间。”

1984年2月24日，邓小平副总理在与中央有关同志谈特区等工作时，对宝钢建设问题作的指示。

“要进一步总结几十年来采矿经验。过去靠国家投资，招聘固定工人，在荒山地区形成一大社会，耗费极大，长期亏损，难以为继。要考虑今后采矿的主要形式：一、许多中小型矿放开，让当地群众有组织地开采，企业只负责收购，适当给予技术指导；二、许多大矿也可考虑国家企业同地方群众合作开采。这样，投资省，见效快，国家、地方、群众利益都可兼顾。”

1985年5月8日，胡耀邦总书记
在冶金部《关于冶金地方小矿山发展情
况的报告》上的批示。

“（一）利用外资办钢铁要以改造、
扩建老企业为主，走挖潜、改造、扩建
为主的路子。（二）在利用外资的同时，
还要注意利用内资，充分调动地方、部
门、企业的积极性。这样做，可以节约
大量的外汇，缩短工期，节约总投资，更
快地见效益。（三）强调用经济办法办
事。在冶金部和国家计委的双重领导
下，以冶金部为主，成立中国国际钢铁
投资公司。该公司应当是有权力、讲效
率和有经济责任的法人。要用改革的办
法、经济的办法办好这件事。（四）落实
以产顶进，用新增产的钢材顶替进口钢
材，把节省下来的外汇用于还本付息。
（五）要择优确定项目和采购国外设
备。”

1986年11月，李鹏副总理在视察
鞍钢、本钢期间提出的利用外资发展钢
铁工业的五条政策。

“利用一部分外资办钢铁，是我国
对外开放政策的组成部分，一定要把这
件事情办好。现在，我们每年要拿出很
多外汇进口钢材，今后可以把利用外资
办钢铁生产出来的部分产品顶替进口，
用节省出来的外汇偿还外资。在利用外
资的同时，也要注意筹集地方和企业
的资金。”“引进国外先进技术，对提高设
备的现代化程度是有好处的，但我们采
用国外先进技术要注意选择和本企业
工艺流程相配合的设备，不要盲目引
进，要尽量避免先进设备出不了效益的
· 8 ·”

毛病。”

1987年3月9日，李鹏副总理考
察湘潭钢铁厂时作的指示。

“钢，外国人判断我们将来需要一
亿二千万吨，现在我们接近六千万吨，
还差一半。如果在现有企业的基础上加
以改造，增加二千万吨，就可以少进口
钢材。借点外债用在这方面，也叫改革
开放。”

1989年6月9日，中央军委主席
邓小平在接见首都戒严部队军以上干
部的讲话中对钢铁工业作的指示。

“工人阶级最富于组织性纪律性，
是社会主义建设的主力军。要把四个现
代化搞好，必须全心全意依靠工人阶
级，充分发挥广大工人群众的积极性。”
“在企业中要加强党的领导，加强思想
政治工作。大中型企业要有一支精干的
思想政治工作队伍和必要的党的工作
职能部门。党支部要发挥战斗堡垒作
用，共产党员要发挥先锋模范作用。”

摘自1989年7月23日，江泽民总
书记视察武汉钢铁公司时的讲话。

“社会主义企业要全心全意依靠工
人阶级。这个问题解决好了，我们的国
家才能稳定，遇到什么问题也不怕。要
关心生产第一线的工人，这样，工人才
有积极性。知识分子要到实践中去，到
工人群众中去。太钢要参与国际竞争，
产品要打入国际市场。”

1990年1月22日，江泽民总书记
视察太原钢铁公司时作的指示。

“老企业要走技术改造的道路。技术改造要从实际出发，在技术上，国内能解决的，要立足于国内解决，国内解决不了的，可以引进，要注意引进关键设备，发挥老设备作用，走出一条我们自己的企业改造之路。”

1990年10月28日，江泽民总书记视察本溪钢铁公司时作的指示。

“‘九五’期间，冶金企业要认真全面落实企业改革的16字方针，坚持面向市场，落实企业的经营管理自主权，使企业和企业集团真正成为自负盈亏的经济实体和市场竞争主体；切实加强管理，‘严’字当头，建立各项约束机制；进一步优化结构，推进技术进步，提高产品在市场上的竞争力，品种质量要追赶国际先进水平，基本上满足国民经济需要。”

1996年1月，朱镕基副总理对冶金工业作的指示。

“根据冶金工业发展的历史经验教训，现在千万不要错过冶金工业发展的

大好机遇，不要再追求数量，不要搞盲目建设‘大而全’、‘小而全’，要认真抓好‘三改一加强’，搞好结构调整，搞好技术改造，严格企业管理，抓质量、抓成本、抓效益，推动冶金工业在质量、技术上达到新水平。”

1997年1月，朱镕基副总理对冶金工业作的指示。

“要根据市场需求开发产品，有所为，有所不为。有市场、有优势则为，无市场、无优势则不为；有市场、无优势，或者有优势、无市场，也都不可为。内蒙古的稀土占全国总量的70%，是一大资源优势，要加快应用开发，形成支柱产业，变资源优势为产业优势。内蒙古的能源、钢铁、畜牧业和森林工业等也都有优势，特别要注意将这些优势形成‘链条’，就是把几个优势结合起来，搞技工贸一体化，产学研紧密结合，统筹考虑市场、生产、科研，形成更高的整体效益和更大的优势。”

1997年10月16日，李岚清副总理视察包头钢铁公司时作的指示。

党和国家领导人为钢铁企业的题词

1949年1月

周恩来总理到重庆渝鑫钢铁厂参观，题词：“没有重工业，便没有民族工业的基础，更谈不上国防工业。渝鑫厂的生产，已为我民族工业打下了初步基础。”

1953年12月21日

周恩来总理为鞍钢“三大工程”的全面竣工题词：“大型轧钢厂、无缝钢管厂、七号炼铁炉的开工生产，是我国社会主义工业建设中的重大胜利。”

1953年9月23日

朱德副主席为鞍钢全体职工题词：“鞍钢全体职工同志们，你们站在国家光荣岗位上，要在劳动、工作中发挥自己的最大的积极性和创造性，并不断地努力学习苏联专家同志们的先进科学技术和生产经验，为建设中国第一个强大的钢铁基地，为准备帮助中国第二个、第三个钢铁基地的建设而努力。”

1957年1月25日

朱德副主席视察海南铁矿。题词：“全心全意为人民服务”

1958年7月19日

朱德副主席视察包头钢铁公司。题词：“实行企业内部大中小型同时并举，

多快好省地建设包钢；提前建设白云鄂博矿山；鼓足干劲，加强协作，提前完成黄河水源地的建设。”

1960年2月8日

朱德副主席视察武汉钢铁公司。题词：“坚持政治挂帅的方针和群众路线的工作方法，为早日建成武汉钢铁联合企业而奋斗。”

1960年5月1日（6月19日）

朱德副主席视察上海第五钢铁厂。题词：“鼓足干劲，使钢的产量更多，质量更好，品种更全。”

1964年7月

朱德副主席视察吉林铁合金厂。题词：“政治是统帅，政治和经济技术相结合，发展社会主义生产建设。”

1984年2月15日

中央军委主席邓小平同志视察宝钢。题词：“掌握新技术，要善于学习，更要善于创新。”

1990年1月22日

江泽民总书记为太钢题词：“学习李双良同志一心为公、艰苦创业的工人阶级主人翁精神，把太钢办成一流的社会主义企业。”

1990 年 10 月 27 日

江泽民总书记视察鞍山钢铁公司。题词：“发扬工人阶级光荣传统，齐心协力搞好老企业技术改造，为社会主义现代化建设多做贡献。”

1991 年 1 月 10 日

江泽民总书记视察通化钢铁公司。题词：“深化企业改革，加强技术改造，努力增强企业自我发展能力。”

1991 年 4 月 18 日

江泽民总书记视察攀枝花钢铁公司。题词：“努力把攀钢建设成为现代化的钢铁钒钛基地。”

1991 年 11 月 20 日

江泽民总书记视察马鞍山钢铁公司。题词：“发扬艰苦奋斗精神，把马钢建设成现代化社会主义钢铁联合企业。”

1991 年 6 月 12 日

李鹏总理视察马鞍山钢铁公司。题词：“发扬马钢艰苦奋斗无私奉献的精神，为把马钢建设成现代化联合企业而努力。”

1992 年 5 月 24 日

李鹏总理视察江阴钢丝绳厂。题词：“科技立厂，开拓未来。”

1992 年 9 月 20 日

李鹏总理为北京钢铁研究总院建院 40 周年题词：“依靠科技进步，发展钢铁工业。”

1992 年 11 月 18 日

李鹏总理视察武汉钢铁公司。题词：“为武钢生产一千万吨钢而努力奋斗”。

1993 年 10 月 12 日

李鹏总理为武钢集团成立题词：“攀登新高峰，做出新贡献，祝贺武钢集团成立。”

1993 年 10 月 18 日

李鹏总理为东北大学建校 70 周年题词：“弘扬东北大学优良传统，培养四化建设优秀人才。”

1993 年 11 月 15 日

江泽民总书记为东北大学建校 70 周年题词：“多出成果 多出人才 为社会主义现代化建设服务”

1994 年 6 月 21 日

李鹏总理为包钢题词：“为包钢力争实现 600 万吨钢而奋斗”

1997 年 1 月 23 日

李鹏总理视察鞍山钢铁（集团）公司。题词：“坚定搞好国有大中型企业的信心，全心全意依靠工人阶级，振兴鞍钢，再创辉煌。”

序 言

国家冶金工业局局长 蒲海清

欣闻《中国钢铁工业五十年》书成。书稿在手，秉烛夜读。作为一个曾经在钢铁厂奋斗了几十年，最近又刚刚回到钢铁战线的“老冶金”，翻阅着一篇篇记述几百万冶金职工奋斗足迹的历史资料，不由得浮想联翩，夜不能寐。

《中国钢铁工业五十年》问世于中华人民共和国建国50周年华诞来临之际。伴随着新中国前进的脚步，我国钢铁工业走过了半个世纪的风雨历程。

徜徉历史长河，50年只是弹指一挥间。短短的50年，我国从一个基础薄弱的钢铁生产国跃居为世界第一产钢大国，在国际钢铁界发挥着越来越重要的作用，为中华民族之崛起挺然屹立着钢铁般的脊梁；我国钢铁工业形成了宏大的结构体系，构造了遍布全国的合理布局，奠定了钢铁大国应有的发展基础；钢铁工业有力地支持了国民经济建设的快速发展，钢材产品的市场占有率达到90%以上，为增强国家的综合实力做出了突出的贡献；钢铁工业通过调整结构、降低能耗、治理污染、提高自身发展质量和经济效益，不断增强市场竞争力，正在逐步向钢铁强国迈进。

漫步人生之旅，50年却是一段漫长的岁月。从新中国钢铁工业创业开始，多少中华儿女为我国钢铁工业的振兴和崛起，兢兢业业，恪尽职守，无私奉献，有的已经耗尽了自己毕生的心血。正是他们，铸就了我国钢铁工业50年迅速发展的基础。我们缅怀