

高等学校教材

# 机械零件手册

邱宣怀 郭务仁 溫友淦 合编  
张鹏顺 刘孝乾

高等 教育 出 版 社

本手册系高等工业学校机械类各专业学生学习机械零件课程时的辅助教材，也可供学习机械原理及机械零件、机械制图、公差与技术测量等课程时的参考。

全书共分十一章：材料；一般标准；螺纹及螺纹联接；键联接、花键联接、销联接；轴上零件的紧固件；滚动轴承；滑动轴承；润滑剂、润滑装置；联轴器；表面光洁度、公差与配合；电动机。本手册绝大部分内容都是我国的国家标准和部颁标准。其中普通螺纹、滚动轴承、有色金属牌号表示方法、电动机等内容都选自最新的国家标准和产品目录。材料一章对牌号意义有简要说明，并包括最常用的型钢。公差与配合一章包括圆柱体配合公差、键和花键联接公差、圆柱齿轮传动公差、圆锥齿轮传动公差、蜗轮传动公差、滚动轴承配合与公差等内容，齿轮和蜗轮传动公差还有简要的说明和图例。

参加本手册编写的有：南京工学院郭务仁（材料，一般标准，表面光洁度）；北京钢铁学院温友淦（螺纹及螺纹联接）；天津大学邱宣怀（键联接、花键联接、销联接，滑动轴承，润滑剂、润滑装置，联轴器，电动机）；哈尔滨工业大学张鹏顺（轴上零件的紧固件，滚动轴承，滚动轴承的公差与配合）；太原工学院刘孝乾（公差与配合）。最后由邱宣怀负责整理定稿。

本手册曾经北京航空学院郭可谦同志审阅。

## 机 械 零 件 手 册

邱宣怀 郭务仁 温友淦 合编  
张鹏顺 刘孝乾

北京市书刊出版业营业登记证字第119号  
高等教育出版社出版（北京沙滩后街）

上海市印刷五厂印装  
新华书店北京发行所发行  
各地新华书店经售

统一书号 K15010·1161 开本 787×1092 1/16 印张 8 5/8  
字数 183,000 印数 40,501—42,500 定价(7) 0.85  
1965年6月第1版 1966年1月上海第5次印刷

# 序

为了更好地培养学生熟习和严肃认真地贯彻国家标准、部颁标准、规范和技术资料，以及使用手册的能力，当前迫切需要一本教学用的机械零件手册。为此，机械零件课程教材编审小组在今年九月间委托我们五个学校的机械零件教研室有关教师进行本手册的编写工作。

编写前，编者曾对本手册的编写原则进行了认真的讨论。一致认为编写时应遵循如下原则：1. 内容应结合我国生产实际，尽量采用我国的资料；2. 本手册主要是满足本门课程的教学需要，不是一般工程技术人员的常备手册；3. 篇幅不能过大，书价不能过高，有可能使学生做到人手一册，这对提高教学质量也许有些帮助。

根据上述原则，结合本手册编写中的一些具体问题作进一步说明如下：

一、本手册中的绝大部分内容都是我国已经颁布的国家标准、部颁标准或产品目录，并力求采用最新的资料。例如，普通螺纹是最近新标准，滚动轴承和有色金属牌号的表示方法也都是新标准，电动机是根据 1964 年 1 月中国机电设备公司编“机电产品目录手册（电工产品部分）”编选的。凡是的标准在内容名称后面都附有标准号，例如，GB 为国家标准代号，JB 为第一机械工业部标准代号，ZB 为第一机械工业部重型标准代号，YB 为冶金工业部标准代号，SYB 为石油工业部标准代号。

手册中有很少一部分内容，例如圆柱管螺纹、锯齿形螺纹等，我国尚未制订标准，为了满足教学的需要，仍列入了习用的资料，但这部分内容未注明标准号。

为了设计计算时的需要或方便，本手册还编入了一部分数据资料，例如滚动轴承的工作能力系数（国家标准未列入这方面的技术数据）、齿轮的公法线长度、齿厚等。

二、本手册是为了本课程的教学需要而编写的，不同于一般工程技术人员的常备手册，所以只能力求编入最基本和最常用的内容。例如国家标准已颁布的螺栓有 32 种，现仅编入 9 种；滚动轴承有 39 种，现仅编入 7 种。凡估计在课程设计或习题作业中用不到而且又非最基本的内容，均未编入。

三、考虑到手册篇幅不宜过大，除删减非基本内容外，还采取了如下措施：1. 在不妨碍使用方便的前提下，将多数尺寸相同而少数尺寸不同的同类零件，例如六角头螺栓和小六角头螺栓、六角螺母和六角小螺母等，都经过合并而编在同一表中；2. 只选用教学上最通用的尺寸范围，偏大偏小的都删去，例如螺栓直径只选用 6~36 mm 的，滚动轴承只选用内径在 100 mm 以下的，齿轮传动只选用精度为 7、8、9 级和模数在 16 mm 以下的，等等。

四、在编写本手册时，曾注意了与教材、图册和手册的相互分工，避免重复。例如，手册中没有编入传动零件的一般数据资料和结构尺寸，因为有的在教材中已编入，有的在图册中已编入；有关减速机结构方面的内容全部编入图册，联轴器编入手册；等等。但也考虑到手

册和图册分别使用时的灵活性，因此也有很少一部分内容略有重复。

五、编写手册时对名词和符号曾做了统一工作，个别名词可能和原标准有出入。例如截面、断面和剖面统一称为剖面，伸长率、延伸率统一称为延伸率，等等。符号下标除国际通用者（排成斜体）外，一般采用汉语拼音的第一个字母，并排成正体。

在本手册编写过程中，承西安交通大学、西北工业大学、北京石油学院、哈尔滨工业大学、南京工学院和天津大学等校惠寄各校自编的手册供参考；上海交通大学、浙江大学、华中工学院、重庆大学、华南工学院等校对编写手册提供了宝贵建议；北京地区部分学校的机械零件教师还对手册内容提出了不少宝贵意见。编者在此一并致以衷心的谢意。

编写手册时，还曾参考了哈尔滨工业大学龚淮义编机械零件图册，联轴器一章中有部分图就是选自该手册；另外北京航空学院郭可谦同志负责审阅手册时，也提了不少改进意见。编者在此亦致以谢意。

参加本手册编选工作的有：南京工学院郭务仁（材料，一般标准，表面光洁度），北京钢铁学院温友淦（螺纹及螺纹联接），天津大学邱宣怀（键联接、花键联接、销联接，滑动轴承，润滑剂、润滑装置，联轴器，电动机），哈尔滨工业大学张鹏顺（轴上零件的紧固件，滚动轴承，滚动轴承的公差与配合），太原工学院刘孝乾（公差与配合）。

编写这样一本与教材密切配合的手册，对我们来说还缺乏经验，能否满足上述原则还有待于教学实践加以证明，手册中也还可能有不妥和错误之处，因此殷切希望使用本手册的教师和同学提出宝贵意见，以便修订时进一步提高质量。

编者

1964年10月

# 目 录

## 第一章 材料

一、铸铁 .....	1
灰口铸铁(摘自 JB 297-62).....	1
球墨铸铁(摘自 JB 298-62).....	2
二、碳素钢铸件(摘自 JB 300-62) .....	2
三、一般用钢 .....	3
甲类普通碳素钢(摘自 YB 151-63).....	3
优质碳素结构钢(摘自 YB 4-63).....	4
合金结构钢(摘自 ZB 21-62) .....	5
硬度换算表.....	8
四、有色金属材料.....	8
铸造青铜.....	8
轴承合金.....	9
五、型钢 .....	9
热轧圆钢(摘自 YB 158-63).....	9
热轧薄钢板(摘自 YB 176-63).....	10
热轧厚钢板(摘自 YB 174-63).....	10
热轧等边角钢(摘自 YB 166-63).....	10
热轧不等边角钢(摘自 YB 167-63).....	11
热轧普通工字钢(摘自 YB 161-63).....	12
热轧普通槽钢(摘自 YB 162-62).....	13

## 第二章 一般标准

一、标准直径(摘自 JB 176-60) .....	14
二、标准长度(摘自 JB 177-60) .....	14
三、标准锥度(摘自 GB 157-59) .....	15
四、中心孔(摘自 GB 145-59) .....	16
五、砂轮越程槽(摘自 JB 3-59)	
磨端面及内外圆.....	16
六、插齿空刀槽(摘自 ZB 16-62).....	17
七、零件倒角与倒圆半径(摘自 JB 5-59).....	17
倒角与倒圆半径系列.....	17
倒角与倒圆半径配合尺寸, 轴与套的倒角, 轴 与套的倒角半径.....	17
八、滚花(摘自 JB 2-59).....	18
网纹滚花与直纹滚花.....	18

## 第三章 螺纹及螺纹联接

一、螺纹 .....	19
普通螺纹(摘自 GB 192-63, GB 193-63, GB 196-63) .....	19
梯形螺纹(摘自 JB 107-60).....	23
锯齿形螺纹.....	24
圆柱管螺纹.....	25

圆锥管螺纹.....	25
螺尾、退刀槽、倒角(摘自 GB 3-58) .....	26
二、螺栓 .....	28
半光小六角头螺栓(摘自 GB 16-58), 半光六角头螺栓(摘自 GB 18-58) .....	28
光小六角头螺栓(摘自 GB 21-58), 光六角头 螺栓(摘自 GB 30-58) .....	29
光小六角头铰制孔用螺栓(摘自 GB 27-58), 光六角头铰制孔用螺栓(摘自 GB 33-58) .....	31
光小六角头螺杆带孔螺栓(摘自 GB 23-58), 光六角头螺杆带孔螺栓(摘自 GB 31-58) .....	32
光双头螺栓(摘自 JB 9-59).....	34
三、螺钉 .....	35
圆柱头螺钉(摘自 GB 65-58) .....	35
半圆头螺钉(摘自 GB 67-58) .....	36
沉头螺钉(摘自 GB 68-58) .....	37
圆柱头六角螺钉(摘自 GB 70-58) .....	38
四、紧定螺钉 .....	39
锥端紧定螺钉(摘自 GB 71-58), 平端紧定 螺钉(摘自 GB 73-58), 圆柱端紧定螺钉 (摘自 GB 75-58), 凹端紧定螺钉(摘自 GB 74-58) .....	39
五、螺母 .....	40
半光六角螺母(摘自 GB 45-58), 半光六角 扁螺母(摘自 GB 47-58) .....	40
光小六角螺母(摘自 GB 51-58), 光六角螺 母(摘自 GB 52-58) .....	40
光小六角扁螺母(摘自 GB 53-58), 光六角 扁螺母(摘自 GB 54-58) .....	41
光小六角槽形螺母(摘自 GB 57-58), 光六 角带槽螺母(摘自 GB 58-58) .....	42
六、垫圈 .....	43
光垫圈(摘自 GB 97-58) .....	43
弹簧垫圈(摘自 GB 92-58) .....	43
外舌止退垫圈(摘自 JB 31-59) .....	44
七、螺纹联接结构尺寸 .....	44
联接用粗牙螺纹的钻孔深度 .....	44
普通螺纹的螺纹余留长度, 余留钻孔深度及 螺栓突出螺母末端的长度(摘自 GB 3-58 附录) .....	45
联接零件沉头座及通孔尺寸(摘自 GB 152-99) .....	46
扳手空间 .....	46
四、键联接、花键联接、销联接	
一、普通平键联接(摘自 JB 112-60, JB 113-60) .....	47

二、钩头楔键联接(摘自 JB 115-60, JB 117-60).....	48
三、半圆键联接(摘自 JB 118-60, JB 119-60).....	49
四、矩形齿花键联接(摘自 JB 290-60, JB 292-60).....	50
五、开口销(GB 91-58) .....	52
六、圆锥销(GB 117-58).....	52
七、圆柱销(GB 119-58).....	52

## 第五章 轴上零件的紧固件

一、轴端挡圈 .....	53
螺钉紧固轴端挡圈(JB 41-59), 螺栓紧固轴 端挡圈(JB 42-59).....	53
二、孔用弹性挡圈(摘自 JB 45-59).....	54
三、轴用弹性挡圈(摘自 JB 46-59).....	55
四、圆螺母和圆螺母用止退垫圈(摘自 JB 22-59、JB 34-59).....	56
五、轴肩挡圈(摘自 JB 44-59).....	57
六、螺钉锁紧挡圈(摘自 JB 39-59).....	58
七、轴上固定螺钉用的孔(摘自 ZB 17-62) .....	58

## 第六章 滚动轴承

一、常用的滚动轴承 .....	59
单列向心球轴承(摘自 GB 276-64).....	59
双列向心球面球轴承(摘自 GB 281-64).....	60
单列向心短圆柱滚子轴承(摘自 GB 283-64).....	61
单列向心推力球轴承(摘自 GB 292-64).....	62
单列圆锥滚子轴承(摘自 GB 297-64).....	64
单向推力球轴承(摘自 GB 301-64), 双向推 力球轴承(摘自 GB 302-64).....	65
二、滚动轴承的装配尺寸 .....	66
轴和外壳与向心、向心推力球轴承和滚子轴 承互配时的装配尺寸及凸肩高度.....	66
轴和外壳与滚动轴承互配时的圆角、沟槽及凸肩 尺寸.....	67
轴和外壳与推力球轴承互配时的凸肩高度.....	67
三、滚动轴承座 .....	68
二螺栓带嵌入盖的滚动轴承座(摘自 ZB 89-62) .....	68
二螺栓滚动轴承座(摘自 ZB 91-62) .....	69
四、轴承盖和轴承的密封 .....	70
嵌入闷盖(摘自 ZB 96-62、ZB 98-62), 透盖 (摘自 ZB 97-62) .....	70
闷盖(摘自 ZB 99-62) .....	71
透盖(摘自 ZB 100-62), 压紧环(摘自 ZB 102-62) .....	72
透盖(摘自 ZB 101-62) .....	73
毡封油圈及槽(摘自 ZB 68-62) .....	74
胶质密封环(摘自 ZB 75-62、ZB 76-62) .....	74

## 第七章 滑动轴承

一、二螺栓正滑动轴承(摘自 ZB 80-62) .....	75
二、轴瓦(ZB 80-62) .....	76
三、轴承合金用槽(摘自 ZB 87-62) .....	77
四、轴承上的润滑槽(JB 4-59) .....	77
五、油环滑动轴承 .....	78

## 第八章 润滑剂, 润滑装置

一、润滑油 .....	79
二、润滑脂 .....	80
三、运动粘度(厘泡)与恩氏粘度(°E)换算表 .....	80
四、油杯 .....	81
直通式压注油杯(摘自 JB 273-60), 接头式 压注油杯(摘自 JB 274-60), 压配式压注 油杯(摘自 JB 276-60).....	81
旋盖式油杯(摘自 JB 275-60).....	81
油芯式弹簧盖油杯(摘自 JB 279-60), 针阀 式注油油杯(摘自 JB 281-60).....	82
五、油标 .....	83
圆形塑料油标(摘自 JB 283-60).....	83
六、油塞 .....	83

## 第九章 联轴器

一、凸缘联轴器 .....	84
二、十字滑块联轴器 .....	85
三、CL型齿轮联轴器(摘自 ZB 104-60) .....	86
四、弹性圈柱销联轴器(摘自 JB 108-60) .....	87
五、弹性圆盘联轴器 .....	88

## 第十章 表面光洁度、公差与配合

一、表面光洁度 .....	89
表面光洁度级别(JB 178-60) .....	89
表面光洁度级别和配合 .....	89
加工方法与表面光洁度 .....	90
零件表面光洁度的选择 .....	90
二、光滑圆柱体和平行平面的公差与配合 .....	92
轴孔配合名称和代号(摘自 GB 159-59) .....	92
尺寸1~500 mm 基孔制和基轴制的静配合 (GB 164-59, 167-59) .....	93
尺寸1~500 mm 基孔制过渡配合(GB 165-59) .....	95
尺寸1~500 mm 基孔制动配合(GB 166-59) .....	96
尺寸1~500 mm 基轴制过渡配合(GB 168-59) .....	98
尺寸1~500 mm 基轴制动配合(GB 169-59) .....	99
三、键和花键联接的公差与配合 .....	100
平键和半圆键联接的公差与配合(摘自 JB 121-60) .....	100
钩头楔键联接的公差(摘自 JB 117-60) .....	101
矩形齿花键联接的公差和配合(JB 290-60) .....	101
四、齿轮和蜗轮传动公差 .....	103
齿轮和蜗轮的啮合参数及精度的标注方法 .....	103

圆柱齿轮传动公差(摘自 JB 179-60).....	107	基本定义和代号.....	120
误差检验组合(荐用).....	107	精度规范.....	122
基本定义和代号.....	107	侧隙规范.....	123
精度规范.....	109	蜗杆分度圆齿厚及齿高.....	124
侧隙规范.....	112	毛坯精度.....	124
公法线长度、齿厚及其偏差.....	113	五、滚动轴承的公差与配合(摘自 GB 275-64, GB 307-64) .....	
毛坯精度.....	115	精度等级.....	125
圆锥齿轮传动公差(摘自 JB 180-60).....	116	滚动轴承的配合.....	125
误差检验组合(荐用).....	116	轴和外壳与轴承配合表面的几何形状误差 [对于 G 和(F)级精度].....	127
基本定义和代号.....	116	<b>第十一章 电动机</b>	
精度规范.....	117	一、J <sub>2</sub> 、JO <sub>2</sub> 系列小型三相异步电动机..... 128	
侧隙规范.....	118	二、JZ、JZR系列起重冶金用异步电动机..... 129	
齿厚及其偏差.....	118		
毛坯精度.....	119		
蜗杆传动公差(摘自 JB 162-60).....	120		
误差检验组合(荐用).....	120		

# 第一章 材料

## 一、鑄 鉄

灰口铸铁(摘自 JB 297-62)

表 1-1

牌 号	抗拉强度极限		抗弯强度极限		挠度 mm		抗压强度极限 $\sigma_y$ kg/mm <sup>2</sup>	硬 度 HB	应 用 举 例					
	$\sigma_b$ kg/mm <sup>2</sup>	$\sigma_w$ kg/mm <sup>2</sup>	支点距离											
			600mm	300mm										
不 小 于														
HT 00	不 进 行 试 验						不规定机械性能要求的不重要铸件, 如支架、柱							
HT 12-28	12	28	6	2	50	143~229	$\delta$ 不超过 15 mm 的次要铸件; $\delta > 15$ mm 的不重要铸件, 如机体、罩壳、盖							
HT 15-32	15	32	8	2.5	65	163~229	$\delta = 8 \sim 15$ mm 的次要铸件, 如耐磨性要求不高的机座、减速机箱座及盖							
HT 18-36	18	36	8	2.5	70	170~229	$\delta = 8 \sim 25$ mm 的重要铸件, 如齿轮、蜗轮、轮芯以及中等工作应力和比压小 ( $\leq 5$ kg/cm <sup>2</sup> ) 的摩擦零件							
HT 21-40	21	40	9	3	75	170~241	$\delta = 10 \sim 30$ mm 的重要铸件, 如拖拉机和汽车气缸体、活塞和气缸衬套、离合器圆盘							
HT 24-44	24	44	9	3	85	170~241	$\delta = 20 \sim 40$ mm 的重要铸件, 如压缩机和泵的气缸、减速机箱座和盖、飞轮、齿轮、凸轮、工作台							
HT 28-48	28	48	9	3	100	170~241	$\delta = 20 \sim 60$ mm 的重要复杂铸件, 如柴油机气缸和气缸盖、泵体及液力传动壳体、齿轮、冷冲模							
HT 32-52	32	52	9	3	110	187~255	$\delta = 20 \sim 100$ mm 的重要重载铸件, 如蒸汽机气缸和气缸盖、小型曲轴							
HT 35-56	35	56	9	3	120	197~269	$\delta > 20$ mm 的重要重载铸件, 如大型厚壁套筒、齿轮、大型曲轴、蜗轮							
HT 38-60	38	60	9	3	130	207~269	最厚、载荷最重的铸件							

注 1. “HT”系“灰铁”二字汉语拼音的第一个字母。“HT”后的第一组数字代表最低抗拉强度极限, 第二组数字代表最低抗弯强度极限。

2. 试样毛坯直径为 30 mm。抗拉强度试样加工后标距内的直径为  $20 \pm 0.5$  mm, 标距等于 5 倍直径。

## 球墨铸铁(摘自 JB 298-62)

表 1-2

牌号	抗拉强度极限 $\sigma_b$ kg/mm <sup>2</sup>	屈服极限 $\sigma_s$ kg/mm <sup>2</sup>	延伸率 $\delta_5$ %	冲击值 $a_k$ kgm/cm <sup>2</sup>	硬度 HB	应用举例
	不小于					
QT 45-0	45	36	—	—	187~255	用于中型和小型的重要零件。可用来代替钢铸件和钢锻件，如齿轮、内燃机曲轴等
QT 50-1.5	50	38	1.5	1.5	187~255	
QT 60-2	60	42	2.0	1.5	197~269	
QT 45-5	45	33	5.0	2.0	170~207	
QT 40-10	40	30	10	3.0	156~197	

注 1. “QT”系“球铁”二字汉语拼音的第一个字母。“QT”后第一组数字代表最低抗拉强度极限，第二组数字代表最低延伸率。

2. 试样用楔形试样，毛坯为 25×40 mm，抗拉强度试样加工直径为 10 mm。

## 二、碳素钢铸件(摘自 JB 300-62)

表 1-3

牌号	抗拉强度极限 $\sigma_b$ kg/mm <sup>2</sup>	屈服极限 $\sigma_s$ kg/mm	延伸率 $\delta_5$ %	收缩率 $\psi$ %	冲击值 $a_k$ kgm/cm <sup>2</sup>	应用举例
	不小于					
ZG 15	40	20	24	35	5.0	次要用途的铸件
ZG 20	42	22	22	35	5.0	不须核机械性能的铸件、复合焊接结构
ZG 25	45	24	19	30	4.0	垫块、滑块、复合焊接结构
ZG 30	48	26	17	30	3.5	碾压机机架
ZG 35	50	28	15	25	3.5	各种小、中、大型机械零件
ZG 40	53	30	14	25	3.0	同上
ZG 45	55	32	12	20	3.0	齿轮、齿圈、需表面淬硬的零件
ZG 50	58	34	11	20	2.5	同上
ZG 55	60	35	10	18	2.5	起重运输机中的齿轮及联轴器

注 1. 碳素钢铸件按其质量指标可分为下列三级：

A 级——特级质量铸件。应进行化学成分、抗拉强度极限、屈服极限、延伸率和冲击值试验；

B 级——高级质量铸件。应进行化学成分、抗拉强度极限、屈服极限和延伸率试验；

C 级——普通质量铸件。应进行化学成分试验，不进行机械性能试验。

2. “ZG”系“铸钢”二字汉语拼音的第一个字母。“ZG”后的数字代表平均含碳量。

3. 铸件质量级别应附在铸钢牌号后边，但 C 级可以不注明，如 ZG 35A, ZG 35B, ZG 35。

### 三、一般用钢

甲类普通碳素钢(摘自 YB 151-63)

表 1-4

牌号	抗拉强度 极限 $\sigma_b$ kg/mm <sup>2</sup>	屈服极限 $\sigma_s$ kg/mm <sup>2</sup>			延伸率 $\delta_b$ %	应用举例		
		不小于						
		1组	2组	3组				
A 0	≥32	—	—	—	22	金属构造物中不受载荷的机件、垫片、垫圈		
A 1	32~40	—	—	—	33	金属构造物中受轻载荷的机件、铆钉、螺钉、垫片、外壳、焊制机件		
A 2	34~42	22	20	19	31	受力不大的铆钉、螺钉、轴、轮轴、凸轮、焊制机件或渗碳机件		
A 3	38~40 41~43 44~47	24	23	22	27 26 25	螺栓、螺钉、螺母、拉杆、钩、连杆、楔、轴、焊制机件		
A 4	42~44 45~48 49~52	26	25	24	25 24 23	金属构造物中的一般机件、拉杆、轴		
A 5	50~53 54~57 58~62	28	27	26	21 20 19	重要的螺钉、拉杆、钩、楔、连杆、轴、销、齿轮		
A 6	60~63 64~67 68~72	31	30	30	16 15 14	链、牙嵌离合器、摩擦离合器、链板、闸带、承受大静载荷的齿轮和轴		
A 7	70~74 ≥75	—	—	—	11 10	同上，制造需要强度大而耐用性高的机件		

注 1. 普通碳素钢按照供应时所保证的条件不同分为三类：

甲类钢：按机械性能供应的钢(用字母A表示)；

乙类钢：按化学成分供应的钢(用字母B表示)；

特类钢：按机械性能及化学成分供应的钢(用字母C表示)。

2. 第1、2、3组钢材尺寸按下表划分：

组别	钢材尺寸 mm		
	直径或厚度	型钢和异型钢厚度	钢板厚度
第1组	≤40	≤15	4~20
第2组	>40~100	>15~20	>20~40
第3组	>100~250	>20	>40~60

## 优质碳素结构钢(摘自 YB 4-63)

表 1-5

组别	牌号	机 械 性 能						应 用 例
		抗拉强度极限 $\sigma_b$ kg/mm <sup>2</sup>	屈服极限 $\sigma_s$ kg/mm <sup>2</sup>	延伸率 $\delta_5$ %	收 缩 率 $\psi$ %	冲 击 值 $a_k$ kgm/cm <sup>2</sup>	硬 度 HB	
		不 小 于				不 小 于	热轧	
第一组 普通含锰量钢	08F*	30	18	35	60	—	131	—
	10	34	21	31	55	—	137	—
	15	38	23	27	55	—	143	—
	20	42	25	25	55	—	156	—
	25	46	28	23	50	9	170	—
	30	50	30	21	50	8	179	—
	35	54	32	20	45	7	187	—
	40	58	34	19	45	6	217	187
	45	61	36	16	40	5	241	197
	50	64	38	14	40	4	241	207
第二组 较高含锰量钢	55	66	39	13	35	—	255	217
	60	69	41	12	35	—	255	229
	15Mn	42	25	26	55	—	163	—
	20Mn	46	28	24	50	—	197	—
	25Mn	50	30	22	50	9	207	—
	30Mn	55	32	20	45	8	217	187
	35Mn	57	34	18	45	7	229	197
	40Mn	60	36	17	45	6	229	207
	45Mn	63	38	15	40	5	241	217
	50Mn	66	40	13	40	4	255	217
	60Mn	71	42	11	35	—	269	229
	65Mn	75	44	9	30	—	285	229

\* F 代表沸腾钢。

注 钢号中的两位数字表示平均含碳量的万分之几。字母“Mn”表示较高含锰量。

合金结构钢(摘自 ZB 21-62)

表 1-6

牌号 (代号)	试验状态	剖面尺寸 mm	机 械 性 能				热 处 理	表面淬火硬度 HRC	应 用 例	
			抗拉强度极限 $\sigma_b$	屈服极限 $\sigma_s$	收 缩 率 $\delta_5$	冲 击 值 $a_k$ kg/cm <sup>2</sup>				
30 镍 2 (30Mn2)	淬火+回火	25	75	63	12	45	8	—	淬 火 回 火	840 500
	正火	≤100 >100~300	60 56	30 28	20 18	50 48	8 6	≤241	正 火	840~860 —
	淬火+回火	25	80	65	12	45	7	—	淬 火 回 火	840 500
	正火	≤100 >100~300	63 59	32 30	18 18	45 43	3	≤241	正 火	840~860 空 气
35 镍 2 (35Mn2)	正火或正火 +回火	≤60 >60~100	80 76	65 60	16 16	50 50	6	≤241 229~269	回 火 淬 火	600~650 800~820
	淬火+回火	>100~300	70	50	16	45	6	—	回 火	620~640
40 镍 2 (40Mn2)	淬火+回火	25	85	70	12	45	7	≤255	淬 火 回 火	840 550
								—		在剖面较小时与 40Cr 相当, 直经小于或等于 50 mm 时可 代替 40Cr 作重要零件, 如发 动机轴、曲轴、活塞杆、连杆、 螺栓等

续表 1-6

牌号 (代号)	试验状态	机械性能										热处理	表面淬火硬度 HRC	应用举例	
		剖面尺寸 mm		屈服极限 $\sigma_b$ kg/mm <sup>2</sup>	抗拉强度极限 $\sigma_s$ kg/mm <sup>2</sup>	伸长率 $\delta_5$ %	冲击值 $a_k$ kg/mm <sup>2</sup>	硬度 HB	淬火		回火				
		不 开	小 于						一	淬 火	火	840 550	油 水或油		
45 钢 (45Mn2)	淬火+回火	25	90	75	10	45	6	—	淬 火	火	840 550	油 水或油	制造在较高应力与磨耗条件下工作的零件。在直径小于或等于60 mm时,性能与40Cr相当,可作万向接头轴、轴、蜗杆、齿轮轴、齿轮、摩擦盘、连杆等		
	正火	<100	70	36	16	38	—	<241	正 火	830~850 590~650	空 气	—			
	正火或正火+回火	>100~300	68	34	15	35	—	回 火	火	830~850 550~600	空 气或炉 油	—			
	淬火+回火	<60	85	70	13	45	4.5	269~321	淬 火	830~850 550~600	油 水	—			
50 钢 (50Mn2)	淬火+回火	25	95	80	9	40	5	—	淬 火	火	820 550	油 水或油	—	直径小于或等于80 mm时与45Cr相当,可作高应力并承受强烈磨损的大型零件,如万向接头轴、齿轮、齿轮轴、蜗杆、主轴、曲轴、连杆、花键轴、板簧等	
	正火	<100	75	40	14	35	—	187~241	正 火	820~840 590~650	空 气	—			
	正火或正火+回火	>100~300	73	38	13	33	—	回 火	火	820~840 550~600	空 气或炉 油	—			
	正火+回火	>300~500	70	36	12	30	—	—	—	—	—	—			
38 钛锰钼 (38SiMnMo)	淬火+回火	<100	80	45	13	35	4	—	淬 火	火	850 500	油 水或空气	—	性能较40Cr优,在直径小于30 mm时,可代40CrNi18-8作轴、齿轮、曲轴、齿轮轴等,用于要求心部强度较高、承受较大冲击载荷的零件,如齿轮、齿轴、蜗杆等,也用于淬火度较低的活塞销中等	
	淬火+回火	20	100	85	10	45	7	—	淬 火	火	850 500	油 水或空气	—		
	一次淬火+二次淬火+回火	15	80	60	10	40	6	—	一次淬 火	火	880 770~820 180	水或油 水或空气	—		
	渗碳+淬火+回火	30	65	40	12	40	6	—	二次淬 火	火	920 820 180~200	油 水或空气	—		
20 钢 (20Cr)	正火+回火	<120	55	30	22	45	4	158	正 火	850 660	空 气	—	心部: HB=149~207		
	正火	>120~200	50	25	22	45	4	149	回 火	840~860 620~660	油 水或油	—			
	淬火+回火	<100	65	45	14	45	5	255	淬 火	840~860 620~660	油 水或油	—			
35 钢 (35Cr)	正火+回火	>120~200	60	40	10	40	5	—	—	—	—	—	—	轴、滚子、平衡杆、齿轮、重要紧固零件(如螺栓、螺母等)	
	淬火+回火	>100~200	60	40	10	40	5	—	—	—	—	—	—		

续表 1-6

牌号 (代号)	试验状态	剖面尺寸 mm	机 械 性 能						热 处 理			表面淬火硬度 HRC	应 用 例	
			$\sigma_b$ kg/mm <sup>2</sup>	$\sigma_s$ kg/mm <sup>2</sup>	$\delta_{\%}$	$a_k$ kgm/cm <sup>2</sup>	硬度 HB	类 型	加热温度 °C	冷却介质				
			不 小于											
40 钼 (40Cr)	淬火+回火	25	100	80	9	45	6	一	淬 火	850	油	$\geq 40$	用于受交变载荷、中等转速、而无 载荷及耐磨损性要求较大、而无 很大冲击载荷作用的重要零件，如 齿轮、轴、曲轴、销子(连杆螺钉等)， 并用冲压件，大于400 mm 要求低温冲 击韧性的轴与齿轮	
		$\leq 100$	75	52	15	45	6	$\leq 285$	淬 火	840~860	水或油	40~47		
		$>100 \sim 200$	75	50	14	42	5					43~50		
		$>200 \sim 300$	70	45	13	40	4	$\leq 269$	回 火	540~580	空气或油	48~55 (最大)		
50 钼 (50Cr)	淬火+回火	$>300 \sim 500$	63	38	10	35	3	$\leq 255$					用作受重载荷及受磨损的零 件，如直径大于或等于300 mm 的硬质钢类热轧型材、减速机轴、 齿轮、传动轴、止推环、支承 辊的心轴、油膜轴承、弹簧等	
		$>500 \sim 800$	60	35	8	30	2.5							
20 铬锰 (20CrMn)	淬火+回火	25	110	95	9	40	5	—	淬 火	830	油	—	性能较20Cr优，韧性不大 时可代替20CrNi使用，制作不作 齿轮、主轴、蜗杆、机械无级 变速装置的摩擦轮	
		$\leq 100$	84	65	9	35		$207 \sim 241$	淬 火	810~840	油	—		
40 铬硅 (40CrSi)	淬火+回火	$>100 \sim 300$	80	55	7	30		$197 \sim 229$	淬 火	540~580	水或油	—	在高强度时有较高的韧性， 作受强载荷的轴、齿轮、耐 热机件及其他受磨损的零件	
		15	90	75	10	45	6	—	淬 火	810~830	油	—		
30 铬锰硅 (30CrMnSi)	淬火+回火	25	125	105	12	40	5	—	淬 火	880	油	—	作高速高载荷的砂轮轴、齿 轮、轴、联轴器、离合器等较 重要的零件	
		$\leq 100$	80	60	16	50	6	—	回 火	900	油	$\geq 40$		
		$>100 \sim 200$	70	40	15	45	6	—		540	油	40~47 (最大)		
18 铬锰钛 (18CrMnTi)	一次淬火+回火	25	110	90	10	45	5	—	淬 火	880	油	$\geq 35$	作渗碳齿轮、凸轮、销子， 强度韧性均高，是铬、镍钢的 代用品	
		$\leq 100$	65	40	16	40	3	$\leq 229$	—	—	—	35~45		
		$>100 \sim 200$	60	35	16	40	3	$241 \sim 285$	淬 火	860~880	水或油	43~50 (最大)		
		15	100	80	10	50	8	—	二次淬火	880	油	—	渗碳56~62	
									二次淬火	870	水或油	—	心部HB=302~363	
									回 火	200	水或油			

## 硬度换算表

表 1-7

洛氏硬度 HRC	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	33	34	35	36	37
布氏硬度 HB	207	212	217	223	228	235	241	248	255	262	269	277	286	293	302	311	321	332	340
洛氏硬度 HRC	38	39	40	41	43	44	45	47	48	49	51	52	54	56	58	59	61	63	65
布氏硬度 HB	351	364	375	387	402	418	430	444	460	477	495	512	532	555	578	600	627	652	683

注 洛氏硬度 HRC 是指载荷为 150 kg 时的洛氏硬度。

## 四、有色金属材料

## 铸造青铜

表 1-8

组别	牌号 (代号)	铸造方法	机 械 性 能						比重	应 用 举 例
			抗拉强度极限 $\sigma_b$ kg/mm <sup>2</sup>	屈服极限 $\sigma_s$ kg/mm <sup>2</sup>	延伸率 $\delta_5$ %	冲 击 值 $a_k$ kgm/cm <sup>2</sup>	硬 度 HB			
锡青铜	5-5-5 铸锡青铜 (ZQSn 5-5-5)	砂模	15	—	6	2.6			8.8	与 6-6-3 铸锡青铜相似
		铁模	18	—	4	—				
	6-6-3 铸锡青铜 (ZQSn 6-6-3)	砂模	15	8~10	6	1.7~3		60	8.82	用于承受摩擦的零件(如轴套、轴承填料等)
		铁模	18	—	4	—				
	10-1 铸锡青铜 (ZQSn 10-1)	砂模	20	44	3	0.6	80~100		8.76	用于制造受剧烈摩擦的零件(如丝杆、轻型轧钢机轴承、蜗轮等)
		铁模	25~35	20	3~10	0.9	90~120			
	8-12 铸锡青铜 (ZQSn 8-12)	砂模	>15	—	>6	—	60	9.1	用于制造轴承的轴瓦及轴套, 在特别重载荷(单位压力)下工作的零件	
		铁模	—	—	>3	—	65	—		
	8-21 铸锡青铜 (ZQSn 8-21)	砂模	15	—	5	—	40	9.3	与 8-12 铸锡青铜相似	
		铁模	—	—	3	—				
铝青铜	10-3-1.5 铸铝青铜 (ZQA1 10-3-1.5)	砂模	40	—	10	—	110	7.5	制造要求耐磨、硬度高、强度好的零件(如蜗轮、螺母、轴套)及防锈零件	
		铁模	50	—	20	—	120	—		
	9-4 铸铝青铜 (ZQA1 9-4)	砂模	40	—	710	—	100	—	强度高, 耐磨性、耐蚀性、铸造性均良好, 用于在蒸汽和海水条件下工作的零件及受摩擦和腐蚀的零件(如蜗轮、轧钢机压下螺母等)	
		铁模	—	—	712	—	120	7.4		
	9-2 铸铝青铜 (ZQA1 9-2)	砂模	50	—	—	—	80	7.6	加工性、耐磨性好, 用于制造电器设备零件、简单的铸件和在 250°C 以下工作的零件	
		离心铸造	—	—	—	—	40	9.22		
锰青铜	5-21 铸锰青铜 (ZQMn 5-21)	砂模	40	—	5	—			中等工作条件下轴承的轴套及轴瓦	
		铁模	15	—	3	—				

**注 1.** 本表牌号和代号是按“有色金属及合金产品牌号表示方法”(GB 340-64)及冶金工业部情报标准研究所“关于有色金属及其合金产品牌号表示方法的编制说明”所规定的方法编写的，表中各种材料的机械性能则取自 ZB 27-62、28-62——编者注。

**2.** 青铜的表示方法是由汉语拼音字母“Q”加第一个主添加元素符号及除基元素铜外的成分数字组成，字头“Z”后表示铸造青铜。例如：ZQSn6-6-3，Sn(锡)为第一个主添加元素，左边第一个6为锡的含量(%)，第二个6为锌的含量，3为铅的含量——编者注。

轴承合金

表 1-9

组别	牌号(代号)	机械性能						比重	应用举例	
		抗拉强度极限 $\sigma_b$	抗压强度极限 $\sigma_y$	屈服极限 $\sigma_s$	延伸率 $\delta_5$	冲击值 $a_k$	硬度HB			
		kg/mm <sup>2</sup>	%	kgm/cm <sup>2</sup>	17°C	100°C				
锡基轴承合金	11-6 锡锑轴承合金 (ChSnSb 11-6)	9	11.5	8.2	6	0.6	30	13	7.38	用于浇注高速的轴承和轴瓦，如500马力以上的蒸汽轮机、水泵、压缩机，1200马力以上的快速行驶柴油机，750千瓦以上的电动机
铅基轴承合金	16-16-1.8 铅锑轴承合金 (ChPbSb 16-16-1.5)	7.8	12.3	8.6	0.2	0.14	30	13	9.29	用于浇注下列各种机器轴承的上半部，如1200马力以内的蒸汽轮机，功率在250~750千瓦的电机，500千瓦以内的发电机，500马力以内的压缩机，轧钢机用减速机等
轴承合金	15-5.5-2.8 铅锑轴承合金 (ChPbSb 15-5.5-2.8)	6.8	13.6	8.3	0.2	0.15	32	14	9.6	用于浇注汽油发动机的轴承，各种马力压缩机的外伸轴承，功率100~250千瓦的电动机、球磨机、小型轧钢机的齿轮箱等轴承
	1-0.7 铅钙轴承合金 (ChPbOa 1-0.7)	10	16	11.8	2.5	0.8	32	19	10.5	用于铁路车辆的轴承

题 1. 同表 1-8 中注 1。

2. 轴承合金表示方法是由汉语拼音字母“Ch”加基元素和第一个主添加元素符号以及除基元素外的主要成分数字组成，例如：ChSnSb 11-6 中，Sn(锡)为基元素，Sb(锑)为第一个主添加元素，11为锑的含量（%），6为铜的含量（%）——编者注。

## 五、型鋼

### 热轧圆钢(摘自 YB 158-63)

**标记示例** 圆钢  $\frac{25-\text{YB } 158-63}{45-\text{YB } 4-63}$

(用45号钢轧成的直径为25 mm的圆钢)


### 热轧薄钢板(摘自 YB 176-63)

钢板厚度(mm):	1.0	1.1	1.2	1.25	1.4	1.5	1.6	1.8	2.0	2.2	2.5
	2.8	3.0	3.2	3.5	3.8	4.0					

### 热轧厚钢板(摘自 YB 174-63)

钢板厚度(mm):	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	16	17	18	19	20								

### 热轧等边角钢(摘自 YB 166-63)



b—一边宽  
d—一边厚  
I—惯性矩  
 $i_x$ —惯性半径  
 $y_0$ —重心距离  
 $r$ —内圆弧半径  
 $r_1$ —一边端圆弧半径

**标记示例**

热轧等边角钢  $\frac{50 \times 50 \times 3-\text{YB } 166-63}{A 3-\text{YB } 170-63}$

(用3号甲类普通碳素钢热轧成的 $50 \times 50 \times 3$ 等边角钢)

表 1-10

角 钢 号 数	尺寸 mm				剖面面积 cm <sup>2</sup>	理论重量 kg/m	$x-x$		$y_0$ cm
	$b$	$d$	$r$	$r_1$			$I_x$ cm <sup>4</sup>	$i_x$ cm	
5	50	3			2.961	2.324	7.11	1.55	1.33
		4			3.891	3.054	9.21	1.54	1.38
		5	5.5	1.8	4.801	3.769	11.2	1.53	1.42
5.6	56	3.5			3.858	3.028	11.6	1.73	1.50
		4			4.380	3.438	13.1	1.73	1.52
		5	6	2	5.410	4.247	16.0	1.72	1.57
6.3	63	4			4.962	3.896	18.9	1.95	1.69
		5			6.130	4.814	23.1	1.94	1.74
		6	7	2.3	7.282	5.720	27.1	1.93	1.78
7	70	4.5			6.204	4.87	29.0	2.16	1.88
		5			6.856	5.38	31.9	2.16	1.90
		6			8.146	6.395	37.6	2.15	1.94
		7			9.416	7.392	43.0	2.14	1.99
		8	8.0	2.7	10.666	8.373	48.2	2.13	2.02
7.5	75	5			7.385	5.797	39.5	2.31	2.02
		6			8.775	6.885	46.6	2.30	2.06
		7			10.145	7.964	53.3	2.29	2.10
		8			11.495	9.024	59.8	2.28	2.15
		9			12.825	10.068	66.1	2.27	2.18
8	80	5.5			8.633	6.777	52.7	2.47	2.17
		6			9.380	7.360	57.0	2.47	2.19
		7			10.845	8.513	65.3	2.45	2.23
		8			12.295	9.652	73.4	2.44	2.27