

最新电机绕组布线 接线图册

王明阳 编著



中国电力出版社
www.cepp.com.cn



随着我国电力行业的快速发展，电动机已成为城乡人们生产和生活不可缺少的电力设备之一，而电机修理也成为一个大好发展前途的职业。由于电机种类繁多，要成为一名多功能的电机修理工实非易事。作者积 60 多年工作经验，记录、整理、保存相关数据，熟读有关电机绕组方面的书，取长补短，编著了这本《最新电机绕组布线和接线图册》。其内容为作者编著的另两本书《中小型交流电动机绕组布线和接线图册》及《单相交流电动机绕组布线图大全》的补充。本书内容丰富，包括谐波励磁发电机、辊道用电动机、其他三相电动机、常用电机主要参数表和重绕线规选用表以及单相电动机，且在谐波发电机布线和接线图、辊道电动机布线图以及电动机重绕选用线规表等方面均按实物绘制，直观易学，是作者独创。

重庆市永川永福煤焦公司郭万敢在本书的整理中做了大量工作，这里表示衷心感谢。

由于作者水平有限，书中难免有不当之处，恳请有关专家和读者批评指正。

编 者

2002 年 10 月



前言

第一章 谐波励磁发电机	1
第一节 STC 系列谐波励磁发电机布线和接线图	1
图 1-1 STC 系列三相 4 极 36 槽谐波励磁发电机定子发电绕组布线和接线图	2
图 1-2 STC 系列发电机谐波和基波绕组布线图及基波绕组展开图	3
图 1-3 STC 系列发电机谐波和基波绕组接线图	4
图 1-4 STC 系列三相 4 极谐波励磁发电机电路原理图 (一)	5
图 1-5 STC 系列三相 4 极谐波励磁发电机电路原理图 (二)	5
第二节 TSWN 系列谐波励磁发电机布线和接线图	6
图 1-6 TSWN 系列三相 4 极 36 槽谐波励磁发电机定子发电绕组布线图	6
图 1-7 TSWN 系列发电机谐波和基波绕组布线图	7
图 1-8 TSWN 系列发电机谐波和基波绕组接线图	8
图 1-9 TSWN 系列三相 4 极 36 槽谐波励磁发电机电路原理图	9
图 1-10 三相 4 极谐波励磁发电机旋转磁极电路图	9
表 1-1 STC、TSWN 系列三相 4 极小型谐波励磁发电机铁心和绕组参数表	10
表 1-2 STC、TSWN 系列三相 4 极小型谐波励磁发电机定子绕组参数表	11
第三节 ST 系列谐波励磁发电机布线和接线图	12
图 1-11 ST-3 系列单相 4 极谐波励磁发电机定子发电绕组布线图	12
图 1-12 ST-3 系列单相 4 极谐波励磁发电机定子谐波和基波绕组布线图	13
图 1-13 ST-3 系列单相 4 极谐波励磁发电机定子励磁绕组接线图及基波和 谐波绕组接线原理图	14
第二章 辊道用电动机	15
图 2-1 JG2 系列三相 10 极 36 槽辊道专用电动机布线和接线图	16
图 2-2 JG2 系列三相 10 极 45 槽辊道专用电动机布线和接线图	17
图 2-3 JG2 系列三相 10 极 54 槽辊道专用电动机布线和接线图 (2 路连接)	18
图 2-4 JG2 系列三相 12 极 36 槽辊道专用电动机布线和接线图	19
图 2-5 JG2 系列三相 12 极 45 槽辊道专用电动机布线和接线图	20
图 2-6 JG2 系列三相 14 极 48 槽辊道专用电动机布线和接线图	21
图 2-7 JG2 系列三相 16 极 54 槽辊道专用电动机布线和接线图	22
图 2-8 JG2 系列三相 18 极 54 槽辊道专用电动机布线和接线图	23
表 2-1 JG2 系列辊道专用三相异步电动机铁心和绕组参数表	24
表 2-2 JG2 系列辊道专用三相异步电动机重绕线规选用表	26
第三章 其他三相电动机	28
图 3-1 三相 4 极 36 槽单、双层链式绕组双星点两路长跳布线和接线图	29
图 3-2 三相 4 极 36 槽 4 路双星点连接布线和接线图	30

图 3-3	三相 6 极 36 槽 2 路双星点连接布线和接线图	31
图 3-4	三相 6 极 36 槽 3 路三星点连接布线和接线图	32
图 3-5	三相 12 极 36 槽双层叠绕组 1 路 Y/△接法布线和接线图	33
图 3-6	三相 12 极 72 槽双层叠绕组 1 路 Y/△接法布线和接线图	34
图 3-7	三相 12 极 72 槽双层叠绕组 2 路 Y/△接法布线和接线图	35
图 3-8	三相 12 极 54 槽双层叠绕组 3 路 Y/△接法布线和接线图	36
图 3-9	三相 12 极 72 槽双层叠绕组 4 路 Y/△接法布线和接线图	37
图 3-10	三相 12 极 72 槽双层叠绕组 6 路 Y/△接法布线和接线图	38
图 3-11	三相 12 极 72 槽双层叠绕组 12 路 Y/△接法布线和接线图	39
图 3-12	JW 系列三相 2 极 16 槽同心绕组布线图	40
图 3-13	JW 系列三相 4 极 16 槽双层叠绕组布线图	41
表 3-1	JW 系列小功率三相异步电动机铁心和绕组参数表 (380V, 1Y)	42
表 3-2	AO2 系列小功率三相异步电动机铁心和绕组参数表 (380V, 1Y)	44
表 3-3	A 系列小功率三相异步电动机铁心和绕组参数表 (380V, 1Y)	45
表 3-4	Y 系列小功率三相异步电动机铁心和绕组参数表 (380V, 1Y)	45
图 3-14	三相 72 槽双速单绕组 6/24 极 2Y/Y 电梯专用电动机定子绕组布线和接线图	46
图 3-15	三相 72 槽双速双绕组 6/24 极 Y/Y 电梯专用电动机定子绕组 6 路 Y 接法布线和接线图	47
表 3-5	JTD 系列三相交流电梯专用 6/24 极电动机铁心和绕组参数表	48
第四章	常用电机主要参数表和重绕线规选用表	49
表 4-1	JO3 系列三相电动机、铁心和绕组参数表	50
表 4-2	JO4 系列三相异步电动机铁心和绕组参数表	54
表 4-3	Y 系列三相异步电动机重绕线规选用表	56
表 4-4	J2 系列三相异步电动机重绕线规选用表	60
表 4-5	JO2 系列三相异步电动机重绕线规选用表	62
表 4-6	JO3 系列三相电动机重绕线规选用表	66
表 4-7	JO4 系列三相异步电动机重绕线规选用表	70
表 4-8	YR 系列转子绕组三相电动机定子重绕线规选用表	72
表 4-9	YX 系列高效率三相异步电动机重绕线规选用表	77
表 4-10	YZR 系列转子绕组三相异步电动机定子重绕线规选用表	80
表 4-11	JZR2 系列转子绕组三相异步电动机定子重绕线规选用表	82
表 4-12	JLB2 系列深井泵三相异步电动机重绕线规选用表	83
表 4-13	YLB 系列深井泵三相异步电动机重绕线规选用表	84
表 4-14	IJB 系列隔爆三相异步电动机铁心和绕组参数表	85
表 4-15	JB 系列隔爆三相异步电动机铁心和绕组参数表	87
表 4-16	BJO2 系列隔爆三相异步电动机铁心和绕组参数表	88
表 4-17	BJQO2 系列隔爆三相异步电动机铁心和绕组参数表	92
表 4-18	KO 系列隔爆三相异步电动机铁心和绕组参数表	93
表 4-19	JBR 系列隔爆三相异步电动机铁心和绕组参数表	96
表 4-20	JBj-4 型隔爆三相异步电动机铁心和绕组参数表	96
表 4-21	K 系列隔爆三相异步电动机铁心和绕组参数表	97
表 4-22	JBS 系列隔爆三相异步电动机铁心和绕组参数表	98

表 4-23	IJBS 系列隔爆三相异步电动机铁心和绕组参数表	98
表 4-24	JBT 系列隔爆局部通风机铁心和绕组参数表	99
表 4-25	JB12、DZB 系列隔爆三相异步电动机铁心和绕组参数表	100
表 4-26	MSZ、MZ2、MZ、EZ、YZ2S 系列煤电钻和岩石钻隔爆三相异步电动机铁心和绕组参数表	100
表 4-27	DS2B、JBP、JB12、JB1Q、DZB、DSB、JDSB 系列隔爆三相异步电动机铁心和绕组参数表	101
第五章	单相电动机	102
图 5-1	单相电动机接线原理图	103
图 5-2	YGK143/12 型立柜式空调用单相 12 极电容运转电动机绕组布线和接线图 (一)	104
图 5-3	YGK143/12 型立柜式空调用单相 12 极电容运转电动机绕组布线和接线图 (二)	105
图 5-4	FG2-1050 型 12 极电容运转吊扇电动机绕组布线和接线图	106
图 5-5	YDK80-10 型单相 10 极 80 W 电容运转空调电动机绕组布线和接线图	107
图 5-6	YDK80-10 型单相 10 极 80 W 电容运转空调电动机绕组布线和接线图 (三速)	108
图 5-7	YDK-138-8-90 型单相 8 极 90 W 电容运转空调电动机绕组布线和接线图 (三速)	109
图 5-8	YDK-50 A 型单相 8 极 60 W 空调用电容运转电动机绕组布线和接线图 (三速)	110
图 5-9	单相 8 极 20 W 电容运转空调电动机三相绕组单相运转绕组布线和接线图	111
图 5-10	单相 6 极 30 W 空调用电容运转电动机绕组布线和接线图	112
图 5-11	YDK-50 A 型单相 6 极 60 W 空调用电容运转电动机绕组布线和接线图	113
图 5-12	YSK30-6 型单相 6 极 30 W 电容运转空调电动机绕组布线和接线图	114
图 5-13	YSK25-6 A 型空调用 4 极 16 W 电容运转电动机绕组布线图	115
图 5-14	YDK95-1-6 型空调用 4 极 8 W 电容运转电动机绕组布线图	116
图 5-15	GZR 系列柴油灶鼓风机单相 2 极 200 W 电容运转电动机正弦绕组布线和接线图 (一)	117
图 5-16	GZR 系列柴油灶鼓风机单相 2 极 200 W 电容运转电动机正弦绕组布线和接线图 (二)	118
图 5-17	TYPESZD 系列医疗器械用单相 2 极 370 W 电容运转电动机正弦绕组布线和接线图	119
图 5-18	25DBZ-35 型水泵用单相 2 极 370 W 电容运转电动机正弦绕组布线和接线图	120
图 5-19	QCD 系列螺杆泵单相 2 极 370 W 电容运转电动机正弦绕组布线和接线图	121
图 5-20	柴油灶鼓风机用单相 2 极电容运转电动机正弦绕组布线和接线图	122
图 5-21	单相 2 极 400 W 电容运转电动机正弦绕组布线和接线图	123
图 5-22	微型空气压缩机用单相 2 极 550 W 电容起电动机正弦绕组布线和接线图	124
图 5-23	单相 2 极 550 W 电容运转电动机正弦绕组布线和接线图	125
图 5-24	YZW 系列单相 2 极 600 W 电阻起电动机正弦绕组布线和接线图	126
图 5-25	单相 4 极电容起电动机绕组布线和接线图	127
图 5-26	YLB50-20 型自吸水泵用单相 2 极 750 W 电容起电动机正弦绕组布线和接线图	128
图 5-27	JDCB20-30 型自吸水泵用单相 2 极 750 W 电容运转电动机正弦绕组布线和接线图	129
图 5-28	WQ25-8-0.75 型单相 2 极电容运转电动机正弦绕组布线和接线图	130
图 5-29	单相 2 极 750 W 电容起电动机正弦绕组布线和接线图 (一)	131
图 5-30	单相 2 极 750 W 电容起电动机正弦绕组布线和接线图 (二)	132
图 5-31	单相 2 极 750 W 电阻起电动机正弦绕组布线和接线图 (一)	133

图 5-32	单相 2 极 750 W 电阻起动电动机正弦绕组布线和接线图 (二)	134
图 5-33	YC90L-2 型单相 2 极 1100 W 电容运转电动机正弦绕组布线和接线图	135
图 5-34	YC90L-2 型单相 2 极 1100 W 电容起动电动机正弦绕组布线和接线图	136
图 5-35	YC90L-2 型单相 2 极 1100 W 电容起动电动机正弦绕组布线和接线图	137
图 5-36	YC2-90S 型单相 2 极 1100 W 电容起动电动机正弦绕组布线和接线图	138
图 5-37	MD-9012 型单相 2 极 1100 W 电容运转电磨电动机正弦绕组布线和接线图	139
图 5-38	单相 2 极 1100 W 电容起动电容运转电动机正弦绕组布线和接线图	140
图 5-39	YC90L2NO113 型单相 2 极 1100 W 电容起动电动机正弦绕组布线和接线图	141
图 5-40	YL-90L2 型单相 2 极 1500 W 电容起动电容运转电动机正弦绕组布线和接线图 (一)	142
图 5-41	YL-90L2 型单相 2 极 1500 W 电容起动电容运转电动机正弦绕组布线和接线图 (二)	143
图 5-42	TYPE90L-2 型单相 2 极 1500 W 电容起动电动机正弦绕组布线和接线图	144
图 5-43	单相 2 极 1500 W 电容起动电动机正弦绕组布线和接线图	145
图 5-44	单相 2 极 1500 W 电阻起动电动机正弦绕组布线和接线图	146
图 5-45	YL-90L2 型单相 2 极 1500 W 电容起动电容运转电动机正弦绕组布线和接线图 (三)	147
图 5-46	YL90L-4 型单相 4 极 1500 W 电容起动电容运转电动机绕组布线和接线图 (一)	148
图 5-47	YL90L-4 型单相 4 极 1500 W 电容起动电容运转电动机绕组布线和接线图 (二)	149
图 5-48	TYPE90L-2 型单相 2 极 2000 W 电容起动电动机正弦绕组布线和接线图	150
图 5-49	YLC90L-2 型单相 2 极 2200 W 电容起动电容运转电动机正弦绕组布线和接线图	151

谐波励磁发电机

说 明

本章主要内容是三相和单相谐波励磁发电机布线和接线图。各种图、表数据都是在实物上录下，经过多次修理、使用和修改绘制而成的。接线方法简明易懂，一目了然，照此修理快捷方便。这种接线图是目前为止其他电机工具书上所没有的内容，为本书所特有。

第一节 STC 系列谐波励磁发电机布线和接线图

说 明

1. STC 系列谐波励磁发电机容量为 3~50 kW，它除了接有变阻器外，无其他调压装置。发电机定子有 4 套绕组，即发电绕组、谐波绕组和两套基波绕组。这种发电机性能稳定，深受用户喜爱，其他不够理想的交流励磁发电机重绕时也有改成这种绕法的，效果很好，同样能起动相近容量的鼠笼式电动机。

2. 发电机定子是由三层绕组叠加而成的，第一层是发电绕组嵌在槽底，第二层是谐波绕组嵌在中间，第三层是基波绕组嵌在槽的上端。基波绕组是用两根导线并股绕制分开连接，也就形成了两套基波绕组。两套基波绕组反串联或顺串联可达到调整空载电压的目的（详见本节图 1-3~图 1-5）。

绕组的连接分为：①发电绕组始端接始端，末端接末端，称为显极接法；②谐波绕组始端接末端，称为隐极接法；③基波绕组也是显极接法。内部接线完成后，除去 4 根发电绕组输出线外，只剩下 7 根励磁线。将这 7 根线按照 STC 系列谐波和基波绕组接线图（见图 1-3）或电路原理图编号顺序连接即可。

3. 试车前，要将变阻器调到短接位置才能建立电压。如果起动后不发电，可能是发电机铁心剩磁消失。剩磁消失有以下原因：①铁心受潮；②发电机前次运行停车时温度过高。出现这种情况不能停车，用 12 V 蓄电池进行充磁即可。12 V 充磁的电源线要用细小的熔丝接在电刷位置上，不能接反。发电后熔丝自行熔断，这样才不会损伤其他电路。

4. 为了使初学者能按图工作，布线图和接线图都绘成连环式，与实物近似，只要按

图的顺序进行操作就能顺利完成接线工作。

5. 本节中 K、L、M、N 是发电机出线端接线板标号。

6. 本节图中的白体数字为定子槽序号，黑体数字为线圈组编号，○内数字为出线标。







图 1-1 STC 系列三相 4 极 36 槽谐波励磁发电机定子发电绕组布线和接线图

(a) 布线图；(b) 接线图



(a)



(b)

图 1-2 STC 系列发电机谐波和基波绕组布线图及基波绕组展开图

(a) 谐波、基波绕组布线图；(b) 基波绕组展开图

N1—谐波绕组；N2—基波绕组

注：Z1、Z2、Z3 都是接线柱编号。下同。




图 1-3 STC 系列发电机谐波和基波绕组接线图

N1—谐波绕组；N2—基波绕组

注：1. 粗线条表示基波绕组（I）；细线条表示基波绕组（II）。

2. ④接⑦，⑥接⑧时，可使空载电压升高；④接⑥，⑦接⑧时，可使空载电压降低；
⑦接⑤，④接⑥时，可使两绕组并联用。




图 1-4 STC 系列三相 4 极谐波励磁发电机电路原理图 (一)

1—发电绕组；2—谐波绕组；3—旋转磁极绕组；4—硅整流器；

N21—基波绕组 (I)；N22—基波绕组 (II)；R—变阻器

注：④接⑦，⑥接⑧时，可使空载电压升高。




图 1-5 STC 系列三相 4 极谐波励磁发电机电路原理图 (二)

1—发电绕组；2—谐波绕组；3—旋转磁极绕组；4—硅整流器；

N21—基波绕组 (I)；N22—基波绕组 (II)；R—变阻器

注：④接⑥，⑦接⑧时，可使空载电压降低。

第二节 TSWN 系列谐波励磁发电机布线和接线图

说 明

1. 这种发电机的基波绕组只有 1 套，是用单根导线绕成的，直接与谐波绕组串联。这种发电机容量一般都不大，常见的只有几千瓦至十几千瓦，它的体积小、质量轻，适合那些移动频繁的野外作业工地使用。该电机有优良的动态性能，它不需任何复杂的调压装置，即可达到自励恒压性能，可以直接空载起动相近容量的鼠笼电动机。也可用 TFS160M4 型 7.5 kW 谐波励磁发电机改成这种绕法，效果很好，能直接空载起动 5.5 kW 鼠笼电动机（见图 1-6~图 1-10）。发电机基波绕组很重要，因为谐波绕组只能建立发电机的空载电压，而基波绕组能随着发电机负载升高电压，并始终保持恒压不变。

2. 本节 K、L、M、N 含义以及黑、白体数字及○内数字含义同第一节。




图 1-6 TSWN 系列三相 4 极 36 槽谐波励磁发电机定子发电绕组布线图




图 1-7 TSWN 系列发电机谐波和基波绕组布线图

D—接线编号




图 1-8 TSWN 系列发电机谐波和基波绕组接线图

N1—谐波绕组；N2—基波绕组




图 1-9 TSWN 系列三相 4 极 36 槽谐波励磁发电机电路原理图

1—发电绕组；2—谐波绕组；3—旋转磁极绕组；4—硅整流器；
N2—基波绕组；R—变阻器；D—接谐波绕组任何一相




图 1-10 三相 4 极谐波励磁发电机旋转磁极电路图

1—磁掌；2—励磁线圈；3—铜环；4—电刷；5—整流器；R—变阻器
注：Z1、Z2、Z3 接谐波绕组。

表 1-1 STC、TSWN 系列三相 4 极小型谐波励磁发电机铁心和绕组参数表

发电机功率 (kW)	额定电压 (V)	频率 (Hz)	额定转速 (r/min)	满载时			定子铁心			旋转磁极绕组		
				输出电流 (A)	励磁电压 (V)	励磁电流 (A)	外径 (mm)	内径 (mm)	长度 (mm)	定子槽数	线径 (mm)	每极匝数
3	400/230	50	1500	5.4	43	5.5	270	190	57	36	1- ϕ 1.16	290
5				9.0	40	6.8	270	190	190	36	1- ϕ 1.3	230
7.5				13.5	51	7	260	180	140	36	1- ϕ 1.3	220
8				14	100	4.5	260	180	140	36	1- ϕ 0.93	410
8				14.5	50	7	260	180	140	36	1- ϕ 1.3	220
10				18	36	14	300	210	120	36	1.25 \times 2.26 (长 \times 宽)	150
12				22	39	14	300	210	135	36	1.25 \times 2.26 (长 \times 宽)	155
15				27	26	26	300	210	140	36	1.8 \times 3.28 (长 \times 宽)	100
16				29	27	26	300	210	144	36	1.8 \times 3.28 (长 \times 宽)	97
20				36	26	25	350	245	155	36	1.8 \times 3.28 (长 \times 宽)	96
24				43	28	24	350	245	190	36	1.8 \times 3.28 (长 \times 宽)	95
30				54	32	24	350	245	225	36	1.8 \times 3.28 (长 \times 宽)	100

表 1-2

SIC、TSWN 系列三相 4 极小型谐波励磁发电机定子绕组参数表

绕组型式	定子发电绕组					定子副绕组							
	发电机功率 (kW)	线径 (mm)	每槽匝数	线圈跨距	连接路数	谐波绕组		基波绕组		连接方式			
						每槽匝数	线圈跨距	线圈跨距	线径 (mm)				
叠 绕 和 交 叉	3	1.0	42	1-9	1Y	11	1-4	1-4	0.71	3	1-9	0.71	显 极
	5	1.16	26	1-9	1Y	11	1-4	1-4	0.71	3	1-9	0.71	
	7.5	1.35	24	1-10	1Y	12	1-4	1-4	0.73	4	1-9	0.73	
	8	1.4	24	1-9	1Y	26	1-4	1-4	0.3	4	1-9	0.3	
	8	1.3	24	1-9	1Y	14	1-4	1-4	0.72	4	1-9	0.72	
	10	2×1.16	18	1-9	1Y	13	1-4	1-4	0.77	3	1-9	0.77	
	12	2×1.25	16	1-9	1Y	13	1-4	1-4	0.8	4	1-9	0.8	
	15	3×1.25	16	1-9	1Y	13	1-4	1-4	0.83	4	1-9	0.83	
	16	3×1.25	16	1-9	1Y	12	1-4	1-4	0.83	4	1-9	0.83	
	20	2×1.2	22	1-9	2Y	9	1-4	1-4	1.16	4	1-9	1.16	
	24	2×1.25	18	1-9	2Y	9	1-4	1-4	1.18	4	1-9	1.18	
	30	1.35	30	1-9	4Y	12	1-4	1-4	1.2	4	1-9	1.2	

注：因发电机铁心所用材质不同各种数据差异较大，此表仅供参考。