

# 工厂数学常识

馬志雲編写

湖北人民出版社

1960年·武汉

工厂数学常识

馬志雲編寫

湖北人民出版社出版(武汉解放大道332号)

武汉市书刊出版业营业許可證新出字第1号

湖北省新华书店发行

武汉市国营武汉印刷厂印刷

787×1092毫米  $\frac{1}{32}$  · 3  $\frac{1}{4}$  印張 · 83,000字

1960年3月第 1 版

1960年3月第1次印刷

印數: 1—8,000

統一書號: T15106 · 187

定 价: (10) 0.32 元

## 写在前面

在1958年我国社会主义建設事業全面大跃进中，我省地方工业得到飞跃的发展。为了支援各专区工业生产的跃进，华中工学院党委在1958年7月决定抽調一批教师組成了6个技术辅导团，分赴各专区参加技术培训工作。

当时各工厂都已經有一批具有高小文化程度的徒工，并且还在陸續的吸收一批新徒工。为了很快地使这些徒工掌握技术，我們辅导团在黃岡专区开办了两期短期技术培训班。其中有車工、鉗工、鑄工、鍛工、电工和內燃机工等工种。

不論哪一個工种，要想很好地掌握技术，都必須要具有解决一些生产中的計算問題的能力。除了一般的四則运算以外，在工厂中还常常碰到一些单位換算、瓦和馬力之間的关系等等問題；也常常会碰見在采用皮带变速的設備中，两个皮带盤直徑的大小應該如何配合的問題。特別是車工車斜面或者鉗工划綫的时候，还会碰到一些三角的問題等等。因此，我們在培训班中开了工厂数学常識这門課程，以便使听课的同志为学习各工种的技术时具有一定的基础。根据培训班的具体情况，由于时间短，不可能按照一般的方法，按部就班地、詳詳細細地先学算术，再学代数、三角，而且事实上也沒有这个必要。当时找不到既能适合高小文化程度，又能結合工厂中常見的实例的課本，因此，就編写了这个小冊子作为講义。

在这本小冊子里，主要內容是結合工厂中特别是小型工厂

中各工种常常碰到的一些数学問題进行講解。一般的四則运算，比如小数、分数、比例等，也力求紧密結合工厂中的实际情况来举例講解。另外，对工厂中常用的、简单的三角問題，根据高小文化程度的徒工可以接受为原則，結合生产实际，尽量通俗地講解了一些。这本小册子可供具有高小文化程度的徒工自学和工作中的参考之用。

由于编写者缺乏教学經驗和工厂实际知識，因此小册子中一定还存在不少缺点。希望讀者多多提出宝贵意見，以便再版时修正。

編写者

1959年11月于华中工学院

# 目 录

第一章 整 数 .....	1
§ 1.1 零和 1 的演算 .....	1
§ 1.2 整数四則的演算順序 .....	2
习題一 .....	4
第二章 分 数 .....	6
§ 2.1 分数的意义和表示方法 .....	6
§ 2.2 約分、通分 .....	10
§ 2.3 分数的加減 .....	16
§ 2.4 分数的乘法 .....	20
§ 2.5 分数的除法 .....	22
§ 2.6 繁分数 .....	26
§ 2.7 分数的四則演算 .....	29
习題二 .....	32
第三章 小 数 .....	35
§ 3.1 小数 .....	35
§ 3.2 小数的加減 .....	36
§ 3.3 小数的乘法 .....	38
§ 3.4 小数的除法 .....	39
§ 3.5 小数的四則和应用 .....	42
习題三 .....	47
第四章 工厂常用单位及其換算 .....	49
§ 4.1 長度单位及其換算 .....	49
§ 4.2 重量单位 .....	52
§ 4.3 角度单位 .....	52
§ 4.4 功率单位 .....	54
习題四 .....	55

<b>第五章 百分数</b>	<b>57</b>
§5.1 百分数	57
§5.2 百分数的三种基本問題	58
§5.3 比較复杂的百分数应用題	60
<b>习題五</b>	<b>61</b>
<b>第六章 比、例</b>	<b>63</b>
§6.1 比	63
§6.2 比例	64
§6.3 比例的性質	65
§6.4 比例的应用	68
<b>习題六</b>	<b>74</b>
<b>第七章 简单的三角知識</b>	<b>76</b>
§7.1 数的平方与平方根	76
§7.2 数的立方与立方根	78
§7.3 直角三角形三边边长的关系	79
§7.4 三角函数	82
§7.5 三角的应用举例	89
<b>习題七</b>	<b>95</b>
<b>附 录</b>	<b>98</b>
一、数的平方、立方、平方根、立方根、圆周和圆面积表	98
二、三角函数表	103

# 第一章 整 数

## § 1.1 零和1的演算

### 1. 零的加法

因为零表示一个也没有的意思，所以一个数加上零或者零加上一个数，所得的和还是这个数。

例如:  $5 + 0 = 5$ ;  $0 + 113 = 113$ 。

### 2. 零的减法

从一个数里减去零，所得的差还是原来的那个数。

例如:  $8 - 0 = 8$ ;  $124 - 0 = 124$ 。

两个相同的数相减等于零。

例如:  $8 - 8 = 0$ ;  $15 - 15 = 0$ 。

### 3. 零和1的乘法

①零乘任何数或者任何数乘零，所得的积就等于零。

例如:  $0 \times 2 = 0$ ;  $0 \times 305 = 0$ ;

$4 \times 0 = 0$ ;  $15 \times 0 = 0$ 。

②1乘任何数或者任何数乘1，所得的积就等于和1相乘的那个数。

例如:  $1 \times 2 = 2$ ;  $1 \times 305 = 305$ ;

$4 \times 1 = 4$ ;  $15 \times 1 = 15$ 。

### 4. 零和1的除法

①零被任何数(零除外)来除，所得的商都等于零。

例如:  $0 \div 4 = 0$ ;  $0 \div 241 = 0$ 。

②任何数被 1 来除，所得的商还是被除的那个数。

例如： $4 \div 1 = 4$ ;  $241 \div 1 = 241$ 。

③两个相同的数(零除外)相除，等于 1。

例如： $8 \div 8 = 1$ ;  $16 \div 16 = 1$ 。

一般地說，在減法演算中，零不能做被減數；在除法演算中，零不能做除數。我們知道，零本身表示一个也沒有的意思，因此用零做被減數或者用零做除數也就沒有意義了。

## § 1.2 整数四則的演算順序

一个式子里如果沒有括号，只有加、減或者只有乘、除，演算的時候應該按照从左到右的順序进行。

例如：王同志在銀行存款 40 元，他取出 10 元买东西；发工資后又存入 15 元，这时候他在銀行存款是 45 元。列式如下：

$$40 - 10 + 15 = 30 + 15 = 45 \text{ 元。……(正确的)}$$

$$40 - 10 + 15 = 40 - 25 = 15 \text{ 元。……(錯誤的)}$$

演算應該从左向右进行。先从 40 里減 10 得 30，再把 30 加上 15 得 45。如果不按照从左向右的順序进行演算，先把 10 和 15 相加得 25，再用 40 来減 25 得 15，这样就得出了錯誤的結果。

$$又如： $400 \div 4 \times 5 = 100 \times 5 = 500$ 。……(正确的)$$

$$400 \div 4 \times 5 = 400 \div 20 = 20。……(錯誤的)$$

这里的演算也是从左向右进行。先把 400 用 4 来除得 100，然后把 100 用 5 来乘得 500。如果不按照从左向右的順序演算，就得出錯誤的結果。

一个式子里如果沒有括号，但是同时有加、減、乘、除，演算的時候應該先做乘、除，后做加、減。在演算過程中，也要按照从左到右的順序进行。

$$\text{例如：} 6 + 20 \times 4 - 10 \div 2 = 6 + 80 - 5 = 86 - 5 = 81。$$

先把 20 用 4 来乘得 80，并且把 10 用 2 来除得 5，再把 6 加上 80 得 86，最后从 86 中减去 5 得 81。

如果式子里有括号，那么应该先演算括号里的式子。括号里的式子也应该按照上面所规定的顺序算出结果，然后再和括号外面的数一起，按照上面所规定的顺序演算。演算的时候，先算小括号里的式子，然后算中括号里的式子，最后再算大括号里的式子。当括号里的式子算出结果以后，括号就可以不再写了。

$$\begin{aligned} \text{例如: } & 6 + (150 - 20 \times 4) \div 2 = 6 + (150 - 80) \div 2 \\ & = 6 + 70 \div 2 = 6 + 35 = 41. \end{aligned}$$

根据上面讲的方法，演算应该先算小括号里的式子  $150 - 20 \times 4$ 。这就是把 20 用 4 乘得 80，再用 150 减 80 得 70。算出小括号里的结果以后，再和括号外面的数一起，先做乘、除，后做加、减，并且按照从左向右的顺序进行演算。这就是把 70 用 2 除得 35，再和 6 相加得 41。

下面再举几个整数四则的例题：

$$\begin{aligned} \text{例1: } & 79348 - 64 \times 84 \div 28 + 6539 \div 13 - 11005 \\ & = 79348 - 5376 \div 28 + 503 - 11005 \\ & = 79348 - 192 + 503 - 11005 = 79156 + 503 - 11005 \\ & = 79659 - 11005 = 68654. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{例2: } & 510 \div (27 + 24 \times 38 - 33 \times 13) \\ & = 510 \div (27 + 912 - 429) \\ & = 510 \div (939 - 429) \\ & = 510 \div 510 = 1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{例3: } & [28 \times 105 + 7236 \div 18 - (4247 - 1823) \div 6] \times 25 \\ & = [28 \times 105 + 7236 \div 18 - 2424 \div 6] \times 25 \\ & = [2940 + 402 - 404] \times 25 \end{aligned}$$

$$= [3342 - 404] \times 25 \\ = 2938 \times 25 = 73450.$$

例 4：某工厂共有工人 1526 人，其中男工比女工多 832 人，問男女工人各有多少人？

解：如果从总人数 1526 里減去男工比女工多出的人数 832，剩下的人数(694)就是女工人数的 2 倍。所以

女工人数是： $(1526 - 832) \div 2 = 694 \div 2 = 347$  人；

男工人数是： $347 + 832 = 1179$  人。

答：男工是 1179 人，女工是 347 人。

例 5：某工厂 1958 年生产拖拉机的台数是 1957 年的 3 倍，又 1958 年比 1957 年多生产 2500 台。問这个厂 1957 年和 1958 年各生产拖拉机多少台？

解：1958 年生产的台数是 1957 年的 3 倍，这就是說如果 1957 年生产的台数作为 1 份，那么 1958 年生产的台数就是 3 份，1958 年比 1957 年多出 2 份，这 2 份就相当于 2500 台。所以

1957 年生产的台数是： $2500 \div (3 - 1) = 2500 \div 2 = 1250$ ；

1958 年生产的台数是： $1250 \times 3 = 3750$ 。

答：这个工厂 1957 年生产拖拉机 1250 台，

1958 年生产 3750 台。

### 习 题 一

1. 演算下列各題：

$$(1) 9084 - 7556 + 0 + 386 = ?$$

$$(2) 25 \times 8 \div 20 \times 785 \div 1 = ?$$

$$(3) 7856 \times 25 \times 4 \div 10 \times 0 = ?$$

2. 演算下列各題：

$$(1) 78 + 23 \times 81 - 69 = ?$$

$$(2) 1 \div 1 + 0 \div 428 + 428 \times 1 = ?$$

$$(3) 477 \times 85 - 7784 \div 56 + 10809 = ?$$

3. 演算下列各題：

$$(1) 680 \div 17 + 24 \times (38 - 80 \div 4) \times 0 = ?$$

$$(2) (43 \times 19 - 26928 \div 33) \times (16112 \div 53 - 304) = ?$$

$$(3) [(25 \div 5 - 2) \times 42 + 15] \times 12 + 33 \div 33 = ?$$

4. 有一段鋼料長 2 米，想做这样几种零件：第一种零件每个用料 25 厘米，需要做 2 个；第二种零件每个用料 325 毫米，需要做 3 个；第三种零件每个用料 24 厘米，需要做 6 个。問这一段鋼料是不是够用？(1米=100厘米=1000毫米，1厘米=10毫米。)

5. 一个灰鑄鐵的鑄件如图所示，長 20 厘米、寬 15 厘米、高 5 厘米。每立方厘米的灰鑄鐵重 7 克（就是灰鑄鐵的比重=7克/厘米<sup>3</sup>）。求这个鑄件的重量是多少克，多少公斤？(1公斤=1000克。)

6. 有两种規格相同的鋼料，一种  
鋼料長 1000 毫米，另一种鋼料  
長 2000 毫米。如果每个零件需  
要鋼料 95 毫米，問用哪一种鋼  
料能使廢料最少？如果每个零  
件需要鋼料 195 毫米，这时候  
應該用哪一种鋼料？

7. 某工段有 3 个小組，1939 年 1  
月份第一小組生产零件 150 个，  
第二小組生产的零件比第一小組多 25 个，第三小組生产的零件比第  
一小組少 4 个。問这个工段在 1 月份平均每个小組生产多少零件？




图 1

## 第二章 分 数

### § 2.1 分数的意义和表示方法

前面講过了整数的演算。在实际生活中，常常碰見一些数学問題，不能用整数演算的方法来解决。例如：一个圆分成4份，每份是多少？为了回答这个問題我們可以将一个圆先分成2个半圆，每个半圆再平均分为两份；这样一个圆就等分为4份，每一份就是一个圆分成4份中間的1份，叫做一个圆的四分之一。如果把一个圆等分为4份，取出其中的3份，就是一个圆的四分之三。如图2所示（看圆中斜綫，以下同）。




图 2

同样，我們可以把一个圆分成6个等份或者其他数目的等份。分成6个等份的时候，每一份就是一个圆分成6份中間的一份，叫做一个圆的六分之一。如果取出其中的5份，就是一个圆的六分之五。如图3所示。




图 3

上面这些話，可以用簡單的符号来表示：

四分之一写做 $\frac{1}{4}$ ；

四分之三写做 $\frac{3}{4}$ ；

六分之一写做 $\frac{1}{6}$ ；

六分之五写做 $\frac{5}{6}$ 。

这些符号： $\frac{1}{4}$ 、 $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{1}{6}$ 、 $\frac{5}{6}$ 等，就叫做分数。橫綫下面的数字叫做分母，橫綫上面的数字叫做分子。

一般地說，把一个量分成若干等份，然后取出其中的几个等份，那么取出的几个等份，可以用原来那个量的几分之几的分数来表示。那个量所等分的数目就是分母，写在橫綫下面，被取出的几个等分的数目就是分子，写在橫綫上面。

### 1. 带分数

把同一单位的整数和分数写在一起的数叫做带分数。

例如： $1\frac{3}{8}$ 、 $2\frac{4}{9}$ 、 $3\frac{2}{4}$ 、 $8\frac{3}{6}$ 等都是带分数。

### 2. 真分数

分子小于分母的分数叫做真分数。

例如:  $\frac{7}{8}$ 、 $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{1}{2}$ 等都是真分数。

### 3. 假分数

分子大于或者等于分母的分数叫做假分数。

例如:  $\frac{9}{8}$ 、 $\frac{3}{2}$ 、 $\frac{8}{8}$ 等等都是假分数。

实际上, 它们都大于或者等于1, 已经包含有整数部分在里面, 因此称为假分数。如图4所示。




图4

### 4. 整数、带分数、假分数之间的换算关系

化带分数为假分数:  
把同一单位的整数用分母来乘, 所得的积与分数的分子相加, 用这个和做分子, 用原来的分母做分母, 这样就把带分数化为假分数。

$$\begin{aligned} \text{例如: } 2\frac{5}{8} &= \frac{2 \times 8 + 5}{8} \\ &= \frac{16 + 5}{8} = \frac{21}{8}. \end{aligned}$$

把整数2用分母8来乘得16, 然后用16与分子5相加得21, 21就是假分数的分子, 分母仍旧是

8。

同一个道理,  $1\frac{1}{3} = \frac{1 \times 3 + 1}{3} = \frac{4}{3}$ ;

$$12\frac{4}{5} = \frac{12 \times 5 + 4}{5} = \frac{64}{5}$$

化整数为假分数：把整数化成已知的分母（除零以外的任何一个数）的假分数，就是用已知的分母来乘整数所得的积做分子，用已知的分母做分母，这样就把整数化为假分数。

例如：要把整数 3 化成用 6 做分母的假分数，先把整数 3 用分母 6 来乘得 18，用 18 做假分数的分子，6 做分母。如图 5 所示。




图 5

同一个道理，把整数 15 化成用 4 做分母的假分数，就是  $\frac{15 \times 4}{4} = \frac{60}{4}$ 。

化假分数为带分数：用分母除分子所得的商，就是带分数的整数部分，剩下的余数做分数部分的分子，分母仍然用原来的分母，这样就把假分数化为带分数。如果分母正好能整除分子，得到的就是一个整数。

例如：化  $\frac{15}{7}$  为带分数。

用分母 7 除分子 15，商数得 2，余数是 1。商数 2 就是带分数的整数部分，余数 1 做分数部分的分子，分母仍然用 7。

就是:  $\frac{15}{7} = 2\frac{1}{7}$ ,

$15 \div 7 = 2 \cdots \text{余 } 1$ 。

同一个道理,  $\frac{14}{3} = 4\frac{2}{3}$ , 因为  $14 \div 3 = 4 \cdots \text{余 } 2$ ;

$\frac{16}{8} = 2$ , 因为  $16 \div 8 = 2$ 。

## § 2.2 约分、通分

一个圆平均分成4份, 半个圆就是2份, 用分数表示就是 $\frac{2}{4}$ 。如果把每一份再平均分成2份, 半个圆就是4份, 用分数表示就是 $\frac{4}{8}$ , 相当于把分数 $\frac{2}{4}$ 的分子、分母各用2来乘。如果把一个圆平均分成2份, 半个圆就是1份, 用分数表示就是 $\frac{1}{2}$ , 相当于把分数 $\frac{4}{8}$ 的分子、分母各用4来除。如图6所示。




图 6

分数 $\frac{2}{4}$ 、 $\frac{4}{8}$ 、 $\frac{1}{2}$ 都代表半个圆, 因此它们是相等的, 也就是 $\frac{2}{4} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$ 。

从上面的例子, 可以认识出分数的一个很重要的性质, 就是分数的分子和分母同时用一个数来乘(或者除), 这个分数所代表的大小仍然不变。

在演算过程中要注意，不能只乘分子而忘記了乘分母，或者只除分子而忘記了除分母，这样就会得出錯誤的結果。

例如：分数  $\frac{3}{6}$  的分子、分母都用 3 来除，就得到分数  $\frac{1}{2}$ ，  
 $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ 。如果只除分子，忘了除分母，就会得到  $\frac{1}{6}$ ；只除分母，忘了除分子，就会得到  $\frac{3}{2}$ 。如图 7 所示。




图 7

同一个道理，分数  $\frac{1}{2}$  的分子和分母同用 2 来乘，得  $\frac{1 \times 2}{2 \times 2} = \frac{2}{4}$ ， $\frac{1}{2} \neq \frac{2}{4}$ 。如果只乘了分子，忘了乘分母，就得  $\frac{1 \times 2}{2 \times 2} = \frac{2}{2} = 1$ ；只乘分母，忘了乘分子，就得  $\frac{1}{2 \times 2} = \frac{1}{4}$ 。很明显， $\frac{1}{2} \neq 1$ ， $\frac{1}{2} \neq \frac{1}{4}$ ，所以这些結果都是錯誤的。如图 8 所示。




图 8

利用分数的这个性質，可以对分数进行約分和通分，这样，