



电力工业技工学校教材試用本

汽 輸 机 設 备

上 册

沈阳电力技工学校編

水利电力出版社



內容提要

“汽輪機設備”分上、下兩冊，上冊敘述汽輪機工作原理，下冊介紹汽輪機的構造及它的各主要部件。上冊分為五章，分別講述了蒸汽能量在汽輪機中的轉換，汽輪機的損失和效率及蒸汽在噴嘴和工作叶片中的工作過程。還着重介紹了冲动式和反動式汽輪機的工作原理。

本書內容較淺顯，適用於電力技工學校的教材，也可作為現場工人培訓教材，並可作為汽輪機工人的進修讀物。

汽輪機設備 上冊

沈陽市力技工學校編

*

422R95

水利電力出版社出版(北京西三環路三號)

北京市書刊出版業營業許可證出字第105號

北京市印刷三厂印刷 新華書店發行

*

787×1092毫米 2版印張 45千字

1956年10月北京第1版

1959年4月北京第4次印刷(17,641-22,170冊)

統一書號：15143·367 定價(第8類) 0.24元

序 言

“电力工业技工学校教材試用本”原是沈阳电力技工学校1955年的教材，內包括鍋爐、汽机、电气三个专业（每一专业分运行和检修两班）的20余种教材。沈阳电力技工学校編写这套教材是以本校的教学計劃和教学大綱为根据，这个教學計劃和教學大綱是参照苏联技工学校的教學計劃和教學大綱制定，經前电力工业部审查批准的。

由于电力技工学校的學員大都是初中程度的青年，他們都不懂技术，生活經驗也不丰富，因此，在編写这套教材时，尽量使內容浅显，說理簡明，通俗易懂，并且避免了一些复杂公式的煩瑣推演和証明。另外，因为这些學員在校毕业以后，經過現場短期的实习，就要投入生产，担负火力发电厂的运行或检修工作，所以教材的內容就特別注意到貫彻法規和規程，結合現場实习的需要，并在必要的地方作了浅近的解釋，目的是使學員到达現場以后，很快地熟习生产过程并掌握操作技术。因此，“电力工业技工学校教材試用本”不仅可供电力技工学校的學員学习，而且也可作为各发电厂培训技术工人的教材，还可作为工人~~的~~讀物。

国家电力工业蓬勃发展，电力技工学校和現場培訓工作也在迅速地前进。根据客觀需要，决定将1955年的教材修訂出版。这套教材經中华人民共和国前电力工业部

教育司推荐作为电力工业技工学校教材試用本。

在編寫此書時，主要的參考了 C.M. 洛謝夫著的“汽輪機”和 H.H. 施亞新著、庄前鼎、方崇智、敦瑞堂譯的“汽輪機”等書，在這裡謹向著譯者致謝。

由於修訂時間短促，雖然盡了最大努力，但限於水平，因而不完善的地方无疑是存在的，我們誠懇地希望讀者提出意見和批評，以便再版時修正。

瀋陽電力技工學校

目 录

序言

第一篇 汽輪机工作原理

第一章 蒸汽的能量在汽輪机中的轉变过程	4
第 1 节 热能轉变为动能.....	4
第 2 节 临界压力和临界速度.....	8
第 3 节 汽輪机內蒸汽工作的兩種原理.....	10
第二章 冲动原理及冲动式汽輪机	12
第 1 节 冲动原理.....	12
第 2 节 單級汽輪机.....	15
第 3 节 汽輪机轉輪圓周的适当速度.....	17
第 4 节 壓力多級汽輪机.....	22
第 5 节 速度多級汽輪机.....	27
第三章 反动原理及反动式汽輪机	33
第 1 节 反动原理.....	33
第 2 节 反动式汽輪机.....	35
第 3 节 反动度.....	42
第四章 汽輪机的損失和效率	44
第 1 节 汽輪机的各项損失.....	44
第 2 节 汽輪机內部損失.....	45
第 3 节 汽輪机外部損失.....	52
第 4 节 热力過程在 $i-s$ 圖上的表示.....	54
第 5 节 汽輪机的功率和效率.....	59
第五章 蒸汽在噴咀和工作叶片中的工作過程	63
第 1 节 蒸汽在噴咀內的工作過程.....	63
第 2 节 蒸汽在工作叶片中的工作過程.....	71

第一篇

汽輪机工作原理

第一章 蒸汽的能量在汽輪机中 的轉变过程

第1节 热能轉变为动能

学过热工学的人都懂得，蒸汽在膨胀时，其中一部分热能轉变成动能。活塞式蒸汽机和汽輪机的工作，就是把这一部分动能轉变成有用的迴轉机械能。

蒸汽机和汽輪机的工作原理不同。




圖 1 活塞式蒸汽机的作用圖
1—活塞； 2—汽缸； 3—活塞桿。

如圖 1，蒸汽的位能在蒸汽机內直接轉变为活塞的动
能，表現为活塞在汽缸內运动。通过連桿及拐臂機構，再

把活塞的直線运动变成蒸汽机軸的迴轉运动，蒸汽机就是这样进行工作的。

在蒸汽机上，轉動軸每迴轉一周，活塞的运动速度就兩次变为零，所以有相当大的一部分“能”，消耗在克服活塞及其它部分的慣性上。往复运动可使各零件發生很大的变形，在机器迅速轉動时并能引起很危險的顫动，甚至因而破坏机器。为了增大各部分的强度，必須把各部分做得厚些，这又使蒸汽机的重量增大很多。

發电厂中多用汽輪机做为原动机；前面談到的有活塞的机器所有的許多缺点，在汽輪机上是不存在的。这种机器的运动部分都不做往复运动，而是以很大的速度轉動（一般标准是 1500 或 3000 轉/分）。汽輪机的重量远远小于和它的功率相等的蒸汽机的重量。此外，汽輪机的效率也較蒸汽机的效率高。

在汽輪机中，如圖 2 所示，蒸汽在特殊形狀的導汽槽




圖 2 簡單冲动式汽輪机結構圖
1—軸；2—輪盤；3—叶片；4—噴咀。

道中——噴咀 4 中膨脹，使蒸汽的位能变为动能；換句話說，在蒸汽膨脹时降低压力以增加其速度，使汽流以很高的速度推動軸 1 旋轉，这时蒸汽的动能便直接轉变为汽輪机軸的迴轉机械能。

为了把蒸汽的位能变成功能，必須使来自鍋爐的有一

定压力的蒸汽，通过噴咀，到一压力較低的空間去；只有这样，才能使汽流获得相当的速度。蒸汽从噴咀中噴出的速度的大小，是由噴咀前蒸汽的初压力、温度，噴咀后的压力（背压）及噴咀的形狀等許多因素决定的。对于一定的噴咀，蒸汽的初压力、温度愈高，背压愈低，那么，它得到的速度愈大。噴咀断面的几何形狀及噴咀壁粗糙程度，同样能影响蒸汽的噴射速度（这在以后几章里会再詳細說明）。由 $i-s$ 圖中可以看出，蒸汽初压力、温度愈高和背压愈低，通过噴咀的蒸汽的热焓降下就愈大；那么，从噴咀中噴出蒸汽的速度和热焓降下大小有什么关系呢？下边我們就來談談這個問題。

設初压力 $P_0=16$ 千克重/厘米²（絕對），温度 $t_0=300^{\circ}$ ，絕热膨胀后的压力 $P_1=0.2$ 千克重/厘米²（絕對），那么，热焓降下 183 大卡/千克，即每千克蒸汽失掉了 183 大卡的热能。

这些能量变成了什么呢？根据能量不灭定律可以判定，它不会無影無踪的消失掉，这 183 大卡热能是轉变为蒸汽的动能了。

由此可見，热能轉变成动能的規律可以用下面的話來說：1 千克蒸汽所获得的动能，相当于蒸汽在膨胀时的热焓降下。

以上所說，是指蒸汽在膨胀中沒有对外損失、蒸汽本身也沒有任何热交換的情況下产生的現象。因此可以推論：蒸汽在汽輪机中工作时，热焓降下的愈大，蒸汽噴射速度就愈高；也就是热能轉变成动能愈多，它作用于汽輪

机叶片上成为迴轉机械能也愈多。

1 千克蒸汽在膨胀时，所获得动能的量可按下列公式求得(这个公式是由工程力学中引来的)。

$$E = \frac{c^2}{2g} = \frac{c^2}{2 \times 9.81} = \frac{c^2}{19.62} \text{ 千克重米}, \quad (1)$$

E ——动能量(千克重米);

c ——蒸汽的噴射速度(米/秒);

g ——自由落体的加速度，等于 9.81 米/秒²。

另一方面，1 千克蒸汽在膨胀时，压力由 P_0 降到 P_1 ，热焓降下为 $i_0 - i_1$ ，利用以前学过的关于热功当量的概念，可以知道 1 千克蒸汽在膨胀时所做的功为：

$$W = 427(i_0 - i_1) \text{ 千克重米}. \quad (2)$$

由能量不灭定律，得知：

$$E = W,$$

所以 $\frac{c^2}{19.62} = 427(i_0 - i_1),$

蒸汽噴射的速度可由此求得：

$$c^2 = 427 \times 19.62(i_0 - i_1)$$

或 $c = 91.5\sqrt{(i_0 - i_1)} \text{ 米/秒}. \quad (3)$

例如从 $i-s$ 圖查得，噴咀前蒸汽初压力 $P_0 = 16$ 千克重/厘米²(絕對)，温度 $t_0 = 300^\circ\text{C}$ ，热焓 $i_0 = 725$ 大卡/千克，絕热膨胀到終点压力 $P_1 = 0.2$ 千克重/厘米²(絕對)，热焓 $i_1 = 542$ 大卡/千克。

解 $(i_0 - i_1) = 183$ 大卡/千克，

那么，蒸汽速度是：

$$c = 91.5 \times \sqrt{183}$$

$$= 1237 \text{ 米/秒.}$$

平方根值可利用数学表格查出。


噴射速度和它相对应的热焓降下 $h = (i_0 - i_1)$ 之間的关系，可以用圖 3 線格表查出。左边表示热焓降下 h ，右边表示相应速度 $c = 91.5 \sqrt{(i_0 - i_1)}$ 米/秒。

第 2 节 临界压力

和临界速度

最初設計和制造汽輪机的人們，在研究蒸汽在噴咀中膨胀过程时，遇到如下的問題：如圖 4 所示，容器內裝着有相当压力的蒸汽，对外有圓筒型的（如圖 4 甲所示的）噴咀。汽流通过噴咀进入压力較低的空間，产生压カ降下并获得一定的速度，

圖 3 線格表
用以查出蒸汽的噴射速度
和对应的热焓降下



但这些压力降下和获得的速度只能达到某一极限值。如容器内的蒸汽是干饱和蒸汽，那么，喷咀出口处蒸汽压力不能低于容器内蒸汽压力的 58%（较准确点说是 57.7%），这个压力称为临界压力；和这个压力相适应的，有一极限速度，称为临界速度。如果是过热蒸汽，那么，临界压力和初蒸汽压力之比为 0.546。




圖 4甲 蒸汽从等截面
噴管噴出情況




圖 4乙 蒸汽从漸扩噴管
噴出情況

如：某容器內蒸汽是初压 $P_0 = 10$ 千克重/厘米²（絕對）的干饱和蒸汽，容器外为大气，则圆筒喷咀出口处压力为：

$$P_1 = 10 \times 0.58 = 5.8 \text{ 千克重/厘米}^2 \text{ (絕對),}$$

也就是用以轉变为速度能的压力降下只有：

$$10 - 5.8 = 4.2 \text{ 千克重/厘米}^2.$$

蒸汽离开喷咀出口，在大气中繼續膨胀，發生扰动，在喷咀中心线上不再增加速度；因此，在临界压力以下的那一部分压力降，以及相应的热焓降下，都不能有效的被利用。这件事实告訴我們，蒸汽在圆筒喷咀中不能無限制的膨胀，只能达到某一定限度为止。可見初压力不超过背压一倍时，利用这种形状的喷咀才是合适的。比如把蒸汽

排到大气，那么，容器内压力 P_0 不应超过 1.8 千克重/厘米²（绝对），这样的喷咀被称为渐缩喷咀。

如果采用如图 4 乙所示，首先是逐渐收缩，然后再逐渐扩大的渐扩喷咀，情形就完全不同了。蒸汽流动到截面积最小的喉部，压力降下到临界压力，流速达到临界速度。以后在渐扩的一段喷咀里，压力继续降低，流速继续增加。渐扩部分的形状可以设计得使蒸汽压力在喷咀出口处等于喷咀后的背压。当然，出口处的蒸汽喷射速度也就有可能超过临界速度，这样，我们就可以把全部压力降和相应的热焓降都利用了。可见，在喷咀后背压力小于临界压力的时候，采用渐缩喷咀是不合适的，必须采用渐缩渐扩喷咀；因为，渐缩渐扩喷咀在使用上不受压力降的限制，无论压力降多少，都可利用它把蒸汽的位能变成冲击的动能。

第 3 节 汽轮机内蒸汽工作的两种原理

前面说过，利用蒸汽在汽轮机内膨胀时所做的功，获得有用的回转机械能，其大小决定于蒸汽在汽轮机内产生的热焓降下的大小，在实际汽轮机中，热能从转变成汽流的动能，再转变成回转机械能有不同的方式，这要随着汽轮机的型式决定。汽轮机有两种基本型式：1) 冲动式；2) 反动式。

在本章第 1 节里介绍的蒸汽膨胀只发生在固定喷咀内，实际上现代所采用的汽轮机中，蒸汽的热焓降下仅仅发生在喷咀中的情形是很少见的，蒸汽的膨胀不仅发生在

进入可动的工作叶片以前(即喷咀内)，同时还发生在工作叶片本身的槽道内，这种汽輪机称为带有反动度的冲动式汽輪机。因为这样做蒸汽才能在工作叶片内順利地通过；另外还有許多好处，將在以后的几节里說明。




圖 5 反動級

除此以外，还由于工作叶片間具有逐渐縮小的槽道形狀，在該槽道內也發生蒸汽的膨脹及蒸汽壓力降下的情況。由于蒸汽进入工作叶片和离开工作叶片时有压力差，反动力將作用于工作叶片，反动力和冲动力就一起迫使工作叶片按箭头所指的方向运动。

不論汽輪机的工作是按照冲动或反动方式，它們的实质是相同的，都是把噴咀射出的汽流导向工作叶片。工作叶片是裝在轉子上的，叶片的作用是使轉子轉动。

在最簡單的反動式汽輪机中，如圖 5 所示，蒸汽的膨胀开始时發生在由靜止叶片 1 所形成的噴咀槽道中；蒸汽以一定的速度进入工作叶片（即動叶片）2 的槽道中。蒸汽对工作叶片的作用，按冲动原理把自己的一部分能量給予叶片。

第二章 冲动原理及冲动式汽輪机

第1节 冲动原理

在这一节里，我們將要研究蒸汽的动能如何使汽輪機轉子轉動。

动能即物体移动的能力，可用公式表示如下：

$$E = \frac{mv^2}{2} \text{ 千克重米。} \quad (4)$$

m ——物体的质量；

v ——物体移动的速度。

由此可见，物体的动能与其移动速度的平方成正比；即使物体质量很小，只要具有很高的速度，就会具有很大的动能；在物体速度降低时，动能也很快地减少。按照能量不灭定律，任何保持一定速度而运动着的物体，都可以把它的全部能量或一部分能量傳遞給它所推动的另一物体。

由汽流冲向叶片表面的情况可以看出汽流对叶片的作用力，若叶片可以移动，更可以看出汽流把动能傳遞給叶片的过程。試驗証明，汽流对叶片冲击力的大小，决定于蒸汽的消耗量、进入叶片表面前后的速度差、叶片表面形状及相对喷射角等几个因素。汽流对叶片的正面撞击完全沒有必要，应避免这种情况，設法使汽流不是正面撞击叶片，

而是平稳地滑过去。下面可以說明這一點。

在汽流冲向和汽流运动方向垂直的平面时，可設想有兩種情況。如圖6甲所示。

(1)平面固定不动，則汽流本身的动能，一部分轉變成热能，一部分就散开或反跳回来。在这种平面不动的情况下，汽流沒有發生有用的功。




圖 6 汽流作用在不同表面叶片上的情形

(2)平面可以移动，则汽流的部分动能轉變为使平面移动的有用功，另一部分动能如同作用在不动平面上的情况一样，被浪费了。

很明显，我們應尽量減少不能轉变为有用功的能量；此外，还应避免汽流冲坏叶片的现象。因此必須選擇适当的汽輪机叶片的形狀，使噴出来的汽流平滑的进入叶片，并把最大一部分能量傳遞給叶片。

根据理論上的研究和實驗証明，汽流冲向的叶片表面形狀最好是采用能引导汽流轉換方向的，并使进退方向彼此相反，因为汽流对这种形狀的叶片的作用力將等于对平面叶片的作用力的二倍(如圖6乙)。也可以證明，汽流对

叶片的作用力將隨着進、出叶片方向的夾角增大而減小。

用力学知識可以解釋汽流對葉片的作用力。沿曲面運動著的汽流，以離心力作用於葉片各個方向上，推動葉片做機械功。




圖7 在葉片上汽流的離心力作用

圖7表示一個半圓形葉片，蒸汽沿着葉片表面流動。蒸汽所以能沿着曲面做曲線運動，是因為葉片對汽流有作用力（向心力），葉片也因此受到汽流的反作用力（離心力）。離心力作用在汽葉的每一點上，方向都是指向外面，並通過葉片曲面的中心。為了便於研究汽葉所受的綜合力量，可把每一小節汽流的離心力 P 分成和葉片運動方向相平行並且和葉片運動方向相垂直的兩個分力 P_2 和 P_1 。

現在我們來看 a 、 b 、 c 三小節汽流的作用情況。

看來我們可以知道， a 、 b 、 c 這三小節氣流的質量相同，運動速度也相等。在這裏除了它們作用在葉片上的離心力相等，都等於零。可以看到， a 、 c 兩小節氣流和葉片運動方向相垂直的分力 P_1 是大小相等、方向相反，恰好互相抵消，而對葉片運動沒有任何影響；和葉片運動方向相平行的分力 P_2 推動著葉片運動。 b 小節氣流和上面情形不同，因為它的垂直方向的分力 $P_1=0$ ， P 和葉片運動方向一致，全部有效。

同理可以證明，所有作用在叶片上的汽流與叶片垂直方向的分力都將互相抵消，對叶片運動沒有任何影響。在 B 点兩側的其他汽流，愈是靠近 B 点，對叶片的有效作用力愈大。

汽流作用在叶片上离心力的合力等于汽流作用在叶片上离心力与叶片运动方向相平行的有效分力之和。此作用力乘以叶片运动距离, 即为汽流对叶片所做的有用功。

实际上,由于受到制造上的限制,进入叶片的汽流的方向并不与运动方向一致,而成为一个角度,这就决定了叶片不是半圆形的。为了使汽流进入叶片没有撞击,叶片横截面形状是由一些直线和曲线组成的,这样能很好地利用汽流速度。

第2节·單級汽輪机

从前面几节里，我們了解到蒸汽在噴咀和叶片中的工作過程和工作原理。噴咀和叶片是冲动式汽輪机的基本部