

蘇聯機械工人短期訓練教材

# 車工

蘇聯航空工業部航空工業  
工藝及生產組織科學研究所編

機械工業出版社

蘇聯機械工人短期訓練教材

# 車工

蘇聯航空工業部航空工業  
工藝及生產組織科學研究所編

丁錦江、孫榮科等譯



機械工業出版社

1953

## 出版者的話

為了適應在最短期內迅速地培養大批機械專業技工的需要，本社除已經出版蘇聯技術工人訓練提綱四十二種外，特組織選譯了蘇聯國立國防工業出版社出版的“航空工業新工人叢書”二十餘種。這套書雖名為“航空工業新工人叢書”，但其內容大部分適合於一般機械製造專業，可作為三至六個月內訓練機械製造方面三、四級技術工人的一套有系統的教材。

本書講述了車床的基本知識和實際操作方法。內容包括車床各部分的構造、附屬工具及車刀等的使用；對操作方法、工序、工具設備、工作地的組織及技術安全也都有簡單扼要的敘述，並附有圖表和實例。

---

本書根據蘇聯 Научно-исследовательский институт технологии и организации производства авиационной промышленности НКАП СССР 編 'Токарь' (Оборонгиз) 一書譯出

編者：蘇聯航空工業部航空工業工藝及生產組織科學研究所

譯者：丁錦江、孫榮科等

文字編輯：嚴啓潛 責任校對：朱汝明

---

1953年9月發排 1953年12月初版 00,001—12,000 冊

書號 0404-10-45 31×43<sup>1/32</sup> 98千字 75印刷頁 定價 7,200 元(乙)

機械工業出版社(北京盈甲廠 17號)出版

機械工業出版社印刷廠(北京泡子河甲 1號)印刷

新華書店發行

## 譯者的話

隨着祖國大規模經濟建設的到來，各種企業工廠中，勢將不斷地需要大批新工人參加生產。同時為適應現代生產分工的精細，對這批新工人，必須按照不同的工種，培養成為專業的技工。由於這種要求，如何在短期內，用簡明的材料，把有關的基本技術知識介紹給新工人們，就成為非常迫切的任務了。

在我國，機械製造方面適合工人閱讀的書刊雖已出版了不少，但作為一套有系統的培養新工人的材料仍感缺乏。因此，特選譯了蘇聯國立國防工業出版社（Оборонгиз）出版的“航空工業新工人叢書”以應上述的需要。

在原書“出版者的話”裏，首先即指出這套叢書是以加速新工人的培養，使能早日獨立工作為目的而編輯的。在內容上也慎重地考慮了它的用途。除對每一工種的操作方法、工序、工具設備、工作地組織及技術安全等都分別寫在各專業的小冊子裏外，還包括有一般技術上必要的知識的介紹，如識圖、量具及其使用等。

原書基本上是按照蘇聯三、四級技工訓練提綱寫成的，着重在實際操作方面的介紹，尤其多用圖解，具有深入淺出的優點。雖然原書出版年限較早，但以國內目前尚無新版本，且在內容上對於我國現在情況，仍不失為一套完整的材料。

這套書不但適用於培養新工人，同時對於一般機械製造業的技工、車間技術人員和技術學校的學生、教師們，也是一套良好的參考書籍。

在譯校上，每種都經過三、四位同志參加，力求達到忠實。

原著，文字通俗，但限於業務水平，還不能滿足上項要求，希望讀者多提意見，以便再版時修正。

譯者 1953年10月

# 目 次

## 譯者的話

<b>一 車床</b> .....	1
車床的主要部件 .....	4
車床的維護規則 .....	15
車床工作的基本安全規則 .....	18
<b>二 在車床上加工的典型零件</b> .....	20
<b>三 工具</b> .....	23
切削工具 .....	23
測量工具 .....	43
<b>四 固裝工件用的夾具</b> .....	49
工作地的組織 .....	55
<b>五 金屬的切削</b> .....	57
表面 .....	57
切削因素 .....	58
加工用量 .....	59
計算公式 .....	60
<b>六 車工的基本工序</b> .....	62
手動進刀粗車外圓 .....	62
自動進刀車外圓柱形表面 .....	76
車削卡於四爪卡盤內的工件的端面 .....	84
不需預先劃中心線的工件的定中心 .....	94
用麻花鑽鑽孔和擴孔 .....	98
自動進刀鏜孔 .....	103
車圓錐 .....	110

車特形表面.....	118
起外槽和車肩胛.....	120
車內肩胛和起內槽.....	121
車螺紋.....	124
工件在車床上的光加工(鏗光和拋光).....	137
需要預先劃出中心線的工件的定中心.....	138
<b>七 工作中發生故障的種類和原因及其防止方法 .....</b>	<b>141</b>
<b>八 提高勞動生產率的方法 .....</b>	<b>142</b>

# 一 車 床

車床分三種：

1. 普通的萬能車床(圖 1) 在小量製造零件中用於完成各種各樣的車工工作；






圖 1

2. 簡單車床(圖 2) 在大量製造零件中用來完成固定的工作；

3. 萬能工具車床(圖 3) 用來作精確的工作，如在工具車間製造切削工具和測量工具以及其他精確工作等。

車床有兩種構造：

1. 具有塔輪和跨輪(圖 4)的車床；






圖 4




圖 5 用單獨的馬達帶動

2. 具有單獨的帶動馬達和主軸變速箱及進刀齒輪箱的車床(參看圖1、2、3、5)。

## 車床的主要部件

車床由六個主要部件組成：床身、車頭、刀架閘箱、車尾以及由主軸傳動的刀架自動進刀機構。

### 床 身

床身(圖 6)用鑄鐵鑄成，它包括兩個立壁 1 和 2。這兩個立壁互相用橫肋相連，以保證機身有足够的剛性。

床身上部有精確加工成 V 形斷面的凸起肋條 4、6、7，這些肋條叫做導軌。刀架就是沿着床身上的導軌 4 和 7 移動。

車尾是安置在平面導軌 5 和 V 形導軌 6 上。

車床加工的精確度在頗大的程度上是決定於導軌的精確

度，因此這些導軌必須精密加工和極準確地平行於機床頂針的軸心線。應注意防止床身導軌的磨耗和損壞，這就要將導軌經常而均勻地潤滑。

床身上面的切屑、灰塵、污垢應及時地清除，在床面上不得放置工具、夾具、毛坯等物件。

床身固定在床腳或床架上，床腳或床架則用螺栓固定於地基上。床架內部的空間可當作工具箱用，存放工具、夾具、備件等。




圖 6 床身

## 車頭

車頭固定在床面上，它支持並傳動工作。此外，車頭還傳動進刀機構，也就是傳動切削工具的移動機構。

主軸 1 是車頭的主要部分（圖 7），通常是做成空心（有內孔）的，安置在兩個軸承 2 和 3 上面。

塔輪 4 和與塔輪固定在一起的齒輪 5 活套在主軸上，齒輪 6 和 7 套在軸鍵上。卡盤或花盤 8 套在主軸前端的絲扣上，而前頂針 9 是插在主軸的錐形孔內。塔輪 4 的後面，在車頭外殼特別的伸出部分上安置着跨輪。跨輪是由大齒輪 11 和小齒輪 12 組成。當轉動偏心軸 14 上的手柄 13 時，齒輪 11 及 12 便和齒輪 5 及 6 相嚙合。

塔輪是由對軸（吊掛）上的傳動皮帶來傳動，當把傳動皮帶安置在不同的塔輪上時，可傳給主軸以各種轉數。




圖 7 有塔輪和跨輪的車頭

爲使塔輪能直接傳動主軸，必須轉動手柄13，拉開嚙合着齒輪的跨輪11和12，並以彈簧插銷15把齒輪6和塔輪相連接起來（圖7）。

拔出彈簧插銷15，使齒輪6和塔輪離開，再把跨輪11和12與齒輪嚙合，以便傳給主軸緩慢的運動。

當不用跨輪工作，皮帶掛在最小的塔輪上時，主軸可達到最大的轉數，而當搭上跨輪，且傳動皮帶位於最大的塔輪上時，則轉數最小。

但是用塔輪和跨輪改變主軸的轉速還有一些缺點。

在有變速箱（圖8）的車頭結構中，只要扳動手柄，便可使主軸轉數變換。在變速時，變速箱的傳動輪1和爪牙接軸器2被移動，它們就和固定在主軸上的齒輪以及變速箱軸上的各種齒輪相嚙合，這樣就改變了主軸的轉數。




圖8 有變速箱的車頭

在車頭外殼的前立壁靠近各個手柄的地方，釘有小指示

圖表，表上指示出應把手柄放在什麼位置上，才能取得主軸所需的轉數。

## 刀 架

刀架用以固定車刀，並使車刀在縱、橫方向移動。

刀架（圖 9）有：

下拖板 1——沿床面導軌滑動；

橫拖板 2——垂直於機床中心軸線安置；

轉盤 3——安裝在橫拖板上，可以固定在與機床軸線成任何角度的位置上；

上拖板 4——安置在夾刀座 5 轉盤上下面的。

橫拖板沿下拖板的導軌移動，可用連於螺桿 10 的手輪 8，以手操縱或轉動齒輪 9 來機動地操縱。當用手轉動手輪 7 時，上拖板就會移動。為了防止刀架的縱向移動，可將手柄 11 固定住。

## 閘 箱

閘箱（圖 10）內裝有移動刀架的機構，此箱固定在下拖板上。


刀架縱向移動的方法有：

1. 手動的——即用手轉動手柄 1，經過齒輪 2、3 帶動小齒輪 4。小齒輪 4 係與固定在床身上的齒條相嚙合。

2. 機械的——也就是自動的，即轉動着的光槓 6，經過互相銜接的螺桿 7、螺輪 8 和齒輪 9、3 將運動傳給齒輪 4。

3. 機械的——當合上閘瓦（開合螺帽）11時，絲槓 10 就轉動。

圖 9 刀架






圖10 閘箱

扳動閘把 12 時，閘瓦 11 就緊緊的咬合絲槓 10。當絲槓轉動時，閘瓦就沿着它移動，同時裝有閘瓦的閘箱和固定在閘箱上的刀架也隨之移動。

要刀架橫拖板機動地移動，必須壓控制桿 14 使齒輪 13 與齒輪 20 相啮合，這時由光槓 6 傳來的運動，經過傘齒輪 15、16 及正齒輪 17、18、19、13 傳給正齒輪 20，再由正齒輪 20 傳動刀架橫拖板的螺桿 21。

絲槓僅在車螺紋時才使用，所有其他工作用自動進刀時，應利用光槓，這樣就可避免絲槓無益的磨損。因為絲槓的完好，對機床車製螺紋的精確度是起決定作用的。

### 主軸傳動刀架的自動進刀機構

**倒正轉向器(三星齒輪)** 是用以改變絲槓或光桿的轉動方向。