


室内效果图绘制

从入门到精通

透视绘图 手绘技法 电脑绘制

周慧颖 编著

中国建筑工业出版社



室内效果图绘制

从入门到精通

透视绘图 • 手绘技法 • 电脑绘制

周慧颖 编著

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

室内效果图绘制——从入门到精通 / 周慧颖编著. —北京: 中国建
筑工业出版社, 2005

ISBN 7-112-07466-5

I . 室... II . 周... III . 室内装饰 - 建筑设计: 计算机辅助设计
IV . TU238-39

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 059268 号

责任编辑: 何 楠

责任设计: 董建平

责任校对: 刘 梅

室内效果图绘制

——从入门到精通

周慧颖 编著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

新华书店经销

北京嘉泰利德制版公司制版

北京二二〇七工厂印刷

*

开本: 787 × 1092 毫米 1/16 印张: 13 字数: 324 千字

2005 年 8 月第一版 2005 年 8 月第一次印刷

印数: 1—3000 册 定价: 48.00 元 (含光盘)

ISBN 7-112-07466-5

(13420)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本社网址: <http://www.china-abp.com.cn>

网上书店: <http://www.china-building.com.cn>

前　言

室内设计是一种人类创造和提高自己生存环境质量的活动，确切地说应称之为室内环境设计。随着人类改造客观世界能力的不断提高，人们对居住环境质量的要求也越来越高。在我国，近年来经济的高速发展，住房空间日益改善，使室内设计成为一种时尚，人们越来越多地要求其室内空间环境的艺术性与科学性，这对室内环境设计师来说，无疑提出了更高的要求。

作为一名设计师，必须把自己的创意和想法表达出来，使受众能够接受。室内设计师表现自己创作理念的方法有很多种。比如：平面布局图、顶面图、立面图、家具图、剖面图等等。但是这些表现手法有很大的局限性，必须具备一定专业识图知识的人才能看得懂，甚至还得加上读者的一些想像力。要想直观地表达设计师的想法，使人一看就明白，那就必须使用效果图，也叫室内透视表现图。

一幅好的透视表现图是设计师设计能力与绘画技能的体现，也是综合艺术修养的表现，甚至是一个设计方案成败的关键。因此，作为一名优秀的设计师，美术基础能力是必备的。这里面包括透视与构图能力，素描与速写能力，以及色彩知识等。

“艺术地再现真实”是室内设计效果图较高的境界。这就要求设计师充分了解和把握设计的重点和各种细节，包括设计风格等特点，根据不同的设计，选择不同的表现形式，艺术化地处理画面，创造出与设计对象相吻合的环境气氛。

现代科技的发展，使电脑成为我们生活中的必需品。在设计中，它可以大大减轻我们的工作负担。同时，电脑的强大功能还可以逼真地模仿现实生活中的场景，甚至是一些复杂的灯光、材质，从而准确地表达设计师的设计意图。所以，在本书中我们也把电脑效果图的绘制方法列入其中。

电脑的普及使用，并不能完全代替手工绘制，设计师在方案的初步阶段总是需要绘制大量的手工草图，而且电脑在处理一些复杂效果方面还有一些局限性，比如：有些装饰性的效果图。这些都需要我们掌握完整的透视基础知识和手工绘制技巧。

现代透视制图学为我们提供了各种场景下的透视现象的制图方法。在实践中，我们必须能够融会贯通，以最简捷的方法求出特定透视空间的轮廓。同时，我们要想获得一幅完美的效果图，还必须对透视图的轮廓进行美化、修饰。这就需要用到一些素描、色彩等方面的基础知识，具体方法在本书的效果图技法一部分中有详细的论述。

通过本书的学习，希望大家能够掌握各种室内效果图的绘制方法，并能根据需要，灵活运用，举一反三。

目 录

第一章 透视绘图

| | |
|--------------|---|
| 一、认识透视 | 2 |
| 二、透视制图 | 8 |

第二章 室内效果图技法

| | |
|-------------------|----|
| 一、室内效果图绘制工具 | 24 |
| 二、白描技法 | 27 |
| 三、素描技法 | 32 |
| 四、色彩基本知识 | 48 |
| 五、彩色铅笔技法 | 54 |
| 六、水彩画技法 | 58 |
| 七、线描淡彩技法 | 66 |
| 八、水粉画技法 | 70 |
| 九、喷绘技法 | 77 |
| 十、马克笔技法 | 81 |

第三章 电脑效果图绘制

| | |
|------------------------------|-----|
| 一、3ds max 简介 | 84 |
| 二、创建对象和修改对象 | 92 |
| 三、从二维到三维 | 99 |
| 四、编辑样条曲线和材质 | 106 |
| 五、放样与双面材质 | 115 |
| 六、编辑网格、NURBS 曲线和 Noise | 122 |
| 七、阵列与旋转 | 129 |
| 八、布尔运算和材质 | 143 |
| 九、材质和照像机 | 153 |
| 十、倒角 | 166 |
| 十一、灯光 | 171 |
| 十二、渲染 | 181 |

附 录

| | |
|-------------|-----|
| 效果图欣赏 | 191 |
|-------------|-----|

第一章 透 视 绘 图

- 一、认识透视**
- 二、透视制图**

一、认识透视

透视基本原理

我们对外界物体的感知，是通过眼睛、鼻子、手等感觉器官，认识到外界物体的轮廓、体积、形状、大小、材质等等，并把它们综合起来。绘画也是一样，我们正是依靠这些感觉和认识，再把它表现在画面上。透视现象更是如此。我们在日常生活中常常能够感觉到它，但在还没有懂得透视现象产生的原理的时候，对它的感知是不敏锐、不深刻的。室内设计师在表现设计意图的时候，为了保证画面形象的准确性，更要严格按照透视原理来确定物体轮廓。

那么，什么是透视呢？在生活中，我们会发现这样一些显而易见的事情：同样大小的东西，如：路灯、行人、车辆，处于近处的大，远处的小；同样间距的物体，近处间距大远处间距小；我们所走的马路，愈到远处愈窄小，最终汇集于一点；远处的人我们认不出是谁，走近了才知道是我们的朋友。这些都是透视现象。

透视现象是怎么形成的呢？如图所示：当我们用眼睛看一组雕塑时，假想在眼睛和雕塑之间有一块透明的玻璃（即画面），如果把雕塑的各点与眼睛相连，那么，这些连线穿过画面时也必然得到一些相应的点，把这些相应的点连接起来，画面上即可显示出我们所称的透视现象（如图 1-1）。这种图就叫透视图。




图 1-1 透视现象产生的原理

如果来下一个定义的话，透视就是在一个二维平面内画出具有立体感的三维空间，我们常常也叫它透视绘图、透视效果图、透视表现图。

当我们站在不同的位置观察物体时，由于物体与人眼的距离发生了变化，物体的大小也随之发生改变，“近大远小”是我们的生活常识，这样就产生了透视。可见，透视现象的产生与物体和人眼的距离是息息相关的。在现实生活中，任何物体距离我们眼睛的距离都有所不同，因此，透视现象就普遍存在。

在透视图中，我们看到所有物体的边线最终都相交于一个点，这个点我们称之为灭点（图1-2），也叫消失点，灭点所在的那条水平线，称为视平线。视平线实际上就是我们在空旷的原野上所看到的那条地平线，只不过在有些空间中我们看不到它。

我们所处的空间是三度空间，即：长×宽×高的空间，由于我们观察物体的角度不同，物体的形象也有所不同，总结归纳起来，共有三种情况，即：一点透视、两点透视和三点透视。

一点透视：只有一个消失点的透视，称为一点透视，也叫平行透视。在室内一点透视图中，所有平行于人眼的直线均是水平的；所有垂直于人眼的直线均相交于消失点；所有高度线均垂直于水平线（图1-3，图1-4）。




图1-2




图 1-3 一点透视示意图




图 1-4 生活中的一点透视

一点透视表现范围广，纵深感强，适合用来表现庄重、严肃的室内空间。缺点是比较呆板，与真实效果有一定的距离。

两点透视：有两个消失点的透视叫两点透视，也叫成角透视（图1-5，图1-6）。在两点透视图中，所有高度线仍然垂直于水平线；所有与人眼平行的直线相交于一个消失点；所有垂直于人眼的直线相交于另一个消失点。

两点透视画面效果比较自由、活泼，反映空间比较接近于人的真实感觉。缺点是角度如果选择不好，容易产生变形。



图1-5 生活中的两点透视




图1-6 两点透视示意图

三点透视：有三个消失点的透视叫三点透视，也叫倾斜透视（图1-7，图1-8）。在三点透视图中，所有直线分别相交于三个消失点。

三点透视比较适合表现高大的建筑物，以及自高处俯视的效果。缺点是制图比较繁琐。

另外，我们还有其他几种透视制图方法：

轴测图（图1-9）：我们知道，三维空间实际上就是长×宽×高的空间，如果用数学公式来表示，即为 $X \times Y \times Z$ ，这样就有X、Y、Z三条坐标轴，X轴、Z轴的夹角可以为 90° 、 120° 、 135° 等，Y轴垂直于水平线，如图1-10所示。这样，我们就可以根据自己的选择，将平面图旋转一定角度利用X、Y、Z三条坐标轴绘制出立体效果图。

轴测图能够再现空间的真实尺度，并可在画板上直接度量，比较方便，但不符合人眼看到的实际情况，感觉“远大近小”，严格讲不属于透视的范畴。

俯视图：也称为鸟瞰图（图1-11），就像鸟儿从空中俯视一样。这是一种将视点提高的画法，便于表现比较大的室内空间群体，可以采用一点、两点或三点透视作图。



图1-7 生活中的三点透视




图1-8 三点透视示意图




图 1-9 轴测图




图 1-10 轴测图坐标轴




图 1-11 俯视图（鸟瞰图）

二、透视制图

1. 透视作图初步

在学习透视绘图的方法之前，我们先来了解一些透视制图的基础知识。

利用对角线分割透视面：

已知：ABCD为正方形，其边长为a，如图1-12。

通过：连接正方形ABCD的对角线AC、BD，其相交于A'点，

过A'作AD的平行线bc，

过A'作AB的平行线de，

连接ce并作延长线与AB的延长线相交于E，

自E点作BC的平行线与DC的延长线相交于

F，

因为：bc为正方形ABCD的中分线，

BC为正方形bEFC的中分线，

则： $Dc=a/2$, $CF=a/2$ 。




图1-12

利用中线作透视平面：

已知：AB边长为a, BC边长为b, c为

AB的中分点，ABCD为矩形，透

视灭点为V，如图1-13。

通过：连接Vc，与CD边相交于A'点，

连接BA'并与AD的延长线相交

于E，通过E点作AB、DC的平

行线并与BC的延长线相交于F。

因为：BE是矩形ABFE的对角线，DC

是矩形ABFE的中分线，

则： $Ac=a/2$ $EF=a$ $FC=b$




图1-13

利用辅助灭点分割已知透视面：

已知：ABCD为建筑物的一个透视面，如图1-14。

通过：过 C 点作水平线，并将建筑物实际尺寸按比例尺标注在此线上，得到 E 点，CE 即为按比例缩放的建筑实际长度，连接 ED 到视平线，得到辅助灭点 V_1 ，连接 V_1a 、 V_1b 、 V_1c 分别与 CD 相交于 a' 、 b' 、 c' ，

因为： $CE = CD$ ，

则： $Ca' = Ca$




图 1-14

求透视面上的任意倾斜线：

已知：图 1-15 为一条斜线在一个矩形中的位置，G、H 为此斜线与矩形 ABCD 的对角线相交的两点，E、F 为分别过 G、H 点所作的水平线与 AD 边的交点，

求：此斜线在透视图形中的位置

通过：画出矩形 ABCD 的透视图形 abcd，连接 ac、bd 得到矩形对角线，在 ad 上量出 $de=DE$ 、 $df=DF$ ，得到 e、f 点，

连接灭点 v 与 e、f 点，

与对角线相交于 g、h 点，

连接 gh 并延长，

即为所求倾斜线（如图 1-16）。




图 1-15




图 1-16

求圆弧分割点：

已知：以 AB 为直径的圆弧，

E 点为圆弧的一个任意分割点，

下图为圆弧的透视图

通过：自 E 作垂直线，

与 AB 相交于 e，

连接 e 点与灭点，

并延长交于透视图圆弧上，得到 E' ，

即为圆弧分割点。




图 1-17

圆的透视图形：

已知：圆的外切正方形 ABCD，边长为 $10a$

求： 圆的画法

通过：在平面图中

1. 连接正方形 ABCD 的对角线 AC、BD，

2. 过对角线的交点 E 分别作水平线和垂直线，与正方形 ABCD 各边相交于 3、6、




图 1-18

9、12各点，

3. 在DC边上自D点开始量出 $1/10$ 边长，得到 a' 点，

4. 在DC边上自D点开始量出 $2/10$ 边长，得到 b' 点，

5. 自 a' 、 b' 分别作AD的平行线，与AB边相交于 a 、 b 点，

6. 在DC边上自C点开始量出 $1/10$ 边长，得到 d' 点，

7. 在DC边上自C点开始量出 $2/10$ 边长，得到 c' 点，

8. 自 c' 、 d' 分别作AD的平行线，与AB边相交于 c 、 d 点，

9. 连接 aa' 与BD的交点和 dd' 与AC的交点并延长，得到2、4点，

10. 连接 bb' 与BD的交点和 cc' 与AC的交点并延长，得到1、5点，

11. 同样方式得到7、8、10、11各点，

12. 用圆滑的曲线将1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12各点连接起来，即为所求之圆。

因为：ABCD为正方形，其边长为 $10a$ 的话，

那么： $E3=5a$, $E6=5a$, $E9=5a$, $E12=5a$, 圆必然经过3、6、9、12各点； $EG=4a$,

$1G=3a$, 那么 $E1=5a$

同样道理： $E2=5a$ $E4=5a$ $E5=5a$ $E7=5a$ $E8=5a$ $E10=5a$ $E11=5a$

所以：圆必然经过1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12各点

在透视图中绘出正方形ABCD，并重复平面图的步骤，即可画出透视圆。




图 1-19




图 1-20 一点透视画法一

2. 一点透视绘图方法

我们用一个简单的室内说明一点透视的绘图方法。这是两种简单的绘图方法。

第一种方法 (如图 1-20)：

1. 首先我们运用比例尺，按实际比例计算并画出房间墙面的宽和高，得到四边形 ABCD；
2. 确定视平线的高度，并按比例在 ABCD 上标出来得到视平线 EL；
3. 选取灭点 V (注意：当灭点 V 超出 ABCD 中央 1/3 处时，会产生视觉偏差，但 V 点太靠近中央时，又会使画面显得呆板)；
4. 分别连接灭点 V 与四边形的四个顶点 A、B、C、D 并延长；
5. 在画面边缘任意确认一个矩形 abcd，并均分它的底边 ab，得到均分点 1、2、3、4、5；
6. 在视平线上任意确定一个辅助灭点 V' ，并分别连接 V' 与 ab 的等分点 1、2、3、4，与 Aa 相交于 $1'$ 、 $2'$ 、 $3'$ 、 $4'$ 各点；
7. 如： $AB=6m$ ，则 $ab=6m$ $a1'=1m$ $a1'=1m$ ；
8. 利用长、宽和进深比例分别绘制出室内家具和装修。