



2004年全国矿业安全生产培训教材

最新全国 270 例典型矿难剖析

—— 原因、救助、事故性质、事故责任、教训、防范措施、
处罚及法律法规

主编：王纪国（国家安全生产监督管理局·国家煤矿安全监察局）



第 一 卷

- ▶ 2004年1月13日，中央政治局常委、国务院副总理吴邦国对黑龙江宝兴“1.11”矿难作出重要批示，要求严查事故责任人。
- ▶ 国务院总理温家宝2003年12月31日主持召开国务院常务会议，会议指出，对重庆开县川东北气矿“12.23”特大井喷事故要抓紧调查，追究责任，严肃处理，认真吸取教训。
- ▶ 国办紧急通知：立即组织开展安全生产大检查
- ▶ 国务院办公厅近日发出《关于进一步加强安全生产工作的紧急通知》，《通知》要求各地认真贯彻落实《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》（国务院令第302号）和相关法律法规。

安徽文化音像出版社

2004 年全国矿业安全生产培训教材

最新全国 270 例典型矿难剖析

——原因、救助、事故性质、事故责任、教训、
防范措施、处罚及法律法规

主编：王纪国（国家安全生产监督管理局·国

家煤矿安全监察局）
江苏工业学院图书馆
藏书章

（第 1 卷）

安徽文化音像出版社

书 名: 最新全国 270 例典型矿难剖析——原因、救助、事故性质、事故责任、教训、防范措施、处罚及法律法规

(2004 年全国矿业安全生产培训教材)

主 编: 王纪国 (国家安全生产监督管理局·国家煤矿安全监察局)

版 号: ISRC CN-E27-04-278-01A/G4

出版发行: 安徽文化音像出版社

出版日期: 2004 年 4 月

定 价: 798.00 元 (ICD-ROM 光盘 + 3 卷手册)

前 言

从2003年初至今，是全国矿业生产安全事故曝光率最多的一个时期，各大新闻媒体频频出动，各地重、特大矿难事故的真相纷纷浮出水面，一时引起了社会各届的普遍关注，同时也引起了国家重要领导人和有关部门的高度重视。

2003年2月17日，国务院办公厅发出《关于加强安全生产工作的紧急通知》，要求对近期发生的特别重大事故，由国务院派出调查组，查明事故原因，作出严肃处理；迅速开展全国安全大检查，把安全工作重点从事后处理转到事前防范上来。

2003年5月13日，安徽淮北芦岭煤矿发生特大事故，温家宝总理作了重要批示，要求全力以赴组织事故抢救工作，妥善做好善后工作，认真调查事故原因。

2003年5月25日，国家安全生产监督管理局发出《关于进一步加强煤矿安全生产工作的紧急通知》，要求各煤矿安全生产管理、监察及主管部门进一步深入贯彻落实4月8日全国安全生产电话会议和国务院办公厅《关于加强安全生产工作的紧急通知》精神，进一步贯彻落实党中央、国务院领导同志的重要批示精神，遏制煤矿重、特大事故上升的势头。

2004年1月13日，中央政治局常委、国务院副总理吴邦国对黑龙江宝兴“1·11”矿难作出重要批示，要求严查事故责任人。

今年的两会期间，部分地区的人大代表再次提出议案，要求中央加强对各地安全生产工作的重视程度，加大事故责任处理力度，完善相关法律法规。

以往对矿难事故责任人与主管部门的领导的处罚力度确实不够。今年，中央也下决心彻底整顿全国矿业市场，对有关事故责任人的处罚措施也强硬起来。

山西繁峙“6·22”矿难中，原繁峙县县委书记王彦平因受贿、滥用职

权，被判处有期徒刑 15 年。

江西南丹“7·17”特大透水事故中，原中共南丹县委书记万瑞忠因受贿与滥用职权于 2004 年 2 月 20 日被判处死刑；矿主黎东明被判处有期徒刑 20 年。

为了充分总结全国矿难发生的原因，吸取教训，警世喻人，我们组织了国土资源部政策法规司、矿产开发管理司、执法监督司，以及国家经济贸易委员会、中国矿联与部分省市国土资源厅（局）、矿产局的部分专家学者联袂编写了这套《最新全国 270 例典型矿难剖析——原因、救助、事故性质、事故责任、教训、防范措施、处罚及法律法规》。在案例分析的基础上，结合相关法律法规，对全国最近最新最重大的矿难事故作了全面的剖析。

希望该书的出版，能引起各部门及各届人士的充分重视，采取各种积极有效的措施，避免同样的悲剧再次发生。

本书编委会

2004 年 3 月 2 日

目 录

第一编 最新全国 270 例典型矿难剖析

——原因、救助、事故性质、事故责任、 教训、防范措施、处罚

第一章 瓦斯爆炸事故	(3)
1 抚顺市新宾县大四平公社某大队煤矿瓦斯爆炸	(3)
2 安徽省某市矿务局煤矿瓦斯爆炸	(5)
3 贵州省六盘水市某沟煤矿瓦斯煤尘爆炸	(7)
4 贵州省水城矿务局某煤矿“9.27”特大爆炸事故	(10)
5 半峪煤矿“10.12”重大瓦斯爆炸事故	(13)
6 大周煤矿“10.22”重大瓦斯燃烧事故	(16)
7 上犁川村煤矿“1.13”重大瓦斯爆炸事故	(18)
8 望川煤矿“1.26”重大瓦斯爆炸事故	(20)
9 李沟村办煤矿“7.14”重大瓦斯爆炸事故	(22)
10 孔匠煤矿北西坑口“7.1”重大瓦斯爆炸事故	(24)
11 丁家沟煤矿“7.23”重大瓦斯燃烧事故	(26)
12 加丰煤矿“8.8”特大瓦斯爆炸事故	(28)
13 马蹄沟煤矿“8.25”重大瓦斯爆炸事故	(31)
14 半峪煤矿“9.17”特大瓦斯爆炸事故	(33)
15 荒窝联办煤矿“10.12”重大瓦斯爆炸事故	(36)
16 槐树庄煤矿“11.26”重大瓦斯爆炸事故	(39)
17 上河煤矿“7.12”特大瓦斯爆炸事故	(41)
18 兴桥煤矿“10.10”重大瓦斯爆炸事故	(44)
19 西周村西掌二矿“4.7”重大瓦斯爆炸事故	(46)
20 义城煤矿“4.14”特大瓦斯爆炸事故	(49)
21 朝坡煤矿“4.21”重大瓦斯爆炸事故	(53)
22 靳圪塔煤矿 5 号井“6.19”重大瓦斯爆炸事故	(55)
23 庞村煤矿北口“5.1”重大瓦斯爆炸事故	(58)

24	郭庄煤矿“8.10”特大瓦斯爆炸事故	(61)
25	郭庄煤矿二坑口“4.15”重大瓦斯爆炸事故	(65)
26	沟沟煤矿“5.21”重大瓦斯爆炸事故	(67)
27	张马煤矿“6.12”重大瓦斯爆炸事故	(70)
28	侯家庄煤矿“6.22”重大瓦斯爆炸事故	(73)
29	兴天煤矿立井“8.1”特大瓦斯爆炸事故	(76)
30	陕西省铜川矿务局陈家山煤矿“4·6”瓦斯爆炸事故调查报告	(79)
31	大张村煤矿“4.6”特大瓦斯爆炸事故	(83)
32	南河煤矿“7.13”重大瓦斯爆炸事故	(85)
33	东山煤矿“7.13”特大瓦斯爆炸事故	(88)
34	永红煤矿“5.13”重大瓦斯爆炸事故	(91)
35	刘轩窑联营煤矿“7.1”重大瓦斯爆炸事故	(93)
36	上河煤矿“8.2”重大瓦斯燃烧事故	(96)
37	北板桥煤矿“10.22”重大瓦斯燃烧事故	(98)
38	白沟煤矿“2.5”重大瓦斯爆炸事故	(100)
39	李裕庄新风联营煤矿“4.12”特大瓦斯爆炸事故	(103)
40	枣坡沟煤矿“8.16”重大瓦斯爆炸事故	(105)
41	后沟煤矿“9.9”瓦斯爆炸事故	(108)
42	马坪头煤矿“11.4”特大瓦斯爆炸事故	(111)
43	杜寨煤矿“12.4”特大瓦斯爆炸事故	(114)
44	柏山煤矿“12.5”特大瓦斯爆炸事故	(117)
45	北庄煤矿“1.3”重大瓦斯爆炸事故	(120)
46	望云煤矿“5.28”重大瓦斯爆炸事故	(123)
47	山耳东村煤矿“7.5”重大瓦斯爆炸事故	(126)
48	南河煤矿“8.3”重大瓦斯爆炸事故	(129)
49	上小河联办煤矿“3.1”特大瓦斯爆炸事故	(132)
50	窑坪煤矿“4.26”重大瓦斯爆炸事故	(135)
51	晋城市曲堤七岭联办煤矿“5.27”特大瓦斯爆炸事故	(138)
52	伯方煤矿“7.31”瓦斯爆炸事故	(141)
53	南岭山煤矿“10.9”重大瓦斯爆炸事故	(143)
54	河南省宜洛煤矿老李沟井瓦斯爆炸事故	(145)
55	内蒙古包头大发煤矿瓦斯煤尘爆炸事故	(147)
56	山西大同矿务局老白洞煤矿煤尘爆炸事故	(152)
57	四川重庆松藻矿务局松藻二井煤矿瓦斯突出事故	(161)

58	河南平顶山矿务局龙山庙煤矿瓦斯煤尘爆炸事故	(164)
59	四川重庆中梁山煤矿南井瓦斯煤尘爆炸事故	(171)
60	辽宁抚顺矿务局胜利煤矿电气火灾事故	(175)
61	山东新汶矿务局华丰煤矿煤尘爆炸事故	(183)
62	山东新汶矿务局潘西煤矿二号井煤尘爆炸事故	(185)
63	陕西铜川矿务局焦坪煤矿前卫斜井瓦斯煤尘爆炸事故	(188)
64	江西丰城矿务局坪湖煤矿瓦斯爆炸事故	(193)
65	河南平顶山矿务局五矿瓦斯煤尘爆炸事故	(195)
66	山西省洪洞县三交河煤矿瓦斯煤尘爆炸事故	(204)
67	山西省大同市新荣区郭家窑乡东村煤矿瓦斯煤尘爆炸事故	(207)
68	黑龙江鹤岗矿务局南山煤矿瓦斯爆炸事故	(210)
69	吉林辽源矿务局泰信煤矿煤尘爆炸事故	(214)
70	安徽淮南矿务局谢一矿瓦斯爆炸事故	(217)
71	贵州盘江矿务局老屋基矿瓦斯爆炸事故	(221)
72	河南平顶山煤业(集团)有限责任公司十矿瓦斯爆炸事故	(225)
73	陕西省崔家沟煤矿瓦斯爆炸事故	(230)
74	河南省平顶山市鲁山县梁洼镇南街村红土坡煤矿瓦斯煤尘爆炸事故	(234)
75	辽宁抚顺矿务局龙凤矿瓦斯爆炸事故	(239)
76	安徽淮南矿务局潘三矿瓦斯爆炸事故	(243)
77	河南省平顶山市石龙区五七(集团)公司大井瓦斯爆炸事故	(250)
78	辽宁阜新矿务局王营煤矿瓦斯爆炸事故	(255)
79	永定庄矿“9·5”特大瓦斯爆炸事故调查报告	(260)
80	东保卫矿“9·1”特大瓦斯爆炸事故调查报告	(265)
81	爆炸在子夜	(269)
82	山西吕梁瓦斯爆炸事故调查	(271)
83	江西省乐平市涌山镇集金煤矿“4.14”煤与瓦斯突出事故	(274)
84	辽宁沈阳矿务局红菱煤矿“12.24”煤与瓦斯突出事故	(278)
85	江西乐平矿务局沿沟煤矿“4.16”煤与瓦斯突出事故	(283)
第二章	矿井瓦斯中毒窒息事故	(286)
86	运城富源煤矿透水事故	(286)
87	辽宁省葫芦岛市南票区暖池塘镇沙金沟村四煤矿“5.25”一氧化碳中毒事故	(288)
88	辽宁省葫芦岛市南票区兰甲乡木匠沟村煤矿“9.21”一氧化碳中毒事故	(291)

- 89 辽宁北票矿务局台吉煤矿“8.9”瓦斯窒息事故 (295)
- 90 江西省萍乡市高坑暗冲煤矿“3.21”一氧化碳中毒事故 (299)
- 91 内蒙古阿盟阿左旗巴彦浩特镇林场大岭煤矿一号井“4.11”一氧化碳中毒事故 (303)
- 92 新疆维吾尔自治区昌吉州昌吉市滨湖乡一矿“8.8”一氧化碳中毒事故 (307)
- 93 辽宁北票矿务局台吉煤矿“8.15”瓦斯窒息事故 (316)
- 94 辽宁省阜新蒙古族自治县伊吗图镇双龙煤矿“11.15”一氧化碳中毒事故 (319)
- 95 辽宁省葫芦岛市南票区缸窑岭镇第二煤矿“1.9”瓦斯爆炸事故 (324)
- 96 辽宁省阜新蒙古族自治县东梁镇兴国煤矿“1.16”瓦斯爆炸事故 (330)
- 97 贵州水城矿务局木冲沟煤矿“9.27”瓦斯煤尘爆炸事故 (337)
- 98 辽宁省沈阳市煤炭工业公司马古煤矿“1.18”瓦斯爆炸事故 (343)
- 99 江西省樟树市中林村煤矿“2.2”瓦斯爆炸事故 (348)
- 100 黑龙江七台河矿务局新富煤矿多经公司小五井附属立井“1.25”瓦斯爆炸事故 (349)
- 101 黑龙江省七台河矿业精煤(集团)有限责任公司新建煤矿“2.14”瓦斯爆炸事故 (351)
- 102 山西省大同市高山镇杨树湾煤矿“2.20”瓦斯爆炸事故 (354)
- 103 辽宁北票矿务局台吉煤矿“2.23”瓦斯爆炸事故 (361)
- 104 黑龙江省七台河市矿产资源开发公司五井“3.12”瓦斯爆炸事故 (365)
- 105 河南省平顶山市卫东区鸿土沟煤矿“4.2”瓦斯煤尘爆炸事故 (372)
- 106 辽宁省阜新蒙古族自治县岗学煤矿“4.4”瓦斯爆炸事故 (378)
- 107 内蒙古呼伦贝尔盟鄂伦春旗库勒奇兴安煤矿“4.6”瓦斯爆炸事故 (382)
- 108 内蒙古包头市聚福祥煤矿与石拐矿区国庆乡脑包沟村三城湾煤矿3号井“4.21”瓦斯爆炸事故 (385)
- 109 辽宁省凌源市木李楞寇煤矿“4.23”瓦斯爆炸事故 (388)
- 110 吉林省江源县煤炭综合经营处苇塘一井“4.25”瓦斯爆炸事故 (392)
- 111 河南省禹州市方山镇庄沟联办二矿三分矿“5.12”瓦斯爆炸事故 (398)
- 112 辽宁省葫芦岛市南票区暖池塘镇第四煤矿“5.14”瓦斯爆炸事故 (403)
- 113 黑龙江省鸡西市恒山区红旗乡小恒山村刘正花煤矿“1.2”瓦斯爆炸事故 (408)
- 114 辽宁阜新矿务局王营煤矿“1.24”瓦斯爆炸事故 (412)
- 115 山西省吕梁地区离石市城关镇杨家掌煤矿“3.8”瓦斯爆炸事故 (417)

116	河南省华亨实业开发总公司鹤壁第一煤矿“4.2”瓦斯爆炸事故	(421)
117	山西省阳城县义城煤矿“4.14”瓦斯爆炸事故	(427)
118	河南省洛阳市新安县北冶乡桃园沟煤矿“5.25”瓦斯爆炸事故	(432)
119	山西省太原市西峪煤矿“5.27”瓦斯爆炸事故	(436)
120	山西省太原市清徐县东于镇洛池渠煤矿“6.17”瓦斯爆炸事故	(441)
121	云南省罗平县阿岗乡法郎村公所张德荣煤井“7.2”瓦斯爆炸事故	(447)
122	云南省泸西县顺达实业公司黄梨棵一矿“7.14”瓦斯爆炸事故	(452)
123	山西省洪洞县赵城煤焦集运站吉家山煤矿“7.26”瓦斯爆炸事故	(458)
124	河南郑州煤业集团康华实业贸易有限公司康华煤矿“8.5”瓦斯爆炸事 故	(464)
125	山西省晋城市泽州县川底乡郭庄煤矿“8.10”瓦斯爆炸事故	(468)
126	广西合山矿务局里兰矿“8.19”瓦斯燃烧事故	(474)
127	河南省宝丰县前营乡东方红煤矿“9.18”瓦斯爆炸事故	(480)
128	河南省伊川县半坡乡白窑二矿“1.18”瓦斯爆炸事故	(485)
129	山西省清徐县平口安源分矿“2.19”瓦斯爆炸事故	(489)
130	吉林省白山市八道江区城西煤矿“2.26”瓦斯爆炸事故	(493)
131	河南省平顶山市鲁山县梁洼镇南街村红土坡煤矿“3.4”瓦斯煤尘爆炸 事故	(498)
132	河南省平顶山市西区山高村刘杰矿“3.20”瓦斯爆炸事故	(503)
133	江西省萍乡市上栗区桐木镇枣木村联营煤矿“3.23”瓦斯爆炸事故 ..	(508)
134	辽宁沈阳矿务局林盛煤矿“4.6”瓦斯爆炸事故	(511)
135	山西省乡宁县台头镇桥上煤矿“4.9”瓦斯爆炸事故	(514)
136	山西省和顺县城关镇凤台联办煤矿“4.27”瓦斯爆炸事故	(520)
137	云南省富源县雨汪乡纸厂村公所无证煤井“5.8”瓦斯爆炸事故	(525)
138	黑龙江省鸡西市检察院服务公司煤矿“5.12”瓦斯爆炸事故	(528)
139	山西省汾阳市杨家庄镇总矿黄则梁生产井“5.13”瓦斯爆炸事故	(534)
140	内蒙古乌海市海南区巴音陶亥乡通达煤矿“5.19”瓦斯煤尘爆炸事故	(538)
141	云南省曲靖市东山镇撒基格白龙凹煤矿“5.20”瓦斯爆炸事故	(542)
142	河南省伊川县半坡乡白窑村办六矿“5.24”瓦斯燃烧事故	(548)
143	山西省大同市郊区平旺乡青沙涧煤矿“5.28”瓦斯爆炸事故	(553)
144	山西省晋城市峪南煤矿“11.19”重大透水事故	(558)
145	山西省泽州县东常村煤矿“11.27”重大透水事故	(560)
146	山西省晋城市兴王庄煤矿“5.19”重大透水事故	(562)

147	山西省泽州县小南沟煤矿“6.14”重大透水事故	(564)
148	山西省高平市申家庄煤矿“3.2”重大透水事故	(566)
149	山西省泽州县大阳煤矿“7.29”重大透水事故	(569)
150	山西省晋城市陡坡联办煤矿“11.4”重大透水事故	(571)
151	山西省高平市李振家煤矿“9.1”重大透水事故	(574)
152	山西省高平市南头煤矿“8.27”重大透水事故	(576)
153	山西省高平市永录铁矿“5.20”重大淹井事故	(578)
154	山西省泽州县七岭甘润联营煤矿“5.27”重大透水事故	(580)
155	山东省临沂市罗庄镇朱陈公司龙山煤矿透水事故	(582)
156	辽宁省本溪满族自治县田师傅镇魏堡村第三煤矿“4.10”透水事故 ..	(586)
157	广西合山市河里乡茶子岭谭能波煤井“5.19”透水事故	(590)
158	河南省登封市小河煤矿“7.10”透水事故	(594)
159	山西省孝义市下堡镇安家岭煤矿“9.26”透水事故	(597)
160	广西合山市北泗乡东亭水库北面岭凌宏遂四煤井“9.30”透水事故 ..	(601)
161	广西东罗矿务局五联矿二号井“10.13”透水事故	(604)
162	河南省登封市颖岭振兴煤矿“5.1”透水事故	(609)
163	内蒙古赤峰市松山区碾坊乡第三煤矿“5.15”透水事故	(613)
164	内蒙古乌海市黄河工贸(集团)公司煤矿“5.20”透水事故	(616)
165	江西省吉安地区北华山煤矿“5.25”透水事故	(620)
166	河南郑煤集团煤炭开发公司湾子河煤矿“7.30”淹井事故	(624)
167	广西合山市忻城县黄以平煤井“10.25”透水事故	(628)
168	广西来宾县溯社乡中许河床十五滩头蒙兴明煤井“3.8”透水事故	(636)
169	辽宁抚顺矿务局老虎台矿“1.6”运输巷换棚冒顶事故	(639)
170	辽宁抚顺矿务局老虎台矿“6.18”采煤工作面冒顶事故	(641)
171	辽宁北票矿务局台吉矿“8.6”水掘工作面冒顶事故	(643)
172	辽宁抚顺矿务局老虎台矿“9.6”采煤工作面冒顶事故	(647)
173	河南省平顶山市香山煤矿“1.18”冒顶事故	(649)
174	辽宁抚顺矿务局老虎台矿“2.8”采煤工作面冒顶事故	(653)
175	山西沁新煤焦股份有限公司“8.24”工作面冒顶事故	(655)
176	河南义马矿务局千秋矿“9.3”冒顶事故	(659)
177	辽宁北票矿务局冠山煤矿“11.17”冒顶事故	(662)
178	辽宁沈阳矿务局林盛煤矿“12.8”冒顶事故	(665)
179	山西省吕梁地区中阳县张子山乡古家岭村办煤矿“6.29”冒顶事故 ..	(668)
180	新疆昌吉州米泉市铁厂沟村煤矿“10.28”冒顶事故	(671)

181	辽宁北票矿务局三宝煤矿“11.12”冒顶片帮事故	(675)
182	辽宁抚顺矿务局老虎台矿“3.22”爆破崩人事故	(678)
183	内蒙古伊金霍洛旗新庙通达煤矿“11.22”火药爆炸事故	(679)
第三章 片帮冒顶事故		(683)
184	王谷坨煤矿“10.22”重大冒顶事故	(683)
185	上西沟煤矿“12.26”重大冒顶事故	(685)
186	赵庄煤矿“1.15”重大冒顶事故	(687)
187	段都煤矿“4.1”重大冒顶事故	(689)
188	永安煤矿“2.25”重大冒顶事故	(692)
189	西轩煤矿“1.7”重大冒顶事故	(694)
190	辛壁煤矿接替井“5.13”重大冒顶事故	(696)
191	后山煤矿“11.27”重大冒顶事故	(698)
192	中村煤矿“5.17”重大冒顶事故	(700)
193	窑上铁矿“10.25”重大冒顶事故	(702)
194	尧头煤矿“3.20”重大冒顶事故	(704)
195	和村煤矿“11.5”重大冒顶事故	(706)
196	北路河煤矿“12.14”重大冒顶事故	(708)
197	上六煤矿“12.13”重大冒顶事故	(710)
198	双南庄煤矿“3.2”重大冒顶事故	(712)
199	七岭店村青工2号煤矿“4.29”重大冒顶事故	(714)
200	双王庄煤矿“7.4”重大冒顶事故	(716)
201	司匠煤矿“10.4”重大片帮事故	(718)
202	北杨煤矿“12.6”重大冒顶事故	(720)
203	苇池沟煤矿“8.10”重大冒顶事故	(723)
204	孔家煤矿“4.30”重大冒顶事故	(725)
205	来村煤矿“11.20”重大冒顶事故	(727)
第四章 其他煤矿事故		(730)
206	北岩煤矿“11.26”重大坠井事故	(730)
207	小仙联营煤矿“8.11”重大运输事故	(733)
208	三家店煤矿“3.21”重大窒息事故	(735)
209	北板桥煤矿“3.30”重大瓦斯窒息事故	(737)
210	小河西煤矿“9.13”一氧化碳中毒重大事故	(739)
211	北堆煤矿“8.12”重大坠井事故	(741)
212	西常村煤矿“3.10”重大坠井事故	(743)

213	田河煤矿“3.23”重大坠井事故	(745)
214	河南省新密市白寨煤矿西二井“5.9”火灾事故	(747)
215	河南省平顶山汝州市寄料镇振兴煤矿“4.3”火灾事故	(751)
216	辽宁抚顺矿务局老虎台矿“6.16”火灾事故	(754)
217	辽宁抚顺矿务局老虎台矿“2.26”输送带伤人事故	(756)
218	辽宁抚顺矿务局老虎台矿“3.11”运输伤害事故	(758)
219	辽宁抚顺矿务局老虎台矿“7.19”运输伤害事故	(760)
220	河南平顶山市石龙区西区煤矿“10.16”臌罐事故	(762)
221	辽宁抚顺矿务局老虎台矿“11.29”运输伤害事故	(765)
222	辽宁本溪市田师傅矿陈振军联办煤矿“7.15”运输跑车事故	(767)
223	江苏徐州矿务局三河尖矿“1.3”7104 工作面采煤机断链弹人事故	(769)
224	江苏徐州矿务局庞庄矿“3.7”线路施工触电事故	(771)
225	江苏徐州矿务局董庄矿“5.7”-200m 泵房高压触电事故	(773)
226	江苏徐州矿务局夹河矿“6.5”直流架线触电事故	(775)
227	江苏徐州矿务局庞庄矿“11.24”洗煤二厂触电事故	(777)
228	江苏徐州矿务局三河尖矿“12.7”装岩机铲斗砸人事故	(779)
229	湖南省煤炭坝五亩冲矿“5.13”一氧化碳中毒事故中救护队自身伤亡事故	(781)
230	安徽淮南矿务局潘三矿“11.13”瓦斯爆炸事故中救护队自身伤亡事故	(785)
231	湖北蒲圻矿务局双沈煤矿灾区侦察时“4.28”救护队自身伤亡事故	(794)
232	吉林舒兰矿务局九台建井工程处“12.23”九台南采区煤仓坠落事故	(799)
233	河南省巩县河西煤矿“3.27”泥石流涌出事故	(801)
234	江苏徐州矿务局建安处“9.4”二〇一工区高空坠落事故	(804)
235	浙江省桐庐县凤川乡竹桐坞煤矿“11.24”坍塌事故	(806)
236	湖南资兴矿务局唐洞矿“1.19”机车电瓶箱甩下伤人事故	(808)
237	江苏徐州矿务局建安处“7.13”起重机塔帽坠落事故	(810)
238	辽宁抚顺矿务局老虎台矿“8.11”充填管伤人事故	(813)
239	河南省平顶山市石龙区“4.6”煤矿爆炸事故	(815)
240	陕西省铜川矿务局陈家山煤矿“4·6”瓦斯爆炸事故调查报告	(819)
241	鸡西“6·20”矿难纪实	(822)
242	山西运城矿难是如何酿成的?	(829)

243	山西煤矿事故频发原因透析	(842)
244	山西不要带血的煤	(852)
245	山西小煤窑 9 天 5 起事故死百人灾难为何又发生	(857)
246	让遇难冤魂重见天日——南丹矿难抢险纪实	(859)
247	陕西韩城“4·21”特大瓦斯爆炸惨祸目击记	(863)
248	陈家山矿瓦斯爆炸事故现场纪实	(866)
249	广西南丹县鸿图选矿厂尾矿库“10·18”垮坝事故	(869)
250	关于吉林省万宝煤矿特大火灾事故的通报	(872)
251	山东枣庄煤矿透水事故	(874)
252	“煤老鼠”山中打洞，灵石矿难一波未平，一波又起	(877)
253	运城富源煤矿幸存者自述	(879)
254	非煤矿山典型事故	(880)
第五章	锡矿事故	(883)
255	广西南丹矿区特大透水事故	(883)
第六章	金矿事故	(889)
256	河南灵宝市义寺山金矿“3·7”一氧化碳中毒事故	(889)
257	山西繁峙金矿特重大事故隐瞒不报案	(894)
258	湖南醴陵金矿塌顶事故	(896)
第七章	石油天然气事故	(898)
259	石家庄赵县油田井喷中毒	(898)
260	中石油重庆川东油田井喷特重大事故	(900)
261	四川利川市天然气井喷事故	(906)
第八章	铅锌矿事故	(908)
262	广东清新新寨塌方事故	(908)
第九章	铜矿	(910)
263	大冶狮子山铜矿透水事故	(910)
264	湖北阳新县重大中毒窒息事故	(911)
265	甘肃金川有色金属公司“7·9”火灾事故	(913)
第十章	硫磺矿	(916)
266	广东省锦潭分矿一氧化碳中毒事故	(916)
267	南京某硫铁矿炸药库中毒故事	(918)
268	关岭山硫铁矿“3.4”重大坠井事故	(920)
269	阳城县西凡磺矿“1.20”透水事故	(922)
第十一章	石膏矿	(924)

270 广西合浦县恒大石膏矿重大冒顶事故	(924)
----------------------------	-------

第二编 最新国家矿业安全生产相关法律法规汇编

中华人民共和国矿山安全法	(929)
矿山安全条例	(935)
国务院批转国家经委、国家计委关于立即整顿国营煤矿井田内各种小井的意见的通知	(945)
关于统配煤炭安全生产奖惩的暂行规定	(947)
矿山企业因工伤死亡事故统计报告办法	(949)
矿山安全监察条例	(951)
矿山安全监察员管理办法	(953)
矿山安全监察工作规则	(958)
乡镇煤炭管理条例实施办法	(963)
放射性矿产资源监督管理暂行办法	(971)
爆炸危险场所安全规定	(974)
尾矿设施安全监督管理办法 (试行)	(981)
石油库管理制度	(984)
油船安全生产规则	(1003)
探矿权采矿权转让管理办法	(1011)
地质资料管理条例	(1014)
关于进一步整顿矿产资源管理秩序的意见	(1019)
中华人民共和国对外合作开采陆上石油资源条例	(1024)
海洋石油平台弃置管理暂行办法	(1029)
关于印发《深化煤矿安全专项整治实施方案》的通知	(1032)
矿产资源勘查区块登记管理办法	(1036)
矿产资源开采登记管理办法	(1042)
中华人民共和国矿山安全法实施条例	(1047)
煤炭生产许可证管理办法	(1058)
中华人民共和国矿山安全法实施条例	(1061)
中华人民共和国矿产资源法实施细则	(1072)
矿产资源补偿费征收管理规定	(1082)
中华人民共和国资源税暂行条例	(1085)
矿山安全监察条例	(1087)

关于印发《深化煤矿安全专项整治实施方案》的通知	(1089)
关于印发《煤矿安全监察员培训考核办法》的通知	(1093)
关于印发《小煤矿安全生产基本条件》的通知	(1097)
关于加强非煤矿山安全整治工作的意见	(1100)
煤矿矿用产品安全标志管理暂行办法	(1104)
关于公布执行安全标志管理的煤矿矿用产品目录(第一批)的通知	(1108)
关于发布《煤矿矿用产品安全标志管理暂行办法》的通知	(1114)
关于进口煤矿用安全产品实行安全标志管理和检测检验工作的公告	(1118)
尾矿库安全管理规定	(1120)
石油天然气管道安全监督与管理暂行规定	(1132)
地质灾害防治管理办法	(1136)
化工部煤系硫铁矿安全规程	(1141)
劳动部关于加强采石场安全生产管理和监督工作的通知	(1170)
黄金地质勘探资金管理暂行办法	(1172)
劳动部关于颁发《乡镇煤矿矿井安全生产条件合格证实施办法》的通知 ..	(1176)
盐业管理条例	(1178)
水泥机械化立窑安全生产规程	(1182)
石油地震勘探损害补偿规定	(1185)
中华人民共和国保障措施条例	(1189)
国家重大建设项目稽察办法	(1193)
中华人民共和国海域使用管理法	(1197)
中华人民共和国水法	(1204)
国家重大建设项目招标投标监督暂行办法	(1216)

第三编 最新全国矿业灾害与事故深度分析

第一章 矿山灾害总论	(1221)
第一节 灾害的分类与特征	(1221)
第二节 防灾五原则	(1225)
第三节 产业灾害致因理论综述	(1228)
第四节 事故因果论	(1230)
第五节 以人失误为主因的事故模型	(1235)
第六节 综合论事故模型	(1238)
第七节 扰动起源事故模型	(1239)

第八节 能量转移论	(1240)
第九节 轨迹交叉论	(1243)
第二章 矿山安全法	(1246)
第一节 矿山安全法的立法目的和原则	(1246)
第二节 矿山建设的安全保障	(1248)
第三节 矿山开采的安全保障	(1252)
第四节 矿山设备的安全保障	(1255)
第五节 作业场所的安全保障	(1259)
第六节 矿山企业的安全管理	(1265)
第七节 矿山安全的监督和管理	(1271)
第八节 法律责任	(1273)
第三章 矿山灾害的系统安全分析	(1276)
第一节 系统安全分析概述	(1276)
第二节 故障树分析	(1278)
第三节 事件树分析	(1290)
第四节 矿井火灾的故障树分析	(1292)
第五节 矿山灾害的社会原因分析	(1301)
第四章 矿山放射性灾害	(1304)
第一节 铀、钍矿床和放射性矿山	(1304)
第二节 放射性矿山危险源	(1307)
第三节 放射性矿山中的氡	(1313)
第四节 放射性矿山安全防护	(1320)
第五章 矿山地压灾害	(1327)
第一节 矿山地压灾害概述	(1327)
第二节 煤矿预防冒顶的措施	(1328)
第三节 金属矿山预防冒顶的措施	(1334)
第四节 地压灾害检测方法	(1338)
第五节 预防地压作用下的瓦斯喷出	(1339)
第六节 预防煤与瓦斯突出	(1341)
第七节 露天矿山滑坡灾害	(1349)
第六章 矿山爆炸灾害	(1355)
第一节 矿井瓦斯及其爆炸危险性	(1355)
第二节 煤尘爆炸	(1361)
第三节 瓦斯与煤尘爆炸灾害的原因分析	(1363)