

車工技术问答

上海科学技术出版社

車工技术問答

陈家芳編著

上海科学技术出版社

內 容 提 索

本書是把車工工場的点滴經驗和有關的理論知識結合起來編寫而成的。為了能夠清楚而簡潔的說明問題，採用了問答的方式來講述。

本書內容包括有：車床的構造、量具、車刀、基本操作方法、圓錐體車削、螺絲的車削、偏心工件車削、特形面車削、公差和配合、砂輪和高速切削等等。

本書內容簡單扼要，理論結合實際，可供車床工人在現場操作時參考，並可作為工人技術學校和工人技術訓練班學生和教師參考之用。

車 工 技 术 頭 答

蘇 宏芳 著

上海科學技術出版社出版

(上海陝陽西路 2004 号)

上海市書刊出版業營業登記證出 093 号

上海市印刷五厂印刷 新華書店上海發行所總經售

开本 787×1092 1/32 印数 2 7千册 61,000

(直科技版印 142,500 單)

1958 年 12 月第 1 版 1959 年 4 月第 1 版第 3 次印刷

印数 460,000—360,000

統一書號：15119·593

定价：(十) 0.32 元

目 录

一、車床	1
二、量具	3
三、車刀	13
四、車外圓的方法	16
五、切削用量	19
六、車平面、切槽和切斷	22
七、鉆孔和車內孔	25
八、圓錐體的車削	30
九、螺絲的車削	36
十、偏心工件的車削	47
十一、車床上的各種加工	50
十二、公差和配合	53
十三、砂輪	58
十四、高速切削的基本概念	60
附录	
1. 基孔制 2 級精度的軸和孔的極限偏差	80
2. 三角函數表	81

一、車 床

【1】一般齒輪車床有那幾個主要部分？各個部分的用途如何？

【答】齒輪車床有下面幾個部分：




圖 1

- 1——皮帶輪(圖1)，是帶動主軸旋轉的。
- 2——車頭，是用来帶動夾盤的。
- 3——夾盤，用來夾持工件，并帶動工件一起旋轉。
- 4——進刀箱，是利用它的內部齒輪來傳動和變換絲杠或光杠的轉速。
- 5——絲杠，是用來車螺紋的。
- 6——光杠，是把進刀箱的轉動傳給拖板箱。
- 7——拖板箱，是把絲杠和光杠的轉動傳給拖板部

分，使拖板作縱向或橫向運動。

8——拖板，分大拖板、中拖板和小拖板三个部分：

大拖板是在縱向切削較長的工件時使用的；中拖板是在橫向切削工件時使用的；小拖板是在縱向切削較短的工件時使用的。

9——刀架，是裝夾車刀用的。

10——床尾，是用来支頂較長的工件，它還可以安裝各種切削刀具，如鉆頭、鏟刀等。

11——床身，是用来支持車床的各个部件用的，如床尾、拖板和床頭等都在它的上面。

【2】 怎樣保養車床？

【答】 一般有下列幾點：

1. 工作之前清除車床上的灰塵，在各磨擦部分加上潤滑油；
2. 開車之前檢查各傳動部分的手柄是否放在空擋位置，以免在開車時由於突然撞擊而損壞車床；
3. 在床面上不能安放工具和刀具；
4. 留開車床時，必須關掉，以免車床無人控制而發生事故；
5. 工作以後，必須清除車床的切屑，並用紗頭擦去垃圾，然後塗上一層油。

【3】 在車床上工作時應注意那些安全？

【答】 一般有下列幾點：

1. 工作時要穿緊身衣服，袖口要扎緊；
2. 如有長的頭髮應戴工作帽；
3. 工作時，頭不能離开工件太近，以防止切屑飛入眼睛；
4. 手和身體不能靠近正在旋轉的地方，如齒輪，皮帶輪等；
5. 不可用手直接去清除切屑；

6. 工件和車刀必須裝夾得很牢固，否則會飛出傷人；
7. 不要用手來煞住轉動着的夾盤。

二、量 具

【4】 怎樣讀鋼尺上的尺寸？

【答】 鋼尺上的尺寸，一般有公制和英制兩種（圖2），公制是十進位，英制是非十進位。




圖 2

公制尺和英制尺的進位、讀法和寫法如下：

公制：1公尺(M) = 10公寸， 1公寸(DM) = 10公分，
 1公分(CM) = 10公厘， 1公厘(MM) = 100絲，
 1絲 = 10公忽(μ)， 1公尺 = 1000公厘，
 1公厘 = 1000公忽。

一般在使用時，常以公厘為單位，例如

1.5公尺寫做1500公厘； 20公分寫做200公厘；
 12絲寫做0.12公厘； 4公忽寫做0.004公厘。

在公制尺上刻有每格 $\frac{1}{2}$ 公厘和1公厘的尺寸線，滿10公厘

寫1（即1公分），它的讀法舉例如下（圖3）：



图 3

英制：1呎(1') = 12吋， 1吋(1'') = 8分，

1分(1''/8) = 4个嗒， 1分 = 8个64，

1吋 = 1000英絲， 1分 = 125英絲。

英制尺在使用常以英吋为單位，例如

1.5呎写做18吋， 1嗒写做 $\frac{1}{32}$ 吋，

1六十四写做 $\frac{1}{64}$ 吋， 12英絲写做0.012吋。

在英制尺上，有1吋內刻16等分的；也有在1吋內刻32等分和64等分的。如果在1吋內刻16等分，那末它的每1小格就是 $\frac{1}{16}$ 吋，1吋內刻32等分的，那末每1小格就是 $\frac{1}{32}$ 吋；同样在1吋內刻64等分的，每1小格就是 $\frac{1}{64}$ 吋（即1六十四）。英制尺的讀法举例如下（图4）：




图 4

【5】公制尺寸与英制尺寸是怎样換算的？

【答】1公尺 = 3.281呎

1公厘 = 0.03937吋

1呎 = 0.3048公尺

1时 = 25.4 公厘

1嗒 = 0.7937 公厘

1六十四 = 0.3968 公厘

在日常应用中，用得最多的是时与公厘，因此我们在应用时只要把时与公厘换算一下就可以了。

例： $\frac{3}{4}$ 时 = ?公厘。

解：因为 1时 = 25.4 公厘

$$\text{所以 } 25.4 \text{ 公厘} \times \frac{3}{4} = 19.05 \text{ 公厘}$$

例：5 公厘 = ?时

解：因为 1 公厘 = 0.03937"

$$\text{所以 } 0.03937" \times 5 = 0.1968 \text{ 时} = \frac{23}{128} \text{ 时}$$

【6】什么叫做内外卡钳？在使用时应注意那些？

【答】内外卡钳是一种粗量用的最简单工具，在使用时必须要与钢尺配合，因为它不能直接读出尺寸。外卡钳的形状如图 5 所示，图中甲是普通外卡钳，乙是弹簧外卡钳，用这种外卡钳可以测量外圆直径、宽度和厚度等。内卡钳的形状如图 6 所示，图中甲是普通内卡钳，乙是弹簧内卡钳。用内卡钳可以测量内孔直径、槽宽和长度等。




图 5




图 6

使用内外卡钳时，必须要很小心，稍有偏差就会使工件造成

损品。所以在使用时应注意下列几点：

1. 在調整卡鉗的尺寸時，不能敲打鉗口，否則會把鉗口損壞；
2. 測量工件時，不能用力按壓，只要凭卡鉗本身的重量落下來就可以了；
3. 工件在轉動時，不能用卡鉗去量；
4. 測量工件時卡鉗要放正，稍有歪斜，量出來的尺寸就會大或小了；
5. 卡鉗從鋼尺上取好尺寸以後，不能亂放，應放在一定位置上，防止卡鉗上的尺寸走動。

【7】游标尺的構造是怎樣的？

【答】游标尺是由鋼尺（主尺）1和兩只腳2與3所組成的（圖7），鋼尺上刻有尺寸線，2和1是一個整體，3和滑尺4是一個整體。5是支緊螺絲，它可以把滑尺固定在任意位置上。滑尺上有開口6，它的下部刻有线条7，這就是游標（副尺）。




图 7

【8】游标尺按測量的精度分類有幾種？它們的刻線原理與讀法是怎樣的？

【答】游标尺按精度分類有 $\frac{1}{10}$ 公厘、 $\frac{1}{20}$ 公厘、 $\frac{1}{50}$ 公厘、 $\frac{1}{128}$ 公厘。

时和 $\frac{1}{1000}$ 时五种。它们的刻线原理如下：

$\frac{1}{10}$ 公厘(0.1 公厘)游标尺：主尺上每小格

1 公厘，每大格 10 公厘。当两脚合拢时，主尺上 9 公厘却好等于游标上 10 格(图 8)。




图 8

$$\text{游标上每格} = 9 \text{ 公厘} \div 10 = 0.9 \text{ 公厘}.$$

$$\text{而主尺与副尺每格相差} = 1 \text{ 公厘} - 0.9 \text{ 公厘} = 0.1 \text{ 公厘}.$$


在游标尺上读尺寸时，可以分为以下三个步骤：

第一步 读出游标上 0 线在主尺上多少公厘后面；

第二步 读出副尺上那一条线与主尺上对齐（第一条 0 线不算，第二条开始每格 0.1 公厘）；

第三步 把主尺上尺寸和副尺上尺寸加起来。

图 9 是游标尺上所表示的尺寸。



$$3 \text{ 公厘} + 0.2 \text{ 公厘} \\ = 3.2 \text{ 公厘}$$

$$27 \text{ 公厘} + 0.5 \text{ 公厘} \\ = 27.5 \text{ 公厘}$$

$$45 \text{ 公厘} + 0.8 \text{ 公厘} \\ = 45.8 \text{ 公厘}$$

图 9

$\frac{1}{20}$ 公厘(0.05 公厘)游标尺：主尺上每小格 1 公厘，每大格 10 公厘，当两脚合拢时，主尺上 19 格却好等于游标上 20 格(图 10)。

$$\text{游标上每格} = 19 \text{ 公厘} \div 20 = 0.95 \text{ 公厘}$$

$$\text{主尺与游标每格相差} = 1 \text{ 公厘} -$$




图 10

0.95 公厘 = 0.05 公厘。图 11 是游标尺上所表示的尺寸。




图 11

$\frac{1}{50}$ 公厘 (0.02 公厘) 游标尺：主尺上每小格 1 公厘，每大格 10 公厘，当两脚合拢时，主尺上 49 格却好等于副尺上 50 格 (图 12)。

图 12

副尺上每格 = 49 公厘

$$\div 50 = 0.98 \text{ 公厘}.$$

主尺与副尺每格相差 = 1 公厘 - 0.98 公厘 = 0.02 公厘。

图 13 是游标尺上所表示的尺寸。




图 13

$\frac{1}{128}$ 时游标尺：主尺上每小格 $\frac{1}{16}$ 时，每大格 1 时，当两脚合拢时，主尺上 7 格 ($\frac{7}{16}$ 时) 却好等于游标上 8 格 (图 14)。

副尺上每格 = $\frac{7}{16}$ 时 ÷ 8 = $\frac{7}{128}$ 时。

主尺与副尺每格相差 $\frac{1}{16}$ 时 - $\frac{7}{128}$ 时 = $\frac{1}{128}$ 时。



图 14

图 15 是游标尺上所表示的尺寸。




图 15

$\frac{1}{1000}$ 时 (0.001) 游标尺：主尺上每小格 0.025 时，每 4 小格为 0.1 时，每大格为 1 时，当两脚合拢时，
主尺上 24 格 (0.025 时 × 24 = 0.6 时)
却好等于游标上 25 格 (图 16)。




图 16

游标上每格 = 0.6 时 ÷ 25 = 0.024 时，

主尺与副尺每格相差 ≈ 0.025 时 - 0.024 时 ≈ 0.001 时。

图 17 是游标尺上所表示的尺寸。



图 17

〔9〕 使用游标尺时应注意哪些？

- 〔答〕 1. 使用前把两脚的测量面擦清洁；
2. 把两脚合拢，检查副尺上0线与主尺上0线是否对齐；
3. 量出正确的尺寸后，可以把支紧螺丝固紧，移动滑尺时要松开支紧螺丝；
4. 工件在旋转时，不能用游标尺去测量；
5. 测量工件时，游标尺要放正；
6. 用毕后把游标尺擦清，并涂上一层油，防止生锈。

〔10〕 分厘卡的构造是怎样的？

〔答〕 分厘卡是由下面各个部分组成：1是尺架（图18），尺




图 18

架的左端有砧座2，右端有固定套管3（上面有刻线），在3上装有带内螺纹的套管，管内有螺距为0.5公厘（英制分厘卡是0.025吋）的螺杆4，而4的端面又做出精确的平面8。固定套管3的外面套有活动套管5（圆周上有刻线），它和螺杆4相遇。这样，当活动套管5转动时，螺杆也转动并向前移动。6是棘轮，在度量时只要转动棘轮，活动套管就会转动，当螺杆端面8与工作接触时，棘轮就会发出吱吱的声音来，表示螺杆不能再前进了。7

是掣环，用它可以把螺杆固定在任意位置上。

【11】 $\frac{1}{100}$ 公厘的分厘卡，它的刻线原理与想法是怎样的？


【答】因为螺杆的螺距是0.5公厘，所以当活动套管旋转一周时就向前推进0.5公厘，在固定套管上每小格0.5公厘，在活动套管上共刻50格，活动套管转过一格为：

$$0.5 \text{ 公厘} \div 50 = 0.01 \text{ 公厘} (\text{即} \frac{1}{100})。$$

分厘卡上读尺寸时分三步：

1. 读出活动套管在固定套管多少公厘后面；
2. 活动套管上哪一条线与固定套管上基准线对齐；
3. 把二个读数加起来。

图19是千分尺上所表示的尺寸。



$$\begin{array}{ll} (a) 7.5 \text{ 公厘} + 0 = 7.5 \text{ 公厘} & (b) 7 \text{ 公厘} + 0.35 \\ \text{公厘} = 7.35 \text{ 公厘} & (c) 0 \text{ 公厘} + 0.69 \text{ 公厘} = 0.69 \\ \text{公厘} (d) 24.5 \text{ 公厘} + 0.075 \text{ 公厘} = 24.575 \text{ 公厘} & \end{array}$$

图 19

【12】螺纹分厘卡的用途是什么？它的形状怎样？

【答】 塔林分厘卡是用来度量螺絲的平均直徑 d_{av} 的。它和外

徑分厘卡不同的地方就是沒有固定的度量面。而是兩個特別的可以調換的度量頭 1 和 2 (圖 20)。1 是裝在螺杆的孔里，它的尖端角度與螺絲角相同。2 是裝在砧座上的。



圖 20

【13】 內徑分厘卡的用途是什么？它的形狀怎樣？

【答】 內分厘卡是測量內孔直徑和槽子等用的。內分厘卡的形狀如圖 21 所示。圖中 1 是活動卡腿，它和軸杆 2 相連，並可以

隨軸杆進退。3 是固定卡腿，它與固定套管 4 相連。在固定套管上刻有尺寸線，但它的刻線方向與外分厘卡相反。5 是活動套管，它在旋轉時能使軸杆進退。6 是支緊螺絲，它可以把軸杆固定。關於它的內部結構，基本上與外分厘卡相同。

【14】 使用分厘卡時應注意那些事項？

【答】 1. 使用前檢查一下活動套管上的 0 線是否與固定套管上基準線對齊，如果尚未對齊，可以用另外特備的小扳手把它調整到正確的位置；

2. 分厘卡的測量面要保持清潔；

3. 測量工件時，先旋轉活動套管，待螺杆端面將要接近工件時，然後就改用棘輪來旋轉，一直到棘輪發出吱吱的聲音時

为止：

4. 使用分厘卡时不能歪斜；
5. 使用以后在分厘卡的表面涂上一层油，并把它放在特制的盒内。

三、車 刀

(15) 一把外圓車刀有几个角和几个刃？

【答】 一把外圓車刀共有九角二刃(图 22)。




图 22

图中 γ —前角, β —楔角, α —主后角, α' —副后角, δ —切削角, φ —主偏角, φ' —副偏角, λ —主刀刃斜角, κ —刀尖角, 1—主刀刃, 2—副刀刃。

(16) 前角的作用是什么？怎样正确的选择前角？

【答】 前角的作用如下：

1. 减少切屑变形，使車刀容易切下切屑，降低了切削力和减少动力消耗；
2. 减少切屑与車刀前面的摩擦。