


六角車床工作技术定額標準

附 錄 補



國防工業出版社

六角車床工作技术 定額標準

隋 勤 譯 喬 塗 校

國防工業出版社

本書叙述了六角車床工作技术定額标准，这些定額标准供重型机器和运输机器制造工业部所属各厂进行成批生产和小批生产时使用。

本書的第一章叙述了应用最广的 1325、1336、136 (1A 36) 型三种六角車床的部分作业时间概略定額标准。

第二、三算是計算概略定額用的切削规范，准备-结束时间和辅助时间表。

这些定額标准可供重型机器和运输机器制造工业部各厂劳动科工作人员和定額員使用，亦可供进行成批生产和小批生产的其他企业的工作人员使用。

НОРМАТИВЫ
ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО
НОРМИРОВАНИЯ РАБОТ
НА ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫХ
СТАНКАХ

Государственное научно-техническое издательство
машиностроительной литературы

Машгиз 1954

本書系根据苏联机械工业出版社

一九五四年俄文版譯出

六角車床工作技术定額标准

全苏工艺設計研究院編著

隋 勤 謂 乔 靖 校

* *

國防工業出版社 出版

北京市書刊出版业营业許可証出字第074号

北京新中印刷厂印刷 新华書店發行

* *

850×1198 精 1/32 • 3 5/16 印張 • 137,000字

一九五七年七月第一版

一九五七年七月北京第一次印刷

印数：1—1,600 冊 定价：(10)0.90 元

目 录

序 言	1
定額標準中所采用的符号	7
計算切削速度和切削力采用的公式	8
計算在 1336 型六角車床上完成工作的时间定額实例	11
第一章 部分作业時間概略定額標準	
表 1. 定額標準中采用的各組六角車床的分类(概略分类)	20
一、在 1325 型六角車床上用 P 9 号高速鋼刀具加工碳素 結構鋼	21
1325 型六角車床說明書中的簡要諸元	21
表 2. 縱車和鏜孔	22
表 3. 橫車	24
表 4. 切斷和切槽	26
表 5. 鈑孔和扩孔	28
表 6. 鏜孔	32
表 7. 紋孔	34
二、在 1336 型六角車床上用 P 9 号高速鋼刀具加工碳素結 构鋼	35
1336 型六角車床說明書中的簡要諸元	35
表 8. 縱車和鏜孔	36
表 9. 橫車	38
表 10. 切斷和切槽	40
表 11. 鈑孔和扩孔	42
表 12. 鏜孔和紋孔	46
表 13. 部分作业時間的修正系数	50
三、在 136 (1A36) 型六角車床上加工碳素鋼、鉻鋼和 鎳鉻鋼	51
136 型六角車床說明書中的簡要諸元	51
表 14~15. 用 T5K10 和 T15K6 硬質合金車刀进行縱車和 鏜孔	52

表16~17. 用 T5K10 和 T15K6 硬质合金车刀进行横车	54
表18~19. 用 T5K10 硬质合金车刀和 P 9 号高速钢车刀进行 行切断和切槽	56
表20. 用 P 9 号高速钢钻头进行钻孔	60
表21. 用 P 9 号高速钢钻头进行扩孔	62
表22. 用 P 9 号高速钢锪钻进行锪孔	64
表23. 用 P 9 号高速钢铰刀进行铰孔	66
四、在 136 (1A36) 型六角车床上加工灰口铁	68
表24~25. 用 BK 8 硬质合金车刀进行纵车和镗孔	68
表26~27. 用 BK 8 硬质合金车刀进行横车	72
表28~29. 用 BK 8 硬质合金车刀和 P 9 号高速钢车刀进 行切断和切槽	74
表30. 用 P 9 号高速钢钻头进行钻孔	78
表31. 用 P 9 号高速钢钻头进行扩孔	80
表32. 用 P 9 号高速钢锪钻进行锪孔	82
表33. 用 P 9 号高速钢铰刀进行铰孔	84
表34. 部分作业时间的修正系数	86
五、各种不同工序的部分作业时间	87
表35. 用 P 9 号高速钢丝锥和丝板切制螺纹	87
表36. 车内圆角	89
表37. 钻顶针眼和车倒棱	90
表38. 用高速钢锪钻锪孔	92
表39. 用砂布打磨工件和用刮刀或铣刀清除毛刺	93
表40. 圆柱表面輥花	94

第二章 准备-结束时间和辅助时间表

表41~42. 准备-结束时间和辅助时间	96
表43. 装卡和卸下工件的辅助时间	98
表44. 装卡和移动棒料的辅助时间	99
表45. 操縱主軸孔直徑為 20~130 公厘的六角車床的輔助 時間	100
表46. 与工步有关的辅助时间	102
表47. 刀具切入量和超出量	106

第三章 切削规范表

表48. 粗縱車和半精縱車及鏜孔的車刀量	109
----------------------	-----

表49~50. 在主軸孔直徑為 36 公厘以下的六角車床上用 P9 號高速鋼車刀車削 $\sigma_b = 60 \sim 70$ (公斤/公厘 ²) 碳素鋼的 切削規範 (加冷卻液)	110
表51~52. 在主軸孔直徑為 36 公厘以上的六角車床上用 T5K10 和 T15K6 車削 $\sigma_b = 60 \sim 70$ (公斤/公厘 ²) 碳 素結構鋼和合金鋼的切削規範 (不加冷卻液)	114
表53. 在主軸孔直徑為 36 公厘以上的六角車床上用 T5K10 和 T15K6 硬質合金車刀車削 $\sigma_b = 70$ (公斤/公厘 ²) 9H1T 號鋼料的切削規範	118
表54. 在主軸孔直徑為 36 公厘以上的六角車床上用 T5K10 和 T15K6 硬質合金車刀車削 $\sigma_b = 62$ (公斤/公厘 ²) 9M 257 號鋼料的切削規範	120
表55. 用 T5K10 和 T15K6 硬質合金車刀車削 $\sigma_b = 70 \sim 75$ (公斤/公厘 ²) 9M 69 號鋼料的切削規範	122
表56~57. 在主軸孔直徑為 36 公厘以上的六角車床上用 P9 號 高速鋼車刀和 BK 8 硬質合金車刀車削 $H_B = 180 \sim 200$ 灰口鐵的切削規範	124
表58~59. 在主軸孔直徑為 36 公厘以下及以上的六角車 床上用 P 9 號高速鋼車刀車削青銅的切削規範 (不 加冷卻液)	128
表60. 用切斷車刀和切槽車刀車削時的切削規範	132
表61~62. 在主軸孔直徑為 36 公厘以下和以上的六角車床 上加工車刀使用條件改變時的切削速度和功率的修正 系數	134
表63. 用 P 9 號高速鋼鑽頭在 $\sigma_b = 60 \sim 70$ (公斤/公厘 ²) 碳素 鋼上進行鑽孔和扩孔的切削規範 (加冷卻液)	138
表64. 用 P 9 號高速鋼鑽頭在 9M 69 號奧氏體鋼上進行鑽孔 和扩孔的切削規範 (加冷卻液)	140
表65. 用 P 9 號高速鋼鑽頭在 $H_B = 180 \sim 200$ 的灰口鐵上進 行鑽孔和扩孔的切削規範 (不加冷卻液)	142
表66. 用 P 9 號高速鋼鑽頭在青銅上進行鑽孔和扩孔的切削 規範 (不加冷卻液)	144
表67. 用 P 9 號高速鋼圓柱形銑刀銑孔的切削規範	146
表68. 用 P 9 號高速鋼鑽頭鑽孔的切削規範	148

表69. 用 P 9 号高速鋼机动絲錐和圓絲板切制螺紋的切削規 范（加冷却液）.....	150
表70. 鑽头、鎔鉆和鏤刀使用条件改变时的切削速度的修正 系数.....	152

附 录

准备-結束工作的組成	154
表71. 在主軸孔直徑为 36、65 和 130 公厘以下的六角車床 上加工的准备-結束工作各部分的延續時間.....	155
表72. 在主軸孔直徑为 36 公厘以下的六角車床上加工时，与 工步有关的輔助动作的延續時間和順序	156
表73. 在主軸孔直徑为 65和130 公厘以下的六角車床上加工 时，与工步有关的輔助动作的延續時間和順序	160

序　　言

六角車床工作技术定額标准供重型机器和运输机器制造工业部所屬工厂进行成批生产和小批生产时使用。

本書共分三章。第一章叙述 1325、1336 和 136(1 A 36)型三种六角車床的部分作业时间概略定額标准。第二、三章列举了計算概略定額用的切削規范和准备-結束时间及輔助时间詳表。

根据詳細定額标准，工厂定額室就能够結合工厂現有的設備計算部分作业时间概略定額，并能够計算概略定額表中未包括的某些个别工种的单件时间定額。

本書的切削規范和輔助时间定額标准是根据前机器制造工业部技术定額科学研究院的資料、烏拉尔机器制造厂的定額标准、重型机器制造部門研究院車工詳細定額标准、运输机器制造部門研究院的定額标准資料和其他研究院与工厂的資料制定的。

部分作业时间概略定額 概略时间定額适用于以下各种型号的六角車床。

1. 阿拉帕耶夫机床制造厂出产的 1325 型六角車床，其每分鐘最大轉数为 1380，功率为 2.2 匹。待加工棒材的直徑为 25 公厘。

2. 高尔基机床制造厂出产的 1336 型六角車床，其每分鐘最大轉数为 1160，功率为 2.4 匹。待加工棒材的直徑为 36 公厘。

3. 奥尔卓尼基捷机床制造厂出产的 136 (1 A 36) 型六角車床，其每分鐘最大轉数为 458，功率为 4.3 匹。待加工棒材的直徑为 63 公厘。

1325、1336型六角車床沒有很高功率和足够的剛性。所以該型号車床的定額标准是按使用高速鋼刀具制定的。

136 型六角車床与 1325 和 1336 型車床不同，它具有很高的功率，因此，該型号車床的定額标准是按使用硬質合金刀具制定的。

各厂现有的六角車床，如本定額标准中沒有包括时，应按标准中与其使用性能（主要尺寸，功率和轉数）相近似的机床計算。当現有的机床使用性能与所規定的定額标准相差很大时，需要結合各厂現有的机床制定工厂的定額标准。

当加工零件的批量不大时，可参考利用以下工作条件改变时的近似修正系数：

机床实际轉數 与定額標準轉 數之比	部分作业時間 的修正系数 K_n	机床实际功率 与定額標準功 率之比	部分作业時間 的修正系数 $K N_3$
机床轉數 n 定額標準轉數 n		机床功率 N_3 定額標準功率 N_3	
0.50	1.6	0.50	1.4
0.70	1.3	0.70	1.25
1.0	1.0	1.0	1.0
1.25	0.8	1.25	0.85
1.50	0.6	1.50	0.70

定額標準中所包括的工作种类 概略的定額標準是根据下列各种金屬加工而制定的：

- 1) 縱向車外圓和鏜孔；
- 2) 車端面；
- 3) 切斷和切槽；
- 4) 車倒棱和倒圓角；
- 5) 鉆頂針眼；
- 6) 輓花；
- 7) 鉆孔，扩孔，鏜孔和鉸孔；
- 8) 切螺紋。

加工材料 主要用于加工棒材的 1325 和 1336 型六角車床所采用的概略定額，是按加工碳素結構鋼而制定的。

136 型六角車床是加工碳素結構鋼，合金鋼和鑄鐵的。

当修正切削规范时，发现如所加工的材料强度极限相近，（例如， $\sigma_b = 50 \sim 60$ 公斤/公厘² 的碳素钢和 $\sigma_b = 60 \sim 70$ 公斤/公厘² 的碳素钢），则部分作业时间相差很小，约在 10~15% 的范围内，而有时甚至完全相同。所以在部分作业时间表中把这样的材料合并为 2~3 个组。譬如，第一组碳素钢 σ_b 在 70 公斤/公厘² 以下和第二组碳素钢 σ_b 在 70 公斤/公厘² 以上，第一组铸铁 H_B 在 200 以下和第二组铸铁 H_B 在 200 以上。

刀具的耐用性、几何形状及冷却 更换刀具时重新调整机床需要很多时间，为提高刀具的耐用性，采用低的切削速度进行加工为宜。所以计算各种刀具（车刀、钻头、锪钻和铰刀）的切削规范时，所采用的耐用性应比一般所规定的为高，即 90 分钟。

在 1325 和 1336 型六角车床上进行纵向和横向车外圆和车端面时，要用 P9 号高速钢车刀加工，刀的横断面为 10×10 公厘，主平面角 $\varphi = 90^\circ$ ；镗孔时要用横断面为 10×10 公厘，主平面角 $\varphi = 60^\circ$ 的车刀。

在定额标准中规定了车刀大横断面的修正系数。

进行切削时，须用乳状液进行充分冷却。在 136 型车床上进行纵向和横向车外圆及车端面时，定额标准中规定了时间表，这些时间表是按装有 T5K10，T15K6，BK8 硬质合金刀片的车刀和横断面为 16×25 公厘，主平面角 $\varphi = 45^\circ$ 的 P9 号高速钢车刀制定的。硬质合金的牌号可根据加工材料和加工的性质选择。

粗车钢料（光洁度达 $\nabla_1 - \nabla_3$ ）时可使用 T5K10 硬质合金车刀，半精车钢料（光洁度达 $\nabla\nabla_4 - \nabla\nabla_5$ ）使用 T15K6 硬质合金车刀，车铸铁使用 BK8 硬质合金车刀，切断钢料用 P9 号高速钢车刀，切断铸铁使用 P9 号高速钢车刀及 BK8 硬质合金车刀。

单件时间的计算 单件时间定额按以下公式计算。

$$T_{\text{шт}} = (t_0 + t_B) \left(1 + \frac{t_{\text{обсж}} + t_{\text{отл}}}{100} \right) \text{分}$$

或者

$$T_{\text{шт}} = T_{\text{од}} \left(1 + \frac{K}{100} \right) \text{分},$$

式中 t_0 ——单件基本(机动)时间(分)；
 t_B ——单件辅助时间(分)；
 $t_{06\alpha}$ ——布置工作地时间(占作业时间的百分比)；
 $t_{07\alpha}$ ——休息和自然需要时间(占作业时间的百分比)；
 t_{0n} ——单件作业时间(基本时间与辅助时间的总和)(分)；
 K ——布置工作地时间与休息和自然需要时间的总和(占作业时间的百分比)。

本書中的定額标准包括制定時間技术定額所需要的一切数据，这些数据是：

- 1) 准备-結束时间表；
- 2) 走刀的部分作业时间表，該表中包括基本(机动)时间，与走刀有关的輔助时间，布置工作地时间、休息与自然需要时间和测量时间；
- 3) 装卡和卸下工件輔助时间表；
- 4) 改变机床切削規范輔助时间表。

因此，根据定額标准計算出来的单件时间，即是各种时间的总和：

$$T_{MT} = t_{B,yet} + T_{n,0n} + t_{B,p},$$

式中 $t_{B,yet}$ ——装卡和卸下工件輔助时间；
 $T_{n,0n}$ ——走刀的部分作业时间(机动时间+与走刀有关的輔助时间+布置工作地时间和自然需要时间)；
 $t_{B,p}$ ——改变机床切削規范时间。

准备-結束时间 准备-結束时间(表41, 46)是根据机床的类别(按主軸直徑的大小来分)和装卡工件的方法而划分的。

准备-結束时间在表中分为三部分。

第一部分包括調整机床，装卡和卸下刀具与夹具，检查材料(毛坯)和熟悉工作与图纸等时间。

第二部分为工件試驗加工的时间，該时间是根据装卡到規定加工尺寸的刀具数量和工件的加工作业时间确定的。

第三部分包括第一部分沒有估計到的与特殊調整机床有关的补充动作所需的时间。

因此，准备-結束時間定額是将上述第一部分和第二部分相加而得出的。当进行机床的特殊調整时需将第三部分的時間加进去。

准备-結束時間定額标准是按材料，毛坯和工具由輔助工人送到工作地的条件而制定的。假若这些工作是由机床工本人完成，必須将第四部分所規定的時間加到准备-結束時間定額中去。

装卡和卸下工件的輔助时间 装卡和卸下工件的輔助时间不是根据机床的組別制定的。表中所規定的時間是根据装卡工件的方法，工件的重量，棒材的长度和檢查的性質而定的。

切削規範詳細計算表 車工的切削規範表在詳細定額标准中分为兩組：

1) 在主軸直徑为 36 公厘以下的机床上进行車削的切削規範；

2) 在主軸直徑为 36 公厘以上的机床上进行車削的切削規範。

該兩組的区别如下：

第一組采用 P9 号高速鋼車刀，刀的橫断面为 10×10 公厘，主平面角 $\varphi = 90^\circ$ 。第二組采用高速鋼車刀和硬質合金車刀，刀的橫断面为 16×25 公厘，主平面角 $\varphi = 45^\circ$ 。

高速鋼和硬質合金切斷車刀的切削規範列在一个表中。計算时采用了橫断面为 10×10 公厘的高速鋼車刀和橫断面 16×25 公厘的硬質合金車刀。

本書中規定了車刀使用条件改变时的修正系数(表61和62)。

計算切削速度和切削力的公式列于本書第 8 頁。

本書叙述了按概略定額标准和詳細定額标准計算定額的实例。

書中定額标准中所規定的切削規範不是极限的，在有些情况下可以超出。

这些定額標準是按正確地組織工作地的工作而計算的。這就是說：工作單要在工作地發給工人；工具、夾具和材料由輔助工人送到工作地；組織集中磨刀站和供給機床標準的冷卻液等等。

但是在工廠實際工作中，因生產組織的不善，可能發生與正常工作的某些脫節現象，例如，缺少冷卻液，沒有集中磨刀站等等。

諸如此類的脫節現象應在補充定額中考慮到。在定額標準中規定了這些脫節現象的修正系數。該修正系數在上述缺點沒有消除之前暫時算到工時定額中。但是必須做到使基本技術定額沒有改變。

該定額標準是全蘇工藝設計研究院的工作人員：馬·雅·薩皮羅（Шапиро），耶·斯·安寧柯娃（Анненкова）和阿·斯·奧爾洛娃（Орлова）在技術定額室主任依·恩·柯蘭寧（Кланин）的領導下制定的。

該定額標準經柯羅明斯克市古比雪夫機車製造廠，加里寧車廂製造廠和卡夫洛夫掘土機製造廠的工作人員評議過。

該定額標準經前運輸機器和重型機器製造工業部批准。

定額標準中所采用的符号

- t ——切削深度 (公厘)
 s ——主軸每轉的走刀量 (公厘)
 s_{MBH} ——每分鐘走刀量 (公厘)
 v ——切削速度 (公尺/分)
 n ——主軸每分鐘轉數 (轉/分)
 P_z ——垂直切削力 (公斤)
 $2M_{sp}$ ——雙倍扭轉力矩 (公斤公尺)
 N_g ——有效功率 (瓦)
 L ——計算的加工長度 (公厘)
 T ——刀具耐用性 (分)
 φ ——主平面角 (度)
 B ——車刀寬度 (公厘)
 l_1 ——刀具引入和引出的附加長度
 D ——最大的加工直徑 (公厘)
 d ——原來的加工直徑
 t_0 ——基本 (機動) 時間
 $T_{H,0n}$ ——部分作業時間 (分)，該時間由機動時間加上與走刀有關的輔助時間，以及布置工作地所進行的技術組織工作的輔助時間構成。
 $t_{B,yct}$ ——裝卡和卸下工件的時間 (分)
 $t_{B,p}$ ——改變機床切削規範的輔助時間 (分)
 T_{int} ——單件時間 (分)
-

計算切削速度和切削力採用的公式

機床類別	車刀材料、牌號、車刀橫斷面、主平面角和耐用性	加工材料及其 機械性能	加工性質	計算切削速度和切削力的相互關係	
				切削速度 v (公尺/分)	切削力 P_z (公斤)
主軸直徑 為36公厘 以下的六 角車床	P9 号高速鋼； 車刀 橫斷面 10×10 公厘； 主平面角 $\varphi = 90^\circ$ 耐用性 $T' = 90$ 分	碳素結構鋼 $\sigma_b = 60 \sim 70$ (公斤/公厘 2)	無 硬 皮	$v \leq 0,25$ (公厘/轉) $v = \frac{28.2}{t_0.15 \cdot s^{0.35}}$ $P_z = 178 \cdot t^{1.0} \cdot s^{0.75}$	
		青銅BP. A.H 9-4	同上	$s \leq 0,25$ (公厘/轉) $v = \frac{40.2}{t_0.25 \cdot s^{0.35}}$	
		H.B = 100~140		$s \leq 0,20$ (公厘/轉) $v = \frac{65}{t_0.12 \cdot s^{0.25}}$ $P_z = 55 \cdot t^{1.0} \cdot s^{0.60}$	
				$s > 0,20$ (公厘/轉) $v = \frac{44.4}{t_0.12 \cdot s^{0.50}}$	
主軸直徑 為36公厘 以上的六 角車床	T15K6硬質合金； 車 刀橫斷面 16×25 公 厘； 主平面角 $\varphi = 45^\circ$ ； 耐用性 $T' = 90$ 分	碳素結構鋼和 合金鋼 $\sigma_b = 60 \sim 70$ (公斤/公厘 2)	同上	$s \leq 0,30$ (公厘/轉) $v = \frac{202}{t_0.18 \cdot s^{0.35}}$ $P_z = 170 \cdot t^{1.0} \cdot s^{0.75}$	
				$s > 0,30$ (公厘/轉) $v = \frac{168}{t_0.18 \cdot s^{0.35}}$	
同 上	T5K10硬質合金； 車 刀橫斷面 16×25 公 厘； 主平面角 $\varphi = 45^\circ$ ； 耐用性 $T' = 90$ 分	有 硬 皮		$s \leq 0,30$ (公厘/轉) $v = \frac{104}{t_0.15 \cdot s^{0.25}}$ $P_z = 170 \cdot t^{1.0} \cdot s^{0.75}$	
				$s > 0,30$ (公厘/轉) $v = \frac{87}{t_0.18 \cdot s^{0.35}}$	

同上	P9号高速钢；车刀 横断面 16×25 公厘； 主平面角 $\varphi = 45^\circ$ ；耐 用性 $T = 90$ 分	青铜 BP.A.H.C $9 \sim 4$ $H_B = 100 \sim 140$	无 便 皮	$s \leq 0.20$ (公厘/轉) $s > C.20$ (公厘/轉)	$v = \frac{91}{t^{0.12} \cdot s^{0.25}}$ $v = \frac{62}{t^{0.12} \cdot s^{0.50}}$	$P_z = 5.5 \cdot t^{1.0} \cdot s^{0.60}$
	P9号高速钢；车刀 横断面 16×25 公厘； 耐用性 $T = 90$ 分	灰口铁 $H_B = 180 \sim 200$	有 便 皮 无 硬 皮	粗 加 工 半精加工	$v = \frac{16.7}{t^{0.16} \cdot s^{0.40}}$ $v = \frac{23.2}{t^{0.16} \cdot s^{0.30}}$	$P_z = 114 \cdot t^{1.0} \cdot s^{0.75}$ $P_y = 92 \cdot t^{1.0} \cdot s^{0.75}$
同上J:	BR8硬质合金；车刀 横断面 16×25 公厘； 主平面角 $\varphi = 45^\circ$ ；耐 用性 $T = 90$ 分	灰口铁 $H_B = 180 \sim 200$	有 便 皮	$s \leq C.40$ (公厘/轉) $s > C.40$ (公厘/轉)	$v = \frac{76}{t^{0.13} \cdot s^{0.30}}$ $v = \frac{67.2}{t^{1.20} \cdot s^{0.40}}$	$P_z = 92 \cdot t^{1.0} \cdot s^{0.75}$ $P_y = 92 \cdot t^{1.0} \cdot s^{0.75}$
	P9号高速钢；车刀 横断面 10×10 公厘； 耐用性 $T = 90$ 分	灰口铁 $H_B = 180 \sim 200$	—	—	$v = \frac{6.2}{s^{0.66}}$	$P_z = 220 \cdot t^{1.0}$
主轴直径 为36公厘 以下的六 角车床	P9号高速钢；车刀 横断面 16×25 公厘； 耐用性 $T = 90$ 分	碳素结构钢 (公斤/公厘 2) $H_B = 60 \sim 70$	—	—	$v = \frac{6.2}{s^{0.66}}$	$P_z = 220 \cdot t^{1.0}$
	T15K6硬质合金；重 刀横断面 16×25 公 厘；耐用性 $T = 90$ 分	碳素结构钢和合金钢 (公斤/公厘 2) $H_B = 180 \sim 200$	灰 口 铁	—	$v = \frac{9.0}{s^{0.40}}$	$P_z = 158 \cdot t^{1.0}$
主轴直径 为36以上 的六角车 床	T15K6硬质合金；重 刀横断面 16×25 公 厘；耐用性 $T = 90$ 分	碳素结构钢和合金钢 (公斤/公厘 2) $H_B = 60 \sim 70$	—	—	$v = \frac{39.5}{s^{0.36}}$	$P_z = 220 \cdot t^{1.0}$
	BR8硬质合金；重 刀横断面 16×25 公 厘；耐用性 $T = 90$ 分	灰 口 铁 $H_B = 180 \sim 200$	—	—	$v = \frac{16.1}{s^{0.40}}$	$P_z = 158 \cdot t^{1.0}$

2. 切槽和切断

P9号高速钢；车刀 横断面 10×10 公厘； 耐用性 $T = 90$ 分	碳素结构钢 (公斤/公厘 2) $H_B = 60 \sim 70$	—	$v = \frac{6.2}{s^{0.66}}$	$P_z = 220 \cdot t^{1.0}$
	碳素结构钢和合金钢 (公斤/公厘 2) $H_B = 180 \sim 200$	—	$v = \frac{9.0}{s^{0.40}}$	$P_z = 158 \cdot t^{1.0}$
T15K6硬质合金；重 刀横断面 16×25 公 厘；耐用性 $T = 90$ 分	碳素结构钢和合金钢 (公斤/公厘 2) $H_B = 60 \sim 70$	—	$v = \frac{39.5}{s^{0.36}}$	$P_z = 220 \cdot t^{1.0}$
	BR8硬质合金；重 刀横断面 16×25 公 厘；耐用性 $T = 90$ 分	灰 口 铁 $H_B = 180 \sim 200$	—	$v = \frac{16.1}{s^{0.40}}$

刀具材料 和牌号	加工材料及其机械性能	加工性质	鉆孔		扩孔		銑孔	
			3. 3L	加 L	扩孔	扩孔	銑孔	銑孔
1) 切削速度 v (公尺/分)								
	碳素結構鋼 $\sigma_b = 60 \sim 70$ (公斤/公厘 ²)	$s \leq 0.2$	$v = \frac{5.7 \cdot D^{0.6}}{T^{0.2} \cdot s^{0.7}}$	$v = \frac{13.2 \cdot D^{0.4}}{T^{0.2} \cdot t^{0.2} \cdot s^{0.5}}$	$v = \frac{18.58 \cdot D^{0.3}}{T^{0.3} \cdot t^{0.2} \cdot s^{0.5}}$			
	灰口鐵 $H_B = 180 \sim 200$	$s > 0.2$	$v = \frac{7.9 \cdot D^{0.4}}{T^{0.2} \cdot s^{0.5}}$					
P9 号高 速鋼	青銅 Br. АЖ 9-4 $H_B = 100 \sim 140$	$s \leq 0.3$	$v = \frac{10.5 \cdot D^{0.26}}{T^{0.125} \cdot s^{0.55}}$	$v = \frac{16.7 \cdot D^{0.33}}{T^{0.125} \cdot t^{0.1} \cdot s^{0.4}}$	$v = \frac{18.3 \cdot D^{0.2}}{T^{0.125} \cdot t^{0.1} \cdot s^{0.4}}$			
	碳素結構鋼 $\sigma_b = 60 \sim 70$ (公斤/公厘 ²)	$s \geq 0.3$	$v = \frac{23.4 \cdot D^{0.26}}{T^{0.125} \cdot s^{0.55}}$	$v = \frac{37.2 \cdot D^{0.26}}{T^{0.125} \cdot t^{0.1} \cdot s^{0.4}}$	$v = \frac{41.8 \cdot D^{0.3}}{T^{0.125} \cdot t^{0.1} \cdot s^{0.4}}$			
	灰口鐵 $H_B = 180 \sim 200$	—	$P = 75.4 \cdot D \cdot s^{0.7}$	$P = 31.8 \cdot t \cdot t^{1.3}$	—	—	—	—
	青銅 Br. АЖ 9-4 $H_B = 100 \sim 140$	—	$P = 60.5 \cdot D \cdot s^{0.8}$	$P = 16.3 \cdot s^{0.4} \cdot t^{1.2}$	—	—	—	—