

机 床 资 料 编 号
5

車床圖冊

(花盤直徑3公尺)

第一机械工业部第二局編

科 技 卫 生 出 版 社

土

机

床

技

術 資

料

内 容 提 要

在全民办工业和农垦大踏进，农村人民公社迅速发展的今天，需要大量制造冶炼、轧钢、矿山、电站和农田灌溉、深耕、收割等设备，这些设备都需要有机床来制造和修理。因此要在最短的时限内生产出更多的机床设备已成为当前的机床工业最艰巨的任务。根据各地地区铸造土机床的需要，只要登录繁多，打破迷信，可以自力更生地创造出许多土机床和用土办法制造新性能精良机床。

最近，第一机械工业部在上海、武汉等地召开了土机床经验交流现场会，总结华东区和其他地区现有的土机床设计与制造的经验，并进行全面的分析鑒定、承继改进、相互补充，而归纳编出以土为主的有代表性的二十几种土机床技术资料，以供当前大规模土机床的参考。这些土机床的特点：因料制宜、结合生产、结构简捷、制造容易、用料最省、效率高。因此，它是符合多快好省的建設原則，是值得大力推广的。

这套技术资料系以图册形式出版，有总图和零件圖，每种机床一册，在封面上刊有編号，讀者们可根据本書“前言”中的目录对號选购。

土 端 面 车 床 图 册

(花盤直徑3公尺)

第一机械工业部第二局編

科 技 卫 生 出 版 社 出 版

(上海南京西路2000号)

印数 5,001—25,000

上海市印刷四厂印刷 新华书店 上海发行所总零售

開本 787×1092 版 1/16 印張 3/4 字數 15,000
1958年11月第1版 1958年12月第2次印制
印数 5,001—25,000

統一書號 15119 1079
定價(9) 0.11 元

前

言

农业的高产丰收与钢铁产量的突飞猛进，给机床工业造成了一个崭新的局面，那就是要求机床工业在最短期内，供应上百万台的机床来满足农业机械化和各地工业基本建设的需要。虽然我国机床工业在党的领导下，已从无到有地培植建立起一个基本完整的机床工业体系，然而其生产能力尚远远不能满足工农业大跃进的需要。解决这个矛盾，必须要掀起一个大搞机床生产的群众性运动。从河北省天津专区与安徽省阜阳专区等地的人民破除迷信，白手起家，大搞土机床的情况来看（详见今年第十一期“机床与工具”杂志），这个运动正在形成，为促使这个运动更快地展开，第一机械工业部第二局于十月、十一月，先后在武汉和上海召开了二次现场经验交流会议。会上除了交流有关大型与中小型机床制造方面的经验外，并征集

印发了前一阶段群众所创造的土机床。

这些土机床，由于它是密切结合生产需要，因地制宜的产品，由于它的结构精简实用，制造容易，用料最省，效率较高，符合多、快、好、省的建設原則，所以是值得推广的。为了配合机床生产，在全国各地遍地开花，把群众性的机床生产运动通过技术革命推向新的高潮，我局特将目前收集的群众创造的土机床整理成一套“土机床技术資料”丛书，供大家使用时参考。整理时，考虑到各厂生产条件的不同，在每种土机床图纸中，传动结构等方面汇集了几种结构不同的設計方案，使得各种規模的工厂能够根据自己不同条件，因地制宜地选择改进，尽快就能投入生产。

这次编印出版的土机床有以下几种：

机牢单 册數	机牢单 料編號	机床名称(主要規格)	机牢单 料編號	机床名称(主要規格)
1.	刨 1	土龍門刨床圖冊(龍門寬 1.25 公尺, 行程 3 公尺)	11.	車 5 上端面車床圖冊(花盤直徑 3 公尺)
2.	車 1	土雙柱立式車床圖冊(工作台直徑 1.25 公 尺)	12.	齒 1 大型土銑齒機圖冊(銑削直徑 3 公尺, 可銑 斜齒)
3.	通 1	通用銑削頭圖冊	13.	齒 2 齒輪倒角磨床圖冊
	通 2	通用磨削頭圖冊	14.	磨 1 土無心磨床圖冊(最大磨削直徑 25 公厘)
	通 3	通用變速箱圖冊	15.	磨 2 土單臂導軌磨床圖冊
4.	車 2	土車床圖冊(中心高 150 公厘, 中心距 730 公厘, 附短床身)	16.	拉 1 土臥式拉床圖冊
5.	車 3	土絲杠車床圖冊	17.	拉 2 土立式拉床圖冊
6.	鑄 1	土搖臂鉆床圖冊(最大鉆削直徑 30 公厘)	18.	鉸 1 土立式銑床圖冊
7.	通 4	8 軸鉸轉動頭圖冊		這些圖冊汇集整理的時間非常匆促, 审查、討論與校對工 作都嫌不够, 因而圖上錯誤之處一定難免, 使用時除結合本 情況因地制宜外, 还希將發現的問題隨時提交北京方家胡同 13 號我局金屬切削機床研究所, 以便及時糾正。
8.	鏜 1	鏜杆機床圖冊(鏜杆直徑 60、80、110、150、 200 公厘)		這些圖冊儀是總結群眾創造的一部分, 今后將繼續收集整 理, 以充實叢書內容, 希能得到各界的支持。
9.	刨 2	土多軸聯動鏜床圖冊		第一機械工業部第二局
	鏜 3	牛頭刨改牛頭鏜圖冊		
	鏜 4	土落地鏜床圖冊(鏜杆直徑 150 公厘)		
10.	車 4	大型土龍門刨床圖冊(龍門寬 3 公尺、行程 8 公尺)		
		大型土立式車床圖冊(工作台直徑 3 公尺)		1958 年 11 月 30 日

三公尺雙頭土端面車床設計說明

本机床的設計是以加工盤狀大型鑄件為主，如加工立式車床的工作台、底座、大型法蘭盤、電機壳體端蓋、齒圈、高爐蓋等，最經濟的加工尺寸為直徑 0.8 公尺以上的孔和 3 公尺以下的工作件，切削速度相當於 20~30 公尺/分。采用高速鋼刀具，在每分鐘 2.5 轉時加工鑄鐵件的切削用量為：進給量 = 1 公厘，切削深度 = 10 公厘，加工光洁度可達到 $\nabla\nabla_5$ 。在此情況下工件重量為 6 吨，但由于机床設有卸荷裝置，在實際使用中，工件的重量允許遠超過此數值。

本机床有兩個花盤，分列於主軸左右兩端，對生產上述類似零件數量比較多的工廠非常有利，生產率可比單頭端面車床提高 70% 左右，不亞於立式車床，而机床成本僅及立式車床的十五分之一。

結構分析

土端面車床由於製造簡單，操作容易，效率高，成本低，在我國工業上有較悠久的歷史，許多中小型工廠均廣泛採用，同時在勞動過程中也創造了不少較好的結構型式，可以說是一

種最有代表性的土生土長的机床。這些結構型式大致可分為下列几類：

1. 跑輪—背輪傳動式

這類傳動方式的特點是將電動機的轉速經過皮帶輪減低後再由皮帶傳輸及背輪裝置傳到主軸。它的優點是所用的齒輪較少，製造較容易，對設備條件差的小廠來說是有利的。但是在結構上却存在着許多缺點，首先是所用皮帶多，占地面積大，效率比其他型式低，而在設計上更有不可克服的困難：

(1) 通常採用這類傳動方式的端面車床多用天輪皮帶輪減速，但本机床工作重量大，必須停車裝卸，不可能與天輪共用。

(2) 本机床最低轉速 $n_{\text{min}} = 1$ 轉/分，总的傳動比為 $\frac{1}{970} = 0.00103$ ，利用背輪的傳動比約為 $\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = 0.111$ ，則皮帶輪系統的總傳動比為 $0.00103 / 0.111 = 0.0092$ ，這樣大的傳動比必須有三級皮帶輪減速，才能達到要求的低速，因此皮帶很多，結構龐大，占用厂房面積太大。

(3) 在最低速時，床頭塔輪應為 9 轉/分，此時用普通平皮

带低速传动这样大的功率(本机床为20瓦)是不可能的。

(4)一般平皮带在最恶劣的情况下，工作速度应不低于1公尺/秒，因此在塔轮9转/分时塔轮直径应为 $D = 60/\pi \cdot 9 = 2.2$ 公尺。这样庞大的直径，说明用这种传动方式来设计本机床显然是不可能的。

2. 花盘齿轮传动方式

用这种传动方式的结构也很多，有些是用皮带轮减速后经交换齿轮传动花盘，有些是经蜗轮、蜗杆减速而传动花盘齿，也有些是经塔轮、背轮而传动花盘齿，优点是可以获得较大的减速，传动效率也比较良好，解决了上述第1类结构中存在的问题。但是它也有很大的缺点：

(1)花盘齿轮直径太大(本机床的要在1500公厘以上)，非一般中小型工厂所能制造。

(2)花盘离开主轴距离远，刚性不好。

(3)花盘直接由齿轮带动，震动性大，转动时容易出现跃进现象，影响加工光洁度。

(4)所需齿轮比较多，轴很长，尤其是最后一根小齿轮轴，从后面一直通到花盘，并且位置很低，使采用混凝土床身的方案增加困难。

分析总结了以上各种传动型式的优缺点，本机床的设计采取了交換齿輪—蜗輪蜗杆传动主軸的方案(简单傳动系統見圖1)，除了避免上述各种型式的缺点外，还有下列优点：

(1)结构简单，便于装卸修理，布局紧凑，占地面积极小。

(2)軸数少，齒輪不多而能获得較适合的变速范围。

(3)采用蜗輪—蜗杆傳动主軸，旋轉均匀，富有阻滞震动传播的作用，避免花盤轉動時发生跃进現象，保证了加工光洁度。

(4)采用双花盤型式，生产率高，平衡性良好，轉动稳定。同时本方案也存在一些缺点，蜗輪—蜗杆傳动效率較低，花盤轉动慣性大，在停車时蜗輪蜗杆受很大弯曲力，容易损坏，交換齒輪凌重。这些都是美观不足的地方。至于双花盤同时加工，初用本机床时可能产生工作协调上的不便，但在同类型大件零件较多的工厂中，稍为注意調配，即可克服。若同类型大件不多的工厂，亦可以做成单花盤的。

机床規格及主要技術參數

花盤直徑.....	3000公厘
中心高(距地高).....	1000公厘
花盤轉速.....	1, 2, 5, 3, 6, 5, 8, 6轉/分鐘
最大切削量.....	1公厘
进給量.....	10公厘
切削深度.....	6吋
最大切削用量时的工件最大重量(在不用卸荷裝置情况下).....	6噸
电动机功率.....	20瓩
双花盤.....	10瓩
单花盤.....	2.5 × 3 × 3公尺
外形尺寸(不連移動刀架).....	2.5 × 3 × 3公尺

本机床是根据上海市恒新机器厂的现有条件设计的，同时设计的目的也是为各厂提供制造土端面车床的参考资料，以便于大家都能够动手武装自己。考虑到自我装备应本着因地制宜地取材的原则，所以本设计图只表示出机床的主要结构。一切细节问题，如公差配合、技术条件、安全防护、标准零件、安装工艺、地基……等，应在制造时具体处理。设计上的许多零件，能使用原有旧料的尽量利用。没有铸工车间的工厂，主轴可以用冲孔铸造（直径可缩小20%），轴承架可以用焊接结构组成。总之，应灵活运用本设计图，充分发挥工厂固有条件，以便达到制造时间短，花钱少，收效快，而不是一点一滴的去按图仿制。

根据本设计结构方案，亦可以按比例大致缩小，以制造1~2公尺端面车床，主要尺寸可参考下表。

内 轮	齿 数	模 数	齿 宽	件 数	材 料	孔 直 径 (公厘)		主轴 直 径 (公厘)	主 轴 长 度 (公厘)	切削 速 度 (公尺/分)	齿 轮 滚 数	电 机 功 率
						Z ₁	Z ₂					
Z ₁	21	6	80	1	钢							
Z ₂	114	6	80	1	1 级铸造							
Z ₃	21	8	100	1	钢							
Z ₄	82	8	100	1	钢							
Z ₅	35	8	100	1	钢							
Z ₆	68	8	100	1	钢							
Z ₇	48	8	100	1	钢							
Z ₈	55	8	100	1	钢							
Z ₉	—	16	—	1	铜							
Z ₁₀	80	16	—	1	1 级铸造							





图1 传动系统



三公尺双头土端面車床總裝配圖







表 A-72

件 号	名 称	件数	村 料	备 注	件 号	名 称	件数	材 料	备 注
車 5-1	右燈	2	Ⅲ級鑄鐵		車 5-17	小齒輪	1	35號鋼	
車 5-2	前導軌	2	35號鋼		車 5-18	架	1		$m=6, Z=21$
車 5-3	轉換板	4	45號鋼	淬硬至 Rc40~45	車 5-19	軸瓦	5	青銅	
車 5-4	軸瓦	1	青銅		車 5-20	軸杆	1	35號鋼	
車 5-5	套	1	Ⅱ級鑄鐵		車 5-21	交換內輪	1	35號鋼	$m=8, Z=21$
車 5-6	軸承座	2	Ⅲ級鑄鐵		車 5-22	滾輪	2	35號鋼	
車 5-7	蝴蝶	1	Ⅰ級鑄鐵	$m=16, Z=80$	車 5-23	軸	2	45號鋼	
車 5-8	左軸	1	Ⅰ級鑄鐵		車 5-24	法蘭套	8	Ⅲ級鑄鐵	
車 5-9	軸承上蓋	2	Ⅱ級鑄鐵		車 5-25	底	4	Ⅱ級鑄鐵	
車 5-10	軸瓦	1	青銅		車 5-26	楔鐵	4	Ⅰ級鑄鐵	
車 5-11	法蘭	1	Ⅰ級鑄鐵		車 5-27	座板	2	Ⅲ級鑄鐵	
車 5-12	調整板	1	Ⅲ級鑄鐵		車 5-28	交換齒輪	1	Ⅱ級鑄鐵	
車 5-13	齒輪	1	Ⅲ級鑄鐵	$m=6, Z=114$	車 5-29	交換齒輪	1	Ⅱ級鑄鐵	$m=8,$
車 5-14	套	5	Ⅲ級鑄鐵		車 5-30	交換齒輪	1	Ⅱ級鑄鐵	
車 5-15	軸承座	5	Ⅲ級鑄鐵		車 5-31	交換內輪	1	Ⅲ級鑄鐵	
車 5-16	蓋板	5	Ⅲ級鑄鐵						


A 72—6 为电动机, 20 齿, 970 转/分

No. 6312 为滚珠轴承


件号：車5—1
名称：花盤
材料：Ⅲ級鑄鐵
件數：2




件号：車5-6
名称：聯承蓋
材料：Ⅲ級鑄鐵
件數：2




件号：車5-7
名称：螺輪
材料：Ⅰ級鑄鐵
件數：1



材料：Ⅰ級鑄鐵
件數：1




齒數 16，齒數 80，螺旋角 $12^\circ 31' 44''$ ，
右旋，精度 3 級




件号：車5—13、28、29、30、31
名称：齒輪(尺寸見下表)

材料：鑄鐵
件數：各1件



件号：車5—14
名称：蓋
材料：III級鑄鐵
件數：5





件号車5—13的軸徑尺寸

件號	數量	模數	齒數	D _{cp}	D	A			B	C
						D ₁	D ₂	D ₃		
28	1	8	48	384	400	320	50	65	15	
29	—	—	55	440	456	375	—	—	—	—
30	—	—	68	544	560	480	50	70	20	
31	—	—	82	656	672	590	—	—	—	—
13*	—	6	114	684	696	635	60	75	—	—



*注：件號13的軸徑為Φ100A，齒寬為80，見圖(a)。

件号：5—15
名称：轴承座
材料：Ⅲ级钢
件数：5



件号：20

名称：螺杆



材料：35号钢
件数：1

