

编 号: (66) 048

内 部

出国参观考察报告

瑞士鐘表技术情况

中国科学技术情报研究所
一九六六年四月

目 錄

一、概 况	1
(一)瑞士手表的机心生产、等級划分和发展方向.....	1
(二)控制手表走时精度和走时稳定性的措施.....	3
(三)手表零件加工中的防锈，成品零件的防锈措施以及零件包装、运输、储存 方法.....	4
二、成品零件的检验、清洗和装配工艺	5
(一)成品零件检验.....	5
(二)清洗.....	6
(三)装配车间概况.....	6
(四)装配工艺.....	8
(五)钟表修理.....	13
(六)手表质量检验中心CTM.....	14
(七)其他几个问题.....	14
三、机械加工	15
(一)夹板和杂件加工.....	15
(二)擒纵部分.....	16
(三)轴类部分.....	16
(四)零件去毛刺.....	17
(五)轴齿和轮片加工.....	18
(六)电镀部分.....	18
(七)热处理部分.....	18
(八)表壳、表盘、后盖的加工.....	19
(九)材料库情况.....	23

瑞士鐘表技术情况

赴瑞士鐘表小組

赴瑞士鐘表小組姜載榆、張遇令、楊桂蘭、金鳴雷一行四人，于1965年8月至9月在瑞士參觀了全能廠五個、裝配廠三個、表機主體製造廠二個、表殼製造廠一個、表盤製造廠一個以及CTM手表檢驗站等十五個單位。現將主要收穫與有關情況汇报如下，供有關單位參考。

一、概況

(一) 瑞士手表的机心生产、等級划分和發展方向

目前，瑞士手表廠与元件廠各約有五六百家，年产手表約5000萬只，其中有鉆表年产約4000萬只，无鉆和少鉆表年产約1000萬只。

总的看來，瑞士手表工业分工很細，专业化程度很高，整个鐘表工业控制在几个大集團手中。如：鐘表制造商协会FH控制了手表全能廠和整機裝配廠，表機主體公司Ebauches S. A. 控制了机心零件的生产（包括夾板、輪系、上条拨針系等），鐘表工业聯盟(Ubah)控制了元配件（包括游絲、发条、宝石擒縱机构、表壳、表盤等）的生产，无鉆表協會(Roskopf Verband)控制了无鉆和少鉆表的生产。上述集團的权利和作用前出国考察小組均有詳細記述，这里不再重複。

1. 有鉆手表生产的一些問題

上述的每个集團均控制若干廠，也有的集團下設各種专业協會，協會又控制若干廠，各廠有分工，又有配合，形成了一套比較完整的配套網。以Ebauches集團为例，該集團年产約3500萬套机心零件，約占瑞士有鉆表机心产量的80%，下属15个廠，其中以AS廠为最大，年产1200萬套机心，其次是ETA和FHF廠各年产600萬套机心。該集團生产的机心有几百种，每个大廠生产几十种，小廠生产十几种，各廠生产的机心型号也有分工，永不重複。各廠家及各型号的質量水平有高有低，如AS廠以生产中級表机心零件为主，我国目前进口較多的ST型机心就是該廠大量生产的一种标准机心，售价也較低。據介紹，裝配廠購買这种机心时至少要在五万套以上，其价格比高質量的机心零件約便宜四倍。自動表机心以菲尔沙廠(Felsa)生产的較好。

Ebauches集團生产的机心，供应瑞士全国几百个裝配廠。机心生产集中，裝配分散，这是瑞士手表工业的特点之一。裝配廠有大至几百人，小至十几人，也有些家庭裝配廠，只做几道工序。零件加工由于标准化、系列化和通用化程度較高，因此适于組織大生产，使用自動机床和自動檢驗仪器，致使生产效率很高，这也是保持国际競爭地位的重要因素之一，如上述的AS廠有职工2500人，7000台設備，年产1200萬套机心，劳动生产率是較高的。

目前，在瑞士全能廠还生产500萬只手表，有的廠規模还不小，如Omega廠年产100多萬

只高級表，Enicar 厂年产手表65万只。就目前情况看来全能厂多生产質量較高些的手表，藉以保持競爭地位。为了尽可能提高質量，一般全能厂对元配件的質量要求都較高，装配下的功夫也較大，致使表价較高。但就总的情况看来全能厂是难以与专业厂匹敌的。

2. 关于瑞士表机心品种的发展问题

从瑞士手表的发展历史来看，由于资本主义經濟国内外的相互竞争，逐步併吞，特別是表机主体零件生产逐步集中，大力推行标准化、系列化、通用化，机心型号正日趋减少，据说还将繼續减少，因为它既有利于大量生产的組織，使質量和效率不断提高，又便于装配

(互換性提高) 和維修。以伊塔(ETA)厂为例，过去生产机心共十一組 (每組又分四~八种型号)，現已改为五組，二十五种型号。各組由于部分零件的增減即可分为：1. 普通的；2. 加日历的；3. 加自动裝置的；4. 加自动日历裝置的等。又由于主夹板直径的适当减小，四种又变为八种，各組就形成了各自系列，各組 (即各系列) 之間，据該厂技术經理講有不少零件可以通用，这就非常有利于品种的增加。标准化方面除对一般零件十分注意外，擒縱机构的标准化是比較好的，如直径尺寸接近的主夹板，都采用一种擒縱机构，我們国内分析了不少进口的瑞士表，也曾发现此情况，据说瑞士擒縱机构專門由一擒縱公司制造，供应全国 (除全能厂) 需要。

3. 关于手表等级划分问题

手表等級划分的原則據說主要是根据走时精度及其稳定性来决定，此外防震、防磁、防水性能等也应有相适应的要求，但不作为主要依据。对于“三防”要求高的可生产特种“三防”要求的手表。

手表等級的划分，既然主要是要保証精度和稳定性，因此，首先應該具备較合理的設計结构 (如輪系排列，摆輪大小等)，据称奧米加(Omega)、劳来克司(Rolex)、国际(International)等机心结构即属于高級表。一般国际市场上的大路貨，如 AS 厂生产的S. T. 机心等，即属于中級表。其次是零件加工質量。高級表零件加工据称与一般中級表有所不同，如磨擦部分的光洁度，特別是軸頸的光洁度，而且还要加以挑选，如ETA老闆称依特那(Eterna)表零件是特制的，奧米加(Omega)厂講他的零件是經過挑选的，最好的零件裝奧米加 (Omega) 牌表，其次裝梯索(Tissot)牌表，再次裝朗哥(Lanco)牌表，說明了零件質量对手表等級的重要性。第三是采用高質量的元配件，由于元、配件 (如游絲、发条、宝石、防震器、擒縱机构、外观件等) 的等級对手表走时精度和稳定性关系极大，因此高級表必須采用高等級的元、配件是不言而喻的。最后便是装配調整技术。有了以上講的基础，再在調整上下功夫，以保証其質量，經過多次反复調整的零件，虽达到了技术要求亦应更換以保証其使用中的稳定。

根据以上的原則，便分成所謂高、中、低三类，而且每类中又由于所采用零件質量不同又可分成若干級，但不論高、中、低三等，以及每等中又分为若干級，經我們問了一些厂家，据說都沒有一定的明显界限作依据。

据瑞士C. T. M. 檢驗中心介紹，瑞士C. T. M. 标准是官方檢驗标准，标准中的綜合指标N值 (从 0 ~ 20 共分二十点)，的大小可表示出手表的等級。并据称，各厂产品由于前面所講的四个条件的不同，其N值所占的百分比也不同，都有一条質量曲綫 (即 N 值大小为一座标，不等 N 值的表所占的百分数为另一座标，所繪曲綫)，此曲綫对外是保密的。就是对一种产品，即结构已定的表，其N值也不一样，也有一条曲綫，說明一种机心出不同質量的表。

4. 发展方向问题

从目前情况看来，由于零件生产的大集中，大量采用机械化、自动化的結果，机械表的

成本不断下降，而电子手表目前还处于研究試驗阶段。电子手表目前也有小量生产，市場上也有出售，但价格較貴，一只电子音叉手表的零售价比一只高級的奧米加机械表零售价高得多。据了解，瑞士目前还不打算大量生产电子手表，目前也还看不出有取代机械表的趋势。

一般認為，做为日常生活上大量使用的手表，目前自动表达到的精度已很高，完全可以滿足要求，而且已經掌握了机械表的技术。且生产机械表的技术装备目前已很庞大，特別对于象資本主义国家說来，要在短期内更換这些設備是很困难的，电子手表其将来前途如何还很难預測。

(二) 控制手表走時精度和走時穩定性的措施

走时及其它質量檢驗方法：从零件生产到装配成表，都采取了一些措施以保証成品表的質量，据我們了解和看到的有以下几点。

1. 重视成品零部件的质量

普遍認為，零部件質量是表好坏的基础，不仅对走时有影响，特別是对走时質量稳定性的影响更大。生产零件时，工序間多自检，而成品零件部件的檢驗都由專門檢驗人員进行，以便控制質量。关键部位都是100%的檢驗，如摆軸軸頸、条軸在条盒中的軸向間隙等。装不同等級表的零件，在檢驗上也区别对待，装高級表的零件100%檢驗的部位就多些，如奧米加工厂，对叉头釘孔至叉身平面的距离也是100%的檢驗，同时要求的严格程度也不一样；如奧米加工厂的摆輪部件放大35倍檢驗，而Cyme厂只放大20倍。

此外，无论在专业化的零件生产厂或是全能厂，对生产的零件都进行整机試装，以考核零件質量，如发现問題，即通知有关車間。

2. 注重零件清洁

从零件加工一直到装配成成品表，对零件的清洁都极为重視。在加工中，亦加强清洗工作。如在Roamer厂看到自動車車間設有清洗間，并看到一台Porflex清洗机，估計自動車下料的零件，經四氯乙烯清洗后才轉出，以保持零件的清洁。又如：據介紹，主夹板在整个加工过程中要清洗九次等。

在小装配过程中，也尽量避免手接触零件，安装零件时都以一手拿木或塑料棍，一手拿鑷子进行安装。部件装配后，用真空吸尘笔吸尘。在瑞士所看到的厂中，小装配都普遍使用真空吸尘笔。

装配厂所購到的零件及外觀件都已經清洗干淨，进行总装时，不必再清洗。零件轉入总装后，除避免手接触零件外（装配方法与小装配一样），在传递方法上也使用了一些装置，如一百只表机流动箱，該装置的优点是，表机只在装配时露出头，其余時間均在箱內，一道工序裝完后，整箱移給下道工序，直至整个表裝完为止。該装置不仅可保持机心清洁，并可大大提高劳动生产率。

裝好的机心，如不能及时裝盘、針、套，有的厂就将机心存放在真空桶中，在Enicar厂看到的真空桶，高約1米，直径約150毫米。

3. 装配技术方面

装配工艺另有材料，这里只談几点。

現瑞士各厂普遍采用了游絲二次定長，藉以控制游絲捲进角。装配工序安排大体上与國內一样，只是无打空摆工序。擒縱机构調整在投影仪上进行，調整时，只动限位釘。据介

紹，有的厂100%的調整，有的厂是發現問題再調整。在Roamer厂看到在投影仪上調鎖質及喇叭口和叉头釘間隙，找好間隙后，如鎖值不对再卸下，用一专用的夹具（带指針）調整卡瓦。

帶有游絲的擺輪部件，裝入表机前用八字鉗夾住擺軸，使錫子先校平游絲，尽量減少开动表机工序的工作量。在装配过程中，零件动手情况也不少，如移动石眼来調整輪系各軸軸向間隙；在夾板上打孔或弯曲摆夹板来調整摆軸向間隙等。

4. 成品表的检验

一般表厂对成品的检验均按C. T. M. 标准进行。除表厂进行的检验外，据介紹C. T. M. 检验中心在各厂均駐有代表，对表厂的表进行定期和不定期的抽驗，特別是对出口的表，C. T. M. 控制还是較严的，如不合乎标准要求的过多时，有权勒令工厂停产。但据我們了解，也不能完全控制得住。

走时检验，在装配線上均使用打表机測瞬时日差，根据表的質量要求决定所測的位置数多少，如奧米加厂測五个位置（把右不測），而 Royce 厂有的表只測两个位置。線上檢驗合格的表，入成品檢驗站，据了解，在成品檢驗站，檢驗每个位置实走一天。在成品檢驗站均“对表”，不“打表”。合格的表即可入库。

自动表的走时测定在制造厂中未問到。但奧米加厂修理部是在模拟試驗机上实走一天，然后对表。

防磁、防震、防水与我們國內的實驗方法差不多，有关这三个項目的标准与方法另有資料。

（三）手表零件加工中的防锈，成品零件的防锈

措施以及零件包裝、運輸、儲存方法

关于零件防锈方面的問題，这次了解的不多。在參觀中，曾多次詢問过防锈問題，得到的回答都是：不可能或者不应生锈。但从參觀中，还是初步地了解了一些防锈措施。

1. 尽量避免手接触零件，从机加工到装配都是这样。就連清洗零件时，往清洗夹具中裝夹零件时，也不用手装，而是用真空吸尘笔将零件吸止，再装入夹具中。有的机加工工序必須用手接触零件时，加工后，紧跟着就是清洗工序。有的厂，一些鋼質零件，手接触后即报废。在装配中，多用一塑料棍或一木杆和一錫子安装零件，不带指套。

2. 加强工序間清洗。就所參觀过的厂，清洗間都設在机加工車間，便于工序間的清洗。据羅馬厂介紹，主夾板在整个加工要清洗九次。在西馬(Cyma)厂的自動車車間，还看到一台Porfex清洗机，估計，自動車落的料，經四氯乙烯清洗后再轉出。

3. 零件包装多用塑料袋。机加工部門将零件清洗好以后，用自动計數器計數，装入塑料袋中，然后密封。轉至装配部門的零件，不再进行清洗，直接裝表。

4. 不能立刻装入表壳的机心，存放在真空桶中儲存。

5. 零件与成品表的运输。零件运输包装，就是将密封零件的塑料袋，装在硬紙盒或木盒（少用）中，再加些防震物，如泡沫塑料或棉絮等物。成品表的运输，目前大量使用硬質泡沫塑料盒中，开口处用胶布封住。据称：这种办法即可防震，又可防水。

二、成品零件的检验清洗和装配工艺

(一) 成品零件检验

目前瑞士各表厂中，零件加工工序间的检验一般为自检，而检验工人主要是控制成品零件质量，对成品零件的要求是较为严格的。其中 Omega 厂较为突出，据该厂介绍奥米加表对成品零件的要求就是高质量的。在与 Bienna 老闆伏·芦根博的座谈中，他也提到：装高级表应有高质量的机心零件，这些零件通常是选用。在 Eterna 厂参观时，老闆解释说 Eterna 的机心零件是 ETA 厂用最好的机床加工出来的。

Omega 厂单设有成品零件检验车间，长 30m 多、宽 7—8m 有工人 30 多。据介绍室内恒温 20°，变化范围为 ±0.5°C，湿度 60%，进入时要换衣换鞋，看起来组织较严密。

综合各厂看到的内容分述如下：

1. 发条力矩的检验：据 Cyma 厂介绍进厂的发条每千只中抽验二十只。我们参观时，一工人正在检验，从十几只发条的记录数字来看， M_{max} 为 800gmm，一般在 780~760gmm 左右， M_{min} 为 500gmm 左右，落差为 200~210。所用设备为 Cary 力矩检验仪，操作与我国相同。

2. 摆纵叉部件、叉头钉孔到叉平面的距离在工具显微镜上 100% 检验。此项检验只在 Omega 厂看到。

3. 摆纵轮、摆轮部件检验时，夹具的 V 型支架均为红宝石。摆轮部件用双管显微镜 100% 检验，Cyma 厂放大 20 倍，Omega 厂放大 35 倍。




图 1




图 2

4. 在 Omega 厂看到。通孔宝石孔径 100% 检验，检验时用锥度塞规插入宝石孔中，看伸出部份是否在两刻度线间。

5. 夹板座标抽验 5%，用 Hamser P324 测量。夹板装配同心度的测量是将各夹板装配好，用一仪器实测。Roaner 表厂有一小房间，内放 Hauser P324 一台，发条力矩曲线测定仪一台，Hamser P215 一台，此房间并未控制温度和湿度。

6. 夹板成品零件 100% 用肉眼检验，看是否有划痕。


7. 传动系部件端面和径向跳动用 Hanser 516 检验。

8. 零件加工后要进行整个机心的试装，通过试装检查加工质量，发现存在问题，通知有关部门以便改进。试装一般由技术水平较高的老工人进行。

9. 条轴在条盒中的轴向间隙 100% 检验，用手捻住条轴，凭经验判断间隙的大小。在许多厂看到都是这样检验。

(二) 清洗

超声波清洗在瑞士普遍应用，各厂对成品零件的清洗都十分重视。各厂所用超声波清洗机为同一规格，其体积同于我国目前使用的中原厂的250瓦清洗机，但功率和型号在仪器上未标注。Cyma厂、Marvin厂和Omega厂都专设清洗车间，Omega厂规模较大，所占面积与成品零件检验车间相差不多，有清洗机20多台，在各厂看到的都是夹板的清洗，从未看到过轴部件或其他小零件的清洗，所见夹具也都是装夹板的，只是在Enicar厂看到清洗擒纵轮部件。清洗前的成品零件检验和清洗过程中的取拿零件，都用真空吸头，未看到用镊子。手指不触及零件对零件清洗是很有利的，同时也养成了一个良好的习惯，据Marvin厂介绍，用加稳定剂的四氯乙烯做清洗液。据Omega厂介绍夹板要清洗9次，然后进行硬脂酸真空处理。清洗时夹板零件所用夹具如图3。



A-A3

用真空吸头吸取零件插入AA断面的槽中，每盘插7~8行每行插数只零件。零件插满后，圆环零件2放到圆盘上，外圆再用三个钢卡夹紧。

将插满夹板的圆盘挂在清洗机的支架上，支架臂以A点为轴上下摆动，摆动角度看来不大。圆盘不摆出清洗液表面，圆盘本身绕中心转动。估计以上运动的安排是利用超声波的振动方向，有利于清洗宝石孔径。

(三) 装配车间概况

我们所参观过的装配车间均未进行温度和湿度的控制。在参观的十二个厂中仅有Omega厂成品零件检验车间和ETA厂的大部分零件加工车间是控制温、湿度的。瑞士今年天气不好，我们在瑞士的四个星期之中有一半阴雨天气，当我们多次问到各厂商雨季湿度高是否会对装表不利时，各厂均回答，根本不会。装配车间的窗子有些是敞开的，我们在Omega修理车间参观时正赶上倾盆大雨，工人临时急忙关上窗子。瑞士的自然环境是相当清洁的，各表厂周围几乎全部是草坪，且风沙很少，这与我国的情况不同。由于自然卫生条件较好，故对车间的清洁控制有所放松是可以理解的。各车间采光均很好，工作台上虽放有日光灯，但未见使用。

装配车间一般都穿白工作服，但很少看到换鞋，在整个参观中仅看见一个工人带指套。装配操作时，用一只塑料杆或木杆和镊子安装零件，各厂均如此，无一例外。

车间的装配组织形式有两种，一种是装配时采用塑料盒传递零件，装配桌子靠窗子排成一排，机心是单个装配或分组装配，这种装配方式与我国大致相同，装配效率较低。另一种

形式是采用了一百只表机流动箱，看来这是瑞士目前一种比較先进的装配方式，各厂均采用了，但第一种方式还存在，未完全被取代。从車間的布置来看使用一百只表机流动箱的装配綫都排列在車間中部，以便流动箱流轉。

在流动箱內装一百只机心，仅五只暴露在空間，其他均罩在透明塑料罩内。装完一只后，用膝盖一靠手柄，鏈条轉动，另一只即轉入操作位置，直到一百只表装完后，整个流动箱移到下道工序。該流动箱有順开关和倒开关、即鏈条可順轉也可逆轉。由于采用了流动箱，在整个操作过程中沒有取放机心的問題。大大地減少了操作時間、提高了装配生产率、而且还保証了机心的清洁，減少了划伤。




图 4 100只表机流动箱简务

一百只表机流动箱見图4。

在 Cyma 厂看到的流动箱結構与上述不同。此装置由两个桶和一个传送带組成，每个桶內可装五叠表机，每叠約20只机心，有一只机心总是在传送带上，供装配。装完后，一按电鈕，表机自动进入右边的一只桶，同时左边桶中又出来一只机心以备装配。詳細結構未看清楚。




图 5

真空吸尘笔目前在瑞士較普遍的使用，但有一点值得注意的是仅Sandoz厂在装配流水线上使用了，其余各厂均在小装配和修理车间使用，流水线上并不使用，仍用气球除尘。气球有两种：一种与我国目前使用的一样，另一种也是使用最广泛的是塑料的气球（圆柱体，这次带回来一只），真空吸尘笔简单结构如图 6 所示。




图 6 真空吸尘笔

瑞士各厂装配车间，目前普遍使用真空电动杆锥。这种工具是用抽真空吸取螺钉，用电动杆锥头撞螺钉，使用起来很方便，效率也高。杆锥是靠磨擦力传动，当螺钉撞紧时，便自动打滑，杆锥即不转动，避免了螺钉翻口或撞断。从外形上看，各厂使用的杆锥都不一样，估计是各厂自己制造。Sandoz 厂所用真空电动杆锥牌号为“Auther”。

(四) 装配工藝

由于身份所限及对方的有意安排，在各厂看到的都比較零星，只是在Sandoz厂看的較为系统，此工艺以Sandoz厂的为基础再加上其他厂看到的，我們主观串联起来，仅供参考。

1. 装拉挡、上下离合轮和上条柄

操作时有一块长方板、有十个工位，每个工位上面有固定拉挡外形的定位销。操作时，先将拉挡放好一次放十只，然后再放主夹板，以三基准孔定位（表盘面朝下）最后装上下离合轮和上条柄。装好后将十只机心连底板一起转到下道工序。

2. 装上发拨针系

该工序每次仍装十只。

以上两工序除Sandoz表厂外，均点润滑油。Sandoz表厂对上弦拨针系钢零件进行浸油处理。将零件放入带小孔的小圆桶中，桶直径 $\Phi 20$ mm，高40 mm。圆桶装在一圆盘上，每盘共装8只小桶，然后将盘浸入油中并旋转。油温90°C，浸油时间8分钟，然后将盘从油中提出，离心甩干4分钟，甩干时转速为4000转/分。经过上述处理的零件，据介绍具有良好的防锈能力和润滑性能，不必再点润滑油。

油浸设备型号： Lubrimatic Fauorite

油牌号： Lubrimatic Special Moebius，这是该设备的专用油。

3. 装中心轮部件和中夹板

4. 装传动轮系

在 Sandoz 厂和 Roamer 表厂都采用了相类似的装配夹具(如图 7)。操作时先装擒纵轮部件、过轮部件，然后用此夹具的夹板将轮轴定位好，秒轮轴从两夹板之间的圆孔中插进、最后装上夹板。因各轴均定位好，因此可同时顺利入眼，装配效率大大地提高了。




图 7 Sandoz 厂装夹具

Sandoz 厂夹具的工作情况：

- (1) 搬动手柄1，带有夹板的两滑板向外移；
- (2) 接手把2两搬手张开，将机心用三基准孔定位在夹具上，然后松开的两搬手将机心按紧；
- (3) 装擒纵轮部件、过轮部件、旋转手把1轮轴定位夹板沿导轨从两边滑进，将两轮轴定位好；
- (4) 中心秒轮部件从两夹板形成的圆孔中插进并定位好，装上夹板、旋转手把1轮轴夹板支架滑出，然后擰上夹板螺钉；
- (5) 按手把3，夹具中心顶出一冲头将机心顶起。此时并不接手把2，估计可能冲头力较大，将两搬手顶起。

Roamer 厂所用夹具工作原理基本上与 Sandoz 厂的相同。主夹板以三基准孔定于位装配座上，先装擒纵轮部件用一夹咀夹住，再装过轮部件，用另一夹咀夹住，最后装中心秒轮部件和上夹板，各轮轴可顺利入宝石孔，然后撤去夹咀用真空电动杆锥擰上夹板螺钉。

对于轴向间隙的大小，有的厂操作工人自验，而 Sandoz 厂和 Enicar 厂装这道工序的工人不验，在装擒纵叉后，有一工人专门检验轴向间隙和擒纵叉牵引力的大小。据介绍轴向间隙不合格的较少。

在有的厂看到用移动宝石的方法来调整轴向间隙，宝石的移动用手压床。手压床有两种，均带千分表头。一种是通过表头指针的指示值直接掌握压宝石的深度；另一种是通过千分表头的指示值来调整手压床冲头的深度，压宝石时有固定深度尺寸。

5. 装条盒和条夹板

6. 装擒纵叉和叉夹板




图 8

7. 擄縱机构检验

擒縱机构的工作情况，各厂均在投影仪上放大 50X 检验。绝大部分厂介绍是 100% 检验，只有 Royce 厂介绍不是 100% 检验，只有当工作中发现有问题时，才检验锁角，落角和喇叭口处的保险间隙等。

检验所用样板上、有卡瓦啮合深度的公差带、叉头钉和小圆盘间隙的公差带，喇叭口和圆盘钉间隙的公差带及限位钉的位置。表机放在一专用夹具上用三基准孔定位、擒縱叉的摆动绝大部分厂是用夹具上的一个小拨杆从喇叭口处拨动擒縱叉。Eterna 厂用两只气管，一只吹擒縱叉头，一只吹卡瓦处，两管交替吹气，使叉左右摆动，防止使用拨杆时破坏喇叭口处的光洁度。检验时，先看叉头钉和喇叭口处的保险间隙，调正时，拨动限位钉。该间隙调好后，再看锁值的大小、若锁值超出公差带，将擒縱叉卸下、调整卡瓦伸出长度。调正卡瓦是在专用夹具上进行的，专用夹具带有一小百分表，整个夹具在小电炉上，温度经常保持在 80°C 左右，擒縱叉放上后，虫胶可立即熔化。

8. 游丝两次定长

(1) 第一次定长在 Spiromatic 半自动截长仪上进行，操作时，用一专用轴（如图 9）。当冲头插入轴上端的孔时，上端两瓣张开游丝内端插进两瓣之间，冲头拿出后，将游丝夹紧，然后，用镊子夹住轴，使轴下端轻轻压入摆轮，放在截长仪上进行初定长。定长前，摆轮和游丝均不选配，第一次定长后摆轮和游丝配套放入一塑料盒内，盒内约 100 个格，每格放一套。

(2) 截游丝内端：在 Eska 厂看到工人操作时有一个约 40 平方毫米方硬纸片，纸片上划有坐标线·外端对准 y 轴，将游丝的内圈中心对准坐标中心，内端起点则应在与 y 轴成 α 角的直线上因内端要插入内柱，故截长时要多留一部份。据介绍，不同的表机有不同的 α 角。




图 9

图 10

(3) 将切好内端的游丝压入内柱。

(4) 摆軸鉗压輪压游絲，在自动截长仪上进行第二次截长。

据 Enicar 厂介绍，第一次截长为第二次定长留半圈的余量。

在参观中看到，有些厂截内端时不用带座标的硬纸片，而用一专用夹具。据介绍，截内端后，内端曲线也同时自动成形，夹具结构未看清楚。

带游丝的摆轮部件在装到机心上之前，用“8”字钳夹住摆轴，并用手使其转动，检验游丝是否平，如不平时用镊子进行调整，与此同时也检验摆轮的端面跳动情况。值得注意的是在各厂均看到此工序。

9. 装摆轮部件

摆轮部件装到摆夹板上是用一种专用工具如图11。




图 11

摆夹板用一个螺釘孔和两个外形定位銷（1,2）平放在夹具的小定位板上，快慢針的內外夹处也用两个銷釘定位。将摆輪部件放于摆夹板上，把游絲最外圈放进內外夹間，按改錐1将外夹擰好，然后拿下改錐2，1'部份向后拉，用手裝外桩螺釘，再将1'前推，將外桩螺釘夾緊，改錐2放在支架3上，使之轉動，即将外桩螺釘擰紧。

10. 开动表机

在不少厂看到，此工序不放在流水綫中而单独排列，这道工序的人数占装配总人数的比例較大。

由于參觀中看的較零亂，又不便細問，虽看到不少人在調整但具体內容未搞清楚，我們仅看到有些工人在調游絲平圓，展縮是否同心，动平衡調整等，每个工人都配有一台校表仪。檢驗动平衡質量时，如发现位差过大时，摆輪部件取下用手鉆或专用夹具打孔。

11. 点油工序

Sandoz 厂的点油工序也是尽管安排在后边，以保持机心清洁。点油工序的安排大体情况是：中夹板宝石孔处，由操作工人点油；上夹板宝石孔由专人进行点油，每次点50只（50只一盒），将点好油的上夹板轉給装配綫（操作工人不必点油了）；装擒縱叉工序后又有专人在主夹板表盘面各宝石孔、擒縱叉上下軸孔和摆下鉆宝石孔处点油。

据 Omega 厂介紹表机中共点四种表油：

上弦拨針系：Synta-visco-lube；

发条及条盒：Lubrifiant Moebius；

条軸、中心在夹板上的軸頸、分管、叉瓦：Moebius №1；

过、秒、摆、擒縱軸：Synta bube。

关于擒縱叉軸是否点油問題，曾不止問过一个厂，說法不一。其中 Roamer 和 Enicar 两厂均介紹，叉軸不应点油。因叉軸摆动角度很小，磨擦力很小。据 Enicar 厂介紹，他們曾做过多次試驗，叉軸点油的表，三个月后摆幅显著下降。同样，圆盘針也不应点油。

点油工具基本上有三种（如图12）。点传动系軸孔的是很简单的細鋼針，有的是鋁針，

在 Cyma 厂看到針与杆成一角度；卡瓦点油所用油針如图中（2），針內有一儲油，圓孔針尖为一斜断面；带托鉆的宝石孔用油笔点油（如图中（3）），按塑料鈕，油針提起，油从孔处点出，松开塑料鈕，油針頂出，将油珠点到托鉆表面。




圖 12

据 Omega 厂介紹，装配綫上所用表油每星期换一次，主要是因为脏。庫存的油应保存在阴暗、干燥之处。据介绍目前所用表油一般能潤滑四年，即手表三、四年后应清洗一次。

12. 装盘针

(1) 装盘夹具：将盘装在机心上，用塑料头压紧，将夹具向后搬倒，机心立起，擰紧脚螺釘；然后旋转手把，机心也随之轉动，再擰紧第二只盘脚螺釘。




圖 14 裝針及時筒套

(2) 装針夹具：在底座上固定一表架，将机心夹在表架上，分別按冲头 1、2 即可把时、分針裝好。

13. 成品检验

根据表的質量不同，分別检验三、四、五个位置，与机心检验时所掌握的指标出入不大。从一般厂来看，成品检验除控制瞬时日差外还控制振幅。Eska厂介紹，滿弦振幅在 $320^\circ \sim 270^\circ$ 之間，24小时之后各面振幅不低于 180° 。Cyma厂介紹，除控制日差外，还控制两个位置的振幅，均在24小时之后检验，他們認為滿弦振幅問題不大，可不必检验，只要控制24小时后的振幅就可保証机心質量。該厂要求两个面的振幅为：面上：振幅不低于 210° ；把下：不低于 190° 。

(1) 自动表检验：自动表上条机构工作情况的检验是采用模拟上条器进行的。該装置有一个 $\phi 150\text{mm}$ 左右的大圆盘，周围插有十个长方体的小轉箱，轉箱的长、宽、高为 $70\text{mm}, 50\text{mm}, 40\text{mm}$ 。圆盘轉速約 $80''$ 1圈，小轉箱自轉轉速为 $25''$ 1圈。检验的表放入小轉箱中，实走一昼夜，然后对表。

(2) 防磁检验：据 Omega 厂介紹，防磁仅作抽驗，因 Omega 表选用了高质量的游絲材料，故防磁不成問題。又說，70 奥斯特的磁场强度才开始对表机走时产生影响，在 800 奥斯特的磁场强度下表机停走。以上两数字值得怀疑。在 Enicar 厂看到了防磁实验，用线圈产生磁场，检验面上和把下两个位置，看到在300奥斯特时，表仍在走，但打表线条已近水平了，500奥斯特时表机停走。

(3) 防水检验：所看到的都是检验表壳的防水性能，检验时不装机心。在 Roamer 厂看到将表壳放在加压試驗仪中加压 3kg/cm^2 ，取出后用压缩空气吹去表壳外面的水珠，然后放在一块溫度为 $50\sim 60^\circ$ 的铁板上（铁板上垫有绒布），看玻璃上是否有雾出現。Eterna厂检验表壳防水性能同样是加压 $2\sim 3\text{kg/cm}^2$ 。潛水表壳加压 20kg/cm^2 ，仪器加压范围为 25 kg/cm^2 。




图 15

(五) 鐘表修理

瑞士各表厂几乎都設有鐘表修理部，修理銷售在国内的本厂表。修理部規模大小不一，如 Marvin 厂仅三、五人；Omega 厂的較大，約二十多人，在这里还看到了培训的外国工人。參觀时，該車間負責人介紹，一个修理程序应包括五人（当然，根据修理数量的多少，可增加人員配置）。

五人的安排是：

清洗一人，用离心清洗机，清洗四次，第一次清洗液为氨水 + 肥皂水，其余三次均为汽油；

检验一人：找出机心存在問題和残損零件；

装配两人：一人装上条拨針系和传动系，另一人装擒縱調速器和进行調整；

检验一人：打表五个位置：面上，面下，把上，把下，把左，日差均为 $0\sim +10''$ 。

机心拆开清洗，但不打乱原配套。清洗后，一套零件装入一塑料盒，盒內有格，分装不同零件。

Cyma 厂修理部设备也較完善，使用仪器有振幅仪校表仪，超声波清洗机等。修理过程中普遍使用真空吸尘笔。据介绍，鐘是先洗后拆，表是先拆后洗。超声波清洗后用鋸木脫水。

(六) 手表質量檢驗中心CTM

手表質量檢驗中心 CTM 是瑞士官方的檢驗機構，據稱不受任何集團控制。總機構設在 Neuchatel 城，在其他各地還有13個分機構。此外，在各手表廠還駐有其代表，對該廠生產的手表進行不定期的抽驗，以控制質量，經檢驗合格的表發一證明書。

CTM 所長詳細的介紹了該機構對手表檢驗的內容和程序。按該所標準共測試九個項目：滿弦四個位置和24小時後四個位置的瞬時日差及溫度系數，檢驗方法與我國各廠所掌握的完全一致。據介紹，瑞士手表質量按綜合指標N的大小分成20點，即N從0到20，如N=8 則稱為8點，N>20時則不出廠了。每廠生產的手表均有一條按點分布的曲線，這條曲線各廠對外一律保密。

CTM 對表廠進行檢驗時，每100只表中抽驗10只，如2只不合格，則按全不合格計。為控制質量，還有一累積數字，以三個月計算，在三個月中不合格表不能超過該期總校驗表數的6%，如超過，則停止出口，同時加強對該廠的檢驗。為防止質量次的表出口，CTM 在邊境、機場等處還對出口表進行抽驗，以防質量次的表出口，實際上也不可能完全控制住。

CTM 檢驗中心（在 Neuchatel 城）規模並不很大，檢驗室在地下室，有了三個不大的房間。一間測溫度系數，表放入恒溫箱內2小時後取出打表，恒溫箱型號為“Santer”，所用校表儀是 Greina 出廠的；另一房間有一台 Digitest 數字校表儀，一台 Instanttest 瞬時式校表儀，一台等時性測定儀和一台發條力矩曲線測定儀。第三間專門進行計算工作。在此處所見到的工作人員不超過10人。

(七) 其他幾個問題

1. 目前瑞士對技術力量的培養亦十分注意，現有四個鐘表技術學校培養技術人員。據說，由於不敷需要各廠還自行培養，在 ETA 廠參觀時，就看到了該廠技工學校學生在實習勞動。另外，在鐘表研究所還設立一所大學，據介紹有學生二十餘人，一邊學習，一邊搞科學研究，四年畢業。

2. 瑞士手表等級劃分原則主要是根據走時精度和走時穩定性，對高級表來說，應更多的考慮走時穩定性。一個高級表要由四個因素決定：機心設計應是先進的；機心零件是高質量的，通常是在一般零件中選用；寶石，游絲，發條，擒縱機構等元配件要用優等質量的；最後一點是精細的調整技術，這一點是相當重要的。如 Omega 廠選用最好的機心零件裝 Omega 表，較次的零件裝 Tissot，再次的零件裝 Lanco 表，同一機心裝三個等級的表，這是較經濟合理的方法。裝高級表時，調整工人應有較高的技術水平，調整時間也長，這是高級表價格高的重要原因之一。目前，瑞士手表分高、中、低三級，一般公認的高級表有 Patek philippe, Rolex, International 等。高級表產量很小，價格很高；中級手表大量生產，價格也較便宜。

3. ST 是 Standard 的縮寫，即標準機心。這種機心零件在 AS 廠大量生產。據說，零件出售時是以五萬套來計算，零件加工中採用較經濟的加工方法，質量較低，價格較便宜，比一般高質量的機心零件約便宜四倍。

三、机 械 加 工

(一) 夹板和雜件加工

在我們所看到的夾板機械加工車間之中，以AS廠的規模最大。該廠夾板車間長140米，寬30多米，有操作工人700余人。我們看到的主要設備有：

Hauser 190, 160台；
Hauser 570 和 Allemann 等多頭鑽120台；
Schaublin 15BH 25台；
在此車間還看到軸齒滾齒機 Wahli90 65台；
軸齒銑床200多台；
ETA廠規模也較大。

在我們參觀的五個全能廠中，Omega 廠的設備較新，自動化程度較高，但與 AS 廠和 ETA 廠相比規模還小的多。Cyma 廠和 Roamer 廠設備較陳舊。Marvin 廠規模較小，設備也較陳舊。

1. 據 Omega 廠介紹主夾板部件有64道工序。
2. 在Enicar廠看到，條夾板、上夾板、擺夾板的自動錘外圓槽部份同時加工，操作時將各橋夾板裝夾到一夾具上，一刀車下來。轉出時不配套。
3. 在Marvin廠看到用 Schaublin 1型單軸仿形銑銑上夾板上的字。一次裝夾三塊夾板，同時加工。一人看三台機床，工人坐在可移動的椅子上，該椅子下面有三個圓滾子沿小軌道來回移動，椅子靠工人用腳蹬機床的反作用力來回移動。在 Cyma 廠看到有的工人看五台機床。
4. 夾板上下平面磨平：夾板上下平面磨床形狀類似 Allemann 多頭鑽床，但體積稍大些，型號為 Diskus Werke。機床主體有一靜止不動的大圓盤，有一個圓環狀定位片，平放於大圓盤上，定位片有將近三十個孔將主夾板置於孔中。機床工作時，此定位片帶動主夾板轉動（轉速較慢）在機床的後邊有轉動的上下兩塊砂輪，夾板通過兩砂輪間時，兩面被磨光。機床附有氣管，將磨好的夾吹出定位圓孔，掉進機床下邊的清洗槽中。

- 此機床不僅磨光主夾板，也可以磨各小夾板，各廠較普遍應用。
5. 各種加工夾板機床的自動上料裝置：在AS廠和 Omega 等廠所見到的夾板加工機床，絕大部份採用自動或半自動上料裝置，生產效率較高。
各種夾板放於圓桶中，通過電磁振盪使夾板振動，並沿桶壁伸出的螺旋形軌道上升，在上升的過程中，將夾板排列好和調整正反面，定位方向和定位面，位置和方向不對的夾板自動掉下。

另外，在 Omega 廠看到的一種是：主夾板以三基準孔定位在一托架上，通過橫杆作用，托架把方向已固定排列的主夾板壓進一圓桶中。然後，將此圓桶裝夾於機床上，象一只機械手，機床工作時圓桶自動的將桶中夾




圖 16