

职业技能培训教程与鉴定试题集

ZHIYEJINENGPEIXUNJIAOCHENGYUJIANDINGSHITIJI

注输泵修理工

ZHU SHU BENG XIU LI GONG

(上册)

中国石油天然气集团公司人事服务中心 编



石油大学出版社
PETROLEUM UNIVERSITY PRESS

职业技能培训教程与鉴定试题集

注输泵修理工

(上册)

中国石油天然气集团公司人事服务中心 编

江苏工业学院图书馆
藏书章

石油大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

注输泵修理工·上册/中国石油天然气集团公司人事服务中心编.—东营:石油大学出版社,2004

ISBN 7-5636-1860-0

I. 注... II. 中... III. 采油泵-维修
IV. TE933.07

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 088701 号

丛书名: 职业技能培训教程与鉴定试题集

书 名: 注输泵修理工(上册)

作 者: 中国石油天然气集团公司人事服务中心

责任编辑: 邵 云 (电话 0546-8391282)

出版者: 石油大学出版社 (山东 东营 邮编 257061)

网 址: <http://suncn.hdpu.edu.cn>

电子信箱: sanbian@mail.hdpu.edu.cn

排 版 者: 石油大学出版社排版中心

印 刷 者: 青岛星球印刷有限公司

发 行 者: 石油大学出版社 (电话 0546-8392565)

开 本: 185×260 **印 张:** 26.5 **字 数:** 678 千字

版 次: 2004 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 38.00 元

职业技能培训教程与鉴定试题集

编审委员会名单

主任：孙祖岭

副主任：刘志华 孙金瑜 徐新福

| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 委员： | 向守源 | 任一村 | 职丽枫 | 朱长根 | 郭向东 |
| | 史殿华 | 郭学柱 | 丁传峰 | 郭进才 | 刘晓华 |
| | 巩朝勋 | 冯朝富 | 王阳福 | 刘英 | 申泽 |
| | 商桂秋 | 赵华 | 时万兴 | 熊术学 | 杨诗华 |
| | 刘怀忠 | 张镇 | 纪安德 | | |

目 录

初 级 工

工人技术等级标准(初级注输泵修理工) (1)

第一部分 初级工基础知识

第一章 钳工工艺学 (4)

 第一节 固定连接的装配 (4)

 第二节 传动机构的装配 (13)

 第三节 轴承和轴组的装配 (20)

 第四节 设备修理的基本知识 (27)

第二章 金属材料的种类及性能 (33)

 第一节 金属材料的性能 (33)

 第二节 铸铁的分类及性能 (36)

 第三节 钢的分类及性能 (38)

第三章 钢的热处理工艺基本知识 (46)

 第一节 概述 (46)

 第二节 钢的普通热处理 (47)

 第三节 钢的表面热处理 (50)

第四章 有色金属及其合金 (54)

 第一节 铝及其合金 (54)

 第二节 铜及其合金 (56)

 第三节 轴承合金 (58)

第二部分 初级工技能操作与相关知识

第一章 基本操作 (61)

 第一节 工具、夹具、量具的使用 (61)

 第二节 仪器、仪表的使用 (67)

 第三节 润滑油、润滑脂的使用 (73)

 第四节 常用设备的使用 (76)

 第五节 钳工的基本操作 (80)

第二章 小型注输泵的拆装及修理 (86)

| | |
|-----------------------|--------------|
| 第一节 单级离心泵的拆装 | (86) |
| 第二节 一般齿轮泵的拆装 | (90) |
| 第三节 小型低压输油泵的修理 | (94) |
| 第三章 低压注输泵的维护保养 | (97) |
| 第一节 小型低压输油泵的维护保养 | (97) |
| 第二节 柱塞泵的维护保养 | (99) |
| 第三节 一般齿轮泵的维护保养 | (104) |
| 第四节 常用泵一般故障的排除 | (106) |
| 第四章 注输泵配件的更换 | (113) |
| 第一节 低压离心泵轴封填料的更换 | (113) |
| 第二节 低压离心泵平衡装置的更换与调整 | (116) |
| 第三节 往复泵进排液阀的更换 | (119) |

第三部分 初级工理论知识试题

| | |
|-----------------|--------------|
| 鉴定要素细目表 | (123) |
| 理论知识试题 | (126) |
| 理论知识试题答案 | (157) |

第四部分 初级工技能操作试题

| | |
|------------------|--------------|
| 考试内容层次结构表 | (174) |
| 鉴定要素细目表 | (175) |
| 技能操作试题 | (176) |
| 组卷示例 | (211) |

中 级 工

| | |
|---------------------------|--------------|
| 工人技术等级标准(中级注输泵修理工) | (220) |
|---------------------------|--------------|

第五部分 中级工基础知识

| | |
|-------------------|--------------|
| 第一章 机械制图知识 | (221) |
| 第一节 图样的基本知识 | (221) |
| 第二节 几何作图基本知识 | (226) |
| 第三节 投影作图基本知识 | (232) |
| 第四节 零件图基本知识 | (236) |
| 第二章 机械传动知识 | (244) |
| 第一节 齿轮传动 | (244) |

| | |
|---------------------|-------|
| 第二节 链传动 | (249) |
| 第三节 螺旋传动 | (252) |
| 第四节 带传动 | (255) |
| 第三章 机械连接知识 | (260) |
| 第一节 螺纹连接 | (260) |
| 第二节 键连接 | (265) |
| 第三节 连接的其他形式 | (267) |
| 第四章 轴系零、部件知识 | (271) |
| 第一节 轴类知识 | (271) |
| 第二节 滑动轴承 | (274) |
| 第三节 滚动轴承 | (279) |

第六部分 中级工技能操作与相关知识

| | |
|------------------------|-------|
| 第一章 基本操作 | (286) |
| 第一节 零件图的绘制 | (286) |
| 第二节 注输泵件防腐 | (293) |
| 第三节 注输泵平面度的检测 | (296) |
| 第四节 泵轴径向跳动的测量 | (299) |
| 第五节 泵配件的刮研 | (301) |
| 第二章 高压注水泵的拆装及修理 | (307) |
| 第一节 多级离心泵的拆装 | (307) |
| 第二节 三柱塞泵的拆装 | (310) |
| 第三节 机械密封的拆装 | (313) |
| 第四节 DF型高压泵联轴器同心度的校正 | (317) |
| 第五节 高压注水泵的三级维护保养 | (319) |
| 第三章 注输泵配件的更换与修复 | (322) |
| 第一节 输油泵配件的检测 | (322) |
| 第二节 DF型高压泵叶轮的修复 | (323) |
| 第三节 大型泵配件的修复 | (327) |

第七部分 中级工理论知识试题

| | |
|-----------------|-------|
| 鉴定要素细目表 | (331) |
| 理论知识试题 | (334) |
| 理论知识试题答案 | (364) |

第八部分 中级工技能操作试题

| | |
|------------------|-------|
| 考试内容层次结构表 | (382) |
|------------------|-------|

| | |
|---------|-------|
| 鉴定要素细目表 | (383) |
| 技能操作试题 | (384) |
| 组卷示例 | (413) |
| 参考文献 | (414) |

初 级 工

工人技术等级标准

初级注输泵修理工

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
|----------|-------------------------|--|--|
| 一、基本技能操作 | (一) 使用工具、夹具、量具 | 能使用维护常用工具、夹具、量具 | 常用工具、夹具、量具的名称及结构、用途、使用方法 |
| | (二) 使用仪器、仪表 | 能使用流量计、温度计、压力表、电气测量仪表 | 流量计、温度计、压力表、电气测量仪表的名称、分类及流量计的结构、原理 |
| | (三) 使用润滑油、润滑脂 | 能使用润滑油、润滑脂 | 润滑油、润滑脂的分类、牌号、性质及应用知识 |
| | (四) 锯工操作 1. 操作使用常用设备 | 1. 能操作 3.0~13 mm 小台钻 2. 能操作砂轮机 | 1. 一般工件的划线知识 2. 钻孔的工作要点 |
| | 2. 基本操作 | 1. 能进行攻丝、套扣、錾削、锉削、锯削操作 2. 能进行零部件的装配 | 1. 錾削、锉削、锯削、攻丝、套扣的工艺过程及工作要点 2. 装配基础知识 |
| 二、拆检注输泵 | (一) 拆、装单级离心泵 | 1. 能拆卸单级离心泵 2. 能组装单级离心泵 | 1. 单级离心泵的分类、型号、结构及工作原理 2. 单级离心泵主要零部件的结构及功用 |
| | (二) 拆、装一般齿轮泵 | 1. 能拆一般齿轮泵 2. 能组装一般齿轮泵 | 1. 一般齿轮泵的分类、型号、结构及工作原理 2. 一般齿轮泵的主要零部件的结构及功用 |
| | (三) 小型低压输油泵的二级维护保养 | 1. 能清洗前、后轴瓦 2. 能检查联轴器的安装、校正情况 3. 能检测平衡盘与平衡环的间隙大小 | 1. 输油泵型号、分类、结构及工作原理 2. 输油泵的二级维护保养质量标准 |
| | (四) 柱塞泵的二级维护保养 | 1. 能检查阀芯、阀座、视阀面表面情况 2. 能调整皮带轮之间的平行度 3. 能检查、校正安全阀 | 1. 柱塞泵的型号、分类、结构及工作原理 2. 柱塞泵的二级保养质量标准 |
| | (五) 一般齿轮泵的二级维护保养 | 1. 能检查并校正联轴器 2. 能清洗过滤器 | 齿轮泵的二级维护保养质量标准 |
| 三、修理注输泵 | (一) 修理小型低压输油泵 | 1. 能拆卸输油泵 2. 能测量口环与衬套的径向间隙 3. 能检查泵轴弯曲度 4. 能检查平衡盘与平衡环的间隙 | 1. 口环与衬套的径向间隙标准 2. 泵轴检修的技术要求 3. 平衡盘与平衡环的间隙标准 |
| | (二) 更换低压离心泵的轴封填料 | 1. 能取出旧填料，检查轴套磨损情况 2. 能加好新填料 3. 能调整填料压盖压紧程度 | 1. 填料的种类特点 2. 盘根函的结构特点 |
| | (三) 更换调整低压离心泵的平衡装置 | 1. 能按顺序拆下平衡盘、平衡环 2. 能检测新平衡盘、平衡环的径向间隙 3. 能检测泵转子部分的总窜量 4. 能调整离心泵的平衡装置 | 1. 平衡装置的结构 2. 检测平衡装置间隙的方法 3. 调整离心泵平衡装置的方法 |

续表

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
|---------|-----------------|---|--|
| 三、修理注水泵 | (四) 更换往复泵的进、排液阀 | 1. 能使用专用工具取出进、排液阀 2. 能安装进、排液阀 3. 能对泵试运行 | 1. 往复泵进、排液阀结构及工作原理 2. 安装进、排液阀的方法 3. 往复泵的启动操作规程 |
| | (五) 排除常用泵一般故障 | 能排除离心泵、齿轮泵、螺杆泵、柱塞式注水泵常见故障 | 离心泵、齿轮泵、螺杆泵、柱塞式注水泵常见故障的诊断及排除方法 |

第一部分 初级工基础知识

第一章 钳工工艺学

机器设备都是由若干零件组成的，而大多数零件是用金属材料制成的。随着科学技术的发展，一部分机器零件已经能用精密铸造或冷挤压等方法制造了，但绝大多数零件还是要进行金属切削加工。通常是经过铸造、锻造、焊接等加工方法先制成毛坯，然后经过车、铣、刨、磨、钳、热处理等加工制成零件，最后将零件装配成机器。所以，一台机器设备的生产需要许多工种相互配合来完成。

钳工大多是用手工工具并经常在台虎钳上进行手工操作的一个工种。钳工的主要任务是：

(1) 加工零件。一些采用机械方法不适宜或不能解决的加工，都可由钳工来完成。如零件加工过程中的划线、精密加工(如刮削、研磨、锉削样板和制作模具等)以及检验和修配等。

(2) 装配。把零件按机械设备的各项技术要求进行组件，分为部件装配和总装配，并经过调整、检验和试车等，使之成为合格的机械设备。

(3) 设备维修。当机械设备在使用过程中产生故障、出现损坏或长期使用后精度降低，影响使用时，也要通过钳工进行维护和修理。

(4) 工具的制造和修理。制造和修理各种工具、夹具、量具、模具及各种专用设备。

因此，钳工是机械制造工业中不可缺少的工种。

随着机械工业的日益发展，钳工的工作范围愈来愈广泛，需要掌握的技术理论知识和操作技能也愈来愈复杂。于是产生了专业性的分工，以适应不同工作的需要。有的钳工主要从事机器或部件的装配、调整工作和一些零件的钳加工工作；有的钳工主要从事模具、夹具、工具、量具及样板的制作和修理工作；有的钳工则主要从事各种机械设备的维护和修理工作。

我们泵修工作作为钳工的一个种类，主要从事各种注输泵的修理、组装、调试工作，这就需要我们要了解掌握一些关于机械设备装配及修理的基础知识，对提高我们自身的理论知识水平和专业技术水平都有很大的帮助。装配是指按技术要求，将若干零件结合成部件或若干个零件和部件结合成机器的过程。机械零件的装配主要包括三种类型：固定连接的装配、传动机构的装配、轴承和轴组的装配。

第一节 固定连接的装配

一、螺纹连接的装配

螺纹连接是一种可拆的固定连接，它具有结构简单、连接可靠、装拆方便等优点，在机械中应用广泛。螺纹连接分普通螺纹连接和特殊螺纹连接两大类，由螺栓、双头螺柱或螺钉构成的连接称为普通螺纹连接，除此以外的螺纹连接称为特殊螺纹连接。

(一) 螺纹连接装配技术要求

1. 保证有一定的拧紧力矩

螺纹连接的目的是为了达到连接可靠和紧固,要求纹牙间有一定的摩擦力矩,所以螺纹连接装配时应有一定的拧紧力矩,纹牙间产生足够的预紧力。

拧紧力矩或预紧力的大小是根据要求确定的。一般紧固螺纹连接无预紧力要求,或采用普通扳手、气动或电动扳手拧紧。规定预紧力的螺纹连接,常用控制螺母扭矩法、控制扭角法或控制螺栓伸长法来保证准确的预紧力。

(1) 控制扭矩法。使用测力扳手使预紧力达到规定值。测力扳手主要由长的弹性手柄和带方头的柱体组成,弹性手柄上固定有刻度盘,方头上可套装各种型号的梅花套筒(可用于拧紧螺钉或螺母),并且上面还装有一个长指针。工作时,由于手柄和刻度盘一起向旋转的方向弯曲,因此指针就可在刻度盘上指出拧紧力矩的大小。

(2) 控制螺母扭角法。通过控制螺母拧紧时应转过的角度来控制预紧力的方法。其原理很简单,即在螺母拧紧消除间隙后,测得转角 φ_1 ,按预紧力拧紧后转过的角度为 φ_2 ,通过测量 φ_1 和 φ_2 来确定预紧力。


(3) 控制螺栓伸长法。通过控制螺栓伸长量来控制预紧力的方法。螺母拧紧前,测得螺栓的原始长度为 L_1 ,按预紧力要求拧紧后,螺栓长度为 L_2 。通过测量 L_1 和 L_2 便可确定拧紧力矩是否准确。

2. 要有可靠的防松装置

螺纹连接一般具有自锁性,在静载荷下,不会自行松脱。但在冲击、振动或交变载荷下,会使纹牙之间正压力突然减小,使摩擦力矩减小,螺母回转,造成螺纹连接松动。所以,螺纹连接应有可靠的防松装置,以防止摩擦力矩减小和螺母回转。常用的螺纹防松方法有用附加摩擦力防松和机械防松两种。

(1) 用附加摩擦力防松

① 锁紧螺母(双螺母)防松。这种方法使用了主、副两个螺母,如图 1-1-1 所示。先将主螺母拧紧至预定位置,然后再拧紧副螺母。当拧紧副螺母后,在主、副螺母之间这段螺杆因受拉伸长,使得主、副螺母分别与螺杆牙形的两个侧面接触,都产生正压力、摩擦力。螺杆即使受到突加载荷时,也能始终保持足够的摩擦力,因而起到防松作用。这种防松装置由于要用两只螺母,增加了结构尺寸和重量,一般用于低速重载或较平稳的场合。



② 弹簧垫圈防松。此防松方法主要采用弹簧垫圈,这种垫圈是用弹性较好的材料 65Mn 制成的,开有 $70^\circ \sim 80^\circ$ 的斜口,并在斜口处上下拨开。把弹簧垫圈放在螺母下,当拧紧螺母时,垫圈受压,产生弹力,顶住螺母。从而在螺纹副的接触面间产生附加摩擦力,以防止螺母松动。同时斜口的楔角分别抵住螺母和支承面,也有助于防止回松。这种防松装置容易刮伤螺母和被连接件的表面,同时由于弹力分布不均,螺母容易偏斜。它构造简单,防松可靠,一般用在不经常装拆的场合。

图 1-1-1 双螺母防松

(2) 用机械方法防松

这类防松方法是利用机械方法使螺母与螺栓(或螺钉)、螺母与被连接件互相锁牢,以达到防松的目的。常用的有以下几种:

① 开口销与带槽螺母防松。这种方法是用开口销把螺母直接锁在螺栓上,它防松可靠,但螺杆上销孔位置不易与螺母最佳锁紧位置的槽口吻合,多用于变载、振动处。

② 止动垫圈防松。如图 1-1-2 所示为圆螺母止动垫圈防松装置。装配时,先把垫圈的内翅插入螺杆槽中,然后拧紧螺母,再把外翅弯入螺母的外缺口内。




图 1-1-2 圆螺母止动垫圈防松

③ 串联钢丝防松。这种防松装置如图 1-1-3 所示。用钢丝连续穿过一组螺钉头部的径向小孔(或螺母和螺栓的径向小孔),以钢丝的牵制作用来防止回松。它适用于布置较紧凑的成组螺纹连接。装配时应注意钢丝的穿绕方向,如图 1-1-3 中(b)所示虚线的钢丝,穿绕方向是错误的,螺栓仍有回松的余地。




图 1-1-3 串联钢丝防松

(二) 螺纹连接的常用工具

螺纹连接的常用工具有起子和扳手,它们所包含的种类很多,使用时应根据具体情况合理选用。

1. 起子(螺丝刀)

它常用于松开或旋紧头部带有沟槽的螺钉。一般起子的工作部分用碳素工具钢制成,并经淬火硬化处理。常用的起子有:

(1) 标准起子。它由手柄、刀体和刀口等三部分组成,以刀体部分的长度代表其规格。常用的规格有 100 mm、150 mm、200 mm、300 mm 和 400 mm 等几种,使用时,应根据螺钉的位置及其沟槽的宽度选用与其相适应的起子。

(2) 其他起子。其他常用的起子有弯头起子、十字起子和快速起子。弯头起子的两头刃口与刀体垂直,且互为90°,适用于螺钉头顶部空间受到限制的场合。十字起子主要用来旋紧头部带十字槽的螺钉,在较大的拧紧力作用下,也不易从槽中滑出。快速起子在使用时通过推压手柄,使螺旋杆通过来复孔而转动,可以快速拧紧或松开小螺钉,提高工作效率。

2. 板手

扳手是用来松紧头部为六角形、正方形的螺钉和各种螺母的。它的开口处要求光整、耐磨,并分为通用的、专用的和特殊的三类。

(1) 通用扳手。也叫活动扳手。它由扳手体、固定钳口、活动钳口和螺杆组成,它的开口尺寸可以在一定范围内进行调节。活动扳手的规格用扳手长度表示,见表 1-1-1。

表 1-1-1 活动扳手的规格

| 长 度 | 公制/mm | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 375 | 450 | 600 |
|-----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 英制/in | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 24 |
| 开口最大宽度/mm | 14 | 19 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 | 65 | |

使用活动扳手时,应让其固定钳口承受主要作用力,否则容易损坏扳手。不同规格的螺母(或螺钉),应选用相应规格的活动扳手。钳口的开度应适合螺母(或螺钉)对边间距尺寸,过宽会损坏螺母(或螺钉)。扳手手柄不可任意接长,以免拧紧力矩过大而损坏扳手或螺母。

(2) 专用扳手。专用扳手只能扳一个尺寸的螺母或螺钉,根据其用途的不同可分为:

① 开口扳手。用于装拆六角形或正方形的螺母或螺钉,有单头或双头之分。它的开口尺寸是与螺母或螺钉的对边间距的尺寸相适应的,并根据标准尺寸做成一套。常用的双头扳手两端开口尺寸(单位:mm)分别为:5.5×7、8×10、9×11、12×14、14×17、17×19、19×22、22×24、24×27、30×32。

② 套筒扳手。成套的套筒扳手由一套尺寸不等的梅花套筒组成。使用时,扳手柄方插入梅花套筒的方孔内。弓形手柄能连续转动,使用比较方便,工作效率较高。

③ 整体扳手。整体扳手可分为正方形、六角形、十二角形(梅花扳手)等。梅花扳手只要转过30°,就可改换方向再扳,适用于工作空间狭小,不能容纳普通扳手的场合,应用较广泛。

④ 内六角扳手。用于拆内六角螺钉。成套的内六角扳手,可供装拆M4~M30的内六角螺钉时使用。

⑤ 锁紧扳手。专门用来锁紧各种结构的圆螺母,其结构多种多样,使用也比较方便。

(3) 特种扳手。特种扳手就是根据某些特殊要求而制造的。例如棘轮扳手,它使用方便,效率较高。棘轮扳手的手柄内装有弹簧和棘爪,工作时,正转手柄,棘爪会在弹簧的作用下进入棘轮缺口内,棘轮便随之转动,拧紧螺母或螺钉。当扳手反转时,棘爪从棘轮缺口的斜面上滑过去,因而螺母(或螺钉)不会随着反转,这样反复摆动手柄则可逐渐拧紧螺母(或螺钉)。

除了以上介绍的普通扳手以外,在成批生产和装配流水线上广泛采用风动、电动扳手。为了满足不同的需要,还可采用各种专用工具,如定扭矩扳手、液力拉伸器等。

(三) 螺纹连接装配工艺

1. 双头螺柱的装配要点

(1) 应保证双头螺柱与机体螺纹的配合有足够的坚固性,保证在装拆螺母的过程中,无任何松动现象。通常,螺柱的紧固端应采用具有足够过盈量的配合,有时也采用把最后几圈螺纹做得浅些,以达到紧固配合的目的。当双头螺柱放入软材料螺孔时,其过盈量要适当大些。可

以把双头螺柱直接拧入无螺纹的光孔中，称为光孔上丝。

(2) 双头螺柱的轴心线必须与机体表面垂直。装配时，可用直角尺进行检验。如发现较小的偏斜时，可用丝锥校正螺孔后再装配，或将装入的双头螺柱校正至垂直。偏斜较大时，不得强行校正，以免影响连接的可靠性。

(3) 装入双头螺柱时，必须用油润滑，以免旋入时产生咬住现象，也便于以后的拆卸。

2. 拧紧双头螺柱的方法

(1) 用两个螺母拧紧。如图 1-1-4(a)所示，将两个螺母相互锁紧在双头螺柱上，然后扳动上面一个螺母，把双头螺柱拧入螺孔中。

(2) 用长螺母拧紧。如图 1-1-4(b)所示，长螺母的一端与双头螺柱的一端相连，长螺母的另一端上有一止动螺钉，用来阻止长螺母与双头螺柱之间的相对转动，然后扳动长螺母，即可旋紧双头螺柱。松开止动螺钉，即可松掉长螺母。




图 1-1-4 双头螺柱拧入法

(a) 用两个螺母拧入；(b)用长螺母拧入

3. 螺母和螺钉的装配要点

螺母和螺钉的装配除了要按一定的拧紧力矩来拧紧以外，还应注意以下几点：

(1) 螺杆不产生弯曲变形，螺钉头部、螺母底面应与连接件接触良好。

(2) 被连接件应均匀受压，互相紧密贴合，连接牢固。

(3) 成组螺栓或螺母拧紧时，应根据被连接件形状及螺栓的分布情况，按一定的顺序逐次拧紧螺母。在拧紧长方形布置的成组螺母时，应从中间开始逐渐向两边对称地扩展；在拧紧圆形或方形布置的成组螺母时，必须对称地进行，以防止螺柱受力不一致。

(4) 连接件在工作中有振动或冲击时，为了防止螺钉或螺母松动，必须有可靠的防松装置。

二、键连接的装配

键是用来连接轴和轴上零件，主要用于周向固定以传递扭矩的一种机械零件。它具有结构简单、工作可靠、装拆方便等优点，因此获得广泛应用。根据结构特点和用途的不同，键连接可分为松键连接、紧键连接和花键连接三大类。

(一) 松键连接的装配

松键连接所用的键有普通平键、半圆键、导向平键及滑键等。这些键是靠侧面来传递扭矩的，只能对轴上零件做周向固定不能承受轴向力。轴上零件的轴向固定，要靠紧固螺钉、定位环等定位零件来实现。松键连接能保证轴与轴上零件有较高的同轴度，在高速精密连接中应

用较多。

1. 常用的松键连接种类

(1) 普通平键连接。图 1-1-5 为普通平键连接, 键与轴槽采用 $\frac{P9}{h9}$ 或 $\frac{N9}{h9}$ 配合, 键与轮毂槽的配合为 $\frac{Js9}{h9}$ 或 $\frac{P9}{h9}$, 即键在轴上和轮毂上均固定。这种连接应用广泛, 也适用于高精度, 传递重载荷、冲击及双向扭矩的场合。




图 1-1-5 普通平键连接




图 1-1-6 半圆键连接

(2) 半圆键连接。如图 1-1-6 所示, 键在轴槽中能绕槽底圆弧曲率中心摆动, 装拆方便。但因键槽较深, 使轴的强度降低。一般用于轻载, 适用于轴的锥形端部。

(3) 导向平键连接。图 1-1-7 是导向平键连接。键与轴槽采用 $\frac{H9}{h9}$ 的间隙配合并用螺钉固定在轴上。键与轮毂采用 $\frac{D10}{h9}$ 的间隙配合, 轴上零件能做轴向移动。为了拆卸方便, 设有起键螺钉。用于轴上零件轴向移动量不大的场合, 如钻井设备中绞车的牙嵌离合器装置。




图 1-1-7 导向平键




图 1-1-8 滑键

(4) 滑键连接。如图 1-1-8 中键固定在轮毂槽中(较紧配合), 键与轴槽为间隙配合, 轴上零件能带键做轴向移动。用于轴上零件轴向移动量较大的场合。

2. 松键连接的装配技术要求

(1) 要保证键与键槽的配合要求, 由于键是标准件, 各种不同配合性质的获得是靠改变轴槽、轮毂槽的极限尺寸来得到的。

(2) 键与键槽应具有较小的表面粗糙度。

(3) 键装入轴槽中应与槽底贴紧, 键的顶面与轮毂槽之间有 $0.4 \sim 0.5$ mm 的间隙, 键长方向与轴槽有 0.1 mm 的间隙。

3. 松键连接的装配要点

在单件小批生产中, 常用手工配键, 其装配要点如下:

(1) 清理键及键槽上的毛刺, 以防配合后产生过大的过盈量而破坏配合的正确性。

(2) 用键的头部与轴槽试配, 应能使键较紧地嵌在轴槽中(对普通平键、导向平键而言)。