

化验员

手册

化 验 员 手 册
张铁垣 程泉寿 张仕斌

*
水利电力出版社出版、发行

(北京三里河路6号)

各地新华书店经售

北京印刷二厂印刷

*
850×1168毫米 32开本 16印张 420千字 1插页

1988年8月第一版 1988年8月北京第一次印刷

印数00001—29110册 平装定价4.85元

ISBN7-120-00363-4/TB·4

前　　言

随着我国社会主义现代化建设事业的蓬勃发展，对企业和产品质量检验的要求越来越高，同时有大批的青年同志参加到化验工作的行列。针对这种情况，我们编写了这本《化验员手册》，希望它能有利于青年化验工作者尽快掌握化验分析工作的基础知识，熟悉和胜任本职工作，逐步提高化验工作的水平。

本书共分十章。编写中本着内容实用、水平适中、使用方便的原则，首先介绍化验室的管理知识，常用仪器、器材的性能和使用方法（第一、二章）；其次以图表的方式介绍化验分析的基本操作技术、方法和配制溶液等基本知识（第三、四章）；然后，重点地以表格的方式介绍常见无机、有机化学物质的各种常用的定性、定量分析方法，每类方法都扼要地说明原理、应用范围及应用实例（第五、六、七、八、九章）；最后介绍有关的数据处理知识和化验工作涉及的其它知识（第十章及附录）。本书适于具有中学以上文化水平、从事化验工作的同志使用，对于新建中小企业、初建化验室的化验工作人员尤为适用；也可供大专院校学生、实验人员及其他化学工作者参考。

根据国务院1984年2月发布的《关于在我国统一实行法定计量单位的命令》，本书全部采用了法定计量单位，取消了现行化学书刊中常用的克分子量、克当量等物理量及当量定律。但为了便于读者阅读现有书刊，在第八章中专列一节（8-3），介绍了当量、当量浓度、当量定律及它们与法定计量单位中采用的物理量单位的关系。

本书各章分别由张铁垣（第一、三、五、七、八、十章）、程泉寿（第二、四章）、张仕斌（第六、九章）编写，张铁垣同志为主编。编写过程中得到张文朴同志的大力支持，并通读了全

稿，最后由刘珍副教授审阅定稿。在此对他们给予的帮助和支持，表示衷心的感谢。

由于我们水平有限，书中谬误之处在所难免，诚恳希望读者批评指正。

编 者

一九八五年十二月

目 录

前 言

第一章 化验室	1
§ 1-1 对化验室的基本要求	1
一、建筑位置、结构	1
二、水、电、照明、通风	2
§ 1-2 常用仪器、器具和器材	3
一、常用玻璃仪器	3
二、常用化学瓷器	17
三、常用器具、器材	20
四、玻璃仪器的洗涤与干燥	25
五、玻璃仪器的管理	28
§ 1-3 化学试剂	29
一、化学试剂的规格	30
二、化学试剂的选用	31
三、常用化学试剂	31
四、试剂的管理	40
§ 1-4 常用加热、制冷设备	42
一、加热灯具	42
二、电热设备	44
三、制冷设备	48
§ 1-5 化验室工作要求和安全常识	49
一、化验室工作要求	50
二、化验室安全守则	50
三、防火常识	51
四、防爆常识	53
五、防毒常识	54
六、急救常识	58

第二章 常用分析仪器	59
§ 2-1 天平	59
一、天平的分类和型号	59
二、台天平的使用	60
三、分析天平的使用	62
§ 2-2 酸度计	70
一、酸度计的测量原理	70
二、PHS-2型酸度计的使用	71
三、PHS-29A型酸度计的使用	76
四、酸度计的使用规则及维护	79
五、酸度计的常见故障及排除	80
§ 2-3 电导仪	81
一、基本原理和仪器构造	82
二、使用操作方法及注意事项	84
第三章 化验分析基本操作	86
§ 3-1 试样的采取与制备	86
一、采样的原则	86
二、水样的采取与保存	90
三、分析试样的制备	93
四、固体试样的分解	95
§ 3-2 重量分析基本操作	100
一、样品的溶解	101
二、沉淀	101
三、过滤和洗涤	102
四、烘干和灼烧	108
§ 3-3 滴定分析基本操作	111
一、滴定管	111
二、量瓶	118
三、吸管	120
四、使用玻璃量器时应注意的几个问题	121
第四章 溶液的配制	125
§ 4-1 分析用纯水	125

一、分析用水的质量要求	125
二、纯水的制备	126
三、水的质量检验	126
§ 4-2 溶液的浓度	128
一、溶液浓度表示法	128
二、浓度的换算	129
三、相对密度和波美度	133
§ 4-3 溶液的配制	134
一、常用试剂溶液的配制	134
二、常用标准溶液的配制	142
三、缓冲溶液的配制	154
四、指示剂溶液的配制	159
§ 4-4 常用试纸的制备	163
一、pH试纸	163
二、指示剂试纸和试剂试纸	164
第五章 无机物的定性分析	166
§ 5-1 一般无机物的定性分析步骤	166
一、初步观察	166
二、预测试验	168
§ 5-2 阳离子的分析	173
一、阳离子分析试液的制备	173
二、普通阳离子与常用试剂的反应	173
三、阳离子的初步试验	177
四、常见阳离子的鉴定	180
§ 5-3 阴离子的分析	186
一、阴离子的分析特性	186
二、阴离子分析试液的制备	188
三、阴离子的初步试验	188
四、常见阴离子的鉴定	192
§ 5-4 定性分析结果的判断	195
一、检查结论的正确性	195
二、检查副反应的灵敏度和反应条件	196

三、检查试剂的纯度	196
第六章 有机物的定性分析	197
§ 6-1 物理常数的测定	197
一、熔点的测定	197
二、沸点的测定	202
三、密度的测定	204
四、折光率的测定	206
五、比旋光度的测定	209
§ 6-2 分离与纯化	212
一、重结晶	213
二、蒸馏	217
三、萃取	226
四、升华	229
五、柱层析	231
§ 6-3 有机元素定性分析	238
§ 6-4 有机化合物官能团分析	242
一、含碳氢的有机化合物	244
二、含碳氢氧的有机化合物	247
三、含碳氢氮的有机化合物	256
四、含碳氢硫的有机化合物	259
五、含碳氢卤素的有机化合物	261
第七章 重量分析	264
§ 7-1 沉淀重量法的原理	264
一、对沉淀式、称量式的要求	264
二、沉淀剂的选择	265
三、沉淀条件的选择	267
§ 7-2 重量分析的计算	272
§ 7-3 元素和离子的重量测定方法	273
第八章 滴定分析	285
§ 8-1 滴定分析的原理	285
一、理论终点和滴定终点	285
二、滴定曲线和指示剂的选择	286

三、滴定反应和滴定方式	289
§ 8-2 滴定分析中的计算	292
一、滴定分析计算中常用的物理量和单位	292
二、质量、摩尔质量、物质的量的关系	294
三、等物质的量规则	295
四、滴定分析计算实例	297
§ 8-3 当量、当量定律简介	302
一、当量与当量浓度	302
二、当量定律	306
§ 8-4 酸碱滴定	307
一、完成酸碱滴定的关键	307
二、酸碱滴定的pH突跃范围	308
三、酸碱指示剂	313
四、酸碱滴定的应用	314
五、酸碱滴定实例	319
§ 8-5 氧化还原滴定	323
一、氧化还原滴定的特点	324
二、待测组分的预处理	324
三、高锰酸钾法	328
四、碘量法	337
五、其它	350
§ 8-6 络合滴定	361
一、EDTA的分析特性	361
二、EDTA滴定中的重要环节	364
三、EDTA滴定的应用	371
四、其它络合剂的应用	389
§ 8-7 沉淀滴定	392
一、沉淀滴定的原理	392
二、沉淀滴定的应用	394
第九章 分光光度分析	397
§ 9-1 基本原理	397
一、溶液的颜色	397

二、光吸收的定量定律	398
§ 9-2 分光光度分析仪器	400
一、仪器的种类及型号	400
二、光电比色计	401
三、分光光度计	404
四、仪器的日常检验和维护	408
§ 9-3 分光光度测定方法	409
一、标准曲线法	410
二、对比法	410
三、目视比色法	410
§ 9-4 常用显色剂及测定实例	411
第十章 分析数据的处理	434
§ 10-1 误差	434
一、误差产生的原因	434
二、误差的表示方法	435
三、公差	437
§ 10-2 有效数字的运用	438
一、有效数字	438
二、有效数字的修约	440
三、有效数字计算法则	441
四、化验分析工作中正确运用有效数字及其计算法则	442
§ 10-3 分析数据的处理和分析结果的报告	445
一、可疑值的舍弃	445
二、分析结果的报告	447
附录	452
附表一 常用物理量的法定计量单位与符号及应淘汰的计量单位与符号	452
附表二 用于构成十进倍数和分数单位的词头	454
附表三 某些无机化合物的相对分子质量	455
附表四 某些无机化合物在水中的溶解度	461
附表五 气体在水中的溶解度	465

附表六	某些无机物在部分有机溶剂中的溶解度	466
附表七	某些常见有机化合物的物理常数	469
附表八	常见化合物的俗名或别名	478
附表九	常用酸、碱的密度和含量	482
附表十	实验室常用的酸、碱浓度	485
附表十一	常用冷却剂及其冷却温度	486
附表十二	常用干燥剂及其干燥效率	487
附表十三	室内空气中有害气体、蒸气及粉尘的最高容许浓度	489
附表十四	工业“废水”中有害物质的最高容许排放浓度	490
附表十五	常用的离子交换剂	491
附表十六	我国高压气体钢瓶的标记	492
附表十七	标准筛的规格	492
附表十八	常用常数表	493
附表十九	希腊字母表	494
附表二十	四位对数表	495
参考文献		498
附表二十一	元素周期表	

第一章 化验室

分析化验工作是现代工业生产及环境保护工作的重要环节。工厂化验人员不仅要按期对原料、产品进行分析，而且还要及时为工艺流程提供分析数据。因此，每个工厂都应根据本单位的生产性质、特点和分析任务，建立化验室，购置必要的仪器、设备及化学试剂，选拔培训合格的化验人员，实行严格的科学管理，使化验工作能井然有序地顺利进行。

§ 1-1 对化验室的基本要求

工厂化验室按其工作性质可分为中心化验室和中控分析室。它们既有分工，又有共同特点和要求。

一、建筑位置、结构

中心化验室应建在离生产车间、锅炉房、交通要道等稍远一些的位置，以减轻机器、车辆震动的影响，免除有害气体、灰尘的侵袭。中控分析室则宜建在车间附近，以便于及时取样和报送分析结果。

化验室的房屋结构应能防震、防尘、防火、防潮，隔热良好，光线充足。化验室应分别建立化学分析室、精密仪器室、天平室等几个房间，也可以建成套间，互相隔开。室内布局应以有利于提高工作效率、保证安全和方便为原则。图 1-1 为小型化验室的平面示意图。

在化学分析室中，实验台应置于可使光线从侧面射入的位置。台上可设试剂架，台下为仪器柜，台两端设水槽。台面可用木板刷耐酸漆，或贴环氧树脂面板，也可用水磨石台面，但最好铺一

层塑料垫。通风柜和加热台的台面以水磨石为好。通风柜内也应有水槽。




图 1-1 小型化验室平面示意图

仪器室和天平室的操作台可采用水磨石台面，上铺橡胶垫，这样既稳定，且震动小。如有条件，还可用专门设计的稳重的木制实验台，台上也铺橡胶垫，不仅稳定、减震，还便于根据需要调整位置。

化验室内最好铺水磨石地面，并且打蜡。天平室和仪器室应为双层窗户，有条件时可油漆墙面或用塑料贴面。

二、水、电、照明、通风

化验室的水源除用于洗涤外，还要用于抽滤、蒸馏冷却等，所以水槽上要多装几个水龙头，如普通水龙头、尖嘴龙头、高位龙头等。水槽的下水管一定要装水封管。下水管的水平段倾斜度要稍大些，以免管内积水；弯管处宜用三通，留出一端用堵头堵塞，便于疏通。化学分析室内应有地漏。

化验室内供电电源功率应根据用电总负荷设计。设计时要留有余地。进户线要用三相电源。整个实验室要有总闸，各间实验

室应有分闸，每个实验台都应有插座。凡是仪器用电，即便是单相，也应采用三头插座，零线和地线要分开，不要短接。精密仪器要单设地线，以保证仪器稳定运行。

照明用电要单独设闸。每个实验台上都应有灯。最好用日光灯照明，便于区别颜色的差异。化验室应配备工作灯。

化验室应能保证良好通风。通风柜应用塑料风机排风，排风口应高出屋顶2m以上。安装风机时应有减震措施，以减小噪音。化学分析室除利用自然通风外，也可利用通风柜内的风机换风。精密仪器室如有条件，可安装空调机，用以换风、调温，使仪器在最佳条件下工作。

§ 1-2 常用仪器、器具和器材

在分析化验工作中，需要用到各种各样的玻璃仪器、化学瓷器，以及多种器具、器材。因此，对它们的规格、性质、用途，应有足够的了解。

一、常用玻璃仪器

玻璃仪器由于具有透明、耐热、耐腐蚀、易清洗等特点，是化验室中最常用的仪器。玻璃仪器种类很多，用途极广。现将化验室中常用的通用玻璃仪器列于表1-1。表中“规格”一栏除另有说明外，都是指容量。

表 1-1 常用玻璃仪器

类型	名 称	规 格	主要用途	注意项
烧器类	烧杯 (见表图 1-1-1)	容量(mL): 50、100、150、 200、500、1000、 2000	配制溶液， 溶解样品	①加热时要垫石棉网，不 能干烧； ②杯内的待加热液 体，不要超过总容积的2/3； ③加热腐蚀性液体时，杯 口要盖表面皿
	(a)格利芬式低 型	50、100、150、 250、500、1000、 2000		
	(b)印标	5、10、15、25		

续表

类型	名称	规格	主要用途	注意事项
烧器	锥形瓶(三角瓶) (见表图1-1-2)	容量(mL): 25、50、100、150、 250、500、1000	滴定分析, 加热处理样品	①加热时要垫石棉网; ②磨口具塞锥形瓶加热时 要打开塞子; ③非标准磨口的塞子要保 持原配
	(a)无塞	50、100、150、 250、500、1000		
	(b)具塞	50、100、150、 250、500、1000		
	碘(量)瓶 (见表图1-1-3)	容量(mL): 50、100、250、500	碘量法或其 它挥发性物质 的滴定分析	①为防止内容物挥发, 瓶 塞口处用水密封; ②可垫石棉网加热
	烧瓶 (见表图1-1-4)	容量(mL): 50、100、250、 500、1000	加热条件下 用作反应器或 蒸馏器	①不能直接加热, 需垫石 棉网或用油浴; ②内容物不得超过容积的 2/3;
	(a)圆底烧瓶 (又分长颈、短颈、 细口、广口等)	50、100、250、 500、1000		③如需安装冷凝器等, 应 选短颈厚口烧瓶。根据待蒸 馏样品的沸点选用: 低沸点——支管在上部 一般沸点——支管在中部 高沸点——支管在下部
	(b)普通蒸馏烧 瓶(支管在瓶颈的 位置有上、中、下 几种)	50、100、250、 500、1000		切勿直接加热, 加热时瓶 口不要对人
	(c)凯氏烧瓶 (减压蒸馏烧瓶)	50、100、250、 500		小瓶宜用斜口, 以便安装 温度计; 大瓶宜用直口, 便 于安装搅拌器
	(d)多口烧瓶 (又分两口、三口、 直口、斜口等)	50、100、250、 500、1000		
类	试管 (见表图1-1-5)		一般化学反 应	①一般试管可干烧, 但加 热前要擦干外壁;
	(a)一般试管	管长(mm): 70、 100、120、150		②加热液体时, 内容物不 得超过容积的2/3; 加热要 均匀, 试管应倾斜约45°;
	(b)具支管试管	管长(mm): 100、160、200		③加热固体时, 应先小火 预热; 加热时管口稍向下;
	(c)刻度试管	容量(mL): 10、15、20、25		④离心试管不能直接加热
	(d)离心试管	容量(mL): 5、10、15	可代替量筒 离心分离沉 淀(定性分析)	
	蒸发皿 (见表图1-1-6)		蒸发、浓缩 液体; 干炒固 体	要垫石棉网
	(a)圆底	上口直径(mm): 42、60、75、105、 120		
	(b)平底	上口直径(mm): 40、60、80、115、120		

续表

类型	名称	规格	主要用途	注意事项
量器类	量筒 (见表图1-1-7)	容量(mL): 5、10、25、50、 100、250、500、1000 (无塞、具塞的 规格相同)	粗略量取一 定体积的液体	①不能加热、烘烤，不能 盛热溶液； ②要认清分度值和起始分 度
	量杯 (见表图1-1-8)	容量(mL): 50、100、250、 500、1000、2000	粗略量取液 体，精度比量 筒差	①不能加热； ②要认清分度
	(容)量瓶 (见表图1-1-9)	容量(mL): 10、25、50、100、 200、250、500、 1000、2000	9、10、11为 专用于滴定分 析的精密量器	在第三章中详细介绍
	滴定管 (见表图1-1- 10)	容量(mL): (a)无阀(碱式) 25、50、100 (b)具阀(酸式) 25、50、100 (c)大肚型 50 (d)自动 10、25、50 (e)微量 1、2、5		
	吸(量)管 (见表图1-1-11)	容量(mL): (a)无分度 5、10、20、25、50 (b)直管式 0.5、1、2、5、10 (c)上小直管式 1、2、5、10		在化验室中，习惯上把无 分度吸管叫做移液管，有分 度的叫做吸量管
容器类	细口瓶(无色、 棕色) (见表图1-1- 12)	容量(mL): 30、60、125、250、 500、1000、2000	存放液体试 剂	①见光分解变质的试剂用 棕色瓶； ②存放碱液时另配胶塞； ③不要在瓶内直接配制溶 液
	广口瓶(见表图 1-1-13)(又分磨 口、具塞、无塞、 无色、棕色等)	容量(mL): 30、60、125、250、 500、1000	存放固体或 糊状试剂	①见光分解的用棕色瓶； ②存放碱性物质时另配胶 塞

续表

类型	名 称	规 格	主要用途	注意事项
	滴瓶 (见表图1-1-14) (无色、棕色)	容量(mL): 30, 60, 125	盛装按滴消耗的溶液	①滴管要保持原配; ②滴管不要放在其它地方; ③不要将溶液吸入胶头
容 器 类	称量瓶 (见表图1-1-15) (a)高型 (b)低型	容量(mL): 10, 20, 25, 40, 60 5, 10, 15, 30, 45	称量或烘干样品、基准物质; 测定固体样品中的水分	①平时要洗净、烘干、存放于保干器中, 以备随时使用; ②称量时不要用手直接拿取, 应带指套或垫洁净纸条拿取
	水样瓶 (见表图1-1-16)	容量(mL): 250	采集水样或其它液体样品	不要盛取热溶液
	漏斗 (见表图1-1-17) (a)短颈 (b)长颈 (c)波纹	上口直径(mm): 45, 55, 60, 80, 100, 120 45, 55, 60, 80, 100, 120 45, 55, 60, 80, 100, 120	加液、过滤 过滤沉淀 过滤	①选择漏斗大小应以沉淀量为依据; ②滤纸铺好后应低于漏斗5 mm; ③倾入的溶液应低于滤纸3 mm; ④可过滤热溶液, 但不能用火直接加热
加 液 器 和 过 滤 器	分液漏斗 (见表图1-1-18) (a)球形—长颈 (b)锥形—短颈 (c)筒形—长、短颈	容量(mL): 50, 100, 250, 500 50, 100, 250, 500 50, 100, 250, 500	加液, 分开两种互不相溶的液体	①活塞上要涂凡士林, 使之转动灵活, 密合不漏; ②旋塞、阀塞必须保持原配; ③长期不用时, 凡磨口处均需垫一纸条
	古氏过滤坩埚 (微孔玻璃坩埚) (见表图1-1-19)	容量 (mL): 10, 20, 30	19, 20 要配套使用, 重量分析中过滤沉淀	①必须用抽滤; ②用毕随时清洗; ③砂芯滤板的孔径有不同的规格, 应根据沉淀性质选用
	古氏漏斗 (见表图1-1-20)	上口直径(mm): 28, 36, 42		
	滤板漏斗 (见表图1-1-21)	容量(mL): 10, 30, 60, 100, 250, 500		