

新  
大  
連  
市  
政  
府  
手  
冊

XITU CHULIGANG SHOUCE

TG 142.1-62


Y

75

C.1

# 稀土处理钢手册

余景生 余宗森 章复中 主编



冶金工业出版社

223806

(京)新登字 036 号

## 内 容 提 要

本手册介绍了稀土处理钢的概况、稀土在钢中的物理化学反应、钢的稀土处理工艺、稀土对钢的各种性能的影响、稀土在钢中作用的机理等，并且分钢种介绍了我国现有的稀土处理钢的成分、性能、使用情况、适用范围以及相应的标准，对有些钢种还介绍了主要的生产厂家。

本手册可供从事稀土钢研究、生产和使用部门的技术人员及大专院校有关专业师生参考。

## 稀土处理钢手册

余景生 余宗森 章复中 主编

\*  
冶金工业出版社出版发行

(北京北河沿大街嵩祝院北巷38号)

新华书店总店科技发行所经销

河北省阜城县印刷厂印

850×1168 1/32 印张 21 字数557千字  
1993年12月第一版 1993年12月第一次印刷

印数00,001~ 1000 册

ISBN 7-5024-1168-2

TF·275 定价 36.00 元

# 《稀土处理钢手册》

## 编辑委员会

主 编 余景生 余宗森 章复中  
编委会成员 余景生 余宗森 章复中  
方仲华 陈希颖 陈继志  
陈贵杰 张杏华 刘爱生  
谢仕桓 韩云龙 韩永伶  
赵德民 赵先存 赵所琛

## 前　　言

我国拥有的稀土资源其储量之丰富在世界上首屈一指，充分发挥这一资源的潜力，使它为推动我国国民经济的发展服务，是我国科技工作者义不容辞的重大任务。

国内外的大量研究工作和生产实践表明，稀土在钢中可以起到多方面的有利作用，因而运用稀土可以改善钢的性能或发展新的品种。通常稀土在钢中是用于稀土处理，在个别情况下（例如在电热合金中），稀土在钢中的含量较多，对钢基体的行为也有重要的影响。

我国科技工作者通过多年不懈的努力，使稀土处理钢得以发展，特别是近年来发展较快，这是因为大量的实践表明，稀土处理确是提高钢质量的一个很好的手段。稀土处理钢用在国民经济各个领域，起到了很好的作用，取得了显著的甚至是巨大的经济效益和社会效益。

为了进一步推广稀土处理钢的应用，我们编写了这本手册。在本手册中介绍了稀土处理钢的一般情况、稀土在钢中的物理化学反应、钢的稀土处理工艺、稀土对钢的各种性能的影响、稀土在钢中作用的机理等，并且分钢种一一介绍了我国现有的稀土处理钢的成分、性能、使用情况、适用范围以及相应的标准，对有些钢种还介绍了主要的生产厂家。可以说本手册从钢种的角度对迄今为止我国稀土处理钢的研究、生产和应用作了一个比较全面的总结。因此本手册是从事稀土钢研究、生产和使用部门的技术人员及大专院校有关专业师生的很有价值的参考书。

本手册第Ⅰ部分除第3章3.2、3.3节由陈希颖编写外，其余均由章复中编写。第Ⅱ部分主要由在现场从事稀土处理钢研究和生产的同志撰写（编写分工情况附后）。由于多人撰写，虽统编

时做了整理，但各章仍难免有不协调之处，此外统编工作中也可能有疏漏和不当的地方，这些都欢迎广大从事稀土钢工作的同志和读者提出批评指正。

编委会

1992年8月

## 附 第Ⅱ部分 撰写分工情况

1	20RE冷轧薄板	章复中
2	Y08RE深冲用热轧薄板	上钢三厂钢研所 赵所琛
3	S20A深冲优质碳素钢	齐钢钢研所 洪秀芝
4	DY105高强度稀土碳素弹簧钢丝(简介)	章复中
5	06CuPRE耐大气腐蚀冷轧薄板钢	章复中
6	06MnNbRE低温压力容器用钢	章复中
7	08VTiRE深冲用冷轧薄板钢	上钢三厂钢研所 赵所琛
8	08PVRE耐海水腐蚀结构用钢	鞍钢钢研所 鲁赤 郭泰清
9	08CuPVRE耐大气腐蚀型钢	鞍钢钢研所 郭泰清 鲁赤
10	09MnRE冷轧钢板	鞍钢钢研所 贾常志
11	09CuPRE耐大气腐蚀钢	章复中(攀钢钢研所贾连弟、包头稀土院邵光璐提供资料)
12	09CuPTiRE耐大气腐蚀钢	武钢钢研所 陈邦文 刘力
13	09MnTiCuRE钢	武钢钢研所 郑琳 谢正邦
14	10PCuRE钢	章复中(上钢一厂赵献武提供资料)
15	10MnNbRE钢	包头稀土院靳书林
16	10MnPbRE钢	章复中(包头稀土院提供资料)
17	X60,X65石油天然气输	武钢钢研所 张月新

	送管线用钢	
18	12MnPRE钢	包钢钢研所 白景璋
19	14MnMoVBRE钢	上钢三厂钢研所 张庆登
20	14MnVTiRE钢	上钢三厂钢研所 陆国华
21	15MnMoVNRE钢	重钢钢研所 左长仁
22	16MnREL汽车大梁用热轧钢板	鞍钢钢研所 韩云龙
	用厚钢板	
23	16MnRE冷轧钢板	鞍钢钢研所 贾常志
24	16MnRER低温压力球罐	鞍钢钢研所 韩云龙
	炉用钢	
25	10Cr2AlMoRE耐海水腐蚀用钢	浙江冶金研究所 陈宣钧 党绪邦
26	20Al2VRE化肥用钢	浙江冶金研究所 侯德昌
27	12SiMoWVTiBRE高压锅炉用钢	章复中 (上钢一厂提供资料)
	韧性耐磨钢	
28	30MnNbRE液压支架用钢	包钢冶金研究所 匡信英
29	40MnNbRE高压气瓶用钢	包钢冶金研究所 匡信英
30	30CrMnMoRE铸钢	内蒙金属材料研究所 韩永伶
31	30CrMnMoRE轧制钢	内蒙金属材料研究所 韩永伶
32	30NiMnMoCuBRE铸钢	内蒙金属材料研究所 韩永伶
33	45SiMnRE铸钢	内蒙金属材料研究所 韩永伶
34	30Si2CrMoBRE高强度高韧性耐磨钢	上钢三厂钢研所 陆国妹 陈福兴
35	20MnTiBRE齿轮用钢	章复中 (大冶钢厂提供资料)
36	25MnTiBRE齿轮用钢	大冶钢厂钢研所 方仲华
37	30MnTiBRE齿轮用钢	章复中 (大冶钢厂提供资料)
38	GSiMnRE轴承钢	包头稀土研究院 赵钦福
39	GSiMnVRE轴承钢	包头稀土研究院 赵钦福
40	GMnMoVRE轴承钢	大冶钢厂钢研所 方仲华

41	GCr17SiMn轧机轴承钢	包头稀土研究院 王淑清 宝音等
42	55SiMnRE耐磨钢	上钢三厂钢研所 陆国妹
43	55SiMnMoBRE大截面汽车弹簧钢	包头稀土研究院 宝音 王淑清等
44	60Si2MnRE汽车弹簧扁钢	首钢技术部 安树均
45	65SiMnRE犁铧用钢	鞍钢钢研所 钟德惠
46	T11NbRE自磨刃犁铧钢	章复中 (山东大学由森提供资料)
47	T12SiMnVRE羊毛剪机刀片用钢	山东冶金设计研究院 刘翰华
48	W12Mo2Cr4VRE高速钢	贵阳钢厂特钢所叶财超 陆志荣
49	W18Cr4VRE高速钢	章复中 (首钢特钢蒋亨胜、北京有色金属及稀土所杜文报提供资料)
50	86CrMoV7RE大型冷轧辊用钢	齐钢钢研所汪润河 姜桂兰
51	Cr13Si4NbRE耐硝酸腐蚀用钢	上海钢研所 顾菊芳
52	0Cr18Ni18Si2抗应力腐蚀不锈钢	包头稀土研究院 刘绍乙
53	3Cr24Ni7SiNRE耐热钢	重庆特钢厂陈全昌 北京钢铁研究院胥继华
54	ZG20RE渣罐用钢	章复中 (包钢机总提供资料)
55	ZG3Cr20RE半热滑轨用钢	章复中 (包钢机总提供资料)
56	ZGMn6Cr2RE耐磨钢	通化钢铁公司机械厂丁成钢 姜书林
57	ZGMn13RE铲齿钢	山东冶金设计研究院项宏瑶

- 
- 58 Fe-Cr-Al电热合金 上海电工合金厂 孙传岳  
59 Cr<sub>23</sub>Al<sub>6</sub>Y抗渗碳电热合 包头稀土研究院 章复中  
金  
60 FCA-HT型高温Fe-Cr-Al 包头稀土研究院 李 嵘  
合金

## 目 录

### 第 I 部分 稀土的物理化学参数和稀土在钢中 的基本作用规律

1 稀土元素和钢中稀土的物理化学性质和参数	1
1.1 稀土元素概述	1
1.2 稀土元素的物理性质	5
1.3 稀土元素的化学性质	9
1.4 稀土—铁合金相图	14
2 稀土在炼钢过程中的物理化学	22
2.1 一些稀土化合物的标准生成能	22
2.2 稀土元素在液铁中的脱氧热力学	23
2.3 稀土元素在液铁中的脱硫热力学	25
2.4 稀土元素在液铁中的脱硫脱氧平衡常数	27
2.5 铁液中稀土元素对其他组元的相互作用系数	28
2.6 稀土元素脱氧脱硫产物生成规律热力学	29
3 稀土处理钢的稀土处理工艺和加入方法	36
3.1 钢中应用的稀土添加剂	36
3.2 钢中加入稀土的冶金因素控制	38
3.3 稀土加入钢中的各种方法	41
3.4 水口结瘤的机理及防止结瘤的措施	48
4 稀土在钢中的基本作用规律	51
4.1 稀土对钢中夹杂物的变质作用	51
4.2 钢锭中稀土夹杂物的分布规律	54
4.3 钢中常见稀土夹杂物的特征	55
4.4 稀土元素对钢的凝固过程的影响	55
4.5 稀土在钢中的固溶和晶界偏聚	58
4.6 稀土改善耐热金属材料抗高温腐蚀性的作用	59

4.7 稀土与钢中氢的交互作用.....	61
<b>5 稀土对钢性能的影响.....</b>	<b>65</b>
5.1 稀土通过对硫化物、氧化物夹杂的变质而引起的 钢性能的变化.....	65
5.2 稀土在晶界析聚及与晶界硫、磷、硼和易熔金属 元素的交互作用引起钢性能的变化.....	68
5.3 稀土提高与钢的结晶过程及晶粒长大倾向相关的性能.....	70
5.4 固溶于 $\alpha$ -或 $\gamma$ -Fe相中的稀土、稀土金属间 化合物和稀土碳化物的作用.....	72
5.5 几种尚不能用上述作用单独说明的稀土对钢的 性能的影响.....	76

## 第Ⅱ部分 稀土处理钢种介绍

1 20RE冷轧钢板 .....	81
2 Y08RE热轧深冲用薄板钢 .....	84
3 S20ARE深冲优质碳素钢 .....	92
4 DY105高强度稀土碳素弹簧钢丝 .....	98
5 06CuPRE耐大气腐蚀冷轧薄板钢 .....	100
6 06MnNbRE低温压力容器用钢 .....	105
7 08VTiRE深冲用冷轧薄板钢 .....	108
8 08PVRE耐海水腐蚀结构用钢 .....	117
9 08CuPVRE耐大气腐蚀型钢 .....	126
10 09MnRE冷轧钢板 .....	136
11 09CuPRE耐大气腐蚀钢 .....	149
12 09CuPTiRE耐大气腐蚀钢 .....	157
13 09MnTiCuRE钢 .....	170
14 10PCuRE钢 .....	189
15 10MnNbRE钢 .....	198
16 10MnPbRE钢 .....	207
17 X60、X65石油天然气输送管线用钢 .....	217
18 12MnPRE钢 .....	260

---

19	14MnMoVBRE钢	264
20	14MnVTiRE钢	269
21	15MnMoVNRE钢	282
22	16MnREL汽车大梁用热轧钢板	292
23	16MnRE冷轧钢板	303
24	16MnRER低温压力球罐用厚钢板	325
25	10Cr2AlMoRE耐海水腐蚀用钢	338
26	20Al2VRE化肥用钢	347
27	12SiMoWVTiBRE高压锅炉用钢	353
28	30MnNbRE钢	363
29	40MnNbRE钢	375
30	30CrMnMoRE铸钢	389
31	30CrMnMoRE轧制钢	394
32	30NiMnMoCuBRE铸钢	399
33	45SiMnRE铸钢	404
34	30Si2CrMoBRE高强度高韧性耐磨钢	406
35	20MnTiBRE齿轮用钢	416
36	25MnTiBRE齿轮用钢	421
37	30MnTiBRE齿轮用钢	437
38	GSiMnRE轴承钢	440
39	GSiMnVRE轴承钢	447
40	GMnMoVRE轴承钢	452
41	GCr17SiMn(RE)轧机轴承用钢	470
42	55SiMnRE耐磨钢	481
43	55SiMnMoBRE大截面汽车弹簧钢	494
44	60Si2MnRE汽车弹簧扁钢	502
45	65SiMnRE犁铧用钢	510
46	T11NbRE低淬透性犁铧钢	516
47	T12SiMnVRE羊毛剪机刀片用钢	523
48	W12Mo2Cr4VRE高速钢	529

---

49	W18Cr4VRE高速工具钢	549
50	86CrMoV7RE大型冷轧辊用钢	557
51	Cr13Si4NbRE耐硝酸腐蚀用钢	567
52	0Cr18Ni18Si2RE抗应力腐蚀不锈钢	571
53	3Cr24Ni7SiNRE耐热钢	578
54	ZG20RE渣罐用钢	598
55	ZG3Cr20RE半热滑轨用钢	602
56	ZGMn6Cr2RE耐磨钢	607
57	ZGMn13RE铲齿钢	616
58	Fe—Cr—Al电热合金	632
59	Cr23Al6Y抗渗碳电热合金	646
60	FCA-HT型高温Fe—Cr—Al合金	652

## 第Ⅰ部分

# 稀土的物理化学参数和 稀土在钢中的基本作用规律

## 1 稀土元素和钢中稀土的物理化学性 质和参数

### 1.1 稀土元素概述

我国有极其丰富的稀土矿物资源，储量居世界前列。随着科学技术的发展，稀土在冶金、石油、玻璃、陶瓷、电子、功能材料及化工等方面已经得到了愈来愈广泛的应用。

稀土元素通常是镧系元素再加上钪(Sc)、钇(Y)的总称，常用符号“RE”表示。镧系元素包括原子序数从57~71的15个元素，即镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu)。其中钷为人造放射性元素。也有人不把钪包括在稀土元素中。

稀土元素原子有特殊的电子结构，表1-1-1给出了稀土元素的外层电子分布。由表1-1-1可见，基态电子分布对镧系元素来说多数可以用 $4f^{n+1}6s^2$ 来表示，只有镧、铈、钆和镥是 $4f^n5d6s^2$ 。在表1-1-2中列出的是稀土元素在纯金属状态时的外层电子分布，它们的5d和6s电子合在一起组成导带。

各个稀土元素的化学性质均十分相近，镧、钆、镥外围的

表 1-1-1 稀土元素的外层电子分布

元 素	固态或液态时电子分布				气态(气态)电子分布		
	通 常		非 通 常		电 子 数		
	4f 电子	价电子	4f 电子	价电子	4f	5d	6s
La	0	3	—	—	0	1	2
Ce	1	3	0	4	1	1	2
Pr	2	3	1	4	3	—	2
Nd	3	3	—	—	4	—	2
Pm	4	3	—	—	5	—	2
Sm	5	3	6	2	6	—	2
Eu	6	3	7	2	7	—	2
Gd	7	3	—	—	7	1	2
Tb	8	3	7	4	9	—	2
Dy	9	3	—	—	10	—	2
Ho	10	3	—	—	11	—	2
Er	11	3	—	—	12	—	2
Tm	12	3	—	—	13	—	2
Yb	13	3	14	2	14	—	2
Lu	14	3	—	—	14	1	2
Y	0	3	—	—	0	1(4f) 2(5s)	
Sc							1(3d) 2(4s)

表 1-1-2 稀土金属在298K, 101kPa压力(1atm)时的外层  
电子分布

金 属	4f 电子数	价电子数	金 属	4f 电子数	价电子数
La	0	3	Tb	8	3
Ce	1	3	Dy	9	3
Pr	2	3	Ho	10	3
Nd	3	3	Er	11	3
Pm	4	3	Tm	12	3
Sm	5	3	Yb	14	3
Eu	7	3	Lu	14	3
Gd	7	3	Y	—	3

5d<sub>6</sub>s<sup>2</sup>电子，钪的3d<sub>1</sub>4s<sup>2</sup>电子，钇的4d<sub>1</sub>5s<sup>2</sup>电子都容易丢失，而呈稳定的三价状态。其他的镧系元素，虽然4f电子在较内层，但是因为电子在4f状态的能量和5d状态的能量相近，所以4f上的一个电子很容易被激发到5d状态，使其最外层电子成为3个，这3个电子也同样易于失去。因而，稀土元素在通常状态下一般都呈三价。

除了共性之外，各个稀土元素之间在性质上还有一些差异，故可以将它们分为两组。一组是铈组，包括镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕。一组是钇组，包括钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、铕有时也分入钇组。习惯上称铈组为轻稀土，钇组为重稀土。

虽然稀土元素的离子一般都具有正三价，但由于外层电子结构的差异，当4f层全部被电子填满(为14个)或半填满(7个)时，处于比较稳定的状态，所以有的稀土元素有时还会呈正二价、正四价，甚至正五价。如铈和镨有时可以是正四价，镨甚至还能出现正五价，铽和镝也能出现正四价。另一方面，钐的4f层上几乎填满了一半，铕的4f层恰好填满了一半，镱的4f层完全填满。因此，它们有时会呈正二价。

稀土元素的某些物理性质也随着它们原子序数和电子数目的逐步增加而呈有规律的变化。例如，由铈到钆，4f层电子自旋方向相同，由铽到镥则有反向自旋电子的填充，从而可以钆为分界线，将镧族元素分为两个小的周期。除此而外，三价离子的颜色及磁性等，也均以钆为中点呈对称性的规律变化。

镧系元素性质彼此非常相似，这不仅在于它们的价电子数目相同或基本相同，还在于它们原子半径和离子半径的大小也很相近，相邻元素相差不大。尽管相差不大，它们的变化也有一定的规律，即由镧至镥原子半径和离子半径随原子序数的增加而逐渐减小，这个现象被称为“镧系收缩”。镧系收缩的出现，是由于随着原子核内电荷的增加(相应地核外电子也增加)，较内层的4f层填充了越来越多的电子，这样，随着核电荷的增加，原子核对电