

# 简明焊工手册

# 简明焊工手册

手册编写组 编



机械工业出版社

本手册共分焊接的一般知识、焊接接头型式和焊件清理、焊接方法、焊接材料、焊接设备、金属材料的焊接、堆焊、切割、焊接质量的检验及安全技术等十章。内容以熔化焊、钢的焊接为重点。同时对压力焊、钎焊和有色金属的焊接等也作了一定的介绍。本手册所列数据资料大多取自国家标准、部颁标准和有关厂标。

本手册内容丰富、取材先进，具有简明、实用、语言通俗易懂的特点。适合机械行业广大焊接技术工人使用。也可供从事焊接技术工作和有关的工程技术人员参考。

## 简明焊工手册

手册编写组 编

\*

机械工业出版社出版（北京丰成门外百万庄南街一号）

（北京市书刊出版业营业登记证出字第 117 号）

机械工业出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·新华书店经售

\*

开本 850×1168 1/64 · 印张 15 5/8 · 插页 2 · 字数 494 千字

1986年5月北京第一版 · 1986年5月北京第一次印刷

印数 00,001—35,500 · 定价 4.45 元

\*

统一书号：15033 · 6102

## 前　　言

鉴于机械行业焊接技术发展的需要，机械工业出版社拟为广大焊接工人，尤其是中、低等级的焊工提供一本通俗、实用及便于手头查阅的焊接工具书。机械工业出版社委托我们航空工业部南昌飞机制造公司编写一《简明焊工手册》。限于编者行业方面的局限性，要编写一本机械行业焊工普遍适用的手册，有一定的困难。然而，在机械行业的同行们和学者们的鼓励和帮助下，促使我们勉力为之，几经易稿，使手册终于与读者见面。

本手册共分十章及附录，第一章焊接一般知识和第十章焊接安全生产由孙翔同志编写；第二章焊接接头型式和焊件清理和第八章切割由王明廉同志编写；第三章焊接方法由李永德同志编写；第四章焊接材料和第九章焊接检验由戚廷元同志编写；第五章焊接设备由陈文焕同志编写；第六章金属材料的焊接由魏玉明同志编写；第七章堆焊由李永德、戚廷元两同志共同编写。全书由孙翔同志负责统稿。

《手册》初稿承蒙沈阳工业大学顾钰熹副教授、南昌航空工业学院沈一龙副教授、上海工程技术大学焊接实验室顾曾迪主任、北京锅炉厂方仲元工程师和江西新建电焊机厂刘勋谋工程师的审阅，并得到江西石油化工机械厂张建华总工程师、南昌钢铁厂杨百新同志和许多兄弟单位的热情支持与帮助。对此，我们表示衷心的感谢。

由于编写者的水平和篇幅所限，挂一漏万在所难免。恳切希望读者批评指正。

编者

1984.9

# 目 录

第一章 焊接的一般知识 .....	1
第一节 金属学基础 .....	2
一 铁碳平衡图 .....	2
二 金属材料的机械性能 .....	5
三 金属的焊接性 .....	9
第二节 焊接热源 .....	13
一 焊接热源的种类及其主要特性 .....	13
二 焊接热效率 .....	15
第三节 焊缝结晶及接头组织 .....	16
一 熔池结晶的特点 .....	16
二 焊缝中的偏析现象 .....	18
三 焊缝中的夹杂 .....	20
四 热影响区的组织和性能 .....	21
五 焊缝金属组织的调整和改善 .....	23
第四节 焊接熔渣 .....	24
一 熔渣在焊接过程中的作用 .....	26
二 对焊接熔渣的要求 .....	26
三 熔渣的分类及用途 .....	27
四 熔渣性质的判断 .....	29

第五节 焊缝中的气孔	30
一 气孔的类型和特征	30
二 气孔的形成	31
三 影响产生气孔的因素	32
四 防止产生气孔的措施	34
第六节 焊接裂纹	36
一 热裂纹	37
二 再热裂纹	39
三 冷裂纹	40
第七节 焊接应力与变形	42
一 焊接应力及变形的种类	43
二 焊接变形的基本型式及其产生原因	45
三 消除焊接应力的方法	46
四 防止焊接变形的方法	48
五 矫正焊接变形的方法	56
第八节 焊件热处理	60
一 焊件热处理方法的选择	60
二 常用的热处理方法	62
第九节 焊接结构	64
一 焊接结构的特点	64
二 焊接金属结构时应注意的问题	64
三 焊接接头的特点	69

第十节 焊接夹具	73
一 焊接夹具的选择与使用	74
二 各种夹具的用途和要求	75
三 典型结构举例	77
第二章 焊接接头的型式和焊件清理	85
第一节 焊缝代号	85
一 基本符号	85
二 辅助符号	88
三 焊缝尺寸符号	89
四 焊缝符号的应用举例	91
第二节 焊接接头的基本型式	93
一 手工电弧焊、埋弧焊和气体保护 焊焊接接头的基本型式和要求	93
二 点焊和缝焊接头的基本型式和要求	128
三 对焊接头的基本型式和尺寸	130
四 摩擦焊接头的基本型式	132
五 钎焊接头的型式和要求	133
第三节 焊件的清理	135
一 焊前清理	135
二 焊后清理	140
第三章 焊接方法	142
第一节 气焊	142

## VII

一 气焊的特点	142
二 气焊的应用范围	144
三 气焊技术	145
第二节 手工电弧焊	150
一 手工电弧焊的特点	150
二 手工电弧焊的应用范围	152
三 手工电弧焊技术	152
第三节 埋弧焊	166
一 埋弧焊的特点	166
二 埋弧焊的应用范围	167
三 埋弧焊技术	167
第四节 二氧化碳气体保护焊	176
一 二氧化碳气体保护焊的特点	176
二 分类及应用范围	178
三 焊接技术	179
第五节 氩弧焊	185
一 氩弧焊的特点	185
二 分类及应用范围	190
三 氩弧焊技术	192
四 熔化极混合气体保护焊时气体的选择	195
第六节 等离子弧焊接	197
一 等离子弧焊的特点	197

二 焊接过程 .....	200
三 应用范围 .....	201
四 焊接技术 .....	202
第七节 电渣焊 .....	204
一 电渣焊的特点 .....	204
二 应用范围 .....	206
三 焊接技术 .....	206
第八节 点焊 .....	216
一 点焊的特点 .....	216
二 应用范围 .....	217
三 点焊技术 .....	219
第九节 缝焊 .....	224
一 缝焊的特点 .....	224
二 种类及应用范围 .....	225
三 缝焊工艺参数 .....	226
第十节 凸焊 .....	228
一 凸焊的特点和应用范围 .....	228
二 凸焊工艺 .....	230
第十一节 对焊 .....	232
一 对焊的特点及应用范围 .....	232
二 工艺参数 .....	235
第十二节 摩擦焊 .....	239

# X

一 摩擦焊的特点	239
二 应用及实例	241
三 焊接工艺	246
第十三节 钎焊	248
一 钎焊的特点	248
二 应用范围	249
三 钎焊工艺	250
四 不同钎焊方法的主要特点	262
第四章 焊接材料	266
第一节 焊条	266
一 焊条分类及型号、牌号表示方法	266
二 焊条选择要点	284
三 焊条的使用、保管及受潮后的 处理方法	286
四 常用焊条的牌号、特点和用途	287
第二节 焊丝	314
一 钢焊丝	314
二 有色金属焊丝	322
三 管状焊丝	325
第三节 钎料	327
一 钎料牌号的表示方法	327
二 各种钎料的成分、性能和用途	327

第四节 焊剂	340
一 埋弧焊和电渣焊用的焊剂	340
二 气焊熔剂	347
三 钎焊熔剂	348
第五节 焊接用气体	354
一 气体的性质及用途	354
二 各种气瓶的涂色标准	356
第六节 其它焊接材料	356
一 电阻焊用电极材料	356
二 熔焊用钨极材料	356
三 防止飞溅粘接用涂料	359
第七节 焊接材料消耗定额的估算	359
一 焊接材料消耗定额的估算	359
二 计算焊条、焊丝、焊剂、气体消耗定额的有关参数	362
第五章 焊接设备	373
第一节 焊接设备分类与电焊机型号的代表符号	373
一 焊接设备按其能源形式的不同分类	373
二 电焊机型号的代表符号 (摘自 JB-1475-80)	374
第二节 弧焊电源	383

## XI

一 电弧静特性 .....	383
二 弧焊电源的特性 .....	384
三 弧焊电源的类型 .....	387
四 弧焊电源的并联运用 .....	399
五 常用弧焊电源的主要技术数据和用途 .....	402
<b>第三节 电弧焊机 .....</b>	<b>417</b>
一 电弧焊机的送丝系统 .....	418
二 气体保护焊炬（或焊枪） .....	427
三 各类电弧焊机的特点 .....	429
四 常用电弧焊机的主要技术数据和用途 .....	435
<b>第四节 电阻焊机 .....</b>	<b>442</b>
一 电阻焊机的分类 .....	442
二 电阻焊机的组成 .....	445
三 常用电阻焊机的控制装置及其用途 .....	449
四 常用电阻焊机的主要技术数据及用途 .....	451
<b>第五节 其它电焊机 .....</b>	<b>462</b>
一 电渣焊机 .....	462
二 等离子弧焊机 .....	463
三 摩擦焊机 .....	466
<b>第六节 气焊设备 .....</b>	<b>467</b>
一 氧气瓶、乙炔瓶及瓶阀 .....	468
二 乙炔发生器 .....	469

三 回火防止器 .....	473
四 减压器 .....	474
五 焊炬 .....	476
六 乙炔过滤器及干燥器 .....	478
第七节 切割设备 .....	479
一 手工气割设备 .....	479
二 机械氧气切割设备 .....	481
三 火焰精密切割设备 .....	483
四 等离子弧切割机 .....	485
五 碳弧气刨设备 .....	487
第八节 常用辅助设备和工具 .....	489
一 电焊钳 .....	489
二 护目玻璃 .....	489
三 焊接电缆 .....	489
四 301-1型浮标式氧气吸入器 .....	490
五 橡胶气管 .....	490
六 PR-1kW 焊条干燥筒 .....	491
第九节 焊接设备的使用维护和故障排除 .....	492
一 电焊机的使用和维护 .....	492
二 焊接设备常见故障的排除 .....	493
第六章 金属材料的焊接 .....	505
第一节 低碳钢的焊接 .....	506

## XIV

一 常用低碳钢的化学成分和机械性能	506
二 焊接工艺特点	507
三 手工电弧焊	507
四 埋弧焊	515
五 电渣焊	521
六 二氧化碳气体保护焊	523
七 气焊	531
八 大电流等离子弧焊焊接规范	533
九 点、缝焊	534
第二节 中碳钢的焊接	536
一 常用钢号的化学成分和机械性能	536
二 焊接工艺特点	537
三 手工电弧焊	538
四 埋弧焊	540
五 电渣焊	540
六 二氧化碳气体保护焊	542
七 气焊的工艺参数	542
八 点、缝焊	543
第三节 合金结构钢的焊接	544
一 常用钢号及其基本性能	544
二 焊接工艺特点	552
三 $\sigma_s \leq 40$ 公斤力/毫米 <sup>2</sup> 低合金钢的焊接	555

四 $\sigma_s = 45 \sim 55$ 公斤力/毫米 <sup>2</sup> 合金结构 钢的焊接 .....	558
五 $\sigma_s = 60 \sim 70$ 公斤力/毫米 <sup>2</sup> 合金结构 钢的焊接 .....	560
六 中碳合金结构钢的焊接 .....	562
七 焊接规范 .....	563
八 焊接工艺要点 .....	573
第四节 不锈钢的焊接 .....	576
一 常用不锈钢的基本性能 .....	577
二 焊接工艺特点 .....	582
三 奥氏体不锈钢的焊接 .....	583
四 马氏体不锈钢的焊接 .....	601
五 铁素体不锈钢的焊接 .....	602
第五节 低合金耐蚀钢的焊接 .....	604
一 常用低合金耐蚀钢的基本性能 .....	604
二 含铝耐蚀钢的焊接 .....	607
三 其它低合金耐蚀钢的焊接 .....	608
四 焊接规范 .....	611
第六节 耐热钢的焊接 .....	611
一 常用耐热钢的基本性能 .....	611
二 焊接工艺特点 .....	620
三 珠光体耐热钢的焊接 .....	622

## X VI

四 奥氏体耐热钢的焊接	625
五 马氏体耐热钢的焊接	626
六 铁素体耐热钢的焊接	627
<b>第七节 低温用钢的焊接</b>	<b>629</b>
一 低温用钢的化学成分和机械性能	629
二 焊接工艺特点	630
三 焊接材料的选择	631
四 焊接规范	632
五 焊接工艺要点	632
<b>第八节 电炉丝（带）和热电偶丝的焊接</b>	<b>633</b>
一 电炉丝（带）的焊接	633
二 热电偶丝的焊接	640
<b>第九节 铸铁的焊接</b>	<b>644</b>
一 灰口铸铁的焊接	644
二 球墨铸铁的焊接	647
三 焊接规范参数的选择	649
<b>第十节 异种金属材料的焊接</b>	<b>650</b>
一 异种钢的焊接	651
二 碳钢和铸铁的焊接	658
三 钢与紫铜的焊接	659
四 钢与钛的焊接	663
五 钢与铝的焊接	664