


# 有色冶金用耐火材料

M.A.魯里耶 著

高先培等 譯


冶金工业出版社



# 有色冶金用耐火材料

M. A. 魏里耶 著

高先培、王文波、徐忠本 譯



冶金工业出版社

本书是根据苏联国立黑色与有色冶金科技书籍出版社出版的M.A.魯里耶(Лурье)所著的“有色冶金用耐火材料”(Огнеупоры в цветной металлургии)1956年版譯出。

本书扼要地介绍了有效地用于有色冶金热工设备中的耐火制品；敘述了制品的使用条件，各个段带上的废耐火材料的化学研究、窑业研究和岩相研究以及以这些研究为依据的耐火材料在反射炉、吹炉、焙烧炉、水套式鼓风炉、电炉等热工设备上的损毁机理。所有这些問題适用于冶炼銅、鎳、鈷、鋅、鉛和錫的工艺过程。

本书供耐火材料工业和有色冶金工业工程技术人员参考用。

本书各章分别由徐忠本(序、第 I、II 部分)、高先培(第 III-VI 部分)和王文波(第 VII-XIII 部分)譯出。

M. A. Лурье

ОГНЕУПОРЫ В ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

Металлургиздат (Москва 1956)

## 有色冶金用耐火材料

高先培 王文波 徐忠本 譯

---

1960年8月第一版 1960年8月北京第一次印刷 5,515册

开本850×1168·1/32·字数100,000·印张4  $\frac{22}{32}$  ·定价0.61元

统一書号：15062·2239 治金工业出版社印刷厂印

新华書店科技发行所发行 各地新华書店經售

---

冶金工业出版社出版 (地址：北京市灯市口甲45号)

北京市书刊出版业营业許可証出字第093号

## 序

耐火材料对于各种热工设备的操作有着重要的意义。根据苏共第二十次代表大会的决议，对于强化工艺过程，耐火材料的意义更是特别重大。为此，各种新品种耐火材料在有色冶金中均获得了应用。但是，直到现在还没有总结过有关耐火材料在有色冶金业中的应用已有经验。

本书首次收集了已有的工业资料，并且阐述了有助于在有色冶金设备上合理应用各种耐火材料的资料。

08000

## 目 录

I. 关于新品种耐火材料及其制造的一些資料.....	( 1 )
II. 反射炉用耐火材料.....	( 19 )
III. 吹炉用耐火材料.....	( 44 )
IV. 焙烧炉用耐火材料.....	( 68 )
V. 电炉用耐火材料.....	( 72 )
VI. 鼓风炉用耐火材料.....	( 92 )
VII. 锌蒸馏炉用耐火材料.....	(101)
VIII. 精馏塔用耐火材料.....	(123)
IX. 灰吹炉用耐火材料.....	(129)
X. 回轉炉用耐火材料;.....	(130)
XI. 浮渣蒸馏炉用耐火材料.....	(133)
XII. 附录.....	(134)
参考文献.....	(145)

# I. 关于新品种耐火材料及其 制造的一些資料

## 冶金鎂砂

在苏联，制造冶金鎂砂用的原料是薩特卡矿产地（烏拉尔）的粗晶菱鎂矿。

这种菱鎂矿的特点，在于組成相当稳定，杂质含量不大，灼烧后含有不大于 2.5~3% 的 CaO 和不少于 90% 的 MgO。

在精选和分类后，在竖窑或迴轉窑中于 1500~1600° 下焙烧菱鎂矿。

烧結鎂石主要由結晶相組成，并且含有方鎂石 ( $MgO$ )、鈣鎂橄欖石 ( $CaMgSiO_4$ )、鎂尖晶石 ( $MgAl_2O_4$ ) 和鎂鐵矿 ( $MgFe_2O_4$ ) 的晶粒。

通常，方鎂石和鎂鐵矿的总量达 94%。

磨碎的燒結鎂石，用来燒結和修补冶金炉炉底，制造鎂石制品，以及在制造鎔鎂制品和鎂橄欖石制品时用作配料的組分。

制造制品所用的冶金砂（燒結鎂石），它的平均化学組成是：  
2.3%  $SiO_2$ ; 2.4%  $R_2O_3$ ; 1.9%  $CaO$ ; 93%  $MgO$ ; 0.3% 灼烧減量。

在燒結和修补冶金炉炉底时，通常采用氧化鎂含量較小而氧化鈣含量較大的冶金砂。燒結时，要将这种冶金砂同炉渣或鉄鱗相混合，因而它才燒結（純氧化鎂在 2800° 时熔化）。

但是，由于炉渣的組成变动很大，在炉底的整个面积上这种燒結层不可能有均一的組成。

按“湿法”制成的合成冶金砂——“平炉砂”，具有較大的燒結速度和均一的組成。由細碎菱鎂矿、白云石和鉄矿組成的泥漿在

迴轉窯中于  $1600^{\circ}$  焙燒。

平爐砂具有如下化學組成： $4 \sim 5\%$   $\text{SiO}_2$ ； $10 \sim 12\%$   $\text{R}_2\text{O}_3^*$ ； $12 \sim 16\%$   $\text{CaO}$ ； $66 \sim 72\%$   $\text{MgO}$ 。平爐砂約含  $67 \sim 72\%$  方鎂石和  $10 \sim 15\%$  鐵酸二鈣 ( $\text{Ca}_2\text{Fe}_2\text{O}_5$ )。

鐵酸二鈣的熔點低( $1436^{\circ}$ )。和爐渣相比，熔融的鐵酸二鈣的粘度小，能良好地潤濕方鎂石，因而方鎂石的燒結就大大加速進行。用平爐砂進行燒結時，在爐底的整個面積上爐底各層的組成能達均一。

除燒結鎂石外，為建造搗築內襯，例如感應電爐內襯，乃採用熔融鎂石；熔融鎂石不同於燒結鎂石之處，在於它的純度比燒結鎂石大。

## 鎂石制品

鎂石制品主要是由燒結鎂砂製成的。

成批生產的鎂石制品的配料具有如下顆粒組成： $0 \sim 0.2$  毫米為  $40 \sim 60\%$ ； $0.8 \sim 2.0$  毫米為  $50 \sim 55\%$ 。

配料要經潤濕、臘置和在潤濕狀態下輪碾機中經過仔細加工。在配料中氧化鈣的含量很大時，為使生坯中的泥料在干燥時尽可能小地水化，臘置是特別需要的。

在臘置過程中，在鎂石泥料內生成膠體水化物  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  和  $\text{Mg}(\text{OH})_2$ ，這類水化物能提高泥料的結合能力。

為了分離在臘置時消化的和分解的白雲石同輕燒鎂石，要使配料的粗粒級通過孔徑約  $0.5$  毫米的篩。

鎂石泥料在兩次加壓的水壓機上壓型：起先壓型壓力為  $180$  公斤/厘米 $^2$ ，而後約  $800$  公斤/厘米 $^2$ 。鎂石制品生坯在隧道干燥窯中干燥；在這種干燥窯中，使空氣強制循環，使水分迅速排去，可以防

\* 原文誤，現據 П. П. 布德尼柯夫主編的“陶瓷與耐火材料工藝學”一書訂正——譯者。

止泥料水化，而在其他型式的干燥設備中泥料是会发生水化的。

在現有的工厂中，是在操作空間不高的多室煤气窑中于 $1550\sim1600^{\circ}$ 焙烧制品的。就焙烧制品而言，最先进的是隧道窑。

由于鎂砖在焙烧时有变形的趋向，砖垛的高度限定为 $20\sim22$ 层平放的鎂砖。

鎂石制品的热稳定性差，并且它的高温荷重軟化点比較低（表1）。

往配料中加入少量別种加入物，可以改进这类制品的质量。

若往配料中加入生成鎂橄榄石的矿物——氧化硅、蛇紋石、滑石，则能制得鎂橄榄石結合的鎂石制品，它具有較高的荷重軟化点。若往配料中加入矾土，则能制得鎂尖晶石結合的鎂石制品，它的热稳定性較大。

热稳定性增大的原因在于結構的改变，即在耐火材料中生成了可塑晶态結合物，这种結合物并不妨碍决定方鎂石顆粒中有无解理裂縫的方鎂石顆粒的可塑变形的出現。

鎂石制品的可貴性質，是它对硷性炉渣作用的安定性。

現在已經制定出保証減小鎂石制品气孔率的工艺过程。采用这种工艺时，鎂石制品的抗渣性还有所提高，因为从冶金炉操作空間吸收的氧化物进入砖体的阻力增大了。

高密度鎂石制品的制造工艺規定：

- 1) 采用保証顆粒堆积最致密的顆粒組成的泥料，即：40~50% 粗粒級，30~40% 細粒級和有限量的中粒級(10~15%)；
- 2) 混合碾磨細碎的鈦鐵精矿和部分燒結鎂石，以促使燒結良好；
- 3) 往泥料中加入增塑剂(亚硫酸盐紙漿廢液)，以使泥料具有良好的压型性；
- 4) 用压力为 $1200\sim1500$ 公斤/厘米<sup>2</sup>的水压机压型并在 $1600\sim1700^{\circ}$ 焙烧制品。

按照全苏耐火材料科学研究院制定的工艺，可制造气孔率为

鎂石制品、鎂鋁制品和鎂鋁制品的物理機械性質、熱性質和化學組成

表 1 4

制 劑 F orm	耐压强度 公斤/厘米 <sup>2</sup>	体积密度 克/厘米 <sup>3</sup>	比 重 克/厘米 <sup>3</sup>	显气孔率 %	真气孔率 %	2 公斤/厘米 <sup>2</sup> 荷重軟化 溫度, °C			在 1750° 时 并保溫 6 小 时的残余收 縮率, %
						开 始 点	終 点	点	
普通鎂砖	450—650	2.6—2.7	—	25—27	—	1550—1600	1550—1600	1—2	
热稳定鎂砖	500—900	2.8—3.0	—	13.5—20.3	—	1520—1630	1530—1730	2—3	
致密鎂砖	1260—1667	3.12—3.18	3.58—3.59	10.8—12.0	12.6—12.8	1580—1590	1620—1700	1.3	
普通鎂鋁砖	200—400	2.85	—	23.3	—	1450—1520	1480—1550	0.6	
热稳定鎂鋁砖	300—400	2.75—2.80	—	23.2	—	1470—1520	1470—1550	0.3	
方鎂石—鎂尖晶 石耐火材料	802	3.18	3.69	13.7	—	1600	1700	—	
高密度热稳定鎂 鋁砖	885	3.09	—	18.0	—	1550	1600	—	
鎂鋁砖 (在配料 中有細碎的鎂 鐵矿)	850	3.32	—	10.0	—	1630	1700	—	

續表 1

剖 品	热稳定性		化学组成, %						
	水冷却	空气冷却	SiO <sub>2</sub>	TiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	CaO	MgO	Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
普通镁砖	—	4—9	2.4	—	2.6	—	1.7—2.0	92—94	—
热稳定镁砖	—	100	2.1—4.8	—	5.0—12.3	2.1—5.6	1.0—2.7	80.4—82.1	—
致密镁砖	2.6	25	2.05—2.6	0.86—1.0	3.8	5.2	0.8—1.8	90.0—92.1	—
普通铬镁砖	7.8	—	5.8	—	6.8	13.5	1.6	54.9	17.2
热稳定镁铬砖	5.4	—	4.5	—	3.9	11.0	1.7	69.5	9.1
方镁石—镁尖晶石耐火材料	25	—	4.3	—	4.74	4.85+1.8FeO	2.4	73.1	8.76
高密度热稳定镁铬砖	35	—	—	—	—	—	—	66.6	12.52
镁砖(在配料中有细碎的铬铁矿)	—	—	4.5	—	5.0	7.2	2.4	70.4	11.20

11~12% 的鎂石制品（参看表 1）。此外，制定了用分散鎂石泥料制造气孔率小于 5% 的特致密鎂石制品和用熔融鎂石制造气孔率为 0.2~1.7% 的鎂石制品的制造工艺。

## 鉻鎂耐火材料

鉻鎂耐火材料属于尖晶石耐火材料之列；按矿物組成，这种耐火材料是和方鎂石 ( $MgO$ ) 化合的尖晶石类矿物  $Mg(Cr, Al)_2O_4$ 。制造鉻鎂制品用的原料是鉻鎂矿和烧結鎂砂。

采用的是薩兰內矿产地和金彼尔賽超基性块状体矿产地的鉻铁矿。前一矿产地的鉻铁矿是同样的，其中氧化鉻貧缺，是由綠泥石型的鉻尖晶石——水化鋁代硅酸鎂——組成的。后一矿产地的鉻铁矿的特点在于：氧化鉻的含量大，但是，即使同一矿产地范围内的矿石，它的物理性质和化学組成也各不相同。

薩兰內矿石和金彼尔賽矿石的近似化学組成列于表 2。

鉻鎂制品的制造工艺过程，包括鉻铁矿和烧結鎂石的破碎和碾磨，鉻鎂泥料的混合和制备，制品的压型、干燥和焙烧。

鉻鐵矿的化学組成，%

表 2

矿 石	$SiO_2$	$Al_2O_3$	$Fe_2O_3$	$CaO$	$MgO$	$Cr_2O_3$	灼烧減量
薩兰內矿石	4.48	8.41	10.45	1.40	18.24	56.95	0.78
金彼尔賽矿石	5.97	20.03	21.47	2.43	15.14	37.28	2.5

鉻铁矿不得含有許多硅酸盐和石灰。当有硅酸盐存在时（和尖晶石相比，由于弹性模数大），泥料的成型性就降低。而当石灰含量大时，鉻鎂制品的耐火性质就会变坏，荷重軟化点就会降低，鈣鎂橄榄石 ( $CaMgSiO_4$ ) 同鎂铁矿 ( $MgFe_2O_4$ ) 和鎂尖晶石 ( $MgAl_2O_4$ ) 会生成低熔点的低共熔混合物（这两种低共熔混合物的熔点分别为 1430 和 1330°）。

鎔鎂耐火材料是由配料中含 30% 至 70% 鎔鐵矿和 70% 至 30% 烧結鎂石的泥料制成的。当鎔鐵矿的含量低时，制得的耐火材料称为鎂鎔耐火材料；当鎔鐵矿的含量高时，制得的耐火材料称为鎔鎂耐火材料。

在焙烧鎔鐵矿和烧結鎂石的过程中，发生尖晶石类矿物的 FeO 置換为 MgO 的反应，以及鎔鐵矿中所含的易熔化合物在和 MgO 相互作用时轉化为高級耐火物：鎂鐵矿、鎂橄欖石、鎂尖晶石；在发生 FeO 置換为 MgO 的反应的同时，低价鉄被氧化为高价而且生成鎂鐵矿。当配料中烧結鎂石的含量小于 30% 时，上述反应不能完成。

鎂石和鎔鐵矿在配料中的比例，乃根据耐火材料的用途，即根据使用寿命来确定的。

在选择泥料的顆粒組成时，要使顆粒組成符合顆粒堆积的最大密度的条件。为了增強制品的热稳定性，乃将鎔鐵矿部分以粗粒状加入配料中，用輥磨机、球磨机和管磨机粉碎配料的各組分，并且用混碾机或混合攪拌机混合配料。

應該用水压机在不小于 800 公斤/厘米<sup>2</sup> 的压力下压制制品，而且應該逐漸緩慢地加大压力，以使攪拌在一起的顆粒更加密聚①。

通常这类制品在多室煤气窑或隧道窑中于 1600° 左右焙烧。

由于鎂鎔制品的热稳定性和抗渣性強，大尺寸的炉頂鎂鎔制品(460 毫米)可有效地用于平炉炉頂上。

鎔鎂制品和鎂鎔制品的缺点是：荷重軟化点相当低和制品的气孔率大。但是，試驗工作确定，这些指标也是可以改进的。为此，必需采用杂质含量小的純原料，正确选择顆粒組成，在 1500 公斤/厘米<sup>2</sup>压力下压制这种制品和在 1700° 下进行焙烧。

---

① 只是在沒有水压机的条件下，才用強力的摩擦压型机在 400~500 公斤/厘米<sup>2</sup> 的压力下压制大尺寸的制品，用帶迴轉台的机械压型机在 250 公斤/厘米<sup>2</sup>的压力下压制标准制品。

当加入熔融镁石来作镁石组成部分时，可以得到高的性质指标。

在“馬格列吉特”工厂中，往配料内掺入细碎的铬铁矿，并且制得气孔率为10%和软化点为 $1630^{\circ}$ 的铬镁砖，这种砖可以有效地用作平炉的水套内衬（参看表1）。

工业生产的还有镶有钢片的不烧铬镁制品。

为了制造这种制品，在配料中加入提高材料强度的胶合加入物。镶以钢片，可以促使砌体烧结成为整体，因而延长了砌体的使用寿命。

不烧铬镁制品能有效地用于焙烧菱镁矿、白云石和硅酸盐水泥熟料用的回转窑烧结带上，以及用于炼钢电炉的砌体上。

## 高铝制品

高铝耐火材料分为三类：莫来石耐火材料，莫来石刚玉耐火材料和刚玉耐火材料；第一类含 $45\sim72\%$   $\text{Al}_2\text{O}_3$ ，第二类含72%以上 $\text{Al}_2\text{O}_3$ ，第三类含 $98\sim99\%$   $\text{Al}_2\text{O}_3$ 。

莫来石耐火材料是由硬水铝矿精矿（含水矾土 $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ ）制得的。制造这种耐火材料的最好的原料是蓝晶石（硅线石类矿物 $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{SiO}_2$ ）。莫来石刚玉耐火材料和刚玉耐火材料是由工业氧化铝——冶铝生产中的半成品——制得的。

烧成的莫来石耐火材料的制造工艺，和粘土制品的制造工艺很少有差别。配料的主要组分是硬水铝矿精矿，其中含有70~72%  $\text{Al}_2\text{O}_3$ 、20%  $\text{SiO}_2$  和 3~3.5% 熔剂。精矿用粘土结合而成球，料球于 $1500^{\circ}$ 在倒焰窑中焙烧。制品按制造多熟料粘土制品的通用方法成型。配料由硬水铝矿料球（85~90%）和10~15% 粘土组成。制品于 $1500^{\circ}$ 在倒焰窑或隧道窑中焙烧。

莫来石刚玉耐火材料的制造工艺由两个独立阶段组成：即高铝料球的制造和制品的制造。制造料球的原料是工业氧化铝和耐

火粘土。

标准标号的工业氧化鋁含有 99.0~99.5%  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ; 0.25~0.1%  $\text{SiO}_2$ ; 0.3~0.5%  $\text{Na}_2\text{O}$  和 0.1~0.05% 其他氧化物。

制造高鋁料球，需要細碎氧化鋁(粒度为 1~2 微米)。料球按照可塑成型的最简单的程序而成型，即潤湿泥料并使泥料通过挤压机。料球在倒焰窑或短迴轉窑中于 1600~1650° 焙烧。由于硬度大，高鋁料球要在顎式破碎机和重型輪碾机中經過两次破碎，然后在球磨机中被粉碎，而篩出的粗粒要在管磨机中粉碎。

制造莫来石刚玉制品时，配料由 75% 高鋁料球和 25% 粘土或高岭土組成。为制得致密的高鋁制品，熟料的合理的顆粒組成應該是 30~40% 粗顆粒(0.5~1.0 毫米)、50~60% 細顆粒(0.088 毫米)和不大于 10% 中級顆粒 (0.5~0.088 毫米)。在粘土結合剂中，小于 1 微米的顆粒是 80~90%。配料的各組分在輕型混碾机中混合。首先将細粒級熟料同粘土混合，潤湿泥料至泥浆稠度；往配料中加入粗粒級熟料，在繼續混合的过程中用泥浆潤湿粗粒級熟料。

現在，是用強力机械压型机在 600 公斤/厘米<sup>2</sup> 壓力下进行压型。此外，用約 1000 公斤/厘米<sup>2</sup> 的、压型压力緩慢增加的和两面多次加压的水压机，亦可以制得結構良好的致密制品。

莫来石刚玉制品在倒焰窑(制品垛不高)或隧道窑中于 1500° 焙烧。焙烧温度不得超过 1600°，因为这种制品在焙烧时有收縮变形的趋势。

在制造刚玉耐火材料时，由于細分散的粉料聚集再結晶，坯体便可以达到燒結。

制备刚玉熟料时，在粉碎前将氧化鋁同 0.5~1.0%  $\text{TiO}_2$  相混合，装在烧鉢中置于倒焰窑內于 1400~1500° 焙烧。粉碎按湿法进行至极限粒度为 2 微米。焙烧細分散氧化鋁以制取刚玉熟料，應該在迴轉窑中于高温进行，因为細分散氧化鋁的坯体在 1700~1750° 时才完全結晶和燒結；加入熔剂，可以将燒結温度降低至

1600°左右。

用刚玉熟料制造制品时，乃用粉碎的矾土作结合剂（其用量为配料重量的30%）。

各种高铝制品的化学组成和窑业性质列于表3。

高铝耐火材料的化学组成和窑业性质

表3

制 品 的 种 类	结合 土的用 量, %	化 学 组 成, %		体 积 密 度 克 厘 米 <sup>3</sup>	气 孔 率 %	2 公 斤 / 厘 米 <sup>2</sup> 荷 重 软 化 温 度, °C		
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	熔 剂 总 量			开 始 点	4% —	40% —
莫来石制品………								
用硬水铝矿时………	7	68	3.5	2.05	28	1500	1550	1700
用人造氧化铝时………	15	60	3.5	2.30	19	1500	1570	1750
莫来石刚玉制品………	20	73	3.5	2.55	20	1580	1650	1800
刚玉制品………	无	99	1.0	3.30	1.5	1850	—	—

在莫来石型的高铝制品中，在高温稳定的固相是莫来石。全部过剩的硅酸和熔剂都生成玻璃，在高温玻璃就变成液态。在莫来石耐火材料中氧化铝的含量愈大，液相的生成温度就愈高；在Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>的含量为72%时，这一温度达到1545°。莫来石制品的热稳定性取决于坯体的结构。随氧化铝含量增加和熔剂含量减少，制品的热稳定性增强。

在含有72%以上Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>的莫来石刚玉型高铝制品中，在高温有莫来石和刚玉位于固相中。在这种制品中，当没有熔剂时，在1810°出现液相；在有杂质存在时，液相生长温度降低至1600~1700°。

由于在莫来石刚玉耐火材料中液相的生成开始温度比在莫来石制品中高，这就决定能将前者有效地用于耐火砌体的某些部件上，而在这里莫来石耐火材料是不合要求的。

高铝制品，特别是刚玉制品，对于碱性和酸性炉渣具有很大的安定性。

由于荷重软化点高，密度以及因此而有的良好的抗渣性，我们

很容易区分开耐火材料同其他种耐火材料。

## 致密粘土制品和高岭土制品

普通粘土制品和高岭土制品的气孔率为 24.0~30.0%，而耐压强度为 200~300 公斤/厘米<sup>2</sup>。

制造高密度粘土制品时，采用多熟料法。制品的配料由 80~95% 粘土熟料和 20~5% 粘土组成。熟料应该具有最小的吸水率；为此，采用真空可塑成型制造料球以及用蒸汽润湿泥料，是合适的。在这种情况下，粘土或高岭土的颗粒之间的接触面很大，而且粗坯不含压入的空气。为了制得致密烧结的熟料，在迴轉窑中进行焙烧是合适的。

用粘土制取熟料时，在 1400~1450° 进行焙烧；用高岭土制取料球时，在 1500~1550° 进行焙烧。在这种温度下，坯体保持粒状构造，这对于多熟料制品的性质有着良好的影响。

多熟料泥料的颗粒组成必需使颗粒在泥料中以最大的密度堆积。粗粒和细粒的大小比，应等于 5~6 左右，其重量比约为 2。

若往配料中加入 50% 粒度大于 1 毫米的粗粒熟料、35% 粒度为 0.088 毫米的细粒熟料和 15% 高可塑粘土，则可以制得致密的制品。

为使瘠化组分和结合组分都均匀地分布，则必需将它们仔细加以搅拌。

用泥浆在混碾机中润湿细粒级熟料，而后往其中加入未调成泥浆的结合粘土。将如此处理制得的泥料同粗粒级熟料在浆式搅拌机或间歇式混和盘磨中混合。

在球磨机中共同碾磨细粒级熟料和结合粘土，可以得到良好的结果。以后，将共同碾磨的粘土和细粒熟料和粗粒熟料相混合。

制品需要在 1000 公斤/厘米<sup>2</sup> 左右的压力下成型，在 1400~1450° 于隧道窑中进行焙烧。

高密度的粘土制品，它的机械强度约为 800 公斤/厘米<sup>2</sup>，气孔率 14~16%，此外它还具有相当高的热稳定性。为使制品能够良好地在相当恒定的温度下工作于炉渣作用的条件下，乃使制品具有细粒结构。

高岭土是一种比粘土更纯的原料。所以，高密度高岭土制品比粘土制品含有更多的氧化铝，较少的熔剂，而且具有较高的耐火度。高岭土制品的荷重软化点也比粘土制品高（表 4）。

高岭土制品和粘土制品的性质

表 4

制 品	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 的 含 量, %	烧 结 温 度 °C	耐 火 度 °C	熔 剂 总 量 %	2 公 斤 / 厘 米 <sup>2</sup> 荷 重 软 化 点, °C	
					开 始 点	40%
高岭土制品	40—44	1450—1550	1750—1770	2—3	1500	1650
粘 土 制 品	38—40	1300—1400	1730—1750	5—6	1400	1600

## 镁橄榄石制品

镁橄榄石制品是由苦闪橄榄岩、纯橄榄岩、蛇纹岩和镁砂制成的。

上述岩石的化学组成列于表 5（见 13 頁）。

在苦闪橄榄岩中，占多数的矿物是橄榄石  $(Mg, Fe)_2SiO_4$ ；在蛇纹岩中，占多数的是蛇纹石  $(H_4Mg_3Si_2O_9)$ ；纯橄榄岩是一种中间岩石，是由橄榄石、蛇纹石、水镁石  $[Mg(OH_2)_2]$  和铬尖晶石以不同比例组成的。

由苦闪橄榄岩制造镁橄榄石制品时，要将苦闪橄榄岩加以破碎和碾磨，然后将它同镁砂相混合；泥料在 600 公斤/厘米<sup>2</sup> 压力下压型；生坯在隧道干燥窑中干燥并在隧道窑或多室煤气窑中于 1600° 焙烧。

在焙烧过程中，含镁硅酸盐岩的热分解产物——偏硅酸镁  $MgSiO_3$ 、铁橄榄石  $Fe_2SiO_4$ 、 $FeO$ 、 $SiO_2$ ，由于同镁砂相互作用，都转