

土法上馬遍地开花

土法炼铜

辽宁省手工业生产联社编



辽宁人民出版社

土法上馬遍地开花

土 法 炼 銅

辽宁省手工业生产联社編

辽宁人民出版社

1958年沈阳

土 法 炼 銅
辽宁省手工业生产联社编

★

辽宁人民出版社出版（沈阳市沈阳路二段富前里2号） 沈阳市书刊出版业营业登记证字第1号
沈阳新华印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

787×1092印16·5印张·10,000字·印数：1—30,000 1958年9月第1版
1958年9月第1次印刷 联一书局：15090·62 定价(5)0.07元

前　　言

在建設社会主义总路綫的鼓舞下，我省手工业系統职工和全国人民一样，正在以冲天的干勁，大搞冶金工业。到目前为止，已試驗成功了三种土法炼冰銅和一种土法炼精銅的經驗。这本小冊子較具体的介紹了这四种土法炼銅的創造過程和操作方法。

冰銅不是純銅，其中含有硫和鐵的成分，是硫化銅硫化鐵的化合物，表面呈黑色，砸碎后其斷面为黃亮亮的古銅色。冰銅虽然不能直接拿來使用，但可以售給国家，或者送冶炼厂加工成精銅；本书介紹的土法也可以将冰銅炼成黃色的精銅。含銅純度在90%以上的精銅，就可以用來做一般的机械零件和家具。至于做電線用的銅，必須将精銅再經過电解成电解銅，它的含銅純度可达99.9%以上。

應該指出，这些土办法并不是已經十全十美的了，應該根据各地具体情况，在生产中不断地摸索改进。

我們編印这本小冊子是想作为各单位筹办土法炼銅的参考，希望它能在“全民动手，大搞冶炼，土法小型，遍地开花”当中，起到抛磚引玉的作用。

目 录

土坩罐炼冰铜的經驗.....	1
土法炼純銅的經驗.....	5
小土爐炼銅的經驗.....	11

土坩罐炼冰铜的經驗

在工农业生产大跃进中，沈阳市北市区电线制造合作工厂的全体职工，经过整风运动的教育和“十五年赶上英国”的伟大号召鼓舞下，生产积极性和创造性空前高涨，进一步认识到增产各种电线对支援工农业生产大跃进的重要意义，全厂职工经过多次讨论，确定了1958年的生产指标将比去年跃进三番。要想实现这个跃进计划，首先必须解决紫铜不足的困难。他们学习了原中央手工业局白如冰局长“关于大力开采地下宝藏，解决原料不足”的报告之后，明确了要想解决原料不足，必须自力更生，开矿炼铜。于是他们就到处联系，寻找矿源。在有关方面的协助下，和铁岭县地方国营铅铜矿订立了协作合同。

铁岭铜矿是硫化矿，含铜品位在3%左右。在清朝与日伪等时期都开采过，但由于矿脉不正常、品位低，满足不了资本家和帝国主义者的欲望，先后放弃了。在社会主义生产大跃进的新形势下，为了挖掘地下宝藏，支援国家工农建设，又恢复开采。电线厂和铁岭县铅铜矿协作的方式是：有关采矿技术和人力由铅铜矿负责解决；有关资金、设备和冶炼技术等由电线厂负责解决。但电线厂没有冶炼矿石的经验，又缺少技术人才。于是就组织四名工人和干部去沈阳市第三熔炼社学习了两次，又请东北工学院冶金系去铁岭帮助设计和配方，就这样他们开始自力更生，解决铜料来源不足的困难。

在冶炼方法上，采取“土洋結合”的办法。土法，就是对品位在5%以上的富矿石，砸碎后直接装入坩罐內，用自然通风的土爐炼銅；洋法，就是对品位在4%以下的矿石，先用机器粉碎，用药料浮选后再送去冶炼。現將坩罐冶炼办法介紹如下：

坩罐是用65%的廢耐火磚粉、15%焦炭粉、15%白泥和5%鉛粉，加水混合成烂泥状。再用一个粗四英寸、长16英寸的圓头木棒作模型，将坩罐泥在模子上拍成型，坩罐中部的厚度以1公分为宜，罐的下部稍厚，上部稍薄。制成功后取下放在背阴的地方晾干，即可使用。每个坩罐成本仅6分錢（图1）。




图1 坩 罐

裝坩罐炼銅爐是長方形的，上口略向里收縮。建爐時，先砌三面死爐壁，留一头作活爐壁，待裝完爐后再砌。砌一個能裝400個坩罐的爐，需長3公尺、寬1.5公尺、高1.2公尺。爐內壁用半磚耐火磚（用黃泥代替亦行），外壁用一磚紅磚砌成；爐底立

几行紅磚作风道，以便自然通风，每行磚的距离以落不下焦炭为标准。

装爐时，先在爐底立放的紅磚上鋪上20公斤木炭，作引火用；木炭上鋪一层大块焦子，再鋪一些碎焦子，共約一尺厚。上面可以立放一层坩罐（也可以放两层坩罐，但爐壁要适当加高，焦炭也要增加），罐上浮擋些破碎的坩罐片。装好后再把炼銅爐留的一面墙砌上，下边留通风口自然通风，再在坩罐周围裝上焦炭后，即可点火。一爐用焦炭800公斤。

点火后，爐內温度逐渐达到1,300度，約熔炼6～7小时，听到坩罐內的岩浆发出象煮饭开鍋的响声，即可把后砌的一面爐壁扒开，取出坩罐，斜立地下，冷却后拦腰砸碎，沉在坩罐底下的冰銅象一个馬蹄形，所以也有叫馬蹄銅。如一爐裝400个坩罐，每爐可提炼400公斤冰銅（图2）。



图2 从爐中取出坩罐

坩罐炼铜，在未正式冶炼前是经过多次试验才成功的。第一炉炼出来的象墨子青一样，铜没有分解出来，分析原因，除熔化时间短、温度低以外，配料不合适。第二炉用56个罐试验，分成7行，每行用不同的配料方法和比例，结果是放3%的碎玻璃的质量最好，含铜量达54.46%，但铜的密度不好，有蜂窝，原因是温度低，矿石内的石英石化的不透。第三炉又增加了热量，炼出来的冰铜含铜量达65%，终于成功了。

为了降低炼铜的生产成本，扩大资源的利用，他们对含铜品位在4%以下的贫矿石，就地采取简易的洋办法浮选后再冶炼。浮选是先将矿石用老虎口机咬成2公分的小块，再送入石碾机或球磨机碾成60~80目粉末，再送入水槽内，用搅拌机搅拌，加药料（称黄药，根据矿石含量情况配方，每浮选一吨铜粉，只需2元多钱的药）提选，这样就大大地减少了贫矿中的废石和对冶炼有害的杂质，使浮选后的矿石粉含铜量提高到10%以上。虽然浮选矿石需要一定的动力设备，但对充分利用资源、降低冶炼成本是起到很大作用的。浮选和坩罐熔炼相结合炼出每吨冰铜的成本为900元，比国家调拨价（1,500元）便宜40%。

土法炼純銅的經驗

在社會主義建設總路線的光輝照耀下，清源縣手工業聯社與省手工業管理局鑄造機械修配廠聯合開采了一座銅礦。從七月一日開始經過多次試驗，用土法不僅能煉出冰銅，而且還能提煉出純銅，經化驗證明純度達97.78%，可以製造一般機械和家具。現把煉銅經過介紹如下：

一 煙 煉 冰 銅

開始研究提煉冰銅時，工人中反映兩種意見：一種認為我們不是煉銅的，外行不能煉出銅來；另一種以為我們雖是外行，但對有色金屬的性質是很熟悉的，加上各地已有土法煉銅的經驗，只要我們有信心，肯鑽研，土法煉銅一定能成功。爭論的結果大家一致同意大搞土法煉銅，解決銅料不足的困難。這時領導上就發動大家研究怎樣煉銅，討論中很多人認為用化鐵勺爐就可以煉出冰銅。在初次試驗中，發現風口發黑，當時召集現場操作人員一起研究，大家認為礦石含雜質太多，被冷風吹了發黑就會凝結。於是就馬上採取緊急措施，將木炭送進入風口，因木炭易燃，立即解除了風口發黑的現象。試驗成功了，煉出的冰銅水完全合乎要求。

利用這種兩公尺高、一公尺粗的化鐵勺爐煉冰銅，在24小時內可化礦石六、七噸，如礦石品位為4%，能煉出冰銅七、八百

斤。操作方法大体与化铁相同，先把炉内装上八分满的木柴，再按炉的能量装底焦50公斤，使与炉口平，待木柴燃燒后，沉下0.5公尺时，先下石灰石15公斤（占矿石30%），再下矿石50公斤，大約在30分鐘左右，再按焦炭32.5公斤、石灰石15公斤、矿石50公斤，接續上到十几盘后，焦炭还可以少上，如果化的时间更长，焦炭数还能多省些。另外在操作中必須經常掌握爐的温度，大致不能超过1,200~1,300度，否則火力太硬，冰铜水氧化太大，会减少冰铜产量（图1）。



图1 用炼铁勾爐冶炼冰銅

采用这种化铁勾爐炼铜，我們認為有以下几点好处：

1. 土洋都适用，有电源的地方可以用电动吹风机；无电源的地方可以用风匣。特別适用于矿藏量少的小矿，可以随着矿址移动而移动。同时，还可以根据矿藏量的大小，日产量的多

少，来确定建爐的大小和多少。

2. 爐的造价低，每台成本价約300元左右，构造簡單、寿命长，能使用几十年，而且可以一爐两用，能炼銅又能化鐵。

3. 操作簡單，与化生鐵的技术相仿，每台只需一名普通熔化工，节省人力，培养一、二个月即能单独操作。

二 由冰銅炼純銅

在冰銅炼出来以后，就开始研究如何把冰銅提炼成純銅，同时派人到冶炼厂去学习。在大家討論研究时，一部分人却摆了很多困难，認為冶炼厂提炼純銅是用鎂磚砌的爐，用油和氧气吹炼，我們办不到。这时领导上号召大家要敢想、敢干、敢为，于是炼純銅的試驗工作开始了。第一次用小坩罐直接燒木炭試驗，結果把小坩罐燒碎了。这时大家表現束手无策，领导上一面鼓励繼續創造，一面又組織工人第二次到冶炼厂去学习，回来后組織大家找原因。大家認為冶炼厂使用氧气吹风是用管子送进爐底，而我們沒有这套设备。于是领导上就提出用土办法代替洋办法的課題。有的同志根据氧气吹风的道理，提出用黃泥建一座联結在一起的双爐，燃燒木炭代替氧气，用吹风机送风吹炼，也就是在第一个爐內装上木炭，把燃燒的木炭的火力用吹风机吹入第二个爐內炼純銅，經過試驗終於成功了。

炼純銅爐的构造和操作方法如下：

(一) 爐的形状如圖形(詳見图纸)，这种土爐的构造簡單，造价便宜，建一个1公尺高、1.2公尺粗的小爐，只需二个工和1,500斤黃泥、2,000块磚。爐基用三层紅磚，在第二层紅磚下抹一层水泥，用来隔潮；爐底先鋪一层爐灰渣子，也是用来隔潮的，上面用

鋼磚粉、石灰粉、耐火土混合抹爐底。另外用一馬力的風箱（人力和動力的均可）就可以煉出純銅（圖2）。



圖2 双爐外形

(二)這個爐每八小時能化冰銅50公斤，出純銅20公斤。

(三)操作簡單，一般工人學習幾天就可以操作。具體操作方法：

(1)在未生爐前用焦炭粉和耐火土將流銅水口封好，如果用其他材料封口，打眼時不易立即鑿開，容易使銅水凝結。

(2)將流銅水眼封好後，將木炭從第一爐上口裝滿，開始生爐。

(3)等第一爐炭火把第二爐燒紅後，先投入等於冰銅水30%的石灰石，使其熔化，起撈渣作用。

(4)在石灰石將要熔化時，再將冰銅塊或勺爐煉出的冰銅水倒入第二爐內，即開始提煉純銅。

(5)在冰銅水投入第二爐以後，每隔10分鐘撈渣一次，繼續

操作到大約五、六小時後，等渣淨銅水成鏡面狀態，迅速將流銅水眼打開，如果打慢了銅水會凝結在爐內。

(6) 在打流銅水眼前，應作好銅錠模型，以便銅水流進型內鑄成需要的形狀。


(7) 在以上操作的過程中，最主要的必須使木炭的火力保持正常、不間斷。冶煉廠用油是用機械管子流入，而我們用木炭，如果火力不足會使銅水凝結爐內，因此必須保持每10~20分鐘添一次木炭。

(8) 在操作過程中必須時刻注意風力，如果發現爐內火色發黑時，必須馬上加大風力，以增強火力。

(9) 為了縮短熔化時間，節省燃料，降低生產成本，應採取流水作業方法，即把勺爐煉出的冰銅水立即倒入煉純銅爐內。

土辦法煉純銅的試煉成本，初步估算每噸為3,600元，比國攤價3,300元還高一些。但我們相信在正式投入生產後，充分依靠群眾，是可以逐步降低成本的。如職工提出：現在焦炭比重大，冰銅出的少；燒木炭太貴，如果在爐下增設爐底，燒焦炭也可以。這些寶貴的意見，都值得今后認真研究試驗。

图 3 正面图



小土爐煉銅的經驗

在党的社会主义建設總路綫和趕上英國的偉大号召鼓舞下，撫順市手工業管理局和五龍區后安鄉合建了一處合作銅礦。根據國家勘探隊初步勘探認為：這裡的資源埋藏量比較豐富，礦石含銅品位在2.5%左右。從6月5日開始籌建，在當地黨委的具體領導下，根據山區的具體條件，採取了邊采、邊探、邊試、邊建的方法。充當冶煉的六名工人，是從手工業土木建築社抽調的瓦工，都是外行。在冶煉上貫徹了先土後洋、土洋結合、由小到大的方針，在“失敗找教訓、成功為目的”的口號下，經過14天苦鑽苦干，先後修建了試驗小爐26個，經過37次的試煉，克服了技術、設備等各方面的困難，終於在7月1日用土法煉出了第一爐冰銅水，破除了土法不能冶煉有色金屬的迷信。

這種小土爐的特點是：投資少、收效快、易操作，並適于技術設備較困難的地區。每座爐的造價只需4元，除5塊耐火磚外，其餘材料是就地取材的石頭和黃泥等。建造時間只需半天，平均用一個工，30小時後即可投入生產。操作上更為簡單，根據礦石成分的不同，適當的配合焦炭和石灰石，一般人員只要熟悉一、二次操作方法後，就能掌握全面生產過程。在沒有柴油機、電動機、鼓風機動力的情況下，可以利用木風箱或用木制腳踏鼓風機代替。在配方不清、化驗條件困難的情況下，用小土爐進行試煉，收效快，容易辦，既能培養技術力量，又可摸出配料比例，

为开办土高爐打下有力基础。

一 小土爐的构造

1. 規格：爐高1.3公尺，爐底直徑35公分，爐腰直徑55公分，爐口（直徑）30公分。金池是鍋底形，直徑24公分，深7公分。金池旁有一出銅口，直徑為5公分。出渣口位於出銅口上方，相距4公分，本身直徑7公分。风口設在出渣口的對面，風力點吹在出銅和出渣口的中間。爐的容積為500市斤。爐內在通風口和出渣口兩側上面砌成兩個縮山，相距33公分，其作用是为了在冶炼過程中使縮料正常均勻。

2. 材料：爐身底半部需用耐火磚5塊（用動力風時耐火磚可適當增加）。上半部和耐火磚外部及爐基用紅磚或石頭砌成，爐膛用耐火泥刷抹，在砌爐前一定要把爐基烘干。



图1 小土炼銅爐