

簡易輪窯燒磚

趙 璋 韓 京 編著

建築工程出版社

內容提要

本書着重介紹了簡易輪窯的各項操作，從碼窯、點火、
焙燒直到冷卻、出磚等等，對窯的結構與砌筑也作了闡述。
內容實際而通俗。

簡易輪窯具有結構簡單、投資少、建造快、因地制宜靈
活性大、改善勞動條件等優點。因此它不僅適用於各地磚瓦
廠，同時也適用於農村人民公社。

本書可供磚瓦廠工程技術人員、工人，以及農村人民公
社社員閱讀。

存

簡易輪窯燒磚

趙 琦 韓 京 編著

1960年7月第1版

1960年7月第1次印刷

5,060冊

787×1092¹/32 · 22千字 · 印張1 · 定價(8)0.12元

建筑工程出版社印刷厂印刷·新华书店发行·统一書号:15040·2011

建筑工程出版社出版(北京市西郊百万庄)

(北京市書刊出版业营业許可証出字第052号)

前　　言

我国的磚瓦工业具有悠久的历史。解放前由于反动政府的統治，磚瓦工业也与其他工业一样，奄奄一息，得不到发展。解放以后在共产党和人民政府的正确領導下，祖国建設一日千里，磚瓦工业也获得了新生与发展。

解放十年以来，磚瓦产品非但在数量方面有了飞跃的增長，質量上也在不断提高。但是由于社会主义建設的巨大跃进，現有磚瓦厂所生产的磚瓦，尙不能充分滿足国家建設的需要。特別是1958年全国农村成立人民公社以来，随着公社生产不断发展，社員生活福利也与日俱增；广大农村人民公社正在建筑新的居民点、学校、俱乐部、幼儿园……等等，这些均需大量的磚瓦和其他建筑材料。

为了适应这一新的形势，根据我国当前情况，編写了“簡易輪窯燒磚”这本小冊子，以供农村人民公社及一些新建小型磚瓦厂参考。

由于編者水平有限，编写時間又很匆促，挂一漏万，甚至錯誤之处在所难免。謹希讀者提出宝贵意見。

編　　者

目 录

前 言

第一 章 磚窯的种类与簡易輪窯的特点 (1)

一、磚窯的种类 (1)

二、簡易輪窯的特点 (2)

第二 章 簡易輪窯的結構与砌筑 (3)

一、簡易輪窯的結構 (3)

二、簡易輪窯的砌筑 (4)

第三 章 簡易輪窯的操作 (7)

一、碼窯 (8)

二、点火 (13)

三、焙燒 (15)

四、提风閘 (18)

五、各帶的分布 (21)

六、冷却、出磚与分等 (22)

七、熄火 (24)

八、几点注意事項 (26)

附 录

一、輪窯溫度的測定 (27)

二、輪窯操作的記錄 (28)

第一章 磚窯的种类与簡易輪窯的特点

一、磚窯的种类

燒磚的窯，种类很多。比較常見的一种是間歇性的磚窯，一般称之为土窯；还有一种是可以循环不息連續燒磚的，通常称之为輪窯。除了这两种窯以外，还有半連續性的串窯以及最先进的隧道窯等等。

土窯在我国农村中是广泛应用的。它用来燒制青磚与紅磚。这种窯根据窯內火焰移动情况，又分直焰窯与倒焰窯两大类。另外按土窯的形式不同又分圓窯、馬蹄窯、蒙頂窯、扇窯、方窯、圓窯、罐窯……等若干种类。

用土窯燒磚的缺点是很多的。其中最主要的是：效率低、煤耗大。在燒同样的磚时，它比輪窯要多用三分之二的燃料。例如輪窯燒制一万块紅磚只用0.7吨烟煤，而土窯則要用2.5～3吨。这是因为用土窯燒磚时，相当多的一部分热量随着窯內烟气从烟囱中“逃走”，热量的損失很大。此外，每次把窯燒热也要用很多的热量，裝窯、出窯的效率也不易提高，所以磚的成本很高。

利用輪窯燒磚，就可克服以上的缺点。虽然輪窯也从烟囱（或者用抽风机）中排出烟气，但这些烟气已經經過預先裝好磚坯的窯室，烟气中的大部热量被坯子所吸收，烘干坯子，达到了充分利用窯內热量的目的。所以輪窯是一种較为經濟的磚窯。輪窯在裝窯出窯时，产品可用車子直接推送，效率較高，并且可以天天不断的出磚。

輪窯也分有拱的和无拱的两种。有拱的輪窯建造比較复杂；

无拱的輪窯則构造簡單，但每次裝窯后要密鋪窯面，安装加煤孔（通称火眼），出窯时又要拆除。

用隧道窯燒磚，其效果最好。它非但保持輪窯的优点，而且工人可在窯外裝坯卸磚，消除窯內高溫对人体的侵襲，能彻底改善劳动条件，并会大大提高劳动生产率。但是建造隧道窯投資較大，机器設備、技术条件都要求較高，根据我国目前情况，尚不可能大量采用。

目前，为了适应磚瓦生产的需要，我国已經試驗成功了簡易燒磚隧道窯。这对提高磚瓦产量、減輕工人体力劳动都起到很大作用。

比較以上各种磚窯的优缺点，間歇式土窯虽然构造簡單，但是不合經濟要求，磚的成本高、浪費大。結構完善的隧道窯虽然优越，但投資大，要求高，目前尚不可能普遍采用。而輪窯，則构造不很复杂，亦符合經濟原則。它与土窯相比，具有产量高、質量好、用煤少、劳动力省、成本低等优点。所以它是我国磚瓦厂当前采用最多的一种磚窯。特別是簡易輪窯，它除了保持輪窯的优越性能以外，还具有很多特点。

二、簡易輪窯的特点

1. **結構簡單，建造便利** 建造一般輪窯非但技术要求較高，而且都需用較多的鋼材、水泥、木材、耐火磚、紅磚等材料。而簡易輪窯除了一个高20米左右的烟囱（或者用抽风机）及烟道部分需用少量的紅磚、石灰以外，其余可全用土坯砌成。甚至利用地形开挖二个土坑道即可建窯。这样可节约許多鋼材、水泥、木材等重要材料。

建造一座輪窯时，一般需經勘探設計；施工时要有專門的技术人員与砌窯的高級技工。而建造一座簡易輪窯則只要画張簡單

的图纸，一般瓦工就可胜任建窑工作。

2. 投资少、建造快 建造一个18~20门轮窑，一般需投资十五万元左右。建窑时从设计到施工至少也得一、二个月才能完成。而建造一个同样大小的简易轮窑，只需数千元的投资。建窑时间少则十天，多则半个月即可投入生产。

3. 因地制宜、灵活性大 因为简易轮窑具有结构简单、建造迅速等特点，所以它可以因地制宜，依产量要求可大可小，可多可少。经过一个时期生产，窑附近土源缺乏或取土路程增远，就可随时搬到靠近新的用土地点，节约运输人力，降低成本。搬迁后，闸板、火眼座子盖帽等均仍可使用。如果是一般轮窑，在建造8~10年以后，制砖用土即需从很远地区运来，浪费人力物力，甚至被迫停止生产，另建新窑。资金和人力的耗费就更为可观了。

4. 改善劳动条件 因为它没有固定的窑顶，所以红砖烧成后散热迅速，装出窑处相当于室外操作，可免除高温对装出窑工人的侵袭。就这一点来说，劳动条件比一般轮窑得到大大的改善。

归纳以上的特点，修建简易轮窑就可达到投资少、用料省、上马快、收效大的要求。它不但可用之于各砖瓦厂因陋就简扩大生产，以解决制坯与烧成两大工序的不平衡状态，同时也适合于人民公社办厂使用。

第二章 简易轮窑的结构与砌筑

一、简易轮窑的结构

简易轮窑是由两条平行的敞口坑道（或者就是土坑道）所组成。两头以圆环形相连通。窑身长短视窑的生产能力而定。一般为14~18个窑门。窑墙外侧每隔4~5米砌一个窑门，作为装出窑之用。轮窑内实际上是一个连贯通道，并无隔墙分离。焙烧

时用報紙糊貼相隔（通称紙擋），分成各个窑室。故以每两个窑門之間假称为一个窑室。每窑室砌一个哈风洞。在两条平行坑道中間，砌筑拱道一条埋于窑平面之下，称为总烟道。它与烟囱（或通风机）相連。烟囱砌在总烟道的中間。窑內气体由哈风洞进入小烟道，經总烟道最后由烟囱排出，組成一个窑的通风系統。为了控制各窑室气体排出量的多少，在总烟道与小烟道相接处砌筑一閘盤，上裝錐形风閘。以閘杆相連通往窑面，供燒窑工提降之用。为了节约用鐵，也可把圓錐形风閘改为閘板，用3～6毫米厚的鐵板制成。另外准备一部分火眼座子蓋（为节约鋼鐵，可用粘土燒成座子）。备窑內装好坯子以后将火眼座子蓋安在窑面上。每隔1米一排，每排有2～3个火眼孔（視窑身寬度而定）。燒磚时燃料即由此孔投下。为防止风雨侵襲，还可搭建簡易的或活動的窑棚。

簡易輪窑的主要尺寸如下：


焙燒坑道總長度	53~70米
窑寬	2.5~3米
窑高	1.8~2米
窑的總容积	240~425立方米
烟囱高度	18~25米
生产能力（日产量）	24,000~34,000块

二、簡易輪窑的砌筑

建造簡易輪窑时，首先必須对該地区的土源、土質等資料作詳細的調查。为节约可耕土地，最好选择有土山、旱地或荒瘠地的地区，其土質又能供制坯之用，就作为建窑地点。其次建窑地点必須选定地勢較高的地区，以免积水。在窑的周围留有足够的空地，作为制坯与堆磚之用。窑的位置还应选择在交通便利的地

区，如以水运为主的地区，必須建在靠河20~30米之处。

为了避免厂內运输往返倒流，浪费劳动力，必須事先要有妥善合理的布局。对于取土、制坯、干燥、装窑、出窑、下船（或装车）等一系列操作，均应按流水作业线布置。如图示：



窑的砌筑如能选择地势适当的丘陵地点，可按规格尺寸直接挖成坑道，作为窑身。否则就用砖坯砌筑。现以14门简易轮窑为例，介绍于下：


1. 窑身的砌筑：14门简易轮窑窑室尺寸可根据需要而定。为了适应高20米左右的烟囱能力，窑室规格一般可选定宽2.5米，高1.8米，直窑每窑室的容积为18立方米。里外窑墙用砖或砖坯砌筑。里墙厚1米，中間填土，厚28厘米。外墙厚度可根据情况选定，但一般不应小于1米，中間填土夯实，厚28厘米。直窑每隔4米砌筑一个窑门。弯窑每头留窑门二个，窑门宽1米。

简易轮窑平面图如图1所示。

2. 烟道的砌筑：烟道是由小烟道、总烟道、风闸等三个部分组成的。这三个部分的尺寸应根据窑内气体流量进行计算并确定它们间的比例。每窑室设有一个小烟道。它的进口（通称哈风洞）由窑的外边开始，称为外哈风洞。由窑的里墙直接进入总烟道的称为里哈风洞。小烟道规格根据以上窑室尺寸可选定为高宽各45厘米，横断面积为0.2平方米，用砖砌拱。外哈风洞统由窑底伸入与总烟道相连。

总烟道砌在窑的中心，宽90厘米，高110厘米，横断面积为0.9平方米。总烟道与小烟道之间如使用闸板装置，则结构较为简单。在安设闸板处两面砌插槽，闸板安于其中。但要注意尽可能防止漏气。如用锥形风闸则要砌一个圆形风圈，在总烟道拱顶

图 1 简易轮窑平面图



处要留出連接閘杆之小孔。

3. 烟囱的砌筑：烟囱是窑的通风动力。一方面它供給窑內的通风；一方面把燃燒气体排出窑外。使窑內气体經常处于流动状态。烟囱的高度与口径根据窑的结构、烟道阻力及單位時間内排出气体流量与溫度等条件而定。

按照14門簡易輪窑的窑身規格，烟囱高度一般为20~25米。

第三章 簡易輪窑的操作

簡易輪窑的操作，基本上和普通輪窑一样。在裝入5~6个窑室的磚坯以后，即可点火燒磚。点火以后，一面繼續裝窑，一面从窑頂加煤燒磚，一面冷却后出窑。上述三道工序循环不息，周而复始，保持連續生产。

輪窑燒磚过程，根据各个部位溫度、操作等 情况，分为預热、焙燒、保溫、冷却、装出等五个部分，通称“五个带”。預热带是指磚坯裝入以后，直至納入焙燒以前的窑室。裝窑工人将磚坯按照規定形式，裝完一个窑室以后，即用旧報紙严密封貼坯垛，通称糊紙擋。待焙燒帶繼續前进到一定距离，即可拉掉紙擋，提起风閘，借烟囱抽力将焙燒帶的烟气热量往前抽送，使磚坯不断受热，当达到 500°C 或 600°C 时即可投煤焙燒，此时起即納入焙燒帶。經過一定时间的焙燒，窑內溫度达到 920°C 或 950°C 时磚即燒成（不同成分的粘土，燒成溫度也有所不同）。从停止加煤时起，即納入保溫帶。距离焙燒帶 8~12排火眼打开火眼盖使磚冷却，此时起即納入冷却帶。由空窑室进入的冷空气沿着窑室不断前进，冷却磚坯，待溫度降至 $35\sim 50^{\circ}\text{C}$ 时即可出窑。

輪窑內燃料燃燒所需的空气，是从裝出帶空窑室及已打開

的窑门进入，经过冷却带和保温带的砖垛，一方面逐渐冷却了已烧成的坯，一方面空气本身也受到了预热，在焙烧带中与燃料接触燃烧后继续前进。通过预热带坯垛时，将大量的热量传给生坯，使坯子受到预热，蒸发其水分。然后连同水蒸汽一起经过烟道从烟囱排出窑外。这样各带不断移进，不断装坯，不断焙烧，不断出砖，就是轮窑的整个工作过程。

轮窑烧砖技术解放以前是非常落后的。一般都采用密码短烧。18门轮窑日产量只有20,000~25,000块左右。解放以后，由于党和人民政府的重视，由于苏联先进烧砖经验的启发，同时广大职工的刻苦钻研，烧砖技术才获得不断革新。1954年在全国范围内推广了以稀码快烧为中心的“五三综合烧砖法”。以后几年在这个基础上又連續不断的进行了創造性的改进。一般均提高到日产8万到10万块左右，比过去翻了几番。現在把适用于簡易輪窑的各工序操作，按照“稀碼快燒”的原則，分別介紹于下。

一、碼 窑

将已干燥的坯子，运入窑内按一定的形式，有次序地码成坯垛，这就是轮窑操作中的第一道工序——码窑。

码窑的好坏，直接影响着轮窑的产量、质量与煤耗的高低。因为窑内气体的流通，上下部位温度的分布，火行速度等等，都与码窑有极为密切的关系。所以必须加以特别的重视。

如何选择适当的码窑形式，可以从码窑密度与坯垛形式两方面着手。关于码窑密度问题，一般以每立方米码砖坯多少块来衡量。根据稀码快烧的原则，每立方米码砖坯数可在200~250块之间，可视窑的抽力情况而定。码窑密度再从窑的断面来看，根据窑内热空气向上，冷空气向下的原理，为了达到上下部位温度均匀上升的目的，应采取上密下稀的办法来取得平衡。

坯垛的形式基本上包括坑腿、坑上断面、火眼等三个部分。

所謂坑腿是指碼在窯底以上橫帶以下的一個部分。(注：橫帶是指緊靠在坑腿上面的一行磚坯，在窯的斷面全部橫碼，形如一條“帶子”，故稱為橫帶。它的作用是使各坑腿互相連住，形成整體。)

坑腿的形式大致有：

1. 灯籠挂坑腿(图2)；
2. 二順坯坑腿，即兩塊磚坯順直疊碼，第三行為橫帶(图3)；
3. 立坯坑腿(图4)。




图 2 灯籠挂坑腿




图 3 二順坯坑腿




图 4 立坯坑腿




图 5 立坯坑腿縱橫火道頂視圖

這三种坑腿形式以立坯坑腿較佳。它的优点有三：

1. 阻力小。从断面看，同是三行坑腿，它少了一行横坯；从侧面看，它每行坑腿均有横向通路，与纵向火道形成十字交叉(图5)。使气体在坑下流动非常便利。纵向火道保证了冷却带内进

入足够的空气，横向通路减少了底部对哈风洞的阻力，使窑底潮湿气体迅速由哈风洞外洩。这样在焙燒带促使底火暢通，坑部焙燒充分，“回火”减少。而在預热带底部水汽外洩加快，底部預热加强。

2.由于底部呈十字通路，煤灰易于散开，空气供应充足，落入窑底的煤能充分燃燒，二次加煤量降低，黑磚减少。

3.比較稳固。因为立坯坑腿将前后坯垛互相搭住，坑下形成整体。

坑腿与坑腿之間的距离应为9~13厘米之間，形成火道。火道是窑內下部气体的通路。火道有的分布均匀，有的分大小火道（以火道的高低与寬窄來區別）。大火道必須对准火眼的下面，使燃料得到充分燃燒。碼窑时火道应前后对直貫穿全窑，在靠近哈风洞处則应拉縫24厘米，以減少气体的阻力。

坑腿的高度則应視燃料灰分的大小及窑內火度情况来决定。

坑上断面部分是指橫帶以上的坯垛形式。


根据簡易輪窑的高度，一般可采用二順一斜或一順一斜的碼窑形式。其密度应根据上密下稀原則分层加头（即加碼坯子）。加头时要在整个窑的寬度上坯与坯間距离重行排勻，而不能只在某一个地方多碼一块了事。加密多少要視 窑內火度 情况来决定。

全窑橫断面碼窑形式如图6所示。

火眼就是对准窑面上加煤孔的部位，碼成一定的坯垛形式（坯垛层数根据窑室高低适当增減），使煤落在它的上面燃燒，代替一般爐灶的爐条作用。所以火眼形式的好坏，决定着燃料能否充分燃燒，是降低輪窑耗煤量的主要关键之一。同时对焙燒进度也有巨大影响。从多种火眼形式的比較来看，以立腿大洞脫空火眼及无橫帶的塔桥火眼較为优越。它的优点是用煤省、阻力小、进

(甲)

(以上二順一斜或一順一斜到頂，根據火燒情況上部適當加高)



(乙)

(以上二順一斜或一順一斜到頂，根據火燒情況上部適當加高)




图 6 (甲)二順一斜二順坯坑底碼窯形式圖

(乙)二順一斜立坯坑底碼窯形式圖

度快。碼法見圖7。

在選擇火眼形式時總的要求應達到：①氣體阻力小；②坯垛上下各層受煤應有一定比例，直接落入窯底的煤控制在20%以內（注：測定坯垛上下各層受煤的比例方法，可在窯內碼好四個或更多一些火眼，扫清窯底後，將稱過的細煤由窯上投下，收集落于窯底的細煤，以及堆積於各層坯子上的細煤，分別過秤即可求

得平均比数。); ③稳固。达到以上三点要求应注意: ①底部立




图 7 (甲)无横带的搭桥火眼
(乙)立糙大洞脱空火眼

腿拉缝; ②碰煤坯应分布适当, 使投下的煤能合理分布在各层;
③与坯垛联接处应注意便于气体暢通。达到这个目的的有效办法是尽量减少直至取消火眼部位的横带。

在码窑工作中必须注意的是, 窑底要刮平, 坯垛要码正, 前后火眼皮直斜条要对准, 头对头洞对洞, 使火路暢通。为了使码窑规格获得保证, 可使用标准尺, 在一根木条上画上每条坑腿的间隔, 码窑时即以它为准进行操作。

码好一个窑室的坯垛以后, 即可封盖窑面, 安装火眼座子盖(即加煤孔)。用次坯在坯垛上平铺两层, 用泥浆密封, 上复10~15厘米煤灰保温。火眼座子位于对准窑内码好的火眼处, 不要偏

斜。火眼的分布在直窑中每窑室为四排，每排三个，前后左右相距各1米。排列位置如图8所示。

然后即在哈风洞前用旧报纸将坯垛糊封起来。报纸夹在由火眼伸入的两根铅丝中间。糊纸挡时须提起风闸，使报纸贴附于坯垛。全部糊好以后仍把风闸闭上。




图8 火眼排列及风闸使用示意图

糊纸挡时要注意不使报纸漏气或被砖坯夹住。待焙烧带继续前移，此窑室纳入预热带时，把铅丝从窑上火眼口提起扯破纸挡。必要时再从火眼口用火将纸挡烧焦。

纸挡糊好以后，一面继续往前码窑，一面用次廢坯把窑门封堵。窑门的里外两层用泥灰浆密封。堵窑门的唯一要求是不能有丝毫的漏气。

二、点 火

待装好6~7个窑室以后，即可砌灶点火。轮窑点火过程过去要数天才能完成。近年来由于学习了苏联穆克索夫同志快速点火先进经验，不断改进技术，只要一个小时左右就完成点火工