

# 怎样制造与使用 地方性低标号水泥

江西省建筑工程局 編写

江西人民出版社



## 内 容 简 介

本書根据在工农業生产大躍进的形势下，农村需要大量水泥进行建設的情况，着重介绍了地方性低标号水泥的种类及制造方法。并对建立地方性低标号水泥厂应注意的事項及設備，低标号水泥的各种用途，及水泥質量的簡便檢驗方法都有詳尽的敘述，最后还介绍了利用低标号水泥的施工、养护中应注意的問題。

本書內容密切結合农村办厂的实际情况，并对技术問題敘述詳細、通俗，适合于县、区、乡及农業社建立水泥厂时参考。

怎样制造与使用  
地方性低标号水泥  
江西省建筑工程局编写

并  
江西人民出版社出版  
(南昌市三韓路11号)

(江西省書刊出版業營業許可證出字第1号)  
江西印刷公司印刷 新华書店江西分店發

\*  
書號：01101

开本：787×1092毫米<sup>1/32</sup> 印張：7/8 字數：14,000

1958年7月第一版

1958年7月第一版第一次印刷

印数：1—3,076

统一書號：T15110·15

定价：(7)一角

TQ16/72·6

四六二

# 怎样制造与使用 地方性低标号水泥

江西省建筑工程局编写

江西人民出版社



## 前　　言

这本小册子是根据中央有关技术研究資料、总结报告及建筑材料工業等文章和我省目前試制低标号水泥情况等綜合編写而成。

本書供省内（或全国）县、区、乡干部及农業生产合作社社員作为系統的了解和制造低标号水泥的参考。

作　者

1958年6月

## 目 录

- |                         |        |
|-------------------------|--------|
| 一、制造地方性低标号水泥的重要意义.....  | ( 5 )  |
| 二、低标号水泥的种类、性能和制造方法..... | ( 6 )  |
| 三、如何建立地方性低标号水泥厂.....    | ( 15 ) |
| 四、低标号水泥的主要用途和使用方法.....  | ( 18 ) |
| 五、低标号水泥的簡易檢驗和鑒定方法.....  | ( 20 ) |
| 六、低标号水泥的施工、养护及注意問題..... | ( 25 ) |

## 一、制造地方性低标号水泥的重要意义

几年来我国的水泥工业有了较大的发展，在第一个五年计划期间，全国水泥产量已增加了1.4倍，提前和超额完成了计划指标，保证了国家工业建设及广大农村的水利建设需要。但由于我国社会主义建设事业的迅速发展，特别是空前的农业生产高潮的到来，全国各地都在日以继夜地兴修水利，对水泥的需要量就更大了。同时，由于农业生产的大跃进，促使了我省地方工业的大跃进。我省地方工业要求在七年内赶上农产值，每年平均约增长31%，目前我省地方工业犹如雨后春笋、满天星斗，正在遍地开花。鉴于这种情况，我们仅仅依赖国家现有的水泥工业设备，依靠国家给我们调剂的水泥，是不可能满足我省各地在大跃进形势下，工农业生产大发展需要的。

同时，目前国内现有的水泥厂所生产的水泥，大部分都是高标号水泥，一般都是200号、300号、400号或400号以上的。但根据建筑工程的种类性质和要求不同，特别是一些民用建筑和农村中一般水利工程，所需要的仅是一些低标号砂浆和低标号混凝土。若用高标号水泥来调剂低标号砂浆和混凝土，不但和易性不好，施工中难于使用，影响工程质量，同时在经济上也有很大浪费。据现有的资料介绍，一般工业和民用建筑中低标号砂浆和混凝土所用的水泥约占60%以上。因此，必须广泛建立地方性小型的低标号水泥厂，因地制宜，因陋就简，就地取材，就地生产，使用低标号水泥，是具有极重大的政治意义和经济意义的。

## 二、低标号水泥的种类、性能和制造方法

地方性低标号水泥很多，可以分为石灰烧粘土水泥、石灰矿渣水泥、石灰火山灰质水泥，及石灰炉渣水泥四种。制造这些水泥的原料有粘土、炉渣灰、高炉矿渣、火山灰质，及石灰、石膏等。这些原料的资源非常丰富，分布很广，尤其是粘土遍地皆是，石灰也是我省各地都能大量生产的，这是我们制造低标号水泥极为有利的条件。

根据我省情况，大量需用低标号水泥的地区，主要还是农村。因此，我们应该考虑以生产石灰烧粘土的低标号水泥为主。其他地区可以根据具体情况，选择适当的原料，来制造适合于本地特点品种的低标号水泥。如在南昌市附近有不少工厂，就可以考虑利用各工厂的炉渣来制造石灰炉渣水泥，不但处理了各工厂的废料，同时也降低了制造低标号水泥的成本。

制造低标号水泥的设备和生产过程都是比较简单的，一般都可以采取就地取材，充分利用现有的设备，即刻开始生产和使用。生产过程根据水泥的种类不同稍有差别，一般的生产过程首先都是经过煅烧或干燥，再经过粉磨和配料混合而成。兹按照不同种类的低标号水泥，分别将其制造方法介绍如下：

### (一) 石灰烧粘土水泥制造法

1. 选择原料：石灰烧粘土水泥的主要原料是粘土（粘土

又称为紅土或黃土，又叫泥巴）和石灰。選擇的粘土粘性愈大，砂子含量愈少就愈好，不允許含有粗粒的沙子。还有挖掘时切面光滑，干燥以后不易散开的較好。但施过很好的肥料的土壤不宜采用。粘土的粘性可用手搓成条条拉伸的办法进行試驗，拉得長的粘性就較好，否則粘性就較差。粘土的含沙量也可以用两个大小一样的玻璃瓶来进行試驗，將两个瓶子裝入同样的水，再加入两种不同种类而同样重量的土質，用力震盪，使粘土溶解于水，再放在桌上，粘土便会逐漸下沉，沙子便沉在最下面，很明显的可以看出，下边沙層厚的土質就不好。粘土的顏色各地不同，但这不能說明土質的好坏，一般的說，凡是能够燒制磚瓦的土壤，就都可以用来制造石灰燒粘土水泥。各地如有条件，可將粘土送到就近有关材料試驗部門进行化驗，以帮助选择較好的原料。

石灰是我們日常用来修建房屋用的材料，有些地方叫做白灰。石灰的品質好坏直接影响水泥的質量。石灰有生石灰和消石灰两种。制造石灰燒粘土水泥一般采用生石灰，才能得到較高的强度，硬化也較快。同时应选择含杂质較少而又燒透但不过火的石灰。試驗的办法是將石灰丢入水中能够全部松散的才是好石灰。

制造低标号水泥的石膏用量較少，一般都在 5 % 以下，最好能采用天然石膏（又叫二水石膏），采用丰水石膏也可以。

**2.粘土制坯：**將粘土加水制成土坯，做坯的方法一般都可仿照制磚的方法，但不必象制磚一样去煉泥，不必按照制磚的規格和尺寸，也不要求象制磚一样，表面做得那么光滑。粘土制坯的主要目的是便于裝窯，便于在煅燒中控制溫

度，和节省煅燒的燃料。如果不能采用模型制坯的話，也可以用手工將粘土捏成長條形，再用刀切开，使原料变成塊狀，便于裝窯。

制坯的規格可考慮用如下两种（或根据各地实际情况決定）：

第一种：采用 $26 \times 12 \times 6$ 公分（長×寬×高）的長方形，这种坯型的强度較高，适用于粘性較小的土質。

第二种：采用 $25 \times 15 \times 4$ 公分（長×寬×高）的長方形，它較第一种更扁，面积大，容易干燥和燒透，适合于粘性較大的土質。

制坯时的加水量应严格控制，若土質顆粒細、粘性大、含沙少，呈黃色的泥土，一般的加水12%；若土質粘性較小、含沙較多，呈黃黑色的泥土約加水8%。少加水的目的是要成坯干燥更快。若不急需用坯，也可以多加一些水，使成坯的干燥時間較長，則坯質較松，便于煅燒。

土坯的干燥可采取自然干燥的办法，放在太陽光下，約二日即可裝窯。

3.裝窯：如何裝窯应根据窯的大小决定。應預先估計一下窯內的火路情況，考慮在溫度較高的地方將土坯裝密一些，溫度較低的地方則將土坯裝稀一些。但总的还是將土坯裝稀一些較好，因为裝的稀，則容易控制窯內溫度及加快煅燒速度。

4.成坯煅燒：煅燒一般分为三个阶段。

第一阶段是烘干：用小火燒，控制溫度在攝氏 $200 \sim 300$ 度之間。烘干的时间要看成坯的干湿程度而定，一般的小窯烘燒2—3小时就可以了。从窯外觀察，当看到不冒白气就

可以了。大窑的烘干时间要稍为长一些。

第二阶段是高温煅烧：用摄氏600~800度煅烧6—7小时，能使窑内温度维持在摄氏700度左右为最好。在农村中没有温度计和测温设备，要测定较准确的煅烧温度是比较困难的，但一般凡能烧制砖瓦的工人和农民，都有用目光来观察温度的经验，各地应很好的利用这种经验。一般煅烧砖瓦的温度是在900~1000度左右，而烧制粘土水泥只需要600~800度，也就是说，烧粘土的温度只等于烧砖瓦的八成火候就够了。煅烧中还要注意，温度虽然比烧砖瓦低，但同样还需要烧透，烧的太嫩或过火了都不好。温度控制不能低于摄氏600度或高于摄氏800度，温度低了或高了都会得到相反的效果。

根据各地煅烧经验，介绍一些看火候颜色的办法，供作观察温度时的参考：

开始发光 摄氏525度

深红色 摄氏600度

赤热 摄氏700度

樱桃红光的开始 摄氏800度

樱桃色 摄氏1000度

第三阶段是闷火与冷却：土坯经高温煅烧后可闷一下火，它的作用和煮食物的闷火一样，可以不费燃料使土坯在高温中继续一段时间，也可以使窑内温度均匀一些。闷火时应该使窑内温度均匀稳定，温度不均匀则多闷一些时间，一般小窑闷1—2小时，大窑可稍多闷一些时间。冷却时不能用水，但冷却愈快愈好。冷却的速度愈快，对粉磨愈有利。


5. 磨碎选粉：成坯煅烧冷却后即可进行磨碎工作。在磨

碎前可进行原料配合，首先經過一次軋碎，使各种原料都軋碎成蚕豆那样大小或更小一点的顆粒，即开始碾磨。比較簡單的軋碎的方法是用人工打碎或用石碓来椿碎。粉碎的工具一般都可以利用农村中現有的石碾、石磨或碾槽等。碾磨以后細度要象面粉一样，磨得愈細愈好，磨細后一般要求通过每平方公分4900孔的篩子（相等市面上出售的175#篩子），其篩余量不得大过于25%。农村中有不少用来篩米粉用的篩子也可以利用，但需要量一下篩孔大小，是否合乎要求。

6.原料配合：將各項原料按一定重量比例配合，是生产低标号水泥最后一个工艺过程。原料按一定比例配合以后，水泥即可交付使用。原料配合可分为两种情况，一种是没有粉碎以前即进行配合，再統一粉碎。另一种是分別粉磨后再按重量比例配合。两种方法各有利弊。混合后再磨碎的优点是配合均匀，減少了磨碎再配合和均匀拌攪的工序；缺点就是石膏比其他原料难磨碎，过篩时，石膏容易留在篩面上。但可以將上一次篩余部分再混入下一次磨碎，連續粉碎，使石膏仍然很均匀。分开磨碎再混合拌粉，仍可利用碾盤碾磨，多次翻轉，但拌合均匀要花較多的時間，手續較麻煩。

制造石灰燒粘土水泥的原料配合比例一般是：燒粘土65~75%，石灰20~30%，天然石膏5%左右。其確切的比例数，各地可根据粘土和石灰的不同成份，进行具体試驗再行决定。但石灰的杂质含量不能过多，否则在配制时要适量增加石灰成份。

制造石灰燒粘土水泥的工艺过程：



## (二) 石灰矿渣水泥制造法

石灰矿渣水泥的主要原料是高炉矿渣，它是在溶铁高炉里，溶制生铁时从炉内流出的矿渣，经过水淬或空气冷却后而成的一种松散的颗粒。将这种矿渣与石灰、石膏混合粉碎，或分别粉碎后再均匀拌和，则成为石灰矿渣水泥。

我省目前铁矿和炼铁高炉很少，农村中可暂不考虑生产这种水泥。

根据重工业部建筑材料综合研究所的研究报告，其试验纪录如下表，供有条件生产这种水泥的参考：

种 类	原料配 合比%	磨细 程度 4900	稠 度	初 凝 时 间	终 凝 时 间	安 定 性	1:3 胶泥强度		养 护	
							抗 张	耐 压	湿空 气 温 度	水槽 温 度 %
第一种	85 10 5	1.4	31.0	7.44	23.05	煮蒸 完好	(7.1)	14.5	89.9	200
第二种	80 15 5	0.9	31.5	4.1	6.4	煮蒸 完好	12.9	20.3	100	225
									22	100
									21	22

### (三) 石灰火山灰水泥制造法

用来制造石灰火山灰質水泥的原料很多，如火山灰、凝灰岩。矽藻土等。

石灰火山灰質水泥的制造方法，是將火山灰質材料，經過干燥以后和石灰、石膏混合粉碎或分別粉碎，再均匀拌和而成。根据水泥研究院及中国科学院等單位試驗，其原料配合比为：活性火山灰質混合材料为60~75%，石灰为20~30%，石膏在5%以下，配制的水泥标号一般在100号以上。

这种水泥的特性与普通水泥稍有不同，它的比重比普通水泥小，約在2.1~2.7之間。使用这种水泥的需用量大，一般都比普通水泥增加用量2~3倍，調剂出来的砂漿强度也較低。拌和的混凝土，在空气中硬化时会产生較大的变形，若用消石灰配成的水泥則变形更大。使用生石灰配制的也应很好注意安定性，这种混凝土适宜在水中养护，强度增加較快。


### (四) 石灰爐灰渣水泥制造法

制造石灰爐灰渣水泥的主要原料，是用普通的烟煤灰渣、无烟煤灰渣、褐煤灰渣及泥煤灰渣等。干燥后与石灰、石膏混合粉碎，或分別粉碎再均匀混合而成。

各种煤灰渣中所含的主要化学成份变化很大，一般是氧化矽40~60%，氧化鋁20~30%，氧化鐵10~15%，氧化鈣1~4%。但在煤灰渣中不允許有过多的未經過燃燒的煤含量，这种沒有燒透的煤渣一般不能超过30%。

目前在省内尚无成熟的制造石灰爐灰渣水泥的經驗，各

地应結合当地情况，进行試驗以后才能生产。石灰矿渣水泥、石灰火山灰質水泥及石灰爐灰渣水泥的制造过程基本相同，可用同一表說明；只是在制造石灰爐灰渣水泥或火山灰質水泥时，將表內的高爐矿渣分別代以爐灰渣或火山灰質材料即可：



根据我省城市建築設計院材料試驗室最近試驗資料，可供各地参考：

1. 各种主要原料的成份分析表

原 料 产 地	原 料 名 称	其 中 含 %					
		氧化矽	氧化鋁	氧化鐵	氧化鈣	氧化鎂	燒 碱
南昌电厂	煤 渣	57.12	33.5	—	7.85	1.56	0.79
南昌电厂	烟 灰	38.14	30.4	—	2.18	—	23.27
南昌瀛上村	紅 土	55.08	21.32	13.29	0.93	0.84	—
南昌青雲譜	黃 土	74.85	11.89	5.16	1.02	0.61	—
南昌贛江	河 土	55.14	23.25	6.28	1.26	1.14	—
南昌瀛上村	頁 岩 (覘音土)	62.56	19.99	8.18	0.92	2.06	—
蓮塘馬家村	粘 土	74.85	11.819	5.162	1.119	0.608	—
南昌瀛上	粘 土	62.565	19.982	8.184	0.919	0.861	—
南昌瀛上	紅 土	55.057	21.327	13.285	0.934	0.835	—
南昌第二磚厂	粘 土	55.138	23.269	6.279	1.199	1.137	—

2. 各种低标水泥試制情況表

原 料 产 地	主 要 原 料	配 合 比 %	加 砂	水 质	稠 度	标 准 混 凝 结		手 初 粘		刀 初 粘		剪 初 粘		1:3砂漿強度		1:3砂漿強度		水 泥 标 号		安 定 性 試 驗		备 註	
						初	終	凝	凝	初	終	凝	剪	七天抗压强度/公斤/公分 <sup>2</sup>	七天抗拉强度/公斤/公分 <sup>2</sup>	16	25	完好	完好	完好	完好	50	50
南昌电厂	烟灰	70	25	5	47	6.5	0.17	0.27	0.16	0.26	0.16	0.26	—	—	—	—	16	25	完好	完好	完好	完好	
南昌第二磚厂	礮磚	70	25	5	42	6.5	0.49	1.17	—	—	—	—	—	—	—	—	25.5	50	完好	完好	完好	完好	
南昌上村	红土	70	25	5	57.2	6	3.18	19.2	3.48	19.35	3.55	19.25	13.6	68	100	完好	完好	完好	完好	完好	完好	完好	
南昌青雲譜	黃土	70	25	5	46.8	5	3.27	13.47	3.14	13.17	3.47	13.27	13.2	73.6	150	完好	完好	完好	完好	完好	完好	完好	
南昌灘江	河土	70	25	5	55.7	5	3.18	5.37	3.18	6.65	3.18	7.11	9.8	77	150	完好	完好	完好	完好	完好	完好	完好	
南昌灘上	頁岩	70	25	5	55.3	7	3.03	46.44	3.23	41.25	3.13	42.2	4.0	15.5	25	完好	完好	完好	完好	完好	完好	完好	

### 三、如何建立地方性低标号水泥厂

建設地方性低标号水泥厂，必須貫徹就地取材、就地制造、就地供应的原則，在数量、質量和經濟上都必須滿足當地的要求。設備条件也應該因陋就簡，適應當地情況，以節約投資。

根據以上原則，小型低标号水泥厂應充分利用農村現有的各項設備，一般建廠可考慮三種型式，各地可根據具體情況選定。

(一) 若全縣或區鎮附近，需要低标号水泥較多，可考慮建立小型低标号水泥厂，根據需要訂出全年水泥的產量。以生產石灰燒粘土水泥為主，或根據當地原料情況，充分利用爐灰渣或火山灰質材料。有電力的地方可考慮用電力，最好能和農村中小型水力發電相結合。這種小型廠適合於縣辦或區鎮辦。

(二) 根據農村需要和與農業生產合作社的副業結合，建立手工作坊式的小型廠，利用農閑時間進行生產，需要多少就生產多少。這樣的廠可以因陋就簡，充分利用已有設備，它適合於鄉辦或農業生產合作社辦。

(三) 在原有磚瓦或石灰的生產機構中，增加生產低标号水泥的內容，能夠充分的利用原有設備，增加收入。這樣做只需要添置一些很簡單的磨碎設備即可，在銷售上也可以和磚瓦銷售一併結合。