

防暑降温技术資料續編

上海市勞動生局局編

科技卫生出版社

世界降温技术资料汇编

上海科学出版社

1

中国科学院图书馆

內容提要

本書為了交流防暑降溫的經驗，繼“防暑降溫技術資料”一書，介紹 1958 年內上海市各工廠企業的職工羣衆創造的各種防暑降溫土办法。這些土办法不但化錢少，容易搞，而且效果良好。

本書內文字和插圖并重，便于各工廠企業參考和仿制。

防暑降溫技術資料續編

上海市勞動局編
衛生局

*

科技衛生出版社出版

(上海南京西路 2004 号)

上海市書刊出版業營業許可証出 093 号

上海市印刷四廠印刷 新華書店上海發行所總經售

*

開本 787×1092 索 1/32 · 印張 2 1/8 · 字數 46,000

1958 年 11 月第 1 版 1958 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

印數 1—4,000

統一書號：15 · 1057

定 价：(7) 0.20 元

前　　言

在党的社会主义建設總路線的照耀下，上海市的广大职工群众发揚了敢說、敢想、敢作、敢为的共产主义精神，結合技术革命，創制了各种各样的防暑降温土办法。这些土办法多数是就地取材，不仅化錢少，容易搞，而且效果良好，解决了很多工艺过程中的高温問題，使高温作业工人的操作环境获得了显著的改善，各行各业高温车间的夏季气温已有不同程度的降低，对生产发展起了积极推动的作用。

为了交流防暑降温的經驗，今年五月我们已經出版了“防暑降温技术資料”一书，現在我们又陸續发现了不少技术資料，續編成本册出版，供各工厂企业进行防暑降温工作时参考。不妥之处，请有关单位和讀者们随时向我们提出意見。

上海市　劳动局
卫生局

目 录

前言

熔鋁爐水箱隔熱.....	1
銅工弯管爐水幕隔熱罩.....	3
熔銅爐活動石棉閘門隔熱.....	5
熔銅爐活絡石棉隔熱屏.....	8
煤气反射爐爐門引水鐵板隔熱及爐壁萬利板隔熱.....	10
鍛工爐青磚牆隔熱.....	13
水管鍋爐的夾水爐門.....	14
煮布鍋木絲板隔熱.....	16
蒸汽反應鍋的薯糠灰拌陶土隔熱.....	18
反應鍋稻草繩隔熱.....	19
硫化鍋青磚隔熱.....	24
蒸發鍋吸熱排霧罩.....	25
蒸壓機萬利板隔熱.....	27
胶木壓機石棉板隔熱.....	29
蒸汽管稻草繩隔熱.....	31
小型亭式席棚.....	31
鉛絲編扎涼棚.....	32
活絡遮陽蓬.....	33
噴水拉絲盤.....	36
屋面草包塗紙筋石灰隔熱.....	37
360°旋轉風扇.....	38
双头风扇.....	41
机床送风.....	43
小型噴霧器(兩種).....	47
合理組織自然通風.....	51
翻窗式氣樓屋面.....	53
烘漆間噴水水帘降溫.....	55
土制熔鐵爐自動加料機.....	57
自動搪瓷窯.....	58
煮布鍋自動出布.....	61
減少排气烘箱.....	62
附錄：隔熱方法的概述.....	64

熔鋁爐水箱隔熱

大家知道，金属溶液是不能碰到水的，否則就要爆炸，引起火灾或燙傷事故。因此，在熔炉上就不可能用水幕隔熱，这使降温工作带来了困难。强力金属鑄压厂青工陈伯安解决了这一問題，他抓住了鋁的熔点較低的原理，創制了小型的水箱来解决坩埚熔炼时的强力辐射。

1. 水箱的構造(見图1)

水箱是用 16 号到 18 号的白鐵皮制成，形如一只夹层大漏斗，夹层的间距是 $1\frac{1}{2}$ "，小口向上作出水管，大口向下盖在熔炉上。在近大口旁装一进水管，使用时用橡皮管将进水管接在水龙头上，出水管接到排水道，或者将排水的热水作浴水等使用。水箱上还可开一扇小门，便于加料和取料。这种水箱适用于在熔点較低的小型金属熔炉上，每只制造費不到 30 元，构造简单，使用方便。



圖1 熔鋁爐坩堝水箱隔熱

2. 效果

測定 地點	爐內焰 溫度°C	爐內輻射熱 小卡/厘米 ² /分	冰箱表 面溫度 °C	進水溫 °C	出水溫 °C	耗水量 公斤/小時	流走熱量 大卡/小時
熔煉 工段	1000°C	10.2(距20厘米) 加上隔热水箱后 0.6(距15厘米)	① 70 ② 50 ③ 40	30.3	79	201	9189
熔煉 工段	800°C	—	① 46 ② 42 ③ 35	30.3	65	201	6975

从測定的結果可看出熔炉的隔热效果很显著，加上漏斗形隔热水箱后，辐射热只有 1.6 卡/厘米²/分，系炉門及四周的辐射所造成的结果。

3. 注意事項

- (1) 使用前应先注入冷水，以免铁皮烧坏。
- (2) 如果熔炉上需要安装排烟管，则水箱的形状可以象梯形的圆桶，出水管可装在水箱上端近圆口处。




圖 2 水箱隔熱裝置示意圖

銅工弯管爐水幕隔熱罩

上海船厂的銅工弯管爐系用柴油噴射燃燒，溫度很高，輻射熱也很強，工人操作地點的溫度為 45°C ，在夏季對工人是個嚴重的威脅，對生產也帶來一定的影響。1957年該廠安技科長俞國梁創議試制水幕隔熱罩（圖3），在1958年安技員陳安心又作了進一步的改進，使水幕隔熱罩輕便玲瓏，深受工人歡迎。

1. 結構

用扁鐵、圓鐵焊成圓桶形的水幕隔熱罩架子，用螺絲將石棉布捻緊在架子上端的扁鐵圈上，使石棉布圍裹在鐵架上，扁鐵圈下面裝一圈每隔 $3/4$ 吋間距鑽一小孔的水管。噴水小孔與石棉布的角度是 45°C 。隔熱罩用鋼絲繩懸于裝在屋梁上的固定架子上。鋼絲繩通過固定架子及牆邊的活輪，在另一端系上一個與隔熱罩重量相等的重錘，使其與隔熱罩平衡，以便上下升降。在隔熱罩架子的下半部裝有升降定位滾棒，使隔熱罩在一定限度內升降，同時穩定隔熱罩，不使歪曲動搖。




圖3 弯管爐水幕隔熱罩




圖4 異管爐活幕隔熱罩示意圖

2. 效果

未使用水幕时工人操作地点辐射热量为 $6\frac{1}{2} \sim 7$ 卡/厘米²/分，
使用水幕隔热罩后，工人操作地点的辐射热为 0。

3. 优点及适用范围

(1) 制造简便，造价不贵，每具人工材料费计 70 元以下，
一般可使用旧料。




圖 5 弯管爐水幕隔熱罩示意圖

(2) 使用方便，适用面广，凡是开放性的炉子（金属熔液炉除外），如锻工炉、铆钉炉等都可使用这种隔热罩。

4. 注意事项

(1) 水幕隔热罩的大小，钢丝绳和铁管的粗细和升降限度的长短，可根据炉子的大小，隔热罩的重量和操作情况来决定。

(2) 如果工作物较小，不会伸出炉外，则隔热罩下面的二扇小门可以不开。

熔铜炉活动石棉闸门隔热

上海管道开关铸坯三厂用 16 至 25 号坩埚炉子，排列成行多而集中（10 余只），辐射热很强。由于加煤加料和出铜水操作

頻繁，采取隔熱措施較為困難，公方厂長鄭品芳創制了活動石棉閘門，使操作地點的輻射熱大大下降，基本上解決了高溫問題。

1. 結構

熔爐前用三角鐵做一個石棉閘門的門框架，再用 100×150 厘米石棉板一塊，二面用鐵皮排成井形加固，下半段包上鐵皮作為活動閘門。閘門上端用鋼絲繩將門吊起，鋼絲繩通過門框架上的二只活輪，在另一端系一個重錘，重錘的重量與石棉閘門相等（見圖6）。






圖6 活動石棉閘門隔熱裝置示意圖

2. 效果

材料厚度 及尺寸	爐口蓋 (火 磚) 寸 尺	火磚 材料	鋁			銅		
			有石 棉 隔 熱			無絕 熱爐口有轉蓋		
輻射熱 小卡/ 厘米 ² /分	干球 °C	濕球 °C	輻射熱 小卡/ 厘米 ² /分	干球 °C	濕球 °C	輻射熱 小卡/ 厘米 ² /分	干球 °C	濕球 °C
上 9.8	36°	32°	上 0.2	35.5	31.5	上 3.5	35.9	32.5
中 11.6			中 0.2			中 5.5		
下 7.0			下 0.1			下 5.2		



备注 ①熔銅時爐內溫度1200~1300°C；②熔鋁時爐內溫度1000~1100°C；③上系指頭部高度；④中系指
腳部高度；⑤下系指腳部高度。

这种活动石棉闸门的隔热效果显著，构造简单，价格低廉，材料人工费不到70元，同时还可排除氧化锌的烟雾。

3. 注意事项

(1) 熔炉的其它三面必须砌青砖隔热墙。青砖墙的高度至少100厘米。如果几只熔炉排在一起，则熔炉之间可不再分隔，在石棉闸门上面安装吸风装置，以加强排热和排除氧化锌烟雾。

(2) 闸门的大小根据熔炉的大小而定，但其高度必须高出操作工人的头部。

(3) 每只熔炉一扇闸门，不但开启轻便，同时还可根据出铜水先后分别开启，使操作工人不致受到其它熔炉的辐射热影响。

(4) 如果在闸门下端近炉口处开一扇小门，则加煤加料可从小门操作，出铜水时才开启闸门。但是这也有一缺点即石棉闸门容易破碎。

熔铜炉活络石棉隔热屏

熔铜炉活络石棉隔热屏是有色金属公司安技员楊偉光設計，在三新铜厂試制成功的一种简便的隔热装置。它适用于一般坩埚熔炉（地炉），构造简单，使用方便，費用不超过100元。

1. 結構

一般熔铜炉是靠墙壁排列的，所以只需要三面石棉隔热屏。绝热材料是用 $1/4"$ 厚的石棉板，两面夹有铁丝网，再用扁铁排成井字式夹住，四周装上扁铁框。用铰链将三块石棉板連




圖 7 熔銅爐的活動石棉隔熱屏

1—門 2—門門、3—握手柄 4—絞鏈 5—把手 6—扁鐵

成“U”形，在沒有石棉板的一面上端，加上→活動擰鐵；使隔熱屏保持方形。工人操作一面的石棉板上半截开两扇小門，加煤加料可以从小門进行，左右两块石棉板上，各装握手柄两根如图 7(a)。出坩埚时，工人扳住握手柄向后反，隔熱屏就罩在熔炉后面的地上，如图 7 (d)。

2. 效果

未使用隔熱屏时的辐射热 $9.5 \text{ 卡}/\text{厘米}^2/\text{分}$ 。使用隔熱屏时的辐射热 $0.5 \text{ 卡}/\text{厘米}^2/\text{分}$ ；车间內温度 35°C ；车间外干球 30°C ；炉壁正門 98°C ；爐壁側門 45°C 。

3. 注意事項

1. 隔热屏的大小可根据熔炉的大小来决定，高度要看熔炉与墙壁间的距离，但也不能过低，以免失去挡热作用。
2. 如果在铁丝网中间涂石棉泥，则比石棉板轻便，费用也便宜些。

煤气反射爐爐門引水鐵板隔熱及 爐壁万利板隔熱

大隆机器厂的锻压车间共有7只反射炉，每只反射炉的体积有 $1.5 \sim 2$ 立方米，炉子的结构是：里层用火砖砂藻土，夹1寸石棉板，外层砌10寸红砖墙，最外面用角铁螺丝对绞而成。炉子是日夜不停在使用，炉内温度高达 $1,200^{\circ}\text{C}$ ，虽然炉子本身有较好的隔热设备，但热度还是辐射到炉墙外面来，因此车间的温度很高。1956年夏季，该厂在炉门上用引水铁板隔热，三面炉壁则用万利板隔热，阻止热空气向四面散发，对遮断辐射热有显著的效果。

1. 結構

引水铁板系用18号铁皮做成，下端弯成水槽形，水槽下开一个落水管，落水管通过火砖门，下端有落水存水箱接住。引水铁板的上端有存水箱，存水箱下面接一个引水管，水由自来水管流进存水箱，通过引水管沿引水铁板到水槽，流入落水管，经落水存水箱到下水道。在自来水管上有阀门控制其出水量，引水管系用 $1/2$ 吋白铁管制成，每隔 $3/4$ 吋开一个流水小

孔。水箱与引水管都是固定的，引水铁板则因落水管与火砖门相连，可随炉门移动。为了便于炉门移动，引水铁板用绳子吊起，通过滑轮在绳子另一端系上一与引水铁板相等重量的重锤，取得平衡。

炉子的其他三面先用2"方木桁

条用螺丝拧牢在炉墙外角铁上，每面上下2根，木桁条与角铁之间夹一块石棉纸板，以防止桁条被角铁烫焦。万利板里面涂一层石棉泥，然后用钉子钉牢在木桁条上，万利板与炉墙之间有6"~8"空气层，万利板下端离地面3"~4"，使冷空气由下面进入，往上排挤，促使热空气上升，同时使万利板隔热效果更高。

2. 效果测定

锻工车间内每只炉子引水板的吸热量为：

$$Q = CD \Delta t = 1 \times 968(83 - 33) = 48,400 \text{ 大卡/小时}.$$

7只反射炉每小时的吸热量为 $48,400 \times 7 = 339,000 \text{ 大卡/小时}$ ，我们已向该厂建议利用该项余热。该厂每天24小时能产生（即三班制生产）814万大卡，每月煤的消耗量为30吨（煤理




圖8 反射爐的引水板示意圖

鍛工爐 的測定 地點	絕 熱 方 法	輻射熱		用 水 量 公 斤/ 小 時	進 水 溫 °C	出 水 溫 °C	水槽內 溫 度 °C	爐 內 中 心 溫 度 °C	每爐吸收 熱 量 大 卡/ 小 時/每 只
		無 絕 熱	有 絕 熱						
爐口	引 水 板	7卡/ 厘米 ² /分	上0.3* 中0 下3.5†	968	33	83	65	1200	48400
爐壁	木 絲 板	2.3	0	—	—	—	—	1200	—

注 * 上中下系指头部、胸部及臀部；

† 下部有爐內火焰向外压出关系，故輻射热显著提高。

論热消耗量 1,160 公斤/天)，实际煤的消耗量至少需 40~50 吨之数，煤价折合 2,000 元左右。该厂的用水量殊属惊人，每小时每只炉用水 1 立方米算，每天 7 只炉子为 168 立方米，则每月需 520 元，一个月煤和水的浪费约 2,500 元。如果热能加以利用，虽然需要一笔投资，但是很快的可以回收。

3. 优点

施工简单，費用低廉，每只炉子用万利板 15 元，計 60 元，連泥工、木工工資共計 80 元。

4. 缺点及注意事项

(1) 木桁条与角铁间虽已隔石棉纸板，还是容易烧起来，最好用角铁板里外对撬。

(2) 万利板脆性，易撞坏，并不能耐受高热，要注意保护好。