

土筒机床資料彙編

(鉆床、銑床、磨床類)

第一機械工業部第二局
金屬切削机床研究所編


3

科学技術出版社

土簡机床資料彙編

第3輯

(鑄床 鋸床 磨床類)



科学出版社

1959年·北京

总号：1286

土簡机床資料彙編 第3輯
(鑽床 銑床 磨床类)

著 者：第一机械工业部第二局
金屬切削机床研究所

出版者：科学技术出版社

(北京市西直門外蘇家澗)

北京市書刊出版業營業許可證出字第0191號

發行者：新华书店

印刷者：北京市通州区印刷厂

开本：787×1092 1/32 印張：3¹/₄

1959年7月第 1 版 字數：29,000

1959年7月第1次印刷 印數：3,055

统一書号：15051·241

定 价：(9)4 角

編者的話

在以鋼為綱的全民辦工業高潮和農業大躍進、農村人民公社迅速發展的今天，機床工業也出現了一個嶄新的局面。全國各地以小土群的辦法，製造土簡機床正在高速度地發展着。為了幫助各地交流和推廣這些經驗，使工農業得到更進一步的發展，我們收集、選擇了各地所生產的土簡機床照片、示意圖等有代表性的資料，分門別類的彙編出版，供各地參考。這些機床有焊接結構的，有水泥、石頭、木頭制的，也有“螞蟻”圍着“骨头”啃的方式的土簡機床組合以及“積木式”機床等。

各單位可根據生產需要、技術要求和現有材料以及設備等條件。參考這些照片和示意圖，從中得到一些啟發，創造出自己所需要的土機床。

目 次

I 鑽床类

- | | | |
|----------------|-----------|----|
| 1. 游动土鑽床 | 沈阳合兴铁工厂 | 1 |
| 2. 小鑽床鑽大曲軸深油孔 | 杭州通用机器厂 | 1 |
| 3. 小鑽床代替大鑽床 | 杭州通用机器厂 | 2 |
| 4. 地下流动鑽床 | 鞍山軋鋼机械厂 | 5 |
| 5. 深孔鑽床 | 沈阳重型机器厂 | 6 |
| 6. 水泥搖臂鑽床 | 重庆通用机器厂 | 9 |
| 7. 搖臂鑽床 | 机床研究所設計 | 10 |
| 8. 土搖臂鑽床 | 上海管道开关一厂 | 12 |
| 9. 簡易搖臂鑽床 | 上海鼓風机厂 | 13 |
| 10. 立鑽改装搖臂鑽床 | 上海順昌修造船厂 | 13 |
| 11. 四头鑽床 | 孙立記电机厂 | 14 |
| 12. 多头鑽床 | 八院8033号資料 | 15 |
| 13. 多头鑽床 | 天津市同义和机器厂 | 16 |
| 14. 車床改半自動臥式鑽床 | 國营第二紡織機械厂 | 18 |
| 15. 用台鑽代替大鑽床 | 上海鼓風机厂 | 20 |
| 16. 流动鑽机 | 广州广協昌机器厂 | 21 |
| 17. 移动式鑽床 | 四方鍋爐厂 | 22 |

18. 用手电鑽代替大鑽床	撫順第二機械廠	24
19. 簡易鑽床	上海新建電子儀器廠	24
20. 簡易電火花鑽床	上海新建電子儀器廠	25

I 銑床類

1. 改裝龍門銑床	新港船廠	27
2. 改裝車床為單臂龍門銑床	新港船舶修造廠	27
3. 簡易土端面銑床	唐山連新機器廠	31
4. 端面銑	誠孚鐵工廠	32
5. 簡易端面銑	上海明精機床廠	33
6. 簡易端面銑	上海順昌修造船廠	34
7. 槽口銑床	上海順昌修造船廠	35
8. 單柱側面銑	昆明第一通用機械廠	35
9. 4600×3000水泥龍門銑	上海浦東造船廠	37
10. 臥式銑床	機床研究所設計	38
11. 臥式土銑床	哈爾濱第一機械廠	41
12. 立式銑床	機床研究所設計	42
13. 土立銑	昆明第一通用機械廠	44
14. 土平面銑床	寧波動力機廠	46
15. 銑汽錘砧座專具	天津鍛壓機械廠	47
16. 土銑床	天津鍛壓機器廠	49
17. 龍門銑	機床研究所設計	51
18. 大齒條銑床	瀋陽重型機器廠	52

19. 人字齒輪土銑床	鞍山軋鋼機械廠	53
20. 移動式銑床		56

■ 磨床類

1. 磨Φ4800爐頂大蓋和大料斗用的專用机床	沈阳重型機器廠	60
2. 300—400公斤空氣錘磨缸工具	天津壓縮機廠	65
3. 外圓磨床	機床研究所設計	69
4. 磨床	機床研究所設計	69
5. 內圓磨床	機床研究所設計	71
6. 簡易木質磨床	長安機器製造廠	73
7. 半自動簡易鏽磨機	重慶壓縮機廠	74
8. 平面磨床	哈爾濱義興成機械廠	75
9. 專用床身平面磨具	湖南七一機械廠	76
10. 導軌磨床	北京永定機械廠	79
11. 平導軌磨床(手推式)	北京宣武機械加工廠	80
12. 卡板研磨機	重慶壓縮機廠	80
13. 磨凸輪的設備	江陵機器廠	81
14. 尾座研磨機	天津第一機床廠	83
15. 汽門與汽門座研磨機	上海競爭鐵工廠	84
16. 水泥螺旋傘齒輪研磨機	長安機器製造廠	84
17. 鋼片凡爾磨床	滬東造船廠	85

I. 鑽床类

游动土鑽床

沈阳合兴铁工厂

該鑽床是加工 250×5 軋鋼機牌坊架各个孔及齒輪孔用的。

机床的結構簡單：用大型灣板一塊，一面安装軸承架和进刀螺母；

特制主軸一个，軸的一端装送刀絲杠，軸中部装設煉輪軸，另一端装設鑽头卡子。煉輪由減速机带动，使用时可用長螺釘将机床固定在工作物的任意部位上进行加工。机床的特点是，制作簡易；可在大型工作物上任意游动加工，移动便利，減少大型工作物加工中的重体力搬运，解决了机床不足困难。加工精度达到圖紙标准。




圖 1

游动鑽床示意圖：

1. 平皮帶
2. 電動機
3. 皮帶車床頭
4. 送刀絲杆
5. 送刀螺母

小鑽床鑽大曲軸深油孔

杭州通用机器厂

我厂制造的大型双級氮压缩机的曲軸很大，重为2,500公斤，長为3,628公厘，直徑330公厘，在曲軸两端需要鑽直徑12公厘長450公厘的油孔；根据本厂現有設備无法加工，若用大型橫臂鑽床来鑽孔，机床沒有这样高，无法鑽孔。后来以螞蚁啃

骨头方法，利用小搪磨机进行改装成一台落地小鑽床（圖2），鑽头柄用焊接接長到560公厘長，这样来进行鑽曲軸油孔。鑽孔时其动力是以馬达⑤，通过齒輪⑥及变速箱，使主軸②旋轉。进刀时利用手輪④旋轉，因在主軸上銑有齿条与手輪，同一根軸上小齒輪吻合移动来进刀。把整个机体，用罗釘固定在大角鉄⑧上。

利用此鑽床的优点：

1. 解决无法加工困难；
2. 使用方便生产率較高；
3. 設备簡單；
4. 使用范围很广，可鑽各种大型另件深孔。

小鑽床代替大鑽床

杭州通用机器厂

今年大跃进以来，我厂試制成功了3,350立方公尺/时大型空气分离設備，来支援鋼鐵和粮食二元帅升帳，在加工該設備的Φ2,232×60 大孔板上，有Φ8.2 孔一万七千七百十八只。原来鑽孔是用RF₃A型刨式大搖臂鑽床上以两軸同时进行每孔鑽削工时需1.30分鐘，每加工一个零件須37天，由于該鑽床是我厂关键设备，而周期这样長，跟不上生产須要，我厂就以蚂蚁啃骨头方法設計了一台結構簡單的移动式小鑽床，来代替大鑽床。此鑽床使用非常方便，它不但解决了全厂大型鑽床能力不足的薄弱环节，而且每分鐘能鑽孔 6 ~ 8 个，提高生产效率10倍。

小鑽床结构如圖2-2所示，①为鑽軋头，軋鑽头②之用；③为支承滾輪可使小鑽床以⑩为圓心作圓周轉动（因孔分布在圓上）；轉动手輪④，由于絲杆⑨的轉动，则可使变速箱体左右移动，手輪⑤通过絲杆⑥作变速箱上下移动之用，轉动手輪⑦

鐵頭
 鐵頭
 角
 大
 12×
 件
 持
 支
 輪
 达
 輪
 套
 軸
 杆
 導
 引
 手
 主
 馬
 出
 6.
 11.
 10.
 9.
 8.
 7.
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 11.
 12.
 12.

圖 2-1





圖2-2



可使鑽头进刀或退刀；⑧为馬达。

地下流动鑽床

鞍山軋鋼機械厂

我厂在生产400/250軋鋼机过程中，曾因机架內側的28个絲孔的鑽眼工作發生了困难。（因为机架之間只有310公厘，不能用鑽床鑽孔，如果使用手鑽又需要一、两天才能完成一台机架的鑽孔任务。）为了解决此关键鉗工小組集体創造了“地下流动鑽”（圖3—1），并且提高了工作效率（比手鑽提高了30多倍）。

这台小型土鑽床是完全利用廢料装配起来的，构造很簡單，相仿于搖臂鑽床：中央有一个立柱⑤，立柱一端的平面底座放在軋机架內的一个平面上，另一端用頂尖螺絲④来調整，使之与軋机架另一內平面紧固，鑽杆外套用螺絲⑩固定在小立刀架上，再用螺絲⑪将小立刀架的斜鐵固定，然后将小立刀架




圖3—1




圖3—2

1. 电动机
2. 小皮带輪
3. 三角皮带
4. 頂尖螺絲
5. 底坐
6. 橫刀架
7. 鑽套
8. 鑽头
9. 螺釘
10. 螺釘
11. 螺釘
12. 溜板
13. 螺釘
14. 絲杆
15. 大皮帶輪
16. 小軸
17. 档板
18. 垂直絲杆

放于橫刀架⑥上，将橫刀架放于溜板⑫上，最后再将档板⑯用螺絲⑯固定起来。

由一台1瓩小电机①及小皮带輪②通过三角皮带③带动大皮帶輪⑮，再通过小軸⑯和鑽套⑦使鑽头⑧旋轉，为使鑽头与鑽套緊固，另用螺絲⑨固定。

当鑽完一个小孔后，可通过絲杠⑭使刀架和电动机同时移动。地下流动鑽的鑽孔进退刀則利用滑軌通过絲杠⑯（圖3—2）取得解决；这鑽床还可以中間支柱為軸旋轉。

深孔鑽床

沈阳重型机器厂

一、零件的特性

在重型机器制造业中，很多大型的零件需要进行鑽深孔工序，加工的孔多半是直徑20~120公厘，長度从2~8公尺；孔直徑对長度之比为1:50, 1:70, 甚至1:100。我厂于1956年为沈阳变压器厂制造了2,000吨油压机，它是用来压制絕緣材料的。加热板是2,000吨油压机中的主要零件，制造2,000吨油压机时关键是在于加热板中直徑为22公厘，深为2,000孔的加工。此孔是用来在压制絕緣材料时通蒸汽用。加工这样的深孔对我厂來說到1956年止还是第一次。加工此孔的主要关键有二个方面：

1. 由于加热板是板状零件，不能在一般普通車床上利用零

件旋轉的方法鑽削深孔，因此只能在臥式擡床上，將零件固定，利用刀具旋轉的方法鑽削深孔，但由于我厂臥式鑄床台时不够，如果在臥式擡床上鑽削深孔，則會佔用了主要設備的台时，从而影响了其它产品的完成。

2. 由于在鑽削深孔时，必須考慮排屑問題，所以不能使用普通的麻花鑽头，而应当設計一个專用的內部排屑或外部排屑的深孔鑽头。

为了解决上述二項關鍵，特改装了一台組合式深孔鑽床，并設計了深孔鑽头。

二、深孔鑽床的結構（見圖4—1、4—2、4—3）

組合式深孔鑽床分为三个部分：

1. 主机部分。
2. 工作台部分。
3. 油泵部分。

主机部分：

主机部分是利用两台旧式皮帶車床改装而成。两台車床固定在地基上，它按照工件的寬度来确定位置；刀具的旋轉运动是有一單独的功率为14瓩、轉速为730轉/分的电动机，經Φ125及Φ120的一对皮帶輪傳至主軸，刀具插在主軸的錐孔中，当主軸旋轉时刀具也开始旋轉，刀具的縱向进刀运动是由主軸經配換齒輪傳至走刀絲槓，当走刀絲槓获得旋轉运动之后，使走刀箱沿着床身縱向移动。带有滑鍵的主軸裝在二个中間的支承座上，支承座固定在走刀箱上，当走刀箱沿着床身进行縱向移动时，带动主軸——刀具一起进行縱向移动。


工作台部分：

工作台部分的底座是用旧的龙门銑床身改装而成，工件即固定在龙门銑床身的工作台上，工作台的横向移动是有一轉速

为1,430轉/分的电动机經二对皮带輪、变速箱、一对伞齿輪傳至工作台的絲槓上，带动工作台进行横向移动。

油泵部分：

深孔加工时需一定量的冷却液来防止鑽头切削部分的退火及鐵屑正常的排出，如流量太小，则鐵屑会堵住在鑽头的排屑槽內，使鑽杆發生扭应力，如流量太大，因鑽杆的孔徑一定，如来不及流出时就会別住在泵內，很可能發生事故，流量与鑽杆的内外徑有一定的关系，必須經過計算或試驗后确定。根据实际經驗，用Φ22公厘的深孔鑽时（內孔为Φ9），需用流量为35公升/分的齒輪油泵，油泵电动机的



功率为4.5 匹的較好。从油泵中打出的油經两条油管分別通向二个鑽头上，然后經工件的孔中，由鐵槽流回油箱。

水泥搖臂鑽床

重庆通用机器厂

我厂車間在制造3#叶氏鼓風机时，沒有搖臂鑽，經大家研究后，制成了水泥搖臂鑽床（圖5）。

（一）結構情况：

1. 水泥机座，共用水泥300公斤，鋼筋10公斤。

2. 立柱是以前做抽油机剩下来的廢軸。




圖 5

3. 橫梁是利用廢車床車身做成。
4. 主軸⑩是利用我廠廢了的五孔鑽床的鑽杆。
5. 線杆⑥和齒條⑨是在廢料堆中找回來，加工回用的。
6. 手輪⑥及螺母⑧完全是利用廢料。
7. 挂輪⑯、⑰、⑱，齒輪⑯，端輪⑲，端杆⑳是廢鐵回用的。
8. 橫臂㉑是利用廢鑽床的橫臂。

(二) 加工情況：

此機床使用情況很好，可以鑽Φ50的孔；甚至可以擴Φ200的孔。

搖臂鑽床

機床研究所設計

(一) 規格：

1. 鑽削最大孔徑為40公厘；
2. 主軸端面到工作台距離：0—1,180公厘；
3. 主轉在搖臂上的行程：810公厘；
4. 主軸轉速：105, 190, 323, 570, 969轉/分；
5. 功率：17瓩。

(二) 特點：

機床結構簡單（圖6），全部零件不到50種，立柱用水泥澆成，中間充以鋼筋，圓周上鑄六條方鋼，作為搖臂部分夾緊及迴轉的基面。這種結構的優點在於它縮短了生產時間，節省了材料；缺點是工藝性較差，因此只適用於單件生產，在其他情況下，可採用無縫鋼管或鑄件代替。搖臂部分是用一根高乘寬=220×110公厘的工字鋼構成。

本機床的最大特點還在於它大大節省了材料，只用了極少數形狀簡單、重量不大的鑄件，大大加速了機床的製造過程。