

高等学校試用教科书



机械原理及机械零件

JIXIE YUANLI JI JIXIE LINGJIAN

(修訂本)

南京工学院等校編

人民教育出版社

高等学校試用教科书



机械原理及机械零件

JIXIE YUANLI JI JIXIE LINGJIAN

(修訂本)

南京工学院等校編

人民教育出版社

本书是以南京工学院机械原理及机械零件教研组所编的“机械零件”(1950年人民教育出版社出版)为基础，在1961年3月间，经过南京工学院、天津大学、西安交通大学、西北工业大学、山东工学院、清华大学、哈尔滨工业大学等校机械原理及机械零件教研组的有关教师加以修改补充，由南京工学院和天津大学有关教师负责编辑加工后而出版的。

全书除绪论及设计基础外共分五篇(计二十三章)。第一篇为机件的联接；第二篇为传动；第三篇为轴、轴承、联轴器；第四篇为机械的调速与平衡；第五篇为其他(弹簧、起重运输机)。

本书可作为高等工业学校非机械类专业机械原理、机械零件课程的试用教科书，亦可供其他专业师生和有关技术人员参考。

簡 裝 本 說 明

目前 850×1168 毫米規格紙張較少，本書暫以 787×1092 毫米規格紙張印刷，定價相應減少20%。希鑒諒。

機 械 原 理 及 机 械 零 件 (修訂本)

南京工學院等校編

人民教育出版社出版

北京市宣武区西城胡同7号

北京市书刊出版业营业登记证字第23号

京 华 印 书 局 印 制

新华书店科技发行所发行

各地新华书店经售

统一书号：15010·1003 开本：787×1092 1/16 印张：15 7/16 摆頁：1

字数：384,000 印数：00001—40,000 定价：7.2 元 1.50

1960年9月第1版 1961年6月第2版(修訂本) 1961年6月北京第2次印刷

目 录

第一章 緒論	1
§ 1-1 引言	1
§ 1-2 本課程研究的對象	4
第二章 設計基礎	6
§ 2-1 設計機械及其零件時應滿足的基本要求	6
§ 2-2 設計的方法和步驟	7
§ 2-3 机械製造中常用的材料及其選擇	8
§ 2-4 鋼的熱處理概述	16
§ 2-5 許用應力	18
§ 2-6 公差與配合	25
§ 2-7 机械零件設計的工藝性	44
第一篇 机件的联接	
第三章 螺紋聯接	48
§ 3-1 螺紋的種類及其主要參數	48
§ 3-2 螺紋聯接的主要類型	53
§ 3-3 螺旋副中力的關係及效率	60
§ 3-4 螺紋聯接的防鬆裝置	64
§ 3-5 螺紋聯接的計算	66
§ 3-6 螺栓的材料及許用應力	76
§ 3-7 螺旋	77
第四章 鍵，銷及楔聯接	87
§ 4-1 鍵聯接的分類及鍵的結構型式	87
§ 4-2 鍵的選擇及強度校核	91
§ 4-3 花鍵聯接(多槽軸聯接)	94
§ 4-4 銷聯接	96
§ 4-5 楔聯接	97
例題	99
第五章 鈎釘聯接	100
§ 5-1 概論	100
§ 5-2 鈎釘的分類、材料及規範	101

§ 5-3 鋼接縫的分類.....	104
§ 5-4 鋼釘麻接的工作情況.....	105
§ 5-5 鋼接縫計算的簡述.....	108
第六章 焊接.....	110
§ 6-1 焊接的種類及其工藝.....	110
§ 6-2 焊接與鑄接的比較.....	113
§ 6-3 焊接結構常用材料及其許用應力.....	114
§ 6-4 焊接縫的主要型式及強固接縫計算.....	115
§ 6-5 碱密接縫的計算.....	121
§ 6-6 焊接工藝對焊接縫品質的影響.....	122
例題.....	123

第二篇 傳動

第七章 摩擦輪傳動.....	130
§ 7-1 概論.....	130
§ 7-2 定傳動比的摩擦輪傳動.....	131
§ 7-3 摩擦輪的材料和結構.....	135
例題.....	135
第八章 皮帶傳動.....	139
§ 8-1 概論.....	139
平皮帶傳動.....	140
§ 8-2 平皮帶傳動的主要型式.....	140
§ 8-3 張緊皮帶的方法.....	140
§ 8-4 皮帶的種類、皮帶的接頭.....	142
§ 8-5 皮帶傳動的幾何關係.....	146
§ 8-6 皮帶傳動的受力情況、皮帶的耐久性.....	148
§ 8-7 皮帶在皮帶輪上的滑動.....	151
§ 8-8 平皮帶傳動的滑動曲線及許用有效應力.....	152
§ 8-9 根據滑動曲線計算平皮帶傳動.....	155
§ 8-10 平皮帶傳動中軸上所受的力.....	157
三角皮帶傳動.....	158
§ 8-11 三角皮帶傳動的特點及標準型式.....	158
§ 8-12 三角皮帶傳動的計算.....	163
皮帶輪.....	167
§ 8-13 概論.....	167
§ 8-14 皮帶輪的結構及計算.....	167

§8-15 皮带的使用和维护	171
例 题	173
第九章 齿轮传动	176
§9-1 齿轮传动的应用和种类	176
§9-2 齿廓啮合的基本定律	178
§9-3 渐开线齿轮的构成及各部分名称	180
§9-4 渐开线齿轮能否符合基本定律	186
§9-5 一对渐开线齿轮的啮合过程	187
§9-6 轮齿的主要制造方法	191
§9-7 切根现象及最小齿数	196
§9-8 移距修正齿轮的概念	199
§9-9 齿轮的材料	201
§9-10 轮齿的损坏情况	204
§9-11 直齿圆柱齿轮轮齿的表面接触强度计算	206
§9-12 直齿圆柱齿轮轮齿的弯曲强度计算	213
§9-13 斜齿圆柱齿轮传动	219
§9-14 斜齿圆柱齿轮轮齿的强度计算	224
§9-15 圆锥齿轮传动	229
§9-16 直齿圆锥齿轮的强度计算	234
§9-17 圆弧点啮合齿轮传动	238
§9-18 齿轮的构造	244
例 题	249
第十章 蜗轮传动	252
§10-1 概论	252
§10-2 蜗轮传动的几何尺寸的计算	255
§10-3 蜗轮传动的材料及结构	257
§10-4 蜗轮传动的强度计算	260
§10-5 蜗轮传动的受力分析, 蜗杆的强度验算	264
§10-6 蜗轮传动的散热计算	266
例 题	268
第十一章 链传动	272
§11-1 概论	272
§11-2 链传动的种类及结构	278
§11-3 链传动的选择计算	283
§11-4 链传动的润滑	288
例 题	289
第十二章 减速器与变速器	291

§ 12-1 概論	291
· § 12-2 普通輪系传动比的确定 例 题	291 294
§ 12-3 周轉輪系传动比的确定 例 题	295 299
§ 12-4 減速器	300
§ 12-5 变速器	307
第十三章 連杆机构	312
§ 13-1 概論	312
§ 13-2 紋鏈四杆机构及其演化	313
§ 13-3 四杆机构的設計	319
第十四章 凸輪机构	325
§ 14-1 概論	325
§ 14-2 凸輪机构的类型	327
§ 14-3 从动杆常用的运动规律	329
§ 14-4 凸輪机构的設計	334
第十五章 問歇运动机构	340
§ 15-1 概論	340
§ 15-2 錄輪机构	340
§ 15-3 不完整齒輪机构	343
§ 15-4 馬尔他十字机构	344
第三篇 軸、軸承及聯軸器	
第十六章 軸	347
§ 16-1 概論	347
§ 16-2 轉軸与心軸的結構和材料	349
§ 16-3 轉軸与心軸的計算	352
§ 16-4 传动軸	361
例 题	362
第十七章 滑动軸承	369
§ 17-1 滑动摩擦的种类	369
§ 17-2 滑动軸承的种类、结构及材料	370
§ 17-3 润滑剂及潤滑裝置	376
§ 17-4 牛干摩擦及牛液体摩擦滑动軸承的計算	380
§ 17-5 液体摩擦滑动軸承简介	384
第十八章 滚动軸承	389

§ 18-1 滚动轴承的构造	386
§ 18-2 滚动轴承的类型和特性	386
§ 18-3 滚动轴承的型号	390
§ 18-4 滚动轴承的选择计算	390
§ 18-5 滚动轴承的组合设计	396
§ 18-6 滚动轴承和滑动轴承的比较	403
例 题	404
第十九章 联轴器	408
§ 19-1 联轴器的种类、应用及其选择计算	410
§ 19-2 固定式联轴节	411
§ 19-3 可移式联轴节	413
§ 19-4 牙嵌离合器	416
§ 19-5 麻烦离合器	417
§ 19-6 安全离合器	421
§ 19-7 离合器的操作装置	422
第四篇 机械的调速与平衡	
第二十章 机械的调速	424
§ 20-1 机械运动的不均匀性及其调节	424
§ 20-2 机械的平均速度和不均匀系数	427
§ 20-3 飞轮设计的原理	429
§ 20-4 飞轮的计算	430
§ 20-5 飞轮常用的材料及结构	433
第二十一章 机械中回转体的平衡	435
§ 21-1 机械平衡的意义	435
§ 21-2 同一平面内回转质量的平衡	435
§ 21-3 静平衡试验法	437
§ 21-4 平行平面内回转质量的平衡	439
第五篇 其他	
第二十二章 弹簧	442
§ 22-1 概述	442
§ 22-2 螺旋弹簧的制造和材料	447
§ 22-3 圆柱形拉-压螺旋弹簧	452
§ 22-4 扭转弹簧	459
第二十三章 起重机	463
§ 23-1 概论	463

§ 23-2 挠性件	463
§ 23-3 承装件	468
§ 23-4 取物装置	469
§ 23-5 制动装置	470
§ 23-6 常用起重机	475
§ 23-7 常用运输机	481

第一章 緒論

§ 1-1. 引言

远在古代，由于生产的需要，人类就創造和利用了原始的简单机械及机械零件。简单紡織机械的利用，在我国可以追溯到三千年以前。古埃及、希腊和羅馬在修建金字塔及其他建筑物中也曾利用杠杆、楔、滾子等零件。

到十九世紀中叶才形成了关于机械制造和設計的自成系統的科学。当时这門科学籠統地称为“机械学”，它包括了很多性质相近的近代課程，如理論力学、材料力学、机械零件、机械制造工艺学、起重机械、蒸汽机、內燃机等。以后由于生产的发展以及經驗和知識的累积，更加丰富了这門科学的內容，才使它发展成为許多独立的課程。“机械零件”就是从“机械学”这样一门总的科学中分出来的。

此后，机械零件这門科学在各国都有不同程度的发展，特别是在偉大的十月社会主义革命之后，这門科学在苏联获得了輝煌的成就。現在，它已拥有很多專門論文、著作、手册、图册、工厂規范以及标准等各种文献。

我国古代人民在机械方面也有許多的創造和发明。如汉灵帝时所制的水利方面用的翻車已具备了近代刮板运输机的雛形，东汉时所制的指南車和晋朝所制的記里鼓車都应用了輪系的傳动，东汉时張衡創造的候風地动仪中也利用了杆的傳动，汉代的車子也采用了鐵制和銅制的軸頸和軸承等等。

由于长期的殘酷的封建統治和近百年来帝国主义的侵略，以及解放前几十年間反动阶级的統治，阻碍了我国国民经济的发展，因而使我国科学技术长期处于极其落后的状态。

解放以后，工人阶级取得了政权，使我国社会生产力获得了彻底的解放。我国人民在中国共产党的正确领导下，在苏联及其他兄弟国家的无私援助下，使我国社会主义建設事业突飞猛进地向前发展。正如刘少奇主席所说，“中国在全国解放后的最初三年間，从 1950 年到 1952 年順利地完成了恢复国民经济的任务，使工农业生产一般地达到了和超过了旧中国的最高水平。1953 年到 1957 年，中国人民执行了第一个五年計劃，使工业总产值增长了百分之一百四十一，农业总产值增长了百分之二十五，使现代工业在国民经济中的比重，从 1952 年的百分之二十六点七提高到 1957 年的百分之四十。第一个五年計劃的完成，为中国建立了工业化的初步基础。”在党的鼓足干勁、力爭上游、多快好省地建設社会主义的总路綫的光辉照耀下，“…… 1958 年出現了国民经济的大跃进。工业总产值比 1957 年增长百分之六十六，农业总产值比 1957 年增长百分之二十五。”^④ 在党的八届八中全会反右倾、鼓干勁的胜利鼓舞下，在 1958 年大跃进的基础上，1959 年实现了国民经济的持续大跃进。我国工农业总产值比 1958 年增长了百分之三十一点一，其中工业总产值增长了百分之三十九点三，农业总产值增长了百分之十六点七。由于 1958 年及 1959 年連續两年的大跃进，我們已經提前三年完成了原来拟定的第二个五年計劃的主要指标，使得我国社会主义建設事业进入了新的阶段。今后完全可以用更短的时间，在主要工业产品产量方面赶上和超过英国，并且可大大地提前实现 1956 年到 1967 年全国农业发展綱要。

与其他一切建設事业一样，十余年以来我国机械工业也取得了巨大的成就。目前，我国机械工业基本上形成了完整的体系。正如第一机械工业部赵尔陆部长指出：“我国机械工业已經建立成了行业齐全并具有世界先进水平的制造业。它拥有几十个过去从来没有过的制造行

^④ 刘少奇著“馬克思列宁主义在中国的胜利”紅旗杂志 1959 年 19 期。

业，如冶金设备制造业、发电设备制造业、采矿设备制造业、炼油和化工设备制造业、飞机制造业、无线电制造业、机车车辆制造业、汽车制造业、船舶制造业、拖拉机和农业机械制造业、动力机械制造业、机床和工具制造业、精密仪器仪表制造业、轴承制造业、纺织机械和轻工业机械制造业，以及其他机械制造业等等。在建设现代的机械工业骨干企业的同时，全国各地兴办了数以万计的中小型企业，形成了大型企业同中小型企业相结合的星罗棋布的机械工业大大改善了机械工业的分布状况，迅速提高了机械工业的生产能力。

我国机械工业完成了从修配到制造的过渡，又从制造一般的机器设备开始进入了能够制造重大、精密和尖端机器设备的阶段。现在已经制造了轧辊直径为七百五十毫米的初轧机，二千五百吨自由锻造水压机，容积为一千五百十三立方米的大高炉，五万千瓦的汽轮发电机组、七万二千五百千瓦的水轮发电机组和高级精密的坐标镗床，等等。同时，具有现代水平的喷气式飞机、各式汽车、电气机车、内燃机车、载重量五千吨的沿海货轮、各种拖拉机、新型的无线电电子设备以及现代的国防装备等等，也都已经试制成功和投入生产。

从仿造到自行设计，是近年来我国机械工业技术上的一个飞跃。现在我们不仅能设计一般的机器产品，而且能设计象万吨远洋货轮、新型机车、汽车、飞机、一万二千五百吨自由锻造水压机、轧辊直径一千一百五十毫米初轧机以及其他重大和尖端的产品。这就标志着我国机械工业已经进入了世界先进技术的新领域。”^①

在机械工业高速度发展的情况下，机械原理及机械零件这一科学也得到了相应的发展。如在焊接、圆弧点啮合齿轮传动、高精度滚动轴承、高速滑动轴承、动平衡机等方面的研究已取得很大的成绩。同时，由于生产的需要以及我国技术水平的提高，在国家科学技术委员会的

^① 赵尔陆著“十年来的机械工业”人民日报 1959 年 9 月 31 日。

领导下，各有关部门正在进行机械零件标准化的工作，有些机械零件的国家标准已经正式颁布了。因此完全可以预计到，随着生产的不断发展，这门科学会更加地充实和完善。

§ 1-2. 本課程研究的对象

本課程中所研究的对象为机械中各种通用机构和零件的工作原理、特点、应用范围及其計算和設計的方法。

机械是由许多实物組合而成的；它在生产过程中或能量轉換过程中用作完成所需的有效功以代替人們繁重的体力劳动。机械具有下列的特征：它是许多实物的組合，单一的实物决不能称为机械；組成机械的各实物間必須有一定的相对运动，以及必須完成有用的机械功或者变换机械能。

机械可以分成下列三类：

(1) 产生机械能的机械(原动机)——能将其他种类的能(如热能、化学能等)變換成机械能的机械；如蒸汽机、汽輪机、柴油机、电动机等。

(2) 轉換机械能的机械——能将机械能變換成其他种类的能的机械；如发电机、空气压缩机等。

(3) 利用机械能的机械(工作机)——利用机械能完成有用功的机械；如各种机床、运输机械、化工机械、食品加工机械、无线电电子学器件加工设备等。

机构也是许多实物的組合，其各实物間必須有一定的相对运动。机械和机构的区别是：机械可以完成能量和功的变化，同时又可产生运动，而机构只产生运动的变化。通常机械必須包含一个或一个以上的机构。

组成机构及机械的最小单位称为机械零件。通常我們把机械零件分为下列两类：

-
- (1) 普通零件——在不同型式的机械中都可能遇到的零件，如螺栓、螺母、轴、齿轮等。
 - (2) 特殊零件——只适用在特定型式的机械上的零件，如内燃机上的曲柄轴、活塞与汽轮机叶片等。

第二章 設計基礎

§ 2-1. 設計機械及其零件時應滿足的基本要求

在設計工作中，必須貫徹執行黨的鼓足干勁、力爭上游，多快好省地建設社會主義的總路綫以及根據這條總路綫制訂的一整套方針。

設計機械時，首先應該選擇合理的機構，以滿足機械工作部分對運動的要求。此外，所設計的機械應該是成本低、效率高、操作方便、保證有足够的使用期限、並須滿足安全技術的要求。為此，對機械中的所有零件也就提出了下列幾項基本的要求。

(一)強度 設計機械中的每個零件時，必須保證有足夠的強度。任何一個零件在工作時都不應該產生斷裂損壞和發生有害的殘余變形，否則將不能正常地工作甚至引起事故。

(二)剛度、剛度是指在一定的工作條件下零件抵抗彈性變形的能力。有時零件除去具備足夠的強度以外，還要有足夠的剛度，即其變形不能超過容許的限度。例如機床的主軸、變速器的轉軸等都必須具有一定的剛度，以保證它們的正常工作。

(三)足夠的使用期限 所謂使用期限應該由零件的工作特點來考慮，對於有相對運動的零件要防止在工作過程中產生過快的磨損。對於受變應力的零件，它的使用期限常受材料的疲勞強度的限制，這時就必須進行耐久計算。

(四)良好的散熱條件 工作時有相對運動的零件，由於摩擦而產生熱量，這時要有良好的散熱條件。如滑動軸承及齒輪傳動必須要考慮散熱的問題。

(五)工藝性 所設計的零件在保證使用要求的情況下，應該能用最少的工時、材料和加工費用製造出來。換句話說，就是所設計的零件

在制造方面必須符合多快好省的原則。

(六)符合国家标准 我們的国家标准总结了工业中的先进經驗；在設計时，零件及部件要符合标准，这样非但可以简化生产，降低成本，而且可以集中主要精力从事創造新的、特殊的及特別重要的結構。

除上面的这些条件以外，还必須考慮到經濟性，以及外表美观等。

§ 2-2. 設計的方法和步驟

設計不同的机械零件时，應該采用不同的設計方法。目前最常用的設計方法有下列两种：

(一)理論設計 理論設計是根据人們已經掌握了的合乎客觀規律的理論及實踐知識所进行的設計。

机械零件的理論設計使用了理論力学、材料力学、金屬工艺学及机械原理等課程中的知識。

由于理論設計是在已經了解了載荷和应力的情况、零件的工作条件以及材料的特性以后进行的，因而它是比較科学的和先进的方法。它是在大量的感性知識的基础上总结出来的設計規律，所以对于一切重要的零件，都应当尽可能地采用理論設計。

但是理論設計直到今天还有許多不完善的地方。随着科学的日益发展，理論設計的方法本身将会不断地改进和变化，所以不应当将书本中的理論設計方法看作是一成不变或絕對完善的方法。

(二)經驗設計 根据对某类零件已有的設計与使用實踐而总结出来的經驗关系式，或根据設計者的設計經驗，采用类比的办法所进行的設計称为經驗設計。

在經驗設計时所用到的經驗公式是由 實踐中总结出来的經驗关系，能經得起實踐的考驗，因此具有很大的实用价值。

經驗設計通常都是用于外形复杂、載荷情况不明而目前尚不能用理論分析的零件設計中。例如机架的設計、变速器箱壳的設計等。由此可以看出，它是用在理論难以解决的場合，而且是理論設計的前身。此外，对一些价值不高的零件，也常采用經驗設計的方法。

在設計时对于不同的零件采取不尽相同的設計順序。一般來說，零件的設計大体要經過下述几个步骤：

1. 选择结构 选择结构时要分析所設計的机械的工作情况，同时也要分析已有的机械、零件及这方面的技术成就，任何时候不考虑已有的成就而进行設計是不对的。但同时也應該防止另一种倾向——盲目摹仿已有的样品。應該在批判地分析現有机械的基础上进行改进和創造。

2. 选择材料 根据零件受載荷的情况，工作情况以及当时当地的供应情况及价格来选择恰当的材料。

3. 决定零件的尺寸 用計算法或根据结构、制造方面的要求决定零件的尺寸。

4. 零件形式及尺寸的最后确定 根据具体加工及安装情况，修正最后尺寸，并审定工作图。

§ 2-3. 机械制造中常用的材料及其选择

机械制造中采用着金属及非金属材料。

(一) 黑色金属 黑色金属是机械制造中的主要材料，它可分为：

(1) 钢——机械制造中最重要的材料为钢，我国冶金工业部在1959、1960年重新制訂了新的标准(YB1-59, YB70-60)。根据用途及化学成分可将钢分成各种类型，今列于表2-1中：

碳素钢的性质和结构决定于其含碳量。普通碳素结构钢的含碳量由0.07%—0.83%，锰由0.30%—0.75%，硅由0.12%—0.30%以及有