

MEI DE GU SHI
煤 的 故 事

郭以实著

WENZI GAIGE CHUBANSHE
文字改革出版社

內容說明

基誠

这本小册子說明了煤在鋼鐵工业、电力工业、机器制造业、化学工业和交通运输业中的用处。同时談了些找寻煤矿、开采煤矿的常識和祖国煤矿工业的发展情况。原書由通俗讀物出版社出版，現經作者修改，由本社加注汉语拼音，标有声調，供广大工农讀者練习拼音，巩固識字，同时通过拼音，可以学习一般科学常識。

MEI DE GU SHI 煤 的 故 事

郭 以 实 著
本 社 注 音

* * *

北京市書刊出版业营业許可証出字第90号
WENZI GAIGE CHUBANSHE CHUBAN

文 字 改 革 出 版 社 出 版
北京朝阳門內前拐棒胡同17号

新华書店北京发行所发行 全国新华書店經售
文字改革實驗工場排版、东单印刷厂印刷

統一書号：9060·129 字数：汉字7千，拼音583行
开本：787×1092 1/50 印张：1 4/25

1959年9月第1版
1959年9月第1次印刷
印数：1—3,000册

定价：(5) 0.09元

gōng yè de liang shí

一. 工业的粮食

wǒ men tiān tiān shāo fàn, yào yòng
我們天天燒飯，要用
méi. dōng tiān tiān lěng le, yě yào shāo
煤。冬天天天冷了，也要燒
méi lái qǔ nuǎn. zài wǒ men de shēng huó
煤来取暖。在我們的生活
zhōng, shǎo bù liǎo méi.
中，少不了煤。

kě shì gōng yè ne? nà jiù gèng bù néng
可是工业呢？那就更不能
méi yǒu méi le.
沒有煤了。

jiù ná liànl ì tǐ lái shuō ba. xiànl zài wǒ
就拿炼鐵来说吧。現在我
men shuō, yào “wèi gāng tǐ yuán shuài bèi
們說，要“為鋼鐵元帥備
liáng cǎo”, dàn fān kāi lì shǐ, zuì chū què
粮草”，但翻开历史，最初却

bú shì zhè yàng. jǔ lì lái shuō, yīng guó
不 是 这 样。举 例 来 說，英 国
rén liàn tiě, zuì chū shì yòng mù tàn zuò
人 炼 鉄，最 初 是 用 木 炭 作
rán liào de, yīn cǐ yǒu xiē dì fāng de sēn
燃 料 的，因 此 有 些 地 方 的 森
lín dōu bèi kǎn guāng le. dào le qī bǎi nián
林 都 被 砍 光 了。到 了 七 百 年
yǐ qián, tā men cǎi zài hǎi biān fā xiàn
以 前，他 們 才 在 海 边 发 現
le méi. liǎng bǎi nián yǐ qián, yóu yú zhēng
了 煤。两 百 年 以 前，由 于 蒸
qì jī de fā míng, gōng yè fā dá qǐ lái
汽 机 的 发 明，工 业 发 达 起 来
le, kě shì méi yǒu nà me duō de mù chái
了，可 是 没 有 那 么 多 的 木 柴
yòng lái zuò rán liào. zěn me bàn ne? zhǐ
用 来 作 燃 料。怎 么 办 呢？只
hǎo dào dì xià qù wā méi.
好 到 地 下 去 挖 煤。
zài 1620 nián, yīng guó dì yī cì yòng
在 1620 年，英 国 第 一 次 用
méi lái dài tì mù tàn liàn tiě, jié guǒ
煤 来 代 替 木 炭 炼 铁，结 果

shí bài le. méi zài gāo rè zhōng ruǎn huà
失敗了。煤在高热中軟化

róng jiě, hòu lái jiù bǎ róng lú zhōng de
熔解，后来就把熔炉中的

qì guǎn sāi zhù le. zhè shì yīn wèi méi bú
气管塞住了。这是因为煤不

shì chún cuì de tàn, méi de hán tàn liàng
是純粹的碳，煤的含碳量

zhǐ yǒu sì fēn zhī sān, hái yǒu sì fēn zhī
只有四分之三，还有四分之

yī de yǎng, qīng, dàn hé dà liàng de huī.
一的氧、氢、氮和大量 的灰。

zhè xiē zá zhì, fáng ài le tiě de yě liàn.
这些杂质，妨碍了铁的冶炼。

zěn yàng bǎ zhè xiē zá zhì qù diào ne?
怎样把这些杂质去掉呢？

dào 1735 nián cái jiě jué le zhè ge
到 1735 年才解决了这个

wèn tí.
問題。

zhè jiù shì xiān bǎ méi fàng zài mì fēng
这就是先把煤放在密封


de lú zi lǐ shāo, shǐ tā fàng chū méi qì hé
的炉子里烧，使它放出煤气和

méi jiāo yóu, shèng xià
煤 焦 油, 剩 下
de jiù shì jiāo tàn. jiāo
的 就 是 焦 炭。 焦
tàn hěn jiān yìng, yǒu
炭 很 坚 硬, 有
xǔ duō xiǎo kǒng, bù
许 多 小 孔, 不
róng yì róng jiě, tā
容 易 熔 解, 它
zài gǔ fēng lú zhōng
在 鼓 风 炉 中

图一 鼓风炉每天需要很多焦炭

néngróng fā chū shè shì yì qiān èr bǎi dù de
能 发 出 摄 氏 一 千 二 百 度 的
gāo rè, bǎ tiě kuàng róng jiě, liànbù chū tiě lái.
高 热, 把 铁 矿 熔 解, 炼 出 铁 来。

zhè yàng, jiāo tàn jiù shǐ yě liànbù gāng
这 样, 焦 炭 就 使 冶 炼 钢
tiě bù zài yī kào mù chái, bǎo zhèng le
铁 不 再 依 靠 木 柴, 保 証 了
gāng tiě shēng chǎn de wú xiànlìang fā
钢 铁 生 产 的 无 限 量, 发
zhǎn.
展。



méi bú dàn kě yǐ yě liànl gāng tiě, tóng
煤不但可以冶炼鋼鐵，同
shí hái kě yǐ gōng jǐ yí qìe gōng yè bù mén
時還可以供給一切工業部門
de gè zhǒng xū yào.
的各種需要。


nǐ kàn jiàn guò tiě jiàng dǎ tiě ma?
你看見過鐵匠打鐵嗎？
tā men liú zhe mǎn shēn dà hàn, lūn qǐ dà
他們流着滿身大汗，掄起大
chuí dǎ zài tòng hóng de tiě shàng. kě shì
錘打在通紅的鐵上。可是
lì qì yòng de yù dà, yù dǎ bù zhǔn, ér
力气用得愈大，愈打不准，而
qiě zhǐ néng shēng chǎn yì xiē chú tóu,
且只能生產一些鋤頭、
lián dāo děng jiǎn dān de tiě qì.
鎌刀等簡單的鐵器。

xìan dài fù zá jù dà de gōng yè jī qì,
現代复杂巨大的工業机器，
néng bù néng kào tiě jiàng de tiě chuí dǎ
能不能靠鐵匠的鐵錘打
chū lái ne? jué duì bù néng! jī qì de zhì
出來呢？絕對不能！机器的制

zào, bì xū yòng jī qì chuí lái chuí. wǒ
造，必 須 用 机 器 锤 来 锤。我
men xiàn zài yòng de jī qì chuí, zhǔ yào
們 現 在 用 的 机 器 锤，主 要
shì zhēng qì chuí. yí ge dà de zhēng qì
是 蒸 汽 锤。一 个 大 的 蒸 汽
chuí, yì chuí dǎ xià lái yǒu wǔ dùn lì liàng.
锤，一 锤 打 下 来 有 五 吨 力 量。
zhēng qì chuí de zhēng qì, jiù shì kào méi
蒸 汽 锤 的 蒸 汽，就 是 靠 煤
shāo chū lái de.
烧 出 来 的。

xiàn dài de gōng yè shì yì fēn zhōng yě
現 代 的 工 业 是 一 分 鐘 也
shǎo bù liǎo diàn de. rú guǒ méi yǒu diàn,
少 不 了 电 的。如 果 没 有 电，
suǒ yǒu gōng chǎng lǐ de jī qì dōu jiāng
所 有 工 厂 里 的 机 器 都 将
tíng zhǐ zhuàn dòng.
停 止 轉 动。


diàn yòu shì zěn yàng chǎn shēng de ne?
电 又 是 怎 样 产 生 的 呢？
fā diàn chǎng yǒu liǎng zhǒng: yì zhǒng
发 电 厂 有 两 种：一 种



图二 火力发电厂的燃料就是煤

jiào huǒ lì fā diàn chǎng; yì zhǒng jiào shuǐ
叫 火 力 发 电 厂；一 种 叫 水
lì fā diàn chǎng. huǒ lì fā diàn chǎng jiù
力 发 电 厂。 火 力 发 电 厂 就
shì yòng méi bǎ shuǐ shāo chéng shuǐ zhēng
是 用 煤 把 水 烧 成 水 蒸
qì, chōng dòng qì lún jī; yòu shǐ qì lún
汽, 冲 动 汽 輪 机, 又 使 汽 輪
jī zhuàn dòng fā diàn jī fā chū diàn lái de.
机 轉 动 发 电 机 发 出 电 来 的。
huǒ chē tóu tuō zhe jǐ shí jié chē pí
火 车 头 拖 着 几 十 节 车 皮

zài tiě guǐ shàng bēn
在 鉄 軌 上 奔
pǎo, tā de lì liàng
跑, 它 的 力 量
yòu shì cóng nǎ lǐ
又 是 从 哪 里
lái de ne?
来 的 呢?



图三 有了煤,火車才能开动


yě shì méi shāo chū lái de. méi bǎ guō
也 是 煤 烧 出 来 的。煤 把 鍋
lú li de shuǐ shāo chéng shuǐ zhēng qì, shuǐ
炉 里 的 水 烧 成 水 蒸 汽, 水
zhēng qì chōng dòng zhēng qì jī lǐ de huó sāi,
蒸 汽 冲 动 蒸 汽 机 里 的 活 塞,
huó sāi tuī dòng chē lún de lún zhóu, shǐ
活 塞 推 动 車 輪 的 輪 軸, 使
huǒ chē qián jìn.
火 車 前 进。

chú le chǎn shēng dòng lì wài, méi hái
除 了 产 生 动 力 外, 煤 还
yǒu qiān biàn wàn huà de běn lǐng. méi shì
有 千 变 万 化 的 本 領。煤 是
huà xué gōng yè zhōng de zhòng yào yuán
化 学 工 业 中 的 重 要 原

liào. huà xué gōng yè néng gòu bǎ méi zhì
料。化 学 工 业 能 够 把 煤 制
zào chū xǔ duō wǒ men xiǎng bù dào de
造 出 许 多 我 们 想 不 到 的
dōng xī lái.
东 西 来。

méi zài liàn jiāo lú zhōng kě yǐ liàn
煤 在 炼 焦 炉 中 可 以 炼
chū jiāo tàn hé méi jiāo yóu lái, huà xué
出 焦 炭 和 煤 焦 油 来，化 学
gōng chǎng jiù bǎ jiāo tàn hé méi jiāo yóu
工 厂 就 把 焦 炭 和 煤 焦 油
biàn chéng qì yóu, biàn chéng hàn jiē yòng
变 成 汽 油，变 成 錆 接 用
de yǐ quē, biàn chéng rǎn liào, biàn chéng
的 乙 炔，变 成 染 料，变 成
zhà yào, biàn chéng sù jiāo, biàn chéng féi
炸 药，变 成 塑 胶，变 成 肥
zào, biàn chéng xiāng shuǐ, biàn chéng ā'si
皂，变 成 香 水，变 成 阿 斯
pǐ líng hé hǎo xiē huà xué yào pǐn.
匹 灵 和 好 些 化 学 药 品。

nǐ yǒu méi yǒu xiǎng dào, zhè xiē dōng
你 有 没 有 想 到，这 些 东



图四 化学工厂可以把煤变成这许多东西

西 都 可 以 从 煤 里 变 出 来 呢?

这 样 看 来, 煤 不 但 是 “钢”

铁 元 帅”的“粮草”, 它 同 时

又 是 机 器 制 造 业、电 力 工 业、

化 学 工 业 和 铁 路 运 输 不 可

缺 少 的 燃 料 和 原 料, 没 有

tā, dà gōng yè jiù jiàn shè bù qǐ lái. suǒ
它，大工业就建設不起来。所
yǐ zài 1920 nián de shí hou, liè níng jiù
以在 1920 年的时 候，列 宁 就
bǎ méi jiào zuò “gōng yè de liáng shí”.
把 煤 叫 做 “工 业 的 粮 食”。

zai gu dai de sen lin li 二. 在古代的森林里

méi shì zěn yàng lái de?
煤 是 怎 样 来 的?
sān bǎi nián yǐ qián, lián kē xué jiā yě
三 百 年 以 前，連 科 学 家 也
méi yǒu nòng qīng chǔ zhè ge wèn tí. yǒu
沒 有 弄 清 楚 这 个 問 題。有
yí ge kē xué jiā shuō méi shì biàn yìng le
一 个 科 学 家 說 煤 是 变 硬 了
de shí yóu. lìng wài yě yǒu rén xiāng xìn
的 石 油。另 外 也 有 人 相 信
méi shì cóng dì dǐ xià de huǒ shān lǐ
煤 是 从 地 底 下 的 火。山 里

pāo chū lái de.
抛出来 的。



图五 石炭紀的森林

xiàn zài wǒ men zhì dào méi shì yóu
現 在 我 們 知 道 煤 是 由
gǔ dài zhí wù biàn chéng de.
古 代 植 物 变 成 的。

sān wàn wàn nián yǐ qián, (zài dì zhì
三 万 万 年 以 前, (在 地 質
xué shàng, nà ge shí qí jiào “shí tàn jì”),
學 上, 那 个 时 期 叫 “石 炭 紀”),
nà shí dì qú shàng de qì hòu hěn wēn nuǎn,
那 时 地 球 上 的 气 候 很 溫 暖,

hěn cháo shī, zhí wù zhǎng de tè bié mào
很潮湿，植物长得特别茂
shèng. zài zhǎo zé dì dài, shēng zhǎng zhe
盛。在沼泽地带，生长着
yòu gāo yòu dà de shù mù, zhè xiē shù mù
又高又大的树木，这些树木
jiù shì yáng chǐ zhí wù. gǔ dài zhí wù sì
就是羊齿植物。古代植物死
le yǐ hòu, jiù duī jī zài nà lǐ, kāi shǐ fǔ
了以后，就堆积在那里，开始腐
làn. hòu lái, hǎi shuǐ yān mò le zhè gǔ dài
烂。后来，海水淹没了这古代
de sēn lín, hǎi shuǐ lǐ dài lái de ní shā,
的森林，海水里带来的泥砂，
bǎ zhè xiē zhí wù yì qǐ gài qǐ lái, zhè
把这些植物一起盖起来，这
yì céng shā jiù màn màn di biàn yìng, biàn
一层砂就慢慢地下变硬，变
chéng yán céng.
成岩层。

zhè xiē zhí wù jiù zài dì dǐ xià de yán
这些植物就在地底下的岩

① 羊齿植物是一种下等植物，不开花，生长在潮湿温暖的地方。

céng lǐ fā shēng le biàn huà.
层里发生了变化。

tā men zài dì dǐ
它们在地底

xià shòu dào shàng
下受到上

mian gè gè yán shí
面各个岩石

céng de yā lì, shòu
层的压力，受

dào dì céng dǐ xià
到地层底下

de gāo rè (dì céng
的高热(地层

dǐ xià měi sān shí
底下每三十

gōng chǐ shēn jiù zēng
公尺深就增

jia wēn dù shè shì yí dù), zhè yàng, jiù
加温度摄氏一度)，这样，就

yóu shū sōng biàn de jiān yìng, tóng shí yīn
由疏松变得坚硬，同时因

wéi fǔ làn de guān xì, nà lǜ yóu yóu de
为腐烂的关系，那绿油油的



图六 现代的木贼(右, 羊齿植物)
象一棵草, 古代的木贼(左)
象一棵树

shù yè hé hè sè de shù gàn yě jiù biàn
树叶和褐色的树干也就变
chéng qī hēi de méi tàn le.
成漆黑的煤炭了。

zhí wù biàn chéng méi yǐ hòu, hé yè
植物变成煤以后，和頁
yán, nián tǔ yán, shā yán、shí huī yán jiā
岩，粘土岩，砂岩、石灰岩夹
zài yì qǐ, hǎo xiàng dà bǐng nà yàng yì céng
在一起，好象大饼那样一层
yì céng de. tā men qǐ chū shì píng de, hòu
一层的。它们起初是平的，后
lái dì qiào fā shēng biàn dòng, méi céng
来地壳发生变动，煤层
yě biàn chéng qīng xié de le. yǒu de dì
也变成倾斜的了。有的地
fāng hái fā shēng le duàn céng.
方还发生了断层。

yóu zhí wù biàn chéng méi de guò chéng
由植物变成煤的过程
hěn cháng hěn cháng, zuì shǎo yě děi jǐ
很长很长，最少也得几
bǎi wàn nián. zhè xiē zhí wù zuì chū biàn
百万年。这些植物最初变